



 [首页](#) > [政务公开](#) > [重点领域信息](#) > [公共监管](#)

索 引 号：11360921759990185G/2026-00455

发文机关：广信区应急管理局

文件编号：/

主题分类：市场监管、应急管理

组配分类：公共监管

发文日期：2026-06-18

广信茶亭经开区海普电器有限公司“7·16”一般高处坠落事故调查

广信茶亭经开区海普电器有限公司“7·16” 一般高处坠落事故调查报告

上饶市广信区人民政府事故调查组

2025 年 5 月 7 日

目 录

一、事故基本情况	4
（一）事故发生单位概况	4
（二）事故发生经过	4
（三）事故现场勘查情况	5
（四）人员伤亡和直接经济损失情况	7
（五）其他情况	7
二、事故应急处置及评估情况	7
（一）事故信息接报及响应情况	7
（二）事故现场应急处置情况	8
（三）医疗救治和事故善后情况	8
（四）事故应急处置评估	9
三、事故原因分析	9
（一）直接原因	9
（二）间接原因	9
四、事故单位漏报事故的有关情况	10
五、事故单位存在的主要问题	11
六、对有关责任人员和单位的处理建议	11
（一）免于追究责任人员的处理建议	11
（二）给予行政处罚人员的处理建议	13
（三）给予行政处罚单位的处理建议	14
七、事故主要教训	15
八、事故整改和防范措施建议	15

2022年7月16日14时50分许，海普电器有限公司（以下简称“海普公司”）员工宿舍发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失130万元。事故发生后，海普公司未按规定向应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

2024年11月12日，上饶市应急管理局接到群众举报反映海普公司2022年7月16日发生了一起亡人事故，疑似瞒报事故。上饶市应急管理局立即组织执法人员进行现场核查，经核发现，2022年7月16日，海普公司在员工宿舍（茶亭经济开发区建兴路广投标准厂房二期1号楼五楼510室）安装空调作业期间，有1名现场作业人员高处坠落导致死亡的情况属实。

2024年12月16日，上饶市安防办函告《上饶市安防办关于组织开展生产安全事故调查的函》（饶安防办函字〔2024〕50号）广信区安防委，要求组织相关部门成立事故调查组，依法依规对该起事故进行调查处理。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》（赣府厅字〔2022〕38号）等规定，2025年1月9日，区政府决定成立广信茶亭经开区海普电器有限公司“7·16”一般高处坠落事故调查组，对该起事故进行调查。

事故调查组由区应急管理局、区纪委监委、区公安局、区

总工会、区工信局、茶亭经开区管理办公室等部门组成，并特邀区检察院派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、询问人员、查阅资料等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，评估了应急处置工作，认定了事故性质和事故责任单位及相关人员的责任，总结了事故教训，并对事故暴露出的问题提出事故防范措施与整改建议。

调查认定，海普公司“7·16”一般高处坠落事故是一起因现场安装空调外机作业安全管理缺失、现场作业人员安全防范意识淡薄、违规作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

海普公司，成立于2016年7月26日，于2022年5月整体搬迁至江西省上饶市广信区茶亭经济开发区发展大道66号园区五期标准厂房，租用其4号厂房1楼、2楼，作为生产车间以及仓库，租用面积3600余平方米。法定代表人为赵某某，注册资本5000万元，经营范围是生产空气能热水器，中央空调，现有生产员工28人。

（二）事故发生经过

2022年7月16日14时50分许，经海普公司生产主管杨某某同意，安排林某、许某某、金某某在海普公司员工宿舍（茶

亭经济开发区建兴路广投标准厂房二期1号楼五楼510室)安装空调室外主机,林某翻爬到510房间窗户外窗台处,以蹲姿的方式在窗外横梁上对空调外机进行螺栓固定、管道连接及电源线安装作业,当前期安装作业完成,林某准备起身回510房间时,许某某和金某某听到(看到)林某突然后仰并发出“啊”的叫声直接摔落到高度为15.9米的窗外地面上。许某某和金某某立即跑下楼查看情况进行救援,发现林某侧卧躺在地面,头部朝南,右脚骨头外露,有明显骨折,有血外流,身体其他地方没有看到明显外伤,大声呼唤没有任何反映。

(三)事故现场勘查情况

事故现场为海普公司员工宿舍茶亭经济开发区建兴路广投标准厂房二期1号楼510室窗台,窗台距离地面高度为15.9米。

图1 茶亭经济开发区建兴路广投标准厂房二期1号楼五楼510室窗台距离地面高度为15.9米。





图2 茶亭经济开发区建兴路广投标准厂房二期1号楼五楼510室窗台



图3 死者林某坠落地现场

(四) 人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成 1 人死亡，直接经济损失 130 万元。

死者林某，男，汉族，户籍所在地：XXXXXXXXXXXXXXXX，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXX。

(五) 其他情况

广信区公安局茶亭工业园区派出所，事故单位辖区公安机关。2022 年 7 月 16 日 15 时 06 分 26 秒，110 指挥中心接到报警称广信区二期标准厂房有人发生坠楼事故，2022 年 7 月 16 日 15 时 25 分 38 秒区公安局茶亭工业园区派出所民警到达现场，了解事故发生的经过后登记备案。

二、事故应急处置及评估情况

(一) 事故信息接报及响应情况

2022 年 7 月 16 日 14 时 50 分许，海普公司生产主管杨某某接到员工许某某电话报告说员工林某在安装空调外机时从 5 楼摔到地面。当时杨某某和总经理王某某、总经理助理刘某某在一起处理公司日常工作，接到电话报告后三人立即赶往事故现场。

2022 年 7 月 16 日 15 时 30 分许，广信区人民医院救护车到达事故现场，经医、护人员现场诊断并对伤者进行心电图机检查后，宣告伤者已经临床死亡。

2022 年 7 月 16 日 15 时 35 分许，广信区 120 救护车，区中医院急诊科医、护人员到达事故现场，看到区人民医院医、护

人员已经对伤者进行急救并用心电图机检查，故未参与急救检查，直至区人民医院医、护人员宣告伤者已经临床死亡后，才离开现场。

2022年7月16日，海普公司安排公司副总经理张某某和正在市区办事的行政主任兼安全管理人员湛某某一起到上饶市福山陵园殡仪馆办理遗体收殓手续，并完成遗体收殓工作。

2022年7月18日，海普公司副总经理张某某和行政主任兼安全管理人员湛某某到茶亭园区派出所开具了林某的死亡证明。并代表公司与死者家属达成协议并签订协议书，一次性赔偿死者林某家属工亡赔偿金、安葬费、抚恤金及善后处理费共计人民币壹佰叁拾万元。

（二）事故现场应急处置情况

2022年7月16日14时50分许，事故发生后，许某某、金某某跑下楼到坠落地点，看到林某侧卧在地面，大声呼唤没有任何反映，不敢处理，就用硬纸板为伤者遮挡太阳，等待救援，许某某立即打电话报告生产主管杨某某发生事故情况，金某某拨打120急救电话。

2022年7月16日15时30分许，区人民医院救护车到达事故现场，经医、护人员经现场诊断并对伤者进行心电图机检查后，宣告伤者已经临床死亡。

（三）医疗救治和事故善后情况

事故发生后，海普公司积极联系医疗救治，先后拨打120

急救电话，拨打区人民医院急救电话。

经医、护人员现场诊断宣告死亡后，海普公司积极与死者家属协调善后赔偿事宜。2022年7月18日，海普公司与死者家属达成协议并签订协议书，一次性赔偿死者林某家属工亡赔偿金、安葬费、抚恤金及善后处理费共计人民币壹佰叁拾万元。海普公司与死者家属达成和解，双方的矛盾已化解。

（四）事故应急处置评估

从该起事故应急救援处置情况来看，事故单位及时有效应对，医疗部门及时赶到并救治，没有延误抢救时机。本次事故应急处置工作安全有序，无次生灾害和衍生事故；相关部门在接到事故报告后，及时到事故现场处置；海普公司积极主动，全力协调办理善后和赔偿工作。

三、事故原因分析

（一）直接原因

海普公司员工林某，安全防范意识淡薄，高处作业未按照规定未佩戴安全帽、安全带等任何劳动防护用品，蹲在窗外横梁上进行空调外机的螺栓固定、管道连接及电源线安装作业，起身时不慎从窗台外的设备安装平台摔落至地面，是该起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 海普公司履行安全生产主体责任不到位，对高处作业坠落的安全风险辨识不足，员工安全教育培训不到位，导致工人

安全意识淡薄，未佩戴安全带、安全帽等劳动防护用品从事高处作业的不安全行为。

2. 生产主管杨某某未按照海普公司危险作业（含高处作业）审批检查制度要求履行特殊作业审批手续，作业现场未安排专人进行安全管理和安全技术交底，并监督、教育现场作业人员按照使用规则佩戴劳动防护用品，对现场存在的安全隐患未能及时发现并制止。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问了解和事故单位安全管理资料分析，排除人为故意等因素影响。

四、事故单位漏报事故的有关情况

该起事故发生后，事故单位员工金某某第一时间向 120 电话急救。接到报告后，海普公司总经理王某某在赶往事发地点的路上，安排总经理助理刘某某向政府部门 110 报告，110 接警后安排茶亭园区派出所警察到达事故现场，且在得知区人民医院医、护人员诊断并宣告临床死亡后，总经理王某某立即前往上饶市殡仪馆与副总经理张某某和行政主任兼安全管理人员湛某某一起处理遗体收殓工作，主观认为助理刘某某已向政府部门报告了，导致企业未按规定向应急管理部门报告未向茶亭工业园区管委会报告，事故单位主要负责人没有主观隐瞒事故的故意情节，也没有在查实前隐瞒事故的情形，不符合瞒报认定情形。

调查认定，事故单位及其主要负责人没有故意隐瞒已经发生的事故，但因过失对该起应当向应急管理部门上报的事故遗漏未报。根据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（原国家安监总局令第13号）第五条第二款¹规定，该起事故为漏报事故。

五、事故单位存在的主要问题

1. 海普公司履行安全生产主体责任不到位，安全管理体系不健全，安全管理缺失，未履行高处作业（GB/T 3608-2008《高处作业分级》第4.3规定B类IV级）²审批手续，未安排专门现场安全管理人员、未监督、教育现场作业人员按照使用规则佩戴劳动防护用品，未及时发现并消除事故隐患。

2. 海普公司主要负责人履行安全生产职责不到位，未严格执行安全生产法律法规，事故发生后未及时、如实向当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告生产安全事故，只安排不熟悉安全生产法律法规的总经理助理向政府部门110报告。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）免于追究责任人员的处理建议

林某，男，海普公司员工，安全意识淡薄，安全防范能力

¹ 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第五条 《条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：

（二）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报；

² 4.3 不存在4.2列出的任何一种客观危险因素的高处作业按表2规定的A类法分级，存在4.2列出的一种或一种以上客观因素的高处作业按表2规定的B类法分级。

不强，从事危险作业时未按照规定佩戴必须的劳动防护用品，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故死亡，建议免于追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

杨某某，男，海普公司生产主管，未依法履行安全管理职责，未按照海普公司特殊作业审批检查制度要求履行特殊作业审批手续，作业现场未安排专人进行安全管理和安全技术交底，检查现场作业人员是否按要求佩戴劳动防护用品，

未及时发现制止和纠正违反操作规程的行为，对事故发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项³的规定，导致发生一起1人死亡的事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条⁴的规定，其行为涉嫌重大责任事故罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款⁵、《江西省安全生产行政执法与刑事司法衔接工

3 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

4 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

5 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

6 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

7 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

8 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（七）及时、如实报告生产安全事故。

作实施办法》的规定，建议将杨某某移送司法机关作进一步调查处理。

（三）给予行政处罚人员的处理建议

1. 王某某，男，海普公司总经理。（1）未依法履行安全生产主要负责人职责，督促、检查本单位安全生产工作不到位，导致员工安全意识淡薄、违反操作规程作业，相关人员未落实公司安全管理制度等生产安全事故隐患未及时消除，对事故发生负有次要责任，其事故责任行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三、五项⁹的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项⁷的规定，**建议由上饶市广信区应急管理局依法处理。**（2）该事故存在漏报行为，其漏报事故行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七项⁸、《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第二项⁹、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款¹⁰规定，鉴于其没有隐瞒已经发生的事故，事发后及时报 110 出警，其行为不存

9 《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第二项 《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：

（二）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报；

10 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

11 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第二款 当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。

12 《中华人民共和国安全生产法》第二十条 生产经营单位应当具备本法 and 有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

在主观故意瞒报情节，依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第二款¹¹的规定，**建议不予行政处罚。**

2.湛某某，男，海普公司行政主管兼安全管理人员，未依法履行安全管理人员职责，组织本单位安全生产教育培训不到位，致使员工安全意识淡薄、未佩戴劳动防护用品、违反操作规程作业。鉴于事发前无人向其汇报安装空调事宜，导致其未安排现场安全管理人员，未及时制止和纠正其违章行为，对事故发生负有次要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项³的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条⁴的规定，**建议由上饶市广信区应急管理局依法处理。**

（三）给予行政处罚单位的处理建议

海普公司履行安全生产主体责任不到位，安全风险辨识不到位，对空调外机安装存在高处坠落的风险，未进行安全风险辨识和采取相应的防范措施；未安排现场安全管理人员，对工人未正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品的问题及时督促整改，对事故发生负有主体责任，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条¹²、第二十八条第一款¹³、第四十四条第一款¹⁴，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项¹⁵的规定，**建议由上饶市广信区应急管理局依法处理。**

13 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

七、事故主要教训

（一）安全管理体系不健全。现场安全管理不到位，未依法履行生产经营单位主体责任，未督促从业人员严格执行相关安全生产规章制度和安全操作规程，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施。未安排现场安全管理人员，对工人未佩戴安全帽、未系安全带等劳动防护用品的问题进行监督。

（二）安全风险辨识不到位。对楼房窗外安装空调外机存在高处坠落的风险，未进行安全风险辨识和管控并采取相应的防范措施。

（三）安全教育培训不到位。企业主要负责人和安全管理人员对安全生产法律法规不熟悉，企业未有针对性的对危险作业进行安全教育培训。

（四）事故报告不规范。企业主要负责人对《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）和生产安全事故报告程序不熟悉，导致事故漏报。

八、事故整改和防范措施建议

为深刻汲取事故教训，坚决防范化解重大风险，遏制类似生产安全事故的发生，针对事故暴露出的问题，提出以下防范

14 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

15 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

整改措施建议：

（一）压实安全生产主体责任。海普公司要认真履行企业安全生产主体责任，主要负责人和安全生产管理人员要加强安全生产法律法规学习，必须要具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，要举一反三，健全各岗位安全生产管理制度和操作规程，并督促有效执行。

（二）强化风险辨识和管控。海普公司要开展一次全面的安全风险辨识，全面辨识可能导致事故发生风险点，制定相应的管控措施，落实企业“一图一牌三清单”。

（三）强化安全教育培训。海普公司要严格落实《生产经营单位安全培训规定》有关要求，进一步加强员工安全生产教育培训，有效提升全员安全生产意识和抵御风险能力。

（四）加强安全生产监督管理和信息报送。切实落实属地管理、行业监管责任、企业主体责任，规范生产安全事故报告，加强安全生产巡查检查，确保安全生产。

- 16 -

扫一扫在手机打开当前页



上一篇：2026年度江西省上饶市广信区金属非金属地下矿山安全生产联系包保责任人名单

下一篇：上饶县葛山坞萤石矿“10·14”事故核查报告

【TOP

联系我们 | 网站地图 | 版权申明 | 智能问答



主办：广信区人民政府 地址：上饶市广信区吉阳西路1号 邮编：334100

ICP备案：赣ICP备12000944号 公安机关备案：36112102000052 网站标识码：3611210007

