



文昌市人民政府

wenchang.hainan.gov.cn

中文域名：文昌市人民政府办公室.政务

繁 EN 无障碍浏览 | 关怀版

请输入您要搜索的关键词



首页 市领导 新闻 信息公开 政务服务 互动 数据 市情

文昌市应急管理局 > 信息公开

分享到：



索引号：75438310-8/2026-22449

主题分类：

发文机关：文昌市应急管理局

成文日期：2026-03-23 15:21

标 题：文昌冯坡“2·8”一般触电事故调查报告

文 号：

发布日期：2026-03-23 15:21

时 效 性：有效

文昌冯坡“2·8”一般触电事故调查报告

文昌市人民政府事故调查组

2026 年 3 月 19 日

文昌冯坡“2·8”一般触电事故调查报告

2026年2月8日8时左右，在文昌市冯坡镇贝山村发生一起触电事故，造成1名工人死亡。

为查清事故发生经过和原因，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，2026年3月3日，文昌市人民政府成立了文昌冯坡“2·8”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组由市应急管理局牵头，市农业农村局、市总工会、市公安局、文昌供电局、市综合行政执法局、冯坡镇人民政府、市人民检察院等有关部门派员参加。事故调查组邀请专家参与调查，提供技术支撑。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、询问有关人员等工作，查明了事故发生的经过和原因，人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任。现将有关调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故人员基本情况

1. 幸大海（事故死者），男，63岁，身份证号：21222119630523****，户籍地址：重庆市万州区新田镇五溪村****。

2. 潘懋，男，37岁，身份证号：33032419890113****，

户籍地址：浙江省温州市永嘉县浙江省永嘉县云岭南村环村西路****，塘口租赁方。

3.李毓保，男，48岁，身份证号：46002219780620****，户籍地址：海南省文昌市清澜镇星火村委会锦山钟村，塘口管理人员。

4.韩学申，男，36岁，身份证号：42010719900930****，户籍地址：湖北省武汉市青山区武汉市武昌区绿色花园31号1栋1单元5楼2号，塘口租赁方。

5.林少珍，女，59岁，身份证号：46002219670609****，户籍地址：海南省文昌市文城镇东风居委会东风路****，塘口出租方。

6.云惟文，男，36岁，身份证号：46002219900401****，户籍地址：海南省文昌市文城镇东风居委会东风路****，林少珍儿子。

7.刁宏启，男，48岁，身份证号：120113197810096****，户籍地址：海口市琼山区龙昆南路71号美丽华居龙昆南社区集体户，林少珍出租塘口附近在建工地负责人。

8.魏延，男，58岁，身份证号：43042119680910****，户籍地址：海南省文昌市文城镇东风居委会东风路****，林少珍出租塘口附近养殖场在建工地施工工人。

（二）涉事人员关系

林少珍将塘口出租给潘懋、韩学申、李德寿（李德寿是李毓保妻子的大哥，李毓保负责塘口的养殖和管理），塘口出租后的管理工作由云惟文负责。

塘口变压器产权所有人为云惟文，变压器的电源通过塘口配电机房分为三个电表接电到三个塘口租赁方。

刁宏启因养殖场在建场地施工需要，从塘口配电机房内韩学申的电表处接电到养殖场在建场地生活区。

幸大海为云惟文雇用的长工，云惟文未与幸大海签订劳务合同。塘口配电机房出现跳闸的问题时，塘口租赁方会联系幸大海来处理。

（三）其他情况

事发当天文昌市冯坡镇气温 18-21℃，西南风 4 级（风速：22.3 公里/小时），湿度为 78.44%，小雨转多云。

事故发生地点为文昌市冯坡镇贝山村一变压器处，由于变压器安装处为私人管理场所，周边人员较少，没有社会群众围观因而未引发社会舆情。

市应急管理局委托广州市恒力检测股份有限公司于 2026 年 03 月 14 日对变压器及配电箱开展安全巡检评估工作，共发现 12 项异常隐患，安全巡检评估报告附后。

二、事故发生经过和事故救援情况

事故发生后，事故调查组成员单位工作人员进行了大量调查问询。由于事故现场没有视频监控，事故调查组成员单位工作人员只能依据现场人员的描述对事故经过进行了梳理和还原，具体过程如下：

2026 年 2 月 8 日 7 时 30 分左右，因刁宏启养殖场在建场地停电，魏延前往配电机房查看情况。由于机房上锁无法进入，魏延将停电一事告知了在现场的潘懋。

8 时 41 分左右，潘懋致电李毓保，告知配电机房出现跳闸，并请李毓保联系人员前来处理。李毓保随即联系幸大海，幸大海答应忙完手头工作后再去查看。

幸大海在处理完手头工作后，直接前往变压器处检查情况。随后，李毓保骑电动车到达变压器处，二人在现场查看时，附近养殖场的工人张运动骑电动车经过，见状也停下观看二人检查变压器。

幸大海找了根木板，把李毓保拿回来的梯子挂在变压器底部横担上（铝制人字梯打不开），攀爬至变压器安装位置，先用木板敲击变压器与低压线的连接处，随后又敲击变压器与高压引下线的连接处，就在敲击变压器与高压引下线连接处的过程中，幸大海发生触电。李毓保发现后用脚踢动梯子，将幸大海从带电处解救下来。

解救后，李毓保和张运动两人立即拨打 110 和 120 求救。在拨打 120 过程中，发现幸大海情况危急，遂按照急救人员的指示对其进行现场抢救。120 医务人员到场后，经抢救确认幸大海因伤势过重不幸死亡。

三、应急处置情况和善后处理情况

（一）应急处置情况

事故发生后，冯坡镇人民政府、市应急管理局、市公安局等单位第一时间组织人员赶赴现场了解情况，对事故现场进行初步勘察和事故初查。

（二）事故善后情况

事故发生后，冯坡镇人民政府多次组织涉事方（潘懋、

李毓保、韩学申、云惟文、刁宏启）和死者家属协商，涉事方因责任划分及理赔金额分歧大，未能解决赔偿问题。

云惟文春节前已借5万元给死者家属，并负责家属处理事故期间的生活保障。

（三）事故应急处置评估

从事故应急救援处置情况来看，相关信息报送及时，各方应急响应积极，救援行动迅速有序。但在善后处理过程中，涉事方未能就赔偿事宜与死者家属达成一致，给家属造成巨大精神伤害，导致家属信访反映情况。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。事故死者：幸大海，男，63岁，身份证号：21222119630523****，户籍地址：重庆市万州区新田镇五溪村****。

（二）事故直接经济损失

对死者的赔偿事宜，涉事方与事故死者家属未达成一致。

五、事故发生的原因和性质认定

（一）直接原因

幸大海安全意识淡薄，在未取得特种作业操作证（电工作业证书）的情况下，违规从事带电作业。由于不具备相应的安全技术能力，其在作业前未能充分辨识带电作业风险，且未使用合格的作业工器具，也未按规定正确佩戴劳动防护用品，最终在作业过程中发生触电，导致身亡。

（二）间接原因

租塘合同显示：变压器为塘口出租方和塘口租赁方共用，变压器的维修由塘口出租方和塘口租赁方共同维修。

刁宏启因养殖场在建场地施工需要，从塘口配电机房内韩学申的电表处接电到在建场地生活区。

潘懋、李毓保、韩学申、刁宏启、云惟文等 5 人作为变压器的共同使用方，对安全生产工作不重视，安全管理工作有漏洞，将带电作业安排给不具备相关技术和能力的幸大海，对带电作业现场的安全检查不到位，未及时发现现场作业人员违章作业行为。

（三）事故性质

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组认定，文昌冯坡“2·8”一般触电事故是一起生产安全责任事故。

六、对有关责任人员的处理建议

1.幸大海在未取得特种作业操作证（电工作业证书）的情况下，违规从事带电作业。作业过程中，其未使用合格的作业工器具，也未按规定正确佩戴带电作业劳动防护用品，上述违规行为的叠加直接导致了事故的发生，其行为违反了《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四条^[1]和《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB 26859-2011）第 4.2.1 条^[2]的规定，对事故的发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究。

2.潘懋、李毓保、韩学申、刁宏启、云惟文等 5 人作为变压器的共同使用方，不具备安全生产法和有关法律、

行政法规及国家标准或者行业标准规定的安全生产条件而从事生产经营活动，安排不具备电工作业资质的人员进行带电作业，且未能发现作业人员在作业中存在的违章作业行为（未使用合格的作业工器具和未按规定正确佩戴带电作业劳动防护用品），导致发生生产安全事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项^[3]、第二十八条第一款^[4]、第三十条第一款^[5]的规定，对事故的发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条^[6]的规定，其行为触犯了《中华人民共和国刑法修正案（十二）》第一百三十四条^[7]的规定，涉嫌重大责

[1]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

[2]《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB 26859-2011）第 4.2.1 条：作业现场的生产条件、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规定的要求，安全工器具和劳动防护用品在使用前应确认合格、齐备。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

任事故罪，建议将案件移送公安机关依法追究相关责任人刑事责任。

七、事故主要教训

农业农村部门必须高度重视安全生产管理工作，严格行业监管职责，加大安全监管力度，并强化安全生产宣传教育。综合行政执法部门应配合有关部门加大执法力度，对存在安全隐患等违法违规行为依法坚决予以查处。行业主管部门需按照《中华人民共和国安全生产法》“三管三必须”的要求，切实做好本职工作，严防疏忽，杜绝类似事故发生。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十三条：生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[7]《中华人民共和国刑法修正案（十二）》第一百三十四条：【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。

八、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，切实防范类似事故再次发生，现提出以下整改和防范措施：

（一）严格落实生产经营者安全生产主体责任

1、要明确安全管理责任。塘口出租方、租赁方及相关负责人必须依法明确各自的安全生产职责，特别是对共用电力设施的管理、维修、检查等环节，必须建立清晰的责任清单和管理制度，杜绝责任不清、管理缺位现象。

2、强化用工安全管理。严禁安排无资质人员从事特种作业，特别是高压电工作业。任何单位和个人不得以“熟人”“临时工”等名义规避安全资格审查，必须严格落实特种作业人员持证上岗制度。

3、加强从业人员培训教育。对塘口、养殖场等涉电场所的从业人员，特别是电工、维修工、管理人员，必须定期开展用电安全、高压作业风险识别、应急处置等内容的培训教育。

4、加强电力设施安全管理。自用变压器、配电房等电力设施，必须按照国家或行业标准设置安全防护设施，明确警示标识，定期检测维护，确保设备安全运行。严禁私拉乱接电线，所有临时用电必须经专业电工评估并按规定接入，严禁未经许可擅自改变用电线路或设备。

（二）强化行业监管和执法检查

1、市农业农村局要加强行业安全监管。严格落实“三管三必须”要求，将农村地区农业生产配套电力设施纳入行业安全监管范围。

2、市农业农村局要开展农业用电安全宣传教育。组织开展面向农村养殖户、塘口租赁方、临时用工人员等的用电安全培训，重点加强高压电作业风险识别、应急处置等内容的教育，提升从业人员安全意识。

3、市综合行政执法局配合有关部门加大执法力度。对相关部门移交的违法线索依法严肃查处。

（三）落实属地监管责任。

1、冯坡镇人民政府要组织开展隐患排查整治。结合本次事故暴露出的问题，组织开展一次用电安全隐患专项排查，重点检查农业用电设施（变压器、配电房、临时用电线路等），及时发现并消除隐患。

2、冯坡镇人民政府要加强安全宣传教育。利用村广播、宣传栏、村民会议等形式，广泛宣传用电安全知识，特别是对外来务工人员、临时用工人员开展针对性安全教育，提升群众安全意识和自防自救能力。

（四）加强专业指导和用电安全宣传教育。文昌供电局要充分发挥专业知识和技术特长，配合政府主管部门做好安全用电宣传，加大电力法规、规范等宣传教育。

事故调查组：

文昌冯坡“2·8”一般触电事故调查组

变压器安全巡检评估报告:



电力设备安全巡检评估报告

委托单位: 文昌市应急管理局

单位地址: 海南省文昌市文城镇文清大道 496 号椰子研究所原办公楼二楼

检测项目: 电气设备巡检

检测类别: 10kV 台架变、0.4kV 配电箱



公司地址: 广东省广州市黄埔区西成中街 10 号 F1 栋
电话: 4008223800

邮编: 510230 (3)

致文昌市应急管理局：

2026年03月14日，我司派两名技术工程师对在文昌市冯坡西山村后面属于云雅文个人自有的1台台架变、1个0.4kV配电箱及相关电气设备开展巡检工作，经检查发现设备存在多项异常隐患，具体情况详见下表。

序号	问题描述	问题依据标准规范	附图
1	10kV 台架变高压侧和低压侧连接导线处未看到绝缘防护罩。	1、《10kV 柱上变压器台成套设备技术规范》：变压器高低压接线柱均应装设相应电压等级的绝缘防护罩，且需将接线柱连接点裸露部位全部包裹，防范人身触电风险。	
2	10kV 台架变低压侧电流互感器底座无螺丝固定，有掉落风险。	1、《电力互感器安装操作规程》：电流互感器应采用螺栓与支架牢固固定，防止运行中因振动、风力等外力导致设备脱落。	
3	10kV 台架变底座采用简单的钢丝绳绑固定，没有采用螺栓做固定，有脱落风险。	1、《电力建设安全工作规程 第2 部分：电力线路》（DL 5009.2-2013）：户外电气设备固定必须采用可靠的螺栓连接固定，钢丝绳等非规范固定方式严禁用于设备承重固定。	



第 2 页 共 3 页

序号	问题描述	问题依据标准	附录
4	10kV 台架变散热片、放油口处、固定底座、避雷器导线固定螺丝均发现有锈蚀痕迹。	1、《10kV 柱上变压器台成套设备技术规范》：变压器金属部件（散热片、底座、紧固件）需采用热镀锌或防腐涂层处理，运行中应保持无锈蚀，确保机械强度和电气连接可靠性。 2、《避雷器通用技术条件》（GB 11032-2020）：避雷器安装用紧固件应采用防腐型螺栓，金属部件锈蚀会影响设备固定强度和接地可靠性，需及时处理。	
5	10kV 台架变低压侧引出线电缆走线不规整，且没有安装间隔板，线缆紧挨变压器横担。	1、《10kV 及以下架空配电线路设计技术规程》（DL/T 5210.3-2018）：配电线路引出线应排列整齐，与金属构件（横担）间需保持不小于 20mm 的安全距离，或采用绝缘间隔板隔离，防止绝缘磨损漏电。 2、《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）：电缆敷设应平整顺直，固定牢固，与其他金属构件交叉处应采取绝缘隔离措施，避免机械损伤和电腐蚀。 3、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）：低压线路敷设应设置间隔板或绝缘套管，与金属横担等硬质构件保持安全间距，防止线缆绝缘破损。	
6	0.4kV 配电箱锈蚀严重且已破损。	1、《低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》（GB 7251.1-2013）：配电箱外壳应具备足够的机械强度和防腐能力，户外型箱体需采用冷轧钢板或不锈钢材质，表面无锈蚀、无破损，防护等级应达到 IP54 及以上。	



图 3 页共 5 页

序号	问题描述	问题依据标准	配图
7	0.4kV 配电箱掉落在地上，且未进行固定和做安全隔离。	1. 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)：配电箱应安装在坚固、平整的基础上，采用膨胀螺栓或支架固定，严禁直接放置于地面，且需设置防护围栏或隔离区域，防止外力碰撞和人员误碰。 2. 《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)：户外配电箱应采用可靠的固定方式，安装高度距地面不小于 1.2m，同时设置安全隔离措施，避免带电部位暴露引发触电事故。 3. 《电力建设安全工作规程 第 2 部分：电力线路》(DL 5009.2-2013)：电气设备箱体必须固定牢固，落地放置的配电箱需做基础固定和安全隔离，防止设备倾倒、移位导致电气故障。	
8	0.4kV 配电箱外壳未看到有接地线。	1. 《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)：配电箱金属外壳必须可靠接地，接地电阻值不应大于 4Ω；防止外壳带电引发人身触电事故。 2. 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》(GB 50160-2016)：低压电气设备的金属外壳、框架等可导电部分，应与接地装置做电气连接，接地线截面需满足载流要求。	
9	0.4kV 配电箱断路器整体老化锈蚀，接线端螺丝、螺帽严重锈蚀，铜排上有铜绿附着。	1. 《低压断路器》(GB 14048.2-2020)：低压断路器应保持外观完好，金属部件无锈蚀，导电部位（铜排、接线端子）需保持清洁，铜绿等氧化物质会导致接触电阻增大，引发过热故障。	



第 4 页 共 5 页

序号	问题情况	问题依据规范标准	附照
10	0.4kV 配电箱进线电缆铜鼻子未做绝缘处理，导线裸露。	1. 《低压断路器》（GB 14048.2-2020）：低压断路器应保持外观完好，金属部件无锈蚀，导电部位（铜棒、接线端子）需保持清洁，铜绿等氧化层会增大接触电阻，引发过热故障。	
11	0.4kV 配电箱出线电缆未做穿管或埋地处理。	1. 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）：户外敷设的配电箱出线电缆，若采用明敷方式应穿金属管或 PVC 管保护，埋地敷设时需穿铠装电缆或加设保护管，防护等级不低于 IP65。	
12	接地圆钢锈蚀严重，接地电阻值检测为 175Ω 不合格。	1. 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）第 4.1.2 条：接地体宜采用热镀锌钢材，表面应无锈蚀、损伤，锈蚀会降低接地体的导电性能和机械强度，影响接地可靠性。 2. 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）第 5.2.1 条：低压配电系统的保护接地电阻值不应大于 4Ω；重复接地的接地电阻值不应大于 10Ω，175Ω 远超出规范要求，无法起到有效保护作用。	

巡检单位：广州市恒力检测股份有限公司

巡检日期：2026 年 03 月 14 日

巡检人：周恒、叶世林

第 5 页 共 5 页

第 15 页 共 15 页

扫一扫在手机打开当前页



【TOP】【打印页面】【关闭页面】

链接  中国政府网  海南省政府网  市人大

国家部委 省直部门 市县政府 市政府机构 各镇政府 其他

版权所有@文昌市人民政府办公室 中文域名：文昌市人民政府办公室.政务

主办：文昌市人民政府办公室 运行维护：文昌市政府网站管理中心

琼ICP备2025063607号 政府网站标识码：4690050001  琼公网安备 46900502000106号

网站违法和不良信息举报电话：0898-63292628、0898-12345

