



政府信息公开

您的位置： 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 其他 > 详细内容



政策文件



政府信息
公开指南



政府信息
公开制度



法定主动
公开内容



法律法规



机关简介



规划信息

统计信息

行政许可

处罚/强制

预算/决算

行政事业性收费

政府采购

重大项目

重大民生信息

招考录用

权力和责任清单

双随机、一公开

索引号：	3070211020000033000000/2026043000000210	发布机构：	
生效日期：	2026-04-30	废止日期：	
文号：		所属主题：	其他

贵德县“10·12”一般起重伤害事故调查报告

来源：贵德县“10·12”起重伤害事故调查组 发布时间：2026-04-30 浏览次数：588 次 【字体：小 大】



一、报告开篇和事故性质认定

2025年10月12日17时35分左右，贵德拉西瓦水电四局投资开发有限公司尼那电厂3#发电机组A级检修项目发生一起起重伤害事故，事故造成1人死亡。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，贵德县政府成立了由县纪委监委、县检察院、县应急管理局、县发改局、县水利局、县市场监督管理局、县公安局、县总工会组成的贵德县拉西瓦尼那电厂“10·12”起重伤害事故调查组（以下简称“10·12”事故调查组），并邀请专家协助调查。

经调查认定，贵德拉西瓦尼那电厂3#发电机组A类检修项目“10·12”起重伤害事故属于一起迟报的一般生产安全责任事故。

二、基本概况

（一）事故相关单位基本情况

1.发包单位：水电四局投资开发有限公司尼那电厂（以下简称尼那电厂）统一社会信用代码：91632523MA758*****；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：涂**；营业场所：青海省海南州贵德县拉西瓦镇尼那村；成立日期：2018年1月2日，许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：水资源管理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；市政设施管理；水污染治理；工程管理服务；水利相关咨询服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（在总公司经营范围从事经营活动）。

公共资源配置

大事记

其他



政府信息
公开年报



法治政府建
设工作年报



法定主动公
开事项目录



依申请公开



政务公开标
准目标

2.施工单位：中国水利水电第四工程局有限公司；统一社会信用代码：

9163000022658*****；类型：其他有限责任公司；法定代表人：庞*；营业场所：青海省西宁市东川工业园区金桥路38号；成立日期：1986年3月25日；许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；爆破作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化系统设计；电气安装服务；住宅室内装饰装修；测绘服务；建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；水运工程监理；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；建设工程勘察；建筑劳务分包；特种设备制造；特种设备安装改造修理；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；渔港渔船泊位建设；房屋拆迁服务；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工；砼结构构件制造；水泥制品制造；建筑砌块制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑用石加工；金属结构制造；建筑用金属配件制造；金属加工机械制造；金属切削加工服务；专用设备修理；电气设备修理；货物进出口；进出口代理；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑用金属配件销售；建筑防水卷材产品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；太阳能热发电装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；运输设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；规划设计管理；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；地质勘查技术服务；计量技术服务；公路水运工程试验检测服务；卫星遥感数据处理；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；新能源技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新材料技术研发；水资源管理；市政设施管理；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；水污染治理；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；环境应急管理服务；地质灾害治理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；特种作业人员安全技术培训；招生辅助服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训）。

施工项目部：检维修项目实施的项目部是“中国水利水电第四工程局有限公司尼那3#水轮发电机组A类检修项目部”，由中国水利水电第四工程局有限公司委托中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局组建成立。中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局是中国水利水电第四工程局有限公司的二级机构，不是独立法人单位。

（二）事故相关单位合同签订情况

水电四局投资开发有限公司尼那电厂与中国水利水电第四工程局有限公司签订了《水电四局投资开发有限公司尼那电厂3#发电机组A级检修》施工承包合同。

中国水利水电第四工程局有限公司于2025年9月3日下达法人代表委托书《中水四局有限公司法委字〔2025〕124号》，由中国水利水电第四工程局有限公司委托中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局田**对水电四局投资开发有限公司尼那电厂3#水轮发电机组A类检修项目合同谈判及质量、安全、环保等履约过程中的一切事宜进行办理，委托有效期至2026年6月30日。同时于9月8日中国水利水电第四工程局有限公司下发了《关于成立中国水利水电第四工程局有限公司尼那电厂3#水轮发电机组A类检修项目部暨田**等人职务聘任的通知》，成立“中国水利水电第四工程局有限公司尼那3#水轮发电机组A类检修项目部”，聘任田**为项目经理，王**为技术负责人兼现场负责人，时*为项目安全负责人。

（三）事故项目基本概况



本次事故检修项目为《水电四局投资开发有限公司尼那电厂3#发电机组A级检修项目》，发包单位为中国水利水电第四工程局有限公司委托的中国水利水电第四工程局有限公司技术法人单位，是中国水利水电第四工程局有限公司的二级部门。检修内容包含：水轮机导轴承的解体内容。

三、事故单位安全管理情况

(一) 安全教育培训情况

经调查，水电四局投资开发有限公司提供了3#水轮发电机组A类检修项目部年度安全教育培训计划，包含：生产责任制培训、5月份安全生产法全员培训及6月份事故案例培训，以及相关签到表、效果评价和考核记录。经查水电投资开发有限公司尼那电厂3#机组检修项目安全技术交底记录，交底人：朱**、马**、蒙**等11人，提供了廖**、董**、蒙**等12名新入厂人员培训“一人一档记录”，开展了厂级安全教育培训，覆盖到全覆盖，入厂12人，安全技术交底记录中体现11人。

中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局尼那电厂3#发电机组检修项目部提供了10月12日安全技术交底记录及签到，开展交底人员18人。提供了自9月份项目成立以来的安全教育培训计划，入厂前培训计划提供了廖**等现场操作人员的三级安全教育培训记录，查培训记录显示为9月26日组织开展了部门级安全教育培训，培训时间均为8学时，根据《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011规定，施工企业新员工入厂培训时间应不少于50课时。中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局尼那电厂员工三级安全教育培训课时明显不足。

(二) 安全管理机构及安全管理人员设置情况

经调查，根据《尼那电厂3#水轮发电机组A类检修主轴吊出专项施工方案》，设立了施工管理机构，王**、安全负责人时某，在组织保障措施中明确了相关安全管理责任。明确谭**、高向山为起重指挥，时某、王**为起重指挥，在《尼那电厂3#水轮发电机组A类检修主轴吊出施工方案》明确了现场组织机构及人员职责，总指挥王**，起重指挥谭**、高**，桥机监护蔺**（电气）、王**（机械），工作班成员徐*、强**、蒙**等。水电四局有限公司机电安装分局尼那电厂3#发电机组A级检修项目，未设置安全管理机构，设专职安全管理人员1名，该项目专职安全管理人员：时*，持有建筑施工企业机械类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证，有效期至2025年7月7日，兼职安全管理人员：李*，持有建筑施工企业机械类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证，有效期至2025年4月20日。谭**现场导链指挥人员，持有（Q1）起重指挥证书，发证机关：河池市市场监督管理局，有效期至2025年8月。

水电四局投资开发有限公司尼那电厂设有安全环保部，设专职安全管理人员3人，发电厂副厂长关**（中国水利水电第四工程局有限公司教育培训中心，证书有效期至2028年5月22日）；专职安全员王**（住房和城乡建设厅，证书有效期至2026年10月30日）；专职安全员孔**（发证机关：中国水利水电第四工程局有限公司，证书有效期至2028年5月22日）；专职安全员李**（发证机关：中国水利水电第四工程局有限公司教育培训中心，证书有效期至2025年5月22日）。

(三) 安全管理制度建立情况

经调查，水电四局投资开发有限公司尼那电厂于2023年9月制定了安全管理制度，涉及了全员安全生产责任制、安全隐患排查治理制度、有限空间作业管理办法、安全风险分级管控及隐患排查治理制度、安全生产事故统计报告、调查处理制度等61项、2024年2月修订并下发了设备安全操作规程32项。

中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局尼那电厂3#发电机组检修项目部提供了2025年生产责任制、安全操作规程等。

(四) 安全管理协议签订情况

经调查，水电四局投资开发有限公司尼那电厂与中国水利水电第四工程局有限公司于9月9日签订安全管理协议，制定了甲乙双方各自安全生产管理职责。协议中规定甲方（水电四局投资开发有限公司）



对乙方的资质进行审查，确认其符合国家规定的资质和条件。开工前，对乙方进行全面的安全技术交底（可能发生火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烫伤、坠落、溺水等）作业，甲方应在乙方自全体施工人员进行补充安全教育培训和考试，并提供相关的安全生产规程、制度和要求。向乙方提出全措施和技术措施要求，并监督其落实。在有关设施、设备上设置明确的安全警示标志。对乙方提供行安全检查，对不符合安全要求的，有权责令停止使用。发现乙方或施工人员的违章行为，有权及时责令乙方停工整改。为乙方办理工作票，动火票等提供便利，并根据需要指派现场监护人员。

协议中规定乙方（中国水利水电第四工程局有限公司）主要安全职责为：乙方必须具备承揽本工程规定的资质和条件，并向甲方提供真实、有效的资质证明文件。乙方应指定一名专职或兼职安全负责管理，服从甲方的安全管理要求。乙方在开工前必须对全体施工人员进行全面的安全规程、消防安全和考试。特种作业人员必须持有效证件上岗。乙方应制定确保施工安全的组织措施、安全措施、技术方案审核批准后严格执行。乙方应对作业现场进行危险点分析，并采取有效的安全措施。施工人员应严管理制度。乙方应对检修过程中所需的设备、工具、材料的质量负责，确保其符合安全要求。不合格应对检修现场设置明显的安全警示标志，配备必要的安全防护用品和消防器材。检修平台等设备使用员应严格遵守现场安全纪律，不得擅自进入非检修区域，不得擅自操作甲方的设备设施。施工中发生方。因乙方责任造成的人身或设备事故，乙方积极配合相关部门调查。乙方的施工项目负责人（施工第一责任者，应全面负责安全管理工作，切实履行安全职责。乙方必须建立安全生产管理组织体系，队伍应配备专职安全管理人员，专职安全管理人员认真开展安全监察工作，并随时和甲方互通情况。全负责人。开工前应自上而下进行安全技术交底，使全体施工人员均掌握工程情况，危险作业点以及备时，乙方立即停止所有工作，立即汇报甲方技术管理部门和安全环保部。高空作业应注意做好防坠须系好安全带，作业需要时还应拉设安全网。离地1.5米以上且无护栏必须挂安全带如有外墙作业必须带、安全绳和吊钩均要可靠系好。脚手架的搭设符合规定，且必须经过验收才可以使用。严禁从高空

（五）事故应急预案及事故抢险应急演练情况

2023年11月27日实施并发布了中国水电四局尼那电厂生产安全事故应急预案，并分别于2023年家能源局西北监管局电力安全监管处和贵德县防汛抗旱指挥部办公室备案登记。提供了年度应急预案月19日组织开展了危险化学品泄漏现场处置方案演练、尼那电厂办公楼火灾事故应急演练，演练方案全。

中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局尼那电厂3#发电机组检修项目部于2025年9月制伤害事故应急救援预案及交通事故应急救援预案，并于9月15日上午9时在尼那电厂一楼会议室组织开面演练，未组织开展现场实战演练。起重伤害事故应急救援预案处置内容不完善，缺少对现场处置派人员职责分工，导致应急救援处置过程中响应程序混乱。预案未结合现场实际作业环境制定针对性措

（六）现场作业人员持证情况

中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局事发当天车操作人员：徐*，持有（Q2）桥式宁市行政审批局，有效期：2024年6月—2028年6月；

二层运行层起重指挥人员：高**，持有（Q1）起重指挥证书，发证机关：西宁市行政审批服务局年8月31日；

三层水车室导链操作人员：谭**，持有（Q1）起重指挥证书，发证机关：河池市市场监督管理局年8月；

主轴头部导链操作人员：董**，持有（Q2）桥式起重机司机证书，发证机关：南宁市行政审批局年1月；

现场电工：蔺**，持有初级电工证书，发证机关：中国水利水电第四工程局有限公司，发证日期

现场电工：强**，持有初级电工证书，发证机关：中国水利水电第四工程局有限公司，发证日期



现场焊工：李*，持有焊接与热切割作业证书，发证机关：成都市应急管理局，有效期：2022年

(七) 事故部位及现场管理情况

事故发生地为贵德拉西瓦尼那电厂3#发电机组水车室内，发电厂运行层未设“当心起重伤害”的告知牌中涉及起重伤害事故风险辨识，但未明确起重伤害事故相关安全措施。3#机组检修区域未设任何移动式脚手架踏板未铺满、踏板端未固定。水车室主轴吊运作业过程中，施工单位水电四局机电安装员李**在二层主机层，不利观察三层水车室作业现场，且未按照《专项施工方案》“5.2安全保证措施”负责人对吊出过程实行全程监督，发现安全工作不到位，及时汇报总指挥组织吊出继续进行，直至交中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局尼那电厂3#发电机组检修项目部向尼那电厂办理了（2509009号），制定了大型吊装作业施工方案，并在国家青海电力公司电力调度中心进行了检修项目修项目报备或告知。同时，吊出施工方案和专项施工方案均未对蜗壳进入人员、危险区域、安全距离现场实际进行制定，与实际操作不符、方案操作性不强，现场技术负责人王**对方案编制不严谨，且

水电四局投资开发有限公司尼那电厂安全管理人员李**事发当日16:15左右进入施工现场开展了进行了简单的口头安全告知，安全环保部提供了10月12日日常巡查记录，检查过程中未发现安全隐患。项目安全管理协议》中明确的“为乙方办理工作票，动火票等提供便利，并根据需要指派现场监护人

经调查，谭**在作业过程中未履行起重指挥人员，在实际作业中从事导链调整工作，由董**负责指挥资格证书。

四、相关监管部门履职情况

(一) 贵德县应急管理局：2025年4月24日，县应急管理局邀请省安全生产专家等4人，对水电开展安全监督检查，提出7项安全违章行为问题。5月7日，水电四局投资开发有限公司尼那电厂完成

(二) 贵德县水利局：于2025年9月26日组织水利行业第七安全生产巡查组，由副局长崔**带队尼那电厂进行了安全生产检查，提出安全隐患问题3条。9月29日，水电四局投资开发有限公司尼那

(三) 贵德县发展和改革局：县发改局与国家能源局西北监管局、省能源局、州发改局组成督导组投资开发有限公司尼那电厂进行了安全生产现场督导检查，并提出了“安全生产责任制落实不到位排查治理存在漏度”方面的七项问题，并下达了督查意见。水电四局投资开发有限公司尼那电厂8月1

(四) 贵德县市场监督管理局：于2025年1月17日由史局长、马局长带队共计5人，对水电四局进行了节前安全生产特种设备检查，查出问题4项，并限期整改，水电四局投资开发有限公司尼那电厂1月

五、事故发生经过及救援情况

(一) 事故发生经过

2025年10月12日，中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局承接尼那电站3#机组A级维修水轮机主轴（长约7米，重约110T）从主机蜗壳西侧抽吊作业。检修人员鲁威临在蜗壳外脚手架处对**、蒙**、廖**（死者）、董**在水车室内进行主轴水平调整和系挂作业（轴头处1人，蜗壳南北侧各侧位置），作业人员使用三具导链（包括：2具5吨和1具20吨）调整主轴水平度，由于该作业面分为三装点处于天车司机视线盲区，全程由二层的专职安全员时*和起重指挥人员高**通过对讲系统进行指层查看钢丝绳安全状态。二层起吊指挥由高**与董*甲进行沟通吊装作业。三层由董*乙在主轴头对双（左侧）、蒙**（右侧）主要负责导链的调整，两人为一组，其中位于轴尾左后部的黄**、主轴中部轴中部谭**未听到指令，仍凭个人经验掌握松紧度。经特种设备导链测试，右侧导链各项功能正常。



致轴尾右后部廖**被轴尾法兰盘撞击右侧胸部受伤倒地，撞击发生时伤者呼救声其余四人均听到。且对现场未进行保护，事发经过、原因只能通过模拟测试、问询调查予以复原。

（二）事故救援情况

现场作业人员鲁**、黄**、谭**、蒙**四人发现廖**被主轴法兰盘撞击后，立即在主轴尾端系挂上前扶稳伤者，并询问受伤情况，询问中发现廖**无法言语表达，右手摆动。后四人将伤者抬至西侧葫芦吊挂木箱将伤者吊至运行层，此时现场技术负责人王**立即拨打贵德县人民医院急救电话，告知医院。17:41左右由鲁**自驾车和项目安全管理人员时*，将伤者送往贵德县人民医院，于18:05到达医院，宣布廖**死亡。

（三）事故现场情况

事故单位水电四局投资开发有限公司尼那电厂。作业单位中国水利水电第四工程局有限公司机电项目部。事故发生地点为尼那电厂3#机组水车室，水车室距水平地面约8米，伤者位置位于水车室东**为项目部现场作业人员，作业过程中遭受主轴尾部法兰盘撞击后斜靠倒在水车室蜗壳北侧位置。

（四）现场模拟情况

经特种设备导链测试，右侧导链各项功能正常。经过模拟测试，根据主钩、副钩和2具手动导链过大、主导链移动时，右侧张紧力可导致轴尾向右侧摆动。反之，如右侧导链松动将向左侧摆动，2故导致事故发生的原因左侧导链松动导致事故的发生，是一起个人操作不当、无证操作、现场管理查不到位、违反管理制度导致的生产安全责任事故。

六、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。2025年10月12日17时35分，事故发生时，现场作业人员拨打开发有限公司尼那电厂和中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局尼那电厂3#发电机组检修项目10分左右，贵德县应急管理局接县公安局治安大队报告称：贵德县110报警中心接贵德县人民医院报警过程中发生一起1人死亡的起重伤害事故。接到报告后，县委、县政府主要领导、分管领导立即赶赴县应急管理局、县发改局、县综合执法局、县公安局、县水利局、县市场监督管理局到达现场进行处置。

（二）医疗救治和善后情况。2025年10月12日，该项目专职安全管理人员时*和工友鲁**两人开人民医院，经贵德县人民医院确认，廖**到达医院时已无生命体征，随后在ICU急诊开展急救，急救确认，经工友现场电话联系，廖**家属拒绝工友代签。21时许，医院拨打了110报警电话，公安部门进行处置并前往事发地点，封锁现场，维护秩序。县应急局、县发改局、县综合执法局、县公安局、接报后勘查现场，固定证据，协调善后，协助事故单位安抚家属，并配合调查组工作。

（三）事故应急处置评估。事故发生后，水电四局投资开发有限公司尼那电厂现场处置慌乱，拨打医院急救电话，但并未向贵德县有关部门及时报告。当晚9点在医院拨打了110报警电话后，县政府才视，第一时间立即启动响应，县应急局、县发改局、县综合执法局、县公安局、县水利局、县市场监督管理局协同高效，响应迅速，事故现场管控到位，相关人员控制到位。

七、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况。此次事故造成1人死亡，死者姓名：廖**；性别：男，年龄：56岁，民族单位：中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局尼那电厂检修项目部，用工方式：临时雇佣工有限公司机电安装分局尼那电厂3#发电机组检修项目部未为廖**（死者）购买工伤、人身伤害等保险。

（二）直接经济损失。此次事故造成直接经济损失130万元。

八、事故发生的原因



(一) 事故直接原因。尼那电厂3#水轮机在主轴吊出作业中，违章指挥违规作业，左侧主导体导链受力不均，出现轴尾发生摆动的不安全状态，加之个人安全防护意识缺失，导致轴尾法兰盘碰撞的直接原因。

(二) 事故间接原因

1.经现场勘查，中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局尼那电厂3#发电机组检修项目部现场实际制定，与现场实际操作不符，未能有效辨识出本次吊装作业过程安全风险，并制定有效的防范施工方案》中“5.2安全保证措施第11条规定的吊装通道做隔离防护”落实防范措施，未设置任何警示和告知不足；现场脚手架搭设调班未固定，且未铺满，主轴抽出后底部空腔不稳未做防护；未落实第11条在作业进行的整个过程中（特别是重物悬挂在空中时），指挥者和操作人员都不得擅自离岗，应密切关注问题，及时发出指挥信号和第11条主轴在调运过程中严禁无关人员进入工作现场，主轴上下有人时履行履职和监护不到位，未及时发现并消除施工区域安全隐患，未经允许更换起重指挥人员，现场资格人员作业，是事故发生的间接原因。

2.经现场勘查，水电四局投资开发有限公司尼那电厂，发电厂运行层（检维修现场）未设“当心坠落”安全风险告知牌中涉及了起重伤害事故风险辨识，但未明确起重伤害事故相关安全措施，事故现场未落实《尼那电厂3#机组检修项目安全管理协议》中明确的“为乙方办理工作票，动火票等提供便利，并履行安全管理义务，安全生产监管责任落实不到位，是此次事故发生的间接原因。

3.经现场勘查，中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局尼那电厂3#发电机组检修项目班班长*、兼职安全管理人员李*、技术负责人王**均站在二层主机层，不利于观察三层水车室作业现场，和水车室内安全状态进行反复确认，未及时采取有效措施制止人员站位不当的安全隐患；现场施工人实起重指挥人员，是此次事故发生的间接原因。

4.经现场查阅，中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局尼那电厂3#发电机组检修项目班班组长三级安全教育培训不足20学时，实际培训为8学时；未达到现场作业人员现场安全操作培训原因。

九、有关责任单位和责任人员的主要问题

(一) 责任单位

1.水电四局投资开发有限公司尼那电厂，未及时发现并消除施工区域安全隐患；大型检修作业期行全程旁站监护；事故发生后，向上级监管部门报告不及时，违反了《中华人民共和国安全生产法》八十三条之规定，对事故发生负有责任。

2.中国水利水电第四工程局有限公司，与水电四局投资开发有限公司尼那电厂签订了尼那电厂3#作业单位机电安装分局尼那电厂3#发电机组检修项目履行安全生产监管职责。其下属分局机电安装分局，制定的吊出施工方案和专项施工方案均未对蜗壳进入人员、危险区域、安全距离、防护设施进行制定，与实际操作不符、方案操作性不强，未认真开展安全生产教育培训，培训学时不足；未及时发布未落实吊装通道安全防护设施，作业面未设置专职起重指挥人员；事故发生后，向上级监管部门报告违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十一条、第四十三条、第八十三条之规定，对事故发生负有责任。

(二) 责任人员

1.廖**（死者），自身防护意识不强，对作业现场存在的安全风险辨识不到位，站位在主轴尾部；负有主要责任。

2.谭**，中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局尼那电厂3#发电机组检修项目部起重指挥人员，违章作业，对此次事故发生负有主要责任。

3.涂**，水电四局投资开发有限公司尼那电厂厂长，安全生产工作履职不到位，未及时报告生产事故。



4.朱**，水电四局投资开发有限公司尼那电厂副厂长兼安全环保部部长，安全生产工作履职不到或监护，未及时报告生产安全事故，对此次事故负有责任。

5.田**，中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局尼那电厂3#发电机组检修项目部项目督促、检查本单位安全生产工作，未及时排查并消除事故隐患，未实施本单位安全生产教育和培训故，对此次事故负有责任。

6.王**，中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局尼那电厂3#发电机组检修项目部技术方案编制不严谨，检修过程中未严格落实本次作业安全管理措施，事发时在主机室协调配合现场工作及《中华人民共和国安全生产法》“三管三必须原则”，对此次事故负有责任。

7.时**，中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局尼那电厂3#发电机组检修项目部专职安层主机层，不能及时观察三层水车室作业现场，现场大型吊装作业过程监管不到位，未及时采取有效故负有责任。

8.李**，中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局尼那电厂3#发电机组检修项目部兼职安层主机层，不能及时观察三层水车室作业现场，现场大型吊装作业过程监管不到位，未及时采取有效故负有责任。

9.董**，中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局尼那电厂3#发电机组检修项目部起重司重指挥，对此次事故负有责任。

10.李**，水电四局投资开发有限公司尼那电厂安全员落实安全监管职责不到位，未及时发现安措施，现场监护责任落实不到位，对此次事故负有责任。

十、对有关责任单位和责任人员的处理意见

（一）责任单位

1.水电四局投资开发有限公司尼那电厂，未及时发现并消除施工区域安全隐患；未及时制止并纠正操作行为；事故发生后，向上级监管部门报告不及时，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十条之规定，水电四局投资开发有限公司尼那电厂对事故负有责任。根据以上违法事实，建议由贵德县

2.中国水利水电第四工程局有限公司，未对作业单位机电安装分局尼那电厂3#发电机组检修项目属机电安装分局尼那电厂3#发电机组检修项目部，制定的吊出施工方案和专项施工方案均未对蜗壳分离、防护设施进行明确，未结合现场实际进行制定，与实际操作不符、方案操作性不强，未认真开展不足；现场作业人员均不知道应急处置程序、措施，应急演练流于形式；未及时发现并消除施工区域全防护设施，作业面未设置专职起重指挥人员；事故发生后，向上级监管部门报告不及时，违反了《第二十八条、第四十一条、第四十三条、第八十三条之规定，中国水利水电第四工程局有限公司，对事实，建议由贵德县应急管理局进行行政处罚。

（二）责任人员

1.廖**（死者），男，群众，为中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局尼那电厂3#发电机组检修人员，9月8日到达项目部。因自身防护意识不强，作业过程中站位不当，违反了《中华七条之规定，根据以上违法事实，廖**对此次事故负有主要责任，鉴于其在事故中已经死亡，建议免

2.谭**，男，群众，中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局尼那电厂3#发电机组检修项操作岗位，违规作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，根据以上违法事实任，建议由贵德县应急管理局进行行政处罚，同时贵德县市场监督管理部门抄送属地管理部门吊销从

3.涂**，男，中共党员，水电四局投资开发有限公司尼那电厂厂长、法定代表人、2020年5月2到到，未在1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理



违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（五）（七）之规定。根据以上违法事实，涂**对县应急管理局进行行政处罚。

4.朱**，男，中共党员，水电四局投资开发有限公司尼那电厂副厂长兼安全环保部部长，安全生人进行现场旁站或监护，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条（三）（五）之规定。根故负有责任，建议由贵德县应急管理局进行行政处罚。

5.田**，男，中共党员，中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局尼那电厂3#发电机组检修尼那电厂3#机组检修项目，2025年9月8日任职。对实施方案审核不严，未督促、检查本单位安全故隐患，未实施本单位安全生产教育和培训计划，未在1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全产监督管理职责的有关部门报告，迟报事故违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（三）违法事实，田**对此次事故负有责任，建议由贵德县应急管理局进行行政处罚。

6.王**，男，中共党员，中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局尼那电厂3#发电机组负责人，对实施方案编制不严谨，检修过程中未严格落实本次作业安全管理措施，事发时在主机室协作，未执行《中华人民共和国安全生产法》第三条、第五条之规定，根据以上违法事实，王**对此发展改革和工业商务信息化局进行行政处罚。

7.时*，男，群众，中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局尼那电厂3#发电机组检修项目任职，检修过程中站在二层主机层，未能有效观察三层水车室作业现场安全状态，现场大型吊装作取有效措施消除安全隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条（二）（五）之规定，事故负有责任，建议由贵德县发展改革和工业商务信息化局进行行政处罚。

8.李*，男，群众，中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局尼那电厂3#发电机组检修项目中站在二层主机层，不能及时观察三层水车室作业现场，现场大型吊装作业过程监管不到位，未及患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条（二）（五）之规定，根据以上违法事实，李贵德县发展改革和工业商务信息化局进行行政处罚。

9.董**，男，中共党员，中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局尼那电厂3#发电机组检修业资格，从事起重指挥，对此次事故负有责任。建议由贵德县发展改革和工业商务信息化局进行行政

10.李**，女，群众，水电四局投资开发有限公司尼那电厂安全员落实安全监管职责不到位，未及全隐患有效措施，现场监护责任落实不到位，对此次事故负有责任。建议由水电四局投资开发有限公理结果报贵德县应急管理局备案。

十一、事故教训

（一）安全责任落实不到位。习近平总书记反复强调“要牢固树立安全发展理念，坚持人民至上责任感，抓实抓细工作落实，盯紧苗头隐患，全面排查风险”。从事故暴露出的问题来看，中国水利同签订主体对项目监管责任落实不到位，在日常监管中未切实压实项目发包单位、施工单位安全生

（二）涉事企业主体责任落实不到位。安全责任悬空：水电四局投资开发有限公司尼那电厂、中司机电安装分局尼那电厂3#发电机组检修项目部，安全生产责任制未落到实处，特别是对大型、关键没有明确的总负责人和各环节分负责人，导致“谁都管，谁都不负责”。安全生产认识不足。在全面安全管理方面责任落实不到位。

（三）管理层面的事故教训

方案审批流于形式：3#发电机组水轮机吊装方案（尤其是专项施工方案）的编制、审核、批准及进行实质性审查，导致方案本身存在缺陷。

风险评估不足：3#发电机组水轮机吊装未对吊运全过程进行充分的风险辨识和评估，对“吊物摆动性不足，没有制定有效的预控措施。



应急准备缺失：3#发电机组水轮机吊装没有针对性的现场应急处置方案，现有方案不具操作性。错失最佳救援时机。

（四）技术/设备层面的事故教训

吊具选择与检查失误，吊点选择不当，导致主轴在起吊时失衡。吊装路径规划不当，未提前规划结构干涉的风险。主轴吊运过程本身状态异常，天车主副钩与三组导链的力平衡未进行可靠地测算，

（五）人员/操作层面的教训

指挥与沟通失效：本次事故缺乏统一的、经验丰富的信号指挥员，或指挥员站位不当。指挥信号与指挥员、绑扎人员之间缺乏有效确认和复诵。为赶工期，简化操作流程，忽视安全步骤。

技能与经验不足：操作人员和绑扎人员对主轴（长、大、重件）的吊装特性不熟悉，缺乏应对突和能能力。

安全意识淡薄：蜗壳内作业人员存在侥幸心理，对“低概率、高后果”的风险认识不足，蜗壳内站

（六）安全教育培训不到位。安全意识淡薄，未严格落实安全教育培训。事故暴露出作业单位没有真正开展好作业人员安全教育培训，未切实做到先培训交底后方能上岗的要求。受限于行业特性聘人员占比较大，文化水平普遍较低，没有强烈的自我防护安全意识，对自身安全并未给予足够的重

十二、事故防范措施

1.中国水利水电第四工程局有限公司要自觉依法严格落实企业安全生产主体责任，严格履行对分局各项检修项目的开展情况，及时提出安全生产整改建议。

2.中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局尼那电厂3#发电机组检修项目部要自觉依法严任，严守安全生产红线。一是按规定做好从业人员的安全教育培训工作，确保员工掌握必需的安全确佩戴安全防护用品，在进行危险作业时要按规定办理审批手续，同时要安排专门的人员进行现场安安全防护措施落实到位。三是项目负责人应加大对现场安全生产的监管力度，要加强履行安全生产管全生产工作，做好作业现场的安管理工作，及时排除事故隐患。四是依法履行项目报备义务。生产定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门备案

3.水电四局投资开发有限公司尼那电厂要督促检修单位落实企业主体责任，依法依规开展项目检产主体责任，建立健全安全生产责任制；二是要强化对检修项目部的管理，严格检修单位和人员的资履职；三是要加强检修单位对作业现场的安全生产管理，严格按照检修作业技术标准、方案进行施工管理，及时发现和消除事故隐患。同时，中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局尼那电厂3的检修项目开展专项安全检查，严格落实检修项目安全管理要求。

4.涉事企业要强化安全管理，筑牢制度防线。落实安全责任制，明确吊装作业的总指挥、技术负员、司索工等所有岗位的安全职责，并签字确认。

严格执行吊装方案，必须编制专项吊装施工方案，并经施工单位技术负责人和业主单位严格审批专家论证。

方案必须详细包括：工程概况、吊具选型计算书、吊点位置图、吊运路径图、人员分工、安全拆过程风险预控：

作业前必须进行安全技术交底，让每一位参与人员都清楚风险点和防范措施。开展作业前安全会件。

加强施工检修单位管理，严格审查单位资质和人员持证情况，将其纳入本单位的安全管理体系，



完善应急管理，制定切实可行的起重伤害应急预案、现场处置方案，配备必要的应急救援器材等)，并定期组织实战演练。

5.确保技术设备可靠，筑牢硬件防线。严格吊索具管理，建立吊索具台账，定期进行无损检测和产品。实行“一日一检”制度，作业前由司索工和监护人共同检查确认吊具完好。根据主轴重量、形状和数足够的吊具。保障起重机械安全，确保起重机经过法定检验合格，日常维护保养到位，各项安全装度限位器等)灵敏有效。

6.优化作业环境，彻底清理吊运路径，移除障碍物，确保有充足的安全操作空间。设置明显的警示作业现场照明充足，地面坚实平整。

7.提升人员素质与规范操作，筑牢人的防线。确保人员持证上岗：起重机司机、司索工、信号指操作证，并经过专项安全培训。统一指挥与清晰沟通，指定唯一且经验丰富的信号指挥员，佩戴明显时，必须使用对讲机等可靠的通讯设备，并约定好沟通用语，关键指令（如起吊、停止）必须复诵确

水轮机组主轴吊装是一项高风险的系统工程，任何环节的疏忽都可能导致灾难性后果。防范此类防为主，综合治理”的方针，构建一个“管理上无漏洞、技术上无隐患、行为上无违章”的立体化安全度、可靠的技术装备和高素质的人员操作三者紧密结合，才能最大杜绝类似事故的发生。

贵德县拉西瓦尼那电

【打印正文】 【字体：小 大】

[关于我们](#) [网站声明](#) [联系我们](#) [网站地图](#)



主办：贵德县人民政府



青公网安备63252302000021号 青ICP备19000488号-1

Copyright © 2007-2013 贵德县人民政府

网站标识码：6325230001

