

凌源市弘宇珍珠岩有限公司“1·1” 机械伤害事故调查报告

凌源市弘宇珍珠岩有限公司“1·1”

机械伤害事故调查组

2026年2月28日

目

一、事故基本情况

- (一) 事故单位概况
- (二) 20 万 T/a 珍珠岩深加工建设项目有关情况
- (三) 北方嘉合珍珠岩有限责任公司二采区情况
- (四) 烘干车间有关情况
- (五) 补做安全“三同时”情况
- (六) 弘宇公司安全管理情况
- (六) 事故现场勘察分析情况
- (七) 事故发生经过
- (八) 人员伤亡情况

二、事故应急处置及评估情况

- (一) 事故现场处置情况
- (二) 破坏事故现场情况
- (三) 瞒报事故情况
- (四) 朝阳市应急处置情况
- (五) 死亡性质及成伤原因鉴定情况
- (六) 事故应急处置评估情况

三、事故原因分析

- (一) 事故直接原因
- (二) 事故间接原因

四、事故责任单位存在的主要问题

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

- (一) 对事故责任单位的处理建议
- (二) 对事故有关责任人员的处理建议
- (三) 其他建议

六、事故防范措施建议

凌源市弘宇珍珠岩有限公司“1·1” 机械伤害事故调查报告

2026年1月1日15时许，位于凌源市牛营子乡小北沟村凌源市弘宇珍珠岩有限公司烘干车间发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

2026年1月4日，朝阳市人民政府批准成立了由市应急局牵头，凌源市人民政府，市公安局、市总工会、市人社局组成的凌源市弘宇珍珠岩有限公司“1·1”机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请朝阳市纪委监委同步介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问和专家勘查论证等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，查清了相关单位存在的问题，提出了对

事故相关单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经现场勘查和公安机关侦查,排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定,凌源市弘宇珍珠岩有限公司“1·1”机械伤害事故是一起瞒报一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一) 事故单位概况

凌源市弘宇珍珠岩有限公司（以下简称弘宇公司），类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：鞠某某，实际控制人：宋某某，住所：凌源市牛营子乡小北沟村，成立日期：2013年11月22日，经营范围：珍珠岩、集渣剂、除渣剂、保温材料加工、销售，注册资本：人民币叁仟万元整。弘宇公司的前身是凌源市晟弘珍珠岩加工

有限公司^[1]，2014年5月29日，凌源市晟弘珍珠岩加工有限公司在凌源市市场监督管理局变更名称为凌源市弘宇珍珠岩有限公司。

(二) 20万 T/a 珍珠岩深加工建设项目有关情况

1. 项目立项情况。2015年1月，弘宇公司向凌源市发展和改革委员会提交《20万 T/a 珍珠岩深加工建设项目可行性研究报告》，其中技术、设备、工程方案的矿山加工部分：原料-粗破-细破-提升-细破-筛分-成品。设备方案中设备选择：设备名称包括：颚式破碎机（500*750）3套，颚式破碎机（300*400）6套，锤式破碎机（1400）25套，振动筛50套，皮带运输机50套，储料罐10套，变压器10台，配电设施8套，除尘设备4套，圆盘给料机8套、膨胀珍珠岩设备2套。2015年3月30日，凌源市发展和改革委员会出具

¹⁾ 凌源市晟弘珍珠岩加工有限公司，成立日期：2013年11月22日，法定代表人：鞠某某，经营范围：珍珠岩、集渣剂、除渣剂、保温材料加工、销售。2014年1月21日，凌源市晟弘珍珠岩加工有限公司注册资本由10万元变更为3000万元。

《关于 20 万 T/a 珍珠岩深加工建设项目备案确认通知》（凌发改发[2015]87 号）：弘宇公司的项目符合国家产业政策，并已经落实辽宁省企业投资网上备案确认，具体备案确认内容：建设地址与期限：项目建设地址位于凌源市牛营子乡小北沟村，建设期限为 2015 年 1 月至 2015 年 12 月；建设规模及内容：项目占地 150 亩，建筑面积 23000m²，包括生产车间、仓库、办公以及生产用房等，建设加工生产线 36 条，设计年生产珍珠岩 20 万吨；投资及资金来源：项目总投资 5000 万元，其中土建投资 2000 万元，设备投资 2000 万元，资金来源为企业自筹。2016 年 10 月 18 日，凌源市发展和改革局出具《关于凌源市弘宇珍珠岩有限公司 20 万 T/a 珍珠岩深加工建设项目延期的通知》（凌发改发[2016]333 号），同意项目延期，延期期限为 2016 年 10 月至 2017 年 10 月。经调取凌源市矿产资源统一管理服务中心的数据显示，2024 年弘宇公司出售珍珠岩粉

94531.3 吨，2025 年弘宇公司出售珍珠岩粉 110785.56 吨。

2. 项目用地及建设等情况。根据 1986 年凌源县人民政府土地批复复原图，2025 年 2 月 8 日，凌源市人民政府出具《关于同意对原工农煤矿（珍珠岩车间）1986 年国有土地批复平面位置图复原及边界范围确认情况的批复》，确认为国有土地，工农煤矿（珍珠岩车间）改制后，弘宇公司继续使用该宗土地。弘宇公司 20 万 T/a 珍珠岩深加工建设项目未提出建设用地申请，未办理土地征收审批手续；20 万 T/a 珍珠岩深加工建设项目生产车间、仓库、办公楼等建设工程未办理房屋建筑施工许可证，未进行竣工验收。

3. 项目环保设施审批情况。2015 年 7 月 21 日，凌源市环境保护局下发《关于凌源市弘宇珍珠岩深加工建设项目环境影响报告表的批复》：同意按照《凌源市弘宇珍珠岩有限公司 20 万吨/年珍珠岩深加工建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）中所列建设项目地点、性质、规模、

环境保护对策措施及要求建设。此批复仅限于“报告表”确定的建设内容，若建设项目的性质、规模、地点采用的生产工艺或防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应重新进行环境影响评价和报批。2017年9月14日，凌源市环境保护局出具《关于凌源市弘宇珍珠岩有限公司年产20万吨珍珠岩深加工建设项目（1号、3号车间）竣工环境保护验收意见》：该项目基本符合环境影响报告表批复要求及环境保护验收要求，原则同意验收组意见，项目环境保护验收合格。

（三）北方嘉合珍珠岩有限责任公司二采区情况

1. **公司组建情况。**2007年，在凌源市人民政府及有关部门的主导下，位于凌源市牛营子乡的凌源市众兴珍珠岩有限公司^[2]、凌源市牛营子乡头道楼珍珠岩矿等4家珍珠岩矿

²⁾ 凌源市众兴珍珠岩有限公司，类型：有限责任公司，法定代表人：宋某某，成立日期：2001年7月27日，经营截止日期：2010年7月27日，2014年4月25日，办理注销登记，住所：凌源市牛营子乡小北沟，经营范围：珍珠岩开采加工。

山和位于凌源市北炉乡的 2 家珍珠岩矿山进行矿产资源整合。2012 年 11 月 13 日，成立凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（以下简称北方嘉合公司），住所：辽宁省朝阳市凌源市牛营子乡小北沟村，经营范围：珍珠岩露天开采，珍珠岩加工、销售，珍珠岩制品及各种保温材料加工、销售。北方嘉合公司的投资者名称及投资占比：沈阳利华投资管理有限公司，比例 58.3333%；宋某某，比例 8.3333%；李海申，比例 8.3333%；杨俊生，比例 8.3333%；刘彩云，比例 8.3333%；王振林，比例 8.3333%。宋某某系北方嘉合公司二采区的采矿权所有人，二采区核定的矿权范围大部分在原工农煤矿（珍珠岩车间）工业用地内。

2. 北方嘉合公司经营情况。2020 年 11 月 3 日，宋某某等北方嘉合公司的 6 个股东签订《协议书》：各股东在各自原采区坐标范围内进行生产经营、安全管理、利润、税收等生产经营活动，同时各股东履行相关的法律责任与义务，

与其它股东和公司无关，公司及其他股东不予干预其他采区股东的生产经营活动。2021 年，北方嘉合公司取得《采矿许可证》，因该公司至今未取得《安全生产许可证》，经事故调查组调查，北方嘉合公司法定代表人及其他 4 名股东均证实北方嘉合公司无采矿行为、无珍珠岩加工生产经营活动。事故调查组调取国家税务总局凌源市税务局的“税务征管系统”净入库数据，自 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，北方嘉合公司未缴纳过税款。

（四）烘干车间有关情况

1. 车间基本情况。弘宇公司的烘干车间前身是凌源市众兴珍珠岩有限公司的露天破碎加工生产线，宋某某系该公司的法定代表人。2014 年弘宇公司成立，凌源市众兴珍珠岩有限公司被注销。经凌源市自然资源局实测，该烘干车间位于北方嘉合公司二采区范围内，也位于弘宇公司的工业用地范围内。2021 年 10 月 11 日，国网辽宁省电力有限

公司朝阳供电公司与弘宇公司签订《高压供用电合同》，其中 2108146500848 的用电地址是牛营子乡小北沟村北湾子组，用电容量 250、状态：运行，该用电地址为烘干车间提供生产用电。

2. 烘干生产线设备采购情况。弘宇公司准备改建烘干生产线，处理原珍珠岩开采加工遗留的尾砂。宋某某雇用熟悉烘干生产技术的宫某某，负责烘干生产线的设备安装工程。2024 年 3 月，宋某某带领宫某某、刘某某（司机）到河南省荥阳市的郑州江科重工机械设备有限公司^[3]（以下简称江科重工公司），洽谈订购珍珠岩烘干设备事宜，江科重工公司委派销售经理张某某与宋某某进行接洽，双方达成初步采购意向。宋某某遂带领宫某某、刘某某到河北沧

^{3[} 郑州江科重工机械设备有限公司，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：闫智勇，成立日期：2016 年 8 月 3 日，注册资本：捌佰万圆整，住所：荥阳市金寨乡政府东林路南 300 米，经营范围：一般项目：建筑材料生产专用机械制造、通用设备制造、物料搬运装备制造、环境保护专用设备制造、矿山机械制造、农业机械制造、通用零部件制造、农牧业副渔业专业机械的制造，机械零件、零部件加工，无聊搬运转呗销售，环境保护专用设备销售，矿山机械销售，农业机械销售，农、林、牧、副、渔业专业机械的销售，机械设备销售，机械零件、零部件销售，货物进出口，技术进出口。

州兴正烘干设备有限公司订购了燃烧机和喷煤机及河北全一压力容器制造有限公司生产 0.84Mpa 储气罐；经建平县万寿正金兴矿山设备经销处法定代表人潘守金介绍，宋某某在沈阳市泰古隆机电设备有限公司采购了一台上海金税机械设备有限公司生产 22kw/3.8m³/min 的空气空压机，上述设备均由弘宇公司支付采购款。2024 年 3 月 22 日，江科重工公司（供方）与弘宇公司（需方）签订《合同》（文件编号：24032210）：标的产品名称：烘干机，数量及单位：1 套，价格：40.8 万元，备注：根据需方要求加工；货物运输：需方自提，供方免费装车，运费由需方承担；交货时间：供方于收到需方设备定金 15 个工作日后交货；货物验收：由供方提供使用说明书，合格证等相关资料，需方提货以视频为证，供方应按合同中约定的技术指标、质量和数量要求进行发货，验收合格后出厂；通知与送达：需方 15 日内将做好的设备地基和制作完成的自备设备以图

片或视频形式发送至微信，自备设备的技术参数以文档形式发送至微信，合同签订 7 日内需方应将配电设施准备到位，包括变压器、线路必须下线到设备安装基础控制柜处，并以图片形式发送至微信；需方应将与本设备匹配的自动喷煤机等以图片形式发送至微信，按照需方提供的砂子，烘干机处理量不低于每小时 13 吨。设备安装：供方指导安装，代培技术，需方负责食宿及脚手架等安装工具，在安装过程中，需方应积极配合供方进行安装，并提供辅助服务，供方对需方人员进行技术指导，使其达到熟练操作设备并排除简单设备故障的水平，需方自备设备和供方设备要相匹配，设备安装调试完毕生产需要加注或更换润滑油、润滑脂等，由需方自备。整套设备需方电缆线、变压器到设备控制柜的动力电缆线由需方自备，现场土建及基础预埋件、吊装费、叉车费、水电费、安全责任由需方承担。设备安装完毕，需方应当自 3 日内会同供方安装人员

共同试机，合格的方可投入使用，未经验收擅自使用的视为验收合格。《合同》后附《30-40 吨烘干机设备配置清单》：湿砂仓 2400*5000mm，含加高边容积 15m³，调节阀门：插板调节进沙量大小；喂料机：皮带给料机皮带宽 500mm，电机配套皮带轮、皮带、变频启动；进料皮带输送机、燃烧室（燃烧室、耐火砖、流沙槽、进料斗、燃烧机-自动喷煤机），烘干机（主机 Φ2960*7320mm，减震板、跑带、定向轮、冷却槽、电机、减速机、底座）出料仓，除尘系统（脉冲除尘器）引风系统（引风机、引风管及弯头）电控柜（画面式操作台、电流表、电压表）锰钢材质，多环滚筒内部新结构，内部扬料板设计、干净热风与物料接触风干。

3. 烘干生产线设备安装情况。因新购入的烘干机等设备需要吊装，2024 年 4 月，宋某某联系长期与弘宇公司合作的凌源市牛营子镇玉荣彩钢铝塑门窗门市的实际经营者陈

某某，将烘干车间钢结构屋面部分拆除，宋某某联系韩政东按照江科重工公司提供的图纸，施工了烘干机基础及预埋件。烘干机、燃烧机、喷煤机、储气罐先后运至弘宇公司后，官某某开始组织施工烘干车间设备安装工程，张某某负责保障施工所需设备，调度机修人员施工设备安装工程，设备安装所需钢材等原材料由弘宇公司提供。官某某带领弘宇公司雇用的徐某某、王某某、鞠某东等多名机修作业人员将烘干机、燃烧机、喷煤机、储气罐、皮带运输机等设备安装就位，更换了2套方形摇摆振动筛，将烘干机系统与筛选设备对接。2024年4月27日，江科重工公司委派技术人员周某到弘宇公司，指导烘干车间线路安装工程。2024年5月29日，烘干生产线设备安装调试完毕，经试生产后，张某某、官某某在江科重工公司《客户验收单》上签名，其中烘干设备产能验收：每小时13吨。宋某某再次联系陈某某重新施工烘干车间钢结构彩钢屋面安装

工程。

4. 烘干生产线有关审批情况。2024年5月末，烘干生产线设备投入生产使用，弘宇公司未在该项目的可行性研究阶段，开展安全综合分析，编制书面报告；未在项目初步设计阶段，委托有相应资质的设计单位进行设计，编制安全设施设计；未委托具有相应资质的单位施工设备安装工程，改建的烘干生产线无设备安装图和竣工验收图；试生产（运行）阶段，未对安全设施进行检查，未对项目安全设施进行验收投入使用。2026年1月7日，朝阳市生态环境局凌源分局向调查组提交《情况说明》：该烘干车间属私自建设，未办理相关手续，不符合环保产业政策；2026年1月10日，凌源市住房和城乡建设局向事故调查组提交《情况说明》：烘干车间未办理房屋建筑施工许可证，未进行竣工验收；2026年1月19日，凌源市市场监督管理局向事故调查组提交《情况说明》，该烘干生产线使用的储

气罐为一类压力容器，属于特种设备，该储气罐在投入使用前未到市场监管部门办理安装告知手续，未办理特种设备使用登记。

5. 生产线主要工艺流程情况。烘干生产线主要设备包括喷煤机、燃烧机、烘干机、布袋除尘器、皮带输送机、筛分机等，由烘干机操作台集中控制。其生产工艺流程为：珍珠岩矿砂通过铲车运送至烘干机湿砂仓，经给料机至传送皮带送至烘干机顶部加料端，从烘干筒顶端扬撒下来的物料在筒内形成均匀的幕帘，经煤粉燃烧装置加热产生热气流，物料与筒内的热气流进行热交换，经物料反复扬撒，所含的水分逐渐被烘干，烘干物料通过烘干机尾部出料端皮带输送机送至振动筛进行筛分，不同粒度的珍珠岩矿砂被汽车运输至山下的筛分车间，筛分出 70-90 目、90-120 目、120-180 目的成品珍珠岩矿砂出售。

（五）补做安全“三同时”情况

1. 安全技术咨询服务情况。宋某某联系朝阳市海润工程咨询有限公司^[4]（以下简称海润公司）法定代表人姜某某，委托其办理弘宇公司年产 20 万吨珍珠岩项目安全设施“三同时”事宜。姜某某带领王某磊到弘宇公司与宋某某进行洽谈，并对弘宇公司破碎、筛分、烘干等生产车间实地查看后，2024 年 8 月 27 日，弘宇公司与海润公司签订《安全技术咨询服务合同》，委托海润公司就安全“三同时”报告项目进行安全技术咨询服务，并支付相应报酬，委托技术服务内容：加工厂安全“三同时”报告；技术服务费总额为：陆万元整。宋某某先后向姜某某提供了弘宇公司的《营业执照》、20 万 T/a 珍珠岩深加工建设项目《辽宁省朝阳市企业投资项目备案确认书》（凌发改备案[2015]15 号）、地方国营辽宁省凌源县保温材料厂《占地经过说明

⁴⁰ 朝阳市海润工程咨询有限公司，法定代表人：姜某某，注册资本：50 万元，成立日期：2009 年 3 月 10 日，类型：有限责任公司，住所：朝阳市双塔区友谊大街四段 49-33 号，经营范围：安全评价业务；建设工程设计。一般项目：工程管理服务，工程造价咨询业务；采购代理服务，政府采购代理服务，招投标代理服务，供应链管理服务，电子产品销售，软件销售；打字复印，安全咨询服务，标准化服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术目流、技术转让、技术推广。

书》、《关于凌源县珍珠岩矿补办征地手续的批复》（凌政土字[1986]14）号、《补办征（占）土地审批书》、《关于凌源县珍珠岩矿占用荒地补偿情况》、《厂区平面布置图》、朝阳腾达教育培训咨询有限公司核发的宋某妍《主要负责人安全培训考核合格证》和柴某某《安全管理人员安全培训考核合格证》等资料。弘宇公司提供的《厂区平面布置图》包括大破碎车间、小破碎车间、原料库、成品库、烘干车间、成品库、办公室的平面简图，提供的《建构筑物一览表》中，办公室建筑面积 800m²、占地面积 448m²、砖混、戊类、三层、耐火等级二级，大破碎车间建筑面积 900m²、占地面积 900m²、钢结构、戊类、一层、耐火等级二级，小破碎车间建筑面积 255m²、占地面积 255m²、钢结构、戊类、一层、耐火等级二级，烘干车间建筑面积 280m²、占地面积 280m²、钢结构、戊类、一层、耐火等级二级，烘干库房建筑面积 600m²、占地面积 600m²、

钢结构、戊类、一层、耐火等级二级。海润公司组织人员编制了《凌源市弘宇珍珠岩有限公司安全生产条件与设施综合分析报告》《凌源市弘宇珍珠岩有限公司生产安全事故风险评估报告》《凌源市弘宇珍珠岩有限公司生产安全事故应急预案》《凌源市弘宇珍珠岩有限公司生产安全事故应急资源调查报告》《凌源市弘宇珍珠岩有限公司双重预防机制手册-风险分级管理机制》《凌源市弘宇珍珠岩有限公司双重预防机制手册-隐患排查治理机制》《凌源市弘宇珍珠岩有限公司安全操作规程修订版》和《凌源市弘宇珍珠岩有限公司安全管理制度汇编》。

2. 安全设施设计情况。2024年9月25日，海润公司与辽宁知骏工程技术有限公司^[5]（以下简称知骏公司）签订《技术咨询委托合同》，委托辽宁知骏工程技术有限公司编制

^[5] 辽宁知骏工程技术有限公司，法定代表人：翁某某，注册资本：人民币壹亿元整，成立日期：2023年3月24日，类型：有限责任公司，住所：辽宁省沈阳市于洪区白山路113-2号，经营范围：许可项目：建设工程设计，建筑智能化系统设计，测绘服务，建设工程勘察，建设工程施工；一般项目：工程管理服务，工程技术服务等。《工程设计资质证书》，资质等级：冶金行业专业乙级，建筑行业乙级。可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的乙级专项工程设计业务。

对凌源市弘宇珍珠岩有限公司建设项目安全设施设计进行专项技术服务，技术服务费总额为：贰万元整。海润公司将弘宇公司提供的《营业执照》、《辽宁省朝阳市企业投资项目备案确认书》（凌发改备案[2015]15号）、《厂区平面布置图》《凌源市弘宇珍珠岩有限公司安全生产条件和设施综合分析报告》等资料，转交给知骏公司。2024年10月，知骏公司出具《凌源市弘宇珍珠岩有限公司建设项目安全设施设计》（以下简称《安全设施设计》）（库号：24B102）。《安全设施设计》的设计范围：弘宇公司建设项目相关主要建（构）筑物的平面布置、生产工艺及设备装置、相关公用工程及辅助设施，其中包括：供配电系统、给排水系统、采暖通风系统、消防系统、机修、安全管理的安全设施设计；弘宇公司建设项目相关的建构筑物：破碎车间、筛分车间、烘干车间及配电室；生产工艺流程：颚破、锤破、烘干。《安全设施设计》6.1.2设备安

全防护措施-防护罩：对于建设项目中的机械传动设备的传动部位，如传动带、明齿轮、联轴器、带轮、飞轮和转轴等转动部分的突出部位必须同时设计防护罩，并设置明显的警示标志；防护罩设计要求采用封闭结构，需采用网状结构时，开口宽度、直径、边长或椭圆形孔的短轴尺寸小于12.5mm；生产设备容易发生危险的部位、有物体碰撞、坠落危险的地点设置醒目的警告标志和防护设施；《主要安全设施一览表》中设备安全防护设施-防护罩、防护屏：所有机械设备的传动、转动部位；安全警示标志：存在火灾、噪声、机械伤害等危险场所。

3. 安全验收评价情况。姜某某联系大连百悦安全技术服务有限公司^[6]（以下简称百悦公司）沈阳分公司的评价室主任田某某，2024年11月12日，田某某到弘宇公司，在张

^[6] 大连百悦安全技术服务有限公司，法定代表人：刘某某，注册资本：人民币壹仟万元整，成立日期：2021年4月1日，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：辽宁省大连市甘井子区万祥东园3号，经营范围：许可项目：职业卫生技术服务，安全生产检验检测，安全评价业务。一般项目：社会稳定风险评估，节能管理服务等。取得《安全评价机构资质证书》，业务范围：石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业（是否能进行制造业安全评价）。

某某的陪同下对弘宇公司大破碎、小破碎、筛分、烘干车间进行现场踏勘，田某某未进入烘干车间内对烘干生产线设备设施及安全防护设施进行踏勘核实。弘宇公司与百悦公司签订《技术服务合同》：项目名称:建设项目安全验收评价，委托技术服务内容和方式：编制安全验收评价报告，评价范围：建设项目的选址及总平面布置、建构筑物、工艺装置及设备设施、公用工程及安全管理等。海润公司姜某某将弘宇公司提供的《营业执照》、《辽宁省朝阳市企业投资项目备案确认书》（凌发改备案[2015]15号）、朝阳鹏达教育培训咨询有限公司核发的宋某妍主要负责人安全培训考核合格证、柴孟涵安全管理人员安全培训考核合格证等资料微信转递给田某某，并将《安全管理机构图》《安全生产责任制目录》《安全管理制度目录》及《操作规程目录》等资料发给田某某。田某某编制完成了《凌源市弘宇珍珠岩有限公司建设项目安全验收评价报

告》（以下简称《验收报告》）初稿后，将《验收报告》的初稿提供给海润公司的姜某某。在《验收报告》的评价项目负责人张某某、报告编制人田某某和安全设施设计单位的有关人员未到场的情况下，由海润公司提供 3 名专家，弘宇公司组织了《验收报告》的专家评审会，专家组对弘宇公司进行现场踏勘后，提出了生产车间离地面 2m 以下的电机传动部位应设置防护装置等 10 项需整改的问题隐患，张某某未组织对 10 项问题隐患进行全面整改。姜某某将专家出具的《凌源市弘宇珍珠岩有限公司建设项目安全验收评价报告专家审查意见表》、《凌源市弘宇珍珠岩有限公司现场整改情况》及整改照片微信发给田某某，百悦公司未对弘宇公司整改情况进行现场确认，2024 年 12 月 26 日，田某某制作《整改确认报告》并加盖百悦公司电子公章，《整改确认报告》结论：凌源市弘宇珍珠岩有限公司建设项目安全验收评价所提的现场整改建议及专家评审所

提的现场整改建议已全部整改，安全条件符合生产要求。

因弘宇公司不能提供厂房及办公楼等房屋建筑工程的施工图和竣工图纸及设备安装图纸，田某某找来辽宁富华钢结构工程有限公司建筑业企业资质证书复印件附在《验收报告》后面。2024年12月28日，百悦公司出具《凌源市弘宇珍珠岩有限公司建设项目安全验收评价报告（备查稿）》：本项目建筑面积13400m²，车间1435m²，办公室800m²，主要建设：办公室、食堂、破碎车间、库房、筛分车间、原料库、成品库、烘干车间、配电室等；安全验收评价结论：弘宇公司建设项目目前设备设施安全防护装置较好，安全管理体系基本符合相关规定要求，设备设施运行情况良好，凌源市弘宇珍珠岩有限公司建设具备安全验收条件。

（六）弘宇公司安全管理情况

弘宇公司的法定代表人鞠某某，实际不负责公司的生产

经营。宋某某系弘宇公司实际控制人，是该单位安全生产第一责任人，弘宇公司雇用张某某担任厂长，负责组织各车间的生产，兼职负责安全管理。弘宇公司虽委托海润公司编制了《凌源市弘宇珍珠岩有限公司生产安全事故风险评估报告》《凌源市弘宇珍珠岩有限公司生产安全事故应急预案》《凌源市弘宇珍珠岩有限公司生产安全事故应急资源调查报告》《凌源市弘宇珍珠岩有限公司双重预防机制手册-风险分级管理机制》《凌源市弘宇珍珠岩有限公司双重预防机制手册-隐患排查治理机制》《凌源市弘宇珍珠岩有限公司安全操作规程修订版》和《凌源市弘宇珍珠岩有限公司安全管理制度汇编》，但未落实上述安全管理制度及全员责任制。事故调查组未调取到弘宇公司组织安全检查和隐患排查的台账，未调取到弘宇公司组织从业人员进行安全教育培训的档案资料；经调查组调查询问，弘宇公司未组织李某某（烘干机操作工）、徐某某（振动筛巡

检工）、徐某某（机修工）、高某（机修工）、王某（机修工、振动筛巡检工）、鞠某东（机修工、烘干机操作工）、张某某（振动筛巡检工）、安某某（皮带巡检工）、李某某（皮带巡检工）等人员进行安全生产教育培训。

（七）事故现场勘察分析情况

经公安部门现场勘查及专家技术分析，事故现场位于弘宇公司烘干车间，该车间在弘宇公司工业用地范围内，为东西长、南北宽的矩形厂房，建筑规模 280m²，一层钢结构。

事故发生在烘干机南侧托轮传动轴联轴器处。事故发生时，弘宇公司雇用的烘干机操作工、机修工王某某试图向拖轮冷却池加水时，因烘干机传动轴无防护装置，王某某身穿的中长款棉衣卷入旋转的传动轴联轴器，身体被带入传动轴与底部基座之间旋压致死。

事故烘干机传动机构主要设备有电机、减速机、传送轴、托轮、主机冷却池等，电机功率 11KWh, 电机转速 1470r/min，减速机传动比 22.37。工作原理为电机带动减速机，经传动轴联轴器带动托轮转动，实现烘干机筒体水平旋转。托轮下方为主机冷却池，主要作用为托轮冷却降温。烘干生产线设备存在多项事故隐患：烘干机传动轴、煤粉破碎机皮带等转动部位未设置固定式防护装置或联锁的活动式防护装置^[7]；电气线路未穿管保护、线缆裸露，线路敷设不规范^[8]；筛分、除尘灰卸料点等高处作业平台缺少防护围栏^[9]；现场转动设施、电气设备、高处临边等部位未设置安全警示标识^[10]。

⁷⁾ 1. 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018）6.4.2 运动的传动部件 对于带轮、传送带、齿条齿轮和传动轴等运动的传动部件产生的危险，应采用固定式防护装置或联锁的活动式防护装置进行防护。

2. 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）6.1.1 生产设备运行时可能触及并易造成人身伤害的可动零部件应配置安全卫生防护装置。

⁸⁾ 《低压配电设计规范》（GB 50054），7.2.1 “当导线垂直敷设时，距离地面低于 1.8m 段的导线，应用导管保护”。

⁹⁾ 《固定式钢梯及平台安全要求 第 3 部分：工业防护栏杆及钢平台》GB 4053.3-2009，4.1.1：“距下方相邻地板或地面 1.2m 及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆”。

¹⁰⁾ 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志”。

（八）事故发生经过

2024 年 5 月末，弘宇公司改建的烘干生产线投入生产使用，采用两班两运转，每班 3 名作业人员，作业班次时间分别为 6 时至 18 时、18 时至次日 6 时。

2025 年 8 月，夜班烘干机操作工李某某发现烘干机拖轮损坏，影响烘干机运转。经宋某某与江科重工公司张某某沟通洽谈后，2025 年 9 月 27 日，弘宇公司采购了江科重工公司生产的 4 个烘干机拖轮。弘宇公司生产厂长张某某安排机修工高某、徐某某、王某某等人员更换了烘干机拖轮。

2025 年 12 月 31 日 17 时 14 分，张某某电话通知徐某某去烘干车间替岗王某。2026 年 1 月 1 日 6 时，烘干车间晚班的作业人员李某某、张某某、张某某下班，白班的作业人员王某某、徐某某、张某某先后到岗作业，其中王某某负责操作烘干机，徐某某负责巡检振动筛及皮带运输系统、张某某负责上料。张某某驾驶装载机将车间外露天存放的

珍珠岩矿砂铲运至烘干机湿砂仓内，将煤铲运至喷煤机料斗内。王某某到烘干车间操作室内，在操作台上先启动输料皮带、喷煤机、燃烧机，点燃液化气罐连接的喷枪，将煤粉点燃。依次启动除尘器和烘干机，烘干机筒体开始转动，烘干生产线设备正常运行。当烘干机达到 80℃-90℃ 时，向烘干机内加入珍珠岩矿砂，4-5 分钟后，烘干好的珍珠岩粉料自动进入干料罐。在烘干机工作时，王某某需要定期巡检 4 个拖轮运转情况，发现拖轮干燥缺水就使用塑料桶向冷却槽内加水。6 时 30 分许，徐某某发现筛分系统的一条输送皮带停运，打电话向张某某报告，张某某安排徐维阁联系王某某进行维修，王某某检查发现皮带挡辊损坏，就用电焊机将挡辊切割下来，并将新的挡辊焊接固定，输送皮带恢复运转。

11 时 30 分许，王某某、徐某某先后到弘宇公司食堂吃午餐后，返回工位继续作业。12 时许，张某某联系张某某替

班，向张某某请假获批后离开弘宇公司，张某某驾驶装载机继续在烘干车间外负责上料。王某某在烘干车间操作室休息了一段时间后，走出车间外与张某某攀谈了几句，返回车间内巡检烘干设备运转情况。15 时许，王某某带着塑料桶，来到烘干机南侧拖轮传动轴附近，试图向冷却池加水时，其身穿的棉衣卷入旋转的烘干机传动轴联轴器，王某某身体被带入烘干机传动轴与底部基座之间。

(九)人员伤亡情况

事故共造成 1 名作业人员死亡。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故现场处置情况

15 时 40 分许，徐某某听到烘干机输送皮带异响，因烘干机与筛分设备存在高度差，且被皮带、墙体、料仓等遮挡，无法判断异响的原因，徐某某遂从矿砂堆斜坡爬至上方烘干车间内查看，发现烘干机出料端输送皮带已停止运

转，矿砂溢出到地面上，呼喊王某某但无应答。15 时 43 分，徐某某拨打王某某电话仍无人接听，遂到烘干车间外寻找王某某未果，并向在装载机驾驶室内的张某某询问，张某某反馈没有看见王某某。徐某某再次回到烘干车间内寻找，最终在烘干机南侧发现王某某被绞在传送轴上，徐某某立即跑到烘干机操作室，关闭烘干机电源开关，烘干机停止运转。15 时 47 分，徐某某电话向张某某报告事故。正在检斤房售卖珍珠岩矿砂的张某某立即赶到事故现场查看，发现王某某头皮剥脱，脑组织外溢，面部仅残存一半，确认王某某已死亡。张某某安排电工宋某某与徐某某看护事故现场，返回到检斤房监护售卖的珍珠岩矿砂装车外运。

（二）破坏事故现场情况

1 月 1 日 17 时许，张某某电话向宋某某报告王某某死亡事故，宋某某要求张某某先不要通知王某某家属，并将其

妻妹鞠某苓的电话给张某某，安排张某某和宋某某到鞠某苓家。张某某安排徐某某和宋某某继续在事故现场看护，遂和宋某某驾车赶赴位于凌源市区内的鞠某苓家中，将王某某死亡的情况向鞠某苓和其母亲报告。鞠某苓给王某某的儿子王某打电话，让他带着王某某妻子鞠某艳到鞠某苓家中，约1小时后，鞠某艳和王某赶到了鞠某苓家，鞠某苓告知2人王某某的死亡情况。鞠某苓安排鞠某旺和张某某运送王某某的尸体。1月1日19时许，鞠某旺驾车和张某某一起返回烘干车间事故现场。张某某、鞠某旺、徐某某、宋某某4人合力将王某某的尸体从烘干机传动轴上拽下来放到被子上，用绳子绑扎固定，抬至鞠某旺的车内。张某某安排徐某某和宋某某焚烧王某某衣服，收拾事故现场，鞠某旺和张某某带着王某某尸体驶离事故现场。宋某某点燃液化气喷枪，焚烧了王某某染血的衣服，用喷枪将传动轴上王某某的血迹及人体组织烧掉，徐维阁用铁锹将王某某

焚烧后的衣服灰烬和脑浆组织抛至烘干车间下面的山沟里，用珍珠岩矿砂把地面上的血迹掩埋。

（三）蓄意瞒报事故情况

张某某与鞠某旺用车载着王某某的尸体在凌源市殡仪馆附近路边等候，宋某某、宋某某、王某、许某某与张某某和鞠某旺汇合。22 时许，一行人到凌源市殡葬馆，邀请凌源市殡葬管理服务中心的工作人员郎永奎到牛营子镇给王某某做遗体美容，并称“王某某是从房上摔下来，把头和眼眶摔坏了”，郎某某告知他们这样做不符合规定，需使用专用车辆把尸体运送至殡仪馆。22 时 30 分许，宋某某电话联系个体殡仪车司机韩某某，23 时许，韩某某驾驶车牌号为辽 NXUXXX 殡葬专用车将王某某尸体运送至凌源市殡仪馆存放。凌源市殡葬工作服务中心人员发现王某某头部有外伤，告知王某某的尸体需要有公安机关出具的非正常死亡证明才能火化。事故发生后，宋某某妄图将事故责任全

部推卸给王某某，在接受事故调查组和公安专案组询问时，自己虚假陈述的同时，指使他人作伪证，1月2日7时30分许，宋某某电话安排张某某通知弘宇公司雇用的工人，在接受询问时“就说烘干炉是王某某承包的、有合同，不然事情闹大了，以后大家都没活干”。张某某遂到高某、徐某某、鞠某东、徐某某、王某、张某某、张某某、李某某、安某某、李某某、张某某等人的家中，向上述人员逐个传达宋某某的安排。同时在事故调查组及公安专案组进驻调查后，弘宇公司拒不提供记工单、人脸识别签到信息和作业人员领取工资签名表等证据资料。2026年1月3日9时许，王某某的儿子王建到凌源市牛营子镇派出所为其父亲王某某开死亡证明，谎称王某某是在家中“整烘干炉时死的”。经事故调查组调查询问，宋某某、鞠某某均供述未依法承担王某某事故的赔偿责任。

（四）市、县两级党委政府应急处置情况

1月3日9时27分，牛营子镇派出所认为王某某死亡存疑，遂向凌源市公安局110指挥中心报告。凌源市公安局立即成立核查组开展工作，并于10时22分告知凌源市应急局。因死者家属不配合、不见面，死亡原因、地点不明，凌源市应急局协调凌源市公安局配合工作。凌源市公安局民警采取讲解政策、例行询问、殡仪馆取证、现场勘查等一系列措施，1月4日14时，初步判定王某某死于弘宇公司烘干车间内，排除他杀可能。15时10分，凌源市应急管理局赴弘宇公司事故现场，初步确认为生产安全亡人事故。

1月4日17时10分，凌源市应急管理局向朝阳市应急管理局应急指挥中心报告事故。凌源市委、市政府向朝阳市委、市政府报告事故，朝阳市委、市政府随即向省委、省政府报告事故信息。

接到事故报告后，朝阳市委、市政府高度重视，副省长单义同志先后两次作出批示，要求严肃查处事故瞒报行为，对相关责任企业及人员从严追责问责。朝阳市政府第一时间批准成立凌源市弘宇珍珠岩有限公司“1·1”机械

伤害事故调查组，1月5日凌晨，事故调查组进驻凌源市，依法开展事故调查工作，市纪委监委同步介入调查。同时，朝阳市安委会办公室下发通知，要求全市各级政府、各单位深刻吸取事故教训，举一反三，全面开展工贸企业隐患排查，及时如实报告事故。

（五）死亡性质及成伤原因鉴定情况

2026年1月8日，辽宁省凌源市公安司法鉴定中心出具《鉴定书》编号：（凌）公（刑技）鉴（法医S）字[2026]2号，论证：经对王某某的尸体检验，见大部头皮剥脱，多发软组织损伤，颈椎离断，胸部塌陷，颅骨骨折，硬脑膜下及蛛网膜下腔出血，脑挫裂伤等；鉴定意见：王某某系颅脑损伤、创伤性休克而死亡。2026年1月19日，朝阳营州司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》（法医病理司法鉴定[2026]病鉴字第029号），鉴定意见：王某某身体损伤符合在作业中遭受传动轴与烘干炉旋压所形成。

（六）事故应急处置评估情况

事故发生后，弘宇公司未积极组织事故现场救援，蓄意瞒报事故，破坏事故现场、在事故调查中作伪证、拒不提供相关证据资料。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

烘干机传动轴无安全防护设施^[11]，王某某站在烘干机南侧传动轴附近试图进行加水作业时，身穿的棉衣卷入正在运转的烘干机传动轴联轴器，身体被带入传动轴与底部基座之间旋压致死。

（二）事故间接原因

1. 违法建设投产不符合安全条件的烘干生产线。自 2024 年 5 月末至事故发生时，弘宇公司新建烘干生产线投入生产使用，未保证该新建生产线安全生产投入，在该生产线建

^[11] 1. 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018）6.4.2 运动的传动部件 对于带轮、传送带、齿条齿轮和传动轴等运动的传动部件产生的危险，应采用固定式防护装置或联锁的活动式防护装置进行防护。

2. 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）6.1.1 生产设备运行时可能触及并易造成人身伤害的可动零部件应配置安全卫生防护装置。

设项目的可行性研究阶段，未开展安全综合分析、编制书面报告；未在项目初步设计阶段，委托有相应资质的设计单位进行设计；将烘干生产线设备安装工程交由不具备相应资质的官某某组织施工，烘干生产线无设备安装图和竣工验收图；烘干生产线存在烘干机传动轴、煤粉破碎机皮带等转动部位未设置固定式防护装置或联锁的活动式防护装置，电气线路未穿管保护、线缆裸露、线路敷设不规范，筛分、除尘灰卸料点等高处作业平台未设置防护围栏，转动设施、电气设备、高处临边等部位无安全警示标识等多项事故隐患，烘干生产线不具备安全生产条件。在烘干生产线试生产（运行）阶段，未组织对安全设施进行检查，未对项目安全设施进行验收，擅自投入生产使用。

2024年10月，后补了《安全设施设计》和安全验收评价，未按照《安全设施设计》和安全验收评价单位的要求，整改烘干生产线存在的事故隐患。且该烘干生产线车间未办

理环境保护相关手续，不符合环保产业政策；烘干车间厂房建设及设备安装工程未办理施工许可证擅自建设，未进行竣工验收擅自投入使用；储气罐在投入使用前未到市场监管部门办理安装告知手续，未办理特种设备使用登记擅自投入使用。

2. 违法建设 20 万吨/年珍珠岩深加工建设项目。弘宇公司建设 20 万 T/a 珍珠岩深加工项目，未提出建设用地申请，未办理土地征收审批手续；20 万 T/a 珍珠岩深加工建设项目生产车间、仓库、办公楼等建设工程未办理建设工程施工许可证，未进行竣工验收。该建设项目 2015 年立项建设，已投产多年，至 2024 年 10 月，委托知骏公司编制《安全设施设计》，2024 年 12 月 28 日，委托百悦公司进行安全验收评价，未保证 20 万 T/a 珍珠岩深加工建设项目的安全设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

3. 未依法落实安全生产管理责任。弘宇公司未保证安全生产投入，建设的烘干生产线不符合安全条件；弘宇公司未落实全员安全生产责任制，未落实安全生产管理制度，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未针对本单位生产经营特点，组织开展经常性的安全检查和隐患排查，未采取技术、管理措施，及时发现并消除烘干生产线存在的多项事故隐患；未组织对各生产车间、生产设备等存在的安全风险进行辨识分析，未分级落实风险防控措施。

4. 使用未经培训考核的人员上岗作业。未按照规定，组织李某某、徐某某、徐某某、高某、鞠某东、张某某、安某某、李某某等从业人员进行安全生产教育培训考核，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，使用未经安全生产教育和培训合格的从业人员上岗作业。使用宋某某、王某某、高某、徐某某等未取得特种作

业操作证的人员从事电气修理、焊接与热切割作业。

四、事故责任单位存在的主要问题

弘宇公司，未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《安全生产法》第二十条的规定，烘干生产线不具备安全生产条件，擅自从事生产经营活动；违反《安全生产法》第二十二条的规定，未落实全员安全生产责任制；违反《安全生产法》第二十三条的规定，未保证具备安全生产条件所必需的资金投入；违反《安全生产法》第二十八条的规定，未组织安全生产教育和培训，使用未经安全生产教育和培训合格的从业人员上岗作业；违反《安全生产法》第三十条的规定，使用未经专门的安全作业培训、未取得相应资格的人员从事电焊、电气等特种作业。违反《安全生产法》第三十一条的规定，建设项目的安全设施，未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；违反《安全生产法》第三十五条的规定，

未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志；违反《安全生产法》第四十一条的规定，未落实安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除烘干生产线存在多项安全隐患。违反《辽宁省安全生产条例》第二十二条的规定，改建烘干生产线的安全设施未在可行性研究阶段，开展安全综合分析；未在初步设计阶段，委托有相应资质的设计单位进行设计；未在施工阶段，委托具有相应资质的施工单位按照批准的安全设施设计，与建设项目主体工程同时施工；未在试生产（运行）阶段，对安全设施进行检查；未在竣工验收阶段，组织对安全设施进行验收。违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，事故发生后，未向县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关

部门报告，瞒报事故；违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第十六条的规定，破坏事故现场，拒不提供记工单、人脸识别签到信息和作业人员领取工资签名表等证据资料；违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条的规定，在事故调查中作伪证。

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

弘宇公司，违反《安全生产法》第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十条、第三十五条、第四十一条和《辽宁省安全生产条例》第二十二条的规定，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议处65万元罚款。违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条、第十六条、第二十六条的规定，事故发生后，未向县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，

破坏事故现场，拒不提供相关证据资料，在事故调查中作伪证，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议处145万元罚款。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1. 王某某，弘宇公司雇用的烘干机操作工、机修工，在作业过程中，未确保与烘干机传动轴安全距离，在试图进行加水作业时，身体被无安全防护设施的烘干机传动轴带入传动轴与底部基座之间旋压致死，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2. 张某某，弘宇公司的生产厂长，违反《安全生产法》第五条和第四十六条的规定，未对职责范围内的安全生产工作负责，未组织对烘干车间安全生产状况进行经常性检查，未治理设备转动部位未设置安全防护设施的事故隐患，也未按照安全验收评价专家现场评审提出的意见，整改设备传动部位未设置安全防护设施的事故隐患，致使烘

干生产线的烘干机传动轴、煤粉破碎机皮带等转动部位未设置固定式防护装置或联锁的活动式防护装置的安全隐患长期存在；组织烘干生产线生产，致使王某某在烘干机旁实施加水作业时，身体被无安全防护设施的烘干机传动轴带入传动轴与底部基座之间旋压致死，对事故发生负有主要责任，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议处上一年年收入百分之二十的罚款，建议司法机关依法追究其刑事责任；违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第十六条和第二十六条的规定，破坏事故现场，在事故调查中作伪证的同时，指使他人作伪证，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议处上一年年收入60%罚款，建议司法机关依法追究其刑事责任。

3. 宋某某，弘宇公司的实际控制人，违反《安全生产法》第二十一条的规定，未落实本单位全员安全生产责任制，未组织实施本单位安全生产教育和培训计划，未保证

本单位安全生产投入，建设不符合安全生产条件的烘干生产线且擅自投入使用；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除烘干生产线存在的烘干机传动轴、煤粉破碎机皮带等转动部位未设置固定式防护装置或联锁的活动式防护装置，电气线路未穿管保护、线缆裸露、线路敷设不规范，筛分、除尘灰卸料点等高处作业平台缺少防护围栏，现场转动设施、电气设备、高处临边等部位无安全警示标识的生产安全事故隐患，致使烘干生产线的烘干机传动轴等转动部位未设置固定式防护装置或联锁的活动式防护装置的安全隐患长期存在，对事故发生负有主要责任，依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款；依据《安全生产法》第九十三条、第九十四条的规定，建议司法机关依法追究其刑事责任；事故发生后，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，未向应急部门和负有安全监管职责的

部门报告事故；违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第十六条和第二十六条的规定，拒不提供相关证据资料，在事故调查中虚假陈述，指使他人作伪证，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议处上一年年收入 60% 罚款，建议司法机关依法追究其刑事责任。

（三）其他建议

1. 朝阳市安委会办公室约谈凌源市政府，凌源市政府在全市安全生产会议上作检讨。

2. 针对弘宇公司 20 万吨珍珠岩深加工项目未取得建设工程施工许可证擅自建设、未经验收擅自投入使用，未进行工业用地变更和用地审批、使用未取得特种作业操作证人员的问题，建议移交凌源市政府另案调查处理。

3. 针对弘宇公司烘干生产线未经环保验收、违规使用压力容器、未履行安全设施“三同时”、违规建设施工等问题，建议移交凌源市政府另案调查处理。

4. 针对事故暴露出的凌源市牛营子乡党委、政府有关人员对弘宇公司土地使用、建设工程施工、环境保护、安全生产管理等方面存在的问题，建议移交凌源市纪委监委处理。

5. 针对大连百悦安全技术服务有限公司出具失实《验收报告》的问题，建议由朝阳市应急管理局另案调查处理。

六、事故防范措施建议

（一）弘宇公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，依法落实安全生产主体责任。要确保安全生产投入，确保符合安全生产条件方可生产运营。要落实全员安全生产责任制，建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核。建立落实安全风险辨识管控和隐患排查

双重机制，对存在的安全风险进行全面的辨识分析，分级落实管控措施；要切实开展安全隐患自查，全面加强对各生产车间的安全管理，确保生产经营安全。要针对各岗位工作特点，制定完善安全操作规程。要组织从业人员进行安全生产教育培训，监督从业人员遵守安全管理制度和岗位操作规程，杜绝违章作业。要按照《安全设施设计》要求，彻底整改企业存在的隐患问题，提高本质安全水平。要依法依规及时如实报告事故，杜绝瞒报事故行为再次发生。

（二）凌源市牛营子乡党委政府，要切实落实属地安全管理责任。进一步加强对企业工业用地规划管理，加强对企业建设工程的管理，杜绝违法建设行为；要进一步加强对企业安全、环保检查，切实履行打非治违工作职责。

（三）凌源市各负有安全监管职责的部门，要进一步落实行业（业务）安全监管职责。自然资源部门要加强对企

业工业用地规划及审批的管理；住建部门和环境保护部门不能只管合法、不管非法，要进一步加强对企业环保督察检查，加强对企业非法建设的打击力度，严肃查处违法违规行为；市场部门要加强对企业使用压力容器、起重设备的监管，督促企业依规进行检验和使用登记；应急部门要加强对制造业企业安全监管，加大对企业执法检查频次，督促企业全面落实安全生产责任。

（四）凌源市人民政府，要组织自然资源、住建、市场、环保、应急及乡镇政府，对辖区内的工贸企业开展起底检查，形成监管合力，严肃查处各类违法违规行为，全面提升工贸企业的本质安全水平。同时，要规范事故信息报告工作，杜绝瞒报、漏报、迟报行为。

附件：凌源市弘宇珍珠岩有限公司“1·1”机械伤害
事故调查组成员确认签字表

凌源市弘宇珍珠岩有限公司“1·1”

机械伤害事故调查组

(朝阳市应急管理局代章)

2026年2月28日