



中宁县人民政府

www.znzf.gov.cn

请输入您需要搜索的内容

[首页](#)

政府信息公开

新闻中心

政务服务

互动交流

当前位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 安全生产 > 工作信息

[索 引 号]	640521025/2026-00008	[发文字号]	
[发布机构]	中宁县应急管理局	[责任部门]	中宁县应急管理局
[有 效 性]	有效	[成文日期]	2026年06月25日

宁夏中宁发电有限责任公司“6·20”事故调查报告

时间：2026年06月25日 来源：中宁县应急管理局 访问量：836

字号： 大 中 小

2025年6月20日16时40分许，宁夏中宁发电有限责任公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失130万

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的规定，中宁县人民政府成立由县人民政府副县长任组长，县纪委监委、县公安局、县工业园区管委会、县发展和改革局、县工业和信息化局、县应急管理局、县总工会、县妇联等有关部门负责人及安全生产专家为组员的宁夏中宁发电有限责任公司“6·20”事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、技术论证、综合分析、查阅资料及询问有关当事人，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，对责任企业和相关责任人员提出了处罚建议及事故防范措施。现将

一、基本情况

(一) 事故企业基本情况

宁夏中宁发电有限责任公司成立于2002年11月21日，注册地位于宁夏中宁县石空镇新寺沟，法定代表人为万邦林，注册资本10,000.00万元人民币，统一社会信用代码为916400007359705425，经营范围：电力生产；购售电业务及电力贸易（跨省区贸易许可范围内）；发电设施、输电设施和售电设施；配电网投资、建设和运营；热力、蒸汽项目的开发、生产、销售和服务等。

（二）事故裝置基本情況

事故装置为宁夏中宁发电有限责任公司厂区内2#机组脱硫塔CMES小室上方的三层楼梯钢制平台，垂直地面高度约为9米，发生贯穿性锈蚀。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年6月20日14时40分许，宁夏中宁发电有限责任公司检修车间脱硫班组人员朱某某、严某某、党某及现场监护人田某某进入2#机组脱硫塔净烟道检修平台（二层），进行烟道漏点检查前的有限空间作业准备工作。15时20分许，在完成作业票办理和有限空间作业审批后，党某、朱某某、严某某进入净烟道进行烟道漏点检查，其中李某负责外部环境监护。15时50分许，因未发现烟道存在漏点，党某、朱某某、严某某退出，随后党某与严某某对净烟道人孔门进行封堵准备工作，李某在有限空间作业结束后离开现场。16时40分许，朱某某独自进入CMES小室上方的三层楼梯钢制平台时，平台中间钢板突然发生断裂，形成一个不规则圆形孔洞，导致朱某某从该孔洞处坠落。事故发生后，现场监护人田某某立即组织救援，但因时间延误，朱某某经医护人员抢救无效死亡。

（二）事故应急处置

事故发生后，16时40分许，党某和严某某正在2#机组脱硫塔净烟道检修平台（二层）对烟道人孔盖板进行螺栓复位，此时突然听到落响声，二人便探头查看情况，发现有人员从CMES小室上方的三层楼梯平台处坠落，且坠落平台处有一孔破洞，党某和严某某立即跑到朱某某平趴在地，党某见状向周围人员呼救，到场人员田某某立即将事故情况电话报告至检修车间脱硫班长马某，并于16时45分拨打120急救电话，随后公司主要负责人万某某、安环部长张某某等人赶至现场，向上级公司报告事故情况并组织救援工作，17时10分许，将伤者送往县人民医院，朱某某后经医护人员抢救无效死亡。

三、事故伤亡情况和直接经济损失

（一）事故伤亡情况

事故造成1人死亡。死者：朱某某，男，汉族，身份证号码：642124*****0319，籍贯：宁夏中宁县。

（二）事故直接经济损失：130万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

1. 朱某某自行进入2#机组脱硫塔CMES小室上方的三层楼梯钢制平台时，平台钢板无法有效承载人员荷载应力，致使平台发生断裂，最终导致朱某某从高处坠落。

（二）间接原因

1. 宁夏中宁发电有限责任公司安全风险辨识不全面。经查阅宁夏中宁发电有限责任公司编制的安全风险清单，发现企业未将楼梯平台钢板锈蚀后承载力不足可能导致的事故风险纳入辨识范围。

2. 宁夏中宁发电有限责任公司隐患排查不到位。在对事故现场进行实地考察的过程中，发现2#机组脱硫塔周围楼梯平台存在严重锈蚀现象。然而，在查阅该公司2025年的隐患排查记录时，却未发现有关2#机组脱硫塔周围楼梯平台锈蚀问题的相关记录。

3. 宁夏中宁发电有限责任公司设备设施维护保养不到位。对事发现场散落的钢板碎片进行勘查可见，钢板上表面覆盖有防腐漆，但与钢板之间存在明显空隙。现场以轻微手动力掰折钢板，发现钢板立即发生断裂。分析表明，防腐漆涂刷前钢板表面除锈不彻底，防腐漆与钢板粘接不牢，虽完成防腐漆涂覆工序，但漆层下持续发生腐蚀反应，致使钢板从外观上看防腐漆层完整，实则已腐蚀穿孔。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，该事故是一起因风险辨识与隐患排查不到位导致的一般高处坠落生产安全责任事故。

五、对事故责任人和责任单位的处理建议

根据事故调查结果，依据相关法律法规的规定，对事故发生单位及相关责任人员处理建议如下：

（一）相关责任人的处罚建议

1. 马某，男，汉族，身份证号码：642124*****4317，宁夏中宁发电有限责任公司脱硫班长，在日常检修过程中，未严格执行《安全生产责任制》中除灰脱硫班长安全生产岗位职责第六条的规定，未组织人员对2#机组脱硫塔CMES小室上方楼梯平台进行检修维护，对事故的发生负有管理责任，建议给予记过处分，并扣发绩效工资。

无法安全使用，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，建议由县应急管理局按照《生产安全事故行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，对其处人民币6500元（陆仟伍佰元整）的罚款。

2. 张某某，男，汉族，身份证号码：610425*****1352，宁夏中宁发电有限责任公司安环部负责人，在日常安全巡检中，发现2#机组脱硫塔周围楼梯平台存在严重锈蚀事故隐患，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条的规定，建议由县应急管理部门按照《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项的规定，对其处上一年年收入22%的罚款。

3. 崔某，男，汉族，身份证号码：640322*****3538，宁夏中宁发电有限责任公司维修车间主任，未组织对2#机组脱硫塔周围楼梯平台进行危险源辨识和评估，对事故发生平台存在严重锈蚀情况不清楚，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款的规定，建议由县应急管理部门按照《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项的规定，对其处上一年年收入22%的罚款。

4. 万某某，男，汉族，身份证号码：642124*****4317，宁夏中宁发电有限责任公司主要负责人，督促、检查本单位安全生产工作，未及时组织人员消除2#机组脱硫塔周围楼梯平台存在严重锈蚀的事故隐患，对事故发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，建议由县应急管理部门按照《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项的规定，对其处上一年年收入40%的罚款。

（二）责任单位的处罚建议

宁夏中宁发电有限责任公司在本次事故中，安全风险辨识不全面，未辨识出2#机组脱硫塔周围楼梯平台钢板锈蚀后承重能力下降的安全风险，长期未对2#机组脱硫塔周围楼梯平台进行维护保养，致使2#机组脱硫塔周围楼梯平台发生严重锈蚀且未及时消除隐患，导致事故发生。宁夏中宁发电有限责任公司其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款的规定，建议由县应急管理局按照《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项的规定，对该企业处51万元（伍拾壹万元整）罚款的行政处罚。

六、事故防范措施建议

针对此次事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，进一步压实安全生产工作，有效防范类似事故再次发生，提出以下建议：

（一）深入查找问题隐患，落实企业主体责任。宁夏中宁发电有限责任公司要深刻吸取事故教训，在后续生产过程中举一反三，全面开展隐患排查，重点对一些使用时间长、易耗件、易损件、易腐蚀件进行检查，发现问题立即处理或更换，并针对厂区内容易发生事故的区域，深入开展隐患排查工作。

（二）强化安全本质建设，提高风险防控效率。宁夏中宁发电有限责任公司要举一反三，切实加快安全生产费用投入，加大安全设施、器材、材料购买审批进度，督促各车间人员严格落实检维修作业规范，认真组织开展全员岗位安全责任制教育培训，确保人员熟练掌握安全操作规程。

（三）压实行业监管职责，提升联合监管质效。县发展和改革委员会要持续传导行业监管压力，集中对所辖电力企业、热力企业开展安全专项检查，督促企业落实主体责任，日常监管中要注重检查企业风险分级管控和隐患排查治理体系、安全生产责任制、教育培训落实情况。县工业园区管委会要切实发挥园区监管职责，及时排查园区电力企业安全生产隐患，确保立查立改，进一步指导企业提升安全生产水平。



扫一扫在手机上查看当前页面

