



城关区人民政府

www.lzcgq.gov.cn

政府信息公开

当前位置：首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>应急管理

城关雁南甘肃申龙电梯有限公司“10·16”一般起重伤害事故调查报告

发布日期：2026- 06- 08 浏览次数: 248 字号：[大 中 小]

城关雁南甘肃申龙电梯有限公司“10·16”一般起重伤害事故调查报告

2025年10月16日10时40分许，在甘肃申龙电梯有限公司承建的兰州天乐酒店有限公司酒店（原速8酒店）的电梯安装施工现场，该公司作业人员在电梯安装前期 施工作业，施工班组人员站在电梯井道原有升降机的钢制平台进行电梯安装布线工作时，控制升降平台的电动葫芦发生故障，致使升降机作业平台及施工人员刘**从电梯井道8层坠落至1层，导致发生一起造成1人死亡的起重伤害一般事故。

兰州市城关区应急管理局接到事故信息后，立即赶赴事故现场进行调查核实，并及时向区政府和兰州市应急管理局报送了事故信息报告。2025年10月20日，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的相关规定，城关区人民政府依法成立了由区应急局牵头，市公安局城关分局、区纪委监委、区检察院、区住建局、区市场监管局、区总工会、雁南街道办事处等单位为成员组成的城关雁南甘肃申龙电梯有限公司“10·16”一般起重伤害事故调查组，并聘请有关安全生产专家参加调查工作，按照事故调查处理“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该起事故依法进行立案调查。

事故调查组通过现场勘验、调查取证、技术分析、查阅相关资料，查明了事故发生的相关情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理 建议，评估了企业应急处置过程。同时，针对事故原因及暴露出的问题，总结事故教训，提出了事故防范措施建议。经调查认定，城关雁南甘肃申龙电梯有限公司“10·16”一般起重伤害事故是一起因作业人员未按照施工方案开展作业，未提前排查检查作业环境安全风险隐患，违规违章在升降平台上搭设钢制平台施工造成的一起起重伤害一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况



中国互联网违法和不良信息举报中心

关闭

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.施工单位：甘肃申龙电梯有限公司，成立于2008年5月6日，注册于兰州市七里河区工商行政管理局，统一社会信用代码：91620102670842653B，住所：甘肃省兰州市七里河区八里镇五里铺94号1单元4层**室，法人：薛*，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限：2008年5月6日至2028年5月5日，经营范围：通用机械、建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、机械设备、办公设备、电梯及配件的批发零售；电梯的安装、维修（凭许可证核定事项在有效期限内经营）及技术的咨询服务。

（以上各项范围法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需取得其他部门审批的事项，待批准后方可经营）。该公司取得了甘肃省市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，编号：TS3362078-2029，有效期为2025年1月8日至2029年2月12日。

2.建设单位：兰州天乐酒店有限公司，成立于2025年8月4日，注册于兰州市城关区市场监督管理局，统一社会信用代码：91620102MAETBB7J9X，住所：甘肃省兰州市城关区雁南街道天水北路25号**室，法定代表人张**，注册资本：50万(元)，公司类型：其他有限责任公司，经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

1.刘**（死者），男，汉族，身份证号410922*****6116，住址：河南省清丰县六塔乡刘村**号，系甘肃申龙电梯有限公司电梯安装施工队队员。

2.仝**，男，汉族，身份证号410922*****5833，住址：河南省清丰县六塔乡吉张吴村**，系甘肃申龙电梯有限公司电梯安装施工队队长。

3.李**，男，汉族，身份证号620421*****0437，住址：甘肃省靖远县乌兰镇新华巷**号，系甘肃申龙电梯有限公司项目经理。

4.孙**，男，汉族，身份证号620103*****1919，住址：甘肃省兰州市七里河区西津西路260号**，系甘肃申龙电梯有限公司电梯工程维保公司总经理。

5.薛*，男，汉族，身份证号620522*****0010，住址：兰州市城关区东岗东路**号，系甘肃申龙电梯有限公司法定代表人。

6.陈**，男，汉族，身份证号620102*****1519，住址：上海市普陀区新村路1901弄44号**室，系兰州天乐酒店有限公司装修现场负责人。

（三）事故发生单位安全管理情况

甘肃申龙电梯有限公司安全生产管理制度不健全，未按规定制定安全检查、隐患排查等相关管理制度。项目管理人员未按制定的安全管理规章制度和岗位安全操作规程落实安全管理工作，项目管理人员未认真履行安全生产管理职责，安全培训教育工作不严不细，针对性不强。

（四）事故发生经过

2025年10月14日，在兰州天乐酒店有限公司电梯施工现场，电梯安装单位甘肃申龙电梯有限公司安排电梯安装班组负责人仝**，组织安装人员刘**及岳**在该酒店进行井道测量及电梯井道清理工作。2025年10月15日，刘**和岳**在兰州天乐酒店有限公司南侧原有电梯东侧井道内进行电梯安装前期准备工作，两人在施工井道内原有放置的升降平台上搭设钢板平台，并在该平台上将新的电梯主机及工字钢梁组装放置在井道8楼顶层。10月16日上午7时许，刘**及岳**进入该施工现场开始作业，10时许，刘**安排岳**在一楼搬运电梯相关部件，刘**控制升降平台搭设的钢板平台停放在井道8楼上并站在平台上接线慢慢



车，10时40分许，控制升降平台的电动葫芦变速箱出现故障，电动葫芦钢丝绳的卷筒输出轴控制失效导致吊笼下降失速，升降平台连同施工人员刘**从电梯井道8层坠落至1层，“120”急救人员到场后，经到场医护人员诊断，刘**已无生命体征。

(五) 事故现场情况

死者坠落点在兰州天乐酒店有限公司一楼东侧电梯井道，由于电梯井道底坑内倾斜放置有两根用于安装电梯立柱的槽钢，吊笼坠落至一楼电梯井道处（距电梯井道底部1.8m）被槽钢支住。该升降平台由电动葫芦、钢丝绳、吊笼组成，电动葫芦通过钢丝绳的吊钩勾住吊笼上的吊环控制吊笼的升降，施工人员采用手柄操作升降。该设备无防坠器、限位器等安全附件。该设备电动葫芦品牌为鹏举牌，型号为CD，额定起重重量2t，提升速度8m/min，出厂日期为2011年9月，电动葫芦转子三相异步电动机功率30kW，技术组现场勘验时电动葫芦卷筒无钢丝绳缠绕，钢丝绳已全部放完。该电动葫芦吊笼钢丝绳直径10mm，钢丝绳及卡子均完好，吊钩已与吊环脱离且闭锁装置损坏。该设备吊笼采用槽钢焊接，吊笼底部铺3mm钢板，技术组现场勘验时局部损坏变形。兰州天乐酒店（原速8酒店）电梯井道高31.4m,井道平面尺寸为2215mm×1815mm。初坠点位于电梯井道落点正上方八层。八层电梯井道设置有电动葫芦，技术组现场勘验时电动葫芦上钢丝绳自然下垂，钢丝绳端部依然与电动葫芦卷筒连接，钢丝绳上两道卡子完好。通过对拆卸下来的电动葫芦进行勘验，其变速箱存在明显故障，控制卷筒的输出轴控制失效导致吊笼下降失速。



图一事故发生现场图片



图二事故现场照片





图三井道顶部照片（井道8楼顶部）



图三控制吊笼的电动葫芦



图四电动葫芦出现故障处图片

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡，死者刘**，男，汉族，35岁，住址：河南省清丰县六塔乡刘村3**号，身份证号410922*****6116。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），核定该起事故直接经济损失145万元人民币。

（七）其他情况

通过事故现场勘查和询问相关人员，无特殊可能诱发事故的其他情况和因素。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年10月16日12时许，兰州市城关区应急管理局接到公安城关分局指挥中心报告后，立即赶赴事故现场进行调查核实，并及时向区委办、区政府办和兰州市应急管理局报送了事故信息报告。



（二）事故现场应急处置情况及评估

事故发生后，甘肃申龙电梯有限公司电梯安装班组现场施工人员岳海平立即拨打了“120”急救和“110”报警电话，及时开展救援工作。城关区应急管理局、城关区住建局、城关区市场监管局、公安城关分局、雁南街道办事处等相关单位负责人赶赴事故现场根据各自职责开展相关工作。企业按照预案立即组织救援并向相关部门进行报告，现场应对措施得当，在处置过程中无衍生事故，未发现救援指挥及工作人员存在失职、渎职现象。经评估，此次事故处置及时、有效。

（三）医疗救治和善后处理情况

事故发生后，岳**立即拨打了“120”急救电话，同时组织施救，“120”急救人员到场后，看到现场施救人员无法将刘**从电梯井坑内抬出，随后拨打“119”救援电话求助，刘**被消防救援人员从电梯井坑内抬出后，经到场医护人员诊断，刘**已无生命体征。甘肃申龙电梯有限公司立即成立善后处理工作小组，开展善后赔偿和家属安抚工作。2025年10月21日，签订了赔偿协议，死者家属得到妥善安抚，事故相关赔偿工作已完成。

三、事故发生原因分析

事故调查组通过对事故现场勘查，结合对相关人员的询问笔录、专家的技术分析，查证相关资料，综合分析认定本次事故原因如下：

（一）直接原因

经现场勘察分析，电梯安装人员未按照甘肃申龙电梯有限公司制定的《兰州天乐酒店有限公司项目施工方案》、《无机房客梯安装手册》和《电梯安装安全制度》等要求，在井道8层顶部施工作业时搭设作业平台。同时未检查作业环境安全风险隐患，违规违章在该井道内原有放置的由电动葫芦、钢丝绳、吊笼组成的升降平台上搭设钢板平台作为作业平台进行施工，在施工作业时，控制吊笼的电动葫芦变速箱存在故障，控制钢丝绳卷筒的输出轴失效，导致吊笼下降失速，致使升降平台及施工人员刘**从8层电梯井道坠落到1层，导致该起事故发生，这是造成本起事故的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查和询问相关人员，排除了突发灾害因素等影响因素。

（三）间接原因

1. 甘肃申龙电梯有限公司企业的安全生产主体责任不落实，安全管理不到位。一是安全生产管理制度不健全，未按规定制定安全检查、隐患排查等相关管理制度。二是现场安全管理缺失，对施工现场的安全检查、巡查不到位，隐患排查治理不到位，对电梯安装人员未按照施工方案搭设脚手架平台，且未对井道原有升降平台进行检查情况下，违规违章在升降平台搭设钢制平台在井道8层内进行新电梯主机放置及布线工作未进行督促整改。三是施工人员安全培训教育工作不落实，尤其是“三级”安全教育和岗前安全教育不落实，安全教育、交底流于形式，没有结合电梯安装工程施工特点针对现场作业环境、风险因素进行基本安全知识、安全技能等方面有针对性的安全教育和技术交底，致使从业人员安全技能和自我防范能力低下。

2. 兰州天乐酒店有限公司，作为该项目的建设单位，未严格履行建设单位安全管理职责，安全责任不落实，对施工单位指导和监督检查不力，对施工现场安全检查巡查不到位，未深入开展隐患排查治理工作，对现场存在的诸多安全隐患和问题未及时进行督促整改。

四、“一案四查”“两个倒查”情况



根据《甘肃省安全生产事故调查“一案四查”“两个倒查”办法（试行）》（甘安委发〔2021〕6号）要求，事故调查组就主体责任、监管责任、重大决策部署贯彻落实情况和反映出的深层次原因进行了深入调查，就培训考试、招投标进行了深入倒查。

（一）“一案四查”情况

1. 事故相关单位主体责任落实情况

甘肃申龙电梯有限公司企业的安全生产主体责任不落实，安全管理不到位。一是安全生产管理制度不健全，未按规定制定安全检查、隐患排查等相关管理制度。二是现场安全管理缺失，对施工现场的安全检查、巡查不到位，隐患排查治理不到位，对电梯安装人员未按照施工方案搭设脚手架平台，未对井道原有升降平台进行检查情况下，违规违章在升降平台搭设钢制平台在井道8楼内进行新电梯主机放置及布线工作，未进行查处和有效整改。三是施工人员安全培训教育工作不落实，尤其是“三级”安全教育和上岗前安全教育不落实，安全教育、交底流于形式，该项目现场共两人进行作业，但岳海平未开展三级安全教育，同时该公司没有结合电梯安装工程施工特点针对现场作业环境、风险因素进行基本安全知识、安全技能等方面有针对性的安全教育和技术交底，致使从业人员安全技能和自我防范能力低下。

兰州天乐酒店有限公司，作为该项目的建设单位，未严格履行建设单位安全管理职责，安全责任不落实，对施工单位指导和监督检查不力，对施工现场安全检查巡查不到位，安全巡查检查记录仅记录至9月30日，未深入开展隐患排查治理工作，对现场存在的诸多安全隐患和问题未及时进行督促整改。

2. 监管责任落实情况

城关区雁南街道办事处深刻汲取此次事故教训，组织150余名网格员、80位楼院长以及辖区内114家小区物业，重点聚焦电梯和施工工地，开展拉网式安全生产大排查。对辖区电梯进行逐台检查，详细查看电梯的运行状况、维护保养记录等。经排查，共发现12台电梯存在不同程度的安全隐患，如部分电梯门锁装置松动、轿厢运行时有异常声响等，针对上述问题已全部及时安排专业人员进行维修处理，消除安全隐患。对辖区内15个施工工地进行全面检查，重点检查施工单位的安全生产管理制度落实情况、施工现场安全防护措施等，对存在问题的工地，均已责令限期整改，对其中2家拒不整改的工地，依法予以关停处理。同时通过社区公告张贴200余份、微信平台发布安全提示信息30余条、举办宣传讲座8场等多种形式，广泛宣传电梯安全使用知识和施工安全常识。累计覆盖居民5000余人次、施工人员800余人次，有效提高了居民和施工人员的安全意识和自我保护能力。

3. 重大决策部署贯彻落实情况

甘肃申龙电梯有限公司未全面认真学习安全生产法律法规和行业监管部门的相关文件，对安全生产工作安排部署和跟踪落实较少。

4. 事故反映出的深层次原因

事故反映出甘肃申龙电梯有限公司在落实安全生产主体责任方面还存在着薄弱环节，主要表现在项目管理人员及施工班组长安全责任意识不强，工作不严不细，隐患排查工作不全面，安全教育开展不全面，针对性不强，对培训效果没有跟踪、评估，导致施工人员安全意识不强、违章作业等问题存在。

（二）“两个倒查”情况

1. 培训考试情况

甘肃申龙电梯有限公司存在三级安全培训教育和安全技术交底不到位等情况，如对该项目施工人员岳海平未进行三级安全教育，同时该公司没有结合电梯安装工程施工特点针对现场作业环境、风险因素进行基本安全知识、安全技能等方面有针对性的安全教育和技术交底。

2. 招投标情况



兰州天乐酒店有限公司电梯安装改造项目位于甘肃省兰州市城关区雁南街道天水北路25号原速8酒店内，主要施工内容为对兰州天乐酒店内2014年4月开始使用的“申龙牌”无机房乘客电梯，采用申龙电梯股份有限公司SLEC7100一体化控制系统对现有的控制系统进行改造；同时对该电梯东侧空置井道内新安装一部曳引驱动乘客电梯，型号为TKJW，载重量800kg。建设单位为兰州天乐酒店有限公司，施工单位为甘肃申龙电梯有限公司。2025年8月14日，兰州天乐酒店有限公司就该项目的电梯采购及安装业务与甘肃申龙电梯有限公司签订了《产品安装合同》（合同编号：GSSL20250814），计划为2025年10月15日开工至2025年10月30日施工完成，工期预计16天，合同金额：15.5万元。

五、对有关责任单位及责任人员的处理建议

（一）对责任单位的处理建议

1.甘肃申龙电梯有限公司作为该项目电梯安装单位，企业的安全生产主体责任不落实，安全生产管理制度不健全，未按规定制定安全检查、隐患排查等相关管理制度。现场安全管控措施和隐患排查治理工作不落实，未认真落实人员安全培训教育工作，开展项目施工现场安全监督检查和隐患排查治理工作，在施工中未能严格执行国家有关安全生产的法律法规和安全生产技术标准、规范，发生了导致1人死亡的生产安全责任事故，对本起事故的发生负有直接管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]、第四十四条第一款[2]和第四十六条第一款[3]之规定，依据《中华人民共和国

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[4]之规定，建议对其处以35万元人民币罚款的行政处罚。

2.兰州天乐酒店有限公司，作为项目建设单位，未严格履行建设单位的安全管理职责，对施工单位疏于管理，未深入开展施工现场隐患排查治理工作，对施工单位存在的人员违章作业未按照施工方案搭设作业平台就进行施工等事故隐患未及时督促责任单位进行有效整改，对本起事故的发生负有安全生产管理失察之责。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[5]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[6]之规定，建议对其处以4万元人民币罚款的行政处罚。

（二）对事故相关责任人员的处理建议

1.刘**，甘肃申龙电梯有限公司电梯安装施工队兰州天乐酒店电梯改造安装施工项目现场负责人，未按照施工方案搭设脚手架平台，未对井道原有升降平台进行检查情况下，违规违章在升降平台搭设钢制平台在井道8层内进行新电梯主机放置及布线工作，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。？

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款。

法》第五十七条[7]及第五十八条[8]之规定，鉴于刘养雷已死亡，免除行政处罚。

2.全**，甘肃申龙电梯有限公司电梯安装施工队队长，对施工现场安全管理不到位，现场安全管理任不落实，对施工人员的违章作业行为未及时发现，对施工人员未尽到安全提醒、监督和制止违章行为的



管理职责，对本起事故负有直接管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（五）项、第（六）项[1]和第四十六条第一款[2]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[3]之规定，建议对其处以上一年年收入3.95万元20%罚款的行政处罚，即处以0.79万元人民币罚款的行政处罚。

3.李**，甘肃申龙电梯有限公司兰州天乐酒店电梯改造安装施工项目项目经理，安全责任不落实，未严格落实安全检查、培训教育、隐患排查等相关管理制度，日常安全巡查检查频次较低，安全生产教育培训工作针对性不强，对现场劳务人员违章作业等问题和隐患，未能及时发现并督促整改，对本起事故

[7]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第五十八条 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款规定，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

负有直接管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（五）项、第（六）项和第四十六条第一款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议对其处以上一年年收入4.56万元20%罚款的行政处罚，即处以0.912万元人民币罚款的行政处罚。

4.孙**，甘肃申龙电梯有限公司电梯工程维保公司总经理，作为甘肃申龙电梯有限公司分管安全生产的负责人，对本单位安全管理和现场监督检查不到位，隐患排查治理不到位，对施工现场存在的事故隐患和安全培训教育及安全技术交底流于形式等安全生产违法违规行为未及时组织进行有效整改，对本起事故的发生负有监督管理之责。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（五）项、第（七）项和第四十六条第一款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议对其处以上一年年收入6万元20%罚款的行政处罚，即处以1.2万元人民币罚款的行政处罚。

5.薛*，甘肃申龙电梯有限公司法定代表人，作为公司安全生产工作第一责任人，对国家有关安全生产的法律法规和技术标准、规范执行不力，未督促检查工程项目安全生产工作，履行生产经营单位主要负责人的安全生产工作职责，对本起事故负有主要领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（三）项和第（五）项[12]之规定，

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[13]之规定，建议对其处以上一年年收入7.08万元40%罚款的行政处罚，即处以2.832万元人民币罚款的行政处罚。

6.陈**，兰州天乐酒店该项目负责人，安全管理职责履行不到位，对项目施工单位管理工作不到位，对项目现场安全管理混乱、施工人员违章作业等问题和隐患未及时督促责任单位进行有效整改，对本起事故负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（七）项和第四十六条第一款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议对其处以上一年年收入4.8万元20%罚款的行政处罚，即处以0.96万元人民币罚款的行政处罚。



7.对于其他相关责任人员的处理，建议甘肃申龙电梯有限公司及兰州天乐酒店有限公司按照本单位的有关规定进行严肃处理，并将处理结果报兰州市城关区应急管理局备案。

(三) 其他方面

雁南街道办事处，属地监管责任履行不到位，安全巡查督促工作不够，未有效防范事故发生，应该深刻汲取事故教训，落实工作举措，从严从细加强监管，切实把确保人民生命安全放在首位并落到实处。建议区安委会对雁南街道办事处分管领导进行安全警示约谈，雁南街道办事处对滩尖子社区书记进行约谈。

治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
[[13]] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

六、事故主要教训

甘肃申龙电梯有限公司安全生产主体责任不落实，安全生产主体责任不落实，安全管理规章制度不健全，对施工人员管控不力，对现场存在的问题和隐患未能及时发现并督查整改。安全教育培训流于形式，没有结合现场的风险点、隐患点和防范事项有针对性地进行安全培训教育和技术交底工作，切实提高操作人员的安全意识和技能。施工人员安全意识淡薄，违章操作，不严格执行施工方案进行作业。

七、事故整改和防范措施

（一）甘肃申龙电梯有限公司要认真总结并深刻吸取事故的教训，一是要认真落实企业的安全生产主体责任，贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》等国家有关安全生产的法律法规和安全生产技术标准、规范。二是要建立健全项目管理组织机构，配备安全管理人员，制定完善各项安全管理规章制度，针对电梯安装施工作业的特点，开展安全生产风险排摸、辨识与评估，落实风险分类分级管控和隐患排查治理的双重预防机制。三是要加强施工人员的安全生产培训教育，建立健全安全培训教育制度和档案，明确教育岗位、教育人员、教育内容，安全培训教育必须具体而有针对性，凡是进入施工现场的所有人员都必须经过安全法律法规、安全生产知识、安全操作技能的培训教育，考核合格后方可进场上岗作业。四是强化施工现场管理，加强施工现场安全巡查检查，严格要求作业人员按照施工方案进行施工作业并执行安全生产规章制度和安全操作规程，认真开展隐患排查治理，要围绕施工现场重点场所、要害部位和关键环节，制度化、常态化地开展隐患排查治理工作。

（二）兰州市天乐酒店有限公司

作为建设单位，一是要切实履行建设单位的安全生产职责，加强对施工单位的安全生产管理，督促施工单位完善项目安全生产规章制度和措施。二是与施工单位依法签订安全生产管理协议，明确并落实各自的安全生产责任，做好统一协调、监督管理工作。三是要加强日常检查巡查，强化隐患排查治理工作，对排查出的隐患、问题要建立台账，落实整改措施，及时发现和纠正各类隐患和问题。

城关雁南甘肃申龙电梯有限公司 “10·16”
一般起重伤害事故调查组

2025年11月20日

主办：城关区人民政府办公室

地址：兰州市武都路480号 联系方式：0931-8467638

网站标识码：6201020005

备案：陇ICP备17005264号-1

甘公网安备 62010002000091号



中国互联网违法和不良信息举报中心

关闭