

古蔺白沙场“1·15”一般道路交通事故 调查报告

2026年1月15日14时32分，古蔺县白沙场镇境内G321国道1679KM+600M处（小地名：板栗林）发生一起道路交通事故，造成1人死亡，1人受伤，3车受损，直接经济损失110余万元。

为查明事故原因，分清责任，汲取教训，依据《古蔺县人民政府关于授权县应急管理局组织生产安全事故调查处理暨有关事宜的通知》（古府发〔2024〕36号）及《古蔺县人民政府办公室关于印发〈古蔺县一般道路交通生产安全责任事故调查处理工作机制〉的通知》（古府办〔2024〕26号），2026年1月16日，成立了由古蔺县应急管理局、古蔺县交通运输局、古蔺县公安局、古蔺县总工会派员组成的古蔺白沙场“1·15”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请古蔺县纪委监委机关和古蔺县人民检察院派员参与事故调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析、资料调阅、人员询问等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质及有关责任，查出了生产经营单位存在问题，提出了处理建议和事故整改防范措施。

一、事故基本情况

(一) 事故车辆和驾驶人情况。

1. 事故车辆情况。

(1) 一号事故车辆。由川 ZC4490 号重型半挂牵引车和川 Z9478 挂号重型普通半挂车组成的汽车列车(以下简称川 ZC4490/川 Z9478 挂汽车列车)。

川 ZC4490 号重型半挂牵引车。品牌型号：解放牌/CA4250P66M25T1E6，车辆识别代码：LFWSRX9L1RNB03388，使用性质：货运，准牵引总质量：40000kg，核定载客：2 人，机动车所有人：眉山市祥鹏汽车运输有限公司。该车 2024 年 3 月 24 日初次注册登记，检验有效期至 2026 年 3 月 31 日。交强险及商业险均在有效期内。2024 年 3 月 27 日取得眉山市东坡区交通运输局核发的《道路运输证》，证号：川交运管眉字 511402011702 号，审验有效期至 2026 年 3 月，经营范围：道路普通货物运输。经调查，该车分别于 2025 年 1 月 21 日、2025 年 8 月 10 日、2026 年 2 月 24 日在夹江县联合汽车维修服务有限公司进行了二级维护保养，均检验合格。

川 Z9478 挂号重型普通半挂车。品牌型号：锣响牌/LXC9403，车辆识别代码：LA996RL37K0LXC080，使用性质：货运，总质量：40000kg，核定载质量：34200kg，机动车所有人：眉山市祥鹏汽车运输有限公司。该车 2019 年 3 月 24 日初次注册登记，检验有效期至 2026 年 5 月 31 日。交强险及商业险均在有效期内。2019 年 5 月 28 日取得眉山市东坡区交通运输局核发的《道路运

输证》，证号：川交运管眉字 511402007084 号，审验有效期至 2026 年 5 月，经营范围：道路普通货物运输。经调查，事发时半挂车共装载货物 36840kg，超载 2640kg，超载 7.7%。

（2）二号事故车辆。川 E6856G 号普通二轮摩托车。机动车所有人：杨某林，登记住所：四川省古蔺县 xxxxxxxx。该车 2017 年 2 月 20 日初次注册登记，检验有效期至 2023 年 2 月 28 日。机动车状态逾期未检验。经查，事发时川 E6856G 号普通二轮摩托车的驾驶员和乘客均佩戴有安全头盔。

（3）三号事故车辆。川 ES9419 号小型普通客车。机动车所有人：袁某玉，登记住所：四川省古蔺县 xxxxxxxx。该车 2012 年 5 月 28 日初次注册登记，检验有效期至 2026 年 5 月 31 日。交强险及商业险均在有效期内。

2.事故车辆驾驶人情况。

（1）熊某，川 ZC4490/川 Z9478 挂汽车列车驾驶人，男，汉族，身份证号：511112xxxxxxxx，户籍地：四川省乐山市 xxxxxxxx。1996 年 7 月 3 日初次申领驾驶证，准驾车型：A2，审验有效期至 2083 年 7 月 3 日（长期），状态正常。持有《道路运输从业资格证》，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，有效期限至 2027 年 05 月 30 日。事发时出行目的：从四川芦山县矿冶有限责任公司运载中碳铬铁至首钢贵阳特殊钢有限责任公司。

(2) 杨某军^[1]，川 E6856G 号普通二轮摩托车驾驶人，男，汉族，身份证号：510525xxxxxxxx，户籍地：四川省古蔺县 xxxxxxxx。2019 年 3 月 8 日初次申领驾驶证，准驾车型：D，审验有效期至 2035 年 3 月 8 日，状态正常。事发时出行目的：自白沙场镇返回马蹄镇石田村。

(3) 夏某平，川 ES9419 号小型普通客车驾驶人，男，汉族，身份证号：510525xxxxxxxx，户籍所在地：古蔺县 xxxxxxxx。1998 年 4 月 9 日初次申领驾驶证，准驾车型：C1C6，审验有效期至 2034 年 4 月 9 日，状态正常。事发时出行目的：自马蹄镇返回白沙场镇。

(二) 事故涉及有关企业情况。

1. 眉山市祥鹏汽车运输有限公司 (川 ZC4490/川 Z9478 挂汽车列车所挂靠公司)。

该公司成立于 2017 年 7 月 21 日，统一社会信用代码：91511402MA63XD6F7W，类型：有限责任公司 (自然人投资或控股)，法定代表人：伍汉雄，住所：四川省眉山市东坡区 xx 号。公司取得由眉山市东坡区交通运输局核发的《道路运输经营许可证》，编号：川交运管许可眉字 511402020798 号，有效期至 2029 年 6 月 12 日，经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输 (集装箱)，货物专用运输 (冷藏保鲜设备)，货物专用运输 (罐式容器)。

[1] 川 E6856G 号普通二轮摩托车驾驶人杨某军与所有人杨某林为兄弟关系。

该公司由法定代表人伍汉雄负责全面工作，共有管理人员 6 人，设置有安全科、车管科、办公室、财务室 4 个科室。公司名下登记有车辆 120 辆（其中：重型半挂牵引车 50 辆，重型仓栅式货车 11 辆，重型普通货车 4 辆，重型特殊结构货车 3 辆，重型普通半挂车 52 辆），均为实际车主“挂靠”经营，公司收取管理费。该公司所挂靠的川 ZC4490/川 Z9478 挂汽车列车实际所有人为陈某芳。2020 年 3 月 11 日，眉山市祥鹏汽车运输有限公司与车辆实际所有人陈某芳签订川 Z9478 挂号重型普通半挂车《车辆挂靠经营合同》，挂靠费 xx 元/年；2024 年 3 月 26 日，眉山市祥鹏汽车运输有限公司与车辆实际所有人陈某芳签订川 ZC4490 号重型半挂牵引车《车辆挂靠经营合同》，挂靠费 xxx 元/年。《车辆挂靠经营合同》约定挂靠车辆由实际车主（陈某芳）自主经营，独立核算，自负盈亏，自行承担有关责任；由公司负责代办行驶证、营运证年审，代办维修卡，代办保险理赔。

眉山市祥鹏汽车运输有限公司委托眉山市华安电子机械科技有限公司对名下挂靠车辆安装车辆 GPS 动态监控设备、建立 GPS 动态监控运行平台。车辆日常 GPS 动态监控监管由眉山市祥鹏汽车运输有限公司负责。

2.四川芦山县矿冶有限责任公司（货运源头企业）。

该公司成立于 2001 年 12 月 17 日，统一社会信用代码：91511826MA62C04C9X；类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：施尚林，住所：芦山县 xx 乡；经营范围：经

营冶金炉料、碳素制品、耐火材料、冶金废料的综合利用；有色金属系列产品、五金产品及涂料。（国家禁止生产经营的除外）（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）检验检测和鉴定情况。

1.一号事故车辆检测情况。2026年2月5日，四川菲斯特司法鉴定所出具对川 ZC4490/川 Z9478 挂汽车列车的《司法鉴定意见书》（川菲司鉴〔2026〕车鉴字第 145 号），鉴定意见：（1）.未发现被鉴定车辆的转向系统、喇叭装置、前部防护装置存在安全隐患；（2）.被鉴定的汽车列车组的整车行车制动系统和川 Z9478 号半挂车辆左侧防护装置（牵引车无防护装置）存在安全隐患；3.被鉴定汽车列车组中牵引车后轮毂的淋水系统能工作，且淋水功能有效；半挂车轮毂淋水系统不能工作，淋水功能失效。

2.二号事故车辆检测情况。2026年1月19日，四川菲斯特司法鉴定所出具对川 E6856G 号普通二轮摩托车的《司法鉴定意见书》（川菲司鉴〔2026〕车鉴字第 147 号），鉴定意见：未发现被鉴定车辆的转向系统、制动系统、喇叭装置存在安全隐患。

3.三号事故车辆检测情况。2026年1月19日，四川菲斯特司法鉴定所出具对川 ES9419 号小型普通客车的《司法鉴定意见书》（川菲司鉴〔2026〕车鉴字第 146 号），鉴定意见：未发现被鉴定车辆的转向系统、行车制动系统、喇叭装置存在安全隐患。

4.驾驶人乙醇检测情况。经现场检测，熊某、杨某军、夏某

平呼吸中均未检测出乙醇含量。

5.尸体检测情况。2026年1月23日，古蔺县公安局司法鉴定中心出具对死者吴某某的《法医学尸体检验鉴定书》（古公司鉴（法病）字〔2026〕17号），鉴定意见：死者吴某某符合交通事故致颅脑损伤合并胸部损伤死亡。

（四）事故现场勘验情况。

事故现场位于白沙场镇境内G321国道1679KM+600M路段（小地名：板栗林），事故路段为长下坡路段，道路为双车道，沥青路面，路面完好，视线良好，路面无明显制动拖痕。川E6856G号二轮摩托车倒在川ES9419号小型普通客车的车头左前侧位置，川ES9419号小型普通客车左前方保险杠破损。川ZC4490/川Z9478挂汽车列车停靠在事故现场前方230米处道路上，川ZC4490牵引车右前大灯破损。

（五）事故发生经过。

熊某驾驶川ZC4490/川Z9478挂汽车列车从四川芦山县矿冶有限责任公司运载中碳铬铁至首钢贵阳特殊钢有限责任公司，于2026年1月15日12时08分进入厦蓉高速叙永服务区休息，12时53分离开叙永服务区继续在厦蓉高速上行驶。13时48分，熊某在叙永县麻城收费站下高速后驶入G321国道往白沙场镇方向行驶。14时32分，熊某行驶至白沙场镇境内白沙场镇往马蹄镇方向G321国道1679KM+600M路段（小地名：板栗林）时，将前方由杨某军驾驶（搭载吴某某）的同车道同向行驶的川

E6856G 号普通二轮摩托车撞倒，摩托车随即滑向对向车道与夏某平驾驶的对向行驶的川 ES9419 号小型普通客车发生碰撞，造成吴某某当场死亡、杨某军受伤及三车受损的道路交通事故。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况。

1.人员伤亡情况。该起交通事故造成 1 人死亡，1 人受伤。

死者吴某某，女，51 周岁，身份证号：510525xxxxxxx，住址：四川省古蔺县 xxxxxxxx，系川 E6856G 号普通二轮摩托车乘车人。

伤者杨某军，男，54 周岁，身份证号：510525xxxxxxx，住址：四川省古蔺县 xxxxxxxx，系川 E6856G 号普通二轮摩托车驾驶人。右手食指皮肤软组织挫裂伤，全身多处皮肤软组织损伤，于 2026 年 1 月 15 日 19 时 01 分转入古蔺德康医院住院治疗，1 月 18 日出院。

2.直接经济损失。经调查核定，该起事故直接经济损失 110 余万元。

（七）事故当日天气情况。

事故当日阴，路面完好，能见度良好。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应及应急处置情况。

事故发生后，川 ES9419 号小型普通客车乘车人袁某玉（该车的所有人）于 14 时 34 分拨打古蔺县公安局报警电话。古蔺县公安局 110 指挥中心接到报警后指令古蔺县公安局交通管理大

队到场处置。接到指令后，古蔺县公安局交通管理大队民警于15时02分赶赴现场进行现场勘验、疏导交通、事故调查和善后处置等应急处置工作。16时12分，事故救援现场处置及现场清理结束，交通恢复。白沙场镇人民政府、古蔺县公安局交通管理大队、双沙中心卫生院、古蔺德康医院等有关单位对死者家属开展安抚，对伤者进行救治，协调有关善后处理等工作。

（二）医疗救治和善后处理情况。

1月15日15时10分，古蔺县双沙中心卫生院救护车及医护人员到达现场，立即对吴某某、杨某军开展急救。经现场医护人员急救，15时23分，吴某某抢救无效死亡，随后将死者遗体送往殡仪馆存放。伤者杨某军于19时01分转入古蔺德康医院住院治疗。目前，死者遗体已安葬，伤者已康复出院，有关赔付问题正在依照有关法律法规及程序协商解决中。

（三）事故应急处置评估。

事故发生后，白沙场镇人民政府、古蔺县公安局交通管理大队、古蔺县双沙中心卫生院等单位响应及时、行动迅速、救援有序、处置得当。

三、事故原因分析及责任、性质认定

（一）事故原因分析。

熊某驾驶制动存在安全隐患的车辆上道路行驶时，遇前方同向行驶的摩托车不能有效制动，且载货超过核定载质量影响制动效果是造成该起事故的直接原因。

（二）责任认定。

古蔺县公安局交通管理大队出具《道路交通事故认定书》（第 510525120260000004 号）作出事故责任认定：熊某承担该次事故的全部责任，杨某军、夏某平、吴某某、袁某玉无过错。

调查组认定，熊某作为川 ZC4490/川 Z9478 挂汽车列车的驾驶员，负责车辆日常维护检修及货物装载，未及时排查发现和消除车辆安全隐患，驾驶制动存在安全隐患且载货超过核定载质量的车辆上道路行驶，对事故发生负有直接责任。

（三）性质认定。

该起道路交通事故发生时，川 ZC4490/川 Z9478 挂汽车列车处于运输货物的生产经营活动状态。经调查认定，古蔺白沙场“1·15”一般道路交通事故是一起因重型货车驾驶员驾驶存在安全隐患且载货超过核定载质量的机动车上道路行驶，造成的一般生产经营性道路交通事故。

四、有关生产经营单位安全管理情况及存在的主要问题

（一）运输企业安全管理情况及存在问题。

眉山市祥鹏汽车运输有限公司按规定设置了安全生产责任体系和组织机构，配备有安全管理人员，组织编制了安全生产管理制度。每月组织驾驶员开展教育培训，建立了驾驶员档案，对入职驾驶员开展了岗前安全教育培训，签订安全承诺书。建立了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，按照隐患排查计划开展隐患排查和治理。

调查发现，眉山市祥鹏汽车运输有限公司虽然基本落实了安全管理责任，但也存在以下七个方面问题：一是未有效督促驾驶员加强车辆的日常检查和维修工作；二是驾驶员岗前安全教育培训学时数不符合《生产经营单位安全培训规定》及企业制定的《安全生产教育培训管理制度》规定的学时数；三是对“挂靠”车辆管理力度不够，导致“挂靠”车辆未能严格落实公司规章制度；四是未采取更有效的技术措施对驾驶人员的日常违章行为进行监督管理；五是未按《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）要求编制企业的《生产安全事故应急预案》并定期组织演练；六是安全管理人员伍加伟未实际参与安全管理工作；七是GPS监控系统设置的限速报（预）警未实现分段设置，均设置为限速报警值100km/h，预警值90km/h。

（二）货运源头企业存在问题。

四川芦山县矿冶有限责任公司作为本次事故的货运源头企业，未落实车辆合法装载主体责任，未核实事故货车的核定载质量，导致事故货车超载运输，给车辆上路行驶带来风险隐患。

五、有关监管单位履职情况

（一）古蔺县交通运输局落实行业监管职责情况。

2025年以来，古蔺县交通运输局强化安全监督管理，以“道路运输领域安全隐患清排清剿清零攻坚行动”“安全生产治本攻坚三年行动”为抓手，强化行业安全风险管控。全县交通运输行业领域共排查整治隐患问题715条，其中寄递物流、客运及汽车

维修企业 91 条，交通在建项目 119 条和公路养护 493 条隐患问题已全部完成整治，另有 12 个问题隐患正在落实措施整改中。执法部门严格执法，强化客运市场监管，会同公安部门、乡镇（街道）认真组织开展道路运输非法经营专项整治行动，全年共开展执法 240 余次，出动执法人员 4800 人次，查处道路运输非法经营车辆 69 台，处罚金额 33 万余元。

调查未发现古蔺县交通运输局在落实行业安全监管职责方面有明显的履职不到位和失职行为。

（二）白沙场镇人民政府落实属地监管职责情况。

2025 年以来，白沙场镇组织开展交通安全集中宣传活动 10 次，通过悬挂横幅、发放宣传单、入户宣传、村村响等方式，将交通法律法规以及安全知识宣传覆盖全镇群众 3 万余人次，累计发放宣传资料 20000 余份。政府统筹资金 300 余万元，增设警示标识牌 390 个，修建护栏 24 公里，修复破损路面 2 处。在重要交通路口建设完成电子劝导员点位 30 个（含暂未验收的二期建设 20 个点位），抓拍驾驶员违规违法行为，并开展劝导闭环。联合古蔺县交通运输综合行政执法大队、派出所、交警部门等开展联合执法，开展“两客一危一货”专项整治，查处超速、超载、超员、无证驾驶、农用车违法载人等行为 65 起，有效净化道路交通环境。

调查未发现白沙场镇人民政府在落实属地安全监管职责方面存在明显的履职不到位和失职行为。

（三）眉山市东坡区交通运输局落实行业监管职责情况。

2025 年以来，眉山市东坡区交通运输局深入落实开展全区交通运输“百日攻坚行动”“三清三提升”攻坚行动、“冬安行动”“今冬明春重大事故灾害隐患排查整治专项行动”“深化重大事故隐患动态清零行动”“汛期暑期安全生产重大风险隐患排查整治行动”“东坡区公路水路交通运输系统安全生产治本攻坚三年行动方案”等专项整治活动，共组织检查 568 次，参加检查 8289 人次，检查企业 776 家次，整改安全隐患 234 处，驻站检查组及超限检查站点共计检查营运车辆 720614 车次，组织企业召开安全例会 12 次，培训企业人员 10837 人次，发放安全资料 18113 份。累计立案查处案件 195 件(其中查处道路运输非法经营车辆 75 台)，共处罚金额 51 万余元。

调查未发现眉山市东坡区交通运输局在落实行业安全监管职责方面存在明显的履职不到位和失职行为。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任人员

熊某作为川 ZC4490/川 Z9478 挂汽车列车驾驶员，在此次交通事故中承担直接责任，涉嫌交通肇事罪，建议由古蔺县公安局对熊某立案侦查，依法追究其刑事责任。

（二）对有关单位的处理建议。

1.对调查发现眉山市祥鹏汽车运输有限公司在安全管理中存在的问题和违法行为，建议由古蔺县交通运输局移交眉山市东

坡区交通运输局，依据有关法律法规进行调查处理，对违法行为依法从严处罚；眉山市东坡区交通运输局指导企业制定事故专项整改方案，督促企业进行全面整改，并将眉山市祥鹏汽车运输有限公司纳入重点监管对象。

2.对调查发现四川芦山县矿冶有限责任公司未落实货运源头企业车辆合法装载主体责任的问题，建议古蔺县道安办移交芦山县道安办依据有关法律法规进行调查处理。同时，芦山县道安办要督促该公司深刻吸取事故教训，全面排查并整改货运源头管理中存在的安全隐患，严格落实货物装载查验制度，确保出厂车辆符合安全装载要求。

七、事故主要教训

一是运输企业对“挂靠”车辆的管理制度落实存在差距，运输企业、车主、驾驶员三方未形成有效共管机制；二是驾驶员安全意识淡薄，未认真检查车辆运行状况，超载装货；三是货运源头企业未落实车辆合法装载主体责任；四是相关行业监管部门对运输企业“挂靠”经营模式的监管存在薄弱环节，对货运源头企业装载行为的日常监督检查不够深入细致，未能及时发现和纠正企业存在的违法违规行为。

八、事故整改和防范措施

（一）深化思想认识，筑牢安全发展根基。

运输企业及各生产经营单位要牢固树立“人民至上、生命至上”理念，深刻认识安全生产是企业发展的生命线，坚决克服麻

痹思想和侥幸心理，将安全发展思想贯穿生产经营全过程。通过定期开展全员安全教育、技能培训、典型案例剖析、应急演练等多种形式，切实增强从业人员安全意识和风险防范能力。企业主要负责人要带头落实全员安全生产责任制，确保安全责任层层分解、落实到岗到人，构建“人人有责、层层负责”的工作格局。要从思想根源上深刻汲取本次事故教训，举一反三，采取切实有效措施，坚决防范类似事故发生。

（二）压实主体责任，狠抓企业安全管控。

眉山市祥鹏汽车运输有限公司要立即制定专项整改方案，在报行业主管部门备案的同时切实整改。要立即开展全员警示教育，强化安全技能和应急处置能力培训，切实加强从业人员全过程管理，严格驾驶员聘用、培训、考核与奖惩。要健全并落实安全生产管理制度，依法依规完善事故应急预案，并定期组织演练，提升实战处置能力。要注重运用科技手段，加强对驾驶员状态、车辆技术状况及运行行为的动态监控与管理。相关生产经营单位要深刻汲取事故教训，举一反三，严格执行安全生产法律法规，确保安全投入、培训、管理、应急等措施到位，全面提升本质安全水平。

（三）强化协同共治，严打非法违法行为。

交通运输、公安交管等部门及属地乡镇（街道）、派出所要进一步深化道路交通安全综合治理，完善联合执法与长效监管机制。要加大监督检查频次与力度，聚焦运输企业安全管理制度落

实、驾驶员资质、车辆动态监控等重点环节。要强化货运源头治理，督促源头企业严格落实称重、登记、查验责任，严禁超限超载车辆出厂（场）。要健全部门间信息共享和联合惩戒机制，对多次违法、严重违法的企业和个人依法从严查处、公开曝光。要拓宽社会监督渠道，鼓励公众举报“黑车”、非法改装、超限超载运输等违法行为，形成政府监管、企业负责、行业自律、社会监督的共治格局。