

西藏隆子“7·11”一般车辆坠落事故

调 查 报 告

编制单位：隆子县政府事故调查组

编制日期：2025 年 7 月 23 日

西藏隆子“7·11”一般车辆坠落事故 调查报告

2025年7月11日10时20分，位于西藏隆子县斗玉珞巴民族乡斗玉村绕让变迁点境内43号项目施工现场发生一起混凝土运输车坠落山坡事故，造成1人死亡。

事故发生后，县委、县政府主要领导高度重视，明确要求迅速组织人员力量，全力核实有关情况，切实做好亡者家属安抚工作。为了查清事故原因，严肃追究事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，按照“四不放过”原则和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，7月18日，经县人民政府批准，成立了由县委常委、政府常务副县长欧珠同志为组长，县交通运输局局长边巴次仁同志和应急管理局局长土登益西同志为常务副组长，斗玉珞巴民族乡党委书记蒋昆仑同志和市交通运输局安监科副科长旦真桑珠同志为副组长，交通运输局、应急管理局、市交通运输局项目中心、山南市城投公司等单位为成员的事故调查领导小组，负责依法开展事故调查工作。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、人员问询、综合分析等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，查清了事故企业在安全生产

履职方面存在的问题，提出了对事故有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，“7·11”一般车辆坠落事故是一起因驾驶员安全意识淡薄、操作不当，企业主体责任落实不到位导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.湖南帅鹰建筑工程有限公司，成立于2021年03月18日，注册地位于湖南省娄底市新化县上梅街道玉虚宫社区金玉星3栋102室，社会信用代码：91431322MA4T62J85C，法定代表人为杨理东，身份证号码：430524197701212218；项目现场委托代理人：覃立家，身份证号码：511025198111026356；安全员：杨自平，证书编号：湘建安C2（2024）9703364；水沟班组长：叶红文，身份证号码：430524197605092236。

（二）事故发生时间：2025年7月11日10时20分。

（三）事故发生地点：隆子县斗玉珞巴民族乡斗玉村。

（四）事故类别：一般生产安全事故。

（五）死亡人员基本情况：姓名：达瓦次仁；性别：男；籍贯：西藏隆子县隆子镇叶巴村，年龄：38岁；身份证号：542231198707092631，伤害程度：死亡；死亡原因：全身多处骨折失血过多死亡。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2025 年 7 月 11 日，隆子县斗玉乡绕让村山后道路 K6+900-K7+000 路段计划浇筑水沟，10 时 20 分，驾驶员达瓦次仁(身份证号 542231198707092631)驾驶车牌号为鲁 H60E79 的混凝土运输车抵达现场（车辆容量 12 方，车辆本次装载 10 方，未超载），当该车辆行驶至 K6+980 处掉倒车过程中，工点两名人员（一名班组长、一名安全员）在现场指挥，当时车辆倒车速度较快，两名指挥人员呼喊制止，但司机并未采取相应的制动措施，车辆最终失控坠落山坡。事发后，现场安全员立即通过对讲机向现场负责人报告，现场负责人接到报告后第一时间赶到现场，组织人员进行救援，在下方道路的车厢内未搜寻到司机，最终在半山腰发现失事司机，随即于 10 时 23 分拨打 120 急救电话及报警电话。120 救护车于 11 时 00 分赶赴现场，经初步检查确认该司机无生命体征。

（二）事故现场情况

经勘验事故现场，事发地路面宽 12.3 米，路面至山坡底距离 81 米，路面至人员掉落位置距离 37.3 米，人员掉落至车辆罐体掉落位置距离 43.7 米，罐体掉落位置至车架掉落位置距离 5.9 米，车架掉落位置至车头掉落位置 4.4 米。

（三）人员伤亡和直接经济损失

事故造成 1 人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），核定事故直接经济损失约 110 万元。

二、事故发生的原因和事故性质

经事故调查领导小组对事故现场的勘察取证和询问笔录，分析认为：

（一）事故直接原因分析

达瓦次仁在驾驶车辆调头时，车速过快，且未注意到现场安全人员的指令，在车尾到达边坡时未能及时采取制动是导致本次事故的直接原因。

（二）事故间接原因分析

施工单位安全管理不到位。经现场勘察、询问笔录、查阅施工资料等佐证确认，湖南帅鹰建筑工程有限公司（劳务单位）承建的 43 项目，事件发生在 43 号项目 K6+980 处，车辆进行倒车作业时靠近边坡，虽有 12.3 米宽阔路段可供操作，但边坡的存在本身就增加了倒车作业的风险，边坡上虽然设置土护栏，但土护栏只有 0.3 米高度，未能起到相应的防护作用，是导致此次事故的间接原因。

（三）事故性质认定

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，事故调查领导小组通过调查取证、现场勘查、技术分析等方式，完成了“7·11”事故的调查工作，认定：43 号项目“7·11”一般车辆坠落事故，符合《生产安全事故报告和调查处理条例》

第三条第四款之规定，最终认定该事故属于一起一般生产安全责任事故。

三、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任单位

湖南帅鹰建筑工程有限公司。经调查该公司安全生产主体责任落实不到位，主要表现在该公司在施工区域内设置的轮档不符合规范要求，未达到轮胎直径的 2/3。该公司未发现该事故隐患并加以改正，导致车辆在倒车过程中无有效的安全防护，反映该公司安全防范措施落实存在漏洞，隐患排查流于形式；驾驶员达瓦次仁在驾驶车辆掉头中车速过快，加之其到达边坡时未能采取紧急制动，反映其驾驶经验不足，操作设备的能力水平较弱和应急处置知识不足，侧面反映出该公司安全教育培训不到位，对人员的操作水平考核不足，导致本次事故的发生，负有主体责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项、第一百零一条第四项、第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”规定。建议由县应急管理局对该公司依法予以行政处罚。

存在的违法行为

一、企业安全教育培训不到位，未针对各岗位实际风险开展专项培训，员工对关键安全知识掌握不足，未形成有效安全意识。

根据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项的规定建议由县应急管理局对该公司依法予以行政处罚。

二、落实安全防范措施有差距，未按规定在作业关键区域内设置防护栏、警示标语等安全防护措施。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项，建议由县应急管理局对该公司依法予以行政处罚。

（二）事故责任人员

1. 达瓦次仁。在建设路段驾驶车辆调头时，车速较快且采取制动措施，缺乏安全意识，存在安全意识不强的问题。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：“生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”之规定，建议由湖南帅鹰建筑工程有限公司对其违规行为依法进行处理，但鉴于其在此次事故中死亡，免于追究责任。

2. 杨理东，湖南帅鹰建筑工程有限公司法定代表人。履行公司安全生产第一责任人职责不到位，督促各岗位落实责任不力，对员工教育培训不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项和第五项之规定，对事故发生负领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，

导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款，建议由县应急管理局依法予以行政处罚。

3. 覃立家，湖南帅鹰建筑工程有限公司委派至 43 号项目的委托代理的项目负责人。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第六项之规定，未履行有关安全生产管理职责，导致事故的发生，负有安全管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”之规定，建议暂停安全生产有关资格，并由县应急管理局依法予以行政处罚。

五、事故主要教训

（一）全员安全意识树立不牢固。此次事故充分暴露出从业人员的安全意识淡薄，教育培训成效不佳，需要进一步加强现场管理人员、作业人员及驾驶员的安全教育和培训，提高驾驶员的安全意识和操作技能，强调严格遵守操作规程的重要性。

（二）企业落实主体责任不到位。企业对项目实施安全生产工作部署不到位，未能完善现场指挥机制，规范指挥人员与驾驶人员的沟通方式，未明确统一的指挥信号，指挥人员与驾驶员在

作业过程中的协同配合较弱。同时也暴露出行业监管部门在日常监管工作中不认真、不细致，思想认识不够深刻，履行监管责任不到位，组织开展隐患排查不够经常、不够全面深入，在重点行业和领域隐患排查治理上没有做到常抓细抓，导致企业放松安全生产工作责任落实，最终酿成悲痛后果。

（三）隐患排查整治开展不深入。企业不能按照要求开展各项专项整治行动，排查治理安全生产问题隐患，未定期对车辆制动、转向、轮胎、发动机及燃油系统、灯光、液压系统、车身及安全装置、电气系统等关键部位进行全方位的隐患排查治理。临边等危险路段安全警示和防护措施隐患排查治理不深不细，对损坏的临边防护未能及时修补。

隆子县政府“7·11”一般事故调查组

县交通运输局（代）

