



文昌市人民政府

wenchang.hainan.gov.cn

中文域名：文昌市人民政府办公室.政务

繁 EN 无障碍浏览 | 关怀版

请输入您要搜索的关键词



首页 市领导 新闻 信息公开 政务服务 互动 数据 市情

文昌市应急管理局 > 信息公开

分享到：



索引号：75438310-8/2026-38213

主题分类：

发文机关：文昌市应急管理局

成文日期：2025-07-24 14:54

标 题：文昌文教坡柳水闸除险加固工程“6·7”一般机械伤害事故调查报告

文 号：

发布日期：2025-07-24 14:54

时 效 性：有效

文昌文教坡柳水闸除险加固工程“6·7”一般机械伤害事故调查报告

2025年6月7日15时许，文昌市文教镇坡柳水闸除险加固工程工地发生一起机械伤害事故，造成1名工人死亡，直接经济损失约为140万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《海南经济特区安全生产条例》等有关法律法规规定，文昌市人民政府成立由市公安局、市总工会、市综合行政执法局、市住建局、市水务局、文教镇政府等组成的文昌文教坡柳水闸除险加固工程“6·7”一般机械伤害事故调查组（以下简称：事故调查组）开展事故调查工作。事故调查组邀请市人民检察院、市监察委参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅视频、调查取证、综合分析，查明了事故经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质，提出了事故防范措施。

经调查认定，文昌文教坡柳水闸除险加固工程“6·7”一般机械伤害事故系因装载机制动系统失效导致碰撞致人死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1. 中国水利水电第四工程局有限公司（以下简称水利四

局)，施工总承包单位。统一社会信用代码：9163000022658124XK；成立日期：1986年3月25日；法定代表人：庞旭，地址：青海省西宁市东川工业园区金桥路38号，经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；爆破作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化系统设计；电气安装服务；住宅室内装饰装修；测绘服务；建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；水运工程监理；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；建设工程勘察；建筑劳务分包；特种设备制造；特种设备安装改造修理；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；渔港渔船泊位建设；房屋拆迁服务；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工；砼结构构件制造；水泥制品制造；建筑砌块制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑用石加工；金属结构制造；建筑用金属配件制造；金属加工机械制造；金属切削加工服务；专用设备修理；电气设备修理；货物进出口；进出口代理；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块销售；建筑装饰材料销售；轻质建

筑材料销售；建筑用金属配件销售；建筑防水卷材产品销售；
机械设备销售；机械零件、零部件销售；风电场相关装备销
售；海上风电相关装备销售；太阳能热发电装备销售；普通
货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土
地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租
赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；运输设备租
赁服务；小微型客车租赁经营服务；技术进出口；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工
程和技术研究和试验发展；工程管理服务；规划设计管理；
工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、
监理除外）；地质勘查技术服务；计量技术服务；公路水运
工程试验检测服务；卫星遥感数据处理；发电技术服务；电
力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；风力发电技
术服务；太阳能发电技术服务；新材料技术研发；水资源管
理；市政设施管理；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；
水污染治理；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服
务；环境应急治理服务；地质灾害治理服务；人力资源服务
（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳
务派遣）；特种作业人员安全技术培训；招生辅助服务；业
务培训（不含教育培训、职业技能。

2. 南京运阳基础工程有限公司（以下简称南京运阳公
司），分包单位。统一社会信用代码：91320118562852600M；

成立日期：2010 年 10 月 14 日；法定代表人：袁运玻，地址：南京市高淳区桤溪镇农贸市场 5 号，经营范围：许可项目：地基与基础工程、道路桥梁工程、管道工程、土石方工程、水电工程、市政工程、建筑安装工程、防水工程、隧道工程、桩基工程施工；机械设备租赁；提供劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故相关设备情况

事故装载机：系南京运阳公司所有，无号牌，轮式装载机，车辆识别代号：LFJ0855NAHB603831。

（三）事故相关人员情况

1. 事故装载机驾驶员：余保成，男，汉族，1971 年 6 月 9 日出生，住址：重庆市云阳县红狮镇。

2. 死者情况：李孝怀（死者），女，汉族，1968 年 3 月 24 日出生，住址：重庆市云阳县，生前系南京运阳公司员工家属（非南京运阳公司员工）。

（四）项目分包情况

项目名称：海南省 2023 年度病险水库水闸除险加固工程（文教坡柳水闸除险加固工程）。

该项目由水利四局于 2024 年 1 月中标。2024 年 2 月 25 日水利四局与南京运阳公司签订合同，分包该项目给南京运

阳公司。南京运阳公司签订合同后就开始施工，计划完工日期是 2026 年 2 月 20 日。

（五）事故发生经过

2025 年 6 月 7 日 15 时 20 分许，作业人员余保成进入装载机驾驶室进行操作。此时，李孝怀正位于该装载机侧前方约 6 米处。余保成在车内完成点火启动操作后准备倒车的时候，装载机突然向前急冲。尽管余保成立即采取制动措施，但刹车系统失效未能阻止车辆前行。失控的装载机直接撞击位于其前进路线上的李孝怀，致其倒地受伤。为防止事态进一步扩大，余保成紧急向右转向，致使装载机撞上旁边厕所的墙体后方才停住。余保成随即下车查看情况。现场在附近的袁修兵及工友闻讯迅速赶至现场。在场工人立即拨打了 120 急救电话及 110 报警电话。数分钟后，文教镇卫生院医疗急救人员抵达事故现场，立即对李孝怀展开紧急施救，最终确认其伤势过重，抢救无效死亡。

事故发生后，在文教镇政府的协调下，南京运阳公司与死者家属达成赔偿协议，南京运阳公司支付给死者李孝怀家属赔偿金共计 140 万元人民币。事故善后赔偿工作已经完成。



事故现场照片

（六）事故伤亡情况

本次事故共造成李孝怀 1 人死亡。

二、事故应急处置情况

事故接报后，文昌市人民政府立即组织应急、公安、水务等部门及文教镇政府开展应急处置工作。各部门和属地镇政府通力协作、密切配合、应急响应及时、救援行动迅速、善后处理工作已经完成。

三、事故直接原因

（一）直接原因：

事故直接原因：驾驶员余保成启动装载机后无法制动碰

撞到李孝怀，导致其死亡的一般生产安全责任事故。

事故间接原因：1. 未定期保养维护装载机，导致装载机制动系统失灵；2. 施工工地现场及周边管理不到位，导致无关人员进入工地及周边。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况：

海南安天评估鉴定服务有限公司对事故装载机制动性能进行鉴定，于2025年7月2日出具《司法鉴定书》，鉴定结论：该无号牌轮式装载机的制动系统性能不合格。

（三）其他可能因素排除：

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素。

四、相关单位和个人存在的主要问题

（一）有关企业

1. 南京运阳公司。安全生产主体责任不落实，未按规定对安全设施设备（装载机）进行定期维护保养和检测。施工现场安全管理混乱，未能有效管控人员进出，导致无关人员进入施工区域及周边。

（二）有关个人

1. 李孝怀。作为非工作人员，违规进入施工区域，其行为与本次事故的发生存在因果关系，应承担相应责任。鉴于李孝怀在本起事故中死亡，不再追究其相关责任。。

2. 袁运玻（南京运阳公司法人），作为企业主要负责人履行安全生产管理职责不到位，对施工现场风险管控不力。

3. 袁修兵（南京运阳公司项目经理），作为安全生产管

理人员，未及时发现并消除设施设备存在的重大安全隐患。

（三）有关部门

市水务局。对全市水利工程施工作业督导检查不到位。

（四）属地政府

文教镇政府。履行安全生产属地管理责任不到位，对辖区内在建水利工程施工安全督导检查不够深入彻底。

五、对相关单位和个人的处理建议

（一）南京运阳公司，安全生产主体责任不落实，对事故装载机及施工现场存在的事故隐患排查治理不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款¹之规定，导致事故发生，对本起事故负有主要责任。建议文昌市综合行政执法局按照《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项²之规定给予其行政处罚。

（二）袁运玻，男，群众，49岁，南京运阳公司主要负责人。履行主要负责人安全生产管理职责不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项³之规定，对事故发生负有领导责任。建议文昌市综合行政执法局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项⁴之规定给予其

1. 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

2. 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

3. 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项 （五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

4. 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

行政处罚。

(三)袁修兵,男,中共党员,50岁,南京运阳公司安全生产管理人员。履行安全生产管理人员职责不到位,违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项⁵之规定,对事故发生负有领导责任。建议文昌市综合行政执法局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条⁶之规定给予其行政处罚。

六、事故防范和整改措施

(一)南京运阳公司要进一步压实安全生产主体责任,要建立健全安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。要全面加强施工现场安全管控,严格人员出入管理。要对安全设施设备严格执行定期维护保养与检测制度,确保其正常运行。相关维护、保养及检测记录须详实、完整,并经相关责任人签字确认。

(二)市水务局要扎实推进安全生产治本攻坚三年行动。要组织专家及工作人员对全市水务工程施工项目开展全面、深入的督导检查。

(三)文教镇政府要深入开展安全生产治本攻坚三年行动。针对辖区内各类施工项目,组织开展安全生产宣传教育和警示教育活动。

5.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项 (五)检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议;

6.《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处一万元以上三万元以下的罚款;导致发生生产安全事故的,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

文昌文教坡柳水闸除险加固工程
“6·7”一般机械伤害事故调查组
2025 年 7 月 22 日

10

扫一扫在手机打开当前页



【TOP】【打印页面】【关闭页面】

链 接  中国政府网  海南省政府网  市人大

国家部委 省直部门 市县政府 市政府机构 各镇政府 其他

关于我们 | 网站地图 | 联系我们 | 网站支持IPV6

版权所有@文昌市人民政府办公室 中文域名：文昌市人民政府办公室.政务

主办：文昌市人民政府办公室 运行维护：文昌市政府网站管理中心

琼ICP备2025063607号 政府网站标识码：4690050001  琼公网安备 46900502000106号

网站违法和不良信息举报电话：0898-63292628、0898-12345

