

首页

藤县概况

政府信息公开

网上办事

办事服务

广西梧州·藤县
人民政府门户网站Gvangjsih Vuzcouh Dwngz Yen
Yinzminz Cwngfuj
www.tengxian.gov.cn

请输入搜索内容

热门搜索：身份证

您当前所在的位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 其他重点信息 > 安全生产 > 安全事故调查报告

广西翅冀钢铁有限公司“1·26”事故调查报告

2026-02-26 14:40 来源：藤县住房和城乡建设局



2024年1月26日17时30分许，在广西翅冀钢铁有限公司90米平台成品仓库发生一起事故，造成2人死亡，1人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，县人民政府成立了由县政府办公室副主任任组长，县应急管理局、人社局、塘步镇政府、梧州临港经济区管理委员会等部门有关人员为成员组成的广西翅冀钢铁有限公司“1·26”事故调查组，开展事故调查工作。同时，邀请县纪委监委机关、县检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、询问、调查等方式，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、事故单位概况

(一) 广西翅冀钢铁有限公司概况

广西翅冀钢铁有限公司（以下简称翅冀公司）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码：5NXP0Y3D，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：刘纪生，成立日期：2019年12月24日，住所：梧州市藤县塘步镇孔良村（梧州临港经济区）。公司经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口理货；机械设备维护（不含特种设备）；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；金属矿石销售；金属成形、齿轮和传动部件销售；插电式混合动力专用发动机销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；货物销售；建筑用石加工；砖瓦制造；日用品销售；日用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：港口经营；水路普通货物运输；国内船舶管理业务；道路货物运输（不含危险货物）；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

(二) 梧州市安藤园建筑工程有限公司概况

梧州市安藤园建筑工程有限公司（以下简称安藤园建筑公司），类型：有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码：EU3A0H，法定代表人：王继悦，成立日期：2021年12月31日，核准日期：2021年12月31日，住所：梧州市藤县

经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；建筑理；广告制作；建筑材料销售；金属矿石销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法自主开展经营活动）。

（三）河北广信工程管理有限公司概况

河北广信工程管理有限公司（以下简称广信公司），类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，企业统一社会信用代码：法定代表人：赵红芳，成立日期：2006年06月28日，住所：迁安市永顺街道汇元路21号，经营范围：一般项目：单建式人防工程监理；房地产咨询；招投标代理服务；物业管理；环境保护监测；环保咨询服务；室内空气质量服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理。（依法须经批准的项目，开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（四）梧州利达吊装有限公司概况

梧州利达吊装有限公司，类型：有限责任公司（自然人独资），企业统一社会信用代码：91450407MAA7P2日期：2022年10月12日，核准日期：2024年09月02日，住所：广西壮族自治区梧州市龙圩区龙圩镇政贤一路3号汽车拖车、救援、清障服务；机械设备租赁；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目：经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营为准）。

二、工程项目概况

安藤园建筑公司与翊冀公司签订广西翊冀钢铁有限公司项目工程承包合同，工程地点位于梧州市藤县，工程制作安装、内外墙体粉刷工程。

三、事故发生经过及处置情况

（一）事故发生经过

2024年1月26日，为了给90米平台成品仓库外侧彩钢瓦安装固定的钉子，安藤园建筑公司现场负责人李**租车，并由司机韦**操作该吊车。吊车到达现场后，安藤园建筑公司驻现场负责人李**安排安装工孙**、李**、张瓦进行打钉固定作业。12时15分左右韦**操作吊车，利用吊篮将孙**、李**、张**3人吊到约28米高的成品仓库，装彩钢瓦，李**、张**乘坐吊篮下降到约22米高处外侧靠近墙面处站在吊篮内拿着手钻对彩钢瓦进行打钉固定作公司用钢方管焊接做的，由上吊篮作业人员负责安装，吊车司机与吊篮上人员通过手势沟通，控制吊篮升降操作机韦**操作吊车利用吊篮接上在屋顶作业的孙**后，孙**、李**、张**三人一同乘坐吊篮下来，但从仓库侧的2条吊绳脱钩，导致孙**、李**、张**三人从吊篮掉落到地面，李**、张**躺在地上呈昏迷状态，孙**状态，地上没有血迹，李**见状立即拨打了120电话，两辆救护车把张**、孙**送往梧州市人民医院抢救，张**孙**经抢救脱离生命危险，出院后现继续康复治疗，一辆救护车把李**送往藤县人民医院抢救，经抢救无效，于

2024年1月26日，安藤园建筑公司通知死亡人员（李**、张**）的家属协商善后事宜。

2024年1月30日，安藤园建筑公司与死者（李**）的家属达成协议，享受的所有工亡待遇由社保部门转账到赔偿金给家属。

2024年1月31日，安藤园建筑公司与死者（张**）的家属达成协议，享受的所有工亡待遇由社保部门转账到赔偿金给家属。

2024年6月16日，梧州利达吊装公司法人韦**和安藤园建筑公司达成协议，一次性赔偿金额8万元给安藤园建

（二）事故造成人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成2人死亡1人受伤。死者李**，男，汉族，身份证号：142321*****，生前住址：山西省*****。0283*****，生前住址：河北省*****。伤者孙**，男，汉族，身份证号：130281*****，住址：河北省***

截止日前，事故造成直接经济损失309.29万元（包括藤县社会保险事业管理中心已支付2人工亡职工一次性待遇32.13万元，安藤园建筑公司补偿2名死者赔偿金共60万元），施工单位与死者达成协议，补偿已到位，善后

四、事故发生的原因分析和事故性质认定

经调查了解并分析研讨，事故调查组认定广西翅冀钢铁有限公司“1·26”事故是一起一般生产安全责任事故

（一）直接原因

1.事故发生当日孙**、李**、张**被现场负责人李**安排到90米平台成品仓库外侧靠近墙面处对彩钢瓦进行安装。由于安全意识淡薄，风险预判能力不足，未遵守高空作业规范，导致三人从吊绳脱钩的吊篮里直接掉落到地面，造成人员伤亡。

2.安藤园建筑公司作为90米平台成品仓库彩钢瓦安装的施工单位，违规使用吊车吊篮载人实施高空作业，未编制专项施工方案，作业现场安全防护措施不足，安全教育培训不到位，未对作业人员进行有针对性的安全教育培训和安全技能考核，施工现场安全管理不到位，未及时发现并消除安全隐患，是造成该起事故的另一个直接原因。

（二）间接原因

1.梧州市利达吊装有限公司，实施作业时未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员，是造成该起事故的原因之一。

2.韦**，梧州市利达吊装有限公司吊车司机。不履行岗位职责，违反操作规程，违规使用吊车吊篮载人实施高空作业，是造成该起事故的间接原因。

3.广信公司作为项目监理单位履行安全监理责任不到位。未严格依照《建设工程安全生产管理条例》和《建设工程监理规范》（GB50319-2013）实施监理。在监理过程中，对施工现场管理不到位，致使本项目未严格执行《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）的相关规定，是造成该起事故的间接原因。

4.翅冀公司安监处副处长李**，作为建设单位翅冀公司负责安全管理工作的安监处负责人，未在检查中发现有效监管是造成该起事故的另一个间接原因。

五、事故责任认定和对相关责任单位、人员处理建议

（一）孙**、李**、张**，安藤园建筑公司安装工人。自我安全意识淡薄，在明知吊车不能吊人作业的情况下，冒险实施高空作业，风险预判能力不足，未遵守高空作业规范，导致三人从吊绳脱钩的吊篮里掉落到地面，对此在事故中死亡，孙**受伤严重，建议免除追究其责任。

（二）李**，安藤园建筑公司工地负责人。未严格依法依规对高空作业组从业人员开展全员安全生产教育和培训，未掌握本岗位的安全操作技能，导致事故的发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”之规定，建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十七条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入的百分之四十的罚款；”给予行政处罚。

（三）安藤园建筑公司。作为项目工程施工承包单位，违规使用吊车吊篮载人实施高空作业，造成2人死亡，1人受伤，违反了《高处作业安全技术规范》规范要求；未严格落实全员安全生产教育和培训制度，未如实记录安全生产教育和培训情况，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款“生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等”之规定；没有采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，对隐患负有管理责任，建议由县应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”给予行政处罚。

（四）梧州市利达吊装有限公司。实施吊装作业时未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员，违反《中华人民共和国特种设备安全法》第八十六条“违反本法规定，特种设备生产、经营、使用单位或者特种设备检验检测机构有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款：（一）特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员的”给予行政处罚。

（五）韦**，梧州市利达吊装有限公司吊车司机。不履行岗位职责，违反操作规程，违规使用吊车吊篮载人实施高空作业，违反了《起重机械安全规程》第5.1.（13）条“起重机械严禁以任何方式吊载人员，人货两用的施工升降机和载人共乘的机械式升降机等特种设备安全法》第十四条“特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范的要求，保证特种设备安全运行。”给予行政处罚。

全。”的相关规定，依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条“违反本法规定，特种设备安全管理人员职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故的，吊销相关人员的资格。”，建议由发证机关柳州市行政司机）特种设备作业人员资格，依据相关法律法规对其进行处理。

（六）广信公司。作为项目监理单位履行安全监理责任不到位，未严格依照《建设工程安全生产管理条例》（19-2013）实施监理。在监理过程中，对施工现场管理不到位，致使本项目未严格执行《建设工程安全生产管理条例》（0319-2013）的相关规定，建议由县住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条“违反本条例的规定，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；（四）未依照法律、法规和对广信公司进行行政处罚。

（七）李，翅冀公司安监处副处长。**作为建设单位翅冀公司负责安全管理工作的安监处负责人，未在检查理职责，未对项目安全进行有效监管，对事故发生负有监管责任。建议由县应急局依据《中华人民共和国安全生其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的。”，对李**进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为了认真汲取事故教训，贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，防止类似事故的发生，提出

（一）深刻汲取事故教训，举一反三，防范事故发生

全县各部门、园区、乡镇政府及有关企业要深刻汲取事故教训，树牢安全发展理念。坚持安全第一、预防为主、人民至上、生命至上的安全生产工作理念，从源头上化解重大安全风险，防范事故的发生。

（二）压实生产经营单位安全生产主体责任

企业是生产经营活动的主体，是安全生产工作责任的直接承担主体，应当依照法律、法规规定，履行的安全生产责任制和各项管理制度；加强安全生产管理，定期组织开展安全检查，统一协调管理承包、承租单位安本单位安全事故隐患；依法组织从业人员参加安全生产教育和培训；如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在应急措施，教育职工自觉承担安全生产义务；应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

（三）强化政府部门安全生产监管责任，促进经济社会健康发展

负有安全生产监管责任的部门和属地乡镇人民政府必须按照安全生产“三管三必须”原则，切实开展安全生职责扎实推进本行业，确保取得实效。同时，在监督检查过程中，密切关注企业的安全生产教育、安全生产措施，为促进我县经济社会持续健康发展创造和谐的社会环境。

