



海丰县人民政府

www.gdhf.gov.cn

请输入您要搜索的关键字



网站首页

聚焦海丰

政务公开

政务服务

互动交流

走进海丰

当前位置：首页 > 海丰县人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 安全生产 > 事故调查报告

海丰县海城镇“3·8”一般高处坠落事故调查报告

🕒 2025-12-03 10:56 来源：海丰县应急管理局 发布机构：海丰县人民政府门户网站

【字体：大 中 小】

海丰海城广东嵘昇建筑劳务有限公司“3·8” 一般高处坠落事故调查报告

海丰海城广东嵘昇建筑劳务有限公司“3·8” 一般高处坠落事故调查报告

2025年3月8日，广东嵘昇建筑劳务有限公司在施工过程中，发生一起高处坠落事故，造成1名工人重伤，经送院治疗无效后，于6月3日死亡，直接经济损失约165万元。

事故发生后，海丰县人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等相关规定，成立了由县委常委、常务副县长李廉清任组长，县应急管理局、海城镇人民政府、县住房城乡建设局、县公安局、县人力资源社会保障局、县总工会抽调人员组成的“海丰县海城镇‘3·8’一般高处坠落事故调查组”(下称“事故调查组”)，开展事故调查。事故调查组按照事故调查处理“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，海丰县海城镇“3·8”一般高处坠落事故是一起因施工工人未按照安全技术交底的要求进行作业、施工现场管理和安全防护措施缺失而造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.施工单位

深圳市东维亚建设工程有限公司（以下简称“深圳东维亚”）是海丰县**建设项目的施工单位。该公司成立于2019年3月11日，统一社会信用代码：91440300MA5FHDUW0Y，法定代表人：刘*宇，企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资），注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋7层703，经营范围：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、建筑智能化工程施工等。持有《建筑业企业资质证书》（资质等级：建筑工程施工总承包二级）。

2.劳务分包单位

广东嵘昇建筑劳务有限公司（以下简称“嵘昇劳务”）是海丰县**建设项目一标段泥水工程的劳务分包单位。该公司成立于2022年6月23日，统一社会信用代码：91442000MABRCMN115，法定代表人：陈*友，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：中山市小榄镇裕民社区裕民大道25号第六幢首层第6卡，经营范围：许可项目：建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程施工等。一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）等。持有《建筑业企业资质证书》（资质等级：施工劳务不分等级）。

3.监理单位

深圳市合创建设工程顾问有限公司（以下简称“合创顾问”）是海丰县**建设项目的监理单位。该公司成立于2003年9月29日，

统一社会信用代码：91440300754291430W，法定代表人：常*青，企业类型：有限责任公司（法人独资），注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区彩田路2010号中深花园A座；经营范围：工程设计、工程监理（包括水利部监理及环境监理）等。持有《工程监理资质证书》（资质等级：工程监理综合资质）。

4.建设单位

汕尾市东维亚房地产开发有限公司（以下简称“汕尾东维亚”）是海丰县**建设项目的建设单位。该公司成立于2017年7月3日，统一社会信用代码：91441500MA4WRPCQ8N，法定代表人：范*玲，企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资），注册地址：汕尾市海丰县海城镇二环西路西侧东维亚国际会展中心前广场北侧1号，经营范围：房地产开发、销售等。持有《房地产开发企业资质证书》（资质等级：二级）。

（二）事故工程项目相关情况

1.事故工程项目概况

工程项目名称：海丰县**建设项目。2023年6月22日，海丰县**建设项目开始施工。2025年3月8日，该工程在施工过程中发生事故。

2.事故工程项目合同签订情况

2023年4月15日，汕尾东维亚（甲方）与深圳东维亚（乙方）签订《建设工程施工合同》，工程承包范围：乙方承包甲方提供的海丰县**建设项目有关的施工图纸、设计变更、施工规范、施

工方案、技术交底及相关变更中所涉及的相关施工工程。

2023年4月27日，汕尾东维亚（甲方）与合创顾问（乙方）签订《**项目建设工程委托监理合同书》，监理内容与范围：包含本项目所有工程的施工内容监理工作。

2023年7月20日，深圳东维亚（甲方）与嵘昇劳务（乙方）签订了《2023-海丰县**建设项目（多层）泥工劳务承包合同（一标）》，工程承包内容：乙方承包甲方提供的施工图纸、设计变更、施工规范、施工方案、技术交底及相关变更中所涉及的泥水工程、防水工程；主材由甲方提供，乙方负责班组的施工管理。

（三）相关人员情况

1.陈*友，男，广东省海丰县人，是嵘昇劳务的法定代表人、主要负责人。

2.黎*国，男，广东省海丰县人，是深圳东维亚海丰县**建设项目的项目经理，持有《中华人民共和国一级建造师注册证书》（注册编号：粤141201920200****，注册专业：建筑工程）。

3.徐*春，男，四川省达州市人，是嵘昇劳务的工人。徐*春接受三级安全教育和安全技术交底后，于2025年3月5日正式在海丰县**建设项目一标段泥水工程进场施工。3月8日，徐*春在施工过程中受伤，后经治疗无效，在6月3日死亡。

（四）事故相关单位安全管理情况

1.深圳东维亚的安全管理情况

深圳东维亚是海丰县**建设项目的施工单位，与项目的建设

单位及劳务分包单位签订了相关合同，约定了各自的安全生产管理职责。在海丰县**建设项目上，深圳东维亚设立了施工项目部，配备了项目经理、项目执行经理、项目技术负责人以及多名专职安全生产管理人员，各级人员均按规定取得了相应的从业资格证书。项目安全管理方面，该项目部建立了安全生产责任制，与各级人员签订了安全生产责任书；建立了安全隐患排查治理制度、安全教育培训管理制度等规章制度；根据工程的特点编制了施工组织设计、各项施工方案、应急预案等文件。项目部定期开展施工现场安全检查和隐患排查，对发现问题及时整改，制作了《施工日志》等记录文件；组织开展了新进场工人的三级安全教育、应急救援演练和安全技术交底等工作。经调查，深圳东维亚在对嵘昇劳务的安全生产工作统一协调与管理方面存在不足，对施工现场的巡视和日常管理工作仍需进一步加强。

2.合创顾问的安全管理情况

合创顾问是海丰县**建设项目的监理单位，针对该项目成立了监理项目部，配备了总监理工程师、专业监理工程师、监理员等，相关人员均有相应执业资格。该项目部建立健全了安全监理责任制，制定了安全监理工作制度、安全教育培训制度等。在监理过程中，合创顾问开展了日常巡视工作，按要求编制了《监理日志》《监理月报》《旁站记录》等文件资料，发现隐患问题有通知施工单位进行整改，制作了《安全隐患管理台账》等。

3.汕尾东维亚的安全管理情况

汕尾东维亚是海丰县**建设项目的建设单位，委托合创顾问对工程进度、质量及安全等方面实施监理。该公司建立了安全生产规章制度和安全生产应急预案等相关文件，在工程开工前对施工单位进行了安全技术交底，并定期对海丰县**建设项目的施工情况进行安全生产检查，形成《安全生产检查督查记录》《施工项目生产安全重大事故隐患检查记录表》等书面记录文件。

4. 嵘昇劳务的安全管理情况

嵘昇劳务是海丰县**建设项目一标段泥水工程的劳务分包单位，与深圳东维亚签订了施工合同，约定了各自的安全生产职责，并配合深圳东维亚对进场员工开展三级安全教育培训。嵘昇劳务作为独立的生产经营单位，未制定本单位安全生产规章制度，未建立安全风险分级管控制度，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未制定本单位生产安全事故应急救援预案，该公司各级管理人员均未接受过系统安全管理知识培训，整体安全管理能力较弱。此外，嵘昇劳务主要负责人陈*友将项目现场管理工作委托给项目执行经理李*阳，而在2025年2月20日至3月13日李*阳请假期间，嵘昇劳务未安排人员接替李*阳岗位工作，存在岗位安排不清、安全管理职责落实不到位的问题。

（五）事故发生经过

2025年3月8日15时许，嵘昇劳务的3名工人徐*春、张*会（女，四川宣汉人，徐*春妻子）、杨*成（男，四川宣汉人）到海丰县**项目工地进行砌筑前准备工作。按照分工，徐*春负责在一楼

中间梁面的圆钢管上（距离地面约3.6米）铺设模板，杨*成和张*会负责收集、传递模版材料。约15时25分，徐*春（有佩戴安全帽）在铺设模板过程中从中间梁面高处坠落至地上。

事故发生后，张*会打电话向公司砌筑班组带班刘*新说明事故情况，刘*新随即拨打120急救电话，并向深圳东维亚项目部安全员陈*报告；陈*接报后，向项目部生产经理陈*中、项目经理黎*国报告。项目部相关人员赶到现场后，用担架将伤者徐*春转移至项目部门口，等待救护车抵达。约15时40分，救护车到达，项目部管理人员和张*会陪同救护人员将徐*春送至海丰县彭湃人民纪念医院进行抢救。

（六）事故现场勘察情况

1.事发位置位于海丰县**建设项目施工现场。截至事故调查组接报前往调查时，事故现场墙体已完成砌筑，事故发生时现场有关材料、物品已移走。

2.根据涉事施工区域的现场相片，结合事故当天在场人员描述，还原事故现场情况如下：一楼中空层顶板距离地面高度约6.9米，徐*春在发生事故前所处位置（中间梁面的圆钢管上）距离地面高度约3.6米。现场有3根圆钢管横架在混凝土梁面上。地面上有两根圆钢管用扣件连接，一根钢管末端接触地面，另一端倚靠在墙面。现场简易木椅和地面上堆放着一些砖头，现场未发现施工脚手架、安全带、安全警示标志等。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

2025年3月8日，该起高处坠落事故造成徐*春重伤，6月3日，徐*春经治疗无效死亡。

2.直接经济损失

本次事故直接经济损失¹约为165万元。

（八）海丰县住房和城乡建设局的履职情况

2023年6月26日，海丰县建筑工程质量安全监督检测站（为海丰县住房和城乡建设局下属安全监督机构）针对海丰县**建设项目制定了《建设工程监督计划》，每月定期对该项目开展监督检查，共出具整改通知书21份。

2025年以来，海丰县住房和城乡建设局及海丰县建筑工程质量安全监督检测站对已报建的房屋建筑和市政工程持续加强监管，共检查在建工程34个，累计出动134人次，下达整改通知书34份，检查发现问题481项，对项目经理扣分19人次、项目总监扣分7人次，目前已完成闭环整改476项。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场工人第一时间向嵘昇劳务砌筑班组带班刘*新报告事故情况，刘*新及相关人员将该情况同步报告给上级领导。深圳东维亚项目经理黎*国得知后，立即到事故现场及医院了解相关情况。4月1日，深圳东维亚组织嵘昇劳务向海丰县人

[1] 《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）1.2 直接经济损失：指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值；

社局申报了工伤保险、办理了工伤认定。5月20日，徐*春病情恶化，深圳东维亚向县应急管理局报告事故情况。

5月20日12时20分，汕尾市公安局110指挥中心接到报警信息，立即将信息流转至海丰县公安局110指挥中心、海丰县公安局新园派出所，随后新园派出所派员前往现场处警，并将事故现场情况反馈市、县公安局110指挥中心。县应急管理局接到县公安局110指挥中心事故报告后，与县住房城乡建设局前往现场开展相关工作，并将该事故情况上报有关部门。

（二）事故现场应急处置、医疗救治情况

事故发生后，深圳东维亚和嵘昇劳务相关人员立即开展应急救援，并拨打120急救电话。约15时40分，120急救车到达，将徐*春送往海丰县彭湃纪念医院进行救治。

徐*春在2025年3月8日发生事故后，在海丰县彭湃纪念医院治疗至4月7号。4月8日，徐*春转到广东三九脑科医院进行治疗，直至6月3日，徐*春经医院医生治疗无效死亡。

（三）善后情况

事故发生后，深圳东维亚、嵘昇劳务与死者徐*春家属已完成协商赔偿工作，由嵘昇劳务申报工伤保险（保险赔偿人民币115万），深圳东维亚支付伤者医疗（约人民币40万）、家属住宿差旅等费用，死者徐*春的善后工作已得到妥善处理。

（四）应急处置评估

事故发生后，现场管理人员和施工人员及时采取相应措施将

徐*春送往医院救治，并跟进伤者后续医疗，未造成次生事故；公安、应急管理等部门在接报后，均派员赶赴事故现场开展相关工作，应急响应迅速，处置得当，暂未发现相关政府部门和工作人员存在失职、渎职现象。但在事故报告上，深圳东维亚项目经理黎*国没有及时报告生产安全事故，属于迟报事故²。

三、事故原因分析

（一）直接原因

徐*春（未取高处作业特种作业操作证³）在离地约3.6米高的中间梁面圆钢管上铺设模板时，未按规定使用安全带⁴，未按照安全技术交底⁵的要求使用脚手架，在安全防护措施缺失的条件下造成其坠落至地面上。

（二）间接原因

嵘昇劳务未切实履行安全生产管理职责，具体分析为以下方面：

1.未建立健全全员安全生产责任制，公司主要负责人陈*友、项目执行经理李*阳等其他管理人员岗位职责未明确，现场管理缺位。

2.未落实好对徐*春等工人的安全生产教育和培训，导致徐*

[2]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告；《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第（一）项 报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报；

[3]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业；

[4]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）第3.2.1条 在坠落高度基准面上方2m及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品；

[5]《分部（分项）工程安全技术交底》3.墙身砌体高度超过地坪1.2m以上时，应搭设脚手架……

春等工人未熟悉相关的操作规程和岗位操作技能。

（三）其他可能因素排除

根据事故调查组调查询问、综合分析，以及相关部门证明材料，现场无突发灾害及其他影响因素，无人为故意导致事故发生的情况。

四、事故责任认定及处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任的人员

徐*春，安全意识淡薄，高处作业时未按规定使用安全带，未按照安全技术交底的要求使用脚手架，对事故的发生负有直接责任，因在事故中死亡，建议不再追究其事故责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1. **嵘昇劳务**，未落实安全生产主体责任，该公司未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未建立安全风险分级管控制度，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未制定本单位生产安全事故应急救援预案。以上行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款⁶、第四十一条第一款和第二款⁷、第八十一条⁸的规定，对事故的发生负有责任，

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产；

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款第二款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告；

[8]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练；

建议由海丰县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项⁹、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项¹⁰的规定，对其实施行政处罚。

2. 嵘昇劳务主要负责人陈*友，未履行本单位安全生产工作职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定本单位的生产安全事故应急救援预案。以上行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项、第六项¹¹的规定，对事故的发生负有领导责任，建议由海丰县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项¹²、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项¹³的规定，对其实施行政处罚。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[10]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项、第六项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[13]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

3.深圳东维亚项目经理黎*国，在事故发生后未及时向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况，属于迟报事故，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款的规定，建议由海丰县应急管理局根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项¹⁴、《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项¹⁵的规定，对黎*国实施行政处罚。

（三）其他建议

深圳东维亚,对嵘昇劳务的安全生产工作统一协调、管理不到位，对施工现场的巡视不足。建议由海丰县住房和城乡建设局对其进行约谈。

五、事故防范和整改措施

为深刻汲取海丰县海城镇“3·8”一般高处坠落事故教训，举一反三，及时堵塞漏洞，防止类似事故发生，特提出以下事故防范措施建议：

（一）嵘昇劳务

嵘昇劳务要高度重视安全生产管理工作，切实履行安全生产主体责任。一要建立健全本单位全员安全生产责任制，把安全生产责任落实到每个环节、每个岗位和每名员工。二要加强安全教

[14]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项 事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）迟报或者漏报事故的；

[15]《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项 事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款。

育培训，重点对安全生产管理人员和作业人员开展岗位职责、操作规程等培训，提高员工的安全防范意识和安全操作技能。三要加强施工现场管理，加强自查巡查力度，切实提升防范化解安全生产事故风险能力。

（二）深圳东维亚

深圳东维亚要深刻吸取事故教训，严格按照安全生产法律法规要求，切实加强安全管理，全面提升安全生产水平。一是要推进安全宣传教育和培训工作，提高施工人员安全防护和自我保护意识。二是要加强建设项目安全管理，强化承包单位安全生产统一管理，加大对作业现场的安全隐患排查力度，及时督促相关人员有效整改存在或可能存在的安全隐患。三是要认真学习《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，完善企业生产安全事故报告规章制度，进一步增强法律意识，及时报告生产安全事故。

（三）合创顾问

合创顾问要切实履行监理职能，加强施工现场监理工作，确保安全生产监督责任的落实；要严格按照监理规范要求，对施工现场实行动态安全监管，特别是加强对高处作业等特种作业的检查管理，发现隐患，要及时制止危险施工行为，并书面通知施工单位、建设单位；要严格按照行业规范的要求，落实各项施工安全防护措施，认真履行监理职责，为建设单位负责。

（四）汕尾东维亚

汕尾东维亚要进一步提高做好安全生产工作重要性的认识，全面履行建设单位安全监管职责，加强对施工单位的统一协调与管理，实施精准风险分级管控，确保各项管控措施执行到位。要持续推进隐患排查治理工作，不断完善安全生产常态化管理机制，全面提升安全生产水平，防止类似事故再次发生。

（五）海丰县住房和城乡建设局

海丰县住房和城乡建设局要认真剖析和重视本起事故中暴露出的问题，按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，加强对施工单位的安全生产监督管理。要完善事故举报机制，依法严厉打击未按规定报告事故的行为，稳定安全生产形势。

（六）海城镇人民政府

海城镇人民政府要严格落实属地监管责任，一是强化业务培训，增强监管人员的业务能力水平，提高巡查检查质量；二是加强宣传力度，强化事故警示作用，向辖区企业通报事故有关情况，督促企业开展施工安全隐患大排查大整治活动，及时消除安全隐患，确保安全生产。

版权所有：海丰县人民政府门户网站 主办：海丰县人民政府办公室

承办：海丰县政府网站管理中心 地址：海丰县红城大道西988号县政府大院内 邮编：516400

网站标识码：4415210011 粤ICP备10002724号  粤公网安备 44152102000044号

[网站地图](#) | [联系我们](#)

