

钟山区凤凰街道华兴钟山赋二期项目“8·4”

一般高处坠落事故调查报告

2024年8月4日14时21分许，位于六盘水市钟山区凤凰街道凤凰大道与麒麟路延伸段交汇处的贵州华兴恒安工程建设有限公司华兴钟山赋二期项目发生一起建筑施工一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失139.999万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，按照国家对生产安全事故调查处理的相关规定，经钟山区人民政府同意，由区应急管理局牵头，钟山公安分局、区总工会、区住建局等单位有关人员组成事故调查组开展调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）钟山赋项目基本情况

钟山赋项目位于六盘水市钟山区凤凰街道凤凰大道与麒麟路

延伸段交汇处。项目总投资：7.48 亿元，总用地面积 32041.76 m²，总建筑面积 139333.23 m²，该项目包含 G05-G12#楼共 8 栋楼。事发位置属于华兴钟山赋项目 G10#楼，事发时 G10#楼正在安装 23 层卸料平台。事发当日天气情况：多云间晴，东南风 1 级，最高气温 31℃，最低气温 18℃。

2021 年 4 月 27 日，钟山赋项目取得钟山区发展和改革局颁发的华兴钟山赋《贵州省企业投资项目备案证明》（项目编码：2104-520201-04-01-125548）。2022 年 4 月 27 日取得六盘水市钟山区住房和城乡建设局颁发的《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号：520201202204270101）。

（二）事故发生单位基本情况

施工单位：贵州华兴恒安工程建设有限公司（以下简称“恒安公司”），成立于 2019 年 7 月 8 日；统一社会信用代码：91520221MA6H*****；公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；地址：贵州省六盘水市钟山区青林乡海发村龙头山小学旁；法定代表人：陈某斌；注册资本：捌仟万圆整；建筑工程施工总承包贰级资质，市政公用工程施工总承包贰级，建筑装饰装修工程专业承包贰级，建筑幕墙工程专业承包贰级；经营范围主要为：建筑工程、市政工程、建筑装饰装修工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包。

（三）相关单位基本情况

1. 建设单位：六盘水市钟山区华兴宏城房地产开发有限公司（以下简称华兴宏城房开公司），成立于2018年5月18日；统一社会信用代码：91520201MA6H*****；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；地址：贵州省六盘水市钟山区市场南路原钟山经济开发区管委会大厦15楼；法定代表人：刘某；注册资本：壹亿圆整；2020年5月29日取得六盘水市住房和城乡建设局颁发的房地产开发贰级资质；经营范围主要为：房地产建设、销售、租赁、商品房屋基础设施配套建设管理、城市基础设施建设、物业管理等。

2. 建设单位上级公司：贵州钟山开发投资（集团）有限责任公司（以下简称“钟山开投公司”），成立于2012年11月1日；统一社会信用代码：915202000550*****；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；地址：贵州省六盘水市钟山区市场南路原钟山经济开发区管委会大厦19楼；法定代表人：尹某杰；注册资本：25亿圆整；经营范围主要为：房地产建设、城市基础设施建设、物业管理等。

3. 监理单位：贵州化兴建设监理有限公司（以下简称“贵州化兴监理公司”），成立于1998年10月30日；统一社会信用代码：915200007096*****；类型：其他有限责任公司；地址：贵州省贵阳市南明区花果园后街彭家湾花果园项目E区E8号楼1单元36层

15 号；法定代表人： 张某洪；经营范围主要为： 房屋建筑工程监理甲级。

（四）有关单位安全管理情况

1. 恒安公司，设综合办公室、财务部、经营管理部、安全管理部、工程管理部五个职能部门，其中安全管理机构设安全副总经理 1 名，安全管理部长 1 名，专职安全员 3 名。公司下设钟山赋、六盘水市钟山区荷城片区城市综合开发建设项目、城市内涝治理项目等 8 个项目部，钟山赋项目部负责钟山赋二期项目建设全过程管理，项目部设项目经理 1 名，技术负责人 1 名，安全员 3 名，施工员 2 名，材料员 1 名，质量员 1 名，资料员 1 名，造价员 1 名，下设木工班、外架班、泥工班、钢筋工班等 9 个班组。制定了《安全检查及隐患整改制度》《安全技术交底制度》《安全生产检查制度》《安全技术措施制度》等 24 项安全管理制度和《架子工安全技术规程》《高空作业安全操作规程》26 项安全技术操作规程，并于 2023 年 10 月 15 日编制了《华兴钟山赋 G09-12#楼型钢悬挑卸料平台专项施工方案》，先后经恒安公司工程技术部、质量部、安全部及技术负责人审查，贵州化兴监理公司审核，华兴宏城房开公司审批同意。2023 年 12 月 31 日，恒安公司钟山赋项目部技术负责人 张某组织施工现场管理人员 罗某勋等人进行了悬挑式卸料平台施工方案技术交底。公司领导每月组织对钟山赋二期项目开展一次安

全检查，截至事发前，2024 年共计检查出安全隐患 298 条，已完成整改 296 条。

2. 华兴宏城房开公司，设综合办公室、财务部、经营管理部、项目营销部、工程管理部五个职能部门，其工程管理部明确 2 名工程管理人员负责钟山赋项目建设管理工作。对钟山赋项目进行安全指导、和安全检查，督促监理单位和施工单位定期或不定期对不安全行为和违章操作等进行安全检查，及时消除安全隐患，截至事发前，2024 年以来，公司领导组织对钟山赋项目开展安全检查 10 次，查处隐患 92 条，已完成整改 92 条。

3. 贵州化兴监理公司，设总监 1 名，专业监理 4 名，监理员 1 名。2021 年 9 月进驻钟山赋项目，按照《建设工程监理合同》约定对钟山赋项目工程质量、安全、进度与成本进行管理，履行监理服务工作。参加设计交底和图纸会审工作，编制监理规划及监理实施细则；每月定期召开监理例会和定期或不定期地召开安全质量问题专题会，截至事发前，2024 年共召开监理例会 7 次，共签发监理通知单 28 份，其中安全隐患监理通知单 16 份，质量缺陷通知单 12 份，涉及卸料平台使用方面隐患问题的监理通知单 2 份。

4. 钟山开投公司，为华兴宏城房开公司的上级管理公司。公司内设项目建设管理部等五个部门，下辖华兴宏城房开公司等五个子公司，项目建设管理部设部长 1 名，副部长 2 名，安全管理人员 5

名。2024 年 1 月 1 日，钟山开投公司与华兴宏城房开公司签订《钟山区开发投资（集团）有限责任公司 2024 年度安全生产目标管理责任书》。截至事发前，2024 年以来，公司领导带队督查检查钟山赋项目 8 次，对检查出来的隐患责令华兴宏城房开公司按照有关规定进行整改。

（五）有关部门监管情况

钟山区住房和城乡建设局，按照规定承担对钟山区辖区范围内房屋建筑和市政工程质量、安全的监督管理责任。2023 年 4 月 21 日，钟山赋二期项目在钟山区住房和城乡建设局进行安全监督备案登记，钟山区住房和城乡建设局对照《钟山赋二期建筑工程项目施工安全监督方案》，执行监督计划，履行监管职责，将参加五方责任主体对危大工程、超危大工程、核心部位等关键环节的履职尽责情况纳入监管，对高处作业、深基坑、高大模板支撑、脚手架及起重机械设备安装拆卸等危险性较大的分部分项工程进行重点监督；组织钟山赋项目部学习预防高处坠落安全技术措施，并对钟山赋项目高处作业预防高处坠落开展监督检查。截至事发前，共计检查 105 余人次，发现问题 232 条，下发限期整改通知单 26 张，其中涉及临边防护隐患 10 条，涉及悬挑架、外脚手架、防护架等方面隐患 20 条，涉及危大工程隐患 12 条，涉及管理人员未尽履职尽责隐患 20 条，涉及违章作业隐患 7 条。

二、事故经过及善后处置情况

（一）事故经过

2024年8月4日7时40分，恒安公司外架班班长陈某友主持班前安全交底会，交代安全注意事项，并安排外架工夏某（死者，男，贵州水城人，身份证号：520221*****1832）、彭某双两人负责10#楼4个卸料平台拆除和安装。

13时00分，夏某、彭某双与信号工唐中毕乘坐10#楼施工电梯上楼安装卸料平台。

14时00分，夏某、彭某双完成2号、4号卸料平台安装后，开始3号卸料平台施工作业。

14时21分，唐某毕指挥塔吊司机段明贤将3号卸料平台从22层吊至10#楼23层落稳后，彭某双上至24层系好安全带准备接挂稳固卸料平台的钢丝辅绳，夏某未按照《华兴钟山赋二期G09-12#楼型钢悬挑卸料平台专项施工方案》¹要求，在卸料平台主工字钢未固定在“U”型预埋环的情况下，未系安全带，违规进入未固定“U”型预埋环的卸料平台，准备将钢丝辅绳递给彭某双挂在24层，此时吊挂在塔吊吊钩上的钢丝绳突然断裂，造成卸料平台倾倒，底部挂在23层悬挑梁上，夏某从卸料平台坠落至地面。

16时32分，夏某经医院抢救无效宣告死亡。

1. 《华兴钟山赋二期G09-12#楼型钢悬挑卸料平台专项施工方案》第四章第三项 平台吊装施工方法：吊装至预定位置后，先将平台主工字钢穿过U型预埋环，压环锚板螺栓固定后，用木楔水平穿过主工字钢顶端及侧面，将之锁定在预埋环上，再将钢丝绳穿过预埋吊扣，调整钢丝绳长度至合适位置后紧固螺母及钢丝绳卡子，完毕后方可放松塔吊吊钩。注意外端应比内端略高。卸料平台安装完毕后经验收合格后方可使用，要求提升一次验收一次。卸料平台的限重牌应挂在该平台附近的明显位置。

（二）事故报告情况

14 时 25 分，恒安公司材料员刘某从 10#楼东侧楼下经过，发现有工人坠落至地面，立即打电话报告项目经理黄某；

15 时 30 分，黄某将事故情况汇报给建设单位华兴宏城房开公司现场负责人朱某铭；

15 时 44 分，朱某铭将事故情况汇报给华兴宏城房开公司副总经理陈某；

15 时 45 分，陈某打电话汇报给华兴宏城房开公司总经理刘某及钟山开投公司；

16 时 05 分，钟山开投公司电话首报区政府办、区住建局、区应急局。

（三）应急处置及评估

事发后，现场人员积极将伤者送医抢救，最大程度减少社会面影响，但在事故上报过程中，未及时上报事故信息，属迟报。

（四）事故善后处置情况

8 月 4 日，恒安公司和死者家属达成赔偿协议，事故善后得到妥善处置。

三、事故造成的人员伤亡、直接经济损失

经调查认定，该起事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 139.999 万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

夏某（死者），违章作业，在安装 10#楼 23 层东侧卸料平台作业时，高空作业未系安全带，未按《华兴钟山赋二期 G09-12#楼型钢悬挑卸料平台专项施工方案》的操作流程，将卸料平台固定在预埋的“U”型环上，违规进入未固定“U”型预埋环的卸料平台，使其从 23 楼坠落至楼下，导致事故的发生。

（二）间接原因

1.恒安公司，落实企业安全管理主体责任不到位；施工现场的安全管理和措施落实不到位，未明确施工管理、作业人员配备和分工，未及时发现制止现场作业人员“三违”行为；安全教育培训不到位，现场作业人员安全意识淡薄，缺乏自保、互保意识；危大工程管理不到位，安全技术措施缺乏针对性，安全技术交底走过场，在危大工程作业施工前，现场管理人员未通知监理人员对现场进行专项巡视检查，未通知项目部安全员对专项施工方案实施情况进行现场监督²。

2. 贵州化兴监理公司，对钟山赋二期项目的安全管理不到位，施工区域内的安全管理督促不到位，对查出的隐患问题未督促施工单位按要求整改到位，督促项目部对作业人员进行安全教育培训不到位。

3. 华兴宏城房开公司，落实企业安全管理责任不到位，吸取事

2. 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十条 监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。
第十九条 项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督。

故教训不够深刻，对施工单位安全管理弱化，不同参建单位在钟山赋二期项目连续两年发生生产安全事故，对施工现场的安全管理和安全措施督促落实不到位，对施工现场的隐患问题督促整改不到位，未对施工单位的安全生产统一协调、管理³。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查分析和综合认定，钟山区凤凰街道华兴钟山赋项目“8·4”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1. 夏某（死者），安全意识淡薄，在安装10#楼23层东侧卸料平台作业时，违章作业，对事故负有直接责任，鉴于夏某已在事故中死亡，不再追究其责任。

2. 陈某友，恒安公司钟山赋项目部外架班班长，对外架班组安全交底不到位，对现场施工安全管理不到位，对本次事故负有管理责任。建议由区住建局依法依规予以处罚。

3. 罗某勋，恒安公司钟山赋二期项目施工员，作为现场施工管理人员未按专项施工方案组织施工，未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》⁴要求，在专项施工方案实施前，向作业人员进行安全技术交底，对现场安全管理不到位，对本次事故负有管

3. 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定：生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

4. 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五条 专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

理责任。建议由恒安公司根据《劳动法》《劳动合同法》以及公司有关规定，给与解除劳动合同的处理。

4. 崔某勇，恒安公司钟山赋二期项目安全员，负责项目现场安全工作，对现场安全管理不到位，未及时发现并纠正现场施工人员按危大工程专项施工方案进行施工作业，对本次事故负有管理责任。建议由区住建局依法依规予以处罚。

5. 黄某，恒安公司钟山赋二期项目经理，作为项目主要负责人，负责钟山赋项目建设全过程管理，履行主要负责人安全生产主体责任不到位，未严格落实全员安全生产责任制，督促施工现场安全管理不到位，未按照程序及时上报事故信息，对本次事故负有管理责任。建议由应急管理部门依法依规予以处罚。

6. 朱某铭，华兴宏城房开公司钟山赋二期项目现场负责人，负责钟山赋二期项目安全质量工作，对项目施工区域内的安全生产、现场安全管理不到位，对项目施工单位恒安公司和监理单位贵州化兴监理公司缺乏有效管理，对本次事故负有管理责任。建议由区住建局依法依规予以处罚。

7. 陈某，华兴宏城房开公司副总经理，分管公司安全生产工作，对钟山赋项目施工区域内的安全管理不到位，未对项目施工单位的安全生产统一协调、管理，对本次事故负有管理责任。建议由应急管理部门依法依规予以处罚，责成钟山开投公司结合其履职情况进

行纪律处分。

（二）对事故有关责任单位的处罚建议

1. 恒安公司，落实企业安全管理主体责任不到位，未严格落实安全教育培训工作，未严格组织实施施工现场的安全管理措施，对本次事故负主要责任。建议由应急管理部门依法依规予以处罚。

2. 贵州化兴监理公司，对钟山赋项目施工区域内的安全生产管理不到位，对施工单位恒安公司安全责任落实督促不到位，对危大工程施工期间实施专项巡视检查不到位。对本次事故负管理责任。建议由区住建局依法依规予以处罚。

3. 华兴宏城房开公司，未对项目施工单位恒安公司的安全生产统一协调、管理，对钟山赋项目施工区域内的安全生产管理不到位，对本次事故负管理责任。建议由应急管理部门依法依规予以处罚。

（三）部门处理建议

建议由钟山区人民政府对区住房和城乡建设局分管领导、钟山开投公司主要负责人进行警示约谈；建议钟山开投公司区住房和城乡建设局分别向钟山区人民政府作出深刻书面检查，并报钟山区安委办备案。

六、事故防范措施建议

（一）各单位要深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持“人民至上、生命至上”，把保护人民生命安全放在首位，树牢安全发展理念，强化安全生产红线意识和底线思维。

要认真组织开展事故警示教育，再反思、再警醒，深刻汲取事故教训，举一反三，引以为戒，做到警钟长鸣。认真执行好《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和规章制度，采取切实有效的管理措施，有效预防和减少生产安全事故发生。

（二）恒安公司，要认真汲取本次事故教训，严格落实全员安全责任制，认真执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等规章制度的各项要求，修改完善各类专项施工方案，加强项目施工现场安全管理；强化安全教育培训，提高从业人员安全意识，加大施工现场安全管控力度，要以预防高处坠落、机械伤害、物体打击等事故发生为重点，在深基坑、高大模板、起重吊装等重点环节要做好安全防范措施；严格落实安全技术交底制度，务必交底到现场管理人员，交底到施工班组；提升施工人员安全意识，保证施工人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关法律法规和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能；加强施工方案的制定和审查，在施工前要制定详细且合理的施工组织设计与专项施工方案，针对深基坑、高大模板、起重吊装等危险性较大的分部分项工程，必须组织专家进行论证，确保方案的安全性与可靠性；加强施工现场安全隐患排查和治理力度，及时消除生产安全事故隐患。

（三）贵州化兴监理公司，要认真履职，强化监理规划与细则，

制定涵盖全面安全监理内容的规划和细则，针对工程项目实际情况明确安全监理重点、流程和方法，加强对危大工程的施工监督，认真落实监理单位专项巡视检查职责；严格督促施工单位落实安全生产主体责任，及时消除各类安全生产隐患，将监理通知单提出的各类安全问题进行闭环管理，对整改情况跟踪复查，确保隐患彻底消除；强化资质审查与人员把控，从源头上降低安全风险；加强施工方案审查，深度审查施工组织设计和专项施工方案，尤其是危险性较大工程的方案，要组织专家论证，保证施工方案安全可行落实到位。

（四）华兴宏城房开公司，要强化对各项目的施工单位、监理单位等参建单位的统一协调、管理；要严格落实安全风险分级管控和隐患排查双重预防工作机制，经常性对各项目部的安全生产工作进行检查，强化安全风险辨识、评估、管控，有效防范和化解重大风险隐患。

（五）钟山开投公司，要督促各子公司严格遵守《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律法规，切实加强对各子公司的安全生产管理，经常或定期检查各子公司安全生产责任制的执行情况。督促各子公司严格依照国家有关法律、行政法规、规章和标准的要求，结合实际修订完善本单位有针对性、有可操作性，能保障安全生产工作运转的安全生产规章制度和操作规程，组织有

关人事培训、财务、安全管理等部门认真制定好本单位的安全生产教育和培训计划，并保证计划落实。

（六）区住建局要持续扎实开展安全生产治本攻坚“十大行动”，对照《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》的要求，做好重大隐患判别标准、生产经营单位主要负责人、从业人员安全技能等培训教育，督促指导企业从安全意识的培养、重大风险隐患的识别等方面，增强企业的安全管理和风险防控能力，深入推进安全生产大排查大整治及重大事故隐患专项排查整治。切实提高建筑施工领域风险管控和事故防范能力，预防和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全和社会稳定。