

金湾三灶珠海市金湾区东来超市“9·4” 一般触电事故

调查报告

金湾区政府事故调查组
2025 年 10 月 21 日

目 录

一、 事故基本情况.....	2
（一） 事故有关单位（个人）情况.....	2
（二） 事发工程项目概况.....	2
（三） 相关合同签订情况.....	2
二、 事故发生经过和应急处置情况.....	3
（一） 事故发生经过.....	3
（二） 事故应急处置情况.....	3
（三） 应急救援评估结论.....	4
（四） 善后处置情况.....	4
（五） 人员伤亡和直接经济损失情况.....	4
三、 事故现场情况.....	4
（一） 现场勘验及测量结果分析.....	5
四、 事故原因和事故性质.....	6
（一） 直接原因.....	6
（二） 间接原因.....	7
（三） 事故性质认定.....	7
五、 事故防范和整改措施建议.....	7

金湾三灶珠海市金湾区东来超市“9·4” 一般触电事故调查报告

2025年9月4日，珠海市金湾区三灶镇金岛路112号1栋110号商铺珠海市金湾区东来超市发生一起触电事故，造成1人死亡。

事故发生后，区政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由区应急管理局局长彭雅松任组长，区应急管理局副局长彭贤、三灶镇镇长罗应斌任副组长，区人力资源社会保障局、区应急管理局、金湾公安分局、区总工会、三灶镇人民政府等单位组成的金湾三灶珠海市金湾区东来超市“9·4”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请区纪委监委同步开展追责问责审查调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施。

经调查认定：金湾三灶珠海市金湾区东来超市“9·4”触电事故是一起因作业人员未严格遵守用电作业安全操作规程导致的非生产安全事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故有关单位（个人）情况

1.线路改造方

珠海市金湾区东来超市（个体工商户）^[1]（以下简称东来超市）。统一社会信用代码：92440404MAD0JPY68Q，经营者：陈某平，成立日期：2023 年 10 月 10 日。

2.电工

曹某。男，48 岁，身份证号码：43230*****034，广东珠海人，系东来超市电气线路改造电工。

（二）事发工程项目概况

东来超市电气线路改造项目（以下简称“线路改造项目”）位于珠海市金湾区三灶镇金岛路 112 号 1 栋 110 号商铺，施工内容为增设插座，改造电气线路。

（三）相关合同签订情况

陈某平（乙方）与陈某琴（甲方）签订《商铺租赁合同》，合同主要内容是陈某琴将珠海市金湾区三灶镇金岛路 112 号 1 栋 107 号、108 号、109 号、110 号商铺出租给陈某平使用，房屋租赁期自 2023 年 10 月 1 日起至 2029 年 2 月 28 日止。合同中明确了双方的安全管理职责^[2]。

陈某平（甲方）与曹某（乙方）未签订电气线路改造相关合

[1] 行业：零售业；注册资本：5 万元人民币；经营场所：珠海市金湾区三灶镇金岛路 112 号 1 栋 110 号商铺。

[2] 《商铺租赁合同》第二条商铺用途 该商铺乙方作为经营生活超市使用，合同期内所发生的一切安全、生产等责任乙方承担。

同，于2025年8月29日以口头协议方式约定，由曹某按照甲方的要求对事发商铺进行电气线路改造，价款为2000元人民币，通过陈某平个人微信支付给曹某。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年9月4日8点40分许，电工曹某站在东来超市粮油货架旁走道的木梯上，双手搭靠在悬挂金属配线槽上，对金属配线槽内的电气线路进行作业时，未戴防护手套触碰到带电的黄色电线（为收银台设备电源线），导致触电。在隔壁货架理货的陈某平听到声音赶紧查看情况，发现曹某趴在金属配线槽上，一手抓线，一手环抱灯架，身体侧向，随后随梯子倾倒而倒下，此时曹某处于昏迷状态。

8时46分，陈某平拨打110，其配偶鲍某琴拨打120。110指导陈某平对曹某进行心肺复苏并等待120到来。

8时52分许，120到达现场，对曹某进行抢救。后在陈某平的陪同下将其送往广东省人民医院珠海医院。

10时34分，曹某抢救无效死亡。

以上过程，经对相关人员进行调查询问及查阅档案资料得出。

（二）事故应急处置情况

9月4日9时48分，区应急管理局值班室接到市公安局金湾分局通报事故信息。

9 时 52 分，区应急管理局值班室按照《广东省安全生产条例》第五十七条的规定，通知三灶镇人民政府工作人员到事发现场开展事故善后和处置。区应急管理局派出执法室工作人员前往事故现场进行核查，并组织开展应急处置工作。

10 时 25 分，区应急管理局和三灶镇人民政府相关负责人员到达事故现场，对现场人员进行问询和进行现场勘验。

11 时 39 分，区应急管理局值班室向市应急管理局值班室报告事故核查信息。

以上过程，经查阅档案资料及值班值守记录得出。

（三）应急救援评估结论

经综合评定，事故发生后，各部门及时通报事故情况，及时参与救援行动，本次事故应急处置及时，应急响应程序合法，符合生产安全事故报告和应急处置相关规定。

（四）善后处置情况

事故发生后，陈某平与死者曹某家属在三灶镇人民政府组织下协商善后事宜，但未能达成一致。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

曹某在本起事故中死亡，死亡原因为电击伤（根据《居民死亡医学证明（推断）书》）。

该起事故因善后赔偿事宜尚未解决，暂无法核定直接经济损失。

三、事故现场情况

（一）现场勘验及测量结果分析

事故发生地点位于金湾区三灶镇金岛路 112 号 1 栋 110 号商铺。现场勘验情况如下：当事人触电地点位于商铺粮油货架上方金属配线槽，金属配线槽下方为完全展开的人字木梯，高 3 米（如图 2 所示）。金属配线槽内放置一把尖嘴钳。两根 2.5mm^2 铜芯电气导线（一根黄色、一根绿色）均为断开状态，导线负载侧断口齐平，电源侧绿色导线断口齐平，黄色导线线头约 2cm 处疑似被尖嘴钳剪破导线绝缘部分，且黄色导线表面有明显的炭化痕迹，使用万用表对黄色导线进行测量，显示带电状态。经排查，此线路为收银台设备的电源线（如图 1 所示）。



图 1 电线裸露部位照片



图 2 事故现场照片

四、事故原因和事故性质

（一）直接原因

事故调查组经过现场勘察、事故现场相关人员谈话问询等调查取证和分析论证工作，可以确定该起事故的起因物为电气设备（3.03 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A3），致害物为其他（裸露的带电电线）（4.05.7 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A4），伤害方式为触电（5.12 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A5），不安全状态

是电气装置带电部分裸露（6.01.2.7 参照《企业职工伤亡事故分类 GB6441-1986》表 A6）和无个人防护用品（6.03.1 参照《企业职工伤亡事故分类 GB6441-1986》表 A6）。不安全行为是未戴防护手套（7.11.2 参照《企业职工伤亡事故分类 GB6441-1986》表 A7）。

事故调查组认为，本起事故的直接原因是：曹某未戴防护手套，在作业时手触碰到裸露的带电电线，此时身体与金属配线槽接触，手与火线相连形成电流回路导致触电死亡。

（二）间接原因

相关单位（个人）安全管理情况

陈某平。将线路改造项目发包给不具备相应资质的个人。

曹某。未持有低压电工作业证仍涉电作业。

事故调查组认为，本起事故的间接原因是：陈某平将线路改造项目发包给不具备相应资质的个人。曹某未持有低压电工作业证仍涉电作业。

（三）事故性质认定

调查组通过现场勘验，对相关人员进行询问，对事故原因及性质进行综合分析，事故相关方陈某平和曹某在事故发生中均为自然人身份，不属于《中华人民共和国安全生产法》适用对象，因此认定该事故是一起非生产安全事故。

五、事故防范和整改措施建议

（一）九小场所相关责任人在实施动火、用电、高空、有限

空间等特殊作业时，必须严格审查作业单位及人员的相应资质及安全生产条件，切实筑牢安全生产防线。

（二）三灶镇人民政府应切实履行属地监管职责，对九小场所建立常态化巡查机制，重点排查消防设施缺失、违规用火用电、安全通道堵塞等隐患，通过清单化管理、网格化督导等手段，切实将风险防控关口前移，坚决遏制小场所酿成大事事故的苗头。

金湾三灶珠海市金湾区东来超市

“9·4”一般触电事故调查组

2025 年 10 月 21 日