



政府信息公开

请输入关键词

服务搜索

内容搜索

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

- 机关简介
- 规划信息
- 统计信息
- 行政许可
- 处罚/强制
- 预算/决算
- 收费项目
- 政府采购
- 重大项目
- 重大民生信息
- 招考录用
- 其他法定信息

政府信息公开年报

依申请公开

国家、省、市、区县和部门平台链接

酒业园区阜新淞航粮油贸易有限责任公司“3.11”一般窒息事故调查报告

来源：区应急局 发布时间：2026-05-27 15:23:19 【字体：小 大】

酒业园区阜新淞航粮油贸易有限责任公司“3.11”一般窒息事故调查报告

酒业园区阜新淞航粮油贸易有限责任公司“3.11”一般窒息事故调查组
2026年5月

目录

一、事故基本情况	1
（一）事故相关单位情况	2
（二）事故发生单位安全管理情况	3
（三）关于粮食的卸载流程	3
（四）涉事车辆情况	4
（五）事故相关个人（个体工商户）情况	4
（六）事故发生经过	5
（七）事故现场情况	6
（八）关于许X仁的死亡原因	8
（九）有关专家意见	9
（十）人员伤亡和直接经济损失情况	9
（十一）事故当天天气情况	9
二、事故应急处置及评估情况	9
（一）事故信息接报及响应情况	9
（二）事故现场应急处置情况	10
（三）医疗救治和善后情况	10
（四）事故应急处置评估	11
三、事故原因分析	11
（一）人的不安全行为	11
（二）物的不稳定状态	11
四、有关单位存在的主要问题	12
（一）阜新淞航粮油贸易有限责任公司	12

(二) 酒业园区管委会应急管理局 12

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 13

(一) 因在事故中死亡不予追究责任人员 13

(二) 建议移送公安机关立案侦查人员 13

(三) 对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 14

(四) 其他处理建议 15

六、整改防范措施建议 15

(一) 强化企业安全生产管理体系建设, 压实主体责任.....15

(二) 健全作业人员安全培训考核机制, 提升实操能力.....15

(三) 完善行政监管长效机制, 强化监督执法力度.....16

2026年3月11日, 位于四川泸州白酒产业园区(以下简称酒业园区)的阜新淞航粮油贸易有限责任公司泸州仓库发生亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)等法律法规规定, 民政府成立酒业园区阜新淞航粮油贸易有限责任公司“3·11”一般窒息事故调查组(以下简称事故调查组), 事故调查委员会(以下简称酒业园区管委会)、区公安分局、区应急管理局、区总工会、黄舣镇人民政府有关同志组成并函请局派员参加, 邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。

事故调查组坚持“四不放过”要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则, 通过现场勘查、调查询问、发生原因、人员伤亡和直接经济损失情况, 分析认定事故性质及责任, 提出对有关责任单位、责任人员的处理意见。经调查认定, 酒业园区阜新淞航粮油贸易有限责任公司“3·11”一般窒息事故系因驾驶人员在未保证自己安全的情况下重超载以及企业安全生产主体责任不落实等因素导致的一般生产安全责任事故。

一、 事故基本情况

(一) 事故相关单位情况

1.事故发生单位。阜新淞航粮油贸易有限责任公司, 成立于2005年10月12日, 注册资本: 3000万元人民币, 类型: 股), 统一社会信用代码: 9121090077779396XD, 法定代表人: 王宝志, 住所: 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县购、粮油仓储服务、食用农产品批发等。该公司于2021年9月9日取得由阜新市发展和改革委员会核发的《粮食收购0900009)。

经查, 阜新淞航粮油贸易有限责任公司未在泸州市行政区域内注册分公司或子公司, 事故发生所在仓库为该公司通过备法人资格。

2.事发仓库产权单位。泸州美捷印务有限责任公司, 成立于2009年12月21日, 注册资本: 500万元人民币, 类型: 股), 统一社会信用代码: 91510503699157676L, 法定代表人: 李国福, 住所: 泸州市纳溪区蓝安大道三段3号非居住房地产租赁等。该公司以一年一签的方式签订《房屋租赁合同》, 将事发仓库租赁给阜新淞航粮油贸易有限议》以明确各自的安全生产管理责任, 公司根据安全协议对仓库进行了安全生产工作统一协调管理, 并定期进行安

(二) 事故发生单位安全管理情况

阜新淞航粮油贸易有限责任公司设置有安全管理部门, 下设安全生产委员会、安全管理部、基层安全管理网络, 公理人员, 制定有《主要岗位安全工作职责》《安全管理制度》《安全管理规定》《安全操作规程》《生产安全事故全生产交底清单》《2026年公司安全生产工作计划培训记录》《仓库管理制度》等与粮食生产经营行业有关的内部泸州仓库的主要负责人蹇X峰兼任该仓库的安全员。

(三) 关于粮食的卸载流程

事故发生单位制定有《粮食入库工作制度》《机动车辆作业操作规程》《粮食入仓作业安全操作规程》等与粮食卸业过程中未得到严格执行。经调查, 按照国家有关标准规范和企业内部操作规程进行卸载作业时, 应当遵循以下流数量制定接收方案, 如运粮车辆自带漏斗, 在卸载粮食时应先通过传输带卸载粮食, 待漏斗不能持续卸粮后, 由运现场监护人或有人指挥的情况下, 由装卸工人依次打开货厢栏板, 随即采用人工方式将余粮从货厢内卸载完毕。但照国家有关标准规范和企业内部操作规程, 卸载作业流程如下: 先根据粮食的运输方式、品种和数量制定接收方案停放, 在有现场监护人或有人指挥的情况下, 由装卸工人依次打开货厢栏板, 待粮食不能自行流出后, 再采用人工

(四) 涉事车辆情况

1.黑MY0602重型半挂牵引车, 所有人: 望奎县张X货物运输部, 住址: 黑龙江省绥化市望奎县流动, 使用性质: 货CA4250P77K25T1E6, 车辆识别代号: LFWSRXSJ3P1H06484, 发动机号码: 82482802, 注册日期: 2023年8月量: 8870kg, 外廓尺寸: 7270×2550×4000mm, 准牵引总质量: 40000kg。

2.黑M4A80挂重型仓栅式半挂车, 所有人: 张X, 住址: 黑龙江省望奎县惠七镇水七村, 使用性质: 货运, 品牌型号代码: LA9SCEE33H0CJF044, 发动机号: 无, 注册日期: 2017年9月27日, 总质量: 40000kg, 整备质量: 6000寸: 13000×2550×3500mm, 强制报废期止: 2032年9月27日。该车取得《道路运输许可证》(黑交运管绥字23127月25日。

(五) 事故相关个人(个体工商户)情况

1.望奎县张X货物运输部。类型: 个体工商户, 组成形式: 个人经营, 注册日期: 2021年7月21日, 经营者: 张X, 动, 经营范围: 道路货物运输(不含危险货物)。该货物运输部取得《道路运输许可证》(黑交运管绥字23122126



日。

2.张X（黑MY0602重型半挂牵引车驾驶人），男，汉族，1989年3月10日出生，身份证号码：232XXX19890310X惠七镇水七村。该员持有A2型驾驶证，有效期限：2016年7月2日至2026年7月2日。

3.许X仁（本次事故死者），男，汉族，1983年12月8日出生，身份证号码：232XXX19831208XXXX，住址：黑龙江（六）事故发生经过

经对相关人员进行调查询问及调阅监控视频，查明以下事发经过：2026年3月6日，许X仁、张X等人^[1]在黑龙江省七星洋贸易有限责任公司泸州仓库。3月11日3时许，许X仁、张X等人驾驶的车辆到达目的地。7时7分许，许X仁驾驶车辆将车辆停放在仓库巷道等待卸载高粱；12时29分许，许X仁在仓库巷道通过传输带卸载部分高粱后，将车辆驶入仓库。X仁将卸载完高粱的车辆驶出仓库；13时50分许，张X驾驶车辆进入仓库并停放，随后许X仁进入仓库帮助张X拆除。先是打开车辆右侧第1、2块货厢栏板卸载高粱，在打开右侧第4块货厢栏板时，许X仁被货厢内倾泄出的高粱掩埋。

（七）事故现场情况

事发仓库位于泸州市酒业园区通汇路6号，北面为泸州美捷印务有限责任公司生产厂房，西面可通往聚源大道，东面电动大门，进入厂区大门，能见一地磅，大门右侧为保安岗亭及办公用房，距离大门约50米处为事发高粱储存仓库。车辆牌为黑MY0602重型半挂牵引车牵引黑M4A80挂重型半挂车（见图二），黑M4A80挂重型半挂车车厢内装载有第1、2、4块栏板处于下翻状态（见图三），车厢左侧从车尾处起算第1块栏板处于下翻状态（见图四），车厢内及车右后侧车尾约10米处，可见一具男性尸体，其身穿着黑色长裤，上半身被黑色外套覆盖，离头部位置不远处有一只鞋标志。



图一 事发仓库外围概貌照片



图二 仓库内概貌照片



图三 涉事货车右侧照片



图四 涉事货车左侧照片

（八）关于许X仁的死亡原因

因许X仁家属不同意尸检，故不能对许X仁的死因进行科学、准确的判定。事故调查组采纳公安机关^[2]、医疗机构^[3]主要原因为窒息死亡。

（九）有关专家意见

经委托第三方机构对涉事车辆是否改装、超载及超载装卸作业时是否会增加相应安全风险进行专业技术咨询评估，说明：

- 1.黑M4A80挂长特牌重型仓栅式半挂车所检项目不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中相关安全技术
- 2.该车存在违规改装、增加货厢栏板高度、超载等现象，该状态下会增加车辆行驶及货物装卸的安全风险。

（十）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，根据涉事多方达成的赔偿协议，测算直接经济损失约78万元。

（十一）事故当天天气情况

区气象中心提供3月11日的天气状况，黄舣老窖监测点位：多云天气，平均气温22.5℃，极大风速4.6m/s。该天气

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

- 14时50分，区应急管理局值班室接到市应急管理局值班室电话通报事故信息并要求核实事故情况；
- 15时12分，酒业园区管委会值班室接到事故报告；
- 15时31分，区公安分局黄舣派出所接到110指挥中心指令；
- 15时38分，黄舣镇人民政府值班室接到事故信息报告；
- 15时40分，区应急管理局值班室向市应急管理局值班室报告事故核实情况；
- 16时10分，酒业园区管委会值班室向市政府值班室书面报送事故信息初报；
- 16时20分，黄舣镇人民政府值班室向区政府值班室报送事故信息；
- 16时22分，酒业园区管委会值班室向市政府值班室书面报送事故信息终报。

（二）事故现场应急处置情况



事故发生后，张X立即开展救援工作，因不清楚许X仁具体被埋位置且高粱持续从货厢内倾泄不利于救援，张X将车倒车（与许X仁、张X为同行货车驾驶员）、仓库现场管理人员等人听到呼喊声后进入仓库利用手刨、铲车挖等方式进堆里救出，随即窦X峰对许X仁实施心肺复苏直到120急救人员到场。酒业园区管委会、区应急管理局、区公安分局到场后，第一时间赶到现场开展事故救援、伤员救治、现场管控、现场勘查、事故初查和善后处置等工作。

（三） 医疗救治和善后情况

14时31分许，黄舣中心卫生院急救人员到达现场开展救治工作，15时17分宣告许X仁抢救无效死亡。随后，死者遗孀，酒业园区管委会、区信访局、黄舣镇人民政府、区公安分局黄舣派出所组织涉事方进行多次协商，于2026年善后处置工作结束。

（四） 事故应急处置评估

事故发生后，涉事企业积极开展救援工作，有关部门及时到场开展现场处置以及事故初查工作，事故报送时限符合《条例》相关规定。

三、 事故原因分析

通过调查询问、现场勘查、调阅资料、查看监控等方式，对事故发生原因分析如下。

（一） 人的不安全行为。许X仁、张X在未保证自身安全的情况下自行卸载高粱^[4]，是引发此次事故人的不安全

（二） 物的不稳定状态。经调查，车辆严重超载^[5]^[6]并非必然会导致事故发生，但超载行为会增加货物卸载时引发此次事故的因素之一。

综上所述，事故调查组认定：许X仁、张X自行进行高粱卸载作业的不安全行为，叠加车辆严重超载引起高粱的不稳定倾泄，将许X仁掩埋窒息死亡，是发生此次事故的直接原因。

四、有关单位存在的主要问题

（一） 阜新淞航粮油贸易有限责任公司

经调查，阜新淞航粮油贸易有限责任公司主要存在以下问题。

1.安全生产制度未得到有效落实。公司制定有相关的安全生产规章制度，但未采取有效措施落实《粮食入库工作制度》《机动车辆作业操作规程》等制度。

2.事故隐患长期未得到整改。公司制定有《生产安全事故隐患排查治理工作制度》，但未能按照要求开展事故隐患排查开货车厢门，未能及时消除事故隐患。

3.作业现场管理秩序混乱。未采取有效措施管控非作业人员进入作业区域；未严格管理进出库区的粮食运输车辆；未^[7]，导致未能及时制止违章作业行为。

4.安全管理人员配备不符合要求。公司主要负责人王宝志、泸州仓库负责人窦继峰不具备与本单位从事的生产经营能力，不符合法律法规要求^[8]^[9]。

（二）酒业园区管委会应急管理局。该局作为承担安全生产、应急管理的职能部门^[10]，承担酒业园区内企业的安全年3月，共计对辖区企业开展监督检查50家（次）；2025年8月以来，采用委托第三方机构的方式，对辖区79家企业作，排查治理事故隐患384处（其中包含11条重大事故隐患）。自开展“三个千万”工作以来，督导检查企业6家，作范围，使得事故发生单位安全管理缺位、安全制度缺失、安全风险辨识不足等问题未得到及时发现并整改。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一） 因在事故中死亡不予追究责任人员

许X仁，男，违反《粮食仓库安全操作规程》（GB46033-2025）相关规定，与张明自行进行高粱卸载作业，因操作有责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究其责任。

（二） 建议移送公安机关立案侦查人员

张X，男，黑MY0602重型半挂牵引车驾驶人，违反《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定^[11]^[12]，擅自改装《粮食仓库安全操作规程》（GB46033-2025）有关规定，与许成仁自行进行高粱卸载作业，对事故发生负有责任关立案侦查。

（三） 对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.王宝志，男，阜新淞航粮油贸易有限责任公司法定代表人暨安全生产第一责任人^[13]，未履行主要安全生产管理职责《中华人民共和国安全生产法》第九十五条^[14]之规定，建议由应急管理部门给予行政处罚。

2.窦X峰，男，阜新淞航粮油贸易有限责任公司泸州仓库负责人，未履行安全生产管理人员主要职责，对事故发生负《安全生产法》第九十六条^[15]之规定，建议由应急管理部门给予行政处罚。

3.阜新淞航粮油贸易有限责任公司，未有效履行安全生产主体责任，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条^[16]之规定，建议由应急管理部门给予行政处罚。

（四）其他处理建议

建议责成酒业园区管委会应急管理局向酒业园区管委会作出书面检查。

六、整改防范措施建议

（一）强化企业安全生产管理体系建设，压实主体责任。事故发生单位要建立健全全员安全生产责任体系，制定覆盖明确从主要负责人到具体作业人员的职责清单，将安全责任压实到最小工作单元。制定专项装卸作业方案，明确作业后隐患清理的全流程要求，在作业现场设置警戒线、警示标志，安排专职监护人，全程监督车辆停靠、设备运行及入作业区。同时加大安全投入，专项用于更新消防设施、完善作业防护装备、改造作业场地安全设施，从硬件上筑牢



（二）健全作业人员安全培训考核机制，提升实操能力。事故发生单位要严格执行教育培训制度，新上岗人员必须经安全操作规程、有限空间作业风险防范、应急处置流程、劳动防护用品使用等核心知识。建立常态化在岗培训机制，邀请行业专家讲解粮堆掩埋、机械伤害等典型风险的预防措施，定期组织相应事故处置应急演练，重点演练人员被困、作业人员自救互救能力。强化培训效果监督，建立培训档案，如实记录培训考核情况，对考核不合格、违规操作的人员重新上岗。同时配备齐全劳动防护用品，要求作业人员必须穿戴防尘口罩、反光背心、防滑鞋等防护装备，现场监督产品的违规行为，确保安全操作要求落到实处。

（三）完善行政监管长效机制，强化监督执法力度。属地、行业监管部门要严格落实“三管三必须”要求，建立跨粮食储备、交通运输等部门联合执法，对辖区内粮食仓库开展专项检查，重点核查企业安全管理制度建立、培训考核、重大隐患督办制度，对检查发现的装卸作业安全隐患实行挂牌督办，明确整改时限和责任人员，整改完成后组织复核企业，依法给予行政处罚，并将其纳入安全生产失信联合惩戒名单。要加强行业指导服务，组织开展粮食仓储企业标准化流程，引导企业建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。要畅通举报投诉渠道，鼓励社会公众参与形成“政府监管、企业负责、社会监督”的多元共治格局。

扫一扫在手机打开当前页



【打印正文】

上一条：燃气燃烧器具安装、维修企业资质申报办事指南 [2026-06-04]

下一条：立夏后气温攀升，江阳区为重点项目施工安全“把脉问诊” [2026-05-08]

[设为首页](#) [加入收藏](#) [联系我们](#) [网站地图](#)

主办单位：泸州市江阳区人民政府办公室 承办单位：泸州市江阳区电子政务中心 联系方式：0830-3123999

[蜀ICP备2023001482号-1](#)  [川公安备案号51050202000067](#) [网站标识码5105020005](#)

