



万山区人民政府

www.trws.gov.cn

请输入检索关键字



首页

政务公开

政府数据

政务服务

政民互动

走进

您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域公开 > 安全生产 > 安全执法检查与处罚

万山得大建设集团有限公司“6·9”一般其他伤害事故调查报告

时间: 2025-12-15 15:15:00 来源: 万山区应急管理局 浏览量: 30次

字号: 大 中 小

万山得大建设集团有限公司“6·9”
一般其他伤害事故调查报告

2025年6月9日16时10分许,万山名家汇国际广场B区二期工程项目在建工地一工人在负二楼停车场安装消防报警线路时人字梯上坠落,造成1人死亡,直接经济损失90万元。

2025年6月12日,依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法规规定,万山区人民政府成立了以区应急局为牵头单位、市公安局万山分局、区住建局、区总工会等单位组成的事故调查组,邀请区纪委监委参加,开展事故调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求,通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析,查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况,事故性质和责任,提出了对事故相关责任单位和责任人的处理建议,并针对事故原因及暴露出的问题,提出事故整改和防范措施建议。

经事故调查组认定,万山得大建设集团有限公司“6·9”一般其他伤害事故是一起因安全防护措施不到位、作业人员违章操作的一般生产安全责任事故。

一、事故发生单位及相关单位概况

(一) 工程项目概况

事发地工程项目名称为名家汇国际广场B区14#、15#、幼儿园、商业及地下车库地块项目消防工程,工程地点:贵州省万山区桂花大道2号。消防工程承包内容:消防工程设计施工图中的全部内容。计划工期四个月,签约合同价暂定360万元。

(二) 事故单位概况

得大建设集团有限公司,公司成立于2005年8月5日,营业期限2005年8月5日至2055年8月5日,法定代表人为关某,注册资本10000万元,统一社会信用代码为91430111779005****,企业注册地址位于湖南省长沙市雨花区曙光中路298号长房天翼未来312号,所属行业为建筑装饰、装修和其他建筑业,经营范围包含:建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;消防销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;消防技术服务;建设工程消防验收现场评定技术服务等。建筑业企业资质:消防设专业承包一级,有效期至2029年7月17日。

(三) 事故相关单位概况

1.贵州名家汇房地产开发有限公司,成立于2011年12月5日,法定代表人为王某东,注册资本为2000万元,统一社会信用代码为91520600587254****,营业期限 2011年12月5日至无固定期限,企业注册地址位于贵州省铜仁市万山区谢桥新区管理委员会楼三楼四号,所属行业为商务服务业,经营范围包含:房地产开发、销售。企业资质:房地产开发二级。

2.贵州永都建设有限公司,成立于2014年10月22日,法定代表人为胡某国,注册资本为2000万元,统一社会信用代码为00314223****,营业期限2014年10月22日至无固定期限,企业注册地址位于贵州省铜仁市万山区名家汇桃源居A区1-3-1,所

为房屋建筑业，经营范围包含：房屋建筑、土石方、钢结构、市政公用、园林绿化、建筑装饰、消防设施、公路、水利、污水处理工程施工；机电设备安装；建筑材料销售；土地开发与整治；建筑劳务服务。安全生产许可证：编号（黔）JZ安许证15〕06****，许可范围：建筑施工，有效期：2024年9月7日至2027年9月6日。建筑业企业资质类别及等级：建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包二级、建筑装饰装修工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包二级，证书有效期至2028年12月

3.贵州广天建设管理咨询有限公司，成立于1995年11月17日，法定代表人为曹某兴，注册资本为325万元，统一社会信用代码为91520100214485****，公司地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道麒龙商务港A地块第2幢23层8、9号，所属行业为商务服务业，经营范围：建设管理咨询服务；建筑工程监理及咨询服务；工程项目管理；招投标代理；营业期限：2008年9月26日至：期限。监理资质：工程监理房屋建筑工程专业甲级；工程监理市政公用工程专业甲级。

(四) 各方关系

1.工程项目发包情况。名家汇国际广场B区二期工程项目（名家汇国际广场B区14#、15#、幼儿园、商业及地下车库）建为贵州名家汇房地产开发有限公司，2022年2月11日，该公司与贵州永都建设有限公司签订总承包施工合同。总工期：1095天。合同约定：贵州永都建设有限公司承包名家汇国际广场B区中庭地下室、14#、15#楼及幼儿园施工图建筑、结构、给排水、电通、节能等所有设计文件。承包方严格落实安全生产的有关规定组织施工，由于承包人安全措施不力造成的责任和因此发生用，均由承包人承担，与发包人无关。2024年7月17日，建设方又单独与得大建设集团有限公司签订了名家汇国际广场B区14#、幼儿园、商业及地下车库地块项目消防工程合同。合同约定：本消防项目工程的室外消火栓灭火系统、室内消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警灭火系统、防排烟系统、防火门系统由得大建设集团有限公司采取包工、包料、包发票、包损耗的包干方式承包。得大建设集团有限公司负责认真抓好该消防项目工程的安全生产工作。

2.工程项目监理情况。2022年5月9日，贵州名家汇房地产开发有限公司与贵州广天建设管理咨询有限公司签订了名家汇国际广场·桃源居B区建设工程（其中包括14#、15#楼、裙楼大底盘及幼儿园）监理合同。合同约定：对本项目施工阶段及工程保修阶段进行监理。监理工作内容包括：本项目施工阶段的质量安全、进度、合同管理、组织协调及信息管理等监理工作。

(五) 事故发生单位安全管理情况

得大建设集团有限公司在名家汇国际广场B区14#、15#、幼儿园、商业及地下车库地块消防工程项目设立项目部，配备了项目经理1人、安全员1人、技术负责人1人、施工员1人、质量员1人，制定了施工技术方案、临时用电等制度。2025年5月3日，得大建设集团有限公司与申某勤签订劳务合同。该公司未按要求组织制定切实可行的安全生产教育培训计划和岗位安全操作规程，无对工人安全教育培训的印证资料。2025年5月1日至6月9日，共排查出安全隐患3条，隐患排查工作形同虚设，未对事故现场环境光线不足、工人长期单人使用人字梯无防护等安全隐患。在施工进场前，未按要求将安全资质资料报送监理单位审核。

(六) 事故发生经过

2025年6月9日13时30分许，得大建设集团有限公司工人刘某伦和工人申某勤（事故中死亡）一起到万山名家汇国际广场二期工程项目的负一楼停车场安装消防报警器电线，两人各自携带木制人字梯登高作业，刘某伦站在人字梯上负责往暗线槽里穿线，申某勤站在人字梯上负责在暗线槽另一端拉线，15时左右，负一楼停车场施工完毕，二人随即转到负二楼停车场作业。16时左右，刘某伦站到人字梯上准备穿线，申某勤站在另一个人字梯上拿着手机手电筒寻找预埋线孔时，突然申某勤连人带梯坠落至负一楼停车场。刘某伦看见后，立即爬下人字梯查看申某勤情况，发现申某勤头部前部有出血情况，便跑到负一楼停车场打电话给班组长申某伟汇报情况，申某伟立即赶到现场进行核实，随后拨打“120”求救，16时28分“120”医护人员到达事故现场对申某勤进行现场急救。17时10分，经“120”医护人员现场抢救无效死亡。

(七) 事故现场情况

事故地点位于铜仁市万山区万山名家汇国际广场B区二期工程项目负二楼停车场，申某勤头戴安全帽平躺于地上，头偏右侧，头部右侧旁边有大量血液，倾倒的木制人字梯高2.33米、跨度1.5米，负二楼停车场层高3.9米。

(八) 死亡人员和直接经济损失情况

1.死亡人员情况。申某勤，男，身份证号：43052119651222****，湖南省邵东县团山镇帐上村帐上组人，得大建设集团有限公司工人。

2.直接经济损失情况。依据《企业职工伤亡事件经济损失统计标准》（GB6721-1986）规定，本次事故造成直接经济损失约1.5万元。

二、事故应急处置及评估情况

(一) 事故信息接报及响应情况

2025年6月9日16时10分左右，事故发生后，工人刘某伦立即向班组长申某伟报告，申某伟赶赴现场核实后立即拨打“120”急救电话，并向公司业务经理朱某、项目经理关某华、安全员唐某海汇报事故情况，项目经理关某华、安全员唐某海立即赶赴救援。17时10分，经“120”医护人员现场抢救无效死亡，班组长申某伟立即拨打“110”报警电话，并告知公司相关负责人，即组织人员赶赴现场处理善后事宜。

2025年6月9日17时40分,万山区应急局接铜仁市公安局万山分局电话报告后，局主要领导及值班人员立即到达事故现场，按相关程序向上级部门报告事故情况。

(二) 事故现场应急处置情况

接到事故报告后，区应急管理局、市公安局万山分局、区住建局、仁山街道办事处、仁山派出所等部门立即赶赴事故现场，做好现场秩序维护，封锁事故现场，固定现场证据，安抚死者家属情绪，协调死者家属与企业协商赔偿等善后事宜。

(三) 医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

万山区人民医院“120”接报后，立即出车，救护车于16时28分到达事故现场，医务人员立即对申某勤进行现场抢救，17时10分，申某勤心电图呈等电位直线，伤者已无生命体征，医务人员向家属宣布申某勤临床死亡。

2. 善后处置情况

2025年6月11日在仁山街道办事处、仁山派出所和有关部门的协调下，得大建设集团有限公司负责人和遇难者家属达成协议，死者于2025年6月11日21时火化，死者家属将骨灰带回湖南省邵东县团山镇帐上村帐上组老家安葬。

(四) 事故应急处置评估

现场施工工人看到申某勤坠落后，立即从人字梯上下来查看情况，并向施工班组长汇报，施工班组长核实后立即拨打“120”，相关人员赶到现场为避免二次伤害，在场看护并等待“120”救援，救护车于16时28分到达事故现场，17时10分，经医务人员抢救无效死亡。经评估，事故发生后，相关人员响应迅速，现场处置得当，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故原因分析

(一) 其他可能因素排除

通过事故调查组对事故现场勘查、询问有关人员，排除他杀、突发灾害等因素影响造成事故发生。

(二) 直接原因

作业人员申某勤安全意识淡薄，在照明不足的负二楼停车场使用木制人字梯，身体处于可坠落位置。在未佩戴头灯和所用木制人字梯没有可靠的锁定装置、无专人监护扶稳人字梯的情况下冒险单人上梯作业,后在作业过程中失去重心，连人带梯，梯坠落至地面，直接导致事故发生。

(三) 间接原因

- 1.未开展安全教育培训。得大建设集团有限公司未按要求组织制定、实施安全生产教育培训计划和岗位操作规程，导致员工安全意识淡薄，不知晓岗位操作规程，对岗位存在的风险辨识不足。
- 2.未落实安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作。作业人员使用木制人字梯登高作业存在一定的坠落风险，得大建设集团有限公司未采取技术、管理措施及时消除事故隐患。
- 3.现场管理不到位。事故发生区域照明不足，作业时光线昏暗，得大建设集团有限公司未及时改善作业区域的照明条件，未监督、教育从业人员佩戴头灯，导致作业人员在人字梯上使用手机照明，身体易失去平衡。

四、有关责任单位存在的主要问题

(一) 相关企业存在的问题

1. 得大建设集团有限公司。该公司未严格依法履行安全生产主体责任，未按要求组织制定、实施安全生产教育培训计划和岗位操作规程，导致工人不知晓有关的安全生产规章制度和安全操作规程，未能掌握本岗位的安全操作技能。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条之规定；在项目实施过程中，未建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度，也未采取技术、管理措施及时发现并消除木制人字梯登高作业事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条之规定；未监督、教育从业人员



照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条之规定；未依法为工人申某勤缴纳险。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十一条之规定。对此事故负有责任。

2. 贵州名家汇房地产开发有限公司。该公司与贵州永都建设有限公司签订了名家汇国际广场B区二期工程项目总承包合同。审核贵州永都建设有限公司工程承包资质时认为该公司无消防工程承包资质，于是单独将该项目的消防工程发包给得大建设有限公司。该公司未严格遵守建筑市场秩序，肢解发包建设工程，违反了《建设工程质量管理条例》第五十五条之规定。

3. 贵州永都建设有限公司。该公司作为总承包单位，与得大建设集团有限公司无工程发包关系，在得大建设集团有限公司后，该公司对得大建设集团有限公司施工工人进行了安全教育培训，并对施工现场开展了安全检查。但该公司存在未严格按立安全生产管理机构，在项目经理离职后，未及时配备新的项目经理。违反了《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专生产管理人员安全生产管理规定》第三十条第（一）项之规定。

4. 贵州广天建设管理咨询有限公司。建设方将消防工程项目单独发包后，未书面告知公司发包情况，导致公司只对总承进行了监理，未对得大建设集团有限公司进行安全生产监理。但公司在对总承包单位监理过程中，公司监理工作存在不细致的部分安全隐患未督促企业整改。该公司违反了《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第（二）（四）项之规定。

（二）行业主管部门和属地部门存在的问题

1. 区住房和城乡建设局。今年以来召开专题会、学习会共6次，召开全区建筑施工领域安全生产季度会2次，对建筑施工工作进行分析研判，常态化推进建筑施工安全监管。开展季度检查2次，常规安全生产检查累计出动人员200余人次，全覆盖检个项目，下发整改通知书50份，停工通知书13份，发现一般隐患180条，已整改完成，发现重大安全隐患2条，均已整改完成。施工单位开展消防应急演练1次。同时深入开展“打非治违”专项整治工作。移交区综合执法局3起，累计罚款67.49万元，；违规责任主体形成了震慑。但未认真督促企业吸取历年来辖区同类生产安全事故教训，对建筑施工项目安全督促指导不够，全隐患不细致。

2. 仁山街道办事处。街道办事处把开展安全生产“打非治违”工作作为长期性工程来抓，常态化展安全生产查、宣传教育等工作。街道办事处结合实际，制定了年度安全生产监督检查计划，对检查任务、工作排站所等内容明确，今年来共开展监督检查63次，排查隐患165条，已完成整改165条，其中在建项目工地开展安全格，发现安全条，均已经整改完成，但在开展辖区建筑工地安全隐患排查不细致不深入，部分安全隐患未及时发现，风险未被有制。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员（1人）

申某勤，男，身份证号：43052119651222****，湖南省邵东县团山镇帐上村帐上组人，得大建设集团有限公司工人(2023日与得大建设集团有限公司签订劳务合同)，在照明不足的负二楼停车场作业时，未佩戴头灯和所使用的木制人字梯没有锁定装置、无专人监护扶稳人字梯的情况下冒险单人上梯作业，未做到安全施工，违反了《中华人民共和国安全生产法》第条之规定，对该起事故负有直接责任。鉴于其已经在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（3人）

1. 关某，男，群众，得大建设集团有限公司法定代表人，对公司全面负责，未组织制定切实可行的安全生产教育和培训未按要求督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》一条第（三）、（五）项之规定，建议由万山区应急管理局将该问题线索移交铜仁市应急管理局，依据《中华人民共和国安法》第九十五条之规定对其实施行政处罚。

2. 关某华，男，群众，得大建设集团有限公司项目经理，未组织开展安全生产教育培训；对本单位安全生产工作督促位，未及时排查、消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（五）项之建由万山区应急管理局将该问题线索移交铜仁市应急管理局，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其实施处罚。

3. 唐某海，男，得大建设集团有限公司安全员，未严格落实安全生产管理职责，未按要求开展安全教育培训，日常隐患治理不到位。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（五）项、第四十六条之规定。建议由万急管理局将该问题线索移交铜仁市应急管理局，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其实施行政处罚。



(三) 对有关公职人员的处理建议 (2人)

- 1. 杨某，男，中共党员，区住房和城乡建设局建设工程质安站负责人，未认真督促企业认真吸取历年来辖区同类生产安全事故教训，对建筑施工项目安全督促指导不够，建议由万山区住房和城乡建设局党组对其予以谈话提醒。
- 2. 张某，男，中共党员，仁山街道办事处城市管理办公室工作人员，在辖区开展建筑工地安全隐患排查不细致不深入，仁山街道党工委对其予以谈话提醒。

(四) 对事故有关责任单位的处理建议 (4家)

- 1. 得大建设集团有限公司：履行企业安全生产主体责任不到位，对事故负有责任。建议由万山区应急管理局将该问题线索移交铜仁市应急管理局，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）项之规定对其实施行政处罚。
- 2. 贵州名家汇房地产开发有限公司：该公司未严格遵守建筑市场秩序，违规发包建设工程，违反了《建设工程质量管理条例》第五十五条之规定，由铜仁市万山区住建局对其实施行政处罚，处理结果报万山区安委办备案。
- 3. 贵州永都建设有限公司：未按规定设立安全生产管理机构，建议依据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十条之规定，由铜仁市万山区住建局对其实施行政处罚，处理结果报万山区安委办备案。
- 4. 贵州广天建设管理咨询有限公司：在日常监理过程中，该公司监理工作存在不细致，发现的部分安全隐患未督促企业未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理。该公司违反了《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第（二）（四）项之规定。由铜仁市万山区住建局对其实施行政处罚，处理结果报万山区安委办备案。

六、事故主要教训

- (一) 安全培训教育不到位。未按要求制定和组织安全生产教育培训，开展岗前教育培训不到位，导致作业人员对规范的操作流程不了解，对现场存在的安全风险隐患认识不清晰，从业人员安全意识淡薄，全靠经验进行登高作业，为事故的发生埋下重大的安全隐患。
- (二) 安全生产管理不到位。未督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作流程，在昏暗场所作业时未配备有效的照明设施，企业安全管理人员未采取技术、管理措施及时消除木制人字梯登高作业存在的隐患。

七、事故整改和防范措施

- (一) 落实企业主体责任。各参建单位要深刻汲取事故教训，举一反三，深入学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，切实落实企业安全生产主体责任，建立健全并严格落实各项安全管理制度，按照规范和标准，完善各项施工方案和措施；要加强高处作业安全管理，落实现场安全管理责任，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象；要常态化安全生产教育培训工作，提高安全管理人员和作业人员安全意识和操作技能。
- (二) 加强施工现场管理。事故发生单位要深刻吸取此次事故教训，务必引以为戒，举一反三，痛定思痛。进一步规范本单安全生产管理活动，建立健全并严格落实安全生产责任制，认真仔细查找施工作业现场存在的生产安全事故隐患，从严查处作业过程中出现的违规作业行为，对各类安全隐患和违法违规行为采取“零容忍”的态度。
- (三) 严格落实监管职责。行业主管部门及属地部门要举一反三，结合安全生产治本攻坚三年行动工作要求，认真开展安全生产日常检查，加大安全隐患排查治理力度，切实消除事故隐患，对存在企业安全生产主体责任不落实、无视安全生产、隐患整改不到位、安全教育培训不到位的企业要坚决予以查处，加大事故警示教育的宣传力度，督促企业落实好安全生产主体责任。



铜仁市万山区人民政府事故调查组
2025年1月



- 上一篇：2025年度万山区应急管理局行政执法总体情况报告
- 下一篇：严禁违规实施异地检查、最大限度减少入企检查频次.....最新发布

政务微信

政务微博