

古韵思州
稻香岑巩

中国贵州·岑巩

www.qdncg.gov.cn

岑巩县人民政府办公室·政务

搜本站

请输入关键字进行搜索

搜索

搜索热词：

经济发展

助企纾困

乡村振兴

就业创业

首页

新闻中心

政务公开

政务服务

政民互动

走进岑巩

您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息 > 安全生产

贵州**建筑有限责任公司“7·1”一般车辆伤害事故调查报告

时间：2026-05-07 08:47:23 来源：贵州**建筑有限责任公司“7·1”一般车辆伤害事故调查组 作者：岑巩县人民政府 浏览量：135次

2023年7月1日16时00分许，贵州**建筑有限责任公司承建的岑巩县*****局*****项目施工时发生一起一般车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失发生后，县委、县政府高度重视，要求相关部门全力做好死者家属的善后工作。为查清事故原因，举一反三，汲取事故教训，严肃追究事故责任，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，2023年8月30日，县人民政府批准成立了由县委常委组长，县应急局、县公安局、县交通运输局、县人力资源社会保障局、县总工会、县文体广电旅游局、县住房城乡建设局等单位有关同志组成贵州**建筑车辆伤害事故调查组（以下简称：事故调查组），邀请县人民检察院、县委第一巡察组有关负责同志参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、询问有关人员，查明了事故发生经过、原因、人员的受伤任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理和防范整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故单位和建设项目基本情况

（一）事故单位（施工单位）基本情况

贵州**建筑有限责任公司，2013年6月14日在岑巩县市场监督管理局注册成立，统一社会信用代码：915226260699****7F，注册资本：壹亿圆整（国有独资），注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县新兴河滨西路9号，法定代表人：郑*，营业期限：长期，经营范围：房屋建筑工程施工、水利水电工程、建筑装饰装修工程、城市及道路照明工程、环保工程、土地整理及复垦、建筑材料（不含木材）销售；水泥制品生产销售。2017年11月，住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，编号：（黔）JZ安许证字〔2014〕0509**，主要负责人：郑*，经济类型：有限责任公司（国有独资），期：2021年4月19日至2024年4月19日。2023年4月6日，该公司取得了黔东南州住房和城乡建设局核发的《建筑企业资质证书》，编号：D352001**，工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级。有

（二）建设项目基本情况

岑巩县*****局实施的岑巩县*****配套基础设施建设项目二标段施工总承包工程，工程价款7***.8272万元，工程内容及规模：1.游客服务中心建筑文化展示中心建筑面积2*21.62平方米；3.旅游公厕1座，建筑面积60平方米；4.旅游步道面积1**76.88平方米；5.旅游公路改造长11**0.94米，面积5*26.87平方米；7.索道线路长719米；8.景区标识系统等，该工程于2023年3月6日由岑巩县*****局与贵州**建筑有限责任公司签订《岑巩县**配套基础设施建设项目总承包合同》，贵州**建筑有限责任公司于2023年4月28日取得《工程开工令》。

二、事故发生经过和事故处置情况

（一）事故发生经过

2023年7月1日中午，因该项目工地需要从项目二标段1号路料场转运水泥到项目二标段2号路工地，由施工队伍工人庄*发打电话通知周*涛（装载机转运水泥，周*涛到达该项目后就开始从项目二标段（1号路）料场转运水泥到二标段（2号路）工地使用，装载机装了20包（重量1吨）水泥后，从二标段（2号路）过程中自上而下行驶至施工公路弯道处时工程车辆（装载机）驶出施工路肩右侧，侧翻到山坡下面大约五十米处。

（二）事故处置情况

事故发生后，贵州**建筑有限责任公司第一时间组织周边群众上山实施救援，大约经两个小时后将周*涛从半山腰上转移至安全地段，由县医院120救护车将周*涛送至岑巩县人民医院进行救治，但因周*涛伤势较重，岑巩县人民医院医生建议转院救治，当日23时许，伤员从岑巩县人民医院转往黔东南州人民医院，经黔东南州人民医院救治，因伤势重，情况进一步恶化，周*涛家属于2023年7月2日16时许从黔东南州人民医院将周*涛接回至岑巩县家中，周*涛于2023年7月2日17时许死亡。接到事故报告后，县政府高度重视，县人民政府副县长高**同志立即组织有关部门、涉事乡镇人民政府迅速成立应急处置和善后工作组，督促事故处理和安抚好伤者家属。2023年7月4日，经事发乡镇调解委员会组织施工单位（事故责任单位）与死者家属调解，达成了死亡赔偿协议，家属情绪稳定，无其他诉求。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故伤亡人员情况

死者周*涛，男，1986年出生，身份证号码522626198*****，家庭住址：贵州省岑巩县**镇**村**组。

（二）事故直接经济损失

经对死者医疗费用、死亡赔偿金、丧葬费、装载机等费用进行统计，该事故造成直接经济损失160万元。其中：死亡赔偿金、丧葬费、赡养费等各救的各种费用共计3万元，装载机损失29万元。

四、事故原因和性质

（一）事故直接原因

2023年7月1日16时许，驾驶员周*涛驾驶装载机从项目二标段（1号路）料场转运水泥到二标段（2号路）工地使用，装载机装了20包（重量1吨）水泥后，在料场转运水泥到二标段（2号路）途中自上而下行驶至施工公路弯道处，驾驶员周*涛操作不当，致使工程车辆（装载机）驶出施工路肩右侧，侧翻到山坡下面，周*涛受伤。

（二）事故间接原因

1.贵州**建筑有限责任公司岑巩县**配套基础设施建设项目二标段项目：

- （1）安全生产责任制落实不到位。贵州**建筑有限责任公司未建立相应的考核机制，应加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制落实到位。
- （2）主要负责人和安全生产管理人员履行安全生产职责不到位。贵州**建筑有限责任公司项目经理陈*强未依法履行项目工程施工安全生产管理工作，未及时制止现场的违章作业行为，未及时排查生产安全事故隐患；贵州**建筑有限责任公司法定代表人、总经理郑*未依法履行本单位主要负责人的安全生产职责，未督促相关安全生产管理人员对项目开展安全生产检查工作，并及时消除生产安全事故隐患；贵州**建筑有限责任公司安全生产管理人员陈*利未依法履行安全生产管理职责，未及时发现并消除生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，且未根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查。

（3）安全生产规章制度未建立健全。贵州**建筑有限责任公司未建立健全安全生产事故隐患排查治理制度。

（4）安全生产教育和培训不到位。贵州**建筑有限责任公司未对从业人员装载机操作员周*涛进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处置措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未向从业人员装载机操作员周*涛书面告知危险岗位的操作规程；未向从业人员装载机操作员周*涛进行安全教育和培训。

（5）安全生产管理混乱。贵州**建筑有限责任公司未在岑巩县**配套基础设施建设项目二标段工程施工作业点（项目二标段（1号路）料场转运水泥作业点）设置明显的安全警示标志、警戒线，按规定设置安全防护设施；事发当天施工中安全员未到岗，施工前未进行安全技术交底等工作。

2.岑巩县*****局。岑巩县*****局对在建工程项目施工单位监管不到位。

（三）事故性质

经事故调查组认定，该事故是一起生产安全责任事故，事故类别为车辆伤害，事故等级为一般事故。

五、事故责任的认定和事故责任人员的处理建议

（一）事故责任人的责任及处理建议

1.周*涛，贵州省岑巩县大有镇异溪村村民，驾驶员周*涛驾驶装载机操作不当，对事故发生负有主要责任，鉴于其在事故中死亡，免于追究责任。

2.陈*利，贵州**建筑有限责任公司岑巩县**配套基础设施建设项目二标段安全生产管理人员。其未依法履行法定职责，未及时排查生产安全事故隐患，对检查中发现的安全问题，未督促落实本单位（项目部）安全生产整改措施，且未根据本项目的施工特点，对安全生产状况进行经常性检查，对事故发生负有责任。其以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项和（七）项[1]、第四十六条第一款[2]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[3]之规定，建议由贵州**建筑有限责任公司撤销陈*利担任岑巩县**配套基础设施建设项目二标段安全生产管理员职务，并将处理结果报岑巩县应急管理局备案。

3.郑*，贵州**建筑有限责任公司法人代表、总经理，对该项目未督促相关安全生产管理人员对项目开展安全生产检查工作，并及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要责任。其以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项和（七）项[1]、第四十六条第一款[2]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[3]之规定，建议由岑巩县应急管理局对其处以2022年度收入6万元的40%即人民币贰万肆仟元（¥24000.00）罚款的行政处罚。

4.陈*强，贵州**建筑有限责任公司岑巩县**配套基础设施建设项目二标段项目经理（项目负责人）。其作为施工现场安全生产管理第一责任人，未建立健全安全生产规章制度，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，安全生产管理不到位。其以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[4]第（五）项、《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款[5]之规定，对事故发生负有主要领导责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[6]之规定，由岑巩县应急管理局对其处以2022年度收入6万元的40%即人民币贰万肆仟元（¥24000.00）罚款的行政处罚。

（二）事故责任单位的责任及处理建议

贵州**建筑有限责任公司。一是安全生产责任制落实不到位。未建立相应的考核机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产规章制度未建立健全。未建立健全安全生产事故隐患排查治理制度。三是安全生产教育和培训不到位。未对从业人员装载机操作员周*涛进行安全生产教育和培训，不具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务；未向从业人员装载机操作员周*涛书面告知危险岗位的操作规程和防范措施以及事故应急措施；未向从业人员装载机操作员周*涛进行三级安全教育培训。四是安全生产管理混乱。未在岑巩县**配套基础设施建设项目二标段工程施工作业点（项目二标段（1段（2号路））设置明显的安全警示标志、警戒线，按规定设置安全防护设施；事发当天正在施工，安全员未到岗，施工前未进行安全技术交底等工作。其以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款[7]、第二十八条第一款[8]、第四十一条第二款[9]、第四十四条第一款[10]、《公路水运工程安全生产监督管理办法》第三十一条[11]之规定，对事故的发生负有主要责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[12]之规定，由岑巩县应急管理局对其处以2022年度收入6万元的40%即人民币贰万肆仟元（¥24000.00）罚款的行政处罚。

岑巩县**局，对在建工程项目施工单位监管不到位，未发现施工单位存在的违法行为，未督促好施工单位做好安全生产教育培训。建议岑巩县应急管理局对其处以2022年度收入6万元的40%即人民币贰万肆仟元（¥24000.00）罚款的行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

针对这起车辆伤害事故中暴露出来的突出问题，为深刻吸取事故教训，举一反三，有效防范类似事故再次发生，提出以下防范措施建议：

1.贵州**建筑有限责任公司要认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国公路法》《公路水运工程安全生产监督管理办法》《贵州省安全生产条例》等法律法规规定，切实落实企业安全生产主体责任，认真吸取本次事故教训，举一反三，严防类似事故再次发生。加强企业安全管理，健全规章制度，消除事故隐患，时刻保持安全风险防范意识，切实提高企业安全生产水平。加强安全生产教育和培训，特别要加强企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的安全知识培训教育，使其熟悉法律法规规范标准，切实把隐患消除在萌芽状态，在职工中开展“三违”教育及事故警示教育，严惩“三违”行为。应当如实告知从业人员工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，以及应当向从业人员书面告知危险岗位的操作规程。要全面提高职工安全防范技能，加大隐患排查力度，消除生产安全事故隐患，建立安全生产管理长效机制。

2.全县各项目建设单位要全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产一系列重要指示精神，坚持“科学发展、安全发展”，筑牢“红线”意识，认真履行行业监管职责，加强对在建项目施工现场的安全监督管理工作，对施工过程中的重点部位和重点环节加强巡查和执法检查，确保项目工程安全，确保全县安全生产形势的稳定好转。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：...（五）检查本单位的安全生产事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；...（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。.....

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位：全生产标准化建设；（二）组织制定并落实本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管理和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[5]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。.....

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：.....生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条.....生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向的部门和职工大会或者职工代表大会报告。.....

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[11]《公路水运工程安全生产监督管理办法》第二十三条 施工单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业应当向从业人员书面告知危险岗位的操作规程。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。.....

扫一扫在手机打开当前页面



[联系方式](#) | [网站地图](#) | [帮助中心](#) | [网站声明](#) | [网站年报](#) | [关于我们](#)

版权所有 黔ICP备16003809号 主办：岑巩县人民政府 承办：岑巩县人民政府办公室
电话：0855-3574828 邮箱：cgxrmzfbgs.@163 办公地址（通信地址）：岑巩县新兴开发区朝阳路县政府大楼三楼
办公时间：上午：8:30-12:00；下午：14：00-17:30 邮政编号：557800
政府网站标识码：5226260001  贵公网安备 52262602522631号

