



陆丰市人民政府

www.lufengshi.gov.cn

网站首页

政务公开

政民互动

政务服务

走进陆丰

请输入您要搜索的关键词

搜索

首页 > 陆丰市人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 安全生产信息公开 > 生产安全事故调查报告

陆丰内湖“12·14”一般高处坠落事故调查报告

2026-03-09 17:13

来源：本网

发布机构：陆丰市人民政府门户网站

陆丰内湖“12·14”一般高处坠落事故 调查报告

2025年12月14日14时50分许，在陆丰市内湖镇碧桂东汇城发生一起工人在进行防水作业时从高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失120万元。

事故发生后，陆丰市人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第4号）等有关规定，以及汕尾市安全生产委员会办公室、汕尾市应急管理局对事故调查挂牌督办有关要求，成立了由市应急管理局局长任组长，内湖镇人民政府、市应急管理局、市公安局、市工会、市住房城乡建设局抽调人员组成的陆丰内湖“12·14”一般高处坠落事故调查组，开展事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、人员询问、调取资料等方式，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定，陆丰内湖“12·14”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关人员情况

惠州市惠城区良兴金属门窗加工部（以下简称“良兴门窗工部”）^[1]，为陆丰市内湖镇碧桂园东汇城维修项目的施工组

单位。统一社会信用代码：92441302MA4YRJ0556；经营者：彭*良；企业类型：个体工商户；成立日期：2016年8月25日；营业期限：2016年8月25日至无固定期限；注册地址：惠州市城区水口行政区C-06区一栋6号。

1. 张*志，男，48岁，河南南阳人，散工（平时多以接补高空作业工作为主），系良兴门窗加工部临时雇佣的高处作业人员，持有高处作业证（作业类别：高处作业；操作项目：高处装、维护、拆除作业；有效期限：2025年10月24日至2031年10月23日；签发机关：河南省应急管理厅）。

2. 魏*，男，47岁，广东惠州人，系良兴门窗加工部散工

3. 郑*良，男，35岁，广东陆丰人，系良兴门窗加工部经营者。

（二）事故相关单位及人员情况

1. 碧桂园生活服务集团股份有限公司陆丰分公司（以下简称“碧桂园物业”）^[1]，系陆丰市内湖镇碧桂园东汇城物业管理

[1] 良兴门窗加工部经营范围：一般项目：门窗制造加工；门窗销售；光学玻璃销售；玻璃制造；金属结构金属结构销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

[2] 碧桂园物业经营范围：办理隶属公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

司。统一社会信用代码：914415003453375577；负责人：谢*；成立日期：2015年6月5日；企业类型：股份有限公司分公司（上市、外商投资企业投资）；营业期限：2015年6月5日至无固定期限；注册地址：陆丰市东海镇龙湖路北侧上海路西侧陆丰桂园浪琴湾一街七栋二楼。

2. 梅州市创立信地板装饰有限公司（以下简称“梅州创立公司”）^[3]，为陆丰市内湖镇碧桂园东汇城维修项目的承揽单位。统一社会信用代码：91441402MA4UNOG42B；法定代表人：刘*；

成立日期：2016 年 4 月 21 日；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；营业期限：2016 年 4 月 21 日至无固定期限
注册地址：梅州市梅县区扶大高新区公园北路五洲名苑 2#楼号。

3. 广东碧安机电工程有限公司惠州分公司（以下简称“广碧安公司”）^[4]，为陆丰市内湖镇碧桂园东汇城维修项目的分单位。统一社会信用代码：91441302MA5695047W；负责人：张成立日期：2021 年 4 月 14 日；企业类型：有限责任公司分公

[3] 梅州创立信公司经营范围：建筑装饰业；建筑安装业；销售：建筑材料、装饰材料、化工涂料、交通器体育器材安防监控设备、机电设备、日用百货、办公用品；设计、安装、维护：防腐、防水、防静电地板、运动地板；设计、制作国内户外广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

[4] 广东碧安公司经营范围：许可项目：电气安装；管道和设备安装；安全技术防范系统设计、销售施工、住宅装饰和装修；公共建筑装饰和装修；建筑幕墙装饰和装修；消防设施工程施工；建设工程设计；建筑智工程施工；检验检测服务；特种设备检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：节能产品销售、安装；消防安全检测技务；物业管理咨询；科技中介服务；销售、安装、维修、改造：机电设备（不含特种设备）、智能化产品；器材销售；物业管理；供暖服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；人力资源服务含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；物业服务评估；合同能源管理；住宅水电维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；消防技术服务；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）

（非自然人投资或控股的法人独资）；营业期限：2021 年 4 月日至无固定期限；注册地址：惠州市惠城区水口街道办事处昌北路 23 号珑尚花园 2 号楼 27 层 01 号房。

（三）事故项目情况

事故项目为陆丰市内湖镇碧桂园东汇城岗亭门楼顶部漏维修，主要是全面检查门楼顶部耐力板裂缝，清理裂缝位置，丁基防水胶带修补裂缝等。该项目的委托方是碧桂园物业，承单位是梅州创立信公司，分包单位是广东碧安公司，施工单位良兴门窗加工部。

（四）事故现场基本情况

事故地点位于陆丰市内湖镇碧桂园东汇城，事故现场为该

区岗亭门楼顶部（系小区车辆出入口遮雨平台，该平台为 15 米的平面，距离地面约 5.6 米）。顶部平台横、竖方向采用铝设计，顶部平面铺亚克力面板，且留有一处“检修口”（该处仅铺了铝塑板，不具备承重能力）。从顶部看，该“检修口”其余位置外观相似。



图 1 事故现场照片



图 2 门楼顶部照片

（五）事故发生经过

因陆丰市碧桂园东汇城排污管道堵塞、消防水泵故障及岗亭门楼顶部漏水维修需要，碧桂园物业将上述维修项目外包给梅创立信公司，但因碧桂园物业系统升级，后续暂无法立即签订合同，约定待签订完合同后才能开工。2025年9月4日，梅州立信公司将维修项目发包给广东碧安公司，并与其签订施工合同。2025年9月16日，广东碧安公司将维修项目发包给良兴窗加工部，并与其签订施工合同，其中岗亭门楼顶部漏水维修项目（事故项目）的合同金额为5600元。后良兴门窗加工部找与其有长期合作关系的张*志（持有高处作业证）和散工魏*，请张*志为该项补漏工作的操作员，并安排魏*负责补漏材料装及施工现场管理看护（包括高处作业监护）等。碧桂园物业系统升级完毕后，碧桂园物业于2025年11月15日与梅州创立信公司签订合同。

2025年12月14日，张*志和魏*前往陆丰市内湖镇碧桂园东汇城准备进行岗亭门楼顶部补漏作业。施工前，魏*提醒了张*志注意不要踩到“检修口”，且交代他要佩戴好防护用具。2025年12月14日14时50分许，张*志、魏*两人开始将补漏材料车上卸到大门口处，卸了一会后，张*志独自爬上陆丰市碧桂园东汇城保安亭板顶，然后在板顶架设人字梯爬上去门楼顶部（雨平台）。张*志上了门楼顶部后在行走过程中不慎踩到“检修口”，铺在“检修口”的“铝塑板”承受不住压力破碎，导致张*志从约5.6米高的“检修口”处坠落。





图 3 “检修口” 照片

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置救援情况

事故发生后，现场工友魏*、碧桂园物业立即拨打 120 急救电话并合力将张*志送上救护车送往陆丰市人民医院救治，并陪同前往医院。2025 年 12 月 14 日，张*志送至陆丰市人民医院经急诊科救治处理后转入 ICU 继续监护抢救治疗。张*志送医抢救治疗后，良兴门窗加工部未及时报告事故情况，直至 2025 年 12 月 18 日 22 时 28 分，魏*拨打 110 报警称其工友张*志从高处坠落后在 ICU 治疗，目前情况不佳。2025 年 12 月 18 日 23 时 35 分，张*志因伤势过重经抢救无效死亡。

（二）事故应急处置评估

事故发生后，有关人员第一时间拨打 120 急救电话，并将伤者送往医院进行抢救，积极主动处理善后事宜，签订了赔偿协议书，取得了死者家属的谅解，未造成次生事故和社会不良影响。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

此次事故造成 1 人死亡，基本情况如下：张*志，男，48 岁，河南南阳人。

（二）直接经济损失情况

此次事故造成直接经济损失约 120 万元。

四、事故原因分析

根据事故调查组调查询问、综合分析，以及相关部门证明材料，现场无突发灾害及其他影响因素，无人为故意情况，排除谋杀。

（一）事故直接原因

张*志安全意识淡薄，在高处作业过程中未按规定佩戴安全带^[5]，未仔细观察作业区域周边情况，在小区岗亭门楼顶部面行走时不慎踩到“检修口”，导致从高处坠落。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

（二）事故间接原因

良兴门窗加工部安全隐患排查治理不到位，对作业面（门顶部）“检修口”铝塑板存在不具备承重能力的风险，没有采取相应措施及时消除安全隐患；未能有效监督作业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，未能及时发现和纠正张*志违反操作规程的行为。

五、事故有关单位安全管理情况

（一）事故有关企业安全管理情况

1. 广东碧安公司

持有建筑业企业资质证书；有制定安全教育培训、安全技术交底制度、特种作业人员管理制度、作业现场安全管理制度等安全生产管理制度，制定了各部门及人员安全生产责任制；

立了安全生产管理机构(质安部),并设置了专职安全管理人员5名;制定了电气安全作业、高处安全作业等6项工程维修安全作业管理规程;有制定高处作业应急预案,并开展了应急演练;有采购安全帽、反光背心、安全绳等安全防护用品并发放给各组。与良兴门窗加工部签订了施工合同及安全生产协议,约定方安全生产责任划分,明确施工安全要求、安全事故处理等;审查作业人员的高处作业证。但对良兴门窗加工部的安全生产工作统一协调、管理不到位,对作业面(门楼顶部)“检修口”塑板存在不具备承重能力的风险,未能及时督促良兴门窗加工采取相应措施消除安全隐患。

2. 梅州创立信公司

制定了安全教育培训、特种作业人员管理等安全生产管理制度,明确安全小组及专职安全员工作职责;有制定施工安全作业管理规程和高处作业应急预案;有制定安全生产教育和培训计划,并开展设备安全操作培训;有发放安全帽、反光背心、安全绳等安全防护用品给作业人员。与广东碧安公司签订了施工合同,合同明确安全文明施工要求,包括安全生产要求、双方安责任等,还与其签订了《消防和安全生产承诺书》。但对承包位的安全生产工作统一协调、管理不到位,未定期进行安全检查。

(二) 政府部门履职情况

2025年1月以来,陆丰市住房和城乡建设局采取“双随机一公开”、重点检查、专项督查、受理投诉举报核查等方式,全市35家物业服务企业管理的57个物业服务住宅小区开展专项整治检查,共出动检查人员352多人次,对存在一般性问题的个项目下达《责令限期整改通知书》,明确整改要求和时限,跟踪复查;对问题突出的12家企业进行了通报批评和警示约谈。

陆丰市应急管理局和陆丰市消防救援大队。共于，2025年5月2日、2025年5月3日、2026年1月28日，对碧桂园东汇城开展了物业管理检查，共出动16人次，督促碧桂园物业要强化物业管理小区安管理工作，落实安全稳定工作责任制，防范安全事故发生，切实保障居民的居住安全，维护辖区社会稳定。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

张*志，安全意识淡薄，未按规定佩戴安全带从事高处作业，未仔细观察作业区域周边情况，在小区岗亭门楼顶部面板行走不慎踩到“检修口”，导致从高处坠落，对事故发生负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议予以行政处罚的有关责任单位

1. 良兴门窗加工部，安全隐患排查治理不到位，对作业面（楼顶部）“检修口”铝塑板存在不具备承重能力的风险，没有取相应措施及时消除安全隐患，未能有效监督作业人员按照使规则佩戴、使用劳动防护用品，未能及时发现和纠正张*志违操作规程的行为，对事故发生负有责任，建议由陆丰市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定对其进行处罚。

2. 广东碧安公司，将维修项目分包给良兴门窗加工部后，良兴门窗加工部的安全生产工作统一协调、管理不到位，对作业面（门楼顶部）“检修口”铝塑板存在不具备承重能力的风险未能及时督促良兴门窗加工部采取相应措施消除安全隐患。其为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款^[6]有关规定，建议由陆丰市应急管理局依据《中华人民共和国安

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，

生产法》第一百零三条第二款^[7]的规定对其进行行政处罚。

3. 梅州创立信公司，将维修项目分包给广东碧安公司后，广东碧安公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，未定期进行安全检查。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十九条第二款等有关规定，建议由陆丰市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定对其进行行政处罚。

七、事故整改和防范措施建议

为深刻汲取事故教训，防止类似事故发生，特提出以下事故整改和防范措施建议：

（一）全面开展隐患排查整治。碧桂园物业要督促各有关单位对作业现场全面开展安全隐患排查整治，切实消除安全隐患。重点排查小区门楼顶部面板各部位，尤其是涉及检修口、预留天窗等开口部位，评估检查其盖板（无论是临时覆盖还是永久盖板）的材质、承重能力、固定方式等是否牢固可靠，并在相关区域周边设置醒目的“易碎部位，严禁踩踏”等警示标识。要作业面铺设符合标准的承重通道，确保行走通道连续稳固；要作业区域周边设置防护栏，防止高处作业人员在临边作业时失跌落。要严格审查高处作业人员特种作业操作证，严禁无证上

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位安全生产工作统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

作业，开展岗前安全教育培训、技术交底和事故警示教育；要严格遵守高处作业安全操作规程，作业人员要按照使用规则佩戴使用符合标准的安全带、安全帽等劳动防护用品，按规定设置

全带挂点（生命线、固定锚点等），并设置专人进行旁站监护。要定期组织开展应急演练，发生事故后应当迅速采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，切实提高应急处置能力，并按照规定立即如实报告有关部门，不得迟报、瞒报、谎报。

（二）提升物业服务行业安全管理水平。陆丰市住房和城乡建设局要向各物业服务企业下发事故警示通报，要求企业深刻吸取事故教训，举一反三，全面开展安全生产自查自纠行动，切实消除安全隐患。要持续强化监管力度，抽查各物业服务企业安全防范和整改落实情况，切实压实企业主体责任，加强从业人员质与培训教育，杜绝违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程行为。要严厉打击整治层层转包、违法分包等行为导致的安全管理缺位、责任悬空等顽疾，杜绝“以包代管”，切实压实各方安全生产责任。

（三）强化属地安全监管责任落实。内湖镇人民政府要针对监管薄弱的小型工程、零星作业等开展安全生产专项整治行动，聚焦无资质施工、违规分包转包、安全防护缺失等突出问题，全面排查梳理安全隐患，建立隐患清单、责任清单、整改清单，实行闭环管理。通过专项整治，压实各方主体责任，全面提升辖区内小型工程和零星作业的安全管理规范化水平。