



首页
网上办事
工作机构

政务动态
解读回应

魅力娄星
互动交流

信息公开
热点专题

当前位置：首页 > 工作机构 > 政府工作部门 > 娄星区应急管理局 > 事故调查 > 事故调查报告

娄星区万宝镇香泉湾 “6·15” 事故调查组关于娄星区万宝镇香泉湾 “6·15” 一般物体打击事故调查报告

文章来源：娄星区万宝镇香泉湾 “6·15” 事故调查组

发表时间：2025-10-20 15:56

浏览次数：**15**

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年6月15日上午，万宝镇香泉湾安置基地刘某自建房第四层已拆除的支模架钢管利用物料提升机进行清运，将钢管集中堆放到停放在第四层物料提升机东侧吊笼中。

6月15日13时许，木工周某某在物料提升机东侧吊笼正下方地面，准备用遥控操作物料提升机西侧吊笼，操作失误，误将东侧吊笼遥控当成西侧吊笼遥控，误启动了东侧吊笼，导致第四层的东侧吊笼突然下坠，砸中正下方的周某某。

（二）应急处置情况

现场人员听到响声后，立即出来查看情况，发现吊笼下有人砸伤，立即拨打了120急救电话，医护人员到场后确认周某某已死亡。

随后，自建房施工承包人王某某立即安排现场人员保护现场，并通知周某某家属，随建局和万宝镇人民政府进行了报告。

（三）善后处理情况



政策
超市



TOP



2025年7月4日，经万宝镇人民调解委员会调解，相关单位（人员）与家属就善后事宜进行协商，已达成赔偿协议，社会秩序平稳。

二、事故相关情况

（一）事故发生相关单位（人员）基本情况

- 1、刘某，34岁，系娄星区万宝镇旺兴村香泉湾安置基地刘某自建房业主。
- 2、王某某，51岁，系刘某自建房施工承包人，事故物料提升机使用人。
- 3、颜某某，40岁，系事故物料提升机所有人。
- 4、谢某某，57岁，系事故物料提升机出租人。

（二）事故物料提升机基本情况

事故物料提升机型号为SSD60/60，安装高度25m，额定载重量600kg,额定速度36m/min,铭牌锈蚀无法查找生产厂家及出厂编号。

（三）事故物料提升机检验情况

2025年6月21日，邵阳市宝庆质量安全检测技术有限公司对物料提升机进行了现场检验，出具了《龙门架及井架物料提升机检验报告》，报告编号为BQAJ05-003-2025-0075-K，检验结论为不合格。

（四）设备租赁情况

2025年3月，王某某承包刘某自建房建设施工后，在谢某某处租赁该事故物料提升机，月租金为800元/月，安装费为1200元/台，由谢某某安排人员进行安装。

（五）自建房施工情况

2025年3月，刘某自建房开始建设；6月15日前已完成主体四层封顶，底部一层为框上部三层为砖混结构；6月15日，正在对第四层的支模架钢管利用物料提升机进行清运。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

此次事故共造成1人死亡，直接经济损失50万元，死者周某某，男，61岁，身份43032*****8119，湘乡市毛田镇人，系刘某自建房木工。

四、事故直接原因分析



政策
超市



▲
TOP



周某某无物料提升机操作人员资格证，违规操作物料提升机，且违规站在物料提升机吊笼的正下方，因误操作导致物料提升机东侧吊笼突然下坠，加之检验不合格的物料提升机安全保护装置缺失，不能有效的防止吊笼坠落，导致周某某被坠落的吊笼砸中打击致死。

五、有关单位（个人）存在的问题

- 1、自建房业主刘某，未督促施工单位落实安全管理措施，建设工程安全生产管理责任履行不到位。
- 2、物料提升机使用人王某某，未查验物料提升机的合格证明及安全技术档案，使用检验不合格、安全装置缺失的物料提升机，未对作业人员进行安全培训和技术交底。
- 3、物料提升机所有人颜某某，未履行物料提升机安全管理责任，未对设备重新投入使用进行管理，未核实设备安全状态。
- 4、物料提升机出租人谢某某，出租未经检验合格且无完整安全技术档案的物料提升机，未向使用方提供安全技术说明书及操作规范。
- 5、万宝镇自然资源村镇建设事务中心，履行属地安全管理职责不到位，对香泉湾安置基地自建房安全管理不力。
- 6、娄星区建设工程质量安全监督站，履行行业安全管理职责不到位，对香泉湾安置基地自建房安全管理不力。

六、事故性质认定

经调查认定，娄星区万宝镇香泉湾安置基地“6·15”物体打击事故是一起生产安全责任事故。

七、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）免予责任追究人员

- 1、周某某，无物料提升机操作人员证，操作物料提升机，且违规站在物料提升机方，当物料提升机突然失控时，导致东侧吊笼坠落，周某某被坠落的吊笼砸中致死，对事负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予责任追究。

（二）建议给予行政处罚的单位（个人）

- 2、刘某，未督促施工单位落实安全管理措施，建设工程安全生产管理责任履行不到位，事故发生负有责任，建议由娄星区住建局依法规处理。



政策超市





TOP



3、王某某，未查验物料提升机的合格证明及安全技术档案，使用检验不合格、安全装置缺失的物料提升机，未对作业人员进行安全培训和技术交底。对事故发生负有责任，建议由娄星区住建局依法依规处理。

4、颜某某，未履行物料提升机安全管理责任，未对设备重新投入使用进行管理，未核实设备安全状态，对事故发生负有责任，建议由娄星区住建局依法依规处理。

5、谢某某，出租未经检验合格且无完整安全技术档案的物料提升机，未向使用方提供安全技术说明书及操作规范，对事故发生负有责任，建议由娄星区住建局依法依规处理。

(三) 其它处理意见

6、万宝镇自然资源村镇建设事务中心，履行属地安全管理职责不到位，对香泉湾安置基地自建房安全管理不力，建议对监管人员进行履责约谈。

7、娄星区建设工程质量安全监督站，履行行业安全管理职责不到位，对香泉湾安置基地自建房安全管理不力，建议对监管人员进行履责约谈。

八、防范和整改措施

1.强化特种设备源头管理：市场监管、住建部门联合开展起重机械专项整治，严厉打击违法生产、出租、使用未经检验合格特种设备的行为，对无资质、无合格证明的设备一律查封扣押。

2.落实农村自建房安全责任：住建部门加强对农村自建房施工安全的监管，督促建设单位提供安全费用，施工单位使用合格起重机械并落实安全防护措施，建立“谁建设、谁负责，谁施工、谁负责”的责任体系。

3.加强安全培训和宣传教育：针对农村自建房施工人员开展特种设备安全知识培训，机械操作规程和应急处置技能，提高作业人员安全意识。

4.健全监管长效机制：属地政府要建立农村自建房安全监管联席会议制度，明确住建、应急管理等部门职责，加强日常巡查和联合执法，堵塞监管漏洞。

娄星区万宝镇香泉湾“6·15”事

2025年

×

政策超市

🗨️

📱

▲
TOP




返回顶部

分享

联系我们 | 网站地图 | 友情链接 ▼

主办单位：娄底市娄星区人民政府 承办：娄底市娄星区数据局 区门户网站联系电话：0738-8223867
地址：娄底市娄星区长青西街与金星路交汇处  湘公网安备43130202000032号 湘ICP备17000903号-1
网站标识码：4313020018



政策超市



TOP

