



襄城区人民政府网

www.xyxcq.gov.cn

请输入要检索的内容



首页

学习进行时

政府信息公开

12345互动

主题服务



当前位置：首页 > 政府信息公开 > 地方部门平台链接 > 襄城区应急管理局 > 法定主动公开内容 > 其他主动公开内容

民发现代建设工程集团有限公司 “11.22”一般高处坠亡事故调查报告

来源： 日期：2026-01-14

民发现代建设工程集团有限公司“11.22”一般高处
坠落事故报告

2025年11月22日07时许，民发现代建设工程集团有限公司民发未央书院项目部工地发生一起高处坠落事故，事故造成一人死亡，直接经济损失145万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关法律法规的规定，2025年11月22日，襄城区人民政府依法批准成立了由区纪委监委、区检察院、区应急管理局、区住建局、区总工会、襄城公安分局、区人社局、庞公街道办事处等单位有关负责同志和有关专家参加的民发现代建设工程集团有限公司“11.22”一般高处坠亡事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组根据调查工作需要邀请了相关专家对事故现场进行勘验，并出具技术分析报告。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、事故善后和直接经济损失等情况。同时，事故调查组坚持举一反三，深入剖析了事故存在的主要问题，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

一、基本情况

（一）项目概况

襄阳民发鑫龙建设项目65号地块工程，建设单位为襄阳民发鑫龙房地产开发有限公司，施工单位为民发现代建设工程集团有限公司，监理单位为中晋福润项目管理有限公司，地址位于襄阳市襄城区庞公街道办事处鱼梁坪大道以西、文化路以北。2024年9月27日65-1号地块取得建筑工程施工许可证；2024年9月29日65-2号地块取得《建筑工程施工许可证》。

此次事故涉事楼栋为65-1号地块1号楼，于2024年12月1日开工建设，总楼层高度为16层，截至事故发生时间主体工程已完成，正在进行室内装饰装修作业。

（二）相关单位基本情况

1. 建设单位。

襄阳民发鑫龙房地产开发有限公司，成立于2023年10月25日，法定代表人：张**；统一社会信用代码：91420600MAD3ABKPXB；注册资本：5000万元；企业类型：其他有限责任公司；地址：湖北省襄阳市襄城区胜利街（半山逸品）6幢1层101号。经营范围包括：房地产开发经营，建设工程施工，建设工程设计，住宅室内装饰装修。住宅水电安装维护服务，企业管理，停车场服务，建筑材料销售，五金产品零售，建筑用金属配件销售，住房租赁。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）》，该公司所属行业为房地产业。

2. 施工单位。

民发现代建设工程集团有限公司（以下简称“民发现代公司”），成立于2001年08月17日，统一社会信用代码：914206001794053737；法定代表人：陈**；注册资本：8917万元；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；地址：襄阳市东津新区（经开区）浩然河西路21号民发瑞际酒店7楼。经营范围包括：建筑工程设计；建筑工程、市政公用工程、通信工程、机电工程的施工；钢结构工程；装修装饰工程；建筑幕墙工程；地基基础工程；起重设备安装工程；消防设施工程；环保工程；电子与智能化工程、防水防腐工程；城市及道路照明工程的施工；城市园林绿化设计与施工；预拌混凝土的加工与销售；模板和脚手架的设计制作、安装与施工；对建筑业投资；建筑机械设备及材料的销售和租赁；房屋租赁与销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）》，该公司所属行业为建筑行业。

2024年7月25日，民发现代公司取得湖北省住建厅颁发《建筑业企业资质证书》，有效期至2029年6月27日。

3. 监理单位。

中晋福润项目管理有限公司（以下简称“中晋公司”），成立于2002年04月05日，统一社会信用代码：91140109736344762L；法定代表人：马**；注册资本：1000万元；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；地址：山西省太原市万柏林区迎泽西大街120号公元时代城时代天峰A座27层2708-2712号。经营范围包括许可项目：建设工程监理；地质灾害治理工程监理；工程管理服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；信息技术咨询服务；政府采购代理服务；单建式人防工程监理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财政资金项目预算绩效评价服务；社会稳定风险评估。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）》，该公司所属行业为科技推广和应用服务业。

2023年12月11日，中晋公司取得房屋建筑工程甲级资质证书。

4. 劳务分包单位。

襄阳平易劳务有限公司（以下简称“劳务公司”），成立于2016年11月18日，统一社会信用代码：91420600MA48G4DY0P；法定代表人：周*；注册资本：200万元；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；地址：襄阳市高新区襄州大道刘集南路黄坡社区（襄阳悟乡建筑设备物流储备有限公司院内）；经营范围包括：建筑劳务分包；建筑工程设备劳务作业；装卸搬运服务。

此次工程分包范围：建筑劳务分包作业，包工不包料；合同期限：2024年06月10日-2026年08月19日。

（三）事故发生经过及救援情况

2025年07月14日，襄阳平易劳务有限公司与有**签订用工协议，从事1号楼泥工工作。11月22日凌晨3时36分，有**通过实名刷脸打卡

进入工地。11月22日早上7点40分左右，泥工王**在2楼靠近电梯接料口平台发现东侧电梯厢顶躺了一个人，随即呼喊泥工李开封上前确认，随后泥工李**电话通知带班班长王**，王**确认后，给民发现代公司项目部安全员陈**电话报告。11月22日早上8点左右，安全员陈**到达现场，核实后电话报告项目部生产经理黄***、带班欧**。8点10分左右，项目部生产经理黄**等人安排工人欧**、王**将有**送往襄阳市襄州区人民医院进行抢救。11月22日上午11点30分左右，襄州区人民医院宣布有**死亡。

（四）事故伤亡人员情况

有**（死者），男，汉族，54岁，户籍湖北省南漳县武安镇人。
工作地点：襄阳民发鑫龙建设项目65-1号地块1号楼10楼。

（五）善后处置情况

2025年11月23日，襄阳平易劳务有限公司与死者家属签订了赔偿协议书，赔偿金额145万元，善后工作得到妥善处理，未造成不良影响。

三、事故原因分析和性质认定情况

（一）事故原因分析

经技术专家现场勘察，涉事1号楼东侧电梯处于正常运行状态，各层接料口平台电梯门均处于关闭状态、接料口平台与电梯门之间孔洞均设置有防护网且完好，各层防护网及绑扎构件均无更换痕迹。事故当天，有**泥工作业工器具包、桶等物品，距离东侧电梯接料口平台门约12米。

调查显示，民发现代公司规定工人正常上班时间为每日06时30分至晚上18时，晚上加班时间不超过22时，并对施工楼进行断电。事故当天，死者在凌晨3时36分实名刷脸打卡进入涉事1号楼，经步梯上10楼，外力打开10楼东侧电梯接料口平台门，并从10楼坠落至东侧电梯厢顶。

（二）事故性质认定

经专家组调查认定，民发现代建设工程集团有限公司“11.22”一般高处坠亡事故是一起因非工作时间违规进入工地导致的意外亡人事件，不属于生产安全责任事故。

四、事故调查过程中发现相关单位管理问题

1. 信息迟报问题严重。事故当天8点左右，项目部安全员陈**到达现场核实后电话报告项目部生产经理黄**、带班欧**。8点17分左右，项目经理伍**安排黄**向民发现代公司法定代表人陈**电话报告。至当天上午11点30分医院宣布有**死亡，民发现代公司未向襄城区应急管理局、襄城区住建局或庞公街道办事处报告。

2. 日常巡查流于形式。民发现代公司规定，每天下班前电梯操作员应对电梯接料口平台门关闭情况进行检查，填写检查记录后由安全员签字确认。调查过程中发现，2025年11月、12月电梯巡查记录，仅有电梯操作员杨**、使用单位管理人员刘**签字，未记载具体检查时间，无安全员陈**签字确认。事故调查组开展现场勘察时，发现涉事1号楼东侧电梯厢顶护栏仍处于变形状态，但电梯巡查记录显示2025年11月28日至2025年12月11日显示“电梯金属结构外观有无明显变形、开裂和锈蚀”检查结果为合格，企业日常巡查流于形式，安全规程形同虚设。

3. 安全职责划分不明。民发现代公司未与劳务公司签订安全生产管理协议，签订《建筑工程施工劳务分包合同》中未明确由民发现代公司对施工现场安全进行统一管理；劳务公司与有**签订用工协议，协议未明确双方安全职责。

五、对事故有关责任单位和人员处理建议

1. 对事故调查中发现民发现代公司存在信息迟报、日常巡查流于形式、安全职责划分不明；劳务公司签订用工协议，未明确双方安全职责等问题，建议移交住建部门进行调查处理。

六、防范整改措施

一是强化教育培训与心理疏导，筑牢安全思想防线。常态化开展从业人员安全生产教育培训，切实提升全员安全意识与应急处置能力。高度重视员工心理健康管理，科学调配工作岗位、合理安排作业时长，防范因心理问题引发安全风险。

二是强化日常监管与隐患排查，压实全员责任链条。聚焦电梯等关键设施设备，建立健全日常巡查、定期检修、专项排查相结合的管理机制。细化责任清单，责任到岗、任务到人，确保各项安全管理制度不折不扣落到实处。

三是强化信息报送与应急响应，严守事故报告纪律。规范事故信息报送流程。事故发生后，现场有关人员须立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报、谎报等行为。

民发现代建设工程集团有限公司 “11.22”

一般高处坠亡事故调查组

2026年1月14日

襄城区人民政府 地址：湖北省襄阳市襄城区檀溪路158号 联系电话：0710-3607325、3605566

网站标识码：4206020019 鄂ICP备05016917号  公安机关备案号：鄂公网安备42060202000020号

Copyright © 2004-2024 www.xfxc.gov.cn All Rights Reserved.



中央网信办(国家网信办)
违法和不良信息举报中心



[关于我们](#) | [网站声明](#) | [网站地图](#) | [联系我们](#)