



搜索您想了解的政策 / 资讯 / 服务

搜一下

首页

要闻动态

政务公开

政务服务

政民互动

走进盐亭

您当前的位置：首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 安全生产

绵西高速公路TJA-6标段“3·31”一般火灾事故调查报告

时间：2025-04-07 来源：盐亭县应急管理局 访问量：437

【字体：大 中 小】 分享到：



(公开稿)

绵西高速公路 TJA-6 标段 “3·31” 一般火灾事故调查报告

2016 年 3 月 31 日 20 时 30 分许，位于盐亭县毛公乡东光村的绵西高速公路 TJA-6 标段建筑工地发生一起火灾事故，事故共造成 1 人重伤，1 人轻伤，一辆油罐车报废。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》的规定，2016 年 4 月 6 日，盐亭县人民政府安全生产委员会办公室依据相关规定¹，成立了绵西高速公路 TJA-6 标段 “3·31” 一般火灾事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组实施调查后形成了调查报告。2016 年 6 月 20 日，盐亭县人民政府安全生产委员会办公室根据上述授权，作出《关于绵西高速公路 “3·31” 一般火灾事故调查报告批复》（盐安委办（复）字〔2016〕2 号）。因机构改革，县安办由法人事业单位更改为议事协调机构，组织机构代码证不再审核，2017 年 7 月 17 日，盐亭县人民政府作出《关于撤销〈盐亭县人民政府安全生产委员

1: 依据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第十七条第三款规定，盐亭县人民政府《关于同意授权县安委办对一般生产安全事故进行调查处理的批复》（盐府函〔2009〕88 号），授权县安委办对一般生产安全事故进行调查处理和批复。

会办公室关于绵西高速公路“3·31”一般火灾事故调查报告的批复>的决定》(盐府〔2017〕39号)。后县政府再次作出事故调查批复,事故当事人不服责任认定进行上诉,事故批复被省高院判决撤销。2024年县政府重新成立事故调查组,邀请南充市顺庆区政府、成都市青羊区政府、成都市武侯区政府、成都市高新区管委会派员参加,并邀请绵阳市危化专家1人、盐亭县人民检察院、县纪委监委派人参加。事故调查组通过对2016年和2022年两次调查时提取锁定的资料进行分析,并再次对事故部分所涉当事人进行询问,以及2016年调查时所请专家对事故现场的勘验后作出的专家鉴定意见,综合分析了事故发生的原因、经过和直接经济损失情况,认定了事故性质和责任,提出了对责任单位、责任人员的处理意见以及事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下。

一、事故发生经过和事故救援情况

(一) 事故发生经过

2016年3月31日20时20分左右,南充州洲通运业有限公司所属川R56588危险化学品运输罐车载11吨柴油从南充市蓬安县运至绵阳市盐亭县绵西高速公路TJA-6标段施工工地,该车驾驶员为方某某,跟车人员为袁某²。

2: 袁某系黄某某侄儿,自然人,未取得道路危险货物运输押运人员资格证,由黄某某指派其跟车,本次运送柴油应由取得押运从业资格的黄某某押运。

车辆到达卸油事故点后，随即组织人员开始卸油，现场参与卸油作业人员为该车驾驶员方某某、跟车人员袁某，天信劳务公司材料管理员工熊某某、挖掘机司机徐某某和工人邱某某、张某某六人。其中跟车人员袁某放下随车配置的三节输油管，并叫工地上徐某某等人协助布置输油管，输油管相互连接后至车辆后方斜坡高地上的油罐前，熊某某、徐某某手持油管出油口端从油罐人孔处放入。



（2016 年事故现场救援图片）

输油管连接好后，开始卸油作业，方某某在川 R56588 危险化学品运输罐车上发动车辆，并开动输油泵，因油管出油口出油时有反冲击力以及卸油管未固定，为防止卸油时油管滑出油罐人

孔，熊某某就坐在油罐人孔处的卸油管上，使其不滑出油罐，徐某某站在旁边。开始卸油时，第二节与第三节油管的连接处有出现漏油情况³（专家鉴定意见及询问笔录中当事人认可）。卸油约3-5分钟后，油罐内发生火星爆燃⁴，爆燃的气浪将熊某某轰飞，熊某某全身着火，自己翻滚扑灭后，随即昏迷，同时气浪也将徐某某轰飞至旁边水泥路上，且上身着火，摔到旁边的地上，因疼痛滚动压灭身上火焰，脱掉衣服，后即昏迷。油罐燃烧的火焰迅速向输油管道和危险化学品运输罐车蔓延燃烧。整个爆燃事故导致熊某某重度烧伤、高位截肢，徐某某轻伤。

（二）事故现场情况和善后处理

现场送油的川R56588危险化学品运输罐车停在油罐下方约2米处，已经完全烧毁，槽车罐体有火烧痕迹，但未发现开裂现象。工地的油罐放置在槽车尾部约2米的山坡上，部分罐体用薄土覆盖，人孔处外露，油罐周边植物有被火烧的痕迹，罐体未发现开裂。卸油管道有三段，已完全烧毁，接口处的卡扣完好，未发现爆炸开裂现象。卸油槽车的静电接地线放置在车上，卸油时未使用。现场未找到烟头⁵。

（三）事故救援情况

事故发生后，现场人员及时报警，并对身上着火的熊某某和

3：2016年专家现场勘察调查意见及询问笔录中当事人认可

4：熊某某询问笔录描述

5：2016年专家现场勘察调查意见

徐某某进行施救；时任盐亭县人民政府副县长、县公安局局长何海峡带领公安、安监、消防等部门及时赶赴事故现场，指挥施救，经过四个多小时扑救，大火扑灭，未引发次生灾害，事故共造成2人受伤，一个储油罐和一辆危险化学品运输车报废。熊某某和徐某某立即被送往盐亭县人民医院，由于伤势太重，项目部派人连夜将二人送到四川省武警消防总队医院救治，因抢救及时，徐某某轻伤，熊某某重伤，脱离生命危险，后转至四川华西医院、上海市第九人民医院进行治疗，家属情绪稳定，未造成不良社会影响。



(2016 年事故现场救援图片)

二、事故发生单位概况

(一) 事故发生单位基本情况

1. 南充州洲通运业有限公司（以下简称州洲通公司）成立于2014年5月8日，营业执照登记机关为四川省南充市工商行政管理局，统一社会信用代码为9151130209907894XD，企业类型属于有限责任公司（自然人投资或控股），登记住所为顺庆区风天路32号，2016年法定代表人为李某某，注册资本为人民币600万元，营业期限为2014年5月8日至2018年5月5日。2024年法定代表人为袁某某，注册资本为人民币1000万元，营业执照登记机关为南充市顺庆区行政审批局，统一社会信用代码为9151130209907894XD，企业类型属于有限责任公司（自然人投资或控股），登记住所为顺庆区锦城路198号新风尚2号楼6幢1层101铺，营业期限为2014年5月8日至无固定期限。

经营范围为货物专用运输（集装箱），道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保险设备），货物专用运输（罐式容器），危险货物运输（1类3项）（剧毒化学品除外），危险货物运输（1类4项）（剧毒化学品除外），危险货物运输（1类5项）（剧毒化学品除外），危险货物运输（1类6项）（剧毒化学品除外），危险货物运输（2类1项）（剧毒化学品除外），危险货物运输（2类2项）（剧毒化学品除外），危险货物运输（2类3项）（剧毒化学品除外），危险货物运输（3类）（剧毒化学品除外），危险货物运输（4类1项）（剧毒化学品除外），危险货物运输（4类2项）（剧毒化学品除外），危险货物运输（4类3项）（剧毒化学品除外），危险货物运输（5类1项）（剧毒化学品除外），危险

货物运输（5类2项）（剧毒化学品除外），危险货物运输（6类1项）（剧毒化学品除外），危险货物运输（6类2项）（剧毒化学品除外），危险货物运输（8类）（剧毒化学品除外），危险货物运输（9类）（剧毒化学品除外），危险废物。

2. 四川天信建筑劳务有限公司（以下简称天信劳务公司）成立于2012年1月12日，营业执照登记机关为青羊区市场监督管理局，统一社会信用代码为915101055875933344，企业类型属于有限责任公司（自然人投资或控股），登记住所为成都市青羊区福庆路83号，法定代表人为熊某某，注册资本为人民币200万元，营业期限为2012年1月12日至永久。经营范围：建筑劳务分包；劳务派遣（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

取得成都市城乡建设委员会颁发的建筑业企业资质证书，有效期为2013年7月11日至2018年7月11日，资质等级：模板作业劳务分包壹级（2013-07-11）；砌筑作业劳务分包壹级（2013-07-11）；抹灰作业劳务分包不分等级（2013-07-11）；钢筋作业劳务分包壹级（2013-07-11）；混凝土作业劳务分包壹级（2013-07-11）；脚手架作业劳务分包壹级（2013-07-11）。

取得四川省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，编号为（川）JZ安许证字〔2013〕001759号，许可范围为建筑施工，有效期为2013年11月26日至2016年11月26日。

（二）事故相关单位基本情况

1. 四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称四川路桥）成立于1998年4月16日，营业执照登记机关为四川省工商行政管理局，注册号为510000000098588（10-1），企业类型属于有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），登记住所为成都市高新区九兴大道12号，2016年法定代表人为熊某某，注册资本为人民币30.09066亿元，营业期限为1998年04月16日至长期。2024年法定代表人为张某某，注册资本为人民币60亿元，营业期限为1998年04月16日至长期。

取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的建筑业企业资质证书，证书编号：D151006293，有效期为2028年12月11日，主项资质等级：公路工程施工总承包特级。

取得四川省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，编号为（川）JZ安许证字〔2004〕000235号，许可范围为建筑施工，有效期为：2022年7月7日至2025年7月7日。

2. 四川路航建设工程有限责任公司（以下简称四川路航）成立于1993年8月21日，营业执照登记机关为成都市武侯区行政审批局，统一社会信用代码为915100002018453416，企业类型属于其他有限责任公司，登记住所为成都市武侯区武科东四路11号慧谷1号楼8楼，2016年法定代表人为许某某，注册资本为人民币6亿元，营业期限为1993年8月21日至长期。2024年年法定代表人为许某某，注册资本为人民币6亿元，营业期限为1993年8月21日至长期。

取得四川省住房和城乡建设厅颁发的建筑业企业资质证书，证书编号：D251455120，有效期为 2020 年 12 月 30 日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级（2015-12-30）；水利水电工程施工总承包贰级（2016-09-13）；市政公用工程施工总承包贰级（2015-12-30）；建筑装修装饰工程专业承包贰级（2018-03-14）；城市及道路照明工程专业承包贰级（2018-03-14）；河湖整治工程专业承包贰级（2016-09-13）；环保工程专业承包贰级（2018-03-14）。

取得四川省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，编号为（川）JZ 安许证字〔2004〕000133 号，许可范围为建筑施工，有效期至 2022 年 12 月 18 日。

3. 四川公路工程咨询监理公司成立于 1987 年 7 月 8 日，营业执照登记机关为成都市锦江区行政审批局，统一社会信用代码为 915100002018018756，企业类型属于有限责任公司（国有控股），登记住所为成都市锦江区石牛堰街 8 号，2024 年年法定代表人为罗某某，注册资本为人民币 1.2 亿元，营业期限为 1987 年 7 月 8 日至长期。

取得四川省住房和城乡建设厅颁发的工程设计资质证书，证书编号为 A201025868，有效期为 2022 年 7 月 17 日；取得交通运输部工程质量监督局颁发的公路工程综合甲级证书，证书编号：交 GJC 甲 064，有效期为 2024 年 2 月 16 日；取得交通运输部颁发的交通建设工程监理企业资质等级证书，等级为公路机电

工程专项，有限期为 2020 年 1 月 27 日；取得住房和城乡建设部颁发的建设工程质量检测机构资质证书，证书编号：川建（检）字第 397 号；国家发展和改革委员会颁发工程咨询范围甲级资信证书（2021 年 9 月 29 日）；公路工程甲级；特殊独立大桥专项；特殊独立隧道专项；工程勘察资质证书：工程勘察专业类（岩土工程）甲级；工程设计资质证书：公路行业（公路、特大桥梁、特长隧道）专业甲级；工程设计资质证书：市政行业（道路工程）专业乙级。

（三）工程基本情况

1. 绵西高速公路是由四川绵南高速公路开发有限公司投资修建，是该工程项目的业主方；

2. 2015 年 9 月 25 日，四川路桥通过招投标，取得该项目的工程总承包，是该工程项目的总承包方；随即成立了绵西高速 TJA 标段项目部，对工程项目分标段实施专业分包。

3. 绵西高速 TJA 标段项目部将 TJA-6 标段项目发包给四川路桥公司下的子公司四川路航公司，绵西高速 TJA 标段项目部同四川路航公司签订《绵阳至西充高速公路 TJA 工程项目专业分包工程 TJA-6 合同段合同文件》，即四川路航公司全面负责 TJA-6 项目的工程质量、进度、安全、结算及支付等工作，并在分包申请报告单中给乙方四川路航公司列支了安全生产费（1.5%）的资金，签订有专项《安全生产合同》，明确了甲乙双方各自职责。

4. 其中绵西高速公路 TJA-6 标段工程因有隧洞开挖等特殊

工程内容，须有相应施工资质，因此四川路航与天信劳务公司签订劳务协作分包合同（TJA 合同段第六分部隧道工程施工队劳务协作分包合同书，合同编号：LH-GJ-mxTJA-6-工-02），天信劳务公司是该标段项目的劳务施工方，安全生产费为劳务分包总价的 1.5%，签订有专项《安全生产合同》，明确了甲乙双方各自职责。

（四）涉事车辆情况

1. 川 R56588 牌重型罐式货车，车辆登记所有人为州洲通公司，登记地址为南充市顺庆区凤天路 32 号。车辆识别代号（VIN）为 LS3T3EG48E0103822，车辆品牌型号为十通牌 STQ5252GYY0S4，使用性质为危化品运输。整车于 2014 年 3 月 25 日在四川省南充市公安局交通警察支队注册，机动车行驶证发证日期为 2014 年 11 月 25 日，检验有效期至 2017 年 3 月。取得中华人民共和国道路运输证（川交运管南字 0091435 号），经营许可证号：511302004991。该车在中国平安财产保险股份有限公司参保交强险，保险单号：12636073900139920263；参保特种车综合商业保险，保险单号：12636073900139920255。

2. 车辆川 R56588 牌重型罐式货车实际投资人及实际控制人为黄某某，黄某某与南充州洲通公司签订了《汽车参营合同》，合同约定自 2014 年 11 月 26 日起纳入州洲通公司管理至该车报废为止；该车辆实际所有权属乙方黄某某所有，乙方自主经营、自负盈亏、自担风险，其入籍甲方公司经营期间，该车所发生的

一切费用由实际车主黄某某自行负责⁶。

(五) 涉事人员情况

1. 黄某某，男，系川 R56588 牌重型罐式货车押运员，身份证号码为 512921*****3379，住址为四川省南充市嘉陵区临江乡茅镰坝村 9 组 49 号，取得道路危险货物运输押运人员资格证，证号：512921*****3379，初次领证日期为 2008 年 7 月 12 日，有效期为 2014 年 7 月 23 日至 2020 年 7 月 22 日。

2. 方某某，男，系川 R56588 牌重型罐式货车驾驶员，身份证号码为 512901*****2017，住址为四川省南充市顺庆区雅风巷 24 号 6 幢 2 单元 4 层 1 号，持“A1A2E”型机动车驾驶证，初次领证日期为 2000 年 12 月 5 日，驾驶证有效期为 2012 年 12 月 5 日至 2022 年 12 月 5 日。取得道路旅客、普货、危货运输驾驶从业资格证，证件号：511302106001*****，初次发证日期为 2006 年 3 月 11 日，有效期至 2017 年 9 月 5 日。

3. 蒋某某，男，系州洲通公司安全科科长，身份证号为 512091*****0079，住址为四川省南充市顺庆区双女石路 49 号 2 幢 2 单元 2 层 8 号。

4. 赵某某，女，系州洲通公司 GPS 监控中心主任，身份证号码为 512929*****1825，住址为四川省南充市顺庆区西山。

5. 李某某，男，系南充州洲通运业有限公司法定代表人，身份证号码为 512901*****3510，住址为南充市顺庆区戏迷巷 3

6: 引自盐亭县法院提取的的资料《汽车参营合同》

号 3 单元 5 楼 1 号。

6. 朱某某，男，系天信劳务公司绵西高速 6 分部隧道班组负责人，身份证号码为 510221*****315X，住址为四川省彭山县凤鸣镇彭祖大道南段 288 号 3 栋 2 单元 2 楼 4 号。取得二级注册建造师资质证书，注册证书号：川 25111135****，初始注册日期为 2013 年 3 月 6 日，证书有限期为：2022 年 1 月 13 日。

7. 熊某某，男，系四川天信劳务公司绵西高速 6 分部现场材料管理员，该事故重伤者，身份证号码为 513822*****7693，住址为眉山市仁寿县龙滩大道一段锦绣大地 14 栋 1703 号。

8. 徐某某，男，系四川天信劳务公司绵西高速 6 分部挖机司机，该事故轻伤者，身份证号码为 511112*****4018，住址为乐山市五通桥区牛华镇燕山村 7 组 6 号。

9. 熊某某，男，系天信劳务建筑有限责任公司法定代表人，身份证号码为 511111*****1054，住址为成都市武侯区鹭岛路 33 号 26 栋 4 单元 902 号。

10. 余某某，男，系四川路航绵西高速公路 TJA-6 标段项目部经理，身份证号码为 5002361*****5034，住址为郫县犀浦镇泰山南街 7 号 6 栋 1 单元 6 楼 12 号。

11. 肖某某，男，系四川路航绵西高速公路 TJA-6 标段项目部副经理，身份证号码为 511322*****7635，住址为成都市高新区北大资源颐和翡翠府。

12. 代某某，男，系四川路航绵西高速公路 TJA-6 标段项目

部安全员，身份证号码为 512901*****3511，住址为四川省绵阳科技城新区科技创新产业集群及基础设施统筹建设项目——产学研成果转化中心项目。

13. 苟某某，男，系四川路桥绵西高速 TJA 项目部安全副处长，身份证号码为 512930*****6230，住址为双流县东升镇西安路一段 49 号。

14. 袁某某，男，事故发生时跟车押运，未取得道路危险货物运输押运人员资格证，身份证号码为 511301*****1113，住址为南充市嘉陵区李渡镇团结东路 62 号。

15. 陈某某，男，系 TJA-6 项目部柴油供应方，身份证号码为 512927*****6059，住址为南充市顺庆区滨江中路一段 407 号 1 幢 1 单元 1202 号。

（六）涉事故油罐及使用情况

天信劳务公司因隧洞施工过程中需要使用柴油，天信劳务公司于 2016 年 3 月初购买一储油油罐，油罐成扁圆形，安放于拟施工的隧洞旁的一块斜坡地上已平整过的场地内，地面下挖出凹形槽，油罐下半部分埋于凹槽内，上半部分罐体用薄土覆盖，人孔处外露，油罐未单独安装静电导除设备和防雷击装置，未安装通气管、未单独设置卸油口，用于绵西高速公路 TJA-6 标段隧道班组工程机械临时存储柴油。2016 年 3 月中旬启用油罐，3 月 31 日事发时是第二次向该储油罐卸油⁷。

7: 通过 2016 年专家现场勘察调查意见和 2016 年、2022 年、2024 年、2025

（七）涉事项目柴油供应情况

根据四川路航公司 TJA-6 项目部同天信劳务公司签订的《四川省绵阳至西充高速公路工程项目土建工程施工 TJA 合同段第六分部隧道工程施工队劳务协作分包合同书》（合同编号：LH-GJ-mxTJA-6-工-02）10.9 项：施工用柴油，乙方可自行购买，也可委托甲方代买，如乙方使用甲方提供到现场的柴油或到甲方油库加油，甲方则按照实际购买价格对乙方收取费用，此款在乙方当月的劳务协作工程计量款中扣除⁸。

四川路航绵西高速公路 TJA-6 项目分部与陈某某签订了《临时柴油买卖合同》，由陈某某向天信劳务公司所作业的绵西高速公路 TJA-6 工地提供柴油。并约定“乙方（供油方）应将合格油品及时运至甲方收货地点，乙方在生产及运输装卸油过程中造成的一切损失及安全事故由乙方自行负责。若发生安全事故根据政府相关职能部门调查结果任划安全事故责任并各自承担己方相应责任”⁹。2016 年 3 月中旬陈某某联系黄某某向绵西高速公路 TJA-6 工地提供一次柴油，2016 年 3 月 31 日再次联系黄某某向工地提供柴油。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

年当事人调查询问笔录综合分析现场情况。

8：引自《四川省绵阳至西充高速公路工程项目土建工程施工 TJA 合同段第六分部隧道工程施工队劳务协作分包合同书》（合同编号：LH-GJ-mxTJA-6-工-02

9：引自四川路航绵西高速公路 TJA-6 项目分部与陈某某签订了《临时柴油买卖合同》

(一) 事故造成的人员伤亡情况

事故造成 2 人烧伤：其中 1 人重伤（熊某某），1 人轻伤（徐某某），2 人均均为天信劳务公司员工。

(二) 事故造成的直接经济损失：约为 2542892.29 元人民币。

1. 现场送油的川 R56588 牌重型罐式货车报废，约为 20 万元人民币；

2. 运输的 11 吨柴油燃烧，约为 6 万余元人民币；

3. 埋设的油罐约为 1 万元；

4. 伤者 2 人的医疗等经济损失为 2272892.29 元人民币（熊某某：2244559.58 元，徐某某：28332.71 元¹⁰）。

四、事故发生的原因和事故性质

(一) 直接原因

1. 川 R56588 危险化学品运输罐车到达目的地后，未使用静电接地装置将罐车的静电导除¹¹。

2. 危险化学品运输车辆卸油连接管接口处存在泄漏¹²。

3. 天信劳务公司购买的柴油罐没有设置专用的卸油口¹³；

4. 在现场安全条件不足情况下，卸油时违规操作，导致油罐

10: 引自法院判决四川省绵阳市中级人民法院民事判决书（2019）川 07 民终 953 号

11: 2016 年专家现场勘察调查意见

12: 2016 年事故调查询问当事人回答

13: 2016 年专家现场勘察调查意见

空间中存在爆炸性的气体环境，由于静电放电发生空间爆燃，引起火灾发生¹⁴。

（二）间接原因

1. 州洲通公司重效益、轻安全，对登记在公司名下的车辆和驾驶人员、押运人员的管理流于形式，未能及时掌握事故车辆当天的运行情况，以及押运人员到岗情况。

2. 车辆实际控制人暨押运人员黄某某安全意识淡薄，未到岗履行押运人员职责，未向州洲通公司报备开取调拨单，并强令驾驶员方某某执行不符合安全要求的运输任务，指使未取得押运人员资格的袁某跟车押运。

3. 天信劳务公司安全管理不到位，购买存在严重隐患的储油罐，储油罐埋设不符合安全条件¹⁵，并继续使用。

4. 四川路航安全管理不到位，安全检查不全面，不到位，未查出天信劳务公司购买的储油罐存在严重隐患；制定了安全管理相关规章制度和危化品装卸相关制度¹⁶，项目组建了安全科并安排了专人负责安全，在该起事故中卸油时公司无安全人员到场并

14: 2016 年专家现场勘察调查意见

15: 2016 年专家现场勘察调查意见

16: 《四川路桥绵西高速公路 TJA 标段项目经理部》，二十七、《危险化学品运输、装卸安全管理制度》：3、职责，3.2 各分部安保科负责装卸的具体实施，以及整个运输装卸的安全管理；4、工作程序，4.1 安保科在装卸前应检查危险化学品运输车辆、司机、押运人员和安全附件是否齐全；4.4 装卸时必须在各分部安全员监督下，并且装卸现场必须配备必要的消防器材方可进行。

按照相关制度落实措施。

5. 陈某某：与路航公司 TJA-6 项目部签订《柴油临时买卖合同》，2016 年 3 月 31 日，在向 TJA-6 项目部工地供油过程中，未履行安全监管责任，未发现供油车辆无押运人员跟车运输，柴油供应过程安全失管脱管。

6. 四川路桥安全监管不到位，项目 TJA 标段制定了《危险化学品运输、装卸安全管理制度》等制度，未督促路航公司相关人员执行公司制定的规章制度。

（三）事故性质

经事故调查认定，绵西高速公路 TJA-6 标段“3·31”一般火灾事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任单位的处理建议

1. 州洲通公司。安全生产主体责任不落实，对危险化学品运输车辆押运员、驾驶员安全管理不到位，未对车辆实施有效管理，**对该起事故发生负直接责任、主要责任¹⁷**。建议由盐亭县应急管理局依法给予行政处罚。

2. 天信劳务公司。安全生产主体责任不落实，选用的储油罐不符合安全规范要求。**对该起事故发生负有直接责任、重要责任**。建议由盐亭县应急管理局依法给予行政处罚。

（二）事故相关单位的处理建议

17:《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第二十六条

1. 四川路航。具有相应的四川省住房和城乡建设厅颁发的建筑业企业资质证书，具有许可范围为建筑施工的安全生产许可证书，专业承包建筑施工合法；在绵西高速 TJA-6 项目上，与具有合法许可和资质的天信劳务公司签订了《绵阳至西充高速公路 TJA 工程项目专业分包工程 TJA-6 合同段合同文件》，合同附件二中有专项《安全生产合同》，合同中《分包申请报告单》载明安全生产费用 1.5% 划拨。四川路航配备了项目经理余某某，专职安全管理人员肖遥；四川路航 TJA 标段项目部制定了各项工作管理职责，明确了经理部安全环保处安全生产职责和经理部安全环保处处长安全生产职责，其中安全环保处处长职责明确要求“定期组织安全检查，纠正违章作业、违章指挥和违反劳动纪律的行为，督促整改事故隐患，提出加强安全生产的意见和建议”，项目部制定了《危险化学品运输、装卸安全管理制度》，明确其适用范围是“适合绵西公司项目工程所有危险化学品的运输、装卸”；“要求装卸时必须在各分部安全员监督下，并且装卸现场必须配备必要的消防器材方可进行。搬运前应穿戴好劳动保护用品，并检查所需用的搬运工具是否完整、清洁”。制定有《油库安全管理规章制度》制度规定“下油时，首先应接好地线，下油时，下面应垫好橡胶垫，防止碰撞产生火花”要求¹⁸。

按照合同要求，2016 年 3 月 9 日项目部开展了安全检查；2016 年 3 月 21 日，绵西高速 TJA-6 标段项目部召开的安全生产

18: 引自四川路航公司提供的合同资料-相关部分资料提取

工作专题会议，会上负责生产、安全的项目部副经理肖遥“通报了各班组油罐使用情况，要求及时按照相关要求统一上报安监部门；目前，使用油罐的有东观隧道施工队，1#拌合站队伍。要求设置安全警示标志，防火标志，油库管理制度，卸油操作规程等相关内容，并及时按要求上报安监部门”。2016年3月23日，绵西高速 TJA-6 项目分部组织安全检查，“并对东观线隧道临时油罐进行了检查，现场设有警示标志（油库重地、禁止吸烟、禁止烟火等），但无隔离墙，要求隧道施工队伍整改，并及时上报安监部门，未经安监部门验收同意不得投入使用。若违规操作必然受到重罚”¹⁹。到2016年3月31日发生该起事故，四川路航公司对 TJA-6 标段东观隧道临时油罐安全隐患排查不全面、不到位，未严格执行公司制定的《危险化学品运输、装卸安全管理制度》、《油库安全管理制度》要求²⁰。

在该起事故中，四川路航未尽到安全生产管理职责，**对该起事故负有管理责任、一般责任**。建议由盐亭县应急管理局依法给予行政处罚。

2. 四川路桥。具有相应的建筑施工资质证书、安全生产许可证，通过公开招投标取得绵西高速 TJA 工程项目总承包。

在该起事故中，四川路桥 TJA 项目部督促四川路航公司执行

19: 引自 2016 年 3 月 23 日绵西高速 TJA-6 项目分部对东观隧道的《安全生产、工作环境、文明施工检查记录表》（记录代号：SRBG-QE0-J-14-02）

20: 引自 2016 年封存四川路航公司项目部资料检查记录，2016 年封存四川路航公司项目部资料

公司制定的《危险化学品运输、装卸安全管理制度》²¹不到位，**对该起事故负有领导责任、一般责任。**建议由盐亭县应急管理局依法给予行政处罚。

3. 四川公路工程监理咨询公司，根据对四川路航公司 TJA-6 项目经理余某某的询问笔录，“在安全检查中，监理单位参加的检查，发现问题会向项目部移交并督促整改，项目部组织的检查，发现问题项目部自行组织督促整改”。通过对该起事故书面资料、涉事人员询问笔录进行综合分析，四川公路工程监理咨询公司在该起事故中不承担责任。

（三）事故相关责任人的处理建议

1. 黄某某，州洲通公司川 R56588 危险化学品运输罐车专职押运员，事故车辆实际投资人和实际控制人。川 R56588 危险化学品运输罐车在 2016 年 1 月 26 日 GPS 掉线，州洲通公司 GPS 监控中心电话通知其 GPS 掉线。2016 年 2 月 19 日公司人员电话通知其整改 GPS 掉线情况，回复下午打开²²。川 R56588 危险化学品运输罐车在 2016 年 3 月向州洲通公司报备停运²³。2016 年 3 月 31 日该车辆未向州洲通公司报备运输，且黄某某未到岗履行押运职责，擅自安排危化品运输车辆和司机执行运送柴油任务，安排未取得道路危险货物运输押运人员资格证的袁某跟车押运，**对**

21: 《四川路桥绵西高速公路 TJA 标段项目经理部》，二十七、《危险化学品运输、装卸安全管理制度》

22: 南充州洲通公司提取的资料

23: 南充州洲通公司提取的《车辆调度登记表》

该起事故负有直接责任、主要责任。建议由盐亭县应急管理局依法给予行政处罚。

2. 方某某，州洲通公司川 R56588 危险化学品运输罐车驾驶员。事故发生当天在无危险货物押运人员跟车的情况下，听从车辆实际投资人和实际控制人黄某某安排，仍然执行危险化学品运输任务；卸油前未使用静电接地装置将罐车的静电导除，**对该起事故负有直接责任、重要责任。**建议由州洲通公司对其处理，并将处理结果报盐亭县应急管理局。

3. 李某某，2016 年州洲通公司法定代表人。未督促公司管理人员履职尽责，**对该起事故负有领导责任、一般责任。**建议由盐亭县应急管理局依法给予行政处罚。

4. 蒋某某，州洲通公司安全科科长。内部管理不到位，川 R56588 危险化学品运输罐车 GPS 掉线和存在偷运现象，**对该起事故负有管理责任、一般责任。**建议由州洲通公司对其处理，并将处理结果报盐亭县应急管理局。

5. 赵某某，州洲通公司 GPS 调度中心主任。对川 R56588 危险化学品运输罐车运营情况管理不到位，没有督促川 R56588 危险化学品运输罐车的 GPS 及时上线，未发现川 R56588 危险化学品运输罐车 2016 年 3 月 31 日该车在无押运人员跟车情况下运输和装卸燃油，**对该起事故负有管理责任、一般责任。**建议由州洲通公司对其处理，并将处理结果报盐亭县应急管理局。

6. 朱某某，天信劳务公司绵西高速 6 分部隧道班组负责人。

现场安全管理不到位，使用存在严重隐患的储油罐，**对该起事故负有管理责任、重要责任**。建议由盐亭县应急管理局依法给予行政处罚。

7. 熊某某，天信劳务公司法定代表人。督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未发现公司项目工地采购的储油罐存在严重隐患，**对该起事故负有领导责任、一般责任**。建议由盐亭县应急管理局依法给予行政处罚。

8. 肖某某，四川路航 TJA-6 项目部分管生产、安全副经理。未严格执行项目部制定的安全生产相关制度，**对该起事故负有管理责任、一般责任**。建议由盐亭县应急管理局依法给予行政处罚。

9. 余某某，四川路航 TJA-6 项目部经理。未严格督促项目部管理人员履职尽责，**对该起事故负有领导责任、一般责任**。建议由盐亭县应急管理局依法给予行政处罚。

10. 代某某，四川路航 TJA-6 项目部安全员，安全监管不到位，未严格执行公司制定的《危险化学品运输、装卸安全管理制度》，**对该起事故负有管理责任、一般责任**。建议由盐亭县应急管理局依法给予行政处罚。

11. 苟某某，四川路桥 TJA 项目安全环保部经理。未督促项目施工承包方四川路航项目管理人员履职尽责，**对该起事故负有领导责任、一般责任**。建议由盐亭县应急管理局依法给予行政处罚。

12. 陈某某，TJA-6 项目部柴油供应方，对柴油供应过程安

全失管脱管，**对该起事故负有管理责任、一般责任。**建议由盐亭县应急管理局依法给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

结合此次事故发生的特点，针对危险化学品运输企业安全管理特点和建设工程临时使用燃油的情况，提出以下整改措施：

1. 州洲通公司要加强在危险化学品装卸、运输过程中的安全管理，防止类似事故再次发生。

2. 天信劳务公司要督促建设工程施工单位加强对员工安全生产法律法规的培训教育工作。

3. 四川路航要加强内部管理，督促各岗位人员严格执行公司相关制度，规范各岗位内部操作规程。

4. 四川路桥要加强对外包工程的安全管理，压实分包工程安全生产责任，落实安全生产各项制度，督查隐患及时整治。

5. 盐亭县要对全县重点建设工程项目进行安全检查，对查出存在安全隐患的要责令立即整改，整改复查合格后方能恢复施工。

绵西高速公路 TJA-6 标段 “3.31”

一般火灾事故调查组

2025 年 3 月 28 日



扫一扫在手机打开当前页

中央、省、市政府网站

▼ 省内各地市州政府网站



市内各县市区政府网站

▼ 县内其他部门网站



主办单位：盐亭县人民政府办公室

承办单位：盐亭县融媒体中心

网站地图

电话：0816-7121411

地址：盐亭县指南新区广电大楼五楼

政府网站标识码：5107230049

蜀ICP备19013737号-1

川公网安备51072302110048号