



玉山县人
WWW.ZGY.S



走进玉山 输入搜索

首页 > 法定主动公开内容 > 其他法定公开信息 > 重点工作落实情况 > 公示公告

《玉山岩瑞江西鸡山水泥有限公司二分厂“4.30”车辆伤害一般 事故调查报告》

发布时间：2026-05-19

来源：玉山县应急管理局

选择阅读字号：[大 中 小]

玉山岩瑞江西鸡山水泥有限公司二分厂“4·30” 车辆伤害一般事故调查报告

编制单位：玉山岩瑞江西鸡山水泥有限公司二分厂“4·30”车
辆伤害一般事故调查组

编制日期：2023 年 6 月 15 日



Figure 1. Map of the study area in the northern Adriatic. Bathymetry is indicated by depth contours (0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 5000, 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900, 6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7000, 7100, 7200, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700, 7800, 7900, 8000, 8100, 8200, 8300, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 9000, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900, 10000). Sampling stations are marked with numbers 1 through 100. A scale bar indicates 100 km. A north arrow is present in the top right corner.

目 录

玉山岩瑞江西鸡山水泥有限公司二分厂“4·30”车辆伤害一般事故调查报告	1
一、事故基本情况	2
(一) 事故单位基本情况	2
(二) 事故相关人员基本情况	2
(三) 事故现场情况	3
1、事故发生经过	3
2、视频监控情况	4
3、事故现场勘测情况	4
(四) 人员伤亡和直接经济损失情况	5
1、人员伤亡	5
2、直接经济损失	6
二、事故应急救援和现场处置情况	6
(一) 事故应急救援情况	6
(二) 事故现场处置情况	6
三、事故原因分析	7
(一) 直接原因分析	7
(二) 间接原因分析	7
(三) 其他可能原因排除	8
四、有关责任单位存在的主要问题	8
五、对有关责任人员和有关单位的处理建议	9
(一) 事故责任单位及处理建议	9
(二) 事故相关责任人及处理建议	9
1、因在事故中死亡不予追究责任人员	9
2、已被司法机关采取强制措施人员	9

3、对事故有关责任人员的行政处罚建议.....	10
4、其他处理建议.....	10
五、事故整改和防范措施.....	11

玉山岩瑞江西鸡山水泥有限公司二分厂“4·30” 车辆伤害一般事故调查报告

2023年4月30日上午8时许，玉山县岩瑞镇江西鸡山水泥有限公司二分厂员工王君操作轮式装载机时，不慎与员工毛相撞，造成毛一人经抢救无效死亡的事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》，2023年5月15日，玉山县人民政府成立了玉山岩瑞江西鸡山水泥有限公司二分厂“4·30”车辆伤害一般事故调查组，事故调查组由县委常委、常务副县长任组长，县应急管理局党委书记、局长任副组长，岩瑞镇人民政府、县应急管理局、县公安局、县总工会、县工信局、县特色石材产业发展中心为成员单位。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，对事故开展调查。通过事故现场勘察、调查取证、事故分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故类别、性质和事故责任，提出对责任单位和责任人的处理建议，提出了事故防范整改措施。

事故调查组认定，该起事故是一起因违规操作造成车辆伤害的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一) 事故单位基本情况

公司名称：江西鸡山水泥有限公司；统一社会信用代码：91361123739167255D；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：董红，女，身份证号码：362301，住所：江西省上饶市玉山县；注册资本：肆仟万元整；成立日期：2001年12月31日；营业期限：2001年12月31日至2051年12月30日；经营范围：许可项目：水泥生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

(二) 事故相关人员基本情况

1、董红，女，汉族，1970年12月26日出生，身份证号码：362301，住址：江西省上饶市信州区，号，江西鸡山水泥有限公司法人代表。

2、龚健，男，汉族，1993年3月29日出生，身份证号码：330781，住址：浙江省兰溪市灵动乡，号，江西鸡山水泥有限公司总经理。

3、王君，男，汉族，1976年8月29日出生，身份证号码：362323，住址：江西省上饶市玉山县，江西鸡山水泥有限公司轮式装载机操作员。

4、董[]丰，男，汉族，1962年1月13日出生，身份证号码：362323[]，住址：江西省上饶市玉山县[]镇，江西鸡山水泥有限公司安全管理员。

5、毛[]，死者，男，汉族，1963年1月6日出生，身份证号码：362323[]，住址：江西省上饶市玉山县岩瑞镇。江西鸡山水泥有限公司员工。

6、胡[]鹏，男，汉族，1976年6月15日出生，身份证号码：330719[]，住址：浙江省兰溪市兰江街[]，江西鸡山水泥有限公司过磅员。

7、徐[]，男，汉族，1993年4月14日出生，身份证号码：330781[]，住址：浙江省兰溪市诸葛锦溪村[]号，江西鸡山水泥有限公司中控员。

8、方[]民，男，汉族，1977年1月8日出生，身份证号码：330719[]，住址：浙江省兰溪市上华街[]号，江西鸡山水泥有限公司中控员。

（三）事故现场情况

1、事故发生经过

2023年4月30日上午7时30分，江西鸡山水泥有限公司轮式装载机操作员王[]君到二分厂处开始操作轮式装载机铲装原料，8时10分许，中控员徐[]接到上面通知，需要从中控室去进料斗查看进料情况，看见死者毛[]在事发地点，便走过去与之沟通，8时15分许，轮式装载机操作员王[]君突然看见旁

边有人挥手示意，就立即停车查看，发现自己撞到了人，事故发生。

2、视频监控情况

江西鸡山水泥有限公司二分厂监控视频显示：

中控员徐[]从中控台走下来，走向死者毛[]与另一中控员方[]民，三人在事发地点正在沟通，这时王[]君操作轮式装载机倒车将死者毛[]和中控员徐[]卷入车底，中控员方[]民立即挥手示意，轮式装载机操作员王[]君下车查看，事故发生。

3、事故现场勘测情况

事故发生地点位于玉山县岩瑞镇 653 县道江西鸡山水泥有限公司二分厂内，涉事轮式装载机停放在二分厂内，该轮式装载机外观完好，各液压油缸、油管无漏油，操作手柄齐全可正常操作。（见图 1、图 2）



图 1：事故现场



图 2：轮式装载机外观

该轮式装载机产品合格证(结论：检验合格)齐全有效。(见图 3)。



图 3：轮式装载机产品合格证

(四) 人员伤亡和直接经济损失情况

1、人员伤亡

此起事故造成 1 人死亡、1 人轻微擦伤。死者毛■■■，男，

江西省上饶市玉山市 镇人；轻微擦伤者徐 ，男，浙江省兰溪市 村人。

2、直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721—86)有关规定，核定事故直接经济损失为 135 万元。主要为死亡赔偿金、供养亲属抚恤金和丧葬费等费用。

二、事故应急救援和现场处置情况

(一) 事故应急救援情况

事故发生后，轮式装载机操作员王 君立马停车查看伤员并拨打“120”和“110”，中控员立即向总经理龚 健拨打电话汇报情况，并通知了法人代表董 红，总经理龚 健很快赶到事发地点，同时龚 健立即查看两名伤员，发现徐 并无大碍，但呼叫死者毛 无反应，龚 健觉得厂区离医院较远，担心救护车过来时间长，便拨打电话给过磅员胡 鹏，让其把皮卡车开到事发地点，将二人（毛 、徐 ）直接载到玉山县人民医院，医护人员对毛 进行了抢救，经抢救后宣布毛 已经死亡。

(二) 事故现场处置情况

玉山县人民政府接报事故后，县应急管理局、县公安局、岩瑞镇人民政府、县工信局等单位有关负责人员立即赶赴事故现场。玉山县应急管理局、县公安局等职能部门立即采取应急处置措施，一是对现场周围布置警戒、封锁，保护事发现场，对事故现场等进行封控；二是要求项目立即停工整改，防止类似事故再

次发生；三是要求涉事单位配合岩瑞镇人民政府做好死者家属的善后安抚工作；四是玉山县公安局对事发现场的相关人员开展前期调查工作。

5月6日，在事故善后工作组的调解下，江西鸡山水泥有限公司和毛■家属双方达成调解协议，江西鸡山水泥有限公司赔偿毛■家属135万元，于4月30日先行支付了20万，后于5月6日达成协议时支付了65万，最后50万由保险公司支付。

三、事故原因分析

事故调查组经现场勘验、资料查阅、笔录询问、问题核实、综合分析并经事故调查组会议讨论，事故直接原因是：毛■（死者）违规进入轮式装载机作业区域，轮式装载机操作员王■君倒车时未充分观察车后情况导致事故发生。

（一）直接原因分析

1、毛■违反安全生产管理制度，违规进入轮式装载机作业区域并与中控员徐波、方■民停留在轮式装载机后方沟通工作，安全意识淡薄。

2、王■君在操作轮式装载机倒车时，未谨慎观察轮式装载机后方情况，将毛■和徐■卷入车底，导致毛■经抢救无效死亡。

（二）间接原因分析

1. 江西鸡山水泥有限公司未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。经调查，该公司未对新入职员工进行岗前培

训,安全教育培训流于形式,作业人员缺乏对现场危险因素的辨识能力,缺乏安全操作技能。

2、江西鸡山水泥有限公司安全生产管理制度落实不到位。经调查,该公司总经理兼安全管理员龚■健履职尽责不到位,现场管理不到位,反“三违”制度落实不细。

3、江西鸡山水泥有限公司未建立安全风险分级管控制度,未对轮式装载机作业区域进行风险辨识,未采取相应管控措施。

(三) 其他可能原因排除

根据公安机关调查情况,王■君与毛■、徐■等人无感情纠纷、经济纠纷,无心理疾病,未发现其与工友存在矛盾,现有证据不能证明毛■死亡系其故意伤害致死。

综上所述:该起事故是一起因企业安全生产主体责任不落实,安全生产教育培训不落实,安全管理不到位,工人违规作业造成的一般生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

江西鸡山水泥有限公司,存在以下问题:该单位未能有效履行安全生产主体责任,未落实全员安全生产责任制,未对工人违规操作行为整改到位;主要负责人未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,并未督促本单位相关人员及时消除生产安全隐患;总经理龚■健未落实岗位职责,未督促安全员开展施工作业面安全巡查,未制止和纠正违反操作规程的行为,未参与对工人进行上岗前安全教育培训。

五、对有关责任人员和有关单位的处理建议

（一）事故责任单位及处理建议

江西鸡山水泥有限公司履行安全生产主体责任不到位，未能有效履行安全生产责任制中的安全生产管理职责，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款^[1]的规定，对本次事故的发生负有责任，建议由玉山县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第114条第一项^[2]之规定，对江西鸡山水泥有限公司处人民币30万元的罚款。

（二）事故相关责任人及处理建议

1、因在事故中死亡不予追究责任人员

毛■，男，2023年3月入职，普通员工，安全意识淡薄，在轮式装载机作业过程中，随意进入轮式装载机作业区域，未严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第57条^[3]之规定，对此次事故的发生负有直接责任，鉴于毛■已死亡，建议不予追究其责任。

2、已被司法机关采取强制措施人员

王■君，男，2023年3月份入职，轮式装载机操作员，未严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，涉嫌过失致人

^[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

^[2] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

^[3] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

死亡，已被玉山县公安局依法采取刑事强制措施。

3、对事故有关责任人员的行政处罚建议

董■红，女，江西鸡山水泥有限公司法人代表，落实企业安全生产主体责任不到位，未落实本单位全员安全生产责任制，未组织新员工进行上岗前培训，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第21条第一项、第三项^[4]之规定，对此次事故的发生负有主要领导责任，建议由县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第95条第一项^[5]之规定，对董珊红处上一年年收入百分之四十的罚款。

4、其他处理建议

龚■健，男，2022年2月担任江西鸡山水泥有限公司总经理，履行安全管理职责不到位，未对新员工未开展三级安全教育培训，未对新入职的员工进行岗前培训，并在日常督促检查作业现场的安全生产中，管理制度执行不严格，未有效消除员工的“三违”行为，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第25条第一款第二项、第五项^[6]、第28条第一款^[7]之规定，对此

^[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制订并实施本单位安全生产教育和培训计划。

^[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处以上一年年收入百分之四十的罚款。

^[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

^[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

次事故的发生负有管理责任,建议由江西鸡山水泥有限公司按照公司管理规定对龚■健给予相应处罚。

五、事故整改和防范措施

为深刻汲取江西鸡山水泥有限公司“4·30”车辆伤害事故教训,举一反三,进一步强化安全管理,加强员工安全意识,防止此类事故的再次发生,提出如下措施建议。

(一)落实安全生产主体责任。江西鸡山水泥有限公司要压实企业的安全生产主体责任,建立健全安全生产责任制,明确安全管理职责,落实到实际控制人。根据企业的实际情况制定与其相适应的安全规章管理制度和操作规程,并严格落实执行,将危险性较高的作业纳入风险辨识和隐患排查治理范围,明确作业中的危险因素,制定有针对性、可行性的安全防范措施,稳步推进水泥生产企业开展“制度化、规范化、标准化”的提升建设。

(二)加强作业现场风险管控。江西鸡山水泥有限公司应加强作业现场的安全管理工作,安全管理人员要加强风险辨识能力,充分考虑到作业过程中存在的风险和隐患,对风险进行分级管控,告知作业人员场所和岗位存在的危险因素,明确安全防范措施。可以对轮式装载机加装倒车影像和倒车雷达,确保铲装作业时倒车安全。

(三)切实加强安全教育和培训。江西鸡山水泥有限公司应加强对从业人员和管理人员的安全教育和培训,切实提高从业人员和管理人员的安全意识和责任意识,事故发生后应对全体员工

开展一次安全警示教育。针对从业人员流动性大、受教育程度低等特点，注重岗前教育培训，强化从业人员使用劳动防护用品和操作技能的教育培训。开展一次彻底的反“三违”集中行动，建立健全反“三违”规章制度，及时纠正、查处违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象，从根本上避免从业人员“三违”的危险行为。

（四）落实安全生产监管职责。各乡镇（街道）必须高度重视，做好安全生产教育和宣传工作，根据属地管辖原则，在辖区内开展安全生产大检查，大排查，发现隐患立即责令整改，消除生产安全事故隐患；各行业主管部门深入各自分管行业，针对行业生产特点制定检查方案，全面排查各行业生产安全隐患，做到不留死角，杜绝各类生产安全事故发生。

玉山岩瑞江西鸡山水泥有限公司二分厂

“4·30”车辆伤害一般事故调查组

2023年6月12日