

龙里冠山“12·29”悦玺公馆二区项目一般 高处坠落事故调查报告

龙里冠山“12·29”悦玺公馆二区项目事故调查组
2026年3月

目录

一、事故基本情况	1
（一）工程项目概况	2
（二）项目参建单位概况	2
（三）工程项目发包情况	4
（四）事故发生单位安全管理情况	4
（五）部门安全监管情况	5
（六）事故发生经过	5
（七）事故现场情况	6
（八）人员伤亡和直接经济损失情况	6
（九）其他情况	7
二、事故应急处置情况	7
（一）事故信息接报及响应情况	7
（二）医疗救治和善后情况	7
三、事故原因分析	7
（一）直接原因分析	8
（二）间接原因分析	8
（三）其他可能因素排除	8
（四）事故性质	8
四、有关责任单位存在的主要问题	8
（一）事故单位	8

(二) 有关监管部门	9
(三) 属地政府	9
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	9
(一) 事故有关人员的处理建议	10
(二) 对相关责任企业的处理建议	11
(三) 对相关单位的处理建议	13
六、事故防范和整改措施建议	13
(一) 黔南州金正建筑工程有限公司	13
(二) 贵州恒鼎裕建设项目管理有限责任公司	13
(三) 贵州省悦玺房地产有限责任公司	14
(四) 龙里县住房和城乡建设局	14
(五) 各建设工程领域主管部门	14
(六) 龙里县冠山街道办事处	14

龙里冠山“12·29”悦玺公馆二区项目一般 高处坠落事故调查报告

2025年12月29日13时55分，龙里县冠山街道龙城·悦玺公馆二区9号楼发生一起高处坠落致1人重伤，抢救无效死亡事故，直接经济损失约190万元（人民币壹佰玖拾万元整）。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》等相关规定，龙里县人民政府成立了由县委常委、县政府常务副县长任组长，县安委办主任任副组长，县应急局、县公安局、县检察院、县住房城乡建设局、县总工会、县人力资源社会保障局、冠山街道办事处为成员的龙里冠山“12·29”悦玺公馆二区项目事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过开展现场勘验、查阅资料、调查取证、检测检验等工作，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，龙里冠山“12·29”悦玺公馆二区项目一般高处坠落事故是一起因施工方卸料平台临边安全防护不到位，工人违反劳动纪律、违章操作导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程项目概况

1. 项目基本情况

龙城·悦玺公馆二区建设项目，位于龙里县冠山街道光明社区，总建筑面积约为 54435.68 m²，工作内容是 4 栋、5 栋、9 栋设计施工图所示范围的建筑安装工程，签约合同总价约为人民币 79000000 元，开工时间为 2024 年 12 月 4 日。施工期限为标准工期。

2. 工程项目手续办理情况

龙城·悦玺公馆二区建设项目 4 栋、5 栋、9 栋设计施工图所示范围的建筑安装工程于 2025 年 1 月 14 日取得项目立项批复，2019 年 10 月 28 日取得《建设用地规划许可证》，2024 年 11 月 27 日取得《建设工程规划许可证》，2025 年 1 月 10 日取得《建筑工程施工许可证》。

（二）项目参建单位概况

1. 建设单位

贵州省悦玺房地产有限责任公司为龙城·悦玺公馆二区项目建设单位。该公司成立于 2019 年 5 月 7 日，统一社会信用代码：91522730MA6HNND55L，企业类型：股份制企业，注册地址：贵州省黔南州龙里县冠山街道药都路 2 号，法定代表人：申某某。经营范围：法律法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律法规、国务院决定规定无需许可（审批）

的，市场主体自主选择经营。许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；房地产经纪，商务代理代办服务。

2. 施工单位

黔南州金正建筑工程有限公司为龙城·悦玺公馆二区项目的施工单位。该公司成立于2011年5月5日，统一社会信用代码：915227015733219797，企业类型：有限责任公司，法定代表人：罗某，注册地址：贵州省黔南州龙里县冠山街道环北路弘康安置小区第一栋4号101。资质情况：安全生产许可证编号：（黔）JZ安许证字[2012]042048，许可范围：建筑施工，有效期2024年11月22日至2027年11月21日；建筑业企业资质证书编号：D352003002，有效期至2029年01月04日，资质类别和等级：建筑工程施工总承包贰级，公路工程施工总承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级，该公司承接龙城·悦玺公馆二区项目施工。

3. 监理单位情况

贵州恒鼎裕建设项目管理有限责任公司为龙城·悦玺公馆二区项目监理单位。该公司成立于2014年9月28日，统一社会信用代码：91520102314209317A，企业类型：有限责任公司，注册地址：贵州省贵阳市南明区市南路57号阳光100商住楼B栋B单元19层2号，法定代表人：王某某。经营范围：法律法规、

国务院决定规定禁止的不得经营；法律法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。工程项目管理；工程监理；工程造价咨询；工程招标代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。资质情况：工程监理资质证书编号：E152004526-4/4，资质等级：房屋建筑工程监理甲级，有效期 2020 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 30 日。

（三）工程项目发包情况

1. **施工合同**。2024 年 12 月 2 日，贵州省悦玺房地产有限责任公司与黔南州金正建筑工程有限公司签订了《建设工程施工合同》（GF-2017-0201），工程内容：本工程设计施工图所示范围的建筑安装工程（不含消防、电梯、室外工程）。合同金额约人民币 7900 万元，合同工期为 720 天。

2. **监理合同**。2024 年 12 月 8 日，贵州省悦玺房地产有限责任公司与贵州恒鼎裕建设项目管理有限责任公司签订了《建设工程监理合同》（GF-2019-0717），合同内容：贵州省悦玺房地产有限责任公司承担龙城·悦玺公馆二区项目建设工程的监理任务，监理范围：施工阶段、保修阶段的全过程监理工作，总建筑面积 54435.68 平方米，合同金额 38.105 万元。

（四）事故发生单位安全管理情况

施工单位在龙城·悦玺公馆二区项目设置有项目部，配置 1 名项目经理（一级注册建造师资格证，姓名：董某某，性别：男，出生日期：1974 年 08 月 22 日，注册编号：贵 1522006201001417，聘用企业：黔南州金正建筑工程有限公司，注册专业：建筑工程，有效期：2025-10-23 至 2028-10-22）建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书编号：黔建安 B(2021)0011880，姓名：董某某，性别：男，出生年月：1974 年 08 月 22 日，企业名称：黔南州金正建筑工程有限公司，职务：项目负责人（项目经理），初次领证日期：2021 年 11 月 16 日，有效期：2024 年 12 月 10 日至 2027 年 12 月 10 日）、3 名安全员等管理人员，建立有安全生产管理制度、教育培训、安全检查、安全交底等制度，日常开展隐患排查治理工作。

（五）部门安全监管情况

冠山街道办事处 2025 年 8 月 15 日龙城·悦玺公馆二区项目开展了安全生产检查，因为检查人员业务水平有限，对建筑行业施工规范业务检查不深入，当时没有发现问题隐患。龙里县住房城乡建设局 2025 年在事故发生前针对悦玺公馆项目共开展了 6 次检查，发现的问题主要是管理人员履职方面（项目经理、总监不在岗）、施工现场消防安全隐患、临时用电方面、临边防护等方面。

（六）事故发生经过

2025 年 12 月 29 日 13 时许，事故当天泥水工王某某一人在

龙城·悦玺公馆二区项目 9 号楼二十二层卸料平台从事整理清扫工作，中午 14 时泥工班班长申某某打电话联系王某某安排做其余事情，电话未接通；申某某立即安排三人在 9 号楼寻找，于 14 时 46 分许在 9 号楼二十二层卸料平台附近地面上发现安全带，并从卸料平台往下看，发现王某某躺在 1 楼地面塔吊附近，立即联系建设单位刘某某并拨打 110 和 120，公安民警、冠山街道办事处和 120 急救等工作人员先后到达现场，120 现场实施抢救，因伤势太重抢救无效死亡。

（七）事故现场情况

泥水工从龙里县冠山街道龙城·悦玺公馆二区项目 9 号楼 22 层卸料平台处（临边安全网、安全护栏防护不到位）掉落至地面塔吊附近。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 事故相关人员情况

人员死亡情况：王某某，男，身份证号：52273019720627XXXX，户籍地：贵州省龙里县冠山街道大新村光坡寨组，工种：泥工班工人，是龙城·悦玺公馆二区项目施工单位黔南州金正建筑工程有限公司的工人。

2. 直接经济损失情况

截至 2026 年 2 月 1 日，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，事故调查组认定本次事故共造成直接经济损失约 190 万元（人民币壹佰玖拾万元整）。

（九）其他情况

气象情况：2025 年 12 月 29 日，龙里县天气阴天，最高气温 11℃、最低 9℃，北风 2 级。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 12 月 29 日 13 时许，事故当天王某某一人在龙城·悦玺公馆二区项目 9 号楼二十二层卸料平台从事整理清扫工作，中午 14 时泥工班班长申某某打电话联系王某某安排做其余事情，电话未接通；申某某立即安排三人在 9 号楼寻找，于 14 时 46 分许在 9 号楼二十二层卸料平台处发现王某某躺在 1 楼地面塔吊附近无反应，立即联系建设单位刘某某并拨打 110 和 120，公安民警、冠山街道办事处和 120 急救等工作人员先后到达现场，120 现场实施抢救，因伤势太重抢救无效死亡。龙里县住房和城乡建设局、龙里县应急管理局、龙里县冠山街道办事处已按照事故信息报送要求报送相关信息。

（二）医疗救治和善后情况

2025 年 12 月 29 日 15 时许 120 急救工作人员到达现场实施抢救，因伤势太重抢救无效死亡。死亡后施工方及时与死者家属进行协商，对补偿有关事宜达成一致，并对遗体进行了火化，家属对死者及时进行了安葬，善后工作结束，没有造成其他负面影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

一是龙城·悦玺公馆二区项目 9 号楼二十二层卸料平台临边防护不完善，安全护栏、安全网局部缺失，不能有效防止人员坠落。二是工人未系安全带违反劳动纪律从事高空作业，从二十二层卸料平台处坠落至一层地面。

（二）间接原因分析

黔南州金正建筑工程有限公司主体责任落实不到位，公司安全管理混乱，未按照要求将龙城·悦玺公馆二区项目安全生产教育培训落实到位；管理人员对工人的技术和安全交底不到位，导致作业人员安全意识薄弱；未严格落实安全生产隐患排查制度，风险辨识不足；安全防护设施设备缺失。

（三）其他可能因素排除

根据龙里县公安局刑事侦察大队调查，排除刑事案件。

（四）事故性质

经事故调查组认定，龙里冠山“12·29”悦玺公馆二区项目高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1. 黔南州金正建筑工程有限公司未依法落实施工单位安全生产主体责任

黔南州金正建筑工程有限公司主体责任落实不到位，公司安全管理混乱，对从业人员的安全教育培训不到位，导致从业人员

安全意识淡薄；不正确佩戴劳动防护用品，安排防护设施设备投入不足，导致部分临边安全防护网、安全护栏防护缺失；风险辨识不足，隐患排查不深不实，未严格落实安全生产隐患排查制度，2025 年企业自查发现重大事故隐患 1 条，但事故发生后住建部门检查发现重大事故隐患 5 条。

2. 贵州恒鼎裕建设项目管理有限责任公司未依法履行监理职责，对龙城·悦玺公馆二区项目监督不力

贵州恒鼎裕建设项目管理有限责任公司未依法履行监理主体责任，未严格按照《建设工程监理规范》要求配齐项目监理的监理人员，办理施工许可备案时，监理人员为段某某（总监工程师）、汪某某（专业监理工程师）、刘某某（专业监理工程师）、文某某（监理员）、张某某（监理员）、李某（监理员）6 人，实际仅有段某某（总监工程师）、张某某（监理员）2 人在龙城悦玺公馆二区项目开展监理工作，事故发生当天，监理单位仅有张某某（监理员）1 人在现场开展监理工作，无法认真履行监理职责，未及时发现施工方临边安全防护不到位、隐患排查整治彻底等问题。

3. 贵州省悦玺房地产有限责任公司安全生产管理不到位

对施工单位未认真履行主体责任的问题失察，督促监理单位履职不到位。

（二）有关监管部门

龙里县住房和城乡建设局安全监管职责不力，事故发生前虽

然对龙城·悦玺公馆二区项目进行了多次检查，但未及时发现该项目临边防护不到位，脚手架、塔吊、临时用电等方面存在的事故隐患。

（三）属地政府

龙里县冠山街道办事处作为属地政府，履行属地安全监管职责不力，事故发生前虽对龙城·悦玺公馆二区项目开展过安全检查，但未发现问题隐患，安全隐患排查能力不足。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故有关人员的处理建议

1. 王某某，男，53岁，群众，黔南州金正建筑工程有限公司工人。安全意识淡薄，违反劳动纪律不正确佩戴劳动防护用品，违章作业引发事故发生。王某某对龙里冠山“12·29”悦玺公馆二区项目高处坠落事故负直接责任，鉴于已在事故中死亡，建议不予追究相关责任。

2. 罗某，男，34岁，黔南州金正建筑工程有限公司法定代表人，全面负责公司工作，未认真履行企业主要负责人安全生产职责（未认真履行督促、检查黔南州金正建筑工程有限公司龙城·悦玺公馆二区项目安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，存在临边防护安全措施不到位。），导致事故发生，对事故发生负有主要领导责任。建议由龙里县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项^[1]之规定，依法

^[1] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年

对罗某处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

3. 董某某,男,51岁,黔南州金正建筑工程有限公司龙城·悦玺公馆二区项目项目经理,负责项目部生产、安全工作,未认真履行安全负责人安全生产职责,未严格落实安全生产隐患排查制度,风险辨识不足,违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第五项的规定,导致事故发生,对事故发生负有领导责任。建议由龙里县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项^[2]之规定,依法对董某某处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

4. 段某某,男,59岁,贵州恒鼎裕建设项目管理有限责任公司龙城·悦玺公馆二区项目总监。未严格按照《建设工程监理规范》认真履行项目总监职责,项目监理人员配备不到位,对龙城·悦玺公馆二区项目临边安全防护不到位失管失察,对事故的发生负有责任,建议由龙里县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项^[3]之规定,依法对段某某处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

(二) 对相关责任企业的处理建议

1. 黔南州金正建筑工程有限公司。

年收入百分之八十的罚款; (四) 发生特别重大事故的, 处上一年年收入百分之一百的罚款。

^[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责, 导致发生生产安全事故的, 由应急管理部门依照下列规定处以罚款: (一) 发生一般事故的, 处上一年年收入百分之四十的罚款; (二) 发生较大事故的, 处上一年年收入百分之六十的罚款; (三) 发生重大事故的, 处上一年年收入百分之八十的罚款; (四) 发生特别重大事故的, 处上一年年收入百分之一百的罚款。

^[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责, 导致发生生产安全事故的, 由应急管理部门依照下列规定处以罚款: (一) 发生一般事故的, 处上一年年收入百分之四十的罚款; (二) 发生较大事故的, 处上一年年收入百分之六十的罚款; (三) 发生重大事故的, 处上一年年收入百分之八十的罚款; (四) 发生特别重大事故的, 处上一年年收入百分之一百的罚款。

黔南州金正建筑工程有限公司主体责任落实不到位，公司安全管理混乱，对从业人员的安全教育培训不到位，导致从业人员安全意识淡薄；不正确佩戴劳动防护用品，安排防护设施设备投入不足，导致部分临边安全防护网、安全护栏防护缺失；隐患排查不深不实，未严格落实安全生产隐患排查制度；违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款第二款、第四十四条、第四十五条的规定，导致事故发生。建议由龙里县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项^[4]之规定对黔南州金正建筑工程有限公司处三十万元以上一百万元以下罚款的行政处罚。

2. 贵州恒鼎裕建设项目管理有限责任公司。

未严格履行监理主体职责，监理人员配备不齐；开展安全监理工作不到位，检查流于形式，导致事故发生，对事故负有责任。建议由龙里县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项^[5]之规定对贵州恒鼎裕建设项目管理有限责任公司处三十万元以上一百万元以下罚款的行政处罚。

3. 贵州省悦玺房地产有限责任公司。

^[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款；发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

^[5] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款；发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

督促施工、监理单位开展隐患排查不到位，对事故负有责任。责成贵州省悦玺房地产有限责任公司向龙里县住房和城乡建设局作书面检查。

（三）对相关单位的处理建议

龙里县住房和城乡建设局、龙里县冠山街道办事处对龙城·悦玺公馆二区项目安全生产监督不到位，责成龙里县住房和城乡建设局、龙里县冠山街道办事处向龙里县人民政府作书面检查。

六、事故防范和整改措施建议

（一）黔南州金正建筑工程有限公司。要深刻汲取事故教训，扎实开展安全生产规章制度和安全生产教育培训，提升员工安全生产能力素质和安全意识。严格落实安全生产隐患排查制度，加强风险辨识，加强现场安全管理和隐患排查治理，及时消除安全生产事故隐患，确保施工安全。事故发生后按程序及时报送事故信息。

（二）贵州恒鼎裕建设项目管理有限责任公司。要深刻汲取事故教训，严格落实监理企业主体责任，切实承担起工程安全监理责任，严格督促施工单位落实企业主体责任，加大项目安全巡查的力度和广度，严肃督促施工企业落实相关规范和标准要求，督促企业排查消除安全事故隐患，依法规范做好安全生产工作。

（三）贵州省悦玺房地产有限责任公司。要加强事故隐患排查治理，加强对外包工程的管理，对承包单位的安全生产工作统

一协调、管理，定期开展安全检查，发现事故隐患要及时督促整改。

（四）龙里县住房和城乡建设局。一是深刻吸取事故教训，举一反三抓好建筑施工领域隐患排查整治工作。认真履行行业安全监管责任，深入开展房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动。要依法监督建筑施工单位从严落实企业主体责任，加强施工现场安全管理，加强对从业人员的安全教育培训，建立健全各项安全生产制度。二是要加大建筑施工安全生产执法检查力度，严肃查处未批先建、违章指挥、违规操作、违反劳动纪律等行为。要加大建筑施工领域“打非治违”力度，严肃查处出让资质、违法挂靠等非法违法行为。

（五）各建设工程领域主管部门。要以龙里冠山“12·29”悦玺公馆二区项目高处坠落事故为鉴，结合安全生产治本攻坚三年行动，扎实开展安全生产隐患大排查大整治，全面整治安全生产主体责任落实不到位、隐患排查治理不彻底、专项整治走过场、执法处罚不严格等问题，严厉打击各类安全生产非法违法行为，从源头上遏制建设工程领域事故多发频发的势头，确保全县安全生产形势保持稳定。

（六）龙里县冠山街道办事处。要强化属地监管责任，对辖区在建工地进行安全巡查，重点检查高处作业防护、脚手架搭设等高风险作业环节，建立隐患台账并跟踪整改闭环；联合住建部门开展“打非治违”行动，严查无证施工、违法分包等行为。