



淮北市应急管理局

(淮北市煤矿安全监督管理局、淮北市地震局)

yjj.huaiBei.gov.cn

请输入搜索关键字

搜索

您当前所在位置：首页 > 市应急管理局 > 安全生产领域 > 事故通报

索引号：	731649495/202607-00002
信息分类：	事故通报
内容分类：	市场监管、安全生产监管、应急管理
发文日期：	2026-07-06
发布机构：	市应急管理局
文号：	
关键词：	
名称：	【事故调查报告】淮北****有限公司“10.9”人员触电死亡事故调查报告

【事故调查报告】淮北****有限公司“10.9”人员触电死亡事故调查报告

浏览次数：567 信息来源：市应急管理局 发布时间：2026-07-06 17:08 字号：

大

中

小

淮北****有限公司“10.9”人员触电 死亡事故调查报告

2023年10月09日10时50分许，淮北****有限公司1号机A修项目部在进行高压电气检修作业过程中，发生一起人身触电死亡事故，造成1人死亡。事故发生后，市委、市政府高度重视，汪继宏常务副市长立即作出批示，要做好死者家属安抚善后，查明事故原因，依法定性追责。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规的规定，经淮北市人民政府批准，由市安全生产委员会办公室牵头，成员由市应急管理局、市公安局、市发展和改革委员会、市总工会、烈山区应急管理局组成事故调查组，邀请淮北市纪委监委派员参加事故调查，并聘请专家参与事故技术鉴定工作，协助查明事故原因。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后调阅了相关单位的大量资料，对相关人员进行调查询问，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的问题和教训，提出了防范措施建议。

一、事故单位合同签订情况

1.2020年9月1日，安徽****运营检修股份公司（甲方）与

****经济技术合作有限公司（乙方），签订了《**运检公司安徽等区域劳务派遣代理服务合同》，双方约定由乙方派遣符合甲方用工条件的若干名员工到甲方从事电厂运行与检修等工作，被派遣劳动者由甲方进行日常管理，岗位性质为辅助岗位，工作地点在甲方所属项目。

2.2023 年 9 月 4 日，淮北****有限公司（甲方）与安徽****工程监理咨询有限公司（乙方），分别签订了《外包工程项目安健环协议》、《淮北****有限公司 1 号机组 A 级检修监理技术协议》。约定乙方需要按照《安全生产工作规定》及甲方安全管理规定，开展日常安全管理活动。开工前工作负责人向作业人员进行安全交底，如实告知作业现场和工作岗位可能存在的危险因素、防范措施以及应急处置程序，并保存记录:应根据承包项目施工特点，开展项目安全风险辨识、分析、评估与防控工作;应确定现场消防安全责任人，根据需要在施工现场设置消防通道，配备消防设施和灭火器材，安排专人管理，并定期进行检查;应定期开展安全检查、安全学习培训等活动，贯彻落实甲方的安全工作要求等。

3.2022 年 10 月 31 日，淮北****有限公司(甲方)与安徽****能源有限责任公司（乙方），签订了《淮北****有限公司硫灰及部分外围运行服务项目承包合同》（合同编号:长委-XXXXXX）。双方约定由安徽****能源有限责任公司承担硫灰及部分外围运行服务项目，其中事故发生地点为安徽****能源有限责任公司负责日常管理的 6KV 脱硫开关室。

4.2023 年 9 月 1 日，淮北****有限公司（甲方）与安徽****运营检修股份公司（乙方），签订了《1 号机组 A 级检修标准（外包）项目-电气IV标段合同书》。双方约定由安徽****运营检修股份公司承担 1 号机组 A 级检修标准（外包）项目-电气IV标段的维修项目。

二、事故发生经过、报告和应急救援情况

（一）事故地点情况。事故发生在淮北****有限公司厂内，由安徽****能源有限责任公司负责日常管理的 6KV 脱硫开关室。事故发生时，**运检公司国安 1 号机 A 修项目部人员在此地点，正在开展 A 级检修及清扫检查等工作。

（二）事故简要经过

2023 年 10 月 9 日上午，**运检公司国安 1 号机 A 修项目部在未办结《工作票》情况下，进入 6KV 脱硫开关室，开展国安电厂 1 号机 6kV 脱硫 I 段 630A、631、531 电源开关 A 级检修及清扫检查等工作。安徽****能源有限责任公司有关人员，未认真执行相关安全规章制度、安全措施，在未见相关工作票的情况下，任由安徽****运营检修股份公司维修人员擅自进入 6KV 脱硫开关室，进行维修工作。

10 时左右，**运检公司工作负责人李**到脱硫控制室办理工作票；10 时 19 分，工作负责人李**电话通知彭*(死者)及其他人员到控制室在工作票工作班成员栏签字；10 时 30 分左右，****有限公司运行人员做完 6kV 脱硫 I 段安措，并在联络 531 电源开关柜门上挂“在此工作”牌；10 时 40 分，彭*及其他工作班成员到

工作现场;10时45分,彭*在将6kV脱硫1段联络531电源开关断路器拉至检修位(此时开关下端口带电),进行开关柜内部清扫作业时,触电后跌倒,现场作业人员立即对彭*进行心肺复苏,并拨打120急救电话;11时9分,急救中心医护人员到达现场进行急救,并立即送往淮北矿工总院进行急救,后经抢救无效死亡。

(三) 事故现场勘察情况

经调查组成员、专家等通过观看事故发生前后的现场录像及现场勘察后发现:6kV脱硫配电室531母线联络开关下口带电,彭*等相关作业人员在没有许可工作的情况下,进入工作现场并拉开531开关,做设备清扫维护工作时发生触电事故;现场安全管理不严,作业人员擅自扩大工作范围、违章作业,违反电力安全工作规程、组织制度中的工作许可、监护制度;各现场作业人员安全意识淡薄,互保意识差,作业人员的安全技能水平不能满足现场工作要求;工作票的工作范围示意图上未标注作业范围及安全措施;安徽****能源有限责任公司有关人员,未认真执行相关安全规章制度、安全措施,任由安徽****运营检修股份公司维修人员进入6KV脱硫开关室;安徽****工程监理咨询有限公司部分监理人员不具备监理资质,且未及时赶到维修现场开展监理工作。



（注：死者彭*等相关作业人员在此 531 开关柜，做设备清扫维护工作时发生触电事故）

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况。本次事故造成 1 人死亡，死亡人员信息如下：彭*，男，24 岁，安徽省淮北市杜集区人。

2.直接经济损失情况。按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)计算，本次事故共造成直接经济损失 240 万元。

（五）事故应急救援和报告情况

1.事故应急救援情况。10 时 50 分，**运检检修人员彭*在作业过程中触电倒地，在场**运检检修人员立即对其现场采取心肺复苏和人工呼吸等急救措施进行抢救。10 时 52 分,淮北****有限公司继保专业组人员董**到场并拨打 120 急救电话。11 时 10 分，

120 急救人员到达现场进行临时抢救。11 时 12 分，120 急救人员将彭*抬上救护车，送至淮北矿工医院进行抢救；18 时 20 分，经医院确认宣布**运检检修人员彭*死亡。

2.事故报告情况。9 日 13 时 11 分，****有限公司向烈山区应急管理局报告事故。16 时 18 分，**公司进一步向淮北市应急管理局进行电话报告；随后以书面的形式分别向淮北市应急管理局和烈山区应急管理报告。18 时 20 分，经医院确认触电人员彭*经过抢救无效后宣布死亡，**公司将相关信息上报淮北市应急管理局。

事故发生后，****有限公司立即启动人身事故应急预案和信访突发事件应急预案，各应急小组立即组织开展相关工作。市应急管理局、市发改委、市公安、市总工会等有关职能部门会同烈山区政府等单位，在事故救援和处理过程中密切配合、协调联动、响应迅速，共同做好事故现场勘查、接待安抚和善后事宜。经评估，事故总体应急处置指挥得当、分工明确、及时有效，应急救援及善后处置妥当，未引起不良社会影响。

三、事故原因和性质

（一）事故直接原因

安徽省****运营检修股份公司的**公司 1 号机组 A 级检修电气 IV 标段检修人员彭*，一是在工作票尚未完成许可手续情况下，擅自进入 6KV 脱硫开关室，进行维修工作；二是未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，未严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未按照规定佩戴劳动保护用品，安全

意识淡薄；三是彭*违章作业，违反《电力安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分)第 5.1.9 条“在手车开关拉出后，应观察隔离挡板是否可靠封闭”规定，在 6kV 脱硫 I 段联络 531 电源开关手车拉出后，即进行 531 开关柜内部清扫作业，彭*在清扫作业时手部触碰到开关柜最里处的高压母线电源，导致彭*本人触电死亡，是造成本次事故的直接原因。

(二) 事故间接原因

1.安徽**运营检修有限公司。**一是未严格督促作业人员落实危险作业许可(作业票)制度，在工作票未许可开工的情况下，**运检公司人员擅自进入现场开始工作；二是对作业现场人员安全管理不到位，作业人员不清楚设备带电状态及危险点，未严格督促作业人员按照规定佩戴劳动保护用品；三是未落实全员安全生产责任制，对作业人员违反操作规程行为失管失控，现场人员互保意识不强，没有及时制止违章行为；四是现场部分作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格。

2.安徽**工程监理咨询有限公司。**一是该项目总监理工程师长期不在岗履职；二是该项目部分监理人员的资质不符合国家相关规定；三是对安徽****运营检修有限公司的部分作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格的问题失察失管。

3.安徽**能源有限责任公司。**一是对其负责管理的 6KV 脱硫开关室进出人员的管理不到位，在未见到工作票的情况下，放任安徽****运营检修有限公司作业人员进入；二是在工作票许

可人未来到现场确认安全措施的情况下,对安徽****运营检修有限公司检修人员在现场作业没有制止。

4.淮北**有限公司。**一是对安徽****运营检修有限公司的部分作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格的问题失察失管;二是负责检修停电的人员提前未告知作业现场人员,部分停电的 531 电源开关柜存在的带电状态等危险因素和防范措施(工作票正在办理中);三是在 531 电源开关柜上悬挂的标示牌出现错误,仅悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌,未按照要求悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。

(三) 事故性质

经调查认定,该起事故是一起因现场作业人员安全意识淡薄,风险辨识不到位,事故相关单位安全生产管理不到位,造成的一般生产安全责任事故。

四、事故暴露出的问题

(一)各相关企业存在安全生产主体责任落实不到位的问题。未针对当前发电安全生产严峻形势加强采取安全管理措施。对现场作业安全监督责任流于表面,在抓责任制落实上,要求不够严格,威慑力不够,未能督促现场作业人员严格执行安全操作规程,隐患排查工作不到位,未能将安全生产压力传导至公司每一位员工。

(二)现场作业人员安全意识淡薄,风险辨识不到位。本次事故中,习惯性违章问题突出,在未确认隔离挡板是否可靠封闭、开关柜是否带电的情况下,不清楚设备带电状态及危险点,即进

行开关柜内部清扫作业，现场可能存在的风险。

（三）现场作业安全风险管控不到位。作业人员未严格执行“两票”管理规定，在进行高压电气作业时，在工作票未许可、工作负责人不在现场、未对安全措施进行确认的情况下，盲目冒险作业，未办理好工作票就擅自进入配电室开展工作。未有效落实安全风险分级管控制度，检修作业安全风险辨识、分析、防控形同虚设，配电室出入管理流于形式。

（四）现场安全培训管理不到位。作业人员对《电力安全工作规程》了解、掌握程度不到位，作业人员技能水平不足，安全意识淡薄；各相关公司对作业现场监督、反违章检查及考核不力，未严格执行《电力安全工作规程》等相关规定，未认真吸取同类事故教训，习惯性违章行为屡禁不止。

五、对有关责任单位的处理建议

（一）安徽****运营检修有限公司。未落实全员安全生产责任制，安排未取得相应作业资格的人员从事高压设备清扫维护工作；对作业人员违反危险作业许可（作业票）制度和操作规程、违章作业的行为失管失控，对该起事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，建议由市应急管理局给予其五十万元罚款的行政处罚。由于安徽****运营检修有限公司长期使用无高压电工证等资质的劳务派遣人员在重要岗位工作，存在重大安全风险，责令该公司立即改正并对相关责任人员依据有关规定，依法依规作出处理，处理情况及时上报至淮北市安全生产委员会办公室。

（二）安徽**工程监理咨询有限公司。**该单位对项目监理部管理不到位，项目总监理长期不在岗履职；安排不具备监理资质的人员从事监理工作；项目的监理工作流于形式，对作业人员未取得相应资格的问题失察失管，对该起事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，建议由市应急管理局给予其四十万元罚款的行政处罚。

（三）安徽**能源有限责任公司。**对 6KV 脱硫开关室进出人员的管理不到位，在工作票未审批完成的情况下，放任安徽****运营检修有限公司作业人员进入和作业，对该起事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，建议由市应急管理局给予其三十万元罚款的行政处罚。

（四）淮北**有限公司。**对安徽****运营检修有限公司的作业人员 and 安徽****工程监理咨询有限公司的监理人员，不具备相关资质的问题失察失管；未提前告知现场作业人员 531 电源开关柜存在的带电状态等危险因素和防范措施，且悬挂错误的警示标示牌，对该起事故的发生负有责任。建议淮北****有限公司向淮北市人民政府作深刻检讨；由市安全生产委员会办公室会同市发改委对淮北****有限公司给予约谈。

（五）**经济技术合作有限公司。**根据《**运检公司安徽等区域劳务派遣代理服务合同》的约定，****经济技术合作有限公司负责派遣死者彭*等若干名员工到安徽****运营检修有限公司，被派遣劳动者由安徽****运营检修有限公司进行日常管理，岗位性质为辅助岗位。因此，对此起事故没有责任。

六、对有关责任人的处理建议

（一）安徽****运营检修有限公司（5人）。

1.叶*，安徽****运营检修有限公司总经理。公司安全生产第一责任人，未认真贯彻落实国家安全生产法律法规和政策规定，履行安全生产领导责任不力，对事故的发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定，建议由淮北市应急管理局对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

2.王**，安徽****运营检修有限公司安全副总。安全生产监督不到位，对公司国安1号机A修项目部的安全生产管理不力，对事故负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由淮北市应急管理局对其进行处罚，处上一年收入百分之三十的罚款，暂停其与安全生产有关的资格三个月。

3.相**，安徽****运营检修有限公司项目经理。安全生产监督不到位，对公司国安1号机A修项目部的安全生产管理不力，对事故负有直接管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由淮北市应急管理局对其进行处罚，处上一年收入百分之四十的罚款，暂停其与安全生产有关的资格三个月。

4.陈**，安徽****运营检修有限公司项目电器主管，安全生产监督不到位，对该事故的发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由淮北市应急管理局对其进行处罚，处上一年收入百分之三十的罚款，暂停其与安全生产有关的资格三个月。

5.李**, 安徽****运营检修有限公司项目灰渣电器主管。安全生产监督不到位,对该事故的发生负有责任,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定,建议由淮北市应急管理局对其进行处罚,处上一年收入百分之二十的罚款,暂停其与安全生产有关的资格三个月。

(二) 安徽**工程监理咨询有限公司(3人)。**

1.梁**, 安徽****工程监理咨询有限公司法人。对项目监理部管理不到位,对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定,建议由淮北市应急管理局对其进行处罚,处上一年收入百分之四十的罚款。

2.胡**, 安徽****工程监理咨询有限公司项目总监。长期不在岗履职,对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定,建议由淮北市应急管理局对其进行处罚,处上一年收入百分之三十的罚款,暂停其与安全生产有关的资格三个月。

3.崔明, 安徽****工程监理咨询有限公司总监代表。项目的监理工作流于形式,对作业人员未取得相应资格的问题失察失管,对该起事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定,建议由淮北市应急管理局对其进行处罚,处上一年收入百分之二十的罚款,暂停其与安全生产有关的资格三个月。

(三) 安徽**能源有限责任公司(2人)。**

1.李*, 安徽****能源有限责任公司副经理。安全生产监督

不到位，对现场安全工作负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由淮北市应急管理局对其进行处罚，处上一年收入百分之三十的罚款，暂停其与安全生产有关的资格三个月。

2.刘*，安徽**能源有限责任公司运行班长。**对现场安全工作负有管理责任，对配电室管理不严格，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由淮北市应急管理局对其进行处罚，处上一年收入百分之二十的罚款，暂停其与安全生产有关的资格三个月。

（四）淮北**有限公司（2人）。**

1.郭，****有限公司，董事长兼任总经理。**负责该公司全面工作，公司安全生产第一责任人。履行安全生产领导职责不力，对事故发生负有领导责任。建议按照****有限公司内部有关规定给予处理，处理意见在给予约谈前上报市安全生产委员会办公室。

2.陈*，**有限公司，副总经理。**分管安全生产，安全管控不到位，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议按照****有限公司内部有关规定给予处理，处理意见在给予约谈前上报市安全生产委员会办公室。

其他责任人员由淮北****有限公司根据实际情况追责问责，问责结果及时上报至市安委会办公室。

六、事故防范措施和建议

（一）严格落实企业安全生产主体责任。各电力企业要深入

学习习近平总书记关于安全生产工作重要论述，充分认识当前电力安全生产严峻形势。企业主要负责人要亲自部署、亲自组织，带队深入生产一线，亲自检查督导检修安全措施落实情况。企业各岗位要强化责任担当，狠抓工作落实，真正把责任压紧压实到每位生产人员。

（二）切实强化作业现场安全风险管控。各电力企业要进一步完善安全风险分级管控制度，加强检修改造、基建施工、生产运行等环节的安全风险辨识、评估和管控工作，确保风险辨识无死角、措施无遗漏、过程严管控。对于高风险作业，公司领导要到岗到位，加强对风险管控措施落实情况的现场检查，确保管控措施得到有效实施。要严格安全措施交底，强化作业现场安全管理，加强高风险作业人员数量管控，强化作业现场监督检查，及时纠正、制止各类违章行为。

（三）切实加强外包队伍安全管理。各电力企业要狠下功夫，要严格外委队伍资质和外协用工资格审查，严把入场关。要把外包工程、外来队伍、外协人员统一纳入本企业安全管理体系的要求真正落实到位。要切实加强外协人员安全教育，把安全理念、管理制度和风险管控的要求传达落实到现场作业人员。

希望各单位认真汲取此次事故教训，举一反三，提高作业人员风险辨识能力和安全防护意识，深入开展隐患排查和反违章治理工作，坚决杜绝类似事故的发生，确保安全生产稳定。

[关于我们](#) | [管理制度](#) | [网站地图](#)

主办：淮北市应急管理局（淮北市煤矿安全监督管理局、淮北市地震局）

地址：淮北市人民中路316号市广电中心综合楼8-9楼

电话：0561-5255500 皖ICP备19010084号-1  皖公网安备 34060002010066号

网站标识码：3406000010 本站已支持IPV6访问

