



搜本站

请输入关键字进行搜索



首页

新闻资讯

政务公开

政务服务

政民互动

走进从江

专题专栏

您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域公开 > 安全生产

从江县下江镇“1·31”道路交通事故调查报告

时间: 2026-06-05 16:17:07 来源: 从江县交通运输局 浏览量: 71次

字号: 大 中 小

2026年1月31日15时20分许,在从江县境内广成线894公里300米(小地名:下江镇平江村)路段发生一起摩托车侧翻、乘坐人摔倒后被大型普通客车碾压致1人死亡的交通事故。

事故发生后,从江县公安局等单位立即赶赴现场开展善后处理和调查取证工作。根据《生产安全事故报告和调查处理例》(国务院令493号)第十九条规定,受从江县人民政府委托,由从江县交通运输局牵头,从江县应急局、从江县公安局、从江县总工会相关人员为成员的事故调查组参加了事故调查工作。

事故调查组科学严谨、依法依规、实事求是地开展事故调查工作,通过查阅材料、调查取证、访谈笔录、现场勘查等方式,查明了事故的经过、原因、人员伤亡、应急救援以及直接经济损失等情况,认定了事故性质和责任,提出了对责任单位和责任人的处理建议及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

(一) 事故车辆情况

1.无号牌普通二轮摩托车,车辆所有人:张某,车辆使用性质:非营运,未注册登记,未投保,车辆在事故中受损。

2.贵H*****号大型普通客车,车辆所有人:从江县某汽车运输有限责任公司,车辆使用性质:公路客运,已投保交强险和商业险,车辆在事故中无损坏。

(二) 当事人基本情况

1. 张某(男),1970年08月21日出生,居民身份证号码: *****,贵州省从江县某镇某村人,系肇事无牌普通二轮摩托车驾驶人,无机动车驾驶证,在事故中无伤害。

2. 徐某(女,张某之妻),1975年05月12日出生,居民身份证号码: *****,贵州省从江县某镇某村人,系无号牌普通二轮摩托车乘坐人,在事故中死亡。

3. 刘某(女),1975年06月08日出生,居民身份证号码: *****,贵州省从江县某镇某村人,系无号牌普通二轮摩托车乘坐人,在事故中无伤害。

4. 易某,男,1978年02月18日出生,居民身份证号码: *****,贵州省从江县丙妹镇某村人,系肇事贵H*****号大型普通客车驾驶人,持有A1A2E机动车驾驶证,在事故中无伤害。

5. 黔东南某公路建设养护有限公司,统一社会信用代码: *****,法定代表人:崔某,G321线从江段施工项目负责人,张某。

(三) 事故现场基本情况

1. 道路建设情况。G321广成线经《关于国道G321线从江四寨河至榕江凉亭坳公路改扩建工程可行性研究报告的批复》(州发改交能〔2013〕178号)《关于G321线从江四寨河至榕江凉亭坳公路改扩建工程初步设计的批复》(黔交公〔2013〕

4号)《贵州省公路局关于G321从江四寨河至榕江凉亭坳公路改扩建工程两阶段施工图设计的批复》(黔路复〔2013〕123号)等文件批复建设。G321广成线按双向二车道二级公路建设,路基宽度8.5m,设计速度40km/小时。项目于2014年10月启动,2016年12月底全面完成主体工程施工,2016年12月正式通车。

2. 道路交通环境和天气情况。事故现场位于从江县境内广成线894公里300米(小地名:下江镇平江村)路段,道路为道,道路呈南北走向,南往从江县下江镇方向,北往从江县停洞镇方向,西边为正在施工路面(设置有施工标志及锥形桶),东边为山坡坡体,该路段为单车道(原为双向车道因施工变为单车道),沥青路面,道路全宽3.4米,事故发生时天气为晴天,路面干燥,事故发生时间为白天,能见度150米左右,该事故路段无影响视线或行驶的障碍物。

(四) 检验鉴定情况

乙醇含量鉴定结论:

现场对贵H*****号大型普通客车驾驶人易某进行呼气式酒精检测,未检测出乙醇成分。

现场对无号牌普通二轮摩托车驾驶人张某进行呼气式酒精检测,检测结果为:31.29mg/100ml。

车辆检验鉴定文书结论:二轮摩托车的制动系不符合GB7258-2017《机动车运行安全驾驶条件》要求。

二、事故发生经过、应急救援和善后处置情况

(一) 事故发生经过

2026年01月31日,张某驾驶无号牌普通二轮摩托车搭乘徐某、刘某,由从江县方向沿321国道往榕江县方向行驶,15时00分许,当车辆行驶至广成线894公里300米(小地名:下江镇平江村)路段时,所驾车辆与易某驾驶贵H*****号大型普通客车会车过程中,因张某操作不当导致所驾摩托车侧翻,乘坐人徐某摔倒被贵H*****号大型普通客车碾压肇事,造成乘车人某受伤送往从江县人民医院过程中于17时25分抢救无效死亡,摩托车损坏。

(二) 事故应急救援及善后处置工作情况

事故发生后,由路人于2026年1月31日15时28分许拨打110报警,从江县公安局指挥中心接群众电话报警后指派近的下江派出所先期赶赴现场处置,从江县公安局下江派出所值班民警立即驾驶警车赶往现场开展先期处置救助;同时,下江镇卫生院到达现场,从江县公安局及相关部门相继赶往现场处置。从江县公安局相关负责同志第一时间通及医院立即开启“双绿色通道”及时救治伤者,并对善后处置、舆情管控等工作进行安排部署。伤者第一时间往从县人民医院救治,伤者徐某在送往从江县人民医院抢救过程中于17时25分抢救无效死亡。

从江县公安局交通管理大队分二组对事故现场进行勘察、调查,第一组从2026年01月31日15时50分开始对事故现场进行勘察至01月31日17时23分结束,第二组负责现场周边可用视频监控还原事故现场。现场对贵H*****号大型普通客车驾驶人某进行呼气式酒精检测,未检测出乙醇成分,对无号牌普通二轮摩托车驾驶人张某进行呼气式酒精检测,检测结果为:31.29mg/100ml;同时委托专业鉴定机构对无号牌二轮摩托车和贵H*****号大型普通客车的车辆安全技术情况进行检验鉴定。

死者徐某善后事宜,2026年1月31日20时许,从江县人民调解委员会组织首次调解,客车驾驶人易某先行支付6400元用于死者家属守夜期间的食宿及杂项开支。2月1日2时许,经县人民调解委员会继续调解,与死者丈夫张某、儿子张某、女儿张某达成协议:由易某于2月2日前预付28万元转入死者儿子张某指定账户,打款当日将死者遗体火化安葬。2月1日9时,易某通过微信转账5万元;11时许,死者亲友使用从江殡仪馆车辆将遗体运送至大榕火化场火化;16时许,骨灰送至停洞镇某村某组安葬。2月2日凌晨,易某再次微信转账5万元;当日16时,保险公司支付18万元。殡仪馆停放、守夜、火化、骨灰运送等费用共计约8000元。后续赔偿待法院判决后落实。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

(一) 人员伤亡情况

徐某,女,张某之妻,1975年05月12日出生,居民身份证号码:*****,贵州省从江县某镇某村人,无号牌普通二轮摩托车乘坐人,在事故中死亡。

(二) 直接经济损失情况

经核定,事故造成的直接经济损失(主要包括车辆损坏维修费、现场处置费等,不包括人身伤亡赔偿及善后抚恤等费用。)约为人民币0.1万元。

四、事故发生的原因和事故性质

关闭

指派

道路

往从

TOP

（一）直接原因

1. **易某的违法行为：**易某驾驶机动车在车道减少的施工路段，遇对向车道已经依次有车辆驶入施工路段时，未依次交替通行，致使所驾车辆与对向驶来的车辆会车过程中，对向车辆翻车倒地，所驾车辆碾压对向翻车倒地乘车人肇事，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十五条第二款之规定，是导致事故发生的一部分原因。

2. **张某的违法行为：**张某无有效机动车驾驶证、饮酒后（乙醇含量检验结果为31.29mg/100ml）驾驶未注册登记、未投保机动车第三者责任强制保险的普通二轮摩托车上道路行驶，且机件不符合技术标准（制动系）、违法超员载人（核载2人，实载3人），在与对向来车会车过程中，操作措施不当，致使所驾车辆翻车倒地，乘车人被对向车辆碾压肇事，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第八条、第十七条、第十九条第一款、第二十一条、第二十二条第一款、第四十九条之规定，是导致事故发生的另一部分原因。

3. **黔东南某公路建设养护有限公司的违法行为：**黔东南某公路建设养护有限公司占用道路施工作业，未做好安全防护措施，致使施工路段发生道路交通事故，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十二条第二款之规定，是导致事故发生的次要原因。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条之规定，**易某、张某分别承担此次事故的同等责任，黔东南某公路建设养护有限公司承担此次事故的次要责任，徐某无此次事故责任。**

（二）间接原因

1. **停洞镇人民政府：**履行农村道路交通安全属地管理责任不到位，对辖区内特别是行政村一级的车辆及驾驶人基础信息摸排、动态管理工作督促指导不力。

2. **停洞镇某村“两委”：**开展农村道路交通安全宣传、劝导工作不扎实，未建立完善本村机动车及驾驶人管理台账，源头管控存在漏洞。

3. **从江县某汽车运输有限责任公司：**动态监控制度执行不到位，未及时提醒驾驶员；驾驶员培训不够深入，驾驶员防御性驾驶意识不强。

（三）事故性质

经调查认定，从江县“1·31”事故是一起道路运输安全责任事故，事故类型为车辆伤害事故，事故等级为较大事故。

五、事故有关责任单位履职不到位情况

1. **停洞镇人民政府：**督促指导道路交通安全工作不力，对某村辖区内车辆、驾驶人员底数不清等问题未及时发现和督促整改。

2. **停洞镇某村“两委”：**道路交通安全宣传、劝导工作不到位。未完善辖区内车辆、驾驶人员台账，导致一些车辆失漏管。

3. **从江县某汽车运输有限责任公司：**动态监控制度执行不到位，未及时提醒驾驶员；开展驾驶员培训不够深入，导致驾驶员防御性驾驶意识不强。

4. **从江县交通运输局：**虽然对客运企业有常态化监管，但对企业主体责任落实的督促还不够到位。

5. **黔东南某公路建设养护有限公司：**对《贵州省凯里公路管理局G321线K814+200~K980+100段灾害防灾工程实施性施工组织设计》内容编制不规范，审批把关不严；安全教育培训流于形式，培训考试未记录参加培训人员名字和分数；未如实记录隐患排查整治情况，隐患整改台账中隐患内容与整改措施没有相互对应。

6. **贵州省从江公路管理段：**对《贵州省凯里公路管理局G321线K814+200~K980+100段灾害防灾工程实施性施工组织设计》内容编制不规范，审批把关不严；对黔东南某公路建设养护有限公司组织开展的安全教育培训和隐患排查整治监督不到位。对施工路段的安全监管存在盲区，特别是对施工单位落实安全生产主体责任的监督检查不够深入，对警示标志设置、交通指挥员配备等细节把关不够严格。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1. **易某驾驶机动车在车道减少的施工路段，遇对向车道已经依次有车辆驶入施工路段时，未依次交替通行，致使所驾车辆与对向驶来的车辆会车过程中，对向车辆翻车倒地，所驾车辆碾压对向翻车倒地乘车人肇事，其行为违反了《中华人民共和国**

关闭



和国道路交通安全法》第四十五条第二款之规定。

2. 张某的违法行为：张某无有效机动车驾驶证、饮酒后（乙醇含量检验结果为31.29mg/100ml）、驾驶未注册登记、未投保机动车第三者责任强制保险的普通二轮摩托车上道路行驶，且机件不符合技术标准（制动系）、违法超员载人（核载1人，实载3人），在与对向来车会车过程中，操作措施不当，致使所驾车辆翻车倒地，乘车人被对向车辆碾压肇事，其行违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第八条、第十七条、第十九条第一款、第二十一条、第二十二条第一款、第四十九条之规定。

建议由从江县公安局交通管理大队依法追究上述人员责任。同时，建议由从江县某汽车运输有限责任公司按照公司相关规定对易某进行处理。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

1. 停洞镇人民政府：督促指导道路交通安全工作不力，对某村辖区内车辆、驾驶人员底数不清等问题未及时发现和督促整改，建议向县人民政府作出书面检讨。

2. 停洞镇某村“两委”：道路交通安全宣传、劝导工作不到位，未完善辖区内车辆、驾驶人员台账，导致一些车辆失管漏管，建议向停洞镇党委、政府作出书面检讨。

3. 从江县某汽车运输有限责任公司：动态监控制度执行不到位，未及时提醒驾驶员；驾驶员培训不够深入，驾驶员防御性驾驶意识薄弱，建议由县安委办对从江县某汽车运输有限责任公司进行约谈，并由县交通运输局依照相关规定对其作处理。

4. 从江县交通运输局：虽然对客运企业有常态化监管，但对企业主体责任落实的督促还不够到位，建议向县人民政府作出书面检讨。

5. 黔东南某公路建设养护有限公司：对《贵州省凯里公路管理局G321线K814+200~K980+100段灾害防治工程实施性施工组织设计》内容编制不规范，审批把关不严；安全教育培训流于形式，培训考试未记录参加培训人员名字和分数，未如实记录隐患排查整治情况，隐患整改台账中隐患内容与整改措施没有相互对应；占用道路施工作业，未做好安全防护，致施工路段发生道路交通事故，建议由贵州省从江公路管理段按照相关规定对其做出处理。

6. 贵州省从江公路管理段：对《贵州省凯里公路管理局G321线K814+200~K980+100段灾害防治工程实施性施工组织设计》内容编制不规范，审批把关不严；对黔东南某公路建设养护有限公司组织开展的安全教育培训和隐患排查整治监督不到位。对施工路段的安全监管存在盲区，特别是对施工单位落实安全生产主体责任的监督检查不够深入，对警示标志设置、交通指挥员配备等细节把关不够严格，建议由县人民政府函告贵州省凯里公路管理局按照相关规定处理。

七、事故防范和整改措施建议

（一）全面加强施工路段安全管理

贵州省从江公路管理段要严格按照《贵州省农村公路建设养护管理办法》和上级要求，规范施工路段审批备案程序。督促施工单位严格落实安全生产主体责任，按规定设置警示标志、配备交通指挥员、完善安全防护设施。加大日常巡查频次发现问题立即整改，对整改不到位的依法依规处理。

（二）强化客运企业源头监管

县交通运输局要对全县客运企业开展一次全面检查，重点检查企业安全生产制度落实、驾驶员教育培训、车辆动态监等情况。建立驾驶员交通违法信息共享机制，对违法较多的驾驶员纳入重点管理名单，督促企业落实内部惩处和再教育措施。推动企业建立驾驶员安全档案，实现闭环管理。

（三）加强农村公路隐患治理

县交通运输局及各乡镇要结合“四好农村路”建设和农村公路管理养护“春夏行动”，对全县农村公路特别是临水临崖、急弯陡坡、事故多发路段开展拉网式排查。按照“轻重缓急”原则，优先整治安全隐患突出的路段，逐步完善减速带、警示标志、防护栏等安全设施。积极向上争取资金，加快灾后道路修复进度。

（四）深化农村交通安全宣传教育

各乡镇及县公安局、交通运输局等部门要发挥交通运输行业优势，利用农村客运车辆、公交站点、公路沿线宣传栏等体，广泛宣传交通安全法律法规。配合乡镇、村开展“以案示警”教育，用身边事教育身边人。结合“路长制”工作，发



护路员在日常养护中同步开展交通安全宣传。

（五）健全部门联动监管机制

要加强与公安交警、应急管理、乡镇政府的协作配合，建立信息共享、联合执法、隐患共治的常态化机制。对重点路段、事故多发点段，定期组织联合检查，形成监管合力。完善农村公路建设养护与交通安全管理工作衔接，从源头上少安全隐患。

（六）持续推进“送考下乡”等便民服务

县公安局要继续开展“送考下乡”“送牌下乡”服务，解决农村群众考证难、上牌难问题。指导乡镇做好辖区内机动维修站点排查备案工作，规范维修市场秩序。

从江县下江镇“1·31”道路交通事故调查
2026年6月2

扫一扫在手机打开当前页面



- 上一篇：高增乡：暴雨落石阻断道路，干群同心护航学生返校
- 下一篇：“珍爱生命，严防溺水”--从江县斗里镇中心幼儿园开展防溺水安全演练

关闭



微信



微博