

首页>政务公开>法定主动公开内容>应急管理>应对情况

索引号	11500109MB16453532/2026-00033	发文字号		发布机构	北碚区应急局
主题分类	市场监管、安全生产监管	体裁分类	应急管理	成文日期	2026-06-18
发布日期	2026-06-18	有效性	有效		

重庆北碚平跃物流有限公司“3·24”一般车辆伤害事故调查报告

日期：2026-06-18

 大 中 小

 点击合成语音



重庆北碚平跃物流有限公司

“3·24”一般车辆伤害事故调查报告

2026年3月24日1时30分左右,重庆平跃物流有限公司(以下简称“平跃物流公司”)车辆渝DV**号货车在重庆瑞峰自然熟农业科技发展有限公司(以下简称“瑞峰农业公司”)种植园发生一起车辆伤害事故,造成1人死亡。

接事故报告后,根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)《重庆市安全生产条例》等有关法律法规规定,经北碚区人民政府授权,成立了由区应急管理局牵头,区政府办公室、区总工会、区交通运输委、区公安分局、綦江区人民政府等单位派员参加的重庆北碚平跃物流有限公司“3·24”一般车辆伤害事故调查组(以下简称“事故调查组”),并邀请区检察院、区纪委监委参与。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则,经过调查取证和综合分析,查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况,认定了事故性质,提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定,重庆北碚平跃物流有限公司“3·24”一般车辆伤害事故是一起作业人员违规操作、事故单位安全生产主体责任落实不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）有关单位概况

1.平跃物流公司,统一社会信用代码为 91500222MA608T078D,类型为有限责任公司,注册资本为 200 万元,法定代表人为成*华(不参与公司经营管理),实际主要负责人为成*,注册地址为重庆市綦江区文龙街道孟家院 263-1 号,成立日期为 2019 年 2 月 13 日,营业期限为 2019 年 2 月 13 日至永久,经营范围有许可项目:道路货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:仓储服务(不含化危品);装卸搬运服务;物流配送(不含快递业务);货运信息咨询;货运代理;普通机械设备租赁;销售:汽车及零部件、汽车车厢、汽车饰品(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。公司持有道路运输经营许可证,有效期至 2027 年 3 月 15 日,经营范围为普通货运、货物专用运输(集装箱)、货物专用运输(冷藏保鲜)、货物专用运输(罐式)。

2.瑞峰农业公司,统一社会信用代码为 91500109MAEXH4CH1A,类型为有限责任公司,注册资本为 10 万元,法定代表人为朱*峰,注册地址为重庆市北碚区天生街道天生路 85 号(集群注册),成立日期为 2025 年 9 月 29 日,经营范围为一般项目:农业科学研究和试验发展;农副产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除

外)；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；健身休闲活动；休闲观光活动；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；市场营销策划；农业生产托管服务；初级农产品收购；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；露营地服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）有关单位安全管理情况

1.平跃物流公司，该单位制定了《安全生产责任制管理制度》、《安全生产会议管理制度》、《安全生产费用提取和使用管理制度》、《车辆技术管理制度》、《车辆设施设备货物安全管理制度》、《驾驶员管理制度》、《交通违法动态信息处理和统计分析制度》、《生产安全事故隐患排查治理制度》等规章制度；组织开展了月度安全教育学习；由驾驶员、安全员、主要负责人分级开展了“日周月隐患排查”，定期对公司车辆进行了二级维护保养。存在未对驾驶员雷*江开展岗前教育培训，公司挂靠车辆渝DV**号货车逾期未年审（检验有效期至2026年2月28日）、第二轴右侧车轮轮胎胎面局部暴露出帘布层的问题。

2.瑞峰农业公司，该单位为小微种植企业，在租用重庆市优博企业管理服务有限责任公司土地上从事草莓、西瓜种植。仅有负责人朱*峰1名从业人员，制定了《安全生产管理制度》，日常由朱*峰开展隐患排查整改。

3.袁*, 渝 DV**号货车实际车主, 现场实际管理人员, 涉事车辆于 2025 年由车主袁*购买并与平跃物流公司签订了普通货车挂靠合同, 合同约定袁*将车辆挂靠在平跃物流公司, 以公司名称登记上户, 实际业务经营、日常管理、维护保养由袁*负责。袁*日常对聘请驾驶员口头提醒安全事项, 对临时驾驶员雷*江未及时向平跃物流公司报备。

(三) 事故车辆情况

渝 DV**号货车, 所有人为平跃物流公司, 企业地址为重庆市綦江区文龙街道孟家院 263-1 号, 车身颜色为红色, 使用燃料为柴油, 使用性质为货运, 行驶证注册日期为 2020 年 2 月 28 日, 发证日期为 2020 年 4 月 20 日, 强制报废期为 2035 年 2 月 28 日, 检验有效期至 2026 年 2 月。道路运输证号为渝交运管渝字 500222109939 号, 有效期至 2027 年 9 月 14 日。该车保险投保公司为中国人民财产保险股份有限公司重庆市巴南支公司, 交强险保险日期为 2025 年 11 月 27 日 0 时至 2026 年 11 月 26 日 24 时, 商业险保险日期为 2025 年 11 月 25 日 0 时至 2026 年 11 月 24 日 24 时。

(四) 事故驾驶员基本情况

雷*江, 男, 43 岁, 汉族, 渝 DV**号 7 号货车驾驶员, 户籍地为重庆市北碚区**号, 身份证、从业资格证号码为 510215**18, 从业资格类别为经营性道路货物运输驾驶员, 从业资格证有效期至 2027 年 1 月 5 日, 准驾车型为 B2D, 初次领证时间为 2008 年

8月28日，有效期至2034年8月28日。

（五）事故发生经过

2026年3月23日下午，袁*安排雷*江、卿*、湛*会分别驾驶渝DV**号货车、渝DQ**号货车、渝DH**号货车于重庆市沙坪坝区大学城附近装载泥土，计划运送至瑞峰农业公司种植园倾倒。3月24日凌晨，湛*会、卿*、雷*江先后驾车到达种植园，朱*峰打开种植园大门后，车辆驶入园区内开始卸载作业，袁*负责现场车辆指挥，朱*峰于园区大门口附近清洗货车轮胎和路面泥土。渝DQ**号货车、渝DH**号货车卸载完成后驶离，雷*江则驾驶渝DV**号货车，在袁*指挥下开始卸载作业。卸载过程中，袁*听到渝DV**号货车轮胎有疑似漏气声（经事后鉴定为：该车储气筒向右侧淋水器充气过程及淋水器内部存有气压向外漏水时，均会出现气流声），便告知雷*江，雷*江立即停止卸载作业，在车辆未熄火的情况下离开驾驶室进行检查，检查过程中，雷*江让袁*（无驾驶资格）到驾驶位帮忙拿手机，在袁*进入驾驶位后，又指导袁*进行熄火、踩刹车、松手刹等操作，袁*按此操作后，雷*江表示没发现漏气，随后袁*回复“明天再检查”，接着袁*在驾驶室吸了两口烟，在未拉手刹的情况起身下车（约1时30分左右），下车过程中，车辆往前溜动，袁*下到地面开始呼叫雷*江，发现无人回应，随后看到雷*江的头部被挤压在车辆左侧第三桥车轮下。见状，袁*立即返回驾驶室拉起手刹，随后又联系邓*燕、朱*峰等人，告知了事故情况，3时许，袁*拨打110报警电

话。

（六）事故现场情况

接到事故报告后，调查组立即前往事故现场进行现场勘查、调查取证等工作。

- 1.事故地点位于瑞峰农业公司金刚村种植园大门内；
- 2.涉事车辆渝 DV**号货车正后方堆有泥土，左后轮后方有土堆，死者雷*江位于车辆左侧第三桥轮胎下面，头部被挤压。
- 3.事发当天，北碚区天气为阴转小雨，温度 13℃-21℃。



图 1.事发现场照片



图2 车辆左侧后轮后方土堆及轮胎痕迹

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。

该事故造成1人死亡。雷*江，男，43岁，汉族，户籍地为重庆市北碚区**号，渝DV**号货车驾驶员，事发时正在车主袁*配合下排查车辆故障，车辆溜动后头部被碾压致颅脑损伤死亡。

2.直接经济损失。

该事故造成直接经济损失主要为丧葬及善后赔偿费用。目前涉事方暂未达成赔偿协议，家属拟通过法律途径解决。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员拨打 110 报警电话，公安、应急、交通等单位相互联动，立即赶赴现场。经区政府授权，由区应急管理局牵头成立了事故调查组，开展现场勘查、调查取证等工作。事故调查组介入后，平跃物流公司、瑞峰农业公司主动配合事故调查。

（二）事故应急处置和善后处理情况

事故发生后，现场人员开展应急处置，查看发现驾驶员雷*江已当场死亡。应急、公安、交通等部门及时到达现场开展调查处置，目前涉事方暂未达成善后赔偿协议，无不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）事故相关认定和鉴定情况

中国汽车工程研究院股份有限公司检测中心〔2026〕车检字第 200 号司法鉴定意见书鉴定意见为：渝 DV**号货车储气筒向右侧淋水器充气过程及淋水器内部存有气压向外漏水时，均会出现气流声。渝 DV**号货车第二轴右侧车轮轮胎胎面局部暴露出帘布层，不符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第 9.1.7 条的要求。未发现渝 DV**号货车转向系统、制动系统存在机械方面的问题。

（二）原因分析

经事故调查组调查询问、现场勘察、综合分析认定，事故原

因如下：

1.直接原因

（1）渝 DV**号货车驾驶员雷*江离开车辆排查故障时，未取出钥匙随身携带，未关掉总电源开关，指导不具备驾驶资格的人员操作车辆松开手制动阀后，未确认手制动阀状态，靠近车辆车轮，车辆溜动碾压头部致死。其行为未按照车辆《使用和保养手册》注意事项 1.安全警告操作^[1]，不符合平跃物流公司《驾驶员管理制度》第五条第（二）（1）项规定^[2]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定^[3]，是此次事故发生的直接原因之一；

（2）袁*，不具备驾驶资格，配合雷*江排查车辆故障时，按雷*江指导松开手制动阀后，未及时拉上手制动阀手柄，未使手制动阀处于制动状态，在下车过程中扰动车辆，导致车辆溜动，其行为未按照车辆《使用和保养手册》启动和驾驶.安全驾驶.停车时操作^[4]，是此次事故发生的另一直接原因。

2.间接原因

平跃物流公司安全生产主体责任落实不到位，未对驾驶员雷*江开展岗前教育培训，未及时发现并消除渝 DV**号货车逾期未

[1] 《使用和保养手册》：注意事项 1.安全警告…驾驶员离开车辆时，需熄火、停车、拉上手制动阀手柄，使手制动阀处于制动状态，变速器置于低档位的空挡位，取出钥匙随身携带，关掉总电源开关。…

[2] 《驾驶员管理制度》第五条第（二）（1）项：严格遵守道路交通安全法律法规、行业标准、及公司的各项安全生产规章制度、操作规程。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[4] 《使用和保养手册》：启动和驾驶.安全驾驶.停车时：车辆停放时应进行以下操作：…手制动阀处于制动状态…。

年审,不符合安全生产条件的事故隐患^[5],未及时发现并消除袁*、雷*江违规操作涉事车辆的事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款^[6]、第四十一条第二款^[7]的规定,是此次事故发生的间接原因。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一) 对事故有关责任人员的处理建议

1.袁*,男,渝DV**号货车实际车主,现场实际管理人员,不具备驾驶资格,配合雷*江排查车辆故障时,按雷*江指导松开手制动阀后,未及时拉上手制动阀手柄,未使手制动阀处于制动状态,在下车过程中扰动车辆,导致车辆溜动,其行为未按照车辆《使用和保养手册》启动和驾驶.安全驾驶.停车时操作;未及时制止和纠正其本人和雷*江违规操作的行为,违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第(五)项、第(六)项^[8]的规定,对本次事故的发生负有责任,涉嫌重大责任事故罪,建议移送区公安分局调查处理。同时,调查中发现其涉嫌未经核准运输处置建筑垃圾的问题线索,建议由区城市管理局调查处理。

[5] 《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准(试行)》:第三条 道路运输企业和城市客运企业存在下列情形之一的,应当判定为重大事故隐患:(二)使用报废、擅自改装、拼装、检验检测不合格(含未在有效期内)以及其他不符合国家规定的车辆装备、设施设备等从事经营活动;

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录,并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中,重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第(五)项、第(六)项:生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(五)检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议;(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;

2.成*,平跃物流公司主要负责人,履行安全生产工作职责不到位,未及时发现并消除渝 DV**号货车逾期未年审,不符合安全生产条件的事故隐患,未及时发现并消除袁*、雷*江违规操作涉事车辆的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项^[9]的规定,对本次事故的发生负有责任,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项^[10]的规定,建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

(二)对事故有关单位的处理建议

1.平跃物流公司,该单位安全生产主体责任落实不到位,未对驾驶员雷*江开展岗前教育培训,未及时发现并消除渝 DV**号货车逾期未年审,不符合安全生产条件的事故隐患,未及时发现并消除袁*、雷*江违规操作涉事车辆的事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定,对本起事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项^[11]的规定,建议由区应急管理局依法给予行政处罚。对于其存在的渝 DV**号货车第二轴右侧车轮轮胎胎面局部暴露出帘布层问题,建议移交綦江

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处上一年年收入百分之四十的罚款。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项:发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款。

区交通运输委调查处理。

2.瑞峰农业公司，事故调查过程中未发现该单位存在与事故发生有因果关系的违法行为。调查中发现其涉嫌擅自接收建筑垃圾的问题线索，建议由区城市管理局调查处理。

（三）对监管单位的调查情况

1.北温泉街道，制定印发了《北温泉街道 2026 年安全生产监督检查计划》并开展监督检查，2026 年 1 月 1 日至 3 月 24 日，开展各类检查 733 次，排查整改安全隐患 1511 条。同时聚焦农业行业风险环节，开展全覆盖拉网式排查整治。

2.区农业农村委，制定印发了《全区农业安全生产工作要点》《农业安全生产监督检查计划》，2025 年 10 月 1 日至 2026 年 3 月 24 日期间，按照年度监督检查计划，检查农业企业 94 家，排查整改问题隐患 6 条。

3.区城市管理局，2025 年 10 月以来，组织召开月度例会 5 次，通过“渝快办”办理建筑垃圾处置核准行政许可共 116 件，执行建筑垃圾处理方案备案 9 件。按年度计划检查建筑垃圾回填料场、消纳场、出渣工地 130 余次。指导各街镇、园城公司开展巡查摸排 3282 次，发现整治乱倾倒、乱堆放问题 11 起，整治收运不规范问题 7 件。累计立案查处建筑垃圾案件 30 件，罚款约 40 万元。

4.綦江区交通运输委 2025 年 10 月至 2026 年 3 月组织召开道路运输行业生安全教育会议 4 次，对平跃物流公司开展安全督导

2次，重点对企业安全管理、车辆技术管理、日周月隐患排查、驾驶员教育培训等情况进行检查，发现安全隐患共计4条，均已整改完毕，督促企业严格按照国标、部规等要求按期开展车辆二级维护，严格车辆技术管理，加强驾驶员安全教育培训和提升应急处置能力等。

事故调查过程中未发现监管单位及其工作人员有履职不到位的情况。

五、事故暴露出的主要问题

该起事故暴露出部分从业人员违规行为突出，未按车辆使用和保养手册规范操作，企业生产安全主体责任落实不到位等问题。

六、事故防范及整改措施建议

为从此次事故中深刻吸取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，提出如下建议：

1.平跃物流公司应深刻吸取此次事故的教训，举一反三，严格落实企业安全生产主体责任，严格遵守国家法律法规规定，加强驾驶员岗前教育培训，按期对车辆进行检验，完善公司车辆故障排查制度，防范事故再次发生。

2.瑞峰农业公司要加强公司种植园管理，合法合规经营，严禁在租赁土地受纳建筑垃圾。建立完善外来车辆管理制度，加强现场人员配备，及时消除各类事故隐患。

3.区农业农村委要进一步加强农业企业安全监管，指导生产经营单位完善相关制度，督促企业落实主体责任，严控类似事故

再次发生。

4.区城市管理局要进一步健全监管闭环链，指导督促各街镇、园城公司加强各自辖区、土地权属或管护责任范围的建筑垃圾问题巡控排查，深化跨部门协同机制，建立“信息共享、联合执法、快速处置”的常态化工作模式，提高执法效率。

5.北温泉街道要加强辖区农业企业场地检查，指导企业合法合规经营，压实企业主体责任；同时要联系区级部门强化辖区建筑垃圾运输处置监管力度，将问题发现在早、处置在小。

6.綦江区交通运输委要加大对交通运输企业的监督指导和检查巡查力度，督促企业严格遵守国家相关法律法规，加强驾驶员教育培训和车辆检验管理，落实安全生产主体责任，对存在的违法违规行为要加大处罚力度，杜绝此类事故再次发生。



国务院部门网站



地方政府网站



市政府部门网站



区（县）政府网站



[网站地图](#) | [版权声明](#) | [联系我们](#) | [公开信箱](#)

重庆市北碚区人民政府版权所有 主办单位：重庆市北碚区人民政府办公室

政府网站标识码：5001090001 ICP备案：渝ICP备05002703号-1 渝公网安备50010902000213号

