



首页

新闻中心

政务公开

政务服务



您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域公开 > 安全生产

乌当区水田镇“7.28”一般机械伤害事故

日期：2026-04-17 15:20:11 来源：乌当区应急管理局 浏览量：548次 字号：[小 中 大] [关

2024年7月28日8时6分许，乌当区水田镇三江村三江组大麻窝崩塌地质灾害综合治理工程项目发生一起工人死亡事故，死亡1人。事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，建设局、区自然资源局、区总工会、水田镇人民政府等单位组成的乌当区水田镇“7·28”事故调查组。事故调查组按照“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”的原则，认真开展调查工作。通过现场勘查、调查取证、访谈询问、综合分析，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了防范和整改措施建议。经事故调查组综合分析，调查认定：该起事故是一起因施工单位、劳务承包单位、钻孔机操作规程操作导致的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事企业情况

1.施工单位：贵州地质工程勘察设计院有限公司法定代表人：宋某庆；资质类别及等级：施工甲级；安全生产许可证编号：黔J1276666；经营范围：岩土工程勘察及设计、供水成井及基础工程施工、工程测量、坑道基础工程施工，地质灾害危险性评估。

2.劳务单位：贵州中辉城建设工程有限公司，法定代表人：李某瀚；资质类别及等级：施工劳务不分等级；安全生产许可证编号：黔J1276666；经营范围：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；地质灾害治理工程施工。

3.监理单位：重庆建新建设工程监理咨询有限公司，法定代表人：胡某忠；资质类别及等级：地质灾害治理工程监理甲级；经营范围：建设工程监理（甲级）。

（二）项目基本情况

乌当区羊昌镇小寨村余家湾组滑坡、高新路街道办阿栗村高视组滑坡、水田镇三江村三江组大麻窝崩塌、下坝镇岩山村岩底组滑坡、水田镇三江村、下坝镇岩山村四个点，合同价：14424265.89元。项目主要建设规模及内容：乌当区羊昌镇小寨村余家湾组滑坡治理工程，截排水沟250米；高新路街道办阿栗村高视组滑坡隐患点主要工程：抗滑桩560立方米，冠梁55立方米，钢管2400米，截排水沟68立方米，主动防护网18933.5平方米，被动防护网1675平方米；下坝镇岩山村岩底组崩塌隐患点主要工程：被动防护网1840平方米。交易中心通过公开招标，确定贵州地质勘察设计院有限公司为项目施工单位，项目于5月31日下发开工令，6月1日实质性动工。

（三）事故机械设备情况

1.事故电动潜孔钻机。由贵州中辉城建设工程有限公司租赁使用，型号：CZD100，电机代号：Y100L2-4，最大功率：4KW，操作人员：杜某飞（死者）。

2.事故移动式升降工作平台。由贵州中辉城建设工程有限公司租赁使用，型号：XGS43，最大工作负荷：无限制230kg，操作人员：杜某飞（死者）。

（四）死者情况

姓名：杜某飞，性别：男，持有中华人民共和国特种作业操作证（类别：高处作业）、建设机械施工作业操作证（操作项目：移动式升降工作平台）。

二、事故经过及应急处置情况

(一) 事故发生经过

2024年7月28日上午7时许，在乌当区水田镇三江村三组大麻窝崩塌隐患点项目工地，贵州中辉城建设工程有限公司钻孔工杜某飞进行钻孔作业。7时10分许，杜某飞所系安全带被钻孔机钻杆缠绕致其窒息，工友陈某发现后将其救援到地面，经120急救医生到达

(二) 应急救援处置及善后处理情况

事故发生后，现场人员陈某发现情况不对，在呼喊杜某飞名字没有听到其应答后，立即爬上移动式升降工作平台操作平台，拨打120急救电话和110报警电话，随后劳务班组带班人秦某阳让陈某操作移动式升降工作平台将操作平台降下来，用刀具将缠绕在移动式升降工作平台上抬下来。公安、120急救中心、水田镇人民政府等相关人员随即到达现场开展救援工作，同时施工单位现场负责人立即启动应急预案，事故发生后经调解，当事人双方达成一致意见，于2024年7月31日签订赔偿协议，由贵州中辉城建设工程有限公司赔偿16万元。

三、事故造成人员伤亡和财产损失情况

本次事故造成1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，直接经济损失16万元。

四、事故原因及性质

(一) 事故直接原因

杜某飞个人安全意识淡薄，未按专项施工方案施工、违反操作规程，在移动式升降工作平台上靠近钻杆位置并擅自操作，导致其被钻杆缠绕窒息死亡。

(二) 间接原因及调查发现的问题

1.贵州地质工程勘察设计院有限公司安全生产主体责任落实不到位，对此次事故的发生负有直接责任。①项目管理人员配备不足，安全员杨某偶尔到项目外，其余人员均未实际在项目开展工作，安全管理机构形同虚设，现场安全质量管理失控。②未编制专项施工方案进行施工。③派驻项目的现场执行经理和安全员未按规定接受安全培训考核，未取得企业管理人员安全培训合格证书，严重缺位。④未落实钻孔作业专项施工方案操作规程，水田镇三江村三组大麻窝崩塌隐患点治理工程项目点钻孔作业未设专人现场管控。

2.重庆建新建设工程监理咨询有限公司。①发现施工单位在作业过程中未按照施工方案施工，下发监理通知单后，对施工单位现场配备人员与该项目投标文件中人员不符。

3.贵州中辉城建设工程有限公司。①对施工现场工作检查不到位；②督促事故隐患整改不彻底③对现场作业人员入场工作培训不到位。

4.乌当区自然资源局。行业安全监管不力，开展安全生产隐患排查不彻底，导致施工人員未得到安全培训和教育、施工单位工程勘察设计院有限公司项目经理、安全员、施工員、质量員、资料員、技术員等人員未实际在项目开展工作等隐患问题。

(三) 事故性质

经调查认定乌当区水田镇“7·28”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任有关单位及人员的处理建议

(一) 对有关企业人员的处理建议

1.施工单位：贵州地质工程勘察设计院有限公司

常某仁，男，38岁，中共党员，贵州地质工程勘察设计院有限公司钻探工程部主任。一是未督促水田镇三江村三组大麻窝崩塌隐患点治理工程专项施工方案施工的行为督促检查不到位。对事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[①]之规定，建议由贵州地质工程勘察设计院有限公司党组织按照相关规定予以处理。

张某兵，男，43岁，中共党员，贵州地质工程勘察设计院有限公司派驻乌当区羊昌镇小寨村余家湾组滑坡、高新路街道办阿嘎组崩塌地质灾害综合治理工程项目经理。一是未实际落实项目经理安全管理职责；二是未督促项目部开展事故隐患排查整治，目的安全生产工作不力。对事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由贵阳市乌当区应急管理局依法对贵州地质工程勘察设计院有限公司党组织按照相关规定予以处理。

杨某，男，39岁，群众。贵州地质工程勘察设计院有限公司派驻乌当区羊昌镇小寨村余家湾组滑坡、高新路街道办阿嘎组崩塌地质灾害综合治理工程项目安全员。一是未履行项目安全员职责，长期不在项目开展工作；二是未参与项目全员安全生产责任教育培训。对事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由贵阳市乌当区应急管理局依法对其处2023年度年收入20%的罚款。

2.监理单位：重庆建新建设工程监理咨询有限公司

欧某贵，男，43岁，群众。重庆建新建设工程监理咨询有限公司派驻乌当区羊昌镇小寨村余家湾组滑坡、高新路街道办阿嘎组崩塌地质灾害综合治理工程项目专业监理。一是发现施工单位项目经理和安全員未到项目现场实际开展工作后，未采取有关措施，及时制止和报告建设单位；三是未督促现场監理員对脚手架搭設和拆除等危大工程实施旁站監理。对事故负有責任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由贵阳市乌当区应急管理局依法对其处2023年度年收入20%的罚款。

杨某江，男，30岁，群众。重庆建新建设工程监理咨询有限公司派驻乌当区羊昌镇小寨村余家湾组滑坡、高新路街道办阿嘎组崩塌地质灾害综合治理工程项目安全監理。一是对施工现场安全生产检查不到位，未对施工单位現場管理人員开展資質審查，明改；二是发现施工单位项目经理和安全員未到项目现场实际开展工作后，未采取有关措施，未上报有关部门；三是发现施工方、监理单位存在安全隐患未及时督促整改。对事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由贵阳市乌当区应急管理局依法对其处2023年度年收入20%的罚款。



石某鹏，男，31岁，群众，重庆建新建设工程监理咨询有限公司派驻乌当区羊昌镇小寨村余家湾组滑坡、高新路街道办阿塌地质灾害综合治理工程项目现场监理员。一是未取得监理员资格证书从事工程项目监理工作；二是未督促施工单位制定并审核方案施工的行为，未采取措施督促其整改。对事故负有责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条[②]的规定，款。

3. 劳务分包单位：贵州中辉城建设工程有限公司

李某贵，男，56岁，群众，贵州中辉城建设工程有限公司实际负责人。一是督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及治理工程项目未按照专项施工方案施工；二是未督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；三是对现场作业国安全生产法》第九十五条[③]的规定，建议由贵阳市乌当区应急管理局依法对其处2023年度年收入40%的罚款。

张某劲，男，35岁，群众，贵州中辉城建设工程有限公司现场管理和材料管理员，同时负责现场安全生产管理工作。一是位，未督促施工人员按照专项施工方案施工。对事故负有责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条的规定，延

（三）对有关单位的处理建议

1. 贵州地质工程勘察设计院有限公司。一是项目安排的项目经理、安全员、施工员、质量员、资料员、技工作，安全管理机构形同虚设，现场安全质量管理失控；二是未对劳务分包公司安全生产工作统一协调管理，未督促规定接受安全培训考核，未取得企业管理人员安全培训合格证，不具备与本单位所从事的生产活动相应的安全生产知水田镇三江村三组大麻窝崩塌隐患点治理工程项目点钻孔作业未搭设脚手架；五是未对移动式升降工作平台和钻孔机国安全生产法》第一百一十四条第（一）款[④]之规定，由贵阳市乌当区应急管理局依法实施行政处罚。

2. 重庆建新建设工程监理咨询有限公司。一是发现施工单位在作业过程中未按照施工方案施工，下发监理通知单现施工单位现场配备人员与该项目投标文件中人员不符。对事故发生负有责任。建议重庆建新建设工程监理咨询有限

3. 贵州中辉城建设工程有限公司。一是对施工现场工作检查不到位；二是督促事故隐患整改不彻底；三是对现场程有限公司向乌当区应急管理局做出书面检查。

4. 乌当区自然资源局。行业安全监管不力，开展安全生产隐患排查不彻底，导致施工人员未得到安全培训和教育、施工单位工程勘察设计院有限公司项目经理、安全员、施工员、质量员、资料员、技术员等人员未实际在项目开展工作等隐患问题。乌当区自然资源局进行约谈。

六、事故防范措施建议

（一）牢固树立安全发展理念。区有关部门要深刻汲取事故教训，全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和拼全风险。对于辖区在建地质灾害综合治理工程项目，要加强和上级行业主管部门的对接联系，督促辖区有关部门、属地政府开展上级行业主管部门的联合检查执法。

（二）进一步压实安全生产行业监管责任。自然资源部门要督促地灾整治企业（项目部）依法履行安全生产主体责任。一是要求，检查企业安全管理制度建立、安全管理机构设置、安全管理人员配备、安全生产经费提取使用、安全教育培训及风险隐患谈、严格依法处罚、抄告相关部门等方式督促其加强内部管理；对于发现存在未及时开展教育培训、管理人员无证上岗等违法行

（三）进一步压实企业安全生产责任。一是建设单位要落实首要责任制，牵头明确建设项目参建各方安全生产责任，牵头多全生产条件审核，按规定组织风险评估和安全生产检查；加强对承包单位、监理单位的安全管理。二是施工单位要落实安全生架安装、高处作业等，必须确保安全防护措施到位。现场安全员应加强现场监督，对不遵守操作规程的行为立即制止，并要求事事故隐患；三是监理单位要落实安全监理责任，制定和完善安全管理制度，确保有章可循，责任到人；在施工前和施工过程中，的预防措施，并监督施工单位落实整改；监理工程师需对施工现场进行日常巡视和专项检查，重点关注高风险作业区域（如高引安全教育和技能培训，提升全员的安全意识和应急处理能力，确保所有施工人员上岗前接受安全技术交底。四是劳务单位要落多工方案操作，项目管理人员需加强现场监督，对违规行为立即纠正，并对施工人员进行指导教育；加强安全教育培训，特别是护能力；要建立健全全员安全生产责任制，明确从项目管理者到一线作业人员的安全生产责任。

[①]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构反

[②]《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；（二）违章指挥从业人员制止的；（四）超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产的；（五）对被查封或者扣押的设施、设备、器材，擅自启封或者全问题的；（七）对事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的；（八）拒绝、阻碍安全生产行政执法人员监督检查的；（十）拒不执行安全监管监察部门及其行政执法人员的安全监管监察指令的。”

[③]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”。

[④]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）款“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”





上一篇：	乌当区中天吾乡“4·10”高处坠落事故调查报告
下一篇：	乌当区“9.12”一般机械伤害事故调查报告

