

平坝十字宁夏通达鸿业建筑劳务有限公司

“7·22”一般高处坠落事故

调查报告

平坝区政府事故调查组

2024年11月18日

目 录

一、事故基本情况.....	1
(一) 事故发生单位概况.....	1
(二) 有关单位概况.....	2
(三) 工程项目概况.....	3
(四) 事故发生单位及有关单位的安全管理情况.....	4
(五) 死者基本情况.....	5
(六) 事故发生经过.....	6
(七) 事故现场情况.....	6
(八) 人员伤亡和直接经济损失情况.....	8
二、事故应急处置及评估情况.....	8
(一) 事故信息接报及响应情况.....	8
(二) 事故现场应急处置情况.....	8
(三) 医疗救治和善后情况.....	9
(四) 事故应急处置评估.....	9
三、事故原因分析.....	9
(一) 直接原因.....	9
(二) 事故相关检测检验和鉴定情况.....	9
(三) 其他可能因素排除.....	10
四、有关责任单位存在的主要问题.....	10
(一) 宁夏通达鸿业建筑劳务有限公司.....	10
(二) 中铁三局贵安高速扩容工程十一标项目部.....	11

五、相关部门监管履职情况..... 11

 （一）平坝区交通运输局..... 11

 （二）平坝区十字乡人民政府..... 11

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议..... 12

 （一）因在事故中死亡免于或不予追究责任的人员..... 12

 （二）建议予以行政处罚的人员..... 13

 （三）对事故有关责任单位的处理建议..... 14

七、事故整改和防范措施..... 15

2024年7月22日19时许，平坝区十字乡贵安高速扩容工程十一标项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约160万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《贵州省安全生产条例》《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定的通知》（黔安办〔2020〕11号）等法律法规文件规定，经安顺市平坝区人民政府批准，成立了事故调查组，以区委常委、副区长为组长，区政府办、区安委办（区应急局）、区交通运输局为副组长单位，区公安局、区总工会，十字乡人民政府为成员单位，对事故开展调查工作。同时邀请区纪委区监委派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘验、调查取证、专题论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，总结事故教训，提出了防范和整改措施。

经调查认定，平坝十字宁夏通达鸿业劳务有限公司“7·22”一般高处坠落事故是一起企业主体责任不落实导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.宁夏通达鸿业建筑劳务有限公司。成立于2018年3月9日，

公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址位于宁夏银川市西夏区金波北路 75 号万达广场 C 区 8 号公寓楼 912 室，注册资金：叁仟万元整，法定代表人：柴冠宙，营业期限为长期，统一社会信用代码为：91640100MA76DG050W，经营范围主要包括建筑劳务分包；房屋建筑、土石方工程、地基工程、桩基工程、市政工程、道路桥梁工程、排水工程、园林绿化工程、电力工程、通信工程、拆迁工程（不含爆破工程）；机械设备租赁；建材销售等。建筑业企业资质证书编号：D364020529，有效期为 2018 年 5 月 4 日至 2023 年 5 月 4 日，根据《宁夏回族自治区住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（宁建函〔2023〕537 号）规定“各级行政审批主管部门核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于 2023 年 12 月 30 日前到期的，统一延长至 2024 年 12 月 31 日”。安全生产许可证编号：（宁）JZ 安许证字〔2018〕001950，有效期为 2021 年 7 月 25 日至 2024 年 7 月 25 日。于 2024 年 1 月 10 日承包了贵安高速扩容项目十一标 1#梁场及相应制架梁工程的劳务分包，施工现场负责人为郑某。

（二）有关单位概况

2. 中铁三局集团有限公司贵安高速扩容工程十一标项目经理部（以下简称中铁三局贵安高速扩容工程十一标项目部）。成立于 2023 年 4 月 26 日，代表中铁三局集团有限公司（成立于 1985 年 12 月 25 日，统一社会信用代码：91140000110104513E，住所：

山西省太原市迎泽区迎泽大道 269 号，经营范围：铁路、建筑、公路、市政公用、水利水电、港口航道、机场、城市地铁、轻轨各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理等，建筑业企业资质证书编号：D114063492，有效期为 2023 年 12 月 22 日至 2028 年 12 月 22 日）。安全生产许可证编号：（晋）JZ 安许证字〔2011〕000153，有效期为 2023 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 7 日。

3.贵阳交通工程监理有限公司。系项目监理单位，成立于 1986 年，于 2015 年更名为贵阳交通工程监理有限公司(原贵阳市重点公路工程建设指挥部、贵阳交通工程监理站)。统一社会信用代码：915201007096565927。2005 年取得交通部公路工程监理甲级资质，2019 年获得房屋建筑工程、市政公用工程乙级资质，可在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程以及二级以下(含二级)市政公用工程、房屋建筑工程等建设项目监理业务。

（三）工程项目概况

2024 年 1 月 10 日，工程承包方中铁三局贵安高速扩容工程十一标项目部与劳务分包方宁夏通达鸿业劳务有限公司签订贵安高速扩容项目十一标 1#梁场及相应架梁工程劳务分包合同。施工项目名称：桥梁工程下部结构及现浇箱梁施工；劳务作业地点：贵安高速扩容工程十一标（平坝区十字乡境内）；劳务分包内容：十字大桥、大院村大桥、大新大桥、半坡大桥、小关大桥、罗家

坝大桥、塘约大桥、塘约 A1 大桥、塘约闸 B2 中桥、塘约 B1 中桥、塘约主线跨线桥所属梁场及相应制架梁等工程施工工作内容。中铁三局集团有限公司贵安高速扩容工程十一标项目经理部与宁夏通达鸿业建筑劳务有限公司签订安全生产协议，约定乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

贵安高速扩容工程十一标正线里程 K40+860 ~ K54+950，主线共 11.939 公里。全线桥梁共 14 座（4.04km），主线桥梁共 7 座（3.64km），桥梁占比 33.8%，涵洞 1036.09m/29 座，互通枢纽 1 处（乐平东互通），服务区 1 处（塘约服务区）。全线混凝土 45.4 方，钢筋 3.7 万吨。管段内共计 1803 片梁。

（四）事故发生单位及有关单位的安全管理情况

1.宁夏通达鸿业建筑劳务有限公司。郑某为公司总经理和项目负责人，柴某轩为物资负责人、张某峰为技术负责人、李某然为安全负责人、柴某通为财务负责人；下设专业分包班组，王某冬为现场安全员，陈某灿为钢筋班组长，郭某立为模板、砼组组长。制定了公司《规章制度》，明确总经理有发现并消除公司安全隐患的职能；设立安全质量监督部，负责安全管理、安全培训、人员教育、安全宣传等工作。每周对配电室、配电箱、钢筋加工设备、龙门吊、架桥机等设备及安全、劳保用品进行检查。

2.中铁三局集团有限公司贵安高速扩容工程十一标项目经理部。建立了由项目部经理牵头，安全质量环保部组织，项目部各部门、

管理小组负责人参加的定期安全生产检查制度。建立了由项目部、安全质量环保部负责人组织相关部门参加重点部位、关键环节的专项安全检查制度。建立了由各项目部领导安排布置的日常性安全检查制度。对宁夏通达鸿业建筑劳务有限公司的工人进行了安全教育培训和技术交底。

3.贵阳交通工程监理有限公司。成立了沪昆国高贵安扩容GAJL-D驻地监理工程师办公室，其中：高监1名、监理员7名、试验检测员1名。驻地办在施工过程中，每日由专业监理工程师进行巡视，每月由驻地高监组织开展一次综合检查，并按工程实际情况，每月不定期开展安全专项检查。对巡视、检查中发现的安全隐患问题，及时下发了存在问题的《通报》或《监理指令》督促施工单位进行整改。

（五）死者基本情况

熊某，男，汉族，高中文化，1990年2月生，居民身份证号码：420624*****2932，湖北省南漳县人，系宁夏通达鸿业建筑劳务有限公司工人。2024年6月1日与宁夏通达鸿业建筑劳务有限公司签订劳动合同，工作岗位（工种）：起重工；工作地点：中铁三局贵安高速扩容工程十一标；工作内容：安装及制作；持证情况：起重机司机（限门式起重机），有效日期：2023年9月至2027年8月，由湖北省襄阳市市场监督管理局颁发。2024年5月29日至5月31日，宁夏通达鸿业建筑劳务有限公司对其进行桥式起重机操作作业人员安全培训。2024年6月1日至

6月5日，中铁三局贵安高速扩容工程十一标项目部对其进行三级安全教育培训。

（六）事故发生经过

7月22日下午，王某冬和熊某两人在梁场进行作业，项目技术负责人张某峰根据工作任务，安排王某冬、熊某将电焊机送至大院村大桥，以备第二天作业。

7月22日18时20分许，王某冬驾车与熊某准备出发去大院村大桥，到达大院村大桥后，熊某将电焊机搬运至桥梁区域，王某冬驾驶汽车调转方向等待熊某上车。

7月22日19时许，王某东听见“嘭”的一声，立即上桥查看情况，发现桥梁一处湿接缝安全防护踏板杂乱无序，在此处湿接缝空隙看见熊某坠落到高架桥下方。王某东立即拨打急救电话，并向宁夏通达鸿业建筑劳务有限公司总经理郑某报告情况，因担心救护人员不清楚具体事发位置，为了抓紧抢救，王某东开车带着熊某往十字乡街上赶，于19时30分许在十字乡街上将熊某送上救护车。

（七）事故现场情况

事故现场位于平坝区十字乡贵安高速扩容工程十一标大院村大桥，施工现场桥梁湿接缝防护盖板仅单独放置，各个盖板之间未牢固连接，湿接缝钢筋间缝隙为50cm。



事故现场图

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。

死者熊某，男，汉族，高中文化，1990年2月生，居民身份证号码：420624*****2932，家庭住址：湖北省南漳县九集镇邓家集村一组，系宁夏通达鸿业建筑劳务有限公司工人。

2.直接经济损失情况。

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）统计，此次事故共造成直接经济损失约160万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

7月22日21时许，平坝区公安局十字乡派出所接报警电话，称在平坝区十字乡贵安高速扩容工程十一标项目大院桥施工现场发生一起高处坠落事故，有人员受伤。值班民警立即调度警力赶赴现场处警。

7月22日21时许，十字乡政府接报，向平坝区政府总值班室报告，并组织人员立即赶赴现场参与应急处置。

7月22日21时30分许，平坝区应急管理局接报，向安顺市应急管理局报告，并组织人员赶赴现场参与应急处置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，王某东立即电话向宁夏通达鸿业建筑劳务公司总经理郑某报告，并组织抢救、转移伤员、联系救援车辆等工作。19时30分许，王某东驾驶车辆在十字街上与救护车相遇。

接到事故报告后，十字乡人民政府、区应急局、区公安局、区交通运输局等有关单位领导和人员迅速赶赴现场开展处置工作，开展现场勘验、检查、收集证据等事故调查和善后工作。现场救援处置得当，信息报送准确及时，善后工作处理妥当。

（三）医疗救治和善后情况

7月22日19时37分，平坝区人民医院医护人员宣布熊某现场死亡。7月25日凌晨2时许，宁夏通达鸿业建筑劳务公司与死者熊某家属达成赔偿协议，死者熊某遗体运回家乡安葬。死者家属情绪稳定，事故善后处置总体平稳有序，未引发社会不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，应急响应、应急组织、现场救援处置工作及时、有序，未引发次生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、查阅资料，认定事故直接原因是：熊某安全意识淡薄，在高空作业时未佩戴安全帽且未系安全带，搬运电焊机时不慎踩空桥梁湿接缝防护挡板，从高空坠落导致颅脑损伤，造成本起事故。

（二）事故相关检测检验和鉴定情况

根据安顺市平坝区人民医院居民死亡医学证明（推断）书编号【520403000320240037】：死者熊某，死亡时间为2024年7

月 22 日 19 时 37 分，死亡原因为高处坠落伤所引起的特重度颅脑损伤，发病至死亡大概间隔时间为 20 分钟。

（三）其他可能因素排除

通过询问调查、调取事故相关资料，结合当天的气象资料等分析，熊某死亡现象符合高处坠落导致死亡，排除人为故意和突发自然灾害等死亡因素。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）宁夏通达鸿业建筑劳务有限公司

安全生产主体责任落实不到位，任命没有通过建筑施工领域主管负有安全生产监督管理职责部门对其安全生产知识和管理能力考核合格的郑某、王某东为该项目主要负责人和安全生产管理人员，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款^[1]之规定。施工现场桥梁防护盖板仅单独放置在湿接缝空隙处，各个盖板之间未牢固连接，存在安全隐患，违反了《贵州省交通建设工程质量安全监督条例》第三十六条^[2]之规定。未采取技术、管理措施，及时发现并有效消除防止高处坠落的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款^[3]

¹ [?] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款：危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格……

² [?] 《贵州省交通建设工程质量安全监督条例》第三十六条：施工单位应当针对所承建工程项目特点、范围，运用科技和信息等手段对施工现场易发生事故的部位、环节加强监控，严格风险监控管理、危险源辨识、隐患排查，并建立相应的应急预案。

³ [?] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查

之规定。

（二）中铁三局贵安高速扩容工程十一标项目部

作为总承包单位，对承包商安全生产工作统一协调、管理、检查不到位，事故整改和防范措施落实欠缺。未严格履行《贵州省交通建设工程质量安全监督条例》第三十五条^[4]之规定。

五、相关部门监管履职情况

（一）平坝区交通运输局

平坝区交通运输局组织召开岁末年初安全生产、季度安全生产专题会、安全生产治本攻坚三年行动部署会及节假日期间安全生产提醒谈话会，安排部署相关事宜及安全生产工作。每逢重大活动、重大节假日和极端天气等重点时段及时下发工作提示，提醒各道路运输企业、交通工程施工方及业务股室等做好安全生产防范，开展安全监督检查，确保安全生产形势稳定。乌长、沪昆方面，共开展安全生产督导检查5次，排查隐患18条，整改18条。依托治本攻坚三年行动，组织生产经营单位主要负责安全教育培训1次，培训人数8人次；开展生产经营单位从业人员安全技能培训14次，培训人数718人次；开展帮扶指导高危行业领域生产经营单位20家次。常态化开展“打非治违”，查处交通运输行业领域各项违法违规行为92家/次，累计行政处罚金额24

查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……

⁴ [?]《贵州省交通建设工程质量安全监督条例》第三十五条：交通建设工程实行总承包的，施工总承包单位对整个交通建设工程施工质量安全负责。

万元。

（二）平坝区十字乡人民政府

平坝区十字乡人民政府 2023 年以来对辖区内 5 家（乌长高速 6 标中铁二十四局；乌长高速 7 标中铁十八局；沪昆国高贵安高速 9 标中铁十一局；沪昆国高贵安高速 10 标中铁五局；沪昆国高贵安高速 11 标中铁三局）交通建设工程进行日常监督检查。平坝区十字乡人民政府于 2023 年 7 月 12 日签发了《关于加强乌长高速、沪昆复线安全生产管理的函》，对十字乡境内乌长高速及沪昆复线存在的安全隐患函告相关施工单位督促整改。2024 年 4 月 30 日安全检查发现贵安高速中铁五局问题隐患 4 条，整改完成 4 条。2024 年 5 月 24 日检查贵安高速中铁三局工地发现问题隐患 3 条，整改完成 3 条，并针对五局“5·7”事故教训作安全提醒。高速项目建设以来，十字乡主要领导、高速分管领导、安全生产分管及行业部门（高速专班）、乡安委办（应急办）、乡安委会成员单位不定期对高速建设标段进行安全提醒，并配合区指挥部、区应急局检查项目 10 余次。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任的人员

1.熊某，男，群众，宁夏通达鸿业建筑劳务有限公司员工，安全意识淡薄，在高处作业时未佩戴安全帽且未系安全带，违反

《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.5^[5]之规定。搬运电焊机时不慎踩空桥梁湿接缝防护挡板，导致其从高处坠落死亡，对事故负有直接责任。鉴于熊某在事故中死亡，建议不追究其责任。

（二）建议予以行政处罚的人员

1.郑某，男，群众，宁夏通达鸿业建筑劳务有限公司总经理和项目现场负责人。未履行相关法规规定的安全生产管理职责，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时督促、检查本单位安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项^[6]之规定，对事故的发生负有主要责任。事故发生于7月23日19时许，7月23日21时许报送至十字乡政府，事故报告时间超过1小时，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条^[7]之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项^[8]的规定，由应急管理部门给予其处上一年年收入百分之四十的罚款。（郑某2023年年收入为90000元，百

⁵ [?]《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)3.0.5: 高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

⁶ [?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条: 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责: ...第(五)项 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。

⁷ [?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条: 事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

⁸ [?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条: 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处上一年年收入百分之四十的罚款。

分之四十为 36000 元)

2.王某东，男，群众，宁夏通达鸿业建筑劳务有限公司员工和项目现场安全生产管理人员。履行安全生产管理职责不到位，未发现桥梁湿接缝防护盖板连接不牢固，未做好临边防护，未及时消除作业现场安全隐患，对事故的发生应负管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项^[9]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[10]之规定，建议由应急管理部门给予其处上一年年收入百分之二十的罚款（王某东 2023 年年收入 60000 元，百分之二十为 12000 元）。

3.罗某，男，群众，贵阳交通监理有限公司现场监理员，履行安全监理职责不到位，对宁夏通达鸿业建筑劳务有限公司从业人员相关资质审核把关不严，建议由贵阳交通监理有限公司按照规章制度对罗某进行严肃处理。

4.郭某冉，男，群众，中铁三局运输工程分公司安全员。履行安全生产管理职责不到位，对宁夏通达鸿业建筑劳务有限公司从业人员相关资质审核把关不严，建议由中铁三局运输工程分公司按照规章制度对郭伟冉进行严肃处理。

（三）对事故有关责任单位的处理建议

⁹ [?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理建议。

¹⁰ [?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：……导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；……

1. 宁夏通达鸿业建筑劳务有限公司。安全生产主体责任落实不到位，任命没有通过建筑施工领域主管负有安全生产监督管理职责部门对其安全生产知识和管理能力考核合格的郑某、王某东为该项目主要负责人和安全生产管理人员，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款之规定。施工现场桥梁湿接缝防护盖板仅单独放置，各个盖板之间连接不牢，存在安全隐患，违反了《贵州省交通建设工程质量安全监督条例》第三十六条之规定，未采取技术、管理措施，及时发现并有效消除防止高处坠落的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项^[11]之规定和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第 14 号）第十四条第（二）项^[12]之规定，建议由应急管理部门对其处 60 万元罚款。

2. 中铁三局贵安高速扩容工程十一标项目部。事故发生后，该公司积极处理事故善后，未造成不良影响，积极主动配合事故调查并及时推进事故隐患整治，但鉴于中铁三局贵安高速扩容工程十一标项目部对事故发生负有责任。建议中铁三局贵安高速扩容工程十一标项目部向其上级单位作出深刻检查，并对相关责任

¹¹ [?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生一般事故的，处三十万元以上，一百万元以下的罚款。

¹² [?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项：造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤……，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款。

人进行严肃问责。

3.平坝区交通运输局。未能有效发挥安全监督检查职能，组织安全检查不深入、不细致，未能及时发现宁夏通达鸿业建筑劳务有限公司存在的违法违规行为，未有效压实企业主体责任。建议责成平坝区交通运输局向平坝区安委办作出深刻书面检查。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，防范类似事故的再次发生，提出如下整改措施：

（一）宁夏通达鸿业建筑劳务有限公司要严格落实企业安全生产主体责任。一是要深刻吸取事故教训，举一反三，针对事故暴露出的问题，开展全员警示教育培训，认真总结反思安全生产工作中存在的漏洞与不足，重新梳理安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程并予以健全完善。二是要针对事故暴露出的问题，制定完善安全风险分级管控和隐患排查治理的相关工作制度和工作方案，从源头上系统上识别风险、控制风险，深入开展隐患排查，进行一次全面体检，查找出风险管控过程中可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节，将排查出的风险分级管控，并落实整改。三是要加强对作业现场的安全管控，安全管理人员及监护人要认真履职，严格督促从业人员执行公司安全生产规章制度和操作规程，严厉查处工人违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程等行为。四是要加强对全员安全生产培训教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度

和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。

（二）中铁三局贵安高速扩容工程十一标项目部要杜绝安全管理缺陷，全面筑牢安全生产工作基础。一是要按照《中华人民共和国安全生产法》第四十九条规定，加强对承包、分包单位安全生产工作的统一协调、管理，签订安全管理协议，严格履行协议中约定的各方安全生产职责，牵头负责现场安全管理，将各分包单位纳入安全生产统一管理。二是要严防安全管理边界出现“真空地带”，严禁以信任代替安全监督、以既往业绩代替安全管理，对发现的突出问题，特别是对高风险作业的现场安全管理不到位、作业审批制度不落实，作业现场监护流于形式等，要坚决予以清退出场。三是要加强对承包、分包单位作业的安全管理，层层压实安全生产责任链条，严防安全管理层层变弱、层层放松。根据工程工期、工艺特点科学制定安全检查计划，全面辨识各环节主要安全风险，发现的安全隐患问题要及时督促整改落实，临时增加作业内容需严格履行审批手续，要充分论证临时新增作业对现有作业造成的安全影响、是否具备并行作业条件等，严禁只加工作，不加安全管理。

（三）贵阳交通监理有限公司要认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，认真汲取事故教训，对施工单位从业人员安全资质、特种作业方案等安全生产要素要严格把关，督促施工单位有效落实施工现场安全风险

隐患管控措施。要落实监理工作责任制，严格要求施工现场人员认真履行安全生产监理职责，要切实提高对现场监理人员安全生产法律法规、标准规范的培训力度，提高对现场监理人员履职能力的考核管理水平。要加大对施工单位安全管理人员及施工现场各项安全生产措施落实情况的监督检查力度，及时发现施工现场存在的安全隐患并要求施工企业予以消除，切实履行好安全监理职责。

（四）平坝区交通运输局及有关部门要深刻汲取事故教训，针对事故暴露出的问题，立足行业特点，进一步加大监管力度，补齐工作短板。开展交通领域建设项目大排查，重点排查无资质作业和人员未经教育培训直接上岗等违法行为；强化对作业现场的抽查核查，及时发现并消除事故隐患；进一步加强对建设工程安全生产的管控，对所有在建项目逐一“过筛子”，加强监督检查频次，全面核查安全生产条件，对不具备安全生产条件的项目一律不准开工建设，对安全隐患突出的工程项目，一律从严处罚，从重追责，防止生产安全事故的发生。

（五）十字乡人民政府及各乡镇（街道）要强化属地责任意识，把安全生产摆到重要位置，做到守土有责、守土负责、守土尽责。督促本辖区生产经营单位，尤其是建筑施工等高危行业企业，严格落实企业安全生产主体责任，预防类似事故的发生。