



株洲市石峰区人民政府(http://www.shifeng.gov.cn)

People's Government of ShiFeng Area in Zhuzhou

石峰区基层政务公开

请输入您要检索的关键字...

搜索

坚持以人民为中心的发展理念，以公开为常态，不公开为例外，全面推进基层政务公开工作，切实保障人民群众的知情权，参与权，表达权和监督权，以公开促服务，以公开促公平、以公开促满意，不断提升人民群众的获得感、幸福感。

当前位置：首页 (http://www.shifeng.gov.cn) > 政务公开 (http://www.shifeng.gov.cn/c4509/index.html) > 基层政务公开

标准化 (http://www.shifeng.gov.cn/c27208/index.html) > 公开领域 (http://www.shifeng.gov.cn/c27209/index.html) > **石峰响石岭新建村37栋“1·19”一般火灾事故调查报告**

安全生产领域 (http://www.shifeng.gov.cn/c27231/index.html) > 稿件页

来源:石峰区消防救援局 作者:石峰区消防救援局 发布时间：2026-06-05 【字体大小：大中小】

目 录

一、建筑基本情况

（一）起火建筑基本情况

（二）起火住宅基本情况

二、事故发生经过和灭火救援情况

（一）事故发生经过

（二）灭火救援情况

三、事故原因分析

(一) 火灾事故原因

(二) 人员死亡原因

四、相关单位及个人的责任调查情况

(一) 直接原因及直接责任人

(二) 消防部门监管职责落实情况

(三) 住建部门监管职责落实情况

(四) 基层组织监管职责落实情况

五、责任追究处理建议

六、暴露出的问题

七、消防产品检测情况

八、技术防范和改进措施

(一) 严格压实消防安全责任

(二) 加强火灾防控基础设施建设

(三) 深化消防网格化管理

(四) 集中开展警示宣传培训

(五) 强化技防关爱重点群体

石峰响石岭新建村37栋“1·19” 一般火灾事故调查报告

2026年01月19日22时02分许，株洲市石峰区响石岭街道新建村37栋207号民房发生火灾，造成1人死亡，过火面积约12.25平方米，直接财产损失52630元。

事故发生后，株洲市委、市政府高度重视，陈恢清市长作出批示，要求市区两级举一反三，切实强化冬季防火工作；刘亚亮常务副市长批示，务必抓实针对特殊人群结合低温雨雪冰冻天气特点，加强特殊人群用火用电安全防范。依据《中华人民共和国消防法》、《消防安全责任制实施办法》、《株洲市火灾事故调查处理办法》（株政办发〔2022〕10号）等法律法规规定，株洲市石峰区人民政府迅速成立由区应急管理局、区消防救援局、株分分局、区住建局、响石岭街道办事处为成员的火灾事故调查组（以下简称“调查组”），邀请纪委监委参与调查。调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、资料查阅、调查询问、检验检测和综合分析，查明了事故发生经过、原因和直接经济损失，明确了相关责任，并提出事故责任人处理建议和防范整改措施。

经调查组认定株洲市石峰区响石岭街道新建村37栋207号民房“1·19”火灾性质，为生活用火不慎引起的一般亡人火灾事故。

一、建筑基本情况

（一）起火建筑基本情况

起火建筑位于株洲市石峰区响石岭街道新建村37栋，1980年建成并投入使用，坐北朝南，为砖混结构民用住宅，东西长32.9米、南北宽8.1米、高11.6米，总建筑面积1526.32m²，共4单元，16户。建筑北侧为株洲市外国语石峰学校操场（隔铁栏杆围墙+3米宽绿化隔离带），南侧为响石岭街道（隔4米宽水泥道路），东侧为新建村38栋（间距约1米），西侧为新建村36栋（隔4米宽水泥道路，即外国语石峰学校西侧侧门），建筑内无固定消防设施。

（二）起火住宅基本情况

起火住宅为新建村37栋4单元207号民房，建筑面积约44.76m²，一室一厅，布局为客厅、卧室、东北侧厨房及厕所各1间，房屋产权归死者吴振湘之女吴芳所有，火灾发生前，吴芳独自居住。

二、事故发生经过和灭火救援情况

（一）事故发生经过

2026年1月19日10时46分许，吴振湘下楼挪动电动车；13时03分许，其骑电动车离开分许抵达天元区雀时光智慧KTV楼下，14时03分许返回住处。22时29分许，207号民房气，23时07分许冒出大量黑色烟气。报警人余闰来称，当日21时许闻到烧焦味，23时现烟气从楼下飘来，随即拨打119报警。

（二）灭火救援情况

2026年01月19日23时08分，株洲市消防救援局“119”指挥中心接警后，立即调派唯防救援站共7车32人赶赴现场。23时17分，响石岭消防救援站抵达现场，经侦查确认207号民房北侧卧室，火势处于猛烈燃烧阶段；23时35分，救援人员在该卧室内发现1振湘），已无生命体征；23时40分，现场明火被成功扑灭。

三、事故原因分析

（一）起火原因认定

火灾发生后，石峰区消防救援局第一时间依法封闭现场，经现场勘验、走访询定、视频分析等综合调查，作出如下认定：

- 1. 查看新建村37栋南侧道路西南侧ch17监控视频，2026年1月19日22时31分58秒阳台外窗有浓烟冒出痕迹；
- 2. 现场勘验发现，卧室西墙下角墙插连接插线板取电，电线金属部分基本完好件完全烧融仅存铜质残骸，部分插孔有插片残留；距西墙37厘米、北墙150厘米处的烘横梁完整且有棉质残留物，东侧横梁及东南角碳化严重并向四周递减，东南角东侧地炸裂。
- 3. 烤火箱北侧（距西墙50厘米、北墙110厘米处）的扇形电烤炉，铁质扇形部件料融化物粘连，电线插头塑料完全烧融仅存三片完整插头。

综上所述，认定起火时间为2026年1月19日22时02分许；起火部位为株洲市石峰区建村37栋207号民房北侧卧室；起火点为北侧卧室距北墙0.7-2.1米、距西墙0-1.6米区域侧卧室内电取暖器引燃周边可燃物，引发火灾。

（二）火灾事故蔓延扩大主要原因

经现场勘验起火房间有弹簧床垫、电热毯、被褥等床上用品，均为可燃物。起夜，居民处于休息阶段，加上房门窗户处于关闭状态，烟气扩散时无人发现，扩散到户闻到有烟味，才发现着火并报警，此时距离监控中出现烟气已过39分钟。

（三）人员死亡原因

经法医进行尸体检验，得知吴振湘尸体已高度碳化，四肢碳化完全，气管消失，直接明确死因，结合现场勘查及理化检验结果，分析死者吴振湘死因为烧死的可能性大。

四、相关单位及个人的责任调查情况

（一）直接原因及直接责任人

经现场勘验、走访调查确认，此次火灾直接原因为电取暖器引燃周边可燃物。死者（身份证号码：430203*****9）独居该民房，患有高血压、气管炎基础疾病，家中有电取暖器、电烤火箱、电热毯等取暖设备；其在北侧卧室西侧墙体摆放木质家具、杂物等，电取暖器时未与可燃物品保持安全距离，是事故直接责任人。经核查，吴振湘无不良嗜好、无矛盾纠纷情况，与妻子分居十余年。

（二）消防部门监管职责落实情况

2025年以来，石峰区消防救援局多次对响石岭街道、杨古老社区消防工作开展消防安全三提示、电动自行车火灾防范等宣传挂图1000余份。严格落实湖南省消防救援支队防控工作要求，督促街道落实冬季消防安全“敲门行动”“三清三关”等工作；通过社区宣传联络微信群及时发布火灾警示信息，多渠道普及消防法规和安全常识。此外，消防大队深入基层，对街道、社区相关工作人员开展畅通生命通道、双电整治、高层建筑消防等业务指导。

（三）住建部门监管职责落实情况

石峰区住建局联合响石岭街道核查确认，新建村37栋坐落于四级国有划拨住宅用地上，符合城市规划及住宅用地管理规定。该建筑为上世纪80年代建成的老旧住宅，长期未进行维护，设备老化，存在一定安全隐患。

（四）基层组织监管职责落实情况

响石岭街道深入贯彻湖南省消防救援总队“小火亡人”防控工作文件精神，细化推动“敲门行动”落地。2025年，组建由街道工作人员、社区网格员、志愿者组成的消防排查队伍，以“不漏一户、不落一人”为原则开展全覆盖上户排查，全年累计上户1700户；重点排查老旧小区楼道杂物、消防通道堵塞等问题，普及消防安全知识，讲解灭火技能，强调“三清三关”要求，发放宣传材料，提升居民消防安全意识。

五、责任追究处理建议

（一）火灾直接责任人处理建议

火灾直接责任人处理建议：鉴于火灾直接责任人吴振湘在事故中已经死亡，建任。

（二）对相关单位的处理建议

建议响石岭街道办事处全面自查自纠，向石峰区人民政府作出深刻书面检查，举作短板，从严抓实消防安全各项工作，坚决防范遏制亡人事故重演。

六、暴露出的问题

（一）独居老人居家消防安全自主防范意识薄弱

事故遇难老人独自居住，冬季随意堆放被褥、木质杂物等易燃物品，狭小卧室内暖器具，未按规定保持取暖设备与可燃物安全间距，消防安全常识匮乏，自我防范能力。

（二）老旧小区消防硬件配套不足

涉事楼栋建成年代久远，无消火栓、独立烟感等固定消防设施，房屋密闭度高，难外泄，延误火情早期发现。

（三）基层隐患排查精细化不足

街道、社区虽常态化入户排查，但针对高龄患病独居老人居家隐蔽用火用电隐患精准管控存在漏洞。

（四）特殊群体技防覆盖欠缺

独居、高龄老人简易烟感报警器等技防设施安装覆盖面不足，缺少火情早期预警。

（五）老年靶向消防宣传不足

日常宣传多为通用内容，针对老年人冬季取暖防火专项宣讲偏少，宣传实效有限。

七、消防产品检测情况

经现场排查，发现该场所不涉及消防设施和消防产品的使用情况。

八、技术防范和改进措施

（一）严格压实消防安全责任

各应安委成员单位组织深入学习《国务院办公厅消防安全责任制实施办法》《湖州消防安全责任制实施办法》，层层分解消防安全责任，强化人防、物防、技防措施落实。各级各班子严格按照“党政同责、一岗双责”要求，切实履行消防安全领导责任、监管责任和主体责任。

（二）加强火灾防控基础设施建设

交管、城管部门明确街巷管理职责，保障消防车通道畅通；街道、社区指导小区规范设置电动自行车停放、充电区域，合理设置电动自行车充电车位。区住建局结合城市更新和老旧小区改造，依据《关于加强推进电动自行车、电动自行车充电设施安装工作的通知》（株建函[2025]15号），将电动自行车、摩托车充电设施纳入改造范围，指导中心加强对未列入改造范围小区充电设施安装的指导，结合实际解决居民“充电难”问题，指导居民规范安装充电桩完善安全防护设施，建立日常巡查、维护保养和应急处置机制，从源头杜绝安全隐患。

（三）深化消防安全网格化管理

各街道进一步完善消防安全网格化管理体系，强化对自建房、老旧小区、高层建筑的指导，明确网格划分、高风险场所台账建立、隐患督促整改的责任分工和具体责任。各街道要深入居民小区开展常态化隐患排查，及时清理楼梯间、公共过道堆放的杂物，打通“生命通道”，消除疏散通道占用隐患。

（四）开展集中警示宣传培训

区消防救援局要将此次“小火亡人”事故制作宣传海报，发给各街道广泛张贴，在全区开展警示活动。各街道要发动基层网格组织、消防志愿者深入企业、小区、楼栋，开展消防安全宣传，普及消防安全常识，引导群众主动排查消除身边火灾隐患，掌握正确的疏散逃生和自救互救能力。

（五）抓实特殊困难老年人关爱工作

依据《关于开展特殊困难老年人探访关爱服务的指导意见》（民发〔2022〕73委、区文明办、区民政局、区财政局、区住建局、区农业农村局、区残联等部门按照解决老年人居家养老难题，化解居家安全风险。探索“人防+技防”融合的风险防控模巢、留守、失能、失智、高龄等特殊老年人群体安装无线感烟火灾探测报警器，织密全防护网。

株洲市石峰区人民政府石峰响石岭

新建村37栋“1·19”火灾事故调查组

2026年3月24日

声明：如需转载石峰区政府门户网文章，请声明文章来源并添加原文链接



主办单位：株洲市石峰区人民政府办公室

承办单位：株洲市石峰区数据局 网站联系电话：0731-22285310

 湘公网安备 43020402000126号 (<http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=43020402000126>) 网站标识码：4302040001

湘ICP备17013573号-1 (<http://beian.miit.gov.cn/>) 本网站已支持IPv6访问 网站地图 (</c10909/index.html>)



互联网+监督



“湘易办”
超级服务终端



株洲市互联网违法和不良信息举报