

塔城乌苏“11·8”较大道路交通事故调查报告

2025年11月8日14时18分，在乌苏市九间楼大桥上一辆SUV车牌号新GVF609（私家车）在乌苏市九间楼乡往夹河子乡方向行驶过程中与对向行驶的新GT6800出租车（运营车辆）相撞，造成3人死亡，3人受伤，直接经济损失335.1113万元。

为深刻吸取事故教训，查明事故原因，提出针对性的防范措施，依据相关法律法规，自治区安全委员会办公室于11月13日将此事故挂牌督办，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等法律法规有关规定，塔城地区行政公署成立塔城乌苏“11·8”较大道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），由行署副专员任组长，地区应急管理局党委书记、副局长任副组长，地区公安局、交通运输局、工会办事处、人社局，地区检察院等相关单位负责同志为成员，全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过勘查事故现场、查阅有关资料、调取相关材料、调查询问有关当事人和综合研判分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，塔城乌苏“11·8”较大道路交通事故是一起因驾驶人臧某某驾驶新GVF609（私家车）未规范、安全、文明驾驶，未靠道路右侧通行，在道路上超速行驶，违反禁止标线等违规行为造成的较大道路运输生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

1.乌苏市* * 出租车有限责任公司，成立于2005年9月28日，统一社会信用代码916542027817* * * * 04，《道路运输经营许可证》有效期为2025年8月18日-2026年12月21日，经营范围包含：客运出租运输，县内班车客运，道路普通货物运输等，企业现有客运车辆214辆，现有出租车185辆，公路客运29辆，驾驶员214人。乌苏市* * 出租车有限责任公司配备4名安全生产管理人员（1名企业负责人、3名安全管理人员），均持有效的《安全考核证明》，按照动态监控管理制度对车辆进行管理，每日对第三方推送报警信息按照公司动态监控管理制度对车辆进行处理，不定时对平台进行视频轮巡，发现违规行为及时语音播报提醒，对发生多次违规行为不改正的车辆的驾驶员进行停运学习。

（二）事故发生车辆

1.新GVF609号“奇瑞”牌小型普通客车，车辆所有人：臧某某，初次登记日期：2023年12月18日，检验有效期止：2025年12月31日，该车在中国人民财产保险股份有限公司购买交强

险、第三责任险（三百万）、驾驶人及乘客座位险、车损险。经查询，近五年以来新 GVF609 号车辆共有三条违法记录，为乘坐人不系安全带、机动车通过有灯路口时不按所需行进方向驶入导向车道、违停，驾驶人臧某某无违法记录，事发前无交通事故记录。

2.新 GT6800 号“起亚”牌小型轿车，车辆所有人：乌苏市 * * 出租车有限责任公司，于 2023 年 5 月 26 日取得车辆《道路运输证》，道路运输证号：塔 654202405 * * 4，经营范围为客运出租车运输，《道路运输证》年审有效期至 2031 年 5 月 26 日。车检初次登记日期：2023 年 05 月 24 日，检验有效期至：2025 年 12 月 31 日，2026 年 5 月 31 日，该车在中国人民财产保险股份有限公司购买交强险、第三责任险（三百万）、承运人责任座位险（每座一百万）。经查询，近五年以来新 GT6800 车辆共有四条违法记录，均为乘坐人不系安全带，驾驶人马某某无违法记录，事发前无交通事故记录。

（三）车辆驾驶人情况

1.臧某某，男，汉族，身份证号：65420220020129 * * * *，户籍所在地：新疆乌苏市头台乡沙枣窝子 * 村；初次领证时间：2021 年 8 月 23 日，“C1”型机动车驾驶证，驾驶证状态合法有效，排查酒驾、毒驾嫌疑。在本次事故中受伤。

2.马某某，男，回族，身份证号：65422219840420 * * * *

3，户籍所在地：新疆乌苏市九间楼乡邢家 * * 村，乌苏市 * *

出租车有限责任公司出租车司机，初次领证时间：2008年9月27日。从业资格证类别为巡游出租车驾驶员，从业资格证发证机关为塔城地区交通运输局；从业资格证有效期2022年8月5日-2028年8月5日。“B2”型机动车驾驶证，驾驶证处于合法有效状态，排查酒驾、毒驾嫌疑，在本次事故中当场死亡。

（四）事故乘坐人基本情况

1.王某某，男，回族，户籍所在地：新疆乌苏市塔城北路*
*小区，事发时乘坐新GVF609号“奇瑞”牌小型普通客车（私家车），在此事故中受伤。

2.马某，男，东乡族，户籍所在地：甘肃省东乡族自治县*
*乡，事发时乘坐新GT6800号“起亚”牌小型轿车（运营车辆），经乌苏市人民医院2025年11月08日15时25分抢救无效死亡。

3.米某，女，哈萨克族，户籍所在地：新疆乌苏市九间楼乡*
*村，事发时乘坐新GT6800号“起亚”牌小型轿车（运营车辆），在此事故中死亡。

4.贺某某，男，汉族，户籍所在地：新疆乌苏市九间楼乡*
*村，事发时乘坐新GT6800号“起亚”牌小型轿车（运营车辆），在此事故中受伤。

（五）事故单位安全管理情况

乌苏市**出租有限责任公司，安全管理机构及相关安全管理制度健全，主要负责人及安全管理人员均持有道路运输企业安全考核合格证。制定并实施安全生产教育和培训计划，对驾驶员

进行 72 小时学时岗前教育，经考核合格后上岗，每月通过线上、线下方式对驾驶员教育培训并经考核合格。每月开展隐患排查，对车辆技术状况、设施设备、从业人员证件定期检查，每日对监控视频进行轮巡，发布语音提示及时纠正。

（六）事故发生经过

2025 年 11 月 8 日新 GT6800 号“起亚”牌小型轿车由乌苏市塔里木河路名品广场停车载客前往乌苏市九间楼乡，于 2025 年 11 月 08 日 14 时 06 分许抵达发生事故路段，14 时 00 分许臧某某驾驶新 GVF609 号“奇瑞”牌小型普通客车从乌苏市九间楼乡出发前往乌苏市夹河子乡，14 时 06 分抵达发生事故路段与新 GT6800 号“起亚”牌小型轿车发生碰撞，后新 GT6800 号“起亚”牌小型轿车侧翻至桥下，致新 GT6800 号车驾驶人马某某、乘车人米某死亡、乘车人马某经送医院后抢救无效死亡，乘车人贺某某受伤，新 GVF609 号车驾驶人臧某某、乘车人王某某受伤，两车受损，最终造成 3 人死亡，3 人受伤。



(出租车现场照片 1)



(出租车现场照片 2)



(私家车现场照片)

(七) 事故人员伤亡、直接经济损失情况

事故共造成 3 人死亡，3 人受伤，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB721-1986）等标准和规定统计，截至目前核定事故造成直接经济损失 335.1113 万元。

(八) 涉事道路情况

现场位于乌苏市九间楼乡邢家庄子村 X793 路段（西河坝桥），道路呈南北走向至事故地点处桥面为东西走向整体为 S 弯道，东往乌苏市九间楼乡方向，西往乌苏市夹河子乡方向，南北侧为沟渠，三级道路，路面结构为沥青，路面干燥，道路中心线为单实线、双向单车道，弯道标志东西侧各 1 处，西侧弯道标志距弯道总长 80 米，路面宽度 7.5 米、两侧波形护栏总长 80 米并于西河坝桥链接，桥长 80 米，桥中心垂直高度 7.7 米，两侧

垂直桥高 4 米，桥坡度 7 米，出租车碰撞后停驶位置于桥高 4.2 米处，波纹护栏距地面高度 0.8 米，波纹护栏宽度 0.3 米。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及处置情况

11 月 8 日 14 时 09 分乌苏市公安局接到事故警情后，立即派警于 14 时 15 分到达事故现场，第一时间开展现场防护、受伤人员救治工作，同时联动市应急、交通、医疗救助等多个部门高效开展救援和处置工作。

（二）事故应急处置评估

事故发生后，乌苏市人民政府接到事故报告后第一时间安排人员赶往现场开展应急处置，配合现场民警迅速对现场进行封锁警戒，立即将伤者送医救治，及时做好网上舆情控制，按照程序清理事故现场并恢复交通。本次事故应急救援和善后处置工作得当。

三、事故原因分析及事故性质

（一）事故直接原因

经调查认定，驾驶人臧某某驾驶机动车未规范、安全、文明驾驶，未靠道路右侧通行，在道路上超速行驶（采取制动措施前行驶速度 156km/h）^[1]，违反禁止标线等违规行为是事故发生的直接原因。

（二）检验鉴定情况

^[1] 关于对塔城地区 2007 年度重要农村公路建设项目施工图设计的批复第七项 塔城地区(X792 线)乌苏至九间楼乡公路改建工程中对该路段设计速度 40km/h

1.车辆检测情况

新疆科正司法鉴定所，科正所【2025】痕鉴交字第3*号鉴定意见：①新GVF609号车车身前部与新GT6800号车车身左侧前部发生过接触；②新GVF609号车与新GT6800号车碰撞点位于：距乌苏市九间楼乡邢家庄子村X794路段东西走向道路北侧边缘以南5.23-5.43m、距新GVF609号车停驶位置左前轮轮心以东15.57-15.77m范围内；③新GVF609号车制动系统有效；④新GVF609号车左前轮处轮胎失压为车辆发生碰撞时与新GT6800号车车身硬质物体发生碰撞后，在碰撞、挤压巨大作用力下，胎侧被切割出现破口，致使轮胎失压；⑤新GT6800号车左前轮处轮胎失压为车辆发生碰撞时与新GVF609号车和其自身轮框碰撞、挤压形成；新GT6800号车左后轮处轮胎失压为车辆碰撞后侧翻至桥下，车身左后部与地面接触，轮胎与轮毂连接处出现裂缝，致使轮胎失压；⑥新GVF609号车采取制动措施前行驶速度156km/h；⑦新GT6800号车事故时的行驶速度为42km/h；⑧新GVF609号车驾驶座位人员使用安全带，其余座位人员均未使用安全带；⑨新GT6800号车驾驶座位人员使用安全带，其余座位人员均未使用安全带。

新疆交通科学研究司法鉴定中心司法鉴定意见书：新交司鉴中心【2025】事故鉴字第QT0**号鉴定意见：①事发时新G-VF609号车驾驶人为臧某某、乘坐人为王某某；②事发时新G-T6800号车驾驶人为马某某、副驾驶位置乘坐人为马某，主驾

驶位后排乘车人为米某，副驾驶位后排乘车人为贺某某；③事故历程：新 G-VF609 号车在乌苏市九间楼乡邢家庄子村路段由东向西行驶至事故地点时，其前部左侧与由西向东行驶的新 G-T6800 号车前部左侧发生碰撞，后新 G-VF609 号车车头朝东左侧侧翻至事故地点，新 G-T6800 号后部与南侧护栏发生碰撞后跌落至事故地点南侧路基下。

2.交通事故物证鉴定情况

乌苏市公安局物证鉴定室鉴定文书：乌公物鉴(尸)字【2025】1 * * 号、乌公物鉴(尸)字【2025】1 * * 号、乌公物鉴(尸)字【2025】1 * * 号、鉴定意见/检测结果是：①乌公物鉴(尸)字【2025】1 * * 号鉴定意见为：米某系钝性外力致颅脑损伤死亡；②乌公物鉴(尸)字【2025】1 * * 号鉴定意见为：马某某系钝性外力致胸腹腔脏器损伤死亡；③乌公物鉴(尸)字【2025】1 * * 号鉴定意见为：马某某系钝性外力致胸腹腔脏器损伤死亡。

3.酒精、毒品检测情况

科正所【2025】毒鉴交字第 07 * 号、079 * 号鉴定意见：①科正所【2025】毒鉴交字第 07 * 号鉴定意见：采血管编号 45569 * * 9 血液样品（马某某）中未检出乙醇（酒精）成分；②科正所【2025】毒鉴交字第 07 * 号鉴定意见：采血管编号 Q677 * * 3 血液样品（臧某某）中未检出乙醇（酒精）成分；新疆警察学院司法鉴定中心司法鉴定意见书，警院司鉴【2025】法毒鉴字第 011 * * 6 号鉴定意见：①标注为臧某某的血样中未检出本实验

室常规筛查毒品成分；②标注为马某某的血样中未检出本实验室常规筛查毒品成分。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为破坏、突发灾害因素等影响。

四、有关单位履职尽责情况

（一）乌苏市人民政府

定期召开会议，对安全生产、道路交通安全工作进行部署，深入企业现场开展隐患排查治理和调研指导，做到交通领域隐患排查全覆盖，学习传达、组织落实上级部门有关工作要求。

（二）乌苏市交通运输局

根据交通运输的行业特点，季节性召开研判会，与企业签订安全生产责任书，落实包联责任制，常态化开展安全生产检查，对检查的问题隐患进行分级管控。

（三）乌苏市公安局交通管理大队

定期对辖区道路安全隐患进行排查，常态化开展交通违法整治行动。

（四）乌苏市九间楼人民政府

对辖区道路开展日常巡查，切实压实乡村两级安全生产责任，依托乌苏市乡镇干部“2112”工作机制，进村入户保护宣传道路交通安全。

五、存在的问题

（一）涉事企业

1.乌苏市* * 出租车有限责任公司

企业很大程度依赖第三方监控平台对运营车辆进行实时监控，对违规驾驶员多采用批评教育、停班学习等方式进行处理，惩罚性规定对员工的不安全行为未形成有效威慑力，未能促使员工养成良好的安全习惯。企业虽然在监控平台对驾驶员未佩戴安全带等违法行为进行了抽查，在微信群进行了督促，仍存在驾驶员佩戴安全带，但车内乘客未佩戴安全带，企业日常抽查督促力度不够。企业安全生产费用未充分发挥其作用，特别是未用于安全生产检查以及从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出，充分激发员工主动关注安全问题。

（二）相关监管部门

2.乌苏市交通运输局

督促企业落实车辆动态监控制度力度还不够，和公安交管等部门间联动机制不健全，未能形成督促企业落实车辆动态监控制度的合力。未发现全线未设置明显道路限速标识、标志，东西两侧弯道标志提示不醒目且无辅助提示的问题。

3.乌苏市公安局交通管理大队

对违章车辆监管教育不到位，辖区内测速、监控设备的升级改造不及时。

4.乌苏市九间楼人民政府

辖区内道路上的文明劝导设施配置不足，难以全面覆盖辖区

交通节点，对交通违法行为的劝导和制止覆盖面有限。

六、有关责任人员和单位处理建议

（一）建议给予追究刑事责任的人员

臧某某，男，驾驶机动车未规范、安全、文明驾驶，未靠道路右侧通行，在道路上超速行驶，违反禁止标线等违规行为，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款^[2]、第三十五条^[3]、第三十八条^[4]、第四十二条第一款^[5]等相关规定，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条^[6]之规定，由乌苏市公安局依法依规追究刑事责任。

（二）对有关监管部门的处理建议

乌苏市交通运输局

落实车辆动态监控制度力度不力，部门间联动机制不健全，建议由乌苏市交通运输局向地区交通运输局作出深刻检查。

乌苏市公安局交通管理大队

对违章车辆监管教育不到位，辖区内测速、监控设备的升级改造不及时。建议由乌苏市公安局交通管理大队向地区公安局作出深刻检查。

乌苏市九间楼党委、政府

^[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

^[3] 《中华人民共和国道路交通安全法》第三十五条 机动车、非机动车实行右侧通行。

^[4] 《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条 车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。

^[5] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款 机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

^[6] 《中华人民共和国刑法》第一百三十三条 违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或使公司财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

辖区内道路上的文明劝导设施配置不足，难以全面覆盖辖区交通节点，对交通违法行为的劝导和制止覆盖面有限，责成分别向乌苏市委、市政府作出深刻书面检查。

（三）有关单位的处理建议

乌苏市* * 出租车有限责任公司

存在现场监管与隐患排查缺位，车内乘客未佩戴安全带，企业未采取针对性的管理措施。由乌苏市交通运输局依法依规处理。

七、事故主要教训

通过对事故原因的深入分析，事故的主要事故教训有：该事故道路全线未设置明显道路限速标识、标志，东西两侧弯道标志提示不醒目且无辅助提示，导致交通冲突加剧。乌苏市* * 出租车有限责任公司存在现场监管与隐患排查缺位的问题，出租车驾驶人存在5次未系安全带违法记录未采取针对性的管理措施；未将乘客安全情况纳入日常工作监管范围；未建立乘客安全相关的隐患排查机制；对宣传对象分层不足，未能精准覆盖司乘双群体，对出租车等重点驾驶人这一特定群体的交通安全宣传针对性不强，形式触达不深，“一盔一带”专项整治成效不显著，导致安全教育宣传工作未能覆盖关键人群，实效性不足。

八、防范整改措施建议

为深刻汲取本次事故教训，预防和避免类似事故再次发生，提出以下防范建议：

（一）进一步强化安全生产红线意识。要认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，全面落实安全生产责任。要高度重视道路交通安全，特别要严格长途客运和旅游客运安全管理，坚持把安全放在首位，认真研究事故防范措施，全面加强人、车、路、环境的安全管理和监督执法，坚决避免类似事故重复发生。

（二）进一步落实安全生产主体责任。要切实加强对客运企业的监督检查，强化道路客运源头管理，督促客运企业深入贯彻落实安全生产法律法规和规章，健全企业安全管理机构，完善各项安全生产责任制和安全生产管理制度，强化隐患排查治理和安全培训，杜绝走形式、走过场问题，督促企业加大安全投入，完善安全设施。

（三）进一步加强安全生产监督管理。要高度重视客运企业和旅游企业的安全生产工作，认真落实行业监管“三管三必须”要求，对照国家及行业标准，对辖区内道路交通安全设施开展全面排查整治，重点完善限速、警示、防护等标志标线，做到“应设尽设、规范醒目”。结合事故多发路段、重点时段和交通流量特点，科学设置安全提醒标志，在急弯、陡坡、临崖临水等危险路段增设警示标识和防护设施，提升道路本质安全水平。建立交通安全设施常态化巡查和维护机制，定期对标志标线、防护设施等进行检查和更换，确保设施完好有效。针对事故调查发现的涉

事路段无明显限速标志、安全提醒标志不醒目等问题隐患，要明确交通运输、公安交管、应急管理等部门为整改责任主体，细化责任分工，限时完成整改，用事故教训推动道路交通安全设施标准化、规范化建设。

（四）进一步发挥动态监控系统作用。要严格按照交通运输部、公安部、国家安全监管总局印发的《道路运输车辆动态监督管理办法》要求，对道路运输车辆实施有效的动态监控。要督促企业按规定配备专职监控人员，科学合理设置超速预警限值，对运行车辆实时监控，对违法违规车辆和驾驶员要及时提醒，并严格进行处罚。

（五）进一步加大道路隐患排查治理力度。要加大道路隐患排查治理力度，特别是加大对标志和标线等道路交通安全设施缺损、可能影响行车安全的道路隐患排查力度，对于排查出的安全隐患要严格按照公路相关标准和规范要求，认真进行整改，对于整改难度大的隐患，要立即上报上级行业管理部门，协调有关部门进行整改落实，确保隐患得到及时有效治理。

塔城乌苏“11·8”较大道路交通
事故调查组