

小店区山西金地安居物业发展有限公司 “4·20”一般高处坠落事故调查报告

小店区政府事故调查组
二〇二六年六月

目录

开篇和事故性质认定.....	1
一、事故基本情况.....	1
（一）事故经过.....	1
（二）相关单位基本情况.....	2
（三）合同签订情况.....	3
二、事故应急处置及评估情况.....	4
（一）应急处置情况.....	4
（二）评估情况.....	4
三、善后处置、人员伤亡和经济损失情况.....	4
四、现场勘查及原因分析.....	5
（一）现场勘查.....	5
（二）直接原因.....	7
（三）间接原因.....	7
五、对有关责任单位和人员的处理意见.....	7
（一）对有关责任人的处理意见.....	7
（二）对事故有关责任单位的处理意见.....	8
（三）其他处理建议.....	9
六、事故整改和防范措施.....	9

小店区山西金地安居物业发展有限公司 “4·20”一般高处坠落事故调查报告

开篇和事故性质认定

2026年4月20日18时30分许，太原市小店区北营街道长风上院小区1号楼，山西金地安居物业发展有限公司在组织楼顶消防水箱物料吊运作业时，发生一起一般高处坠落生产安全责任事故，造成1人死亡，直接经济损失116万元。

4月23日，小店区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等有关法律法规规定，成立小店区山西金地安居物业发展有限公司“4·20”一般高处坠落事故调查组，区政府分管领导担任组长，成员由区应急局、公安小店分局、区总工会、区住建局、区房产中心、北营街道办事处组成。同时调查组聘请3名专家参与事故调查，并邀请区纪委监委派人参加事故调查工作。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、技术咨询等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，并提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范建议。经调查组认定，该起事故是一起因起重设备配重设置不符合安全要求、作业人员违规超载吊装作业导致的一般高处坠落生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故经过

2026年3月31日，北营街道办事处南坪头社区向山西金地安居物业发展有限公司（以下简称“金地物业”）下发《关于消防设施设备及管理的通知》，要求该公司于4月30日前完成小区消防隐患自查自改工作。金地物业在先前排查中发现1号楼楼顶消防水系统存在异常，宋某平根据通知要求，决定自行组织开展消防水系统维修作业，包含消防泵、稳压管及消防水箱更换作业。

4月20日上午，消防水箱物料运抵后，因联系的吊车臂长不足，无法将物料吊运至17层楼顶，且后续吊车当日无法到场。宋某平经朋友介绍，由薛某生承揽该吊运业务，费用1600元。

14时，薛某生带领工人严永生并自带起重设备到达现场，宋某平安排刘某务、秦某清、赵某平3名职工配合。薛某生指挥将楼顶原有4袋沙袋（每袋40KG）作为配重压在起重设备末端，未进行固定。

16时许作业开始，薛某生在楼顶遥控操作起重设备，地面刘某务、秦某清、赵某平、严永生4人负责捆绑物料及斜拉防刮蹭。作业期间先后完成4次吊运，吊运物品依次为稳压罐、消防泵、支架及部分水箱板。

18时30分，作业人员展开末次（第5次）吊运，此次吊运的物料为7块水箱板及1个底座，总重量约500斤以上。当物料吊运至三层附属楼层平台附近时，突然下坠1-2米，起重设备配重被拽起，整机随即倾覆，拖拽薛某生坠落至三层平台。18时45分左右，经120急救人员现场确认，薛某生已无生命体征。

（二）相关单位基本情况

1. 山西金地安居物业发展有限公司，法定代表人：宋某平，统一社会信用代码：911401*****，注册资本：100 万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2013 年 7 月 19 日，注册地址：太原市小店区金峰路长风上院办公楼二层 202 室，经营范围：物业管理；家政服务；管道维修；房屋租赁；供暖服务；房地产经纪服务；房地产中介服务；建设工程：设计、施工；建筑装饰工程；室内装饰装修；园林绿化工程；电力工程；电力供应：售电业务；水电暖安装；工程机械设备维修及保养；机动车维修；汽车美容、保养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司是长风上院小区物业服务单位，未向房产部门备案，负责小区住宅楼运维，在事故中负责向 1 号楼（17 层，含 3 层附属楼）楼顶吊运消防水箱安装物料。法定代表人全面负责小区管理及本次消防水箱物料吊运更换作业。

2. 薛某生，本次作业承揽人，名下无注册企业，仅持有高处作业证（有效期自 2025 年 1 月 23 日至 2031 年 1 月 22 日），承揽此次物料吊装工作。其临时雇佣严永生参与作业，工资按日结算，标准为 300—400 元，双方未签订劳动合同。

（三）合同签订及作业组织情况

2026 年 3 月 28 日，南坪头社区向金地物业下达《消防设施设备及管理的通知》，要求该物业公司依据消防相关规定开展自查自改工作，重点排查消防水系统、楼道灭火器、电动车飞线充电、电动车入户问题，以及安全疏散通道和应急灯等情况，并需于 4 月 30 日前完成。金地物业先前在日常巡查排查中已发现 1

号楼楼顶的消防水箱存在破损问题，结合社区下达的通知要求，宋某平决定自行组织实施消防水箱更换工作。

2.4月20日，山西金地安居物业发展有限公司与薛某生签订《上料承包协议》，将小区消防物料吊运相关全部作业承包给薛某生，合同约定由其自负安全、质量、工期、风险及责任，承包价款为1600元整。作业前双方签订了《高空作业安全技术交底书》，明确要求做好个人防护、严格执行高空作业规范等内容。该物业公司仅核验了薛某生高处作业证，未核查其有关作业资质。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急处置情况

事故发生后，现场人员立即撤离，秦某清电话报告宋某平，严永生与刘某务随即前往楼顶查看，确认薛某生坠落在3层平台后，严永生电话联系其亲属。18时35分，现场人员拨打120急救电话，18时45分，120医护人员到场后确认薛某生已无生命体征。随后，公安、消防、街道及社区工作人员相继赶到现场开展应急处置工作。

（二）评估情况

事故发生后，小店区政府立即组织公安、消防、应急等部门赶赴现场，统筹开展救援及善后处置工作。公安部门开展现场勘查与证据固定；社区及街道办工作人员积极协助协调善后事宜。该事故未引发信访、舆情等问题，也未对环境造成影响或产生其他不良社会后果。

三、善后处置、人员伤亡和经济损失情况

事故发生后，北营街道办事处督促落实善后工作。北营街道

办事处、南平头社区、金地物业等相关单位主动对接死亡人员家属，积极妥善处理善后工作，于4月21日与死者家属达成赔偿协议。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)统计要求，核定事故造成的直接经济损失为116万元。

姓名	性别	年龄	身份证号	户籍	伤亡情况
薛某生	男	53	142326*****1413	山西临县	死亡

四、现场勘查及原因分析

（一）现场勘查

1. 事故地点位于太原市小店区长风上院小区1号主楼，该楼为高层居民住宅楼，高度为17层，楼体底部1-3层为配套商业裙楼结构，3层裙楼顶面与主楼之间形成宽度约为6米的水泥平台。主楼楼顶为防水混凝土地面，四周砌筑800cm高的钢筋混凝土女儿墙。



（事故主楼现场图）（起重设备及人员掉落位置）

2. 事发作业使用的起重设备架设在 17 层屋面女儿墙内侧边缘，吊臂向外悬挑越过女儿墙，正下方垂直对应 3 层裙楼平台，作业面未设置高空作业警戒围挡及临边防护栏杆，也未划定吊装危险作业警戒区。



(起重设备架设现场)

3. 现场起重设备刹车装置使用 $25 \times 25\text{mm}$ 的角钢进行改动作为刹车装置架体，刹车手把及拉线处存在改动情况。



(事故现场起重设备)

经现场勘查，本次使用的起重设备违反《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》（JGJ202-2010）多项强制性条款：一是违反第 5.4.9 条，悬挑横梁未按要求设置前高后低的抗倾覆仰角，吊臂呈水平状态安装，结构稳定性先天不足；二是违反第 5.4.10 条，配重重量未执行设备设计标准，实际配重仅 160kg，与理论测算所需 558.85kg 差距巨大，且配重件未采取捆绑、限位等防移动措施；三是整机抗倾覆安全系数小于规范要求的 2 倍，不满足悬挑起重设备抗倾覆基本条件。加之现场超载吊装，进一步放大倾覆力矩，最终造成设备倾覆、人员坠落事故。

（二）直接原因

作业实施人薛某生仅持有高处安装、维护、拆除特种作业操作证，本次吊装作业未编制专项吊装施工方案，仅凭个人经验设置配重且未进行固定，实际配重重量达不到设备抗倾覆设计要求，违反了《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》（JGJ202-2010）多项强制性条款，同时超载吊装荷载超出设备安全承载极限，最终导致起重设备倾覆拖拽薛某生一起坠落，是此次事故发生的直接原因。

（三）间接原因

山西金地安居物业发展有限公司未严格落实安全生产主体责任，作业期间，未设置专人现场安全监护，未能及时发现并制止设备使用、配重设置、超载吊装、安全防护缺失等各类违章行为，致使安全隐患持续存在并最终引发事故。

五、对有关责任人员和单位的处理意见

（一）对有关责任人的处理意见

1. 薛某生(死者),男,53岁,身份证号:142326*****1413. 山西省临县人,作为作业的直接实施者,本次作业无专项施工方案,配重设置、固定及吊装荷载均不符合安全技术规范要求,多项违章作业叠加引发设备倾覆事故,是事故的直接责任人。鉴于其在事故中死亡,建议对其免予追究相关责任。

2. 宋某平,男,56岁,群众,身份证号:142128*****8550, 山西省朔州市人。作为金地物业法定代表人及本次作业直接管理者,疏于现场安全管理,未发现和制止作业现场的违规行为,对事故负主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款^①之规定,建议由小店区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》等法律法规给予行政处罚。

（二）对事故有关责任单位的处理意见

3. 山西金地安居物业发展有限公司,安全生产主体责任落实不到位,将项目发包给个人,对作业期间的安全监护不到位和对现场安全防护有关措施把关不严,对本次事故负主要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条^②之规定,导致事

①《中华人民共和国安全生产法》第二十一条:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责::(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制,加强安全生产标准化建设;(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;(四)保证本单位安全生产投入的有效实施;(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;

(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;(七)及时、如实报告生产安全事故。

②《中华人民共和国安全生产法》第四十三条:生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业,应当安排专门人员进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

故发生。建议由小店区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》等法律法规给予行政处罚。

（三）其他处理建议

4. 太原市小店区北营街道南坪头社区，协助北区营街办开展物业管理活动，在下达《消防设施设备及管理的通知》通知后，4月7日，金地物业向社区上报了消防整改方案（未明确施工时间），但是南坪头社区对后续的整改落实情况没有及时跟进，未让企业上报具体施工时间，施工过程中存在的安全隐患问题未能发现。仅依靠社区网格员对辖区进行日常的安全巡查。事故当天网格员对长风上院小区共巡查3次（具体为上午9时17分在2号楼附近、11时22分在6号楼和8号楼附近、下午14时35分在1号楼附近）。实际物业组织吊运作业为16时左右开展，当天的施工作业情况未向社区报备。事故发生后，社区工作人员第一时间赶赴现场处置、安抚家属并配合善后。建议南坪头社区向北营街道办事处作出深刻书面检查，并报事故调查组备案。

5. 太原市小店区北营街道办事处，经调查，该街道办事处今年以来通过会议部署、专项培训等方式压实辖区安全管理责任，督促社区开展隐患排查整治，将该物业单位纳入日常监管范围，对巡查发现的问题进行了现场纠正和安全提醒。能够按照相应职责展开检查督导工作，建议下一步工作中继续按照职责进一步加强检查督导，强化企业主体责任，防止类似的事故再次发生。

六、事故整改和防范措施

（一）压实物业安全生产主体责任。全面排查物业零星工程、

高空作业、动火动电等环节，加强对作业人员的安全教育培训，作业前应组织高处作业、吊装作业等危险作业的安全知识和操作规程培训，增强作业人员安全意识和操作技能，严格执行特殊作业管理制度。

（二）强化高空及吊装作业安全管控。北营街道办事处要以本次事故为警示，结合辖区企业行业特点，开展针对性的安全生产隐患排查工作，认真抓好高空、动火、有限空间等特殊作业的督导管理。

（三）加大监督巡查力度，严厉打击违法行为。加大对小产权小区、物业零星施工的巡查频次与深度，强化宣传指导，严厉打击非法违法行为。