



渝水区人民政府

People's Government of Yushui District

关怀版

政府信息公开

您当前所在位置：首页>信息公开>部门信息公开目录>区应急管理局>应急管理>应对情况

渝水下村新余市圣新建筑工程有限公司“4·12”一般物体打击事故调查报告

公开方式：

公开时限：

公开范围：

信息索取号：

发布日期：2026-06-18

责任部门：

渝水下村新余市圣新建筑工程有限公司“4·12”一般物体打击事故调查报告

渝水区政府事故调查组

2026年6月9日

目 录

- 一、事故基本情况.....2
 - (一) 事故发生单位及相关人员概括.....2
 - 1.新余市圣新建筑工程有限公司.....2
 - 2.事故设备基本情况.....3
 - 3.张建华.....3
 - 4.张勇强.....3
 - 5.王小端.....3
 - 6.王际鑫.....3
 - 7.王桂林.....3
 - 8.袁流根.....3
 - (二) 事故发生经过.....3
 - (三) 事故现场情况.....4
 - (四) 人员伤亡情况.....5
 - (五) 直接经济损失情况.....5

(六) 其他情况.....	5
二、事故应急处置及评估情况.....	6
(一) 事故信息接报及响应情况.....	6
1.区应急管理局.....	6
2.下村镇政府.....	6
(二) 事故现场应急处置和救援情况.....	6
区应急管理局.....	6
(三) 应急处置评估情况.....	7
三、事故原因分析.....	7
(一) 直接原因.....	7
(二) 间接原因.....	7
四、有关责任单位存在的主要问题.....	8
(一) 事故有关单位.....	8
圣新建筑.....	8
(二) 地方党委政府.....	8
下村镇政府.....	8
(三) 负有安全生产监督管理职责的部门.....	8
区住建局.....	8
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	8
(一) 建议免予追究责任人员.....	8
(二) 对事故有关责任人员的行政处罚建议.....	9
1.张建华.....	9
2.张勇强.....	10
(三) 建议移交纪委监委处理人员.....	10

1.刘庆军.....	10
2.吴浩.....	10
(四) 对事故有关责任单位的行政处罚建议.....	10
圣新建筑.....	10
(五) 其他处理建议.....	11
六、事故主要教训.....	11
七、事故整改和防范措施.....	12

渝水下村新余市圣新建筑工程有限公司

“4·12”一般物体打击事故调查报告

2026年4月12日上午，渝水区下村镇何家村岗西村小组后山一个制做水渠沟槽的工地，在生产过程中一名工人被水泥搅拌机漏斗砸中头部，造成1人死亡，直接经济损失约120万元。

事故发生后，市委市政府、区委区政府高度重视，并要求做好善后工作，涉事单位及人员要举一反三，排查隐患，确保安全生产措施落实到位。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）和《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》等法律法规的规定，4月20日，渝水区政府依法成立了由渝水区应急管理局、新余市公安局渝水分局、新余市渝水区总工会、渝水区水利局、渝水区市场监督管理局、下村镇政府派员参加的“渝水区人民政府“4·12”事故调查组”（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组认真贯彻落实市、区领导重要批示精神，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，迅速开展调查，通过现场勘验、查阅有关资料、询问相关人员，查清了事故单位的基本情况，事故发生的基本经过、原因和应急处置情况，认定了事故性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。

经调查认定，新余市圣新建筑工程有限公司“4·12”事故是一起因物体打击造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关人员概况

1. 新余市圣新建筑工程有限公司（以下简称圣新建筑）。成立于2020年4月24日，公司类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人张建华，公司地址：江西省新余市渝水区下村镇南村村委南村。公司经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，消防设施工程；一般项目：住宅室内装饰装修，土石方工程施工，园林绿化工程施工，水泥制品制造、销售，建筑材料销售，五金产品零售。2026年1月6日，圣新建筑与江西省银安建材有限公司签订《分宜县彰湖水库灌区续建配套与节水改造工程》产品购销合同，为其提供预制C30钢筋砼矩形槽（1500m，见图1）和预制钢筋砼井环（48块），合计人民币237720元。



图1 预制C30钢筋砼矩形槽（规格型号：500*500*150）

2. 事故设备基本情况：涉事搅拌机权属为圣新建筑公司，该设备自2024年9月停产停用后，期间未开展任何保养与检修工作；设备于2026年3月4日恢复投入使用，复工前仅对齿轮、钢丝绳加注黄油，未落实全面检修维保。

3. 张建华：圣新建筑法定代表人，公司股东（持有100%股份），张勇强父亲；

4. 张勇强：圣新建筑监事，张建华之子，代表圣新建筑签订《分宜县彰湖水库灌区续建配套与节水改造工程》产品购销合同，施工现场负责人；

5. 王小端：工头，负责召集施工工人，现场负责开铲车上料；

6. 王际鑫：现场施工工人，负责做水泥模型；

7. 王桂林：现场施工工人，负责做水泥模型；

8. 袁流根：现场施工工人，负责操作搅拌机进行水泥搅拌作业。

（二）事故发生经过

2026年4月12日8时许，王小端、王际鑫、王桂林、袁流根等5人，在下村镇何家村岗西村小组后山空地开展 C30 钢筋砼矩形槽预制作业。其中，王小端负责铲车上料，袁流根操作搅拌机进行水泥拌合，王际鑫、王桂林负责水泥模型制作。

8时40分许，袁流根完成搅拌机上料作业后，发现料斗钢丝绳出现缠丝故障，导致料斗无法正常下降。袁流根随即架设梯子攀爬至搅拌机处，试图自行解除钢丝绳缠丝问题。在钢丝绳松解后，料斗因失去固定骤然坠落，坠落过程中料斗边角勾挂住袁流根外衣，将其带落至料斗下方深坑内，料斗整体压覆在袁流根身上。

事发时，王际鑫、王桂林在距搅拌机20米外进行水泥模具浇筑作业，王小端正驾驶铲车前往搅拌机准备上料。王小端听到料斗坠落声响后立即赶赴现场，发现料斗脱落并将袁流根压住，随即呼喊其他工友施救。

8时42分，王小端首先向项目负责人张勇强报告事故情况，随后将铲车开至搅拌机旁。王桂林用水泥沟渠模具吊钩固定料斗两侧，王小端操作铲车将料斗吊起，王际鑫用木棍支撑料斗并固定，众人随即呼喊袁流根，未见其回应。此时，工地负责人张勇强抵达现场，与王小端一同将袁流根从深坑中移出，平放在搅拌机旁地面。

（三）事故现场情况

事故现场位于下村镇何家村岗西村小组后山一处空地，用作预制C30钢筋砼矩形槽制造，事故搅拌机（见图2）归张勇强所有，此地性质为滞留地，归吴金根和本村几个农户所有。



图2 事故搅拌机

（四）人员伤亡情况

事故造成1人死亡；

死亡人员基本情况如下：

袁流根，男，群众，身份证号码：362222*****3X，户籍地：高安市龙潭镇罗塘村黄均桥村。

（五）直接经济损失情况

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）计算，此次事故共造成直接经济损失约120万元。

（六）其他情况

2025年12月19日，江西华晟水利建筑工程有限公司（2026年1月27日更名为华和晟（江西）建筑有限公司）承包《分宜县彰湖水库灌区续建配套与节水改造工程》项目，因项目所需C30预制钢筋砼矩形槽（1500m），江西华晟水利建筑工程有限公司委托江西省银安建材有限公司与新余市圣新建筑工程有限公司签订产品购销合同，截止于2026年3月16日，圣新建筑已向《分宜县彰湖水库灌区续建配套与节水改造工程》提供418m。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1. 区应急管理局。4月12日13时50分，区应急指挥中心值班室接到市应急指挥中心电话告知，渝水区下村镇发生一起生产安全事故。指挥中心值班员立即向区应急管理局主要领导和当日带班领导汇报，并电话通知下村镇政府事故情况，要求核实后及时报告；区应急管理局负责人接到事故报告后立即带领相关股室人员赶赴现场核实事故情况，同时要求区应急指挥中心立即向区委、区政府值班室报告事故情况，并时人关注事故消息，及时向市应急指挥中心汇报。

2. 下村镇政府。4月12日12时36分，下村镇政府党委副书记、镇长潘亮亮接到下村派出所所长李军的电话，告知相关警情，12时37分下村镇政府值班室带班领导接到党委副书记、镇长潘亮亮电话告知相关情况，要求立

即召集镇值班干部到现场去核实、处置；12时58分下村镇政府值班人员到达事故现场；13时08分下村镇政府带班领导了解情况后向区委总值班室报告；13时11分下村镇政府带班领导向区政府总值班室报告。

（二）事故现场应急处置和救援情况

区应急管理局。区应急指挥中心值班室接到事故报告和市应急管理局的情况通报后，迅速向区委区政府总值班室报送事故信息，并电话报告区政府相关领导。区领导及区应急管理局相关人员第一时间赶到事故现场，并对事故处置、死者善后等提出具体要求。

（三）应急处置评估情况

事故发生后，渝水区相关部门快速反应，应急、公安、卫健等部门接到事故报告后立即行动，各部门协调联动，密切配合，应急处置工作开展安全有序。本次事故现场救援措施得当，处置及时高效，在事故应急处置中无次生灾害，无衍生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因

施工现场负责人张勇强未对事故搅拌机进行开工前全面检修工作，并且事故搅拌机闲置期间未进行日常维护保养，导致事故搅拌机一直处于存在安全事故隐患状态。

搅拌机作业人员袁流根在发现搅拌机料斗缠住后，对现场有害因素辨识不全面，发现设备存在隐患后未及时上报，自行违规处理冒险作业，导致被解除缠绕的搅拌机料斗坠落时钩住外套，随料斗一同坠落至深坑中，被料斗压住当场身亡。

（二）间接原因

1. 圣新建筑未组织从业人员开展岗前及安全教育培训，导致作业人员安全风险辨识能力和自我防范防护能力不足。

2. 圣新建筑未严格落实安全隐患排查治理制度，事故搅拌机闲置较长，复工前未开展设备全面检修、保养及安全性能校验。

3. 圣新建筑现场危险有害因素辨识不全面、不深入，作业人员对作业现场安全风险认知不足，习惯性冒险作业。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故有关单位

圣新建筑。一是不具备国家标准和行业标准规定的安全生产条件擅自从事安全生产经营活动；二是公司主要负责人和管理人员未恪尽职守，未依法履行主要负责人和安全管理人員对本单位的安全生产工作；三是主要负责人和安全管理人員不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；四是未对从业人员进行安全生产教育和培训；五是未及时排查出生产安全事故隐患。

（二）地方党委政府

下村镇政府。属地安全生产隐患排查整治不够深入彻底，排查范围存在盲区死角，未能及时发现并管控辖区内违规作业的小型施工工地，隐患早发现、早处置工作落实不到位。

（三）负有安全生产监督管理职责的部门

区住建局。监管部门履职尽责不到位，日常对辖区行业企业摸排走访流于形式，底数摸排不扎实，未能精准摸清辖区监管企业实际数量，监管基础工作存在明显短板，源头管控落实不力。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

袁流根。男，群众，负责水泥搅拌作业，安全风险辨识能力和自我防范防护能力不足，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1. 张建华。男，群众，圣新建筑法定代表人，公司董事，作为公司安全生产第一责任人，未认真履行主要负责人安全生产管理职责，对本起事故负主要领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项至第（六）项，建议由渝水区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定予以处理。

2. 张勇强。男，群众，圣新建筑公司监事，作为张建华之子，全权负责《分宜县彰湖水库灌区续建配套与节水改造工程》施工工作，施工工地实际负责人，未履行管理人员对工地安全生产工作的职责，对本起事故负重要领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）项至第（七）项，建议由渝水区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以处理。

（三）建议移交纪委监委处理人员

1. 刘庆军。男，党员，下村镇政府民生办公室交通岗，下村镇何家村委网格员，负责岗西村小组片区的安全生产工作，对负责片区隐患摸排工作存在盲区死角，未能及时发现并管控违规作业的小型施工工地，对事故发生负有责任。

2. 吴浩。男，群众，下村镇何家村委委员，负责村委安全生产方面的工作，对负责片区隐患摸排工作存在盲区死角，未能及时发现并管控违规作业的小型施工工地，对事故发生负有责任。

对以上地方党委政府公职人员履职方面的问题线索及相关材料建议移交下村镇纪委监委部门，并由下村镇纪委监委部门提出处理意见。

（四）对事故有关责任单位的行政处罚建议

圣新建筑。一是不具备国家标准和行业标准规定的安全生产条件擅自从事安全生产经营活动；二是公司主要负责人和管理人员未恪尽职守，未依法履行主要负责人和安全管理人員对本单位的安全生产工作；三是主要负责人和安全管理人員不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；四是未对从业人员进行安全生产教育和培训；五是未及时排查出生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十六条第一款、第二十七条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第二款，建议由渝水区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条予以行政处罚。

（五）其他处理建议

责成下村镇人民政府和渝水区住建局向渝水区人民政府进行书面检讨。

六、事故主要教训

“4·12”一般生产安全事故发生后，此次事故暴露出我区安全生产普法宣传教育存在短板，安全发展理念树得不牢、未真正入脑入心，对区内外重大事故教训汲取不深、举一反三流于形式。同时反映出安全生产主体责任悬空，内部安全管理松懈薄弱，作为负责人安全履职尽责严重缺位。属地及监管部门责任落实存在漏洞，未能切实扛起守牢安全底线的政治担当，对辖区安全生产风险研判预判不够精准、管控不够严实，没有真正担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，对安全生产风险研判不够精准。

七、事故整改和防范措施

（一）圣新建筑。一是稳妥做好事故后续处置工作，妥善安抚伤亡人员家属，全面落实各项善后保障事宜；二是圣新建筑要切实履行安全管理

职责，常态化开展安全生产教育，督促全员严格遵守安全生产规章制度及操作规程，如实告知各岗位作业风险、防控要点及应急处置措施；三是要全员牢固树立底线思维和安全忧患意识，时刻绷紧安全生产之弦，坚决摒弃侥幸麻痹心理；压实全员安全责任，树牢安全首位意识，严格依规按规程标准化作业。

（二）下村镇政府。要切实把思想和行动统一到中央、省、市、区的决策部署上来，严格落实属地监管责任，各乡镇（办）也要举一反三，全面开展安全隐患排查，对辖区内监管企业开展一次地毯式排查。

（三）行业监管部门要切实把思想和行动统一到中央、省、市、区的决策部署上来，严格落实行业监管责任，各相关部门也要举一反三，全面开展安全隐患排查，对本行业内的监管企业开展一次地毯式排查。

（四）各地各部门要举一反三，牢固树立安全发展理念，以时时放心不下的责任感，提高风险隐患排查质量，要通过明查暗访、联合执法、集中执法等方式，将各类安全隐患排查到位、整治到位，严防事故再次发生，要切实发挥主流媒体优势，广泛开展安全生产法治宣传，组织学习各类事故警示教育片，开展好专题报道。

（五）通过明查暗访、联合执法、集中执法等方式，严厉打击“三违”行为，加强培训，全面提高全区各地各部门安全生产管理水平，强化生产作业现场监管力度，不断加大执行力，从根源上消除事故隐患，使员工从思想和行为上有较大的转变，有效控制和减少一般伤亡事故，杜绝较大以上事故的发生，确保我区安全生产形势平稳。

[网站地图](#)

主办单位：中共渝水区委、渝水区人民政府 承办单位：渝水区大数据中心

政府网站标识码：3605020001 赣ICP备10001171号  赣公网安备 36050202000095号

联系电话：0790-6738577 mail: ysqxxzx@163.com



适老化
无障碍服务