

福鼎宁德理工职业技术学院项目“4·20”一般高处坠落事故调查报告

来源:市安办 发布时间: 2026-06-30 16:40 浏览量 : 234



2026年4月20日15时许，在宁德理工职业技术学院项目工地发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约143万元。

2026年4月23日，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经福鼎市人民政府批准，成立了福鼎宁德理工职业技术学院项目“4·20”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由市应急局、市总工会、市公安局、市住建局、市教育局、点头镇人民政府等单位相关人员组成，并依法邀请市纪委监委、市检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、技术分析、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施的建议。现将有关情况报告如下：

一、事故性质认定

经调查认定，福鼎宁德理工职业技术学院项目“4·20”一般事故是一起因高处坠落造成的生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故项目概况

宁德理工职业技术学院项目（二期），位于福鼎市点头镇滨海大道西侧，建筑面积17266.39平方米。于2025年9月18日取得《建筑工程施工许可证》，编号：350*****01，合同工期2025年8月20日至2026年8月20日。

（二）事故相关单位概况

1.建设单位基本情况

福鼎市理工职业学校，《民办非企业单位登记证书》统一社会信用代码：523*****07Q，法定代表人：陈**，开办资本：100万元，住所：福鼎市点头镇*****。业务范围：全日制高级中等职业教育。

2.施工单位基本情况

福鼎安筑建设工程有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：913*****221，法定代表人：陈**，公司类型：有限责任公司，注册资本为1000万元，住所：福建省福鼎市*****。经营范围：许可项目：建设工程施工、建设工程设计、建设工程监理、住宅室内装饰装修、建设工程质量检测、施工专业作业、路基路面养护作业、公路管理与养护、建筑劳务分包、文物保护工程施工、建筑物拆除作业（爆破作业除外）、水利工程建设监理、地质灾害治理工程监理、公路工程监理、输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验、建设工程勘察、测绘服务、电气安装服务、水运工程监理、建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工

程管理服务、园林绿化工程施工、土石方工程施工、对外承包工程、工程造价咨询业务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、工程和技术研究和试验发展、建筑工程机械与设备租赁、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）、建筑用金属配件销售、建筑用木料及木材组件加工、环境卫生管理（不含环境监测、污染源检查、城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）、建筑工程用机械销售、建筑材料销售、建筑砖块销售、工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。持有福建省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D235440476；资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级；有效期至2029年12月5日。持有福建省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（闽）JZ安许证字〔2025〕030021；许可范围：建筑施工；有效期：2025年4月10日至2028年4月9日。

3.劳务分包单位基本情况

丽水丽和建筑劳务有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：913*****B0U，法定代表人：余**，公司类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本为200万元，住所：浙江省丽水市*****。经营范围：许可项目：建筑劳务分包、建筑工程施工、施工专业作业、建设工程设计、建设工程监理、建设工程质量检测、文物保护工程施工、地质灾害治理工程施工、建筑物拆除作业（爆破作业除外）、住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）、工程管理服务、市政设施管理、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）、园林绿化工程施工、建筑物清洁服务、专业设计服务、土石方工程施工、安全技术防范系统设计施工服务、城市绿化管理、机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。持有丽水市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D33*****79;资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期：2025年1月7日至2030年1月7日。持有浙江省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（浙）JZ安许证字〔2025〕000098，许可范围：建筑施工，有效期：2025年1月9日至2028年1月8日。

4.监理单位基本情况

浙江广盛工程管理有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：913*****60D，法定代表人：魏**，公司类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本为1000万元，住所：浙江省温州市*****。经营范围：工程项目管理、房屋建筑工程、市政公用工程、人防工程的监理、招标代理、工程造价咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持有住建部颁发的《监理资质证书》，证书编号：E13*****37,职称或执业资格：注册监理工程师，有效期：至2028年12月22日。

（三）建设工程承发包关系

1.施工总承包合同

2025年8月15日，福鼎市理工学校与福鼎安筑建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》，工程名称：宁德理工职业技术学院（二期）。工程承包范围：包括地基基础、主体结构、建筑工程、安装工程（水电、消防、智能化）等，具体以发包人提供的施工图纸为准。计划开工日期：2025年8月20日，计划竣工日期：2026年8月20日，总日历天365日历天。

2.建筑工程施工劳务分包合同

2025年10月18日，福鼎安筑建设工程有限公司与丽水丽和建筑劳务有限公司签订《建筑工程施工劳务分包合同》，承包方式：劳务分包（清包工）。预计开工日期以实际开工为准，预计完工日期以工程竣工验收合格之日。同时签订《建筑安全生产协议书》。

3.建设工程监理合同

福鼎市理工学校与浙江广盛工程管理有限公司签订《建设工程监理合同》，合同签订时间未标注，监理范围：本工程红线范围内的所有工程，包括建筑工程、安装工程、装修工程、室外配套等所有工程施工监理。

（四）事故发生经过

2026年4月20日11时30分左右，泥工班组工人马**与陈**开始在宁德理工职业技术学院项目二期C1栋3楼进行砌体作业。其中，马**负责室内砌体，陈**负责临边一侧砌体。陈**在临边作业点自行搭设了一个简易门式脚手架，该脚手架高度不足2米。15时许，正在C1栋4楼进行植筋施工的工人夏**突然

发现有人从3楼坠落至1楼地面，遂立即大声呼喊。此时，同在3楼作业的马**也注意到陈**使用的脚手架已发生倾斜，而陈**已从3楼5-6轴交D轴处坠落至1楼地面。与此同时，正在1楼施工现场楼梯旁经过的工人吴某坤听到身后一声巨响，回头查看时发现陈**已躺在地面。

（五）事故现场情况

事故现场位于宁德理工职业技术学院项目二期C1栋3楼5-6轴交D轴处至1楼地面，垂直高度约为12米；事故发生时3楼作业区域临边一侧未设置符合规范的防护栏杆，内侧未张挂密目式安全立网，未设置生命线及安全平网；未见与建筑结构设置可靠连墙件；脚手架呈倾斜状态，陈**在作业过程中未佩戴安全带。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡。死者：陈**，男，19**年**月**日生，57周岁，身份证号码：*****，户籍所在地：湖北省仙桃市*****，系丽水丽和建筑劳务有限公司泥工班组施工作业人员。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）的规定，截至2026年4月28日，核定本起事故造成赔偿费用等直接经济损失约143万元。

三、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，福鼎安筑建设工程有限公司相关人员第一时间赶赴现场，立即开展救援，并第一时间拨打120急救电话抢救和“110”电话报警，救援应急较迅速，同时停止施工作业行为，避免二次事故发生。点头镇派出所接到报警后，立即指派民警赶赴事故现场进行调查了解和做好现场保护工作，并对现场人员进行询问调查，点头镇政府接报后应急响应迅速，及时赶赴现场协调处置，并按规定程序向上级报告事故信息，同时立即组织开展善后处置等工作。福鼎市住房和城乡建设局、市应急管理局等部门应急值守到位，应急响应及时，信息报送及时，现场处置较合理。

（二）医疗救治和善后情况

4月20日15时20分左右，陈**经现场120医生诊断已无生命体征。截至4月28日，经福鼎市点头镇人民政府调解，福鼎安筑建设工程有限公司和死者陈**的亲属双方达成赔偿协议，善后工作得到妥善处理，家属情绪稳定。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，福鼎安筑建设工程有限公司相关人员能够及时对陈**进行抢救，同时迅速停止了施工作业行为，避免二次事故发生。福鼎安筑建设工程有限公司按规定于1小时内向相关部门上报事故信息。福鼎市应急管理局、市公安局、市住建局、点头镇人民政府应急值守到位，应急反应迅速，信息报送及时，现场处置较合理。同时相关部门积极开展对死者家属安抚和赔付等善后工作，无衍生二次事故，无发生群体事件，现场处置得当。

四、事故原因分析

（一）直接原因

陈**安全生产意识淡薄，违规使用未经验收合格的脚手架且在临边高处作业中未佩戴安全带和采取任何有效防坠落措施，导致脚手架失稳倾斜发生高处坠落，是造成本起事故的直接原因。

（二）间接原因

1.福鼎安筑建设工程有限公司，履行安全生产责任落实不到位：一是未对临边高处作业进行风险辨识和管控；二是未按规定设置防护栏杆、防坠网及安全平网，现场未采取任何有效防坠落措施；三是对脚手架管理失控，允许工人使用未经搭设、未经验收的作业架；四是安全交底流于形式，未告知作业风险；五是现场巡查缺失，长达数小时未能发现并制止工人违章作业，是造成本起事故的间接原因之一。

2.丽水丽和建筑劳务有限公司，未落实安全生产主体责任：一是未按规定对泥工班组工人进行安全教育培训，导致作业人员对基本安全要求缺乏认知，冒险作业行为未得到纠正；二是在当日作业开始前，泥工班组长未对临边砌体作业存在的坠落风险进行提醒，未检查作业人员安全防护用品佩戴情

况，未确认作业脚手架的安全性，放任工人自行搭设不符合安全要求的脚手架，班组层面的安全管理形同虚设；三是现场无管理人员巡查，长达数小时未能发现并制止工人违章作业，是造成本起事故的间接原因之一。

3.浙江广盛工程管理有限公司，履行安全生产监理职责落实不到位：现场安全巡视检查流于形式，未能及时发现脚手架不合格、临边作业无防护措施、施工作业人员未佩戴安全带等明显隐患，是造成本起事故的间接原因之一。

五、有关责任人员和责任单位的主要问题和处理建议

（一）免于追究责任人员

陈**，安全生产意识淡薄，违规使用未经验收的合格脚手架且在临边高处作业中未佩戴安全带和采取任何有效防坠落措施，导致脚手架失稳倾斜发生高处坠落，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）有关责任人员的主要问题和处理建议

1.陈**，男，群众，汉族，19**年*月**日出生，身份证号：*****，户籍地址：浙江省温州市瓯海区*****，系福鼎安筑建设工程有限公司法定代表人，未依法履行主要负责人安全生产管理职责；未能督促检查安全生产工作及时消除安全隐患；未按规定保证安全生产所必需的资金投入，导致施工现场安全防护设施严重缺失；未督促项目部开展有效的隐患排查治理工作，对本起事故的发生负有主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由应急管理部门按照相关法律法规给予其行政处罚。

2.贺**，男，群众，汉族，19**年**月*日出生，身份证号：*****，户籍地址：湖南省株洲市石峰区，系宁德理工职业技术学院项目二期项目经理，未依法履行安全生产管理职责；日常安全隐患排查治理工作流于形式，对施工现场存在的隐患失察失管；未针对临边砌体作业的坠落风险进行专项告知，导致施工作业人员安全意识淡薄、风险辨识能力不足；对劳务分包公司泥工班组存在的违章作业行为（使用不合格脚手架、未佩戴安全带等）未进行有效监督和纠正，分包管理流于形式，对本起事故的发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由应急管理部门按照相关法律法规给予其行政处罚。

3.万**，男，党员，汉族，19**年**月*日出生，身份证号：*****，户籍地址：湖北省枣阳市，系宁德理工职业技术学院项目二期项目安全员，未依法履行安全生产管理职责；日常安全巡查流于形式，未及时发现现场安全隐患；未有效制止和纠正违章作业行为；日常安全隐患排查治理工作流于形式，未建立有效闭环；对检查中发现的安全事故隐患，未及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构，导致隐患未得到有效治理，对本起事故的发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由应急管理部门按照相关法律法规给予其行政处罚。

4.余**，男，群众，汉族，19**年**月*日出生，身份证号：*****，户籍地址：浙江省温州市*****，系丽水丽和建筑劳务有限公司法定代表人，未建立健全并落实安全生产责任制和规章制度；未保证本单位安全生产投入有效实施，未为作业人员配备合格的安全带、安全网等劳动防护用品，未提供合格的作业脚手架；未督促、检查本单位的安全生产工作，对施工作业人员存在的临边冒险作业、使用不合格脚手架等隐患失察，未及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，对本起事故的发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由应急管理部门按照相关法律法规给予其行政处罚。

5.夏*，男，群众，汉族，19**年*月*日出生，身份证号：*****，户籍地址：江西省乐平市，系丽水丽和建筑劳务有限公司泥工班组长，未依法履行安全生产管理职责；对承建的施工现场安全检查职责履行不到位；存在的违章作业行为（使用不合格脚手架、未佩戴安全带等）未制止和纠正，安全教育培训和技术交底落实不到位；安全隐患排查治理工作流于形式，对本起事故的发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由应急管理部门按照相关法律法规给予其行政处罚。

6.姜**，男，群众，汉族，19**年**月*日出生，身份证号：*****，户籍地址：江西省高安市，系浙江广盛工程管理有限公司总监理工程师，未依法履行建设工程安全生产管理监理职责；现场安全巡视检查不到位，日常安全检查流于形式；施工现场存在安全事故隐患，未按规定签发监理通知单要求施工单位整改；未能反映对施工现场的实质性监督检查情况，对本起事故的发生负有监理责任。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》、《注册监理工程师管理规定》的有关规定，建议由住建部门按照相关法律法规给予其行政处罚并处理。

（三）对有关责任单位的主要问题和处理建议

1.福鼎安筑建设工程有限公司，履行安全生产主体责任落实不到位，安全生产责任体系不健全；未保证安全生产条件所需资金投入，现场安全条件不达标；安全教育培训流于形式；未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由应急管理部门按照相关法律法规给予其行政处罚。

2.丽水丽和建筑劳务有限公司，履行安全生产主体责任落实不到位，安全生产责任体系不健全；安全教育培训制度形同虚设，作业人员安全意识严重缺失[□]；未提供合格劳动防护用品，未督促作业人员正确使用[□]；现场安全管理缺失，未配备专职安全员[□]；未建立并落实安全隐患排查治理制度，对存在的违章行为失察失管[□]，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由应急管理部门按照相关法律法规给予其行政处罚。

3.浙江广盛工程管理有限公司，未按规定对作业现场进行定期巡视检查，现场安全巡视检查不到位，隐患发现不及时[□]；对施工组织设计中的安全技术措施审查流于形式，发现安全隐患后未采取有效处置措施。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，建议由住建部门按照相关法律法规给予其行政处罚。

（四）其他处理建议

1.福鼎市住房和城乡建设局，经事故调查组核查，自项目开工至事故发生时，累计开展双随机检查4次，节点验收检查35次，检查记录完整，对发现的安全隐患均下达了整改通知书，并按规定进行了复查验收。针对本项目涉及的危大工程管控，按规定履行了专项施工方案的备案审查职责，审查意见留存完整，并对方案实施情况进行了抽查，在本次事故中已依法履行了行业安全监管职责，未发现存在履职不到位、监管失察等问题，建议不予追究监管责任。

2.点头镇人民政府，经事故调查组核查，属地监管责任落实不到位，未严格落实“党政同责、一岗双责”和“属地监管”原则，未建立有效的属地安全生产巡查机制，检查工作不深入、不细致，对上级部署落实不到位，未将建筑施工领域作为重点监管对象进行全覆盖排查，对检查中发现的安全隐患，未建立隐患整改台账，隐患整改未形成闭环管理，建议其向福鼎市人民政府做书面检讨。

六、事故防范和整改措施

（一）福鼎安筑建设工程有限公司，针对事故暴露出的问题，要举一反三，切实落实企业安全生产主体责任，加强施工现场的安全生产管理，组织各班组对施工现场进行“地毯式”排查，确保作业环境安全，加强安全教育培训，提升全员安全意识，严格按照国家规定提取安全生产费用，专款专用，立即投入资金购置符合国家标准防护设施，强化现场安全管理，及时消除事故隐患，防止类似事故再次发生。

（二）丽水丽和建筑劳务有限公司，针对事故暴露出的问题，要举一反三，切实落实企业安全生产主体责任，建立健全并落实安全生产责任制和规章制度，强化安全教育培训，提升全员安全意识，对当班作业存在的风险进行预知提醒，检查作业人员安全防护用品佩戴情况，确认作业条件安全后方可开始作业，严格落实安全防护措施，确保作业环境安全，建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患，防止类似事故发生。

（三）浙江广盛工程管理有限公司，针对事故暴露出的问题，要举一反三，切实履行建设工程安全生产管理监理职责，杜绝类似事故再次发生，严格履行安全监理职责，加强现场安全巡视检查，严格落实日常巡视检查制度，发现安全事故隐患的，必须及时向施工单位签发监理通知单，明确提出整改要求和整改期限，并跟踪整改落实情况，加强对监理人员职业道德和责任意识的教育，杜绝“签而不审、查而不严、管而不力”等消极应付现象。

（四）福鼎市住房和城乡建设局，为深刻汲取事故教训，举一反三，进一步加强安全生产监管工作，严格落实行业监管责任，立即组织开展在建项目全覆盖专项整治，确保隐患清零、责任落实、管控到位，重点检查高处作业、脚手架搭设、临边防护等易发高坠事故的关键环节。同时，督促辖区内所有在建项目全面开展自查自纠，将本次事故作为典型案例，组织辖区内建筑施工企业、监理单位及从业人员开展警示教育，防止类似事故再次发生。

（五）点头镇人民政府，为深刻汲取事故教训，举一反三，严格落实“党政同责、一岗双责”和“属地监管”原则，切实加强属地安全监管工作，严格落实属地监管责任，建立有效的属地安全生产巡查机制，对辖区内所有在建工程进行全面排查，重点检查高处作业、脚手架搭设、临边防护等环节，发现问题及时上报并督促整改，建立隐患排查治理台账，明确整改责任人、整改时限，落实复查验收制度，确保隐患整改到位，防范类似事故发生。

关闭

上级政府网站

兄弟县市网站

联系我们 | 站点地图 | 隐私保护 | 使用帮助 | 关于我们 | 收藏本站

网站标识码：3509820001  闽公网安备 35098202000009号 闽ICP备11014087号

版权所有：福鼎市人民政府

新媒体矩阵



市微信公众号



闽政通APP



政府网站

找错



"国务院"互联网+督查

主办：福鼎市人民政府 运行管理：福鼎市政府信息中心