

****织金**有限公司**
“12·05”一般机械伤害事故调查报告

织金县人民政府事故调查组

2026年3月

目 录

一、事故基本情况.....	1
(一) 事故单位和人员基本情况.....	1
(二) 机械设备基本情况.....	3
(三) 事故发生地点.....	3
二、事故经过、人员伤亡及经济损失等情况.....	3
(一) 事故发生经过.....	4
(二) 人员伤亡和直接经济损失情况.....	4
三、事故应急处置情况.....	4
(一) 事故信息接报及现场处置情况.....	4
(二) 善后处置情况.....	5
四、事故原因及性质.....	5
(一) 直接原因.....	5
(二) 间接原因.....	6
(三) 事故性质.....	6
五、有关责任单位存在的主要问题.....	6
六、对有关单位责任人员和责任单位的处理建议.....	7
(一) 对有关单位责任人员处理建议.....	7
(二) 对有关责任单位的处理建议.....	8
七、事故整改及防范措施建议.....	8

****织金**有限公司**

“12·05”一般机械伤害事故调查报告

2025年12月5日，**织金**有限公司发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币***万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，经织金县人民政府批准，成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县**局、县总工会等有关部门负责同志组成的织金县“12·05”事故调查组。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场查勘、调阅资料、询问谈话等方式，还原了事故经过，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员 and 责任单位的处理建议，针对事故暴露出来的问题提出了事故防范和整改措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位和人员基本情况

1. **织金**有限公司（发包方）：法定代表人**，统一社会信用代码 915205246801****，注册资本*****佰壹拾万元整，成立日期 20**年 10 月 09 日，住所为贵州省毕节市织金县**镇，登记机关织金县市场监督管理局，发证日期 20**年 03 月 26 日。
织金有限公司（简称织金公司）*****组新建工程为****新建项目，为*****机组，两台机组分别于 20**年 1 月 31 日和 20**年 9 月 13 日投入商业运行。主营**项目建设和经营、**生产和销售、***综合利用、**技术咨询、服务等内容。公司原由**

贵州**有限公司（持股**%）与****集团股份有限公司（持股**%）合资建设，20**年12月成为**贵州公司全资子公司。

2025年，**织金**有限公司将2025—2026年度*****项目合同通过招投标进行挂网采购，****集团有限公司为首选中标人，2025年3月28日，**织金**有限公司与****集团有限公司签订2025—2026年度*****项目合同，合同编号（甲方）为****-**（2025）34号，明确****集团有限公司（乙方）负责**织金**有限公司（甲方）2025—2026年度*****定期维护保养、日常巡查检查、定期试验、定期工作、日常维护、定期检修、设备缺失处理、抢修、文明生产等工作。明确****集团有限公司（乙方）提供维护服务的期限为：****机械的运行及检修工作工期为2025年4月1日起至2026年12月31日止；**系统设备维护检修工作工期为2025年7月12日至2026年12月31日止。

2. ****集团有限公司（承包方）：法定代表人**，统一社会信用代码911101066916****，注册资本10000万元，成立日期20**年06月19日，营业期限20**年06月19日至2029年06月18日，住所为北京市*****，登记机关北京市**市场监督管理局，发证日期为2020年02月20日。

3. 卢**，男，族别，穿青人，**岁，身份证号码，522425199910****，织金县****人，****集团有限公司挖掘机司机。持有挖掘机操作证，证件号为AJP250113****。2025年3月31日与****公司签订劳动合同。

4. 罗**，男，**岁，身份证号码：522425199303****，织金县**乡**村人，****集团有限公司职工，**机司机。

5. 郭*，男，**岁，身份证号码：522425199009****，织金县**乡**村人，****集团有限公司职工，**机司机。

（二）机械设备基本情况

1. **机基本情况

机型号规格为1500/1500*—**M，产品编号为**0120149****，制造完成日期为2021年7月，制造商为杭州****工程有限公司。经调查核实，**机**动力控制柜最低处离地面为2.75米，**机**动力控制柜边缘部分受损变形，受损部位最低处离地面为3.1米，最高处离地面为3.7米。

2. 挖掘机基本情况

挖掘机型号规格为SE215-9，尺寸规格：运输长度9610mm，宽度2980mm，高3040mm。生产厂家为**建机有限公司。经调查核实，挖掘机驾驶室右侧（大臂侧）玻璃破碎，前挡风玻璃破裂，驾驶室左侧稍微变形。

（三）事故发生地点

织金有限公司*****区标识标牌向*号*****尾部30米、距离**机运行**（*****）1.8米处。

二、事故经过、人员伤亡及经济损失等情况

（一）事故发生经过。2025年12月5日，根据****集团有限公司工作安排，卢**负责驾驶挖掘机在*****区中部**进行**工作，罗**负责驾驶**机在*****区进行**工作。8时30分，卢**驾驶的挖掘机在离罗**驾驶的**机40米左右处作业，石*在挖掘机旁边指导卢**对**进行**工作。10时40分左右，因石*要去查看*****区的**工作，要求卢**立即停止作业并将挖掘机移至

停机位停放后下班，同时跟卢**说****工作干不完下午接着干，然后与杨**一起离开了****。

11 点 40 分左右，因到用餐（中餐）时间，*****班长陈**排**机司机郭*去替换正在作业的**机司机罗**，罗**停运**机后回到**运行***休息等待就餐，郭*驾驶**机继续作业。

12 时左右，****集团有限公司织金项目部项目经理郑*在下班清点人员时，未看见卢**，电话又联系不上，随后郑*就到现场寻找，在***场***带处看见卢**头部靠在挖掘机右侧（大臂侧）挡风玻璃上，发现异常后郑*迅速赶到挖掘机处，挖掘机驾驶室门反锁，呼喊无答应，随即联系相关人员开展救援，同时向****有限公司副总经理马*汇报，马*指示立即联系家属并联系 120 进行急救。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况。事故造成 1 人死亡，机械设备受损，直接经济损失约为人民币***万元。

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及现场处置情况

2025 年 12 月 5 日 12 时左右，****集团有限公司织金项目部项目经理郑*在***场***带发现卢**异常，呼喊无回应，随即联系相关人员开展救援。

12 时 30 分左右，**织金**有限公司***管理人员董*接到****工作人员杨**电话说挖掘机驾驶员疑似晕倒在挖掘机驾驶室内，12 时 34 分，董*赶到现场，挖掘机处于静止状态，右侧（大臂侧）挡风玻璃破碎，看见驾驶员卢**（死者）右侧臀部坐在驾驶员座位上、左侧臀部悬空斜跪靠在右侧驾驶室窗上，并爬上挖掘

机驾驶室查看，呼喊无回应，便立即组织救援。13时32分，卢**家属罗*拨打110报警电话；13时40分，织金县公安局**派出所所长李*电话通知织金县****卫生院120急救电话并立即出警，织金县公安局**派出所相关工作人员及织金县****卫生院120医务人员相继到达现场，经医务人员检查确认，挖掘机驾驶员卢**头部受伤****，伤者已无生命迹象。

（二）善后处置情况

经织金县公安局**派出所、****集团有限公司与死者卢**家属进行沟通协商，达成一致协议并按协议赔偿死者赔偿金，善后处置结束。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

****集团有限公司挖掘机驾驶员卢**安全意识淡薄，在对**织金**有限公司***场中部**进行**工作时，违规将挖掘机驾驶到离**机运行作业**1.8米处对**进行**，导致挖掘机驾驶室被正在运行作业的**机**动力控制柜（发生碰撞的动力控制柜受损位置属于**机司机的视线盲区）刮擦，是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 安全教育培训不到位。****集团有限公司安全教育培训不到位，培训搞形式、走过场，从业人员对“三违”行为严重性、危害性认识不到位，对作业环境存在的危险隐患认识不足，安全意识淡薄，缺乏自我保护意识。

2. 安全工作不重视。****集团有限公司未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未认真开展隐患排查治理工作，从业人员违章作业等安全隐患未及时得以纠正，现场存在的安全隐患未能及时消除。

3. 作业现场管控不到位。****集团有限公司，未严格履行监督管理责任，对机械设备运行监护不到位，未设置机械设备安全监护人员，公司各项安全操作规程未能有效贯彻到一线员工，岗位风险辨识工作落实不到位。

（三）事故性质

经调查认定，**织金**有限公司“12·05”机械伤害事故是一起因挖掘机驾驶员安全意识淡薄违规将挖掘机驾驶到正在运行作业的**机**旁，导致挖掘机驾驶室被**机**动力控制柜刮擦的一般生产安全责任事故。

五、有关责任单位存在的主要问题

****集团有限公司安全教育培训不到位，教育培训搞形式、走过场，“三级安全教育”培训效果差，存在“一锅炖”的现象；现场管理混乱，未严格落实全员岗位责任制；未严格落实风险分级管控和隐患排查治理制度，未认真排查各岗位安全风险，岗位风险辨识不到位。

六、对有关单位责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关单位责任人员处理建议

卢**，男，****集团有限公司挖掘机司机，在作业过程中将挖掘机驾驶到靠近**机**1.8米处作业，导致挖掘机驾驶室被**机**

*动力控制柜刮损，对此次事故的发生负有直接责任，鉴于其在此次事故中死亡，建议不再追究其责任。

罗**，男，****集团有限公司**机司机，虽在**机运行**上运行作业，但未严格按照《**机司机岗位职责》巡查周边环境是否有障碍物等不安全因素，与郭*中午用餐交接班前，未仔细检查**机周边情况，对此次事故负有次要责任，鉴于其已自动辞职，建议不再追究责任。

郭*，男，****集团有限公司**机司机，替换罗**下机用餐后，即上**机作业前，但未严格按照《**机司机岗位职责》巡查周边环境是否有障碍物等不安全因素，对此次事故负有次要责任，建议由****集团有限公司按照本公司职工管理有关规定对其进行处理。

郑*，女，作为****集团有限公司织金项目部项目经理，未健全安全生产相关管理制度，未严格落实全员安全生产责任制，安全教育培训搞形式、走过场，对各岗位安全风险研判不到位，安排工作无记录，安全生产责任未明确到人，对此次事故负有领导责任，建议由****集团有限公司按照本企业职工管理有关规定对其进行处理。

（二）对有关责任单位的处理建议

****集团有限公司：未严格按照签订的合同履行安全监督检查职责，安全管理制度不健全，安全监督检查和隐患排查治理不深入，安全教育培训不到位，对此次事故负有主要责任，建议由县**局对该公司领导班子进行集体约谈。

七、事故整改及防范措施建议

（一）加强安全教育培训。****集团有限公司要结合实际建立“全员覆盖、分级施教、实战导向、闭环管理”的教育培训体系，制定年度安全教育培训计划，做到精准施教，提升实效，坚决杜绝“一锅炖”和搞形式，增强从业人员安全意识和风险防范能力。

（二）健全安全管理制度。****集团有限公司要健全安全管理制度和岗位操作规程，建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，制定风险分级管控清单，严格落实“日、周、月”隐患排查并闭环整改。

（三）加强现场安全管理。**织金**有限公司要举一反三，督促承包单位****集团有限公司加强对大型起重作业、高处作业、交叉作业、动火作业和有限空间作业等高风险作业以及作业时存在盲区的关键部位实行“提级管理”，明确专人监护，做到“作业不停止，监护不中断”；同时，加强对机械设备的定期检验与维护，规范机械设备的运维管理工作，严禁设备“带病运行”，有效防范生产安全事故的发生。

织金县“12·05”事故调查组

2026年3月30日