

蓝山县人民政府

蓝政函〔2025〕16号

蓝山县人民政府 关于同意《蓝山太平圩鑫顺矿业有限公司 “1·11”一般高处坠落事故调查报告》的 批 复

县应急管理局：

你单位报来的《关于重新批准同意〈蓝山太平圩鑫顺矿业有限公司“1.11”一般高处坠落事故调查报告〉的请示》（蓝应呈〔2025〕22号）已收悉，经研究，现批复如下：

1. 原则同意调查组补充调查后修改的《蓝山太平圩鑫顺矿业有限公司“1.11”一般高处坠落事故调查报告》。

2. 对2025年4月23日县人民政府批复的《蓝山太平圩鑫顺矿业有限公司“1.11”一般高处坠落事故调查报告》即时宣布作废，由县应急管理局统一收回销毁。

3. 调查组要对补充调查发现的新线索及时移交相关部门处理。

附件：蓝山太平圩鑫顺矿业有限公司“1.11”一般高处坠
落事故调查报告



2025年8月14日

附件

蓝山太平圩鑫顺矿业有限公司“1·11” 一般高处坠落事故调查报告

蓝山县政府事故调查组

2025 年 8 月

目 录

一、 事故单位和项目有关情况	- 5 -
(一) 项目基本情况	- 5 -
(二) 事故单位情况	- 6 -
(三) 事故发生当天天气情况	- 6 -
二、 事故发生经过及应急处置情况	- 7 -
(一) 事故发生经过	- 7 -
(二) 事故应急处置情况	- 7 -
(三) 事故应急救援评估情况	- 9 -
三、 事故造成的人员伤亡和损失情况	- 9 -
四、 事故原因分析	- 9 -
五、 有关责任单位存在的主要问题	- 10 -
(一) 主体责任单位	- 10 -
(二) 行业监管和属地监管责任单位	- 10 -
六、 对有关责任单位和责任人员的处理建议	- 11 -
(一) 建议免于追究责任人员	- 11 -
(二) 建议追究刑事责任人员	- 11 -
(三) 建议给予行政处罚单位	- 13 -
(四) 建议给予行政处罚人员	- 14 -
(五) 建议给予处理人员	- 14 -
(六) 其他处理建议	- 15 -

七、 事故防范和整改措施建议	- 15 -
(一) 针对皓瑞公司的建议	- 15 -
(二) 对各乡镇和行业主管部门的建议	- 16 -

蓝山太平圩鑫顺矿业有限公司“1·11”

一般高处坠落事故调查报告

2025年1月11日9时40分许，蓝山县太平圩镇鑫顺矿业有限公司选矿厂在建设钢结构厂棚时，发生一起高处坠落事故，造成1名工作人员死亡。直接经济损失120万元。

事故发生后，蓝山县委、县政府高度重视，立即作出批示，要求有关部门组织力量做好救援救治和善后处置等工作，尽快查明原因，深刻汲取教训，严肃追究责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，以及《关于生产安全事故调查处理挂牌督办通知书》（永应安办函〔2025〕3号）要求，经县人民政府批准，成立蓝山太平圩鑫顺矿业有限公司“1·11”一般高处坠落事故调查组（以下简称调查组）。调查组由县人民政府常务副县长张国材任组长，县应急管理局局长赵治国任副组长，由县公安局、县检察院、县纪委监委、县应急管理局、县住建局、县总工会、太平圩镇人民政府等单位派员参加。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、检验鉴定、调阅资料、人员问询和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了防范整改的措施建议。

经调查认定，该起事故系未取得特种作业资格的施工人员王建和在搭建厂棚过程中，因未做好高空作业安全防护措施，失足坠落导致死亡的建筑领域一般生产安全责任事故。

一、事故单位和项目有关情况

（一）项目基本情况

1. 合同签订情况：蓝山县鑫顺矿业有限公司部分厂棚因2024年1月大雪被压垮塌，该公司计划修复因雪灾垮塌的部分厂棚。并于12月19日与永州市皓瑞钢结构有限公司签订《蓝山县鑫顺矿业钢结构厂房》合同书，合同甲方为蓝山县鑫顺矿业有限公司，乙方为永州市皓瑞钢结构有限公司。合同金额为50万元，总建筑面积约4000平方米。由永州市皓瑞钢结构有限公司负责为蓝山县鑫顺矿业有限公司搭建钢结构厂房。

2. 安全责任书签订情况：双方共同签订施工安全责任协议书，由永州市皓瑞钢结构有限公司负责工程建设的安全生产责任。

3. 工程审批情况：该项目属于工程建筑项目，但项目申报的规划许可和施工许可证等相关手续未获县主管部门批准。

4. 工程施工情况：2024年12月26日，冯祥乾从永州市皓瑞钢结构有限公司承包该工程，组织王建和、冯巧林、陈青松、冯超超、朱海林等人到鑫顺公司做钢结构厂棚。施工多日，至1月11日已完成全部厂棚框架搭建，其中一个厂

棚主体全部完工。事故发生后短暂停工，截至 2025 年 1 月 21 日，厂棚已全部搭建完成。

(二) 事故单位情况

工程发包方：蓝山县鑫顺矿业有限公司。成立于 2011 年 8 月 29 日，统一社会信用代码 [REDACTED]。法人代表席大霞，身份证号：[REDACTED]。蓝山县鑫顺矿业有限公司位于蓝山县太平圩镇，经营范围：露天、地下开采铅矿、锌矿、铁矿及其产品加工、洗选和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。事发地选矿厂属蓝山县鑫顺矿业有限公司太平铅锌矿附属设施，位于蓝山县太平圩镇薛家村，2022 年 12 月底因疫情及市场原因该选矿厂一直处于停工停产状态。

工程承建方：永州市皓瑞钢结构有限公司。成立于 2024 年 12 月 20 日，统一社会信用代码 [REDACTED]。法人代表魏桂华，行业类型为建筑安装业。注册地址：湖南省永州市冷水滩区菱角山街道零陵北路与九嶷大道交会处西北角（永州大市场）C5 栋 1-132。经营项目范围：施工专业作业；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计金属结构销售；建筑材料等销售；普通机械设备安装服务；金属结构制造；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）。皓瑞公司虽办理了营业执照，但未取得安全生产许可证和建筑施工资质。

(三) 事故发生当天天气情况

事发当天多云天气，最高气温 12℃，最低气温 2℃。北风 3 级，相对湿度 50%。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 1 月 11 日上午 8 时许，冯祥乾安排陈青松、朱海林、冯巧林、冯超超、王建和进行搭建厂棚施工，由陈青松负责指挥工人装配物料。当天上午 8 时许，按照事先分工，陈青松、冯巧林等在下方装瓦，通过吊机将瓦片吊上顶棚，王建和与工友朱海林在顶棚接瓦、盖瓦。王建和在顶棚工作时未将安全带与建筑物进行可靠固定。工作到上午 9 时 40 分许，在附近地面作业的陈青松发现王建和从顶棚（离地高度 12.16 米）坠落地面，王建和意识丧失，头面部有明显伤情。陈青松当场进行急救，其他工友向在场项目负责人冯祥乾报告。冯祥乾安排工人冯超超拨打 120 急救电话，冯祥乾驾驶车辆送至嘉禾县人民医院进行抢救。其间，陈青松向王建和家属通报事故情况。当日 13 时 59 分，死者家属拨打 110 报警电话报告事故情况。当日 14 时 05 分，医院宣布对王建和抢救无效，王建和生物学死亡。

（二）事故应急处置情况

蓝山县公安局太平圩派出所当天下午对冯祥乾等人进行了调查询问，委托公安司法鉴定中心对死者王建和进行尸检。公安司法鉴定中心出具的尸体检验报告认定：死者王建和头面部、胸部及右下肢的损伤，右前额皮肤裂伤；左侧肋

骨骨折、右股骨中段开放性骨折，伤处外轻内重，符合一次性外力作用所形成。结合现场勘查、走访调查及时表检验，分析符合高坠后钝性外力作用所引起。死亡原因：死者王建和符合高坠后钝性外力作用于头面部引起颅内出血、脑挫伤致严重颅脑损伤后死亡。

1. 永州市皓瑞钢结构有限公司：事故发生后，项目负责人冯祥乾安排工人冯超超拨打 120 电话求救。陈青松与其他工友将王建和抬到冯祥乾的车内送往嘉禾县人民医院，与 120 救护车辆约定在中途进行交接以节省抢救时间。冯祥乾开车将王建和送至嘉禾人民医院为当日 11 时。王建和入院抢救时已意识丧失，呼吸停止。嘉禾人民医院对王建和进行抢救，经抢救无效，宣布死亡。事故发生后，皓瑞公司法人代表魏桂华配合太平圩镇人民政府做好善后赔偿工作，与死者家属签订赔偿协议，拟赔偿死者家属 120 万元。先行赔偿 20 万元（由鑫顺公司垫付）已支付给死者家属。其余赔偿还未支付。

2. 蓝山县鑫顺矿业有限公司：鑫顺矿业有限公司经理唐开宪于上午 9 时 43 分向法人代表席大霞电话报告事故情况。14 时 30 分，席大霞接到太平圩镇镇长高双勇电话后，向高双勇报告事故情况。次日上午 10:20 分，应急管理局工贸矿山监管股李建打电话给席大霞核实事故情况时，席大霞向李建报告事故情况。事故发生后，席大霞配合太平圩镇人民政府做好善后赔偿工作，并垫付 20 万元赔偿金。

3. 太平圩镇人民政府：1月11日14时许，太平圩镇派出所接到死者家属报警电话，死者家属报告事故情况。太平圩镇派出所所长贺文祥于14点23分将情况告知太平圩镇党委书记黄飞及镇长高双勇。太平圩镇镇长高双勇于14点48分将情况上报蓝山县应急管理局。太平圩镇党委书记黄飞及镇长高双勇和分管安全生产的副镇长邱争南接报后第一时间赶赴现场指导事故救援及善后处置工作。太平圩镇人民政府于1月11日21时至凌晨2时和1月12日10时至22时两次对死者家属及蓝山县鑫顺矿业有限公司与永州市皓瑞钢结构有限公司进行调解，促使三方达成调解协议。

（三）事故应急救援评估情况

事故发生后，相关职能部门在事故处置过程中能按照各自职责密切配合、协调联动、应急处置。经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、协调有序、及时有效，没有造成次生事故，没有引发网络舆情炒作，没有引发群体性事件，事故应急处置得当。

三、事故造成的人员伤亡和损失情况

王建和，男，58岁，身份证号：[REDACTED]。湖南省永州市双牌县泂泊镇大路口村人。在此次高空坠落事故中死亡。直接经济损失120万元。

四、事故原因分析

不具备建设工程管理资质的冯祥乾安排不具备安全管理资质的现场管理员陈青松负责厂棚搭建物料的吊装指挥。陈青松安排无高空作业资质的王建和在钢结构顶棚卸装材

料，因王建和未固定好安全绳索，失足从 12 米高的顶棚坠落，导致严重颅脑损伤后死亡是造成这次事故的原因。

五、有关责任单位存在的主要问题

(一) 主体责任单位

1. **蓝山县鑫顺矿业有限公司**。未取得建筑工程规划许可，向住建部门提交建设钢结构厂棚施工许可报告未获审核批准。在未取得土地使用规划许可和施工许可手续的情况下，将项目发包给不具备工程建设资质的皓瑞公司进行施工。在事故发生后，公司主要负责人没有在 1 小时内向当地政府和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

2. **永州市皓瑞钢结构有限公司**。在不具备工程建设施工资质，无安全生产许可的情况下承揽施工项目。项目负责人冯祥乾安排没有安全资质的陈青松作为现场安全管理员，事故当日未对王建和违章操作进行制止。安全管理员陈青松不具备安全管理员资质，允许没有高空作业资质的王建和从事高空危险作业。王建和不具备高空作业资质从事高空作业。在事故发生后，主要负责人未向县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

(二) 行业监管和属地监管责任单位

1. **太平圩镇人民政府**。负有对辖区内企业安全生产和属地工程规划监管职责。太平圩镇属地管理落实不到位，未严格按照工作职责和上级文件指示精神，开展企业重大事故隐患和土地使用风险排查整治工作，对辖区内企业隐患排查和

工程规划建设监管未做到全覆盖。

2. 自然资源局。负有对工程建设规划使用的监管管理职责。自然资源局驻太平圩镇国土所未按职责要求和上级文件指示开展对辖区企业鑫顺公司土地使用的安全监管，对未办理工程规划手续的鑫顺公司监管不到位。导致隐患未被及时发现和整治的情况

3. 县住房和城乡建设局。负有对建设工程项目的安全监管职责。县住房和城乡建设局未按照工作职责和《蓝山县建筑施工“三抓三查三严”安全生产百日攻坚专项行动实施方案》的要求，组织对乡镇的工程建设领域隐患进行排查整治。局建筑业管理股未按市县整治方案要求，及时有效地指导、培训乡镇进行安全隐患排查工作。

4. 县应急管理局。负有对矿山工贸企业安全生产监管职责。县应急管理局于11月份在执法检查鑫顺公司时，发现该公司准备进行厂棚修建。执法人员查验相关人员从业资格后，告知企业办理施工手续。

六、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

王建和。在未取得高空作业资格证的情况下，从事高空作业。作业期间未做好安全防护措施，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、《湖南省安全生产条例》第十九条第二款的规定。鉴于王建和在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）建议追究刑事责任人员

1. **魏桂华**。永州市皓瑞钢结构有限公司法人代表。群众，身份证号：[REDACTED]。在明知公司不具备建筑工程资质、未取得安全生产许可的情况下承揽建筑工程。其行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条【重大责任事故罪】建议县公安局依据《中华人民共和国刑事诉讼法》有关规定对魏桂华进行刑事立案调查。如司法部门未追究其刑事责任，则由应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》及有关规定对该公司进行立案调查。

2. **冯祥乾**。该工程项目负责人，群众，身份证号：[REDACTED]。未取得安全管理资质。在皓瑞公司魏桂华手中承包该工程项目，但未签订承包合同。个人以皓瑞公司项目负责人名义组织工人进行施工作业。在项目施工过程中，未履行安全管理职责，安排无安全管理资质陈青松负责现场安全管理，放任不具备高空作业资质的王建和违章作业。其行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条【重大责任事故罪】、《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项、第二十七条第二款、《湖南省安全生产条例》第三十五条第二款。事故发生后未向当地政府和行业监管部门报告事故情况，涉嫌违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条。建议由县公安局依据《中华人民共和国刑事诉讼法》有关规定对冯祥乾进行刑事立案调查。如司法部门未追究其刑事责任，则由应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》及有关规定对该公司进行立案调查。

2. 陈青松。该项目安全管理员、现场指挥员。身份证号：。不具备安全管理资质从事安全管理员工作，安排无高空作业证人员王建和从事高空作业并在现场指挥物料吊装作业。其行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条【重大责任事故罪】，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项、第二十七条第二款规定和《湖南省安全生产条例》第三十五条第二款规定。建议由县公安局依据《中华人民共和国刑事诉讼法》有关规定对陈青松进行刑事立案调查。如司法部门未追究其刑事责任，则由应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》及有关法律规定对该公司进行立案调查。

（三）建议给予行政处罚单位

1. 永州市皓瑞钢结构有限公司。未取得建设资质和安全生产许可的情况下承揽建筑施工工程，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条，《中华人民共和国建筑法》第十三条、第二十六条，《安全生产许可证条例》第二条规定。公司安排未取得安全管理资质陈青松担任项目安全管理员，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十七条，对事故的发生负有责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》及有关法律规定对该公司进行立案调查。

2. 蓝山县鑫顺矿业有限公司。未取得建设工程土地使用规划许可擅自建设，涉嫌违反《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，建议由自然资源部门依据《中华人民共和国

城乡规划法》有关规定立案调查。未取得施工许可，将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，涉嫌违反《中华人民共和国建筑法》第七条、第二十二条规定，建议由住建部门依据有关规定进行立案调查。

（四）建议给予行政处罚人员

1. 席大霞。蓝山县鑫顺矿业有限公司法人代表。群众，身份证号：[REDACTED] 在未取得土地规划许可和施工许可的情况下将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，相关线索移交自然资源部门进行调查处理。事故发生后未向行业监管部门报告事故情况，涉嫌违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条，建议由应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》及有关规定对其进行立案调查。

（五）建议给予处理人员

1. 肖阳。太平圩镇执法大队队长，中共党员，负责太平圩镇辖区内安全监管执法工作。肖阳未按工作职责和镇政府四季度安全生产安排部署，组织对辖区内重点企业鑫顺公司的隐患排查工作，忽视停产企业可能存在的安全风险，导致属地监管出现漏管失察，建议由太平圩镇党委和镇纪委依法依规追究责任。

2. 欧宏光。自然资源局下属太平圩镇国土所所长，群众，负责太平圩辖区内土地资源规划管理。在落实上级文件精神执行不到位，未全面开展自然资源（土地规划使用）领域隐患排查工作，对鑫顺公司未办理规划手续进行施工的风险未

及时发现。对辖区内企业合法使用土地的政策宣传不到位。建议由县自然资源局党委对欧宏光进行约谈。

3. 何蕾。县住房和城乡建设局建筑业管理股股长，群众。负责指导、培训乡镇建筑领域的安全管理工作。事故发生前，未按工作职责和蓝山县建筑施工“三抓三查三严”安全生产百日攻坚专项行动实施方案》的要求，及时有效地指导、培训乡镇进行建筑领域安全隐患排查工作。建议由县住房和城乡建设局党组对何蕾进行约谈。

4. 李育干。应急管理局工贸矿山股副股长，中共党员。负责对非煤矿山企业的安全监管。在 11 月对该企业进行检查时，项目尚处于申请办理许可的待建阶段。李育干已告知企业需办理相关手续，合法建设。建议由县应急管理局党委对李育干进行约谈。

（六）其他处理建议

1. 太平圩镇人民政府。建议由县安委办进行通报批评，县安委会对太平圩镇镇长高双勇、副镇长刘志宏、副镇长邱争南进行约谈。由太平圩镇镇长高双勇向县政府拿出检讨。

2. 县自然资源局。建议由县安委办进行通报批评。由自然资源局局长向县政府写出检讨。

3. 县住房和城乡建设局。建议由县安委办进行通报批评。县住房和城乡建设局局长向县政府写出检讨。

七、事故防范和整改措施建议

（一）针对皓瑞公司的建议

1. **加强安全生产教育培训。**确保员工具备必要的安全意识和操作技能；完善内部管理制度，特别是对特种作业人员的管理；加强现场安全管理，确保各项安全措施得到有效执行。

2. **规范高处作业行为，强化现场作业风险管控。**督促管理人员履行职责，加强现场的安全监管工作，及时发现并纠正作业人员的违规操作行为，确保各项安全生产措施能够得到有效执行。完善现场作业的风险提示和防范措施，确保作业人员对现场风险有清晰的认识。明确高处作业的操作流程和安全注意事项，为所有高处作业行为提供明确的指导，以防止类似违规操作的发生。

3. **优化事故上报与信息沟通。**事故发生后，必须依法及时向相关部门报告，并制定规范的上报流程，明确责任人、时间及内容要求。构建高效的信息传递机制，确保准确信息能在规定时间内传达至相关人员。

（二）对各乡镇和行业主管部门的建议

1. 各乡镇、各行业主管部门要举一反三，认真履行监管职责。加强对本区域、本行业领域生产经营单位的安全生产监督检查，督促企业落实安全生产主体责任，严厉打击各类安全生产非法违法行为。

2. 建筑施工、装修维修、线路检修等含高空作业内容的行业主管部门要加强对高空作业等危险作业的安全监管，督促企业严格执行相关安全技术标准和操作规程，落实安全防护措施，确保作业安全。

3. 加强跨行业领域隐患的互联互通，充分利用县安委办等沟通协调渠道和机制，完成隐患治理的信息共享，确保各行业部门能够及时了解潜在风险。同时，加强联合执法，对发现的隐患进行协同整治，形成工作合力，共同维护社会稳定和人民群众生命财产安全。

4. 县安委办加强对高空坠落事故多发、易发行业领域的安全生产形势分析研判，及时发布预警信息，督促企业采取有效措施，防范事故发生。督促各乡镇、各部门、各企业深入开展安全生产宣传教育活动，充分利用广播、电视、网络等媒体，广泛宣传安全生产法律法规和安全生产知识，提高全社会安全生产意识。结合节后复工复产第一课活动，督促各企业加强对从业人员的安全教育培训，特别是要加强对新员工、转岗员工和外来务工人员的安全教育培训，提高从业人员的安全意识和安全操作技能。