



索引号:	431102009/2026-00572	发文日期:	2026-06-01	发布机构:	零陵区应急管理局
公开方式:	主动公开	公开范围:	面向社会	主题词:	
统一登记号:		信息时效性:	待评估	文号:	

零陵七里店贺师傅机械加工店“1.28”一般机械伤害事故调查报告

2026-06-01 14:57 来源：应急管理局 发布机构：零陵区应急管理局 【字体：大 中 小】 打印

零陵七里店贺师傅机械加工店“1·28” 一般机械伤害事故调查报告

(公示件)

2026年1月28日18时许,零陵区七里店街道某某小区临街门面“贺师傅机械加工店”店主贺某毛在收拾店面时不慎卷入机床发生一起机械伤害事故,造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故报告和调查处理条例》(国务院令 第493号)等有关法律法规的要求,经零陵区政府领导批示,成立了零陵七里店贺师傅机械加工店“1·28”一般机械伤害事故调查组(以下简称“事故调查组”),由区应急管理局牵头,区市场监督管理局、区公安局分局、区总工会、七里店街道办事处为事故调查组单位成员,并邀请零陵区纪委监委派人参与调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘查、调查取证、查阅资料和询问有关人员等综合分析,查明了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失,认定了事故性质和责任,总结了事故教训,提出了处理意见和防范措施及整改建议。

经事故调查组认定,零陵七里店贺师傅机械加工店“1·28”一般机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故^[1]。

[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第四项:一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

贺师傅机械加工店，个体工商户，统一社会信用代码：92***6，经营者：贺某毛，成立于2010年12月2日，住所：零陵区七里店**路，所属行业：其他未列明金属制品制造，经营范围：机械加工服务。该加工店系个体经营店，没有聘请员工，工作人员是经营者本人，加工店共3个门面，事发机床摆放在中间门面，呈东西走向。

（二）涉事机床情况

机床品牌：金岭机床，型号C**3C，贺某毛购买用于机械加工的设备，出厂日期2010年3月，出厂编号2032，机床长5米，主机侧宽0.61米，控制开关离地面高度0.71米，为方便操作机床，贺某毛机床控制操作侧（有控制开关）放置了木制踏板。

（三）安全监管情况

机床加工行业属于工贸八大行业，主管部门区应急管理局和属地政府七里店街道，因贺师傅机械加工店是个体工商户，没有将其纳入计划执法监管范围，“双随机一公开”检查没有抽查到。零陵区七里店街道神仙岭社区网格员不定期到该经营店开展了巡查检查和宣传，发放各类宣传资料。

（四）事故伤亡情况

死者贺某毛，男，汉族，身份证号为 43***12，湖南省衡阳市衡南县人。系贺师傅机械加工店经营者，在事故中被绞入机床死亡。

（五）天气情况

2026 年 1 月 28 日，零陵区气象台天气预报，28 日 08 时-29 日 08 时：阴天到多云，北风 2~3 级，最高气温 10~12℃，最低气温 3~5℃。事故排除降雨、大风、恶劣天气等环境因素影响。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026 年 1 月 28 日，贺某毛散步后回到租赁门面贺师傅机械加工店，与妻子肖某琪在门店吃完晚饭后（吃住、工作都在门店），贺某毛在门口对妻子肖某琪说“老婆，你在这里玩，今年我们早点把店子收拾好，早点回家过年”，自己去门店里，过了 1 分钟左右，18 时 16 分许，肖某琪听到贺某毛呼救“老婆，快来了”，立即跑进去，看到贺某毛被机床绞住了，立即去关掉了机床应急开关，事故发生后肖某琪在门面里失声痛哭，闻讯来的邻居和路人看到情况后立即拨打 120、119、110 电话，消防救援大队赶到现场将贺某毛从机床上抱出来，贺某毛头部受伤破损流血，腿部和脚部破损流血。经 120 急救医师诊断已失去生命体征。

（二）事故信息接报和响应情况

1 月 28 日 18 时许，发生事故。

18 时许，胡某君拨打电话报 110 报警电话。

18 时 15 分，拨打 120 急救电话。

18 时 16 分，龙某华拨打 119 救援电话。

19 时 09 分接，区应急管理局接到七里店街道事故信息反馈。

21 时，区应急管理局报永州市应急管理局。

（三）事故应急救援情况

事故发生后，肖某琪听到贺某毛的呼救，第一时间关停机床，闻讯来的邻居立即拨打报警电话，零陵区公安分局、七里店街道及零陵区消防救援大队接到支队警情立即调派人员赶往神仙岭路贺师傅机械加工店开展救援。消防大队救援人员进入贺师傅机械加工店，看到贺某毛趴在机床上，裤子和后背衣服被紧紧绞在机床上，头部和腿部有明显外伤，身边和机床周边没看到有加工的材料和工具。消防队员张某文等人用剪刀和美工刀将贺某毛被绞住的衣服划开，将他从机床上面抬下来。经 120 急救医生现场诊断已失去生命体征，没有送往医院救治。

（四）事故应急救援评估情况

事故发生后，区直相关职能部门、七里店街道办事处在事故处置过程中能按照各自职责密切配合、协调联动、应急处置。经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、协调有序、及时有效，没有造成次生事故，事故应急处置得当。

三、事故原因

（一）直接原因

贺某毛购买金岭机床牌型号 CW3293C 的机床用于经营机械加工，在机床操作侧违规设置木制踏板，大幅缩小自身与机床危险运转部件的安全距离，且着装不规范，衣裤被机床旋转部件绞住，身体受到强力绞碾，最终因伤势过重当场死亡（因无目击证人，无法查实机床运转原因），是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

（1）安全生产主体责任不落实，贺某毛作为个体工商户经营者、安全生产第一责任人，未履行安全生产管理职责，无视机床操作安全规范，违规在机床控制区设置木制踏板，形成安全隐患，未及时排查整改。

（2）安全防护设施缺失，机床未设置安全防护装置、安全警示标志。

（三）事故现场勘查及技术核查情况

综合事故发生后公安出警现场勘验、消防救援、应急管理局现场核查结论如下：

（1）现场设备及隐患情况：事故涉事设备为贺某毛购置的经营性加工机床，呈东西走向放置在中间门面，机床控制操作侧违规放置木制踏板，大幅缩短了操作人员与机床旋转部件的安全距离，直接导致作业人员站立作业时身体、衣物极易贴近机床危险运转部位。

(2) 事故成因技术分析：贺某毛站立在木制踏板上，靠近机床时（因无目击证人无法查明开机原因），因与机床转动部位距离过近，且着装不规范，衣服下摆较长，被机床旋转部件绞入，进而导致身体被绞伤致死，违规设置踏板是引发事故的直接安全隐患。

四、事故相关人处理建议

免于追究责任人，贺某毛，贺师傅机械加工店经营者、直接作业人员，违规设置作业踏板，忽视作业安全，对本次事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

五、事故主要教训

(一) 小微生产经营单位、个体工商户普遍存在安全生产意识薄弱、主体责任悬空、现场安全管理混乱问题，违规布设作业设施、商住混用等隐患突出，极易引发伤亡事故。

(二) 生产经营相关活动不仅包含直接生产加工，还涵盖场所整理、设备清理、收尾等辅助性活动，此类非订单作业环节的安全风险极易被忽视，是事故高发时段。

(三) 个体作业人员缺乏专业安全培训，对机械加工设备危险隐患辨识能力不足，违规操作、违规布设作业环境，是导致事故发生的核心人为因素。

六、事故防范及整改措施

(一) 全面排查整治现场安全隐患。建议监管部门和属地政府开展各类机械加工、小微生产经营单位安全生产大排

查大整治，严禁在机床、旋转设备操作区违规增设踏板、垫块等设施，严格保障作业人员与危险部件安全距离，加装安全防护栏、防护罩等装置，张贴安全警示标识。

（二）规范作业场所布局。坚决杜绝生产作业区域与生活居住区域混用，对商住一体场所，必须采取实体墙等物理方式彻底隔离，分隔生产、生活区域，消除安全隐患。

（三）强化小微经营单位安全监管。属地政府和监管部门加大对个体工商户、小微企业的安全巡查、宣传培训力度，普及设备操作、隐患排查、应急处置等安全知识，提升经营者及作业人员安全风险防范能力。

（四）压实安全生产主体责任。各类生产经营单位严格落实安全生产责任制，健全设备安全操作规程，定期开展安全隐患排查治理，杜绝违规作业、违规布设现场，严防同类事故再次发生。

零陵七里店贺师傅机械加工店“1·28”

一般机械伤害事故调查组

2026年5月19日

扫一扫在手机打开当前页





主办单位：永州市零陵区人民政府办公室 承办单位：零陵区数据局（营商环境建设局）

网站标识码：4311020009 版权所有：永州市零陵区人民政府门户网站

备案号：湘ICP备11003146号-1  湘公安网备43110202000118

E-mail：linglingzwzx@163.com [网站地图](#) [联系我们](#)

联系电话：0746-6332117(受理网站建设维护，报错和不良信息举报等相关事宜)



湖南省政府网



湘易办(安卓)



三湘e监督



监督一