



玉山县人
WWW.ZGY.S



走进玉山 输入搜索

[首页](#) > [法定主动公开内容](#) > [其他法定公开信息](#) > [重点工作落实情况](#) > [公示公告](#)

《江西晟源化工有限公司“4.9”物体打击一般事故调查报告》

发布时间：2026-05-19

来源：玉山县应急管理局

选择阅读字号：[大 中 小]

附件:

江西晟源化工有限公司“4.9”物体打击 一般事故调查报告

2023年4月9日9时45分左右,江西晟源化工有限公司(企业停产中)工人在对闲置离心机进行检维修作业时,离心机因内部老化破裂,破裂的离心机转鼓碎块飞出打到旁边的闲置抽滤桶,导致抽滤桶破裂,正在作业的员工受到物体打击伤害。事故造成1人死亡,直接经济损失为159万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号)、2023年4月18日,玉山县人民政府成立了江西晟源化工有限公司“4.9”物体打击一般事故调查组,事故调查小组由县委常委、常务副县长任组长,县应急管理局局长任副组长,玉山高新区、双明镇、县应急管理局、县工信局、县公安局、县总工会为成员单位。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则,对事故开展调查处理。通过事故现场勘察、调查取证、事故分析,查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况,认定了事故类别、性质和事故责任,提出对责任单位和责任人的处理建议,提出了事故防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

公司名称：江西晟源化工有限公司；统一社会信用代码：913611236859836515；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：江西省玉山县工业园区；法定代表人：赵良，注册资本：叁仟万元整；成立日期：2009年4月14日，2018年12月28日进行变更；营业期限：2009年4月14日至2029年4月13日；许可项目：亚氯酸钠生产，消毒剂（净化）生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。安全生产许可证：（赣）WH安许证字[2011]0666号；许可范围：亚氯酸钠（1500t/a，拆纯，液体）；有效期：2021年04月13日至2024年03月16日；

（二）涉事设备基本情况

闲置离心机：

位于该公司102闲置车间，该设备是2009年建厂时购入，用于生产次氯酸钠固体，长2.4米，宽1.8米，高1.2米，材质为不锈钢、铸铁。由于该厂次氯酸钠固体于2015年已经停止生产，该设备就一直在闲置厂房闲置。

闲置抽滤桶：

位于该公司102闲置车间，该设备是用于次氯酸钠固体

生产过程中用于抽滤的抽滤桶，高 1.2 米，直径为 2 米，材质为 PP 塑料。由于该厂次氯酸钠固体于 2015 年已经停止生产，该设备就一直在闲置厂房闲置。

（三）事故相关人员基本情况

1. 赵莲，女，汉族，1985 年 12 月 16 日出生，江西晟源化工有限公司总经理、主要负责人。

2. 卢荣，男，汉族，1984 年 12 月 29 日出生，江西晟源化工有限公司安全管理员。

3. 李林，男，汉族，1961 年 10 月 11 日出生，江西晟源化工有限公司生产部负责人。

4. 黄，女，汉族，1983 年 10 月 20 日出生，江西晟源化工有限公司综合办公室负责人。

5. 钱，男，汉族，1992 年 9 月 26 日出生，江西晟源化工有限公司员工。

6. 陈波，男，汉族，1988 年 3 月 10 日出生，江西晟源化工有限公司员工。

7. 毛，男，汉族，1974 年 5 月 23 日出生，江西晟源化工有限公司临时工。

二、事故发生经过、救援及应急处置情况

（一）事故发生经过和事故救援情况

因江西晟源化工有限公司计划在 4 月 10 日进行复工复产，2023 年 4 月 8 日上午，总经理赵莲开会安排在 4 月 9 日开展全厂清理工作，要求安排人员对闲置厂房内旧设备进

进行测试，看是否有用，如没用就处理掉。

4月9日上午9时左右，毛■来到晟源化工找工作（毛■芳在事发前几天联系过黄芳想到厂里找工作），因正好需要人手，所以负责招聘的黄■便安排毛■进厂试用，黄■将毛■芳带到厂区想找负责生产的李■林安排工作，黄■因一时没找到李■林，便临时安排毛■同陈■波、钱■一起在闲置车间进行废旧设备设施清理工作，并嘱咐毛■测试下闲置车间里的旧设备（闲置离心机）是否有用。9时45分左右，毛■接通了闲置离心机电源，闲置离心机因老化发生破裂，破裂的离心机转鼓碎块飞出打到旁边的闲置抽滤桶，导致抽滤桶破裂，破裂的塑料块击中毛■。在附近搬运管子的陈■波、钱■听到响声后立即跑到事故现场，发现毛■已昏倒在地，便立即将毛■搀扶出闲置厂房。同时黄■也听到响声便立即从办公室跑到事故现场，并立即打电话报告了负责人赵■莲，随后公司负责人赵■莲赶到现场并立即拨打120急救电话，随后安排黄■将毛■送至玉山县中医院。2023年4月9日12时左右毛■经抢救无效死亡。

（二）事故应急处置和事故报告情况

2023年4月9日12时左右，江西晟源化工有限公司将事故情况向玉山县应急管理局报告，县应急管理局接到事故报告后，迅速向县委、县政府总值班室报送事故信息，并电话报告相关领导。常务副县长及高新区、应急、公安等部门

主要领导、分管领导第一时间赶到事故现场，并对事故处置、伤员救治、死者善后、事故调查等提出具体要求。

（三）事故善后处理情况

4月10日，江西晟源化工有限公司与死者家属签订赔偿协议，达成谅解，事故善后处理平稳有序。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故伤亡情况

该起事故造成1人死亡。

死亡人员：

毛■，性别：男，身份证号：3623231■■■■■■■■■■
江西省上饶市玉山县双明镇■■■■■■■■■■。

（二）直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-86)的有关规定，核定该事故造成的直接经济损失为159万元。

四、事故原因和性质

（一）事故原因

1.直接原因

（1）毛■安全意识淡薄，在未开展风险辨识，未落实安全措施的情况下，违规开展离心机检维修作业。毛■将离心机通电后，离心机因老化无法承受内部高速运转产生的离心力从而发生破裂，破裂的离心机转鼓碎块飞出打到旁边的抽滤桶，导致抽滤桶破裂，破裂的抽滤桶碎块击中毛■。

■，造成事故。

2.间接原因

江西晟源化工有限公司未落实企业安全生产主体责任，安全管理不到位。

(1) 未落实全员安全生产责任制。公司主要负责人、安全员、生产部负责人等未按规定落实全员安全生产责任，致使隐患排查治理、安全教育培训、风险分级管控等工作落实不到位。

(2) 未健全企业安全生产规章制度和操作规程并有效执行。作业前未针对离心机检维修作业制定相应安全操作规程，未对涉及到检维修作业的从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

(3) 安全生产教育培训不到位。在未经三级教育培训并考核合格的情况下就安排毛■上岗作业。

(4) 安全风险辨识不到位。企业在开展老旧设备检维修作业前未对作业中存在危险有害因素进行辨识，未辨识出离心机检测作业存在老化破裂的风险，未对作业风险进行有效管控并制定相应的防范措施。

(5) 隐患排查治理不到位。该公司安全、生产管理人员对涉及事故的检维修作业未开展隐患排查治理，未及时发现并制止事故当日的违规检维修作业。

(二)事故性质

经调查认定，江西晟源化工有限公司“4.9”物体打击事故

是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）事故责任单位及处理建议

江西晟源化工有限公司未建立健全并落实全员安全生产责任制，未严格执行企业安全生产规章制度和安全操作规程，未有效构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对员工的安全生产教育和培训不到位。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十八条、第四十一条、第四十四条之规定，对此次事故的发生负有主要责任，建议由县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，处以 31 万人民币的罚款。

（二）事故责任人及处理建议

1.毛[]，江西晟源化工有限公司临时工，未有效履行本岗位的安全生产责任，在未开展风险分析，未落实安全措施的情况下，违规开展离心机检维修作业，对事故负有直接责任。鉴于在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.赵[]莲，江西晟源化工有限公司总经理，公司安全生产第一责任人，未落实全员安全生产责任制、未落实本单位安全生产规章制度和操作规程、教育培训不到位、未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、未及时督促检查本单位的安全生产工作，对事故发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》

第二十一条第(一)、(二)、(三)、(五)项,建议县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款的规定,处以1.2万人民币的罚款。

3.卢荣,江西晟源化工有限公司安全管理员,组织开展安全生产教育培训不到位,未及时排查生产安全事故隐患,对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定,建议江西晟源化工有限公司根据公司规章制度给予处分。

4.李林,江西晟源化工有限公司生产部负责人,未严格按照“管生产经营必须管安全”的原则组织单位落实安全生产责任制,组织落实检维修作业安全措施不力、检查不到位,对安全生产工作的监督、检查不到位,对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定,建议江西晟源化工有限公司根据公司规章制度给予处分。

5.黄,江西晟源化工有限公司综合办公室负责人,未有效履行本岗位的安全生产责任,安排不符合公司制度规定、且未经安全教育培训的人员从事检维修作业,对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定,建议江西晟源化工有限公司根据公司规章制度给予处分。

六、事故防范和整改措施

为吸取本次事故教训,防范生产安全事故的发生,特针

对事故防范和整改措施提出下列意见和建议:

1.建立健全本单位安全生产责任制并严格落实。进一步完善各岗位人员的安全生产职责,并对全员安全生产责任的落实情况建立监督考核机制,确保层层落实安全生产工作责任。

2.健全各项规章制度和操作规程并确保有效落实。重点针对检维修作业的过程监管制定作业过程监督检查表,严格按照制度和规程进行监督考核。

3.按规定开展安全生产教育培训并如实记录安全生产教育培训情况。

4.全面推进风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。建立健全风险分级管控制度,认真进行隐患排查治理。结合此次事故暴露出的问题,覆盖特殊作业、检维修作业全过程,全面辨识安全风险,根据辨识出的各类安全风险分级制定有效的管控措施,明确措施落实责任人员,进而转化为隐患排查清单,并在日常教育培训和隐患排查等工作中落实到位,确保风险可控。

江西晟源化工有限公司

“4.9”物体打击事故调查组

2023年5月10日



玉山县人民政府办公室秘书股

2023年5月26日印发

— 12 —