

华南先进装备产业园晨辉机械有限公司 “7·22”一般机械伤害事故调查报告

曲江区政府事故调查组

2025 年 11 月 14 日

目 录

一、事故基本情况.....	1
（一）业主单位.....	1
（二）施工单位.....	2
（三） 合同签订情况.....	3
（四）事故发生单位安全管理情况。.....	3
（五）相关人员基本情况.....	4
（五）设备基本情况.....	5
二、事故发生过程及应急救援情况.....	5
（一）事故现场基本情况.....	5
（二）事故发生经过.....	6
（三）应急救援处置及报告情况.....	7
三、人员伤亡和直接经济损失.....	8
（一）人员伤亡情况.....	8
（二）直接经济损失情况.....	8
四、事故原因分析.....	8
（一）直接原因.....	8
（二）间接原因.....	8
五、相关单位履职情况.....	9
（一）广东金志利科技股份有限公司.....	9
（二）华南先进装备产业园管理委员会.....	10
（三）韶关市曲江区应急管理局.....	10
六、对事故单位及相关责任人的处理意见.....	11
（一）事故责任单位.....	11
（二）事故其他单位.....	11
（三）事故有关责任人.....	12
（四）有关监管部门.....	14
七、事故主要教训.....	14
八、事故防范措施建议.....	15

2025 年 7 月 22 日 14 时 22 分，南雄市晨辉机械有限公司一名员工在韶关华南先进装备产业园广东金志利科技股份有限公司铸造车间打磨区使用角磨机打磨风力发电机轴承座时，发生一起机械伤害事故，导致一人死亡，直接经济损失约 120 万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规，韶关市曲江区人民政府成立了由区委常委、常务副区长杨文乐任组长，区政府办、曲江公安分局、区应急管理局、区总工会等部门任组员的“华南先进装备产业园晨辉机械有限公司“7·22”一般机械伤害事故调查组”。并聘请两名专家协助调查。

调查组秉持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，借助现场勘验、调查取证、专家技术鉴定、询问相关人员等方式，经综合分析，查明了事故发生的经过、事故直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失等情况，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施和整改措施建议。

调查认定：华南先进装备产业园晨辉机械有限公司“7·22”一般机械伤害事故，系一起因企业安全管理缺失，风险辨识失位，作业人员安全意识淡薄，安全技能缺乏而引发的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）业主单位

广东金志利科技股份有限公司，统一社会信用代码：91440200MA4X380102，法定代表人：刘国兵，成立日期：2017年9月16日，企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)，注册地位于韶关市曲江区东韶大道35号(华南装备园)。经营范围包括一般项目：车辆工程的技术研究、开发；汽车零配件设计服务；机械技术咨询、开发、推广及技术转让服务；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；批发、零售：机械配件、电气设备、汽车零配件、五金产品、机械配件、通用机械设备、电工器材、通用机械设备、电气机械设备、环保设备；设计、加工、制造：模具、电工机械、铸造机械、金属结构制品、汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造)、汽车生产专用设备、机械零部件、钢结构；金属废料和碎屑加工处理；黑色金属冶炼与铸造；大型风电设备及零部件的开发、制造、批发、零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二) 施工单位

南雄市晨辉机械有限公司，统一社会信用代码：91440282MAE0JMjX7Q，法定代表人：田伟，成立日期：2024年9月25日，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地位于南雄市全安镇河塘村竹头坑新村1号(仅作办公室使用)(住改商)。经营范围包括一般项目：金属工具制造；金属结构制造；金属制日用品制造；建筑用金属配件制造；金属加工机械

制造；橡胶制品制造；铸造机械制造；建筑工程用机械制造；农业机械制造；渔业机械制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属链条及其他金属制品制造；金属材料制造；橡胶制品销售；机械设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）合同签订情况

广东金志利科技股份有限公司于2024年12月4日和南雄市晨辉机械有限公司签订了《外包协议书》，约定将金志利公司内部注塑机、压铸机、风电产品的打磨、喷漆、入仓、割芯骨、批锋等工序的处理工作外包给晨辉公司，按吨数计算价格，晨辉公司按金志利公司的要求按时按质按量完成相关工作。协议期间，晨辉公司自行聘用员工，并与员工签订劳动合同，购买社会保险，员工的管理和员工的工资、社保、其他福利待遇由晨辉公司负责。

（四）事故发生单位安全管理情况。

2024年12月6日，广东金志利科技股份有限公司与南雄市晨辉机械有限公司正式签订《进场施工安全协议书》。金志利公司要求，晨辉公司进场前需向金志利公司行政人事部提报施工人员及车辆信息，办理临时出入手续；施工前须对全体施工人员进行安全教育培训；不得将相关施工业务转包给其他施工队；在施工区域设置明显安全警示标志，并明确指定专属施工负责人，全面落实各项安全管理要求。2024年12月6日，晨辉公司按约正

式入厂开展作业，共安排 11 名施工人员参与项目实施。同时，晨辉公司指定郭*辉担任该项目负责人及作业现场安全管理人员，其核心职责包括作业前开展全面安全风险评估，以及及时上报作业区域内发现的各类事故隐患，保障施工安全有序推进。

（五）相关人员基本情况

田*，男，土家族，34 岁，湖北来凤人，身份证号码：42282719910614****，是南雄市晨辉机械有限公司法人代表。

郭*辉，男，汉族，35 岁，河南平舆人，身份证号码：41282719900118****，是南雄市晨辉机械有限公司安全生产负责人。

谭*华，男，汉族，53 岁，内蒙古通辽人，身份证号码：1523261972108****，南雄市晨辉机械有限公司专职安全管理人员。

李*成，男，汉族，46 岁，湖南汝城人，身份证号码：4328281979022****，是南雄市晨辉机械有限公司打磨工人，于本次事故中身亡。

刘*兵，男，汉族，54 岁，湖南嘉禾人，身份证号码：43282619710115****，是广东金志利科技股份有限公司法人代表。

徐*安，男，汉族，57 岁，四川自贡人，身份证号码：51032119681108****，是广东金志利科技股份有限公司总经理、安全生产主要负责人。

徐*东，男，汉族，34岁，广东韶关人，身份证号码：44022119910928****，是广东金志利科技股份有限公司安环部部长，安全生产管理人员。

（五）设备基本情况

风力发电机“m7-s”轴承座工件（尺寸：3840*3620*2513；毛坯重量22100KG）。

二、事故发生过程及应急救援情况

（一）事故发生经过

2025年7月18日，南雄市晨辉机械有限公司员工李*成前往广东金志利科技股份有限公司报道，7月19日至21日参加两家公司联合组织的新员工入职培训。

7月22日，晨辉公司在金志利公司现场作业的工人共计9名，统一编为1个班组，当天带班负责人和现场总负责是谭*华。

7月22日8时，李*成抵达打磨工位，参与了每日班前会及工作部署会。班前会后，管理人员谭*华针对打磨岗位对李*成开展了实操培训，约8时30分培训结束后正式开始工作。12时上午工作结束，李*成进行午餐休息，13时30分按时到岗。根据班组长谭*华的工作安排，李*成在铸造一车间打磨三班作业区域，使用角向磨光机对风力发电机设备轴承座工件“m7-s”（尺寸：3840mm×3620mm×2513mm，毛坯重量22100KG）的内腔部位实施打磨作业。14时22分许，李*成因操作不当，不慎被角向磨光机割伤右下胸及右腋下部位。

（三）应急救援处置及报告情况

受伤后，李*成大声呼喊并奔跑出工件外面，正在事发地附近巡查的金志利公司铸造车间后工序主管李*明听见呼喊后，立即奔跑向事发地将打磨机电源插头拔掉断电。同一时间打磨工人温*民到场见状立即将缠在李*成衣服上的打磨机磨片拆下，卸下打磨机后，14时23分，当事人向后倒地，李*明指挥打磨工人侯*财利用口罩过滤棉布按住伤员的伤口止血，14时24分李*明拨打120急救电话和110报警电话，晨辉公司带班管理人员谭*华去中间通道仓库内拿担架到场，员工冯*东、马*财、寇*亮、涂*伟抬担架，侯*财按住伤口，将伤者抬到厂房门口等待救护车。

14时27分李*明打电话向安全主管徐瑞东报告，徐*东接到报告后，立刻向主要负责人徐*安报告情况，然后立即赶往现场，14时40分徐*安到达现场后立即要求整个车间停工，组织人员撤离，并使用警戒带对事发现场进行围蔽，14时44分，救护车到场后进行现场抢救，经抢救无效后，确认李*成已死亡。15时14分，徐*东向曲江区应急管理局基础股负责人和华南装备园管委会相关负责人报告事故情况。

15时04分，曲江区应急管理局值班室接曲江公安分局通报事故情况后，局领导带领相关执法人员立即赶赴现场和华南装备园相关负责人进行现场处置。16时51分，区应急管理局向区委、区政府报告了事故情况。17时向市应急管理局值班室报告了事故情况。

目前，事故善后工作已处理完毕，死者家属情绪稳定，未造成负面舆情和社会不稳定。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

此次事故造成一人死亡，死者李*成，男，46岁，系南雄市晨辉机械有限公司打磨工人。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）等规定，经统计确认事故直接经济损失约120万元。

四、事故原因分析

（一）直接原因

事故的直接原因为李*成在对铸件进行打磨作业时，被角向磨光机割伤身体右胸腔和右手臂连接处，伤处失血过多导致死亡。

（二）间接原因

1. 南雄市晨辉机械有限公司安全主体责任落实不到位，未制定安全管理制度，日常工作无制度约束，企业安全生产组织架构不完善，日常未见管理痕迹，对员工进入工作岗位后无有效管理。

2. 南雄市晨辉机械有限公司安全教育不到位，事故中死亡的员工李肯成为新上岗操作人员，南雄市晨辉机械有限公司对其的岗位培训不完善，李肯成对于工作岗位操作不熟悉，对岗位作业场所风险隐患不清楚，作业时未按要求牢固持握电动工具的把

手，将设备锁定在持续运转状态，手持电动工具在凹槽处过度挤压导致砂轮卡滞反弹，发生事故。

3. 南雄市晨辉机械有限公司安全隐患排查治理和现场安全管理不到位。未制定隐患排查管理制度，未对现场开展隐患排查和风险辨识，安全管理人员未及时发现员工不当操作并制止，现场缺乏有效安全管理。

五、相关单位履职情况

（一）广东金志利科技股份有限公司

金志利公司制定了外包驻场人员安全管理制度，明确了与晨辉公司的双重主体责任。晨辉有限公司派驻人员入场工作前，金志利公司对其进行了资质审查并签订了入场安全协议；派驻人员入场后，金志利公司对其开展了三级安全教育培训并考核合格；

金志利公司对晨辉公司人员开展了涉事相关培训，包括车间安全概况、岗位安全操作规程、设备风险及危险作业区域、车间安全规章制度、劳动防护用品正确使用、现场应急处理、事故报告等，自晨辉公司派驻人员入场以来，共计开展培训 3 次，其中包括《工件打磨作业安全指导培训》、《砂轮机安全操作培训》。

金志利公司在 2024 年至 2025 年期间，组织晨辉公司开展应急演练 3 次；对其作业区域开展安全检查 13 场次，发现隐患问题 26 项，已全部完成整改；对其人员违规、违纪、危险操作等现象进行安全考核，共考核 6 起，罚款 900 元。

（二）华南先进装备产业园管理委员会

2025 年，华南先进装备产业园管理委员会对金志利共计检查 4 次，2025 年 3 月 3 日、2025 年 5 月 27 日、2025 年 6 月 11 日、2025 年 7 月 21 日共发现问题 18 处，并督促该公司完成了隐患的整改工作。经核实，华南先进装备产业园管理委员会对金志利公司的检查均未包含外包公司的管理情况，也未涉及事发现场的打磨车间，安全检查不够全面细致。

2025 年 7 月 24 日，召开华南先进装备产业园管理委员会 2025 年上半年安全生产情况通报及下半年安全生产工作计划会议，同时就金志利事故对园区所有企业进行通报，并开展培训教育。

（三）韶关市曲江区应急管理局

2025 年 3 月 13 日联合安全专家组对金志利公司执法检查 1 次，检查内容包含重大事故隐患（含对外包企业的管理）及主要负责人履职情况，要求其对排查发现的隐患进行整改并落实安全生产工作，检查发现的 7 项问题隐患均于事故发生前完成整改。

2024 年底到 2025 年初，曲江区应急管理局组织牵头开展岁末年初大排查工作，对华南先进装备园规上企业全覆盖排查，共排查 157 处问题隐患，并全部完成整改。

2025 年初，组织全区金属冶炼企业主要负责人包含金志利公司参加全国金属冶炼企业落实安全生产主体责任视频培训班。

2025 年 5 月 8 日，组织召开华南先进装备产业园事故警示会议，并对园区内企业开展安全生产培训会议，共培训人次 120

人次，其中金志利公司 2 人次。

六、对事故单位及相关责任人的处理意见

（一）事故责任单位

1. 南雄市晨辉机械有限公司作为事故发生单位，安全生产主体责任落实不到位，未认真履行安全管理职责，未开展隐患排查和风险辨识，对作业现场安全管理不足，对事故的发生负有直接管理责任。

南雄市晨辉机械有限公司以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款^[1]的规定，建议韶关市曲江区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第 14 号）第十四条第（二）项^[2]的规定，对南雄市晨辉机械有限公司实施行政处罚。

（二）事故其他单位

2. 广东金志利科技股份有限公司作为业主单位，在南雄市晨辉机械有限公司业务承包期间，对入场员工开展了安全生产教育培训；对作业现场开展了隐患排查；督促外包单位购置意外险；事故发生后广东金志利科技股份有限公司能够及时组织救援、应急处置并如实报告事故情况；积极配合应急管理部門的调查工作；协助事发单位做好善后工作，鉴于广东金志利科技股份有限公司

^[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 第四十一条 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

^[2] 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第 14 号）第十四条第（二）项 第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；

公司已履行了安全管理职责，建议不予行政处罚，由华南装备园管委会对其进行约谈警示，将处理结果报韶关市曲江区安委会。

（三）事故有关责任人

1. 田*，南雄市晨辉机械有限公司法人代表，作为该企业的主要负责人，未认真履行安全生产职责，对员工安全培训不到位，未对现场开展隐患排查和风险辨识，日常无安全管理，对此次事故的发生负有主要的管理责任。

田*以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项^[3]的规定，建议由韶关市曲江区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第 14 号）第十九条第（一）项^[4]的规定，对田伟实施行政处罚。

2. 郭*辉，作为南雄市晨辉机械有限公司安全生产负责人，未认真履行安全生产职责，对员工安全培训不到位，未对现场开展隐患排查和风险辨识，未组织开展应急演练，未能及时制止和纠正员工违章作业行为，对事故的发生负有一定的管理责任。

郭*辉以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项^[5]的规定，建议由韶关市曲江区

^[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项 第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

^[4] 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第 14 号）第十九条第（一）项 第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 40% 的罚款；

^[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项 第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第 14 号）第二十条第（一）项^[6]的规定，对郭党辉实施行政处罚。

3. 谭*华，作为南雄市晨辉机械有限公司专职安全管理人员，未认真检查事发点安全生产状况，未能及时制止和纠正员工违章作业行为，对事故的发生负有一定的管理责任。

谭*华以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项^[5]建议由韶关市曲江区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第 14 号）第二十条第（一）项^[6]的规定，对谭桂华实施行政处罚。

4. 李*成，作为南雄市晨辉机械有限公司打磨工人，安全意识淡薄，对自身作业环境安全风险辨识不足，未按要求正确操作角向磨光机。鉴于李肯成在本起事故中身亡，故此不再对其进行责任追究。

5. 徐*安，作为广东金志利科技股份有限公司安全生产负责人，未认真督促南雄市晨辉机械有限公司开展教育培训、隐患排查等工作，建议由广东金志利科技股份有限公司根据公司内部管理制度予以处理，并由华南装备园管委会进行约谈警示，处理结果报曲江区安委办。

^[6] 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第 14 号）第二十条第（一）项 第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款；

6.徐*东，作为广东金志利科技股份有限公司安环部部长、安全生产管理人员，未认真督促南雄市晨辉机械有限公司开展教育培训、隐患排查等工作，建议由广东金志利科技股份有限公司根据公司内部管理制度予以处理，并由华南装备园管委会进行约谈警示，处理结果报韶关市曲江区安委会。

（四）有关监管部门

1. 韶关华南先进装备产业园管委会

韶关华南先进装备产业园管委会安全监管力度不足，安全生产检查不够全面细致，督促整改不严不实，2025年4月13日园区内企业发生生产安全事故后，未及时组织开展园区企业外包单位专项检查工作，一年内园区企业外包单位连续发生两起安全生产事故，造成不良影响。责成韶关华南先进装备产业园管委会向韶关市曲江区安委会做出书面检查。

2. 韶关市曲江区应急管理局

韶关市曲江区应急管理局和韶关华南先进装备产业园管委会的沟通协调不到位，对重点行业外包单位的监管力度不足。责成韶关市曲江区应急管理局向韶关市曲江区安委会作出深刻检讨。

七、事故主要教训

（一）承包单位对操作人员培训不足，施工人员风险意识淡薄，违规操作。

此次事故为打磨铸件内部区域，按规定应制定操作规程，佩

戴好防护用品，在打磨较为狭窄区域的时候应跟换对应的砂轮片或由经验丰富的员工操作，但南雄市晨辉公司在未对现场作业开展风险辨识的情况下，允许当天首次上班的工人直接开展作业，导致事故的发生。

（二）承包单位安全主体责任落实不到位，对事故现场缺乏有效管理。

承包单位南雄市晨辉机械有限公司未对现场开展隐患排查和风险辨识，未及时发现员工违规操作并制止，安全管理不严不实。

安全生产实践反复证明:违规作业是大多数生产安全事故发生的原因，遵章守纪才能防止和减少生产安全事故的发生，预防事故最有效的方法是对规则的遵守。

八、事故防范措施建议

（一）严格落实企业安全生产主体责任：

1.南雄市晨辉机械有限公司要做好以下几点：

一是要深刻吸取事故教训，切实履行企业安全生产主体责任，健全并落实全员安全生产责任制，完善企业安全生产组织架构，建立企业安全管理规定和操作规程。

二是要加强安全生产管理，经常性地开展安全生产隐患排查治理工作，并有效记录，针对此次事故开展专项整改，对检查中发现的安全问题，应当立即处理或及时报告本单位有关负责人，及时整改消除各类事故隐患。

三是要加强安全教育培训，提高员工安全素质。要制定安全生产教育培训管理制度和培训计划，增强员工安全意识、安全管理技能和风险作业辨识能力。

四是要修订生产安全事故应急救援预案，组织开展应急救援演练，教育和督促从业人员严格遵守。

2.广东金志利科技股份有限公司要构建“全流程、闭环式”外包安全管理体系。严格准入核查外包单位资质与安全业绩，合同明确安全责任及考核标准。外包人员纳入本单位管理，经培训考核后方可上岗，同步参与安全活动并实施绩效考评。指派专职安全员旁站监督重点作业现场，严查防护用品佩戴与规程执行，及时处置隐患，确保安全。

（二）韶关华南先进装备产业园管委会要加强安全监管力量，邀请专家开展安全检查，深入开展园区企业外包单位安全管理专项整治，督促园区企业加强对外包、分包企业的安全管理，坚决杜绝以包代管、包而不管的现象，要经常性的针对园区内企业的主要负责人，安全管理人员开展安全生产培训工作，提高企业主要负责人的安全意识，督促安全管理人员做好本单位的安全管理工作。要加强和应急管理部門的沟通协调，履行好属地监管职责，确保园区企业生产安全。

（三）曲江区应急管理局要加强与韶关华南先进装备产业园管委会的沟通协调，落实好行业监管责任，迅速开展事故警示教育，加强对园区重点企业外包单位的检查，对发现的隐患问题要

严肃执法，督促全区企业严格落实安全生产主体责任。