

镇宁**“9.9”一般物体打击事故 调查报告

镇宁自治县政府事故调查组

2024 年 11 月

目录

一、事故基本情况	1
(一) 工程概况	1
(二) 事故发生单位及相关单位概况	2
(三) 事故单位安全管理情况	5
(四) 有关监管部门和属地乡镇履职情况	5
(五) 事故发生经过	6
(六) 事故现场情况	7
(七) 人员伤亡和直接经济损失	8
二、事故应急处置及评估情况	8
(一) 事故信息接报及响应情况	8
(二) 事故现场应急处置情况	9
(三) 医疗救治、善后及应急处置评估情况	9
三、事故原因分析	9
(一) 直接原因分析	9
(二) 其他可能因素排除	10
四、事故责任单位存在的主要问题	10
五、事故整改和防范措施	11
(一) 因在事故中死亡免于或不予追究责任的人员	11
(二) 对事故单位和有关责任人员的行政处罚建议	11
(三) 其他处理建议	12
六、事故整改和防范措施	12

镇宁**“9.9”一般物体打击事故 调查报告

2024年9月9日下午18时许，镇宁自治县**镇发生一起物体打击事故，造成1人死亡1人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规规定，县人民政府成立了由县应急管理局为事故调查组组长单位，县应急管理局局长任组长，县总工会、县公安局、县工业和信息化局、**镇人民政府派员组成事故调查组，邀请县纪委监委派员参加事故调查。

事故调查组严格按照“科学严谨，依法依规，实事求是，注重实效”和事故调查“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查询问、查阅资料、综合分析等，查清了事故经过、事故原因、人员伤亡和直接经济损失情况，查明了存在的问题，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关单位和人员的处理建议和事故防范措施。

经事故调查组调查认定，镇宁**“9.9”一般物体打击事故是一起因未采取安全措施引发的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

*****。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

贵州**建设有限公司（劳务分包单位）

营业执照：统一社会信用代码：*****，企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：韩某；成立日期：2023年06月30日；住所：贵州省****；经营范围：建设工程施工；登记机关：**市场监督管理局。

安全生产许可证：****；许可范围：建筑施工；有效期至：2024年01月26日至2027年1月25日。

建筑业企业资质证书：****；有效期：2028年12月08日；资质类别及等级：资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级，电力工程施工总承包贰级，地基基础工程专业承包贰级，钢结构工程专业承包贰级，输变电工程专业承包贰级。

贵州**工程有限公司于2024年5月与贵州**建设有限公司签订《镇宁县**项目**区施工合同》，将镇宁县**项目**区施工分包给贵州**建设有限公司。

2.相关单位概况

（1）贵州**工程有限公司（总包单位）

营业执照：统一社会信用代码：*****，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：宋某；成立日期：2016年09月09日；住所：贵州省****；经营范围：建设工程、建设工程、机电安装工程、电力工程、建筑工程劳务分包；登记机关：**市场监督管理局。

安全生产许可证：****；许可范围：建筑施工；有效期至：

2021 年 10 月 26 日至 2024 年 10 月 25 日。

建筑业企业资质证书：****；有效期：2024 年 12 月 31 日；资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级，电力工程施工总承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级，机电工程施工总承包贰级，环保工程专业承包贰级。

有限公司于 2024 年 4 月与贵州工程有限公司签订《镇宁县**项目 EPC 总承包工程合同书》，将镇宁县**项目发包给贵州**工程有限公司。

(2) **有限公司（建设单位）

营业执照：统一社会信用代码：*****，企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：张某；成立日期：2022 年 10 月 08 日；住所：贵州省**；经营范围：发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供(配)电业务；地热资源开采；主要农作物种子生产；登记机关：**市场监督管理局。

有限公司于 2024 年 4 月与贵州省有限公司签订《建设工程监理合同》。

(3) 贵州省有限公司（监理单位）**

营业执照：统一社会信用代码：*****，名称：贵州省**有限公司；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：包某；成立日期：2003 年 04 月 29 日；经

营范围：煤炭、建筑、市政、电力、化工石油，天然气等行业的工程设计，工程咨询，工程监理、安全评价、项目管理及运营；住所：贵州省**；登记机关：**市场监督管理局。

工程监理资质证书：****；资质类别及等级：电力工程监理乙级；有效期：2024年12月17日。

（三）事故单位安全管理情况

贵州**建设有限公司：设立了**项目部，制定了安全生产责任制、安全生产管理制度，2024年8月31日由项目经理刘某等管理人员对相关班组人员开展施工组织设计/施工方案技术交底，技术交底内容涉及电缆敷设从上往下进行时，即下坡段，使用电缆输送机推动并控制速度，输送机应采用锚固桩固定，在输送电缆之前或重新开始施工前，务必对锚固桩进行检查，保证其安全、牢固。

事故发生时采用敷设工艺为：电缆盘放置在放线盘上，采用人工牵引自上而下沿山体间电缆槽盒往山下方向敷设，未使用电缆输送机推动控制速度。

（四）有关监管部门和属地乡镇履职情况

1、县工信局：县工信局通过召开会议的方式，对镇宁自治县**项目安全生产工作进行安排部署，并签订《镇宁自治县新能源及电网企业安全生产承诺书》，制定了《镇宁自治县电力系统安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》。2024年8月13日，县工信局与**镇联合进行了安全生产检查，对检查出的问题要求企业及时整改。

2.**镇人民政府：2024 年镇宁县**项目进场施工以来，通过镇党委会、周例会和专题会对重大项目安全生产工作部署 18 次，成立以党委书记任组长的安全生产领导小组，签订《安全生产责任书》，将安全生产层层分解，落实到人，到镇宁县**项目项目宣传、指导安全生产工作 6 次，开展安全检查 6 次，检查中对发现的问题要求企业及时整改。

（五）事故发生经过

2024 年 9 月 9 日上午，贵州**建设有限公司班组长陈某带领工人进行电缆敷设作业，至下午 17 时许突然下雨，于是工人们便停止作业。过一会雨开始变小，班组长陈某叫上工人梁某和冯某一起返回施工现场对放线盘进行加固。18 时许，梁某将用于固定放线盘的木方取出，致使放线盘受电缆重力作用开始转动，两三分钟后，转动速度越来越快，于是梁某用木方抬电缆盘下面进行制动减速，由于电缆盘转速过快，梁某被甩出倒在附近一堆**支架金属材料旁，导致梁某死亡。电缆盘转动将电缆线放完后把电缆盘及放线盘拉翻，电缆线甩出造成在附近的工人胡某受轻伤。

（六）事故现场情况

经事故调查组现场勘察，事故现场位于镇宁自治县**项目 1# 地块 2# 方阵，地处半山坡位置，现场一小块平地有一孔洞（事发前固定放线盘和电缆盘的中心点），该孔洞距放线盘

（放线盘底部直径为 1.2 米，高 0.2 米）1.54 米，距电缆盘（电

缆盘直径为 2.2 米，高度 1.2 米，电缆规格型号：ZC-YJLH22 3*185mm²）14 米，电缆盘上电缆已放完，电缆顺着电缆槽盒从上往下，电缆槽盒架设地段坡度较陡，电缆槽盒为金属材质且槽盒内较为光滑。

（七）人员伤亡和直接经济损失

事故造成 1 人死亡，1 人受轻伤。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）对事故直接经济损失进行核定，此次事故直接经济损失为人民币壹佰捌拾万圆整（¥1800000.00 元）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 9 月 9 日 18 时 20 分，县应急管理局接县公安局指挥中心报称：镇宁自治县**项目工地发生一起事故。县应急管理局接报后，立即调度**镇人民政府了解相关情况，派出相关同志赶赴现场开展事故处置工作，并将相关情况分别向县委、县政府报告，同时向市应急管理局报告。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即拨打 120 急救电话和 110 报警电话，随后紫云县猫营镇卫生院、县公安局、县应急局等单位先后赶到现场开展应急处置工作。

（三）医疗救治、善后及应急处置评估情况

1. 医疗救治情况：2024 年 9 月 9 日 19 时许，紫云县猫营镇

卫生院急救医生赶到现场对梁某进行抢救，经医生抢救无效死亡。胡某被送往紫云县人民医院进行救治，经检查无大碍。

2. 善后及应急处置评估情况：2024 年 9 月 10 日，贵州**建设有限公司与死者家属达成赔偿协议，并签订赔偿协议书，死者当天送至老家进行安葬。胡某在紫云县人民医院进行救治，由于伤势不严重已出院。该事故处置及时，未造成负面影响，家属情绪稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1. 梁某在电缆盘没有采取安全措施情况下将固定的木方取出，致使电缆盘受电缆重力作用开始转动，之后转速加快，梁某冒险采用木方抬电缆盘进行制动减速，导致事故发生。

2. 贵州**建设有限公司未按照《镇宁县**电缆敷设施工方案》[1]使用电缆输送机进行电缆敷设。

（二）其他可能因素排除

经事故调查组工作人员笔录询问、调查走访，排除他人伤害致梁某死亡的可能。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

贵州**建设有限公司：未采取措施消除事故隐患，事故隐患

[1] 由贵州**工程有限公司提供的《镇宁县本寨镇鱼凹农业光伏电站光伏区电缆敷设施工方案》5.2 2) 电缆敷设从上往下进行时，既下坡段，使用电缆输送机推动并控制速度，输送机应采用锚固桩固定，在输送电缆之前或重新开始施工前，务必对锚固桩进行检查，保证其安全、牢固。作业前及时了解天气情况，随时关注天气变化，如发现下雨征兆，及时停止施工，进行电缆固定，固定点不少于 3 处；雨后湿滑时段严禁施工，待地面干燥后再进行。

排查治理工作不到位，对事故地点存在的事故隐患未及时发现并消除；对事发班组的安全教育培训不到位，未按照规定进行安全教育培训[2]；未按照《镇宁县**电缆敷设施工方案》进行施工。

（二）有关监管部门

县工信局：作为能源行业管理部门，履行行业安全监管职责不到位。对安全生产工作重视程度不够，今年1至9月份仅对安全生产工作进行一次安排部署；承担能源资源综合管理工作长期仅有1人，于今年7月份增加1人，且局党组对人员安排未进行明确；对能源行业安全生产检查不到位，2024年以来对能源行业的安全生产检查大多是陪同市级部门联合开展，主动独自开展能源行业安全生产检查较少，且独自开展检查的工作资料缺失。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任的人员

梁某：系贵州**建设有限公司工人，在电缆盘没有采取安全措施情况下将固定的木方取出，致使电缆盘受电缆重力作用开始转动，之后转速加快，梁某冒险采用木方抬电缆盘进行制动减速，导致发生事故。在此次事故中负直接责任，因其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故单位和有关责任人员的行政处罚建议

1. 贵州**建设有限公司：未采取措施消除事故隐患，事故隐患排查治理工作不到位，对事故地点存在的事故隐患未及时发现

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

并消除；对事发班组的安全教育培训不到位，未按照规定进行安全教育培训。在此次事故中负有责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[3]之规定，处人民币伍拾万圆整（¥500000.00 元）罚款。

2.韩某：系贵州**建设有限公司主要负责人，建立的安全生
产责任制未覆盖全员，督促、检查该项目的安全生产工作不到位，
未及时消除生产安全事故隐患。在此次事故中负有领导责任，建
议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五
条第一项[4]之规定，处上一年年收入百分之四十的罚款。

3.陈某：系贵州**建设有限公司事发班组的班组长，现场安
全管理不到位。建议由贵州**建设有限公司作出相应处理，并将
处理结果报县应急管理局。

（三）其他处理建议

1.县工信局：作为能源行业管理部门，履行行业安全监管职
责不到位。对安全生产工作重视程度不够，今年 1 至 9 月份仅对
安全生产工作进行一次安排部署；承担能源资源综合管理工作长
期仅有 1 人，于今年 7 月份增加 1 人，且局党组对人员安排未进
行明确；对能源行业安全生产检查不到位，2024 年以来对能源
行业的安全生产检查大多是陪同市级部门联合开展，主动独自开
展能源行业安全生产检查较少，且独自开展检查的工作资料缺失。

[3] 第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由
应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一） 发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下罚款。

[4] 第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由
应急管理部门依照下列规定处以罚款：第（一）项 发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

建议责成县工信局党组向县委作出书面检查，县工信局向县人民政府作出书面检查。

2.卜某：负责县工信局能源股工作，履行工作职责不到位，负责的行业领域今年以来连续发生生产安全责任事故。建议由县工信局党组对卜某作出相应处理，并将处理结果报县应急管理局。

六、事故整改和防范措施

（一）贵州**建设有限公司，深刻反思和吸取事故教训，加大现场安全管理和隐患排查治理力度，加强从业人员安全教育培训，提高从业人员安全意识，对每个地块的作业环境进行分析，并逐一落实有针对性技术措施，并严格按照施工方案进行施工。

（二）建设单位、总包单位、监理单位，要全面压紧压实安全生产主体责任，要深刻吸取事故教训，对所有参建人员，分批次、分工种有针对性的进行安全生产再教育、再培训工作，增强全员安全意识，消除人的麻痹思想，要把防范化解安全风险摆在重要位置，要结合当前实际情况开展隐患排查、治理行动，进行全方位、全覆盖的地毯式安全检查工作，对发现的问题隐患及时整改闭环。

（三）各乡镇（街道）、县有关部门，要切实履行属地监管责任和行业监管责任，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”要求，结合安全生产“打非治违”和治本攻坚三年行动专项整治工作，进一步加大安全生产检查工作力度，消除潜在的事故隐患，堵住安全生产漏洞，预防和避免事故发生。