

香洲梅华安富街 38 号铺“12·31”一般高坠 事故调查报告

2025 年 12 月 31 日 14 时许，在香洲区梅华街道安富街 38 号铺发生一起高坠事故，造成 1 人受伤。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等法律法规规定，区人民政府成立了由区分管领导任组长，区应急管理局主要负责同志任副组长，梅华街道、市公安局香洲分局、区住房和城乡建设局、区城市管理和综合执法局、区总工会派员组成的事故调查组，对该事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察、调查取证、查阅资料 and 综合分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，香洲梅华安富街 38 号铺“12·31”一般高坠事故是一起因生产经营单位安全生产主体责任落实形同虚设，作业人员安全意识淡薄、违规作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故地点

事故发生地点：香洲区梅华街道安富街 38 号某铺。该铺经营者黄某珠于 2025 年 12 月 1 日租赁该铺用于经营餐饮，拟安装广告牌后于 2026 年元旦开业。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

（1）广告牌安装单位概况

单位名称：珠海市天艺轩广告传媒有限公司（以下简称“天艺轩公司”），社会统一信用代码：91440400MA4X4X8K0U，商事主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：杜某平，成立日期：2017 年 9 月 19 日，注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-36963（集中办公区），经营范围：广告材料等^[1]；杜某平持股 95%，陆某发持股 5%。香洲区梅华街道安富街 38 号某铺广告牌安装负责人：杜某平。^[2]

2. 其他相关单位概况

（1）店铺经营方概况

单位名称：珠海市香洲区润多多粥粉店（个体工商户）（以下简称“润多多粥粉店”），统一社会信用代码：92440402MAK3E0RX4J，经营者：黄某珠，住所：珠海市香洲区新香洲安富街 38 号-1 号，成立日期：2025 年 12 月 19 日，经营范围：食品销

[1] 五金建材、日用百货，生活用品、电子产品、医疗用品、化妆用品、劳保用品、文具文化及卫生用品的批发零售；货物进出口业务（不涉及专营专控商品）；货物道路运输；机电消防安装及保养维护；家具装潢、装饰装修；美容美发；企业策划；广告设计；广告策划；广告制作；广告传媒；彩色名片印刷；会议会展、礼仪庆典、信息咨询、劳务中介；企业管理咨询；境内旅游服务；餐饮服务；汽配维修、钢结构工程；厨房净化工程。

[2] 根据区人社局复函，天艺轩公司 2025 年 1-6 月在职人员社保缴费花名册仅杜某平 1 人。

售；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。该店铺经营方本次设置户外广告招牌未向设置许可机关提出设置申请^[3]。

（2）物业单位概况

单位名称：珠海格力物业管理有限公司（以下简称“格力物业公司”），经营范围：零售、物业出租及管理。

（三）合同、协议情况

2025 年 12 月 23 日，黄某珠和杜某平到香洲梅华安富街 38 号某铺现场测量广告牌安装的尺寸，并口头约定广告牌定做费用为 3000 元。截至事故调查结束，双方未签订正式合同，未结算广告牌安装费用。

（四）事故发生单位安全管理情况

天艺轩公司，广告牌安装单位，未制定本单位全员安全生产责任制和安全生产规章制度；杜某平作为公司主要负责人同时也是作业人员，未落实隐患排查工作，作业时未及时消除事故隐患（使用的脚手架作业层外边缘未设置防护栏杆、高处作业时未按照使用规则系挂安全带）。

（五）物业管理单位安全管理情况

格力物业公司负责昌业路 70 号珠海市安居园外围商铺项目

[3] 《珠海经济特区户外广告设施和招牌设置管理条例》第十七条 申请设置户外广告设施或者招牌的，应当向设置许可机关提出设置申请，并提交下列材料：（一）户外广告设施或者招牌设置申请表；（二）营业执照或者其他合法身份证明文件；（三）户外广告设施或者招牌与载体的位置图、正立面图、安全结构图及彩色效果图；（四）利用公共场地设置户外广告设施或者招牌的，应当提交设置权证明书；（五）利用非公共场地设置户外广告设施或者招牌的，应当提交户外广告设施或者招牌的场地所有权、使用权证明文件，或者与所有权、使用权人签订的使用协议等；（六）利用建筑物、构筑物设置大型户外广告设施或者招牌的，应当提供由原设计单位或者有相应资质的设计单位出具的建筑物、构筑物安全证明材料。

^[4]的物业管理服务，进行每日巡查和月度、季度、年度安全检查。香洲梅华安富街 38 号某铺租赁转让、装修未向格力物业公司备案。根据格力物业公司《2025 年 12 月保安员巡逻签到表》显示，格力物业公司 2025 年 12 月 31 日上午 9 时到昌业路 70 号珠海市安居园外围商铺巡逻时，未见明显施工动静、声响，亦未发现香洲区安富街 38 号某铺外部搭建高空作业设备或正在进行高空作业的迹象，商铺外观无明显异常。

事故发生后，格力物业公司赴现场开展应急处置并协助联系救援。同时，格力物业公司已在香洲梅华安富街 38 号某铺门口张贴整改通知书，要求香洲梅华安富街 38 号某铺如再有装修安排需要到格力物业公司管理处进行施工报备。

经查，格力物业公司在该事故中已基本履行职责^[5]。

（六）监管部门履职情况

梅华街道已于 2025 年 7 月 14 日出台印发《梅华街道关于加强限额以下小型工程及安装类项目施工监管工作的通知（试行）》，明确部门分工、监管流程及检查重点，形成齐抓共管的工作格局。2025 年以来，针对典型事故，全年共组织各社区应急专干、物业公司（包括格力物业）负责人召开街道层面限额以下小型工程安全警示教育会议 4 次，覆盖 500 余人次。对辖区 2 起事故视频进行剪辑保存，在日常检查过程中发现隐患及时对相

[4] 昌业路 70 号珠海市安居园外围商铺项目包括香洲区安富街 38 号铺。

[5] 《物业管理条例》第四十六条第一款 物业服务企业应当协助做好物业管理区域内的安全防范工作。发生安全事故时，物业服务企业在采取应急措施的同时，应当及时向有关行政管理部门报告，协助做好救助工作。

关责任单位、个人开展现场警示教育 30 余次，并通过物业联络群发送安全提醒 30 余次。各社区充分发挥网格化管理优势，对智慧平台已备案项目开展巡查 606 次（含物业），对资料不全无法备案纳入街道台账备案管理项目开展巡查 2060 次，发现并整改安全隐患 218 处，对辖区所有小型场所共计签署消防安全承诺书 3188 份，开展消防安全巡查 15792 家次。各社区在巡查中发现未落实安全措施等违法违规行为，第一时间上报应急办及时介入执法。全年共接收社区执法线索 100 余条，开展行政处罚 5 宗，处罚金额 2.52 万元，实现“巡查发现一线索移交一执法处罚”的全链条隐患闭环管理。事故发生后，街道党工委书记组织辖区物业公司（包括格力物业）及在建工地负责人共计 120 余人召开事故警示教育会议，通报事故情况。

香洲区梅华街道安富街 38 号某铺经营者及广告牌安装单位天艺轩公司均未向梅华街道敬业社区进行备案，事故发生后梅华街道已将香洲区安富街 38 号某铺纳入台账备案管理，并开展巡查。

经查，梅华街道在限额以下工程安全监管方面已基本履行职责。

（七）事故发生经过

1. 事故发生前情况

2025 年 9 月，黄某珠经其公公介绍认识了杜某平。12 月 1 日，黄某珠租赁了位于香洲梅华安富街 38 号一处商铺用于经营

餐饮。12月22日，黄某珠通过微信联系杜某平为店铺更换广告牌，并向杜某平发送了招牌设计图等材料。12月23日，黄某珠和杜某平到香洲梅华安富街38号某铺现场测量广告牌安装等尺寸，并口头约定广告牌定做费用为3000元。此后，杜某平开始进行广告牌制作。12月29日，黄某珠微信通知杜某平可以开始安排广告牌安装工作。

12月31日9时许，杜某平微信告知黄某珠当天上午到香洲梅华安富街38号某铺安装广告牌^[6]。9时50分许，杜某平和货拉拉司机把安装广告牌的材料和工具送到香洲梅华安富街38号某铺现场，货拉拉司机卸货后离开。随后，杜某平1人开始在店铺门口搭建广告牌安装需要用的脚手架。

2. 事故发生经过

12月31日14时10分许，杜某平站在香洲梅华安富街38号某铺门口搭建的脚手架上安装广告牌，整理广告牌侧边时右脚不慎踩空，坠落至地面。杜某平坠落时有佩戴安全帽，未系挂安全带^[7]。随后，安富街38号某铺隔壁轻颜发型工作室客户发现并拨打120急救电话。14时37分许，120救护车到达现场将杜某平送至香洲区人民医院。16时32分许，杜某平因伤情严重，转至珠海市人民医院进一步治疗。

（八）事故现场勘查情况

[6] 黄某珠于10时20分许微信回复杜某平店铺门没有锁。

[7] 根据梅华派出所调取的监控显示杜某平坠落时未系挂安全带；根据梅华派出所调取的笔录，香洲梅华安富街38号某铺隔壁轻颜发型工作室员工张某目击杜某平坠落过程。



图 1 百度地图显示香洲梅华安富街 38 号某铺所在位置。



图 2 香洲梅华安富街 38 号某铺门口有搭建一脚手架，脚手架作业层距离

地面约 3.86 米，脚手架作业层外边缘未设置防护栏杆。



图 3 监控显示，2025 年 12 月 31 日上午 9 时 51 分许，杜某平携带施工材料达到安富街 38 号某铺门口。



图 4 监控显示，2025 年 12 月 31 日上午 10 时 26 分许，杜某平站在脚手架上，有佩戴安全帽，未系挂安全带。



图 5 监控显示，2025 年 12 月 31 日下午 14 时 10 分许，杜某平从脚手架作业层坠落，有佩戴安全帽，未系挂安全带。

（九）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人重伤^[8]。伤者杜某平^[9]，男，汉族，47 岁，广东省珠海市人，系天艺轩公司法定代表人、主要负责人，香洲梅华安富街 38 号某铺广告牌安装的作业人员。

[8] 根据珠海市人民医院出院诊断显示，杜某平 1.涉及使用其他康复操作的医疗 2.脑外伤恢复期 1) 偏瘫 2) 肩痛（左肩）3.胸部脊髓损伤（ASIA-T8-A 级）1) 截瘫[双下肢瘫痪]2) 神经源性膀胱 3) 神经源性直肠 4) 皮肤感觉减退 5) 与独自生活有关，具有潜在健康问题 6) 与社会环境有关的其他问题，具有潜在健康问题 4.胸椎骨折（T3-5）5.颅骨骨折（右侧颞枕顶骨）6.脑挫伤 7.创伤性蛛网膜下腔出血 8.胸腔积液（左侧）9.肺挫伤（双肺多发挫伤）10、肋骨骨折（左侧 1-5 肋；右侧第 1、第 4-5 肋）11.胸椎棘突骨折（T2、T3）12.锁骨骨折（左侧）13.肩胛骨骨折（右侧）14.胸骨骨折（胸骨体骨折）15.强直性脊柱炎 16.泌尿道感染 17.下肢深静脉血栓形成（右腓静脉）18.轻度贫血 19.低蛋白血症 20.胃食管反流 21.窦性心动过缓 22.胆囊结石 23.医疗个人史（脑疝开颅去骨瓣减压手术后；胸椎椎板切除减压术后）。根据《生产安全事故统计调查制度》（2023 年）“四、主要指标解释：7.受伤人数按照《企业职工伤亡事故分类标准》(GB 6441-1986)填写，单位:人。具体指因事故造成的肢体伤残，或某些器官功能性或器质性损伤，表现为劳动能力受到伤害，经医院诊断，需歇工 3 个工作日及以上的人数。包括轻伤人数、重伤人数和急性工业中毒人数。重伤人数(包括急性工业中毒)指因事故造成的肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤甚至丧失，或引起人体长期存在功能障碍和劳动能力重大损失的伤害，经医院诊断需歇工 105 个工作日及以上的人数”及《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）表 B3 功能损伤损失工作日换算表“6 包被重要器官的复杂性骨折包被器官受损，骨损伤治愈后，伴有严重的功能障碍者 f 脊柱骨损伤，脊髓半离断，影响饮食起居者 损失工作日 6000”，认定为重伤。

[9] 经查，杜某平持有特种作业操作证（作业类别：焊接与热切割作业），签发机关：中山市应急管理局，初领日期：2025 年 8 月 13 日，有效期结束日期 2031 年 8 月 12 日。

根据应急管理部 2025 年 7 月 11 日发布的《低压电工作业人员安全技术培训大纲和考核标准》等 6 个培训大纲和考核标准（应急〔2025〕59 号），对《熔化焊接与热切割作业人员安全技术培训大纲和考核标准》已经正式纳入了高处作业的相关内容。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，截至事故调查完结，事故已造成的直接经济损失约 30 万元。

（十）其它情况

事故当天，珠海市气象：阴转多云，最高气温 21 摄氏度，最低气温 16 摄氏度，东北风 3-4 级。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 12 月 31 日 14 时 10 分许，杜某平在香洲梅华安富街 38 号某铺门口搭建的脚手架上安装广告牌时坠落，香洲梅华安富街 38 号某铺隔壁轻颜发型工作室客户拨打 120 急救电话；14 时 30 分，敬业社区接报事故后前往事故现场处置；14 时 37 分许，120 救护车到达现场将杜某平送至香洲区人民医院；15 时许，梅华派出所接到 120 的报警；15 时许，梅华街道应急办工作人员到现场核实情况，迅速疏散周边群众，并调取周边监控录像；15 时 4 分许，梅华街道向区应急管理局报告事故情况；16 时 2 分许，黄某珠拨打 110，告知事故情况；16 时 27 分许，区应急管理局向市应急管理局上报事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

收到事故报告后，区应急管理局、梅华街道办事处、梅华派出所等到现场进行勘查，并督促相关单位做好善后工作、配合事故调查。各单位报告与应急救援符合相关规定。

（三）医疗救治和善后情况

2025 年 12 月 31 日 14 时 37 分许，120 救护车到达现场将杜某平送至香洲区人民医院。16 时 32 分许，杜某平因伤情严重，转至珠海市人民医院治疗。2026 年 3 月 12 日，杜某平从珠海市人民医院转至珠海禅诚医院接受进一步康复治疗。

2026 年 1 月 5 日香洲梅华安富街 38 号某店铺经营者黄某珠向杜某平转账 2 万元用于垫付医疗费。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

杜某平，安全意识淡薄，搭设的脚手架作业层外边缘未设置防护栏杆^[10]，高处作业^[11]时未按照使用规则佩戴和使用劳动防护用品（安全带^[12]），右脚不慎踩空导致坠落地面受伤。

（二）间接原因分析

天艺轩公司，安全管理缺失，未制定全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未及时消除生产安全事故隐患（作业人员使用的脚手架作业层外边缘未设置防护栏杆、高处作业时未按照使用规则系挂安全带）。

[10] 《施工脚手架通用规范》（GB55023-2022）第 4.4.4 条 脚手架作业层应采取安全防护措施，并应符合下列规定：4 脚手架作业层外边缘应设置防护栏杆和挡脚板。

[11] 《坠落防护装备通用技术规范》（GB 42297-2022）第 3.1 条 高处作业：在坠落高度基准面 2m 或 2m 以上有可能坠落的高处进行的作业。《高处作业分级》（GB/T3608-2008）第 3.1 条 高处作业：在坠落高度基准面 2m 或 2m 以上有可能坠落的高处进行的作业。

[12] 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》（GB 39800.1-2020）第 4.3 个体防护装备的选择“坠落防护”“安全带”“参考适用范围”：造船、煤矿、冶金、有色、石油、天然气、化工、建材、水泥、非煤矿山、电力、汽车等存在坠落风险的场所，参见 GB/T23468。《坠落防护装备安装使用规范》（GB/T23468-2009）第 4.1.1 条 在距坠落高度基准面 2m 及 2m 以上，有发生坠落危险的场所作业，对个人进行坠落防护时，应使用坠落悬挂安全带或区域限制安全带。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故责任单位的行政处罚建议

天艺轩公司,作为广告牌的安装单位,未建立本单位全员安全生产责任制和安全生产规章制度,未采取措施消除事故隐患(作业人员使用的脚手架作业层外边缘未设置防护栏杆、高处作业时未按照使用规则系挂安全带),违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款^[13]、第四十一条第二款^[14]的规定,对事故的发生负有责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)等法律法规对其进行立案调查,追究其相关法律责任。

（二）对事故责任人员的处罚建议

杜某平,男,天艺轩公司法定代表人、主要负责人,香洲梅华安富街38号某铺广告牌安装的作业人员。作为主要负责人,其未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程,未及时消除生产安全事故隐患;作为作业人员,其个人安全意识淡薄,未按照标准规范搭设施工脚手架^[15],高处作业时未按照使用规则系挂安全带。杜某平违反了《中华人民共和国安全生产法》第二

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规,加强安全生产管理,建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度,加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度,改善安全生产条件,加强安全生产标准化、信息化建设,构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,健全风险防范化解机制,提高安全生产水平,确保安全生产。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录,并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中,重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[15] 《施工脚手架通用规范》(GB55023-2022)第4.4.4条 脚手架作业层应采取安全防护措施,并应符合下列规定:4 脚手架作业层外边缘应设置防护栏杆和挡脚板。

十一条第二项、第五项^[16]和第五十七条^[17]的规定，对事故的发生负有责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

（三）其他处理建议

润多多粥粉店未经许可擅自设置户外广告设施或者招牌，违反了《珠海经济特区户外广告设施和招牌设置管理条例》第十七条的规定^[18]，建议由区城市管理和综合执法局指导梅华街道依据相关法律法规对其进行处理。

五、事故主要教训

1. 天艺轩公司及其主要负责人在脚手架临边防护设置、高处作业行为管理、事故隐患排查等关键环节缺位，主要负责人自身参与作业却未能履行现场安全管理职责，导致现场安全管理缺失、违章行为无人制止，未能将“安全第一”的理念真正贯穿于作业全过程，最终酿成严重后果。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[18] 《珠海经济特区户外广告设施和招牌设置管理条例》第十七条 申请设置户外广告设施或者招牌的，应当向设置许可机关提出设置申请，并提交下列材料：（一）户外广告设施或者招牌设置申请表；（二）营业执照或者其他合法身份证明文件；（三）户外广告设施或者招牌与载体的位置图、正立面图、安全结构图及彩色效果图；（四）利用公共场地设置户外广告设施或者招牌的，应当提交设置权证明书；（五）利用非公共场地设置户外广告设施或者招牌的，应当提交户外广告设施或者招牌的场地所有权、使用权证明文件，或者与所有权、使用权人签订的使用协议等；（六）利用建筑物、构筑物设置大型户外广告设施或者招牌的，应当提供由原设计单位或者有相应资质的设计单位出具的建筑物、构筑物安全证明材料

2. 杜某平作为企业主要负责人直接参与作业，在脚手架作业层外侧缺少防护栏杆的情况下作业，且未系挂安全带，导致失足坠落重伤。这一惨痛后果告诫所有从事高处作业的人员，必须把“确认作业环境安全”和“规范使用防护装备”作为不可动摇的底线，绝不能在防护缺失的临边区域心存侥幸施工。同时也警示各企业负责人，管理者身份绝不能成为规避安全规程的理由，越是身处关键岗位，越应当以身作则，必须对自身生命安全负责。

六、事故防范和整改措施

1. 天艺轩公司要认真吸取此次事故教训，建立健全并落实全员安全生产责任制，严格遵守脚手架搭设、临边防护设置、劳动防护用品配备使用等各环节的国家标准或行业标准，确保作业前安全条件确认到位。要强化现场安全管理，对违章行为及时发现、坚决制止。要全面加强安全教育培训，组织全体从业人员开展高处作业专项培训，重点强化安全带正确使用、作业环境风险辨识、应急处置等实操能力，确保每位员工都清晰认识高处作业的危险性，真正做到不安全不作业。

2. 区住房和城乡建设局要统筹各街道加大《香洲区限额以下小型工程开工建设登记备案指引》宣传力度，利用社区宣传栏、业主微信群持续开展安全知识普及，提高业主和施工单位知晓率，同时加强零星安装作业日常巡查。要督促物业公司切实履行“前哨”职责，督促提醒业主、施工人员做好安全防护措施并按有关要求到街道办报备，发现管理区域存在未报备施工的，第一

时间向所在社区居委会报告。

3. 区城市管理和综合执法局要统筹镇街及相关部门落实户外广告设施和招牌的许可设置工作；要加大《珠海经济特区户外广告设施和招牌设置管理条例》的宣传力度，引导设置单位依法依规申报，规范广告设施和招牌的许可设置工作。