

政府信息公开

您的位置： 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 安全生产 > 详细内容

☒ 文件名 ☐ 索引号

请输入关键词



全文检索

政策 +

政府信息
公开指南

政府信息
公开制度

法定主动
公开内容 -

机构职能 +

政府工作报告

法治政府工作报告

人事招考

干部任免

统计信息 +

议案提案

会议信息

公务员

权责清单

重大决策预公开

政府采购

行政许可 +

行政处罚和强制 +

索引号：	001/2026042200000116	发布机构：	
生效日期：	2026-04-22	有效性：	
文号：		所属主题：	安全生产

托里县南京凯源达通信技术有限公司驻塔城移动项目部“9.22”高处坠落事故调查报告

来源：托里县应急管理局 发布时间：2026-04-22 12:56:26 浏览次数：258 次 【字体：小 大】



编制单位：托里县人民政府事故调查组

编制日期：2024年10月23日

目录

一、事故基本情况

- （一）事故发生单位及相关单位概况
- （二）事故发生单位安全管理情况
- （三）事故发生经过
- （四）事故现场情况
- （五）人员伤亡情况

二、事故应急处置及评估情况

招标投标 +

行政事业性收费

重点领域信息公开 -

- 稳岗就业
- 重大建设项目
- 税收管理
- 食品药品安全
- 义务教育
- 涉农补贴
- 社会救助
- 社会保险
- 养老服务
- 医疗卫生
- **安全生产**
- 公共文化服务
- 公共资源交易
- 公共企事业单位信息
- 自然资源领域
- 公共法律服务
- 国有土地上房屋征收
- 广播电视领域
- 新闻出版领域
- 交通运输领域
- 水利领域
- 规划公开
- 乡村振兴
- 生态环境
- 财政公开
- 财政预决算公开
- 双随机一公开
- 旅游信息公开

31个重点领域目录

政府信息公开目录

政府信息公开年报

依申请公开 +

(一) 事故信息接报及响应情况

(二) 事故现场应急处置情况

(三) 医疗救治和善后情况

(四) 事故应急处置评估

三、事故原因分析及事故性质

(一) 直接原因分析

(二) 间接原因分析

(三) 事故性质

四、对有关责任人员和单位的处理建议

(一) 免于追究责任人员

(二) 对事故有关责任人员的行政处罚建议

(三) 对事故责任单位的行政处罚建议

五、事故主要教训

(一) 企业贯彻落实安全发展理念不牢

(二) 企业对施工现场的安全把关不严

(三) 企业职工安全意识淡薄

六、事故防范整改及措施建议

(一) 牢固树立安全发展理念

(二) 加强施工作业现场的安全管理

(三) 加强职工安全教育培训

(四) 严格行业监管责任

托里县南京凯源达通信技术有限公司驻

塔城移动项目部“9·22”高处坠落

事故调查报告

2024年9月22日15时02分许（北京时间，下同），南京凯源达通信技术有限公司驻中国移动通信集团新疆有限公司塔城地区分公司项目部在托里县S318线433KM+400m十字路口西北方向90米处（库普乡克孜勒加尔

村旁)跨路维修光缆时发生一起高处坠落事故,造成1人死亡,直接经济损失

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律规定，托里县人民政府于2022年8月26日成立由托里县人民政府分管领导任组长，县商工局局长、应急管理局局长任副组长，公安、应急管理、市场监管、卫生健康等部门相关负责同志任成员的托里县南京凯源达通信技术有限公司驻中国移动通信集团新疆有限公司分公司项目部“9·22”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效原则，通过现场调查、调阅资料、询问谈话、调查取证等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了主要教训和事故防范整改措施建议。

调查认定，托里县南京凯源达通信技术有限公司驻中国移动通信集团新疆公司项目部“9·22”高处坠落事故是一起因安全管理不到位、跨路作业未设置工未正确佩戴劳动防护用品、冒险违章登高作业的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1、事故单位为南京凯源达通信技术有限公司，分包南京贝龙通信科技有限公司。管线维修项目，统一社会信用代码：91320113302511818H，企业类型：有限公司（控股），法定代表人：高卫明，住所：南京市鼓楼区集庆门大街268号1幢3407室。成立日期：2017年07月05日。经营范围：通信工程设计、施工；通信产品销售、维修及系统集成；监控设备安装维修；市政工程安装施工；建筑工程施工；通信网络维护。许可项目：特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；电力设施承装、承修、承试；特种设备安装改造修理；住房和城乡建设厅2019年03月21日颁发的《建筑施工企业安全生产许可证》，证书编号：[2019]001012。有效期：2019年3月21日至2025年3月19日。江苏省住房和城乡建设厅颁发《建筑业企业资质证书》，证书编号：D232160484。有效期至2029年6月。与智能化工程专业承包贰级。

2、项目发包单位为中国移动通信集团新疆有限公司塔城地区分公司，统一社会信用代码：916542007129941033，企业类型：有限责任公司分公司（外商投资企业法人独资）。经营范围：经营基础电信业务，经营增值电信业务（上述经营项目的具体审批许可，凭国家有关部门批准、许可、认证后方可经营）；从事移动通信、IP电话和因特网等网络的设计、投资和建设；从事移动通信、IP电话和因特网等设施的安装、工程施工和维修；经营与移动通信、IP电话和因特网相关的系统集成、软件开发、运营维护、计费结算、业务支撑系统开发、测试、集成、实施、培训、咨询、监理、评估、验收、检测、维护、故障处理、设备销售，以及其他电信及信息服务；销售移动电话终端设备、IP电话设备、因特网设备及其配件，并提供售后服务；广告设计、制作、发布、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。项目名称：2023年-2025年全疆通信线路工程合同，合同工期2023年7月26日至2025年7月25日。

3、总承包单位为南京贝龙通信科技有限公司，统一社会信用代码：91320南京市江东中路315号818室（CBD），企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股；何**。经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；输电的安装、维修和试验；第二类增值电信业务；建设工程设计；住宅室内装饰装修；互联网信息服务；建筑劳务分包；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：信息系统集成服务；技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；通信技术服务；通信设备销售；通信设备制造；网络设备制造；网络设备销售；电力电子元器件销售；光缆销售；光纤销售；普通机械设备安装服务；批发；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；建筑材料销售；金属材料；五金产品零售；机械电气设备销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施许可类租赁服务）；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口；劳务派遣；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。南京贝龙通信科技有限公司于2024年7月1日取得号：D132118047），有效期：2028年12月22日，资质类别及等级：通信工程

（二）事故发生单位安全管理情况

南京凯源达通信技术有限公司驻中国移动通信集团新疆有限公司塔城地区*，负责项目部全盘工作，配备施工队队长1名，统筹施工队全盘工作。企业安全生产操作规范，架空光缆跨路作业制度健全，企业员工进行了“三级”安全教育。2024年9月22日跨路维修光缆时未严格遵守安全生产规章制度和操作规程，在跨越道路时未设置明显的安全警示标志、警戒线等安全设施，施工作业人员未取得特种作业证未佩戴相应的劳动保护用品，安全技术交底不到位。

（三）事故发生经过

2024年9月21日上午，库甫乡克孜勒加尔村委会多次向托里县移动分公司联系公司管线维修接口人哈***得知后联系库甫乡维护站前往查看，维护站进行抢修杆发生断倒后，通过微信向地区移动分公司、县移动分公司申报大修，因地区移动分公司时间未答复加之村委会、民警催的比较急，哈***自行联系大修施工队前往处理。

21日15时许，大修施工队队长王**安排阿***（死者）、阿***、麦***等3人进行维修；20时38分许，阿***等3人到达现场开始进行维修作业，先将道路左侧的钢线固定完，再把道路右侧从顶部断掉的油木杆简易固定后，因天色较晚，3人将落地油木杆两侧拉设警戒线后返回县城。

22日11时许，阿***等3人到达作业点开始对光缆线、油木杆进行维修，3人将左侧一根油木杆，期间未设置警戒线和警示标识；12时10分许，阿***（死者）负责安装防倾倒钢线，阿***负责对道路右侧的油木杆安装防倾倒钢线，麦***负责清理现场车辆；期间因间断性降雨原因3人在车内避雨，15时01分许，阿***（死者）负责左侧油木杆顶部布设钢绞线，阿***在道路右侧油木杆顶部布设钢绞线，麦***

时02分许，一辆自西北向东南行驶的重型自卸货车行驶至距S318线十字路口9.5m处，因避让挂较低车辆无法通过，随后立即踩刹车，货车拖拽光缆及软吊向前行进5.2m，拖拽从根部斜向前栽倒，阿***（死者）连同油木杆砸向房檐后，倒向地面，阿***着地，处于昏迷状态，后脑勺、鼻子有明显出血，嘴巴抽搐式吐血。

(四) 事故现场情况

经现场勘察，事故现场地点位于托里县S318线433KM+400m十字路口西北方勒加尔村旁），倾倒的油木杆总长7.68m，根部埋深0.72m，油木杆顶部压在F扣散落在一旁，安全带将阿***（死者）与油木杆相连，未佩戴安全帽，现场警戒线，重型自卸货车停在道路中间（货车8550×2490×340mm），光缆和软管处与倾倒的油木杆顶部相连，货车距倾倒的油木杆底部17.1m，刹车痕迹5.2m。木。

图1 事故现场勘察平面图

图2 事故现场位置图

（五）人员伤亡情况

此次高处坠落事故造成1人死亡，死者：阿***，男，维吾尔族，身份证号653130*****，家庭住址：新疆巴楚县琼库尔恰克乡扎热特村*组***-信技术有限公司通信线路维修工。

死者喪葬及事故賠償等費用85萬元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，麦***、阿***及货车司机立即组织施救；15时05分许，麦**
时08分许，阿***向施工队队长王**汇报；15时14分许，货车司机工友拨打11
甫乡派出所、交警队到达事故现场；16时16分许，托里县公安局交警大队电
告事故；17时51分许，托里县移动公司向托里县应急管理局上报事故信息；1
局初步核实事故情况后，逐级向上级电话（书面）报告，后按程序续报。

（二）事故现场应急处置情况

15时03分许，麦***、阿***及货车司机立即组织施救，解开阿***身上的安全带，将木杆搬至一旁，阿***处于昏迷状态，后脑勺、鼻子有明显出血、嘴巴抽搐式呼吸，将其头部托起，用纸巾、衣物进行简易包扎止血；15时17分许，库甫乡派出所、库甫乡卫生院对事发道路进行封控；15时18分许，库甫乡派出所民警前往库甫乡卫生院协调救护车接走伤者。

（三）医疗救治和善后情况



15时22分许，医护人员到达现场对阿***进行抢救；15时31分许，心电图机抢救无效死亡。企业第一时间联系了死者家属，家属于9月23日乘飞机赶到县人民政府高度重视，第一时间成立了事故善后组及事故调查组，当天下午在真寺；9月23日南京贝龙通信科技有限公司与死者家属达成并签订死亡赔偿协议伍万元整（¥850000）；9月24日遵循死者家属意愿，死者家属将阿***遗体琼库尔恰克乡扎热特村下葬，事故善后工作处理完毕。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，项目部对伤者进行全力救援，医护人员第一时间赶往事故现场，县人民政府高度重视，统筹协调相关职能部门按照各自职责密切配合，全面开展事故调查，防止造成次生事故。

三、事故原因分析及事故性质

（一）直接原因分析

1、南京凯源达通信技术有限公司施工作业人员未严格遵守安全生产规章制度，道路作业前未按规定设立明显的安全警示标志、警戒线等安全设施，被过往车辆碰撞，导致正在油木杆顶部作业的人员连同油木杆从高处坠落至地面死亡。

（二）间接原因分析

1、南京凯源达通信技术有限公司项目部对工人安全技术交底不到位；施工后，项目部未及时调整管理人员到现场跟班加强安全管理。

2、南京凯源达通信技术有限公司项目部未按照分包合同履行现场安全管理，高处作业资格证的情况下，就上岗作业；未及时发现和制止工人冒险违章作业。

3、职工的安全意识淡薄；跨路作业临时架设的光缆线高度不够；负责临时设施管理的人员未及时发现并限制车辆通行；死者未佩戴安全帽。

（三）事故性质

经调查认定，本起事故为一般生产安全责任事故。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

1、阿***，南京凯源达通信技术有限公司线路维修工。安全意识淡薄，跨路作业前未按规定设立明显的安全警示标志、警戒线等安全设施，未取得高处作业操作证从事高处作业，未佩戴安全帽，导致自己从高处坠落至地面，经抢救无效死亡，对事故的发生负有主要责任，其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

2、马*，南京凯源达通信技术有限公司驻塔城移动公司项目部负责人，2016年3月任职。负责项目部安全生产工作，未认真履行安全生产管理责任，未全面督促、检查安全生产工作，未及时调整施工队安全管理人员到现场跟班加强安全管理，未及时发现安全隐患，对事故发生负有主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（五）款的规定^[1]，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）款的规定^[2]，建议对其处上年年收入40%的罚款，计贰万肆仟元整（¥24000元）。（总工资：54000元）

3、王**，南京凯源达通信技术有限公司驻塔城移动公司项目部施工队队长，负责当班作业的管理工作，在请假的情况下，接到跨路维修光缆任务时未及时报告，自行远程安排工作任务，对跨路作业施工现场可能存在的安全风险辨识、隐患排查不到位，未严格督促施工人员在道路两侧设立明显的警示标志、警戒线等安全防护措施，未对未取得特种作业资格的工人违章冒险作业，对事故发生负有重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）（五）（六）款的规定^[3]，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）款的规定^[4]，建议对其处上年年收入30%的罚款，计壹万陆仟元整（¥16000元）。（总工资：54000元）

4、王**，南京贝龙通信科技有限公司新疆区负责人，2016年3月任职。负责全区安全生产工作，未履行发包主体安全监督指导职责，对分包施工项目部的安全生产工作未严格督促项目部落实安全生产规章制度和操作规程，检查项目部的安全生产工作不到位，对事故发生负有重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）（五）款的规定^[5]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定^[6]，建议对其处贰万元整（¥20000元）的罚款。

5、赵**，中国移动通信集团新疆有限公司塔城地区分公司网络维护班组负责人，负责分公司网络传输维护，未履行现场安全监督指导职责，未严格履行作业审批制度，未通过微信群进行上报，作为负责人长时间未作安排部署和答复，未严格督促施工队落实安全生产规章制度和操作规程，对项目部的安全生产检查不到位，未及时发现违章作业，对事故发生负有重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）款的规定^[7]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定^[8]，建议对其处壹万元整（¥10000元）的罚款。

6、哈***，中国移动通信集团新疆有限公司塔城地区分公司托里县分公司网络维护班组长，负责维修流程合规性、工作量、施工质量，未认真履行现场安全监督指导职责，未批作业流程请示地区网络部负责人的意见，未跟班进行现场安全管理，未督促施工队落实安全生产规章制度和操作规程，未及时发现并制止施工人员违章作业和正确佩戴劳动防护用品，对事故发生负有重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）（六）款的规定^[9]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定^[10]，建议对其处壹万元整（¥10000元）的罚款。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议



7、南京凯源达通信技术有限公司未严格落实安全生产主体责任，对跨道不到位，对工人安全技术交底不到位，未保证工人正确佩戴劳动防护用品；未及时制止工人冒险违章作业，未督促工人严格落实跨路作业生产安全制度和设立明显的警示标志、警戒线等安全防护措施，对事故发生负有直接责任。《安全生产法》第三十条、第四十四条、第四十五条、第四十六条的规定^[11]，《罚款处罚规定》第十四条第（二）款的规定^[12]，建议对南京凯源达通信技术有限公司罚款（¥500000元）。

五、事故主要教训

（一）企业贯彻落实安全发展理念不牢。南京凯源达通信技术有限公司安不到位，对库普乡克孜勒加尔村旁跨路维修光缆作业跟踪管理不到位，未督促其规章制度和操作规程，对项目部的安全生产监督检查不够。

（二）企业对施工现场的安全把关不严。南京凯源达通信技术有限公司驻控失守，地区移动、托里县移动层层把关、层层审批不严，安全管理人员未履职，职工在未取得特种作业证的情况下，擅自冒险违章作业。

（三）企业职工安全意识淡薄。职工熟悉并掌握跨路维修光缆作业的规章制度，放松了自我要求，对施工作业现场的安全麻痹大意，两侧设立明显的警示标志、警戒线等安全设施，未正确佩戴劳动防护用品，未达标，临时盯守人员未及时发现并限制车辆通行。

六、事故防范整改及措施建议

（一）牢固树立安全发展理念。各相关部门、企业要深入学习贯彻习近平重要指示批示精神，深刻汲取本次事故教训，扎实开展事故复盘，认真制定整改措施，压实企业主体责任，建立健全安全生产管理机制，防范遏制各类生产安全事故发生。

（二）加强施工作业现场的安全管理。南京凯源达通信技术有限公司要压实责任，开展光缆维修作业时要安排专职管理人员跟班加强施工现场的安全，督促其产规章制度和操作规范，加强施工现场的监督考核，认真组织开展日常安全检查和隐患排查治理，督促其落实整改措施。塔城移动、托里县移动要加强对分包公司的统一协调、统一管理和作业现场的安全管理，及时发现和制止施工现场存在的安全隐患，并督促其落实整改措施。塔城移动、托里县移动要严格施工作业审批把关，加强作业现场的安全检查，健全和规范安全检查记录，督促施工单位及时消除生产安全事故隐患。

（三）加强职工安全教育培训。企业要认真组织施工作业人员开展安全教育和培训，严格持证上岗，严肃查处冒险违章作业行为，全面提高职工安全生产意识和自我安全”到“我要安全”的观念。

（四）严格行业监管责任。托里县商工信局要按照“三管三必须”原则，履职尽责，举一反三，深入开展通信领域安全隐患排查治理和“打非治违”行动，



患，治理一批违法违规违章行为，建立治理台账，实施全程跟踪销号管理，
定。

【打印正文】

上一条：托里县金托矿业有限公司新疆托里县 城西建筑用砂矿 “9·9” 一般事故调查报告 [2026-04-22]

下一条：托里县应急管理局锚定 “能力提升年” 以学践干提升矿山监管效能 [2026-04-17]

联系我们 | 版权申明 | 网站地图 | 友情链接

开办单位：托里县人民政府 主办单位：托里县人民政府办公室

承办单位：托里县信息化中心 联系电话：0901-3688810 涉未成年人举报热线：0901-7604754

新ICP备10003284号 网站标识码：6542240010  新公网安备654200-96014号

