

榆次区消防救援大队新建消防站项目 “9·23”高空坠落一般事故调查报告

2023年9月23日下午3时35分左右，由海纳实业控股集团有限公司承建的榆次区消防救援大队新建消防站行政、办公主楼及附属楼项目发生1起高处坠落一般事故，造成1人死亡，直接经济损失约159.85万元。

事故发生后，榆次区委、区政府领导高度重视，抽调公安、应急、住建、工会、使赵社服中心等单位相关人员，聘请专家组成事故调查组，根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《山西省安全生产条例》、《山西省建筑工程质量和建筑安全生产管理条例》等相关规定，依据“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故开展联合调查。调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证等手段，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了相应的事故防范措施。现将有关情况报告如下：

经调查认定，榆次区消防救援大队新建消防站项目“9·23”高空坠落事故是1起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

榆次区消防救援大队新建消防站行政、办公主楼及附属楼项目“9·23”高处坠落一般事故涉事单位共有3家，分别为：

建设单位：晋中市榆次区消防救援大队；

施工总承包单位：海纳实业控股集团有限公司；

监理单位：山西莱德发建设监理有限公司；

1. 晋中市榆次区消防救援大队概况

单位名称：晋中市榆次区消防救援大队；

统一社会信用代码：11140800012***235H；

登记住所：山西省晋中市榆次区顺城东街273号；

2. 海纳实业控股集团有限公司概况

单位名称：海纳实业控股集团有限公司；

统一社会信用代码：911407007810***91C；

注册类型：其他有限责任公司；

登记住所：山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区二期八号路北寇村段；

法人代表：陶某某(安考证号：晋建安A(2018)000***5)；

注册资本：20,595.3万(元)；

成立日期：2005年11月1日；

营业期限：2005年11月1日至无固定期限；

经营范围：房屋建筑工程；道路工程施工；城市及道路照明工程；桥梁工程；钢结构工程等；

建筑业企业资质类别：建筑工程施工总承包叁级等（资质证书号：D3140***88）；

企业安全生产许可证：(晋)JZ 安许证字(2017)00***2;
(有效期 2021 年 2 月 26 日至 2024 年 2 月 26 日, 发证单位
为山西省住房和城乡建设厅)

本项目项目经理：陈某某 (一级建造师注册证书编号：
晋 114201420***4431、安考证号：晋建安 B(2018)000***8);

专职安全员：李某某 (安考证号：晋建安 C2 (2018)
000***4);

3. 山西莱德发建设监理有限公司概况

单位名称：山西莱德发建设监理有限公司;

统一社会信用代码：91140700****21237C;

注册类型：有限责任公司(自然人投资或控股);

营业场所：山西省晋中市榆次区新建北路安宁新村;

法定代表人：党某;

成立日期：2002 年 4 月 4 日;

营业期限：2002 年 4 月 4 日至 2024 年 3 月 31 日;

经营范围：工程建设监理, 工程技术咨询。(依法须经
批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动);

登记核准日期：2021 年 6 月 4 日;

登记机关：山西省晋中市市场监督管理局;

建筑业企业资质类别：房屋建筑工程监理甲级、市政公用
工程监理甲级等 (资质证书号：E11405***8);

本项目总监理工程师：王某某 (监理工程师注册证书编
号：1400***7);

专业监理工程师：郝某某 (证书编号：晋专监培字第
2020***90 号)。

（二）事故发生单位安全管理情况

榆次区消防救援大队新建消防站行政、办公主楼及附属楼项目自 2022 年 11 月 2 日颁发施工许可证后开始施工，目前行政、办公主楼及附属楼主体混凝土结构、二次结构、室内地面、屋面防水等工程已施工完毕。事发时，正在进行外墙面真石漆施工。项目施工单位海纳实业控股集团有限公司针对项目施工的特点，制定了各级安全生产责任制，层层签订了安全生产责任书，对进场作业的人员有进行安全教育，作业前进行了安全技术交底，针对吊篮施工作业编制了《高处作业吊篮专项施工方案》。

（三）事故发生经过

2023 年 9 月 23 日，晋中市榆次区消防救援大队新建消防站行政、办公主楼及附属楼项目照常进行外墙面真石漆的施工。下午 15 时 35 分许，项目附属楼东墙面南侧外墙 3 号高处作业吊篮内，两名施工人员武某某（死者）、刘某某正在吊篮上进行 3 层真石漆喷涂作业，3 号吊篮南侧钢丝绳突然松弛，吊篮随即向南倾斜成直立状态，位于吊篮平台北侧的刘某某及时抓住吊篮北侧钢丝绳从二层窗户洞口进入附属楼楼内；位于吊篮南侧的武某某坠落至室外地坪，3 号吊篮上施工所使用的真石漆物料同步坠地。

（四）事故现场情况

2023 年 10 月 11 日，事故调查组技术组成员对榆次区消防救援大队新建消防站行政、办公主楼及附属楼项目“9·23”高处坠落事故部位进行了勘察。

事故现场照片如下：



事故现场现状图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 死者基本情况

死者姓名：武某某，性别：男，民族：汉，出生于 1988 年 4 月，身份证号 1404291988040****，年龄 36 岁。为海纳实业控股集团有限公司榆次区消防救援大队新建消防站行政、办公主楼及附属楼项目的外墙真石漆施工人员。

2. 证明报告

- (1) 市公安局榆次分局提供的《刑事技术工作报告》;
- (2) 市公安局榆次分局提供的《死亡证明》。

3. 直接经济损失

事故共造成直接经济损失约 159.85 万元。

(六) 其他情况

事故发生前 2 日,榆次区无降水,最大风力 3.8m/s;事发当日,榆次区无降水,最大风力 5.2m/s;认为可以排除因降水导致地面承载力下降、因风力等自然因素导致的影响。

二、事故信息接报及响应情况

(一) 事故信息接报情况

事故发生后,施工单位现场技术员柳某 15 时 37 分电话报给施工现场现场负责人郑某;郑某于 15 时 38 分电话报告代建单位现场负责人常某某;郑某同时电话汇报了海纳公司负责人席某、张某;郑某于 15 时 39 分电话汇报了项目总监王某某;施工单位领导席某某 15 时 52 分电话汇报给代建单位;席某某 15 时 54 分电话汇报给住建局质安站张某;

施工单位领导席某、张某某约 16 时 20 分许到达施工现场。

(二) 事故现场应急处置情况

事故发生后,施工单位现场管理人员刘某某、柳某、杨某、阳某第一时间到达事故地点现场。刘某某、阳某清理武某某面部覆盖物,杨海拨打 120,柳某负责检查现场危险源,避免二次伤害,并同时等待 120 救护车到达现场。

(三) 医疗救治和善后情况

事故发生后，现场班组长员杨某 15 时 36 分拨打 120 医疗救助电话，救护车约 10 分钟到达现场。因武某某已无生命体征，劳务班组长李某某随即通知家属到现场后，通过多方协商沟通，于 2023 年 9 月 24 日 4 时左右协商完毕后，随同死者到达榆次殡仪馆。

三、事故原因分析

本次事故直接原因是：武某某未系安全带进入吊篮进行作业，悬挂吊篮的南侧钢丝绳上部固定销轴松动后，钢丝绳脱落，致使吊篮倾斜，致使吊篮内的武某某坠落至一层地面，在坠落冲击力及一同坠落的真石漆材料的重力下，武某某头颅损伤致死。

（一）直接原因分析

1. 真石漆材料在吊篮平台南侧（武某某施工的区域）集中堆放，缠绕在销轴上的钢丝绳在超重力作用下，从销轴缠绕处脱落，致使钢丝绳处非受力状态，吊篮南侧随即倾斜；

2. 武某某进入高处作业吊篮上进行作业时，未系好安全带、未戴安全帽，致使吊篮在失稳倾斜情况下，从吊篮内坠落。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

海纳实业控股集团有限公司

作为项目的施工总承包单位，对施工作业人员正确使用个人防护用品的教育与交底不到位，出现了吊篮内作业人员未系安全带、未戴安全帽便进入吊篮上进行作业的情况；对吊篮移位、重新安装就位后的验收未进一步明确，致使该吊篮在刚刚移位后便上人操作。

（二）有关监管部门

榆次区住房保障和城乡建设管理局监督建筑施工主体单位履行安全生产主体责任不到位。

五、对有关责任单位和人员的责任认定及处理建议

（一）责任人员及处理意见

1. 武某某，男，36岁。为海纳实业控股集团有限公司榆次区消防救援大队新建消防站行政、办公主楼及附属楼项目的外墙真石漆施工人员。未系安全带进入吊篮进行作业，自我防范意识和自我保护能力不足，在本期事故中负有直接责任，鉴于其本人已在事故中身亡，不再对其进行责任追究。

2. 余某某，男，30岁，山西左权人，海纳实业控股集团有限公司工程项目部榆次区消防救援大队新建消防站行政、办公主楼及附属楼项目现场安全负责人，对该项目的日常安全和现场安全工作进行管理。此次事故中，疏于现场安全管理，在本起事故中负有管理责任。其行为违反《安全生产法（2021年修订）》第四十四条的规定。建议由榆次区应急局依照有关法律法规的规定，对其进行行政处罚。

（二）责任单位及处理建议

1. 海纳实业控股集团有限公司。安全生产主体责任不

落实不到位，对事故的发生负有责任。建议由榆次区应急管理局依照相关法律法规的规定，对其进行行政处罚。

2. 榆次区住房保障和城乡建设管理局。做为行业主管部门，监督建筑施工主体履行安全生产监管责任不到位。建议向区安全生产委员会做出深刻的书面检查。

六、事故整改和防范措施

为汲取此次事故的教训，防止类似事故再次发生，针对这次事故所反映出在安全生产方面存在的问题和薄弱环节，提出以下整改和防范措施。

（一）加强对作业人员正确使用高处作业吊篮的教育，凡进入吊篮必须系好安全带；

（二）吊篮内堆放的材料严禁超重，堆放材料时不得集中堆放；

（三）加强对吊篮移位后的重新验收；

（四）加强对吊篮的日常检查，确保使用过程中的安全。