

当前位置： 首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 安全生产

特克斯县鑫汇商业综合中心“4·24”一般高处坠落事故调查报告

来源：特克斯县应急管理局 日期：2026-07-22 12:07 点击：[85 次] 【字体：大 中 小】

新疆互联网违法和不良信息举报中心



官方网站: <https://www.xjwjlb.com/> 电话: 0991-2384777



特克斯县鑫汇商业综合中心“4·24”一般高处 坠落事故调查报告

2026年4月24日16时45分许，新疆及地建设工程有限公司在特克斯县鑫汇商业综合中心项目1号楼施工现场，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失120万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故调查处理条例》《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等相关规定，经县委、县人民政府研究决定，县委常委、政府常务副县长任组长，县应急管理局党委书记、副局长和县住建局党组副书记、局长任副组长，县公安局、县住建局、县人社局、县卫健委、县总工会、县纪委监委等部门相关人员组成特克斯县鑫汇商业综合中心“4·24”一般高处坠落事故调查组，邀请县人民法院、县检察院全程参与。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、询问谈话等方式，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经调查认定，特克斯县鑫汇商业综合中心“4·24”一般高处坠落事故是一起因作业人员违章作业，作业现场安全防护措施不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况



（一）项目概况

特克斯县鑫汇商业综合中心项目为特克斯县鑫汇房地产开发有限公司投资，位于新疆特克斯县阔步街四环外信访大厅对面，主要建设内容为新建商业综合体3栋，截至2026年4月24日，项目已完成主体施工。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.施工单位：新疆及地建设工程有限公司，法定代表人：王某。经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）。

资质类别：建筑施工；资质项及等级：建筑工程施工贰级、水利水电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工贰级、钢结构工程专业承包贰级、公路工程施工总承包贰级。

2.监理单位：中锦冠达工程顾问集团有限公司，法定代表人：蒋某。经营范围：工程咨询、工程造价咨询、招投标代理、工程监理、工程项目管理；工程设计；专业技术服务业；工程管理服务；房屋建筑工程、市政公用工程设计及施工；消防技术服务；测绘服务；检验检测服务（不含民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验，不含特种设备检验检测）。

3.建设单位：特克斯县鑫汇房地产开发有限公司，法定代表人：张某。经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化系统设计；电气安装服务。一般项目：市场营销策划；房地产咨询；房地产评估；房地



产经纪；企业管理；金属门窗工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务。

4.行业监管部门：特克斯县住房和城乡建设局，根据工作职责和分工，由县住房和城乡建设局工程质量安全监督站对建设工程实施工程质量监督、施工安全监督。

（三）事故发生单位安全管理情况

特克斯县鑫汇商业综合中心 1#楼、2#楼、4#楼建设项目施工现场设置了全封闭式硬隔离围挡，大门通道口设置了实名制识别系统，工人及管理人员刷脸进入，无关人员不得进入；办公区板房搭设了双层安全防护棚，施工现场临边洞口设置了井字架防护，临边防护未进行有效固定，项目经理、专职安全员均不在岗，施工企业委派的现场负责人巡视巡查不到位，未及时发现并督促整改临时拆除的临边防护。

特克斯县鑫汇商业综合中心施工项目部于 2026 年 3 月 27 日开展了项目复工前安全生产自检自查工作，4 月 3 日开展复工前安全教育和三级安全教育，4 月 17 日组织开展了应急预案演练。

（四）事故发生经过

4 月 24 日 16 时许，带班班长李某某通知在特克斯县鑫汇商业综合中心项目工地 1 号楼 4 层协助抹灰作业的工人杨某和彭某某去取玻璃纤维网格布。16 点 40 分许，杨某先行于彭某去取玻璃纤维网格布，在行走至 4 层至 5 层楼梯间转角平台时，通过该处窗洞口向下观察网格布是否到货过程中，扶靠的防护杆滑落，



杨某在离地面高度约 14.4 米处掉落至地面。16 时 45 分，现场管理人员兰某拨打 120 紧急救护电话和 110 报警电话。16 时 47 分，特克斯县公安局民警到达现场。16 时 50 分，120 救护车到达现场将人员送往特克斯县人民医院进行救治。随后县委、县人民政府分管领导根据县委主要领导指示，带领应急管理局、住建局、卫健委等部门相关人员赴现场开展处置及人员救治工作；16 时 52 分，县应急管理局、县住建局根据公安局反馈事故情况同步向州应急管理局、州住建局报告事故情况，县人民政府办公室同步向州政府值班室、州党委办公厅报告事故情况；4 月 24 日 17 时 58 分许，杨某经抢救无效死亡。

（五）事故现场情况

1.事故发生地点。位于特克斯县鑫汇商业综合中心项目工地 1 号楼（东经 81°49'40"，北纬 43°11'51"）。1 号楼位于整个项目靠南方向，设计为地上 6 层，地下 1 层，事故现场位于 1 号楼 4 层至 5 层楼梯间转角平台。

2.事故现场勘验情况。经现场勘验，坠落地点位于 1 号楼 4 层至 5 层楼梯间转角平台窗洞口，洞口尺寸为宽 1.558 米，高 1.115 米，坠落地点基准面至坠落点垂直距离约 14.4 米。经事发现场查看，现场窗洞口底部有 1 根横向钢管，钢管上固定有直角扣件，询问项目现场管理人员及抹灰班组作业人员，事发时，该洞口处用钢管设置有一道横向防护栏杆，利用钢管上的直角扣件卡在窗洞口两侧，根据窗洞口两侧痕迹判断，防护栏杆高度约 0.706 米。

3.现场安全措施情况。1 号楼 4 层至 5 层楼梯间转角平台窗



洞口仅有一根横杆防护，窗洞口安全防护不到位，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第 4.2.1 条、第 4.3.1 条、第 4.3.2 条、第 4.3.4 条、第 4.3.5 条之规定，作业人员未按规定佩戴安全帽。

（六）天气情况

事发当日无雷电、大风、暴雨等极端天气。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，施工现场负责人立即拨打 120 紧急救护 110 报警电话；16 时 50 分，120 急救车到达事发现场，将往特克斯县人民医院进行抢救；县委主要领导带领分管应急管理局、住建局、卫健委等部门相关人员赴现场开展人员救治及处置工作；16 时 52 分，县应急管理局、县住建局根据公安局反馈事故情况同步向州应急管理局、州住建局报告事故情况，县人民政府办公室、县委办公室同步向州政府值班室、州党委办公厅报告事故发生情况；4 月 24 日 17 时 58 分许，杨某经抢救无效后死亡。

（二）事故现场应急处置情况

接到事故报告后，县委主要领导和县委、县人民政府分管领导立即赶赴事故现场，对相关工作进行部署，一是要求县公安局对事故现场进行封控，立即开展事故现场勘查工作；二是县应急管理局、公安局等相关部门立即开展调查工作；三是县住建局立即组织辖区所有建设项目开展安全隐患排查，严防同类事故发



生。

（三）医疗救治和善后情况

针对此次高处坠落事故，涉事企业积极配合相关部门完成现场勘查与家属安抚工作，善后赔偿事宜已按照相关规定完成赔付，确保社会稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场负责人兰某某立即拨打 120 紧急救护电话和 110 报警电话；接到事故报告后县公安局、县应急管理局、住建局及时响应，妥善处置，做好舆情管控、善后安抚等工作。事故发生单位未按要求向行业主管部门和应急管理部

事故发生情况。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，直接经济损失 120 万元。

四、事故原因分析和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

事故直接原因是 1 号楼 4 层至 5 层楼梯间转角平台窗洞口仅设置一根直角扣件固定的钢管横杆，安全防护不到位，防护栏杆缺少立杆、挡脚板且应为两道横杆，未张挂密目式安全立网或其他材料封闭。作业人员杨某安全意识淡薄，作业过程中不遵守劳动纪律，临时摘取安全帽，违规在窗洞口进行观望。

2.间接原因

（1）新疆及地建设工程有限公司项目经理和专职安全生产



管理人员不在岗，对施工作业人员入场三级安全教育培训和安全技术交底不到位，未确保安全生产费用的投入及有效使用，施工作业现场临边防护安全检查不到位，高处临边作业等易引发高坠事故的风险点培训交底不到位。

(2) 特克斯县鑫汇房地产开发有限公司作为项目建设单位，未定期对新疆及地建设工程有限公司的安全生产工作进行检查，未及时督促现场隐患整改。

(3) 中锦冠达工程顾问集团有限公司项目专业监理与监理员不在岗，项目实施后对发现的问题隐患虽下发监理单，但未督促施工单位完成整改，未形成闭环管理；针对管理和专职安全管理人员未到岗履职问题，未按照规定向行

部门报告。

(二) 事故性质

事故调查组认定：特克斯县鑫汇商业综合中心“4·24”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、事故发生单位及有关企业主要问题

(一) 新疆及地建设工程有限公司

作为施工单位，任命王某某为项目经理，项目配备1名专职安全生产管理人员，项目经理和专职安全管理人员在事发项目2026年4月1日复工以来不在岗；对施工作业人员入场三级安全教育培训和安全技术交底不到位；未确保安全生产费用的投入及有效使用；施工作业现场临边安全防护检查不到位；高处临边作业等易引发高坠事故的风险点培训交底不到位；未为相关从业人



员购买安全生产责任保险。

针对此次事故，新疆及地建设工程有限公司履行安全管理职责不到位。

（二）中锦冠达工程顾问集团有限公司

作为监理单位，任命陈某为项目总监理工程师，2026 年项目复工以来专业监理工程师与监理员不在岗；项目实施后正常开展监理活动，对发现的问题隐患下发监理通知单，但未督促施工单位完成整改，未形成闭环管理；针对项目经理和专职安全员未到岗履职问题，在逾期未完成整改情形下未采取约谈位等措施，未按照规定向行业主管部门报告。

针对此次事故，中锦冠达工程顾问集团有限公司作为位，未履行好对事发项目的安全生产监督管理职责。

（三）特克斯县鑫汇房地产开发有限公司

作为建设单位，委派倪某作为建设单位项目负责人，未定期对新疆及地建设工程有限公司的安全生产工作进行检查，未及时督促现场隐患整改。

针对此次事故，特克斯县鑫汇房地产开发有限公司未履行好安全管理职责。

六、有关部门主要问题

特克斯县住房和城乡建设局：作为行业监管部门，2026 年 3 月 24 日指定局 1 名班子成员和干部包联该项目开展安全监督工作，住建局工程质量安全监督站复工复产前参与该项目安全培训，特别对“四口五临边”安全防护、高处坠落等进行了警示教育，



未督促施工企业落实好主体责任，未落实高危领域购买安全生产责任保险的要求，对施工项目经理和安全管理人员及监理人员未到岗履职问题排查不到位。

针对此次事故，特克斯县住房和城乡建设局未履行好安全监管职责。

七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对相关责任人员的行政处罚建议

1.免予处罚的人员

杨某某，特克斯县鑫汇商业综合中心项目工人，安全薄弱，忽视作业环境安全，没有掌握工作所需的安全生产知识，事故的发生负有直接责任，但鉴于其在事故中死亡，建议追究其责任。

2.对相关责任人员的行政处罚建议

新疆及地建设工程有限公司（施工单位，4人）

（1）王某，男，群众，新疆及地建设工程有限公司法定代表人，主持公司全面工作，作为安全生产主要负责人，未组织实施本单位安全生产教育和培训计划，新员工三级安全教育缺少公司级培训，未督促、检查事故施工项目的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第四项、第五项、第七项之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项之规定，建议由特克斯县应急管理局对其处以上一年年收入百分之四十的罚



款。

(2) 何某，男，新疆及地建设工程有限公司质量安全部负责人，分管公司项目安全管理工作，作为公司安全生产管理人员，未组织或参与事故项目安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况，未检查事故项目的安全生产状况，对事故的发生负有领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项、第六项之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项之规定，建议由特克斯县应急管理局对其处以上一年年收入百分之二十至三十的罚款。

(3) 王某某，男，新疆及地建设工程有限公司特克汇商业综合中心项目项目经理，分管任职项目现场施工管理工作，未到岗履职，未督促、检查本施工项目的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项、第六项、第七项之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项之规定，建议由特克斯县应急管理局对其处以上一年年收入百分之二十至三十的罚款。

(4) 雍某，男，新疆及地建设工程有限公司特克斯县鑫汇商业综合中心项目专职安全管理人员，分管任职项目现场安全管理工作，未到岗履职，未对作业人员进行有效的安全生产教育培训，对施工现场安全生产状况检查不到位，未及时排查生产安全



事故隐患并提出改进安全生产管理的建议，对事故发生负有管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项、第六项之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项之规定，建议由特克斯县应急管理局对其处以上一年年收入百分之二十至三十的罚款。

特克斯县鑫汇房地产开发有限公司（建设单位，2人）

（5）倪某，男，特克斯县鑫汇房地产开发有限公司县鑫汇商业综合中心项目现场负责人，未及时落实该项目进度、质量、安全、成本管控要求。在监理单位告知施工项目经理和专职安全管理人员未到岗履职情形下，未及时督促单位关键人员到岗履职，未督促、检查安全生产工作，未及时消除现场安全隐患，对事故的发生负有管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第七项之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项之规定，建议由特克斯县应急管理局对其处以上一年年收入百分之二十至三十的罚款。

（6）张某某，男，特克斯县鑫汇房地产开发有限公司法定代表人，未对新疆及地建设工程有限公司的安全生产工作定期进行安全检查，未及时督促现场隐患整改，对事故的发生负有管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定，建议由特克斯县应急管理局对其处一万元以下的罚款。



（二）对有关公职人员的处理建议

1.刘某某，男，中共党员，特克斯县住房和城乡建设局党组副书记、局长，主持住建局行政事务全盘工作。作为行业监管部门主管领导，对在建工程复工复产工作安排部署多，开展现场检查、监督不到位，建议由县人民政府进行约谈。

2.邓某某，男，中共党员，特克斯县住房和城乡建设局党组成员、副局长，分管安全生产、建管中心、质安站。作为行业监管部门分管领导，对项目实施过程安全工作指导不力，对单位人员配备和管理，现场隐患排查治理、劳保用品配备、位履职等情况监督不到位，负有主要领导责任。建议依据《中国共产党问责条例》等相关规定，由县纪委监委按照干部管理权限对其进行问责。

3.组某，女，中共党员，特克斯县住房和城乡建设局工程质量安全监督站干部，作为行业监管部门项目包联干部，在事故项目包联过程中监督落实项目三级安全教育全覆盖和隐患排查治理工作不到位；建议依据《中国共产党问责条例》等相关规定，由县纪委监委按照干部管理权限对其进行问责。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

1.**新疆及地建设工程有限公司**：作为施工单位，该公司在项目建设中未认真履行安全生产主体责任，任命的项目经理、项目专职安全生产管理人员不在岗，关键岗位人员缺失；安全风险辨识、隐患排查治理、安全防范措施落实和安全教育培训工作流于形式，向从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品



不到位；未督促、检查事发施工项目的安全生产，未及时消除生产安全事故隐患。对事故的发生负有安全管理主体责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款，第四十一条第二款，第四十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项之规定，建议由特克斯县应急管理局对其处五十万元以上七十万元以下的罚款。

2.特克斯县鑫汇房地产开发有限公司：作为建设单位与新疆及地建设工程有限公司签订的施工承包合同中约定的安全生产管理职责，未签订专门的安全生产管理协议，及地建设工程有限公司的安全生产工作未定期进行安全检查及时督促现场隐患整改。对事故的发生负有安全管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定，建议由特克斯县应急管理局对其处五万元以下的罚款。

3.中锦冠达工程顾问集团有限公司：作为工程监理单位，该公司隐患排查治理整治工作不力，临边防护设施因抹灰作业被拆除、移动，窗洞口安全防护不到位，项目总监理工程师对已发现的生产安全隐患，仅以监理工程师通知单形式抄送施工企业，甚至口头通知施工企业进行整改，但未督促落实隐患整改闭环，也未向行业主管部门报告，未形成完整工作闭环，监理责任失守。依据《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款，第五十七条第二项、第三项的规定，建议由特克斯县住房和城乡建设局给



予处理。

（四）给予相关政府单位的处理建议

特克斯县住房和城乡建设局：作为行业主管部门，未认真履行行业安全监管工作职责，未及时发现和纠正新疆及地建设工程有限公司项目经理和专职安全管理人员未到岗履职的问题。督促项目相关单位落实企业安全生产主体责任不力，未及时发现企业开展隐患排查不到位的问题，对事故负有监管责任。建议责成其向特克斯县人民政府作出书面检讨。

八、事故整改和防范措施

（一）新疆及地建设工程有限公司：要深刻吸取事故教训，认真学习贯彻《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，加强作业现场安全管理，督促从业人员规范作业，及时消除作业现场存在的各类安全隐患，确保施工安全。全面履行安全生产主体责任：一是建立和完善项目的安全管理体系，使项目施工全过程受控；二是落实安全教育培训，提高管理人员、作业人员安全责任和技能，未经安全生产教育和培训合格的人员不得安排上岗作业；三是向作业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施；四是开展全面安全隐患排查，落实日常安全巡查，及时消除物的不安全状态，纠正现场作业人员的不安全行为；五是加大施工单位项目经理和专职安全管理人员履职情况抽查力度。

（二）中锦冠达工程顾问集团有限公司：要建立健全隐患排查



查等规章制度，依法认真履行监理职责。加强对监理单位的管理，确保监理单位认真履职；在实施监理过程中，要加强施工现场安全隐患巡查，发现安全事故隐患，及时要求施工单位整改或暂停施工，并及时报告建设单位；施工单位拒不整改或者不停止施工的，要及时向建设行政主管部门报告。

（三）特克斯县鑫汇房地产开发有限公司：要进一步树牢安全发展理念，强化红线意识和底线思维，切实履行企业安全生产职责，全面落实全员安全生产责任制，督促施工单位对施工现场安全生产状况进行经常性检查，消除事故隐患。

（四）特克斯县住房和城乡建设局：要加强对辖区内项目的安全监管，督促建设单位、施工单位和监理单位加强监督管理，落实安全管理责任，强化安全施工措施，及时排查并督促整改安全生产隐患，确保各项建设项目安全有序进行，对项目建设过程中的违法违规行为要及时发现并查处，确保辖区内安全生产形势稳定。



扫描分享至微信



相关文章

- 安全生产领域基层政务公开标准目录
- 关于印发特克斯县突发事件总体应急预案的通知
- 特克斯县自然灾害救助应急预案
- 特克斯县突发事件总体应急预案
- 特克斯县生产安全事故应急救援预案（修订版）



 [网站地图](#)



新浪微博: @特克斯政府网 微信公众号: 特克斯政府网 联系电话: 6623848 传真: 6623845

