



仁怀市人民政府

仁怀市人民政府办公室·政务
www.rh.gov.cn

请输入关键字搜索



首页

新闻中心

政务公开

数据发布

互动交流

印象仁怀

政务服务

专题

您当前所在的位置：首页 > 政务公开 > 重点领域信息 > 安全生产

仁怀坛厂包装物流园一期工程二标段“9·13”高处坠落事故调查报告

日期：2026-04-17 15:40:12 来源：仁怀市应急管理局 字号：[小][中][大] [关闭] 视力保护色：□□□□□□□□



2025年9月13日，仁怀市坛厂街道包装物流园项目一期工程二标段施工项目发生一起建筑施工高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规规定，仁怀市人民政府成立了由市应急管理局、市公安局、市住房和城乡建设局、市总工会等单位人员组成的仁怀坛厂包装物流园“9·13”事故调查组，并邀请仁怀市检察院、仁怀市纪委监委派员参加调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对有关单位和个人开展调查，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了事故防范和整改措施。

经事故调查组综合分析，调查认定：仁怀市坛厂包装物流园“9·13”建筑施工高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.贵州省建设投资集团有限公司（总承包单位）：成立于2008年6月2日，注册地位于贵州省贵阳市白云区白云南路18号，法定代表人为钟某甬，注册资本300000万元人民币，对外投资23家公司，具有44处分支机构。经营范围包括境内、外各类建设工程的承包、勘察、设计、施工、咨询及配套设备、材料、构件的生产、销售；对外派遣各类劳务人员（不含劳务派遣）；建筑技术开发、咨询及转让；建设工程监理；工程项目管理；工程招投标代理及工程项目建设手续代办；物流、仓储；承办展览（展销）会等。

2.七冶安装工程有限公司（专业分包单位）：成立于2008年10月8日，注册地位于贵州省贵阳市白云区白云北路9号，注册资本11000万元人民币，法定代表人为张某。2023年12月，国家住房和城乡建设部为其颁发了建筑工程施工总承包一级、冶金工程施工总承包一级、钢结构工程施工总承包一级《建筑业企业资质证书》；2024年3月，省住房和城乡建设厅为其颁发了《建筑施工安全生产许可证》；2024年4月，省住房和城乡建设厅为其颁发了建筑装饰装修工程专业承包二级、环保工程专业承包二级等《建筑业企业资质证书》。经营范围包括在全国范围内承揽冶炼工程、房屋建筑工程、机电安装工程、化工石油工程施工的总承包，承揽钢结构工程、送变电工程及管道工程的专业承包；承揽压力管道、起重机械和锅炉的安装、改造与维修，以及压力容器和非标设备的制造、安装、改造与维修，金属门、窗加工，机械加工，网络工程，房屋出租，施工机械设备租赁等。

3.中凯俊成建设咨询有限公司（监理单位）：成立于2022年2月22日，注册地位于四川省德阳市中江县兴隆镇易简西333号2栋六楼618室，注册资本5000万元人民币，有22处分支机构，法定代表人为李某。经营范围包括一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；工业工程设计服务；安全咨询服务；单建式人防工程监理等。许可项目：建设工程监理；

公路工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程质量检测；安全评价；测绘服务；建设工程施工等。

(二) 事故发生经过

2025年9月13日14时20分许，施工人员徐某和孟某北分别乘坐登高车到包装物流园项目一期工程二标段8号楼E轴从事檩条的安装工作，16时30分许，徐某不慎从工作点（E轴交10—1轴）坠落至地面受伤（工作点至地面高度为28米），经仁怀市人民医院抢救无效，于当日18时许死亡。

(三) 人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：本次事故造成1人死亡（徐某，男，现年47岁，四川省绵阳市涪城区人。2025年2月进入七冶安装工程有限公司从事地面铆工工作，2025年8月取得《焊接与热切割作业证》后转岗从事焊工工作）。

2.事故直接经济损失：146万元。

(四) 工程基本情况

2023年11月，贵州省建设投资集团有限公司承接仁怀市坛厂街道包装物流园项目一期工程二标段施工。工程立项批准文号：2112-520382-04-01-322489。合同价款：12.5亿元。合同工期：计划开工日期为2023年11月27日，计划竣工日期2025年5月19日。双方签订了《安全生产合同》，明确了安全文明施工的内容、双方的安全责任，并特别指出承包方特殊工种必须持证上岗。明确安全生产经费按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）规定执行，按工程施工合同价的3%单列，即3295.4万元。

2024年12月，贵州省建设投资集团有限公司将该工程的钢结构工程分包给七冶安装工程有限公司。合同价款为283万元，其中安全文明施工费74.5万元。双方签订了《安全生产管理协议》，明确了双方的安全责任。

2025年1月，七冶安装工程有限公司委派遵义分公司（七冶安装工程有限公司内部设立的公司）负责项目现场管理工作，委托贵州安泰和劳务有限公司（七冶安装工程有限公司的子公司）发放农民工工资。任命康某麟为七冶安装工程有限公司仁怀市坛厂包装物流园项目一期工程二标段施工项目部经理，蒋某为安全负责人。

二、事故应急处置及评估情况

(一) 事故信息接报、应急处置情况

事故发生后，现场人员及时拨打了120急救电话，120工作人员拨打了公安报警电话，公安局向相关单位通报了事故信息。坛厂街道、市公安局、市住房和城乡建设局等单位相关人员相继赶赴事故现场开展了应急处置工作。

(二) 医疗救治的善后情况

徐某经仁怀市人民医院抢救无效，于2025年9月13日18时许死亡。徐某死亡后，七冶安装工程有限公司及时通知死者家属，与死者家属进行了伤亡赔付座谈，达成赔偿协议。死者家属将死者火化后送回老家四川绵阳安葬。

(三) 事故应急处置评估

该事故处置无不稳定因素及负面网络舆情等情况。

三、事故原因分析

2025年9月13日14时20分许，徐某乘坐登高车上仁怀市坛厂包装物流园项目一期工程二标段8号楼E轴从事檩条安装工作，乘登高车进入工作点位徐某穿戴和使用安全带。施工期间，现场监督人员也看到徐某穿戴和使用安全带。16时30分许，徐某坠落至地面，身上安全带是穿戴好的，由120救护车医务人员为其解下。事故调查组现场查看，事故发生时徐某穿戴的安全带是完好的。徐某工作点施工方设置有生命线，要求工人在施工时要穿戴好安全带，并将安全带挂在生命线上。

调查组认定，徐某虽然穿戴了安全带，但没有正确使用安全带是造成本次事故的直接原因。

四、相关单位履职情况、存在的问题

(一) 企业履职情况及存在的问题

1.贵州省建设投资集团有限公司：2024年12月，与七冶安装工程有限公司签订了《安全生产管理协议》，组织了相关安全生产会议，对施工现场进行了巡查、检查，协调管理了七冶安装工程有限公司相关安全生产工作。

事故调查组发现该公司存在以下问题：一是对七冶安装工程有限责任公司项目部开展培训教育监督不深入，七冶安装工程有限责任公司和贵州省建设投资集团有限公司提供的两份新员工三级教育档案卡不一致；二是对七冶安装工程有限责任公司项目部人员持证上岗监督不到位，未发现有人未持特种作业证从事高空作业。

2.七冶安装工程有限责任公司：制定有相关制度，开展

了工人岗前培训、隐患排查治理、应急演练等。事故调查组发现该公司安全主体责任不到位：一是高空作业人员无证上岗，对施工人员证件审核不严格，事故中和徐某一起施工的孟某北未持高空作业证从事高空作业达1个月之久；二是现场监督管理不到位，本次事故中现场监督人员未发现徐某未正确使用安全带；三是高处作业许可不严谨，9月11日办理的《高处作业许可证》有效期7天，作业地点为8号楼，申请作业人员只有1人，且没有徐某、孟某北的名字，但徐某又参与了施工，发生了事故。四是隐患排查治理未建立台账，只有检查记录表。五是未如实记录徐某参加新员工三级教育情况。

3.中凯俊成建设咨询有限公司（监理单位）：从总包入手，进场时进行了安全交底，开展了日常巡查检查，建立了隐患排查台账，对查出的问题进行了整改。事故调查发现该公司在管理上有不到位的地方，督促施工单位处理工作违章力度不够，2025年8月1日至9月12日，巡查检查时发现6次施工人员未正确使用安全带，但处理效果不好。

（二）有关监管部门、属地政府履职情况及存在的问题

1.市住房和城乡建设局：召开各种会议安排部署建筑施工安全工作，常态化开展建筑施工安全生产“打非治违”，多措并举强化了建筑施工质量安全监管。事故调查组发现该局对仁怀市坛厂包装物流园项目一期工程二标段的安全监管存在以下问题：一是审查建筑施工安全保证条件意见不明确。2024年9月14日，在审查仁怀市坛厂包装物流园项目一期工程二标段施工条件时，只在《建筑施工安全保证条件》表中签了审查人、负责人的名字，加盖了仁怀市建设工程质量安全指导站的印章，但没有明确的审查意见。二是会议制度执行不严。2025年5月15日，全市第二季度房屋市政工程施工质量安全及汛期安全管理工作会要求建设单位负责人、监理单位项目总监、施工单位项目经理参会，仁怀市坛厂包装物流园项目一期工程二标段建设单位和监理单位均没人参会。2025年6月27日遵义市建筑工程质量安全现场观摩会暨“安全生产月”现场会、2025年8月15日遵义市住房和城乡建设局组织的全市行业领域质量安全专题培训会，要求建设单位负责人、监理单位项目总监、施工单位项目经理参加，但两次会议仁怀市坛厂包装物流园项目一期工程二标段建设单位和施工单位都没参加。

2.贵州仁怀经济开发区：加强了建设项目管理工作，督促指导企业开展了隐患自查自纠，促进了辖区企业的发展。事故调查组发现该单位对仁怀市坛厂包装物流园项目一期工程二标段的安全监管存在以下问题：一是2025年第二季度安全生产工作例会未通知仁怀市坛厂包装物流园项目一期工程二标段相关单位参会。二是安全检查缺乏针对性。2024年向仁怀市坛厂包装物流园项目一期工程二标段下达建设工程安全监管限期整改通知书3份，2025年下达1份，对指出存在的问题和做好安全工作措施混淆，如2024年5月6日的限期整改通知书上指出存在的问题为：加强对进出场车辆的管理，加强现场施工人员的安全教育及培训，加强对深基坑、高边坡的巡查和管控，加强现场材料的管理和覆盖。

3.坛厂街道：强化了市政工程建设属地管理，对市政工程项目安全生产包保进行了责任分解，明确了仁怀市坛厂包装物流园项目一期工程二标段的属地包保领导和包保干部，2025年对仁怀市坛厂包装物流园项目一期工程二标段开展了6次安全巡查，其中4次巡查发现施工人员高空作业未系安全带，并督促施工单位进行了整改。经调查，未发现该单位存在与本次事故相关的履职不到位的情况。

五、对相关人员、相关单位的处理建议

（一）对有关企业人员的处理建议

1.徐 某，男，现年47岁，七冶安装工程有限责任公司现场施工人员，违反高空作业规程，其行为违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条，对该起事故发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，鉴于徐某在本次事故中死亡，不再追究责任。

2.康某麟，男，现年36岁，七冶安装工程有限责任公司仁怀市坛厂包装物流园项目一期工程二标段施工项目部经理，安全管理不到位，对本次事故负有管理责任，建议由仁怀市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定实施行政处罚。

3.蒋 某，男，现年28岁，七冶安装工程有限责任公司仁怀市坛厂包装物流园项目一期工程二标段施工项目部安全负责人，安全管理不到位，对本次事故负有管理责任，建议由仁怀市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定实施行政处罚。

4.杜某伍，男，现年37岁，七冶安装工程有限责任公司仁怀市坛厂包装物流园项目一期工程二标段施工项目部现场安全监督人员，现场安全监督不到位，建议由仁怀市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定实施行政处罚。

5.勾某军，男，现年53岁，七冶安装工程有限公司仁怀市坛厂包装物流园项目一期工程二标段施工项目部班组长，对班组人员管理不到位，建议七冶安装工程有限公司仁怀市坛厂包装物流园项目一期工程二标段施工项目部按项目部相关规定处理。

(二) 对有关企业的处理建议

1.七冶安装工程有限公司，安全生产主体责任落实不到位，对该事故负有责任，建议由仁怀市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定实施行政处罚。

2.贵州省建设投资集团有限公司，对事故调查组调查中发现存在的问题，建议由仁怀市住房和城乡建设局依法依规处理。

3.中凯俊成建设咨询有限公司（监理单位）：管理上有不到位的地方，督促施工单位处理工作违章力度不够，建议由仁怀市住房和城乡建设局对其警示约谈。

(三) 对有关单位的处理建议

1.市住房和城乡建设局：对该起事故的发生负监管责任，建议向市人民政府作书面检查。

2.贵州仁怀经济开发区项目建设管理处：对该起事故的发生负有监管责任，建议向贵州仁怀经济开发区管委会作书面检查。

2026年4月17

一审：杨昌

二审：钦胜

三审：何家

扫一扫在手机打开当前页面



[推荐给好友](#) [打印](#) [关闭](#) [返回](#)

上一篇： 贵州将于5月1日全面进入汛期

下一篇： 仁怀双龙“1·24”一般道路运输事故调查报告

友情链接

--国家部委网站--

--省市政府网站--

--各市州政府网站--

--各区县政府网站--

[关于我们](#) | [法律声明](#) | [网站地图](#) | [网站帮助](#) | [网站年报](#)

主办单位：仁怀市人民政府 承办单位：仁怀市人民政府办公室 建设管理：仁怀市政务服务管理局



地址：贵州省仁怀市行政审批服务中心 电话：0851-22238145 黔ICP备17010324号 网站标识码：5203820001



贵公网安备52038202001015号 技术支持：贵州博虹科技有限公司



为确保最佳浏览效果，建议您使用Microsoft Edge、Firefox、360极速版等主流浏览器浏览本网站，如果您使用的是双核浏览器，请切换至极速模式访问。