

齐齐哈尔市富拉尔基区
哈尔滨市鑫达锅炉水暖安装有限公司
“11·3”一般物体打击事故调查报告

2023年11月3日7时20分许，哈尔滨市鑫达锅炉水暖安装有限公司施工人员在建龙北满特殊钢有限责任公司能源中心分厂维修清理30T燃气锅炉期间发生一起物体打击事故，事故造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失166万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）相关规定，经富拉尔基区人民政府授权，成立了由富拉尔基区应急局、区公安分局、区市场局、区总工会和沿江街道办事处等单位组成的事故调查组，同时邀请了区检察院参加，纪委监委介入，聘请市安全生产专家给予技术支持形成专家意见。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查检查、调查取证、查阅资料和技术鉴定等，查明了事故经过、原因及财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员 and 责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

哈尔滨市鑫达锅炉水暖安装有限公司，成立于1998年04月16日，企业类型为有限责任公司，法定代表人李某忠，注册资本3000万元，企业住所为哈尔滨市道外区团结镇丰果村，

统一社会信用代码：912301047029081792。主要经营范围：锅炉安装、改造、维修（1级）。水暖安装、机电设备安装；工业锅炉及辅机销售等。

（二）相关责任单位基本情况

建龙北满特殊钢有限责任公司（简称建龙北满）成立于1957年11月3日，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人巩某，企业住所为黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红岸大街7号，统一社会信用代码：912302061285119188。主要经营范围：钢冶炼、钢延压加工；对炼焦项目进行投资；生铁、钢锭、钢坯、废钢、钢及钢制品、铁合金、有色金属、耐火材料、铁矿石、铁粉、烧结矿、球团的生产、购销等。

（三）工程项目基本情况

建龙北满特殊钢有限责任公司能源中心30T燃气锅炉于2014年建设完成，锅炉制造厂家为江西江联意高能源设备有限公司。2014年7月4日签发特种设备使用证。2022年1月20日建龙北满35MW发电项目投产后，该燃气锅炉已报停用。为保障2023年冬季生产用户采暖及抽真空蒸汽使用，计划复产燃气锅炉做备用设备。2023年10月16日组织30T燃气锅炉检修项目招标，10月18日下发中标通知书，中标单位为哈尔滨市鑫达锅炉水暖安装有限公司，中标价（含税）450720元。哈尔滨市鑫达锅炉水暖安装有限公司10月31日进驻建龙北满，11月1日开始施工，计划工期20天，事故发生时省煤器保温层和外包皮已经拆除，正在进行省煤器管屏拆除工作。

（四）工艺和有关设备技术参数、使用功能情况

1. 主要工艺

施工准备——脚手架搭设——更换前检查——拆除施工部位保温、外护板、密封盒等部件——划线割除更换部位——省煤器管屏拆除——集箱管孔打磨清理——省煤器管屏安装组对——对口焊接——无损探伤——附件恢复——清理打磨净化——外观检查——拆除临时支撑——水压试验——炉墙保温外护板恢复——竣工验收等。

2. 主要设施设备参数、使用功能情况

燃气锅炉：BH13-020

额定蒸发量：30t/h

额定蒸汽压力：2.5MPa

本次事故发生前燃气锅炉处于停运检修状态，未运行。

（五）事故相关单位安全管理情况

1. 哈尔滨市鑫达锅炉水暖安装有限公司。已取得特种设备生产许可证（许可范围包括承压类特种设备安装、修理、改造），设置安全管理人员1名，负责维修建龙北满能源中心30T燃气锅炉维修现场的安全管理工作。施工现场安全管理混乱，一是安全管理人员由公司总经理兼任，严重弱化了安全管理岗位职责，且作为安全管理人员事发时其未在现场；二是现场负责人未按照施工方案作业，存在“三违作业”情况；三是事故发生后未按规定及时向属地应急管理部门报告。

2. 建龙北满特殊钢有限责任公司。下设安全保卫部，设置专职安全管理人员13名，负责全公司安全管理综合监管工作。对外包单位施工现场安全管理不严不细，各方安全责任

衔接不畅，未将外包施工作业纳入企业统一管理，对承包单位的现场管理缺失，出现了安全管理盲区漏洞。

建龙北满特殊钢有限责任公司能源中心。下设安全综合室，设置专职安全管理人员 3 名，现场安全员 1 名，负责能源中心分厂范围内安全管理具体工作。一是违反公司级规定，厂内外委施工作业未向公司安全保卫部报备，造成部分监管缺失；二是厂级安全教育不到位；三是未有效履行安全监管职责，未对现场安全隐患及时发现并制止。

二、事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2023 年 11 月 3 日早 7 时，哈尔滨市鑫达锅炉水暖安装有限公司施工人员潘某春、于某福、杨某雷、梁某臣等 8 人如期在建龙北满能源中心燃气锅炉房拆除旧省煤器管屏。此时潘某春、于某福 2 人在距地面 5 米高的省煤器内负责拆除、移动、捆绑系挂旧省煤器管屏，并利用抱杆、导链等工具将其吊运到地面。其余工人在地面负责将旧省煤管屏倒运至室外指定地点。7 时 20 分许，潘某春、于某福在拆除第三片省煤器管屏时，省煤器内已切割完成暂未拆除的管屏突发倾斜并将潘某春、于某福压倒。

（二）事故救援情况

事故发生后，梁某臣、杨某雷、崔某涛、李某武等人利用卷扬机将倾倒的管屏扶正后，将潘某春、于某福救至地面并拨打了 120 急救电话，后经 120 急救医生现场确认，潘某春当场死亡。于某福被送至齐齐哈尔医学院第一附属医院进

行救治，诊断为肋骨骨折，后转院至哈尔滨医科大学附属第一医院继续接受治疗。至此，涉事企业对该事故应急处置、救援结束，且应急处置救援及时、有效，避免了次生事故发生。17时20分许，哈尔滨鑫达锅炉水暖安装有限公司总经理李某光在返回富区后向区应急局、公安分局上报了事故情况。涉嫌迟报事故。

2023年11月3日17时20分时，区应急局接到事故报告后，立即按规定上报区政府主要领导及上级主管部门。区领导做出维护现场、全力救治伤者的指示，区应急局、公安分局主要领导带领相关人员第一时间赶赴事故现场，组织、指导事故先期调查工作。

（三）善后处理情况

事故发生后，哈尔滨市鑫达锅炉水暖安装有限公司积极与遇难家属商议善后处置工作，现已与家属达成和解协议，潘某春于11月16日火化，于庆福于11月10日伤愈出院，善后处理完毕。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

哈尔滨市鑫达锅炉水暖安装有限公司施工人员违反施工方案规定，未对省煤器管屏临时支撑固定，致使在拆除工作中未固定的管屏倾倒，压至潘某春、于某福二人身上，最终导致一死一伤物体打击事故发生。

（二）事故发生的间接原因

1. 哈尔滨市鑫达锅炉水暖安装有限公司施工现场管理混

乱，隐患排查不到位，未按照《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款¹要求，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

2. 哈尔滨市鑫达锅炉水暖安装有限公司安全教育不到位，未按照《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款²要求，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

3. 建龙北满特殊钢有限责任公司对施工方安全管理不到位，未按照《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款³要求，对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未及时发现安全隐患。

（三）事故性质

经事故调查组认定，齐齐哈尔市富拉尔基区哈尔滨市鑫达锅炉水暖安装有限公司“11·3”一般物体打击事故是一起因施工人员违章作业导致的生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故有关责任人员的处理建议

1. 潘某春，哈尔滨市鑫达锅炉水暖安装有限公司施工现场负责人，负责建龙北满能源中心 30T 燃气锅炉维修现场的

¹ 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

² 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

³ 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

施工和指挥。违反施工方案规定，在拆除燃气锅炉省煤器过程中，未对省煤器管屏做临时支撑固定，致使在拆除工作中未固定的管屏倾倒至其受物体打击致死，属违章指挥、违章作业行为，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

2. 于某福，哈尔滨市鑫达锅炉水暖安装有限公司力工，负责配合潘延春拆除建龙北满能源中心 30T 燃气锅炉省煤器管屏。违反施工方案规定，在拆除燃气锅炉省煤器过程中，未对省煤器管屏做临时支撑固定，致使在拆除工作中未固定的管屏倾倒致其受物体打击受伤，属违章作业行为。鉴于其在施工前已同在场其他工人共同提醒潘某春应做防倾倒措施，但潘某春仍坚持违章指挥、违章作业，最终导致事故发生。对事故发生负有次要责任，建议哈尔滨市鑫达锅炉水暖安装有限公司根据公司内部管理规定对其进行处理。

3. 李某光，哈尔滨市鑫达锅炉水暖安装有限公司总经理，建龙北满能源中心 30T 燃气锅炉维修项目负责人兼安全员。负责建龙北满能源中心 30T 燃气锅炉维修项目全面工作。安全责任落实不到位，一是对施工现场安全监督管理不到位，对施工人员未按施工方案施工、违章指挥、违章作业的行为失察，未及时消除生产安全事故隐患；二是事故发生后未按规定及时向属地应急管理部门报告，对事故发生负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项⁴、第八十三条第二款⁵的规定，建议依据《中华

⁴ 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项：制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

⁵ 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，

《中华人民共和国安全生产法》第九十六条⁶、第一百一十条第二款⁷的规定，参照《黑龙江省应急管理行政处罚自由裁量基准（中华人民共和国安全生产法）》第三十八条第四款⁸规定，从重对其处上一年年收入百分之六十以上百分之八十以下的罚款。

4. 李某忠，哈尔滨市鑫达锅炉水暖安装有限公司法人，负责公司全面工作，是公司安全生产第一责任人。安全履职不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作及时消除事故隐患，对事故发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

5. 梅某涵，建龙北满特殊钢有限责任公司能源中心发电设备工程师，兼职安全员，负责建龙北满能源中心 30T 燃气锅炉维修项目安全监管工作。未严格履行安全监管职责，一是对外包单位安全交底流于形式；二是对施工单位作业人员违章作业行为未及时发现并制止，对事故发生负有监管责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项的规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其处上一年年收入百分之二十以上百分

组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

⁶ 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

⁷ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款：生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

⁸ 《黑龙江省应急管理行政处罚自由裁量基准（中华人民共和国安全生产法）》第三十八条第四款：事故发生单位主要负责人迟报事故的，处上一年年收入 60% 至 80% 的罚款。

之五十以下的罚款。

6. 栾某强，建龙北满特殊钢有限责任公司能源中心厂长，建龙北满能源中心 30T 燃气锅炉维修项目负责人，能源中心安全生产第一责任人。安全履职不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作及时消除事故隐患，对事故发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

7. 方某，建龙北满特殊钢有限责任公司安全保卫部部长，负责全公司安全监督管理工作。对建龙北满能源中心 30T 燃气锅炉维修项目履行综合监督管理职责不到位，监管出现“盲区”，对事故负有管理责任，建议建龙北满特殊钢有限责任公司根据公司内部规定对其进行处理。

8. 何某，建龙北满特殊钢有限责任公司副总经理，分管公司安全生产工作，督促、检查本单位安全生产工作不到位，对事故负有领导责任，建议建龙北满特殊钢有限责任公司根据公司内部规定对其进行处理。

（二）事故有关责任单位的处理建议

哈尔滨市鑫达锅炉水暖安装有限公司，隐患排查不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款⁹规定，建

⁹ 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项¹⁰规定，对哈尔滨市鑫达锅炉水暖安装有限公司给予三十万元以上一百万元以下的罚款。

五、事故防范和整改措施建议

该起事故暴露出建龙北满特殊钢有限责任公司对外包单位施工现场安全管理不严不细，安全责任落实不到位；哈尔滨市鑫达锅炉水暖安装有限公司安全管理混乱、风险辨识不足、隐患排查不到位等问题。为认真吸取事故教训，杜绝类似事故再次发生，特提出以下整改措施：

（一）哈尔滨市鑫达锅炉水暖安装有限公司要切实落实企业主体责任，完善安全生产管理机构，配备专职安全管理人员，加强生产过程中的安全管理，严格贯彻执行各项安全操作规程，多样式开展安全警示教育，切实提高员工安全知识。

（二）建龙北满特殊钢有限责任公司要严格落实企业主体责任，加强公司一体化管理，抓好外包单位安全生产的统一协调管理，要加强安全警示教育，深刻吸取事故教训，综合分析事故的深层次原因，举一反三，坚决堵塞管理漏洞。要开展一次全面隐患排查，重点检查外包单位与分厂间安全管理职责不清，管理不到位现象，严禁“以包代管、一包了之”现象。

（三）负有安全生产监督管理职责的相关部门，要以“两项行动”为契机，进一步加大监督检查力度，聚焦企业主要负责人履职情况，重点检查企业重大事故隐患落实不到位、“三违”行为打击不力等问题，要充分运用“四不两直”、联合检

¹⁰ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

查等方式提高执法质量，利用约谈、曝光、处罚等手段震慑一批违规违法企业，推动企业安全生产主体责任落实。

哈尔滨市鑫隆锅炉水暖安装有限公司“11·3”

一般物体打击事故调查组

2023年11月30日

