

藤县象棋镇象棋村专项作业车 “5·19”事故调查报告

2026年5月19日13时许，藤县象棋镇象棋村发生一起专项作业车工作人员气体中毒事故，造成1人死亡、1人受伤。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，县人民政府成立了由县政府办、县公安局、县应急管理局、县交通运输局、县农业农村局、县住建局、县市场监管局、县司法局、县人社局、县总工会、藤县生态环境局和象棋镇政府等部门（单位）人员组成的藤县象棋镇象棋村专项作业车“5·19”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并由县纪委监委机关、县检察院派员进行督导。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查函询、调阅资料、人员问询等方式，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和责任，同时针对事故原因及暴露出的突出问题，提出措施建议。

一、事故概述

（一）事故发生时间

2026年5月19日13时许。

（二）事故发生地点

藤县象棋镇象棋村旱塘组。

(三) 事故类别

中毒和窒息。

(四) 事故伤亡情况

事故造成 1 人死亡、1 人受伤。

1.事故造成死亡的人员。张*雄，男，身份证住址：广东省化州市**镇石岭***村*号，身份证号码：440982*****57，生前系粤 K9****车辆所有人。

2.事故造成受伤的人员。梁*恒，男，身份证住址：广西贵港市覃塘区**村**屯***号，身份证号码：452502*****39，系张*雄雇请的人员。

二、基本情况

(一) 事故车辆基本情况

粤 K99***，车辆所有人：张*雄；厂牌型号：荣骏达牌/HHX*****WD6L；车辆类型：重型载货专项作业车；车辆识别代号：LGAX4*****015005；使用性质：非营运；初次登记日期：2021-5-18。

(二) 有关养殖场、公司情况

1.象棋镇龙凤养猪场（简称龙凤养猪场）

2022 年 8 月 17 日，霍柱孔与藤县象棋镇村集体投资有限公司签订了《租赁合同》，藤县象棋镇村集体投资有限公司将龙凤养猪场（地址：象棋镇龙凤村大小塘组）的房屋、猪栏、场地出租给霍柱孔养殖使用，租用期限为 5 年，即从 2022 年 9 月 1 日至

2027年8月31日止。2025年12月20日，霍柱孔和贵港双胞胎猪业有限公司签订《委托养猪合同》。

2.广西藤县龙源养殖有限公司（简称龙源养殖场）

统一社会信用代码：91450422MA5Q8M2A8P。

法定代表人：覃裕庭 执行董事兼总经理。

住所：梧州市藤县新庆镇均平村香藤根组木竹塘。

2026年3月25日覃裕庭与贺州利源畜牧养殖有限公司签订《贺州利源畜牧养殖有限公司肉猪委托养殖合同》。

3.梧州市洁城疏通清洁服务有限公司

统一社会信用代码：91450422MA5NTJK98P。

法定代表人：刘付宗生 执行董事兼经理。

住所：藤县藤州镇东胜作业区及配套综合性项目控制性详细规划（2017年修编）DS1-04-01-3#地块天怡博雅居01#1单元1-905。

4.贵港市港通清洁服务有限公司

统一社会信用代码：91450802MAA7ND2R6C。

法定代表人：张伟雄 执行董事兼总经理。

住所：贵港市港北区解放北路龙圣新村小区84号。

（三）事故相关人员基本情况

1.霍*孔

霍*孔，男，身份证住址：广西藤县**镇**村**组，现住藤县**镇*****栋****房，身份证号码：452423*****12，系龙凤养猪场实际经营者。

2.刘生**

刘**生，男，身份证住址：广东省化州市**镇*塘***村**号，现住藤县**镇**城****居*栋***房，身份证号码：440928*****70，系承接清运龙凤养猪场猪粪的业务承揽人。

3.张*雄

张*雄，男，身份证住址：广东省化州市**镇****冲村*号，身份证号码 440982*****57。生前系粤 K9****专项作业车所有人、司机，在施救梁*恒过程中因气体中毒，经抢救无效死亡。

4.梁*恒

梁*恒，男，身份证住址：广西贵港市**区**村**屯***号，身份证号码：452502*****39。系张*雄雇请人员，工作内容是根据张*雄的指示负责连接、放置、收拾粤 K9****专项作业车的吸污管和清洗粤 K9****专项作业车罐体，未与张*雄签订有相关劳动合同或协议，口头约定工资为 300 元/天。在清洗粤 K9****专项作业车中因气体中毒昏迷。

（四）卸粪点及粪便清运业务承接情况

1.卸粪点情况

2026 年 5 月 14 日，龙凤养猪场内的储粪池满，需要清理池中的猪粪，经霍*孔与龙源养殖场管理人员陈*协商，陈*同意霍*孔

将其龙凤养猪场的猪粪转运至龙源养殖场的储粪池处理。但由于道路和车辆的原因，霍*孔雇请的专项作业车无法将运过来的猪粪直接卸到龙源养殖场储粪池，5月15日，霍*孔便在龙源养殖场外围的空地挖了一个临时储粪池，让专项作业车从龙凤养猪场拉运过来的猪粪先卸到临时储粪池，然后再用污水泵将猪粪抽到龙源养殖场的储粪池。临时储粪池土地使用权属于龙源养殖场。

2.猪粪清运承接情况

霍*孔通过朋友介绍、网上查找从事吸污作业的人员和车辆，联系过一些人员进行抽粪作业，未能达到如期效果。刘**生是从事管道疏通、吸污行业的人员，通过他人的推荐获得了霍*孔联系方式，并于2026年5月14日20点17分电话联系了霍*孔，商谈猪粪清运事宜。

5月15日早上，刘**生再次电话联系霍*孔，经双方查看现场后，达成一致口头约定：从龙凤养猪场抽运猪粪至9公里外的龙源养殖场外的临时储粪池卸粪，猪粪的抽、运、卸都由清运方负责，以800元/车的价格包干，以卸完粪为结算点。霍*孔预估需抽运的猪粪总量约1000立方米，认为刘**生只有1辆容量为22立方米的专项作业车，工作效率低，建议刘**生增加车辆清运猪粪，刘**生当场电话联系了张*雄，告知在龙凤养猪场有清运猪粪业务，以800元/车的价格包干结算，有意向的可以过来一起清运。其间张*雄又联系了防城港从事吸排污工作的朋友冯*宁，告知在龙凤养猪场有清运猪粪的业务。

（五）事件发生经过及应急救援情况

5月16日早上，刘**生驾驶桂D3****专项作业车搭乘其妻子唐*霞一起到龙凤养猪场清运猪粪，当天刘**生共清运了2车猪粪。在清运猪粪前，刘**生先是开着吸污专项作业车查看了清运猪粪的路况，然后微信联系了张*雄，告知目前的路况，他们22立方米的吸污专项作业车可以通行，并将入住的象棋镇**民宿位置发给了张*雄。

5月16日17时许，张*雄通过微信约梁*恒一起去藤县干活。21时许，张*雄微信与梁*恒说：“明天再去，等我消息”。

5月17日1时许，冯*宁根据张*雄给的定位，驾驶桂P1****专项作业车与工人王*种到达象棋镇，电话联系刘**生后办理入住象棋镇**民宿。7时许，刘**生与冯*宁分别驾车到龙凤养猪场清运猪粪，冯*宁在运了一趟猪粪后认为吸粪点到卸粪点的道路危险，就没有继续清运猪粪，并在象棋镇等候张*雄到来。17时许，张*雄驾驶粤K9****专项作业车与梁*恒一起到达象棋镇与刘**生会合，随后就与刘**生一起去龙凤养猪场运了一车猪粪。19时许，张*雄将冯*宁桂P1****专项作业车剩余少量的猪粪转吸过粤K9****专项作业车后，冯*宁就驾驶桂P1****专项作业车与工人王*种离开了象棋镇。

由于卸粪点和运输道路狭窄不能同时容纳两部专项作业车在同一地点或同一道路开展作业，因此两辆车只能错开行程，一辆车在龙凤养猪场吸粪，另一辆车就去卸粪点卸粪。

5月18日，刘**生一人驾驶桂D3****专项作业车清运猪粪，张*雄驾驶粤K9****专项作业车与梁*恒清运猪粪，当天共清运了12车猪粪。22时43分霍*孔通过微信向刘**生转账10000元（转账说明：预支拉粪款），刘**生接收了霍*孔的转账款项后，于22时57分向张*雄转账5000元。

5月19日8时30分许，刘**生、张*雄分别驾驶自己的专项作业车到龙凤养猪场开始清运猪粪作业。12时35分左右，由于下雨，刘**生驾驶桂D3****专项作业车卸完第三车猪粪后发现雨天路滑，便电话告知霍*孔：“路况不好，拉完这趟我们不拉了”。刘**生驾车到象棋镇二级公路路口与张*雄驾驶粤K9****专项作业车会车时，刘**生通过微信语音向张*雄说下雨天路滑不方便作业，让张*雄卸完这一车后就不拉了，并说他将车停在象棋镇天天加油站等待。张*雄继续驾驶粤K9****专项作业车到卸粪点卸粪。

事后经事故调查组调取粤K9****专项作业车随车视频监控显示：5月19日12时50分许，粤K9****专项作业车卸完猪粪后，梁*恒操作开关将罐体放平，张*雄在驾驶室内与在车外调整罐体的梁*恒说：“老梁，下雨不抽了，洗一下罐吧，随便冲一下就得了”。随后，梁*恒再次操作开关将放平了的罐体调整为倾斜的角度，然后爬到罐体顶部打开罐口，拿上水管准备清洗罐体内部，梁*恒上去后看到罐体内部有一些砖头和泥巴，便进入罐体内部想把砖头和泥巴冲出去，叫喊张*雄开水，张*雄从驾驶室下来到

车尾处打开水管开关并叫喊梁*恒不要下去罐体内部，但张*雄叫喊一阵后都没有听到梁*恒的回应，于是张*雄就爬到罐体顶部通过罐口查看。紧接着黄*才（霍*孔雇请负责将临时卸粪点的猪粪抽到龙源养殖场的工人）也跟着爬上罐体顶部，黄*才发现梁*恒已经昏迷，张*雄便下去想将梁*恒救上来，可是张*雄刚下去几秒钟就受不了里面的气味，就马上爬上罐口换气。见此情况，黄*才叫张*雄不要再下去了，但张*雄换了一口气后立即又下到罐体里面去，张*雄到罐体内部后抓着梁*恒的腋窝将梁*恒的手举向罐口，黄*才见状伸手想去抓住梁*恒的手，但是由于梁*恒的手有粪液，黄*才抓不住，随后张*雄也晕倒了，梁*恒、张*雄同时被困罐中。黄*才便立即呼喊周边人员过来施救，在龙源养殖场附近的刘*骏、黄*财、唐*鹏、潘*津等人听到呼救后马上组织救援。同时，在场的人员拨打了110、120、119等求助电话。潘*津和刘*骏爬上罐体顶部后，发现罐体顶部绑有1条绳索，潘*津便将绳索解开后绑在自己身上，刘*骏和其他人员就拉着绳索的另一端，尝试下罐救援，潘*津下到罐体内部后，看到张*雄和梁*恒两人脸部朝上躺在罐内，潘*津试图将梁*恒扶起，在扶起过程中吸了一口气，随后潘*津就发觉头有点晕，便马上举手示意，在罐口顶部的人员马上将潘*津拉了出来，潘*津出到罐顶后感觉全身无力就在旁边休息。紧接着，现场其他人员找来了一台风扇，放在罐口对内部进行鼓风，并等待专业人员救援。

（六）事故报告和应急处置评估

5月19日13时05分，藤县110社会联动中心接到警情报告后立即分派象棋派出所出警处置。

5月19日13时06分，119指挥中心接到报警后立即调派象棋镇专职消防队、藤州大道消防救援站前往救援。

5月19日13时06分，象棋镇卫生院接到出诊电话，立即出诊。

5月19日13时10分左右，象棋派出所、象棋镇卫生院、象棋镇专职消防队先后到达事故现场。消防救援人员佩戴防毒面具及氧气瓶进入罐体与在场人员合力将张*雄和梁*恒从罐体里救出来，医务人员立即对两人进行抢救并送往藤县人民医院救治。

5月19日13时15分，县应急管理局接到事故报告后，马上派员赶赴事故现场进行处置，了解情况后及时向县委、县政府报告。

经评估，相关部门单位在应急救援处置工作中未发生次生事件和衍生事件。

（七）事故现场勘验情况

经现场勘验，位于藤县象棋镇象棋村龙源养殖场旁边的道路上停放着一辆标注有“东风天龙”字样的车辆（车牌号：黄牌粤K9****），车架上安装有一个卧式圆柱形储罐，储罐上半部分为黄色下半部分为红色，罐体微向后倾（靠近车头位置的车架上两旁连杆将罐体顶起）。罐体两旁黄色区域都喷涂有“湖北华星”

“市政抢修”字样、罐体红色区域喷涂有“化粪池清理 淤泥 污水处理 高压清洗 管道疏通” “24小时服务热线：

1737639****”的蓝色字样和“介质：水 有效容积：7.63m³，介质：液态污物 有效容积：9.54m³”的黄色字样，罐体下方两边的车架上堆放有多条连接管。罐体尾部上方附带有多圈缠绕好的软管，下方有多个管道接口（都没有接管），其中有三个接口处于打开状态，打开的接口下方有从罐体排出的粪液。车尾后方有一个基坑式的粪液存放池，池内用三色布作垫层，池中存放有粪液，车尾下方有一根黄色的软管直伸池中。

（八）医疗救治情况

1.2026年5月19日13时20分许，梁*恒被从罐体内救出后，象棋镇卫生院医务人员检查发现梁*恒昏迷，呼之不应，伴呼吸费力等，医务人员予以吸氧、输液等治疗，并转送藤县人民医院。到达藤县人民医院后进行体格检查：神志不清，口唇发绀，双侧瞳孔等大等圆，对光反射迟钝等。医务人员予气管插管、接呼吸机辅助呼吸等抢救措施，完善检查后送重症医学科进一步住院治疗。初步诊断：1、沼气中毒；2、呼吸衰竭。经过诊治，2026年5月22日，梁*恒神志转清，后转至普通病房进行疗养。2026年6月3日，其身体已基本康复，具备出院条件。

2.2026年5月19日13时27分许，张*雄被从罐体内救出后，象棋镇卫生院医务人员检查发现张*雄神志不清，呼之不应，无心跳、呼吸，医务人员予以吸氧、心肺复苏、应用肾上腺素等治疗措施，并紧急送至藤县人民医院救治。到达藤县人民医院急诊抢救室后查体：血压测不出，昏迷，呼之不应，口唇苍白等。5月19

日 15 时 06 分心电图检查显示为一条直线，持续抢救至 15 时 46 分，张*雄仍无自主呼吸及心跳，宣布死亡。死亡诊断：1、沼气中毒；2、呼吸、循环衰竭。

三、事故原因分析和性质认定

（一）事故的直接原因

1.梁*恒，安全意识淡薄、对有限空间作业风险研判不足，违章冒险作业，在未通风、检测以及未佩戴防护用品的情况下进入专项作业车罐体内开展清洗作业，导致吸入罐内有毒有害气体，造成其中毒昏迷，是造成事故发生的直接原因。

2.张*雄，知晓作业人员梁*恒昏迷在专项作业车罐体内后，在未采取任何防护措施的情况下盲目进入罐体施救，造成其中毒死亡，是造成事故伤亡扩大的直接原因。

（二）事故的间接原因

张*雄从事吸排污工作多年，知道粤 K9****专项作业车的罐体属于有限空间，告知现场作业人员梁*恒不能直接进入罐体内作业，但未能落实有效监管，是造成事故发生的间接原因。

（三）事故性质认定

调查认定，藤县象棋镇象棋村专项作业车“5·19”事故是一起由于雇请人员违章冒险清洗罐体、监护人员盲目施救造成的非生产安全责任事故。

四、事故责任认定

（一）梁*恒，张*雄雇请人员。卸粪工作结束后，在未通风、未检测、未佩戴任何防护用品的情况下，冒险进入罐体内部作业，导致其中毒昏迷，在这起事故中负有直接责任。

（二）张*雄，粤 K9**专项作业车车主。**对其专项作业车的清洗工作未进行有效监管，导致梁*恒在事故中受伤，在这起事故中负有直接管理责任；在事故发生后，未采取任何防护措施情况下盲目开展施救，造成事故进一步扩大，导致其个人在事故中死亡，对事故发生负有直接责任。

五、措施建议

本次事故暴露出部分清运粪污从业人员安全意识薄弱、有限空间作业常识匮乏、违规作业问题突出。危险作业监管、警示教育存在薄弱环节。为深刻吸取事故教训，举一反三，防止同类意外事故再次发生，提出如下警示防范措施：

（一）压实企业主体责任，健全作业管理机制。督促粪污处置相关企业健全作业安全管理制度，规范有限空间作业流程，常态化开展隐患自查自纠。行业主管部门要加大日常巡查抽查力度，依法严厉查处违规作业行为。

（二）开展专项排查整治，规范现场作业行为。对粪污清运、管道疏通等行业实施全覆盖排查，督促从业人员严格遵守作业操作规范，明确作业安全底线，压实安全管理责任。

（三）强化安全宣传教育，提升风险防控能力。进一步加强宣传教育，重点围绕有限空间作业，开展风险辨识、规范操作和应急救援培训，切实提高从业人员防范避险和应急处置能力。

藤县象棋镇象棋村专项作业车
“5·19”事故调查组（代章）
2026年6月3日