



文昌市人民政府

wenchang.hainan.gov.cn

中文域名：文昌市人民政府办公室.政务

繁 EN 无障碍浏览 | 关怀版

请输入您要搜索的关键词



首页 市领导 新闻 信息公开 政务服务 互动 数据 市情

文昌市应急管理局 > 信息公开

分享到：



索引号：75438310-8/2026-36557

主题分类：

发文机关：文昌市应急管理局

成文日期：2026-06-08 15:22

标 题：文昌东郊“5·1”一般高处坠落事故调查报告

文 号：

发布日期：2026-06-08 15:22

时 效 性：有效

文昌东郊“5·1”一般高处坠落事故
调查报告

文昌市人民政府事故调查组
2026 年 6 月 2 日

文昌东郊“5·1”一般高处坠落事故调查报告

2026年5月1日中午12时许，在文昌市东郊镇鑫成公司内部车间工房发生一起高处坠落事故，造成1名工人死亡。

为查清事故发生经过和原因，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2026年5月7日，文昌市人民政府成立由市应急管理局、市住建局、市科工信局、市总工会、市公安局、市综合行政执法局、东郊镇人民政府等单位组成的文昌东郊“5·1”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作，事故调查组邀请市监察委、市检察院参加事故调查工作。事故调查组邀请专家参与调查，提供技术支撑。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、询问有关人员等工作，查明了事故发生的经过和原因，人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任。现将有关调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.事故发生单位：海南鑫成混凝土有限公司成立于2018年08月08日，注册地址位于海南省文昌市东郊镇

蓝田中村****, 法定代表人: 刘德安, 统一社会信用代码: 91469005MA5T5NJH2P, 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)。经营范围: 许可经营项目: 道路货物运输(不含危险货物); 水泥生产(许可经营项目凭许可证件经营) 一般经营项目: 水泥制品销售; 水泥制品制造; 砼结构构件制造; 砼结构构件销售; 建筑材料销售; 非金属矿及制品销售; 新材料技术研发; 合成材料制造(不含危险化学品); 建筑砌块制造; 建筑砌块销售; 劳务服务(不含劳务派遣)(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动, 通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)。

2.设备维修单位: 海南三一装备有限公司成立于 2024 年 11 月 21 日, 注册地址位于海南省澄迈县老城镇南海大道海南省技师学校内****, 法定代表人: 王伟, 统一社会信用代码: 91460000MAE49RYB5T, 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。经营范围: 许可经营项目: 机动车检验检测服务(许可经营项目凭许可证件经营) 一般经营项目: 机械设备销售; 建筑工程用机械销售; 电车销售; 工业自动控制系统装置销售; 工业控制计算机及系统销售; 电池销售; 专业设计服务; 成品油批发(不含危险化学品); 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 汽车零配件批发; 新能源汽车整车销售; 新能源汽车电附件销售; 插电式混合动力专用发动机销售; 充电桩销售; 新能源汽车换电设施销售; 电

气设备销售；机械电气设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；智能输配电及控制设备销售；工业工程设计服务；机动车修理和维护；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轮胎销售；普通机械设备安装服务；人工智能硬件销售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故人员基本情况

1.龙寄世（事故死者），男，42岁，身份证号：43038119841115****，户籍地址：湖南省湘乡市翻江镇梁艺村第十六村民组****。

2.刘德安，男，65岁，身份证号：43232219610820****，户籍地址：长沙市岳麓区岳麓大道369号岳麓易号嘉园****，海南鑫成混凝土有限公司法定代表人。

3.王伟，男，39岁，身份证号：36042519861209****，户籍地址：湖南省长沙县湘龙街道中南汽车世界社区恒广国际景园****，海南三一装备有限公司法定代表人。

4.吴祥华，男，37岁，身份证号：43250319890208****，户籍地址：湖南省涟源市安平镇****，海南三一装备有限公司文昌地区售后服务工程师。

（三）涉事单位及人员关系

海南鑫成混凝土有限公司是设备使用方，曾向海南三一装备有限公司购入搅拌机及电动搅拌车，双方就此形成设备买卖及售后服务合同关系。按约定，海南三一装备有限公司在质保期内提供免费质保服务，质保期外提供有偿维修服务。日常设备零部件出现损坏时，海南鑫成混凝土有限公司通常联系海南三一装备有限公司的吴祥华进行采购，并由海南三一装备有限公司派员上门安装，或由海南鑫成混凝土有限公司机修班自行安装。

海南鑫成混凝土有限公司设备管理工作由设备主管刘斌负责，机修班承担具体的零部件更换和维修任务。海南鑫成混凝土有限公司的搅拌机及电动搅拌车系由时任海南三一装备有限公司销售经理的曾伟经手售出，因此曾伟与海南鑫成混凝土有限公司之间存在业务联系。

本次设备维修是由海南鑫成混凝土有限公司先联系到曾伟，再由曾伟告知吴祥华，最终由吴祥华与海南鑫成混凝土有限公司的刘斌及机修班班长刘国良共同商定维修事宜。

（四）其他情况

事发当天文昌市东郊镇气温 23-27℃，西风 3 级（风速：14.3 公里/小时），湿度为 75.78%，多云。

事故发生地点为文昌市东郊镇海南鑫成混凝土有限公司，由于事故发生地点为企业内部，周边人员较少，没有社会群众围观因而未引发社会舆情。

二、事故发生经过和事故救援情况

事故发生后，事故调查组成员单位工作人员查看了事故现场周边视频监控，对事故有关人员进行了调查问询，事故调查组成员单位工作人员根据视频监控和调查问询记录对事故经过进行了梳理和还原，具体过程如下：

2026年4月13日，海南鑫成混凝土有限公司（以下简称“鑫成公司”）因厂内粉罐打灰管漏灰，将故障视频发送给此前设备销售经理曾伟（时任海南三一装备有限公司销售经理，现调至湖北分公司）。曾伟将视频转给海南三一装备有限公司（以下简称“三一公司”）文昌地区售后服务工程师吴祥华。

吴祥华随即联系鑫成公司设备主管刘斌、机修班班长刘国良了解情况，对方表示已在落实处理。4月26日，刘斌致电吴祥华，表示需要专业人员处理该问题。

2026年4月27日，刘斌再次催促吴祥华寻找人员。吴祥华多方打听后，于4月30日上午联系到龙寄世。龙寄世表示当天下午有空，但需要吴祥华接送。

2026年4月30日下午3时许，吴祥华驾车前往文教泰源搅拌站接上龙寄世，于下午3时30分带着滑板及绳索到达鑫成公司。刘斌召集刘国良、吴祥华、龙寄世四人先在接待室沟通情况，随后前往现场勘察确认维修方案。经协商，确定共有8个罐需要维修，单价2500元/个，材料加工费合计2万元。吴祥华随后向鑫成公司法定代表人刘德安汇报此事，刘德安表示同意。当晚，鑫成公司为龙寄世安排了住宿。

2026年5月1日上午7时52分，龙寄世电话联系刘国良借用电焊机，刘国良告知其存放位置让其自取。8时44分，龙寄世再次电话联系刘国良借用切割机，刘国良告知在电焊机旁边，让其自行拿取。上午约10时许，刘国良在全厂巡查设备时看到龙寄世正在用滑板在高处进行焊接作业，只有其一人。刘国良询问：“高处作业你怎么就一个人？”龙寄世回答：“下午还过来一个人一起干”，随后刘国良离开。上午11时30分左右，吴祥华到达鑫成公司并在食堂用餐，期间未见到龙寄世。餐后吴祥华返回文城东大洋搅拌站。

2026年5月1日下午1时许，鑫成公司的刘国良、刘政安等人在办公室接到机修工人（林明吉）电话，其发现在进料粉罐打灰车间的地上躺着一个人。刘国良立即赶往事发地点，看到龙寄世躺在地上，已无反应，现场人员随即拨打120急救电话。约10分钟后，120急救车到达现场，医护人员立即对龙寄世进行抢救。抢救约30分钟左右后，医护人员宣布龙寄世因高脑部出血经抢救无效死亡。

在救援过程中，现场人员看到龙寄世身上绑着断裂的绳索被突出的角铁边缘受力后磨断，龙本人未使用安全带。经查监控视频，龙寄世从约二十米的高处坠落，龙寄世仅取得高处作业操作证，未取得焊接与热切割操作证。

三、应急处置情况和善后处理情况

（一）应急处置情况

接到事故报告后，东郊镇人民政府、市住建局、市科工信局、市公安局、市应急管理局等单位第一时间组织人员赶赴现场了解情况，对事故现场进行初步勘察和事故初查。

（二）事故善后情况

事故发生后，东郊镇人民政府牵头开展善后赔偿工作，鑫成公司积极配合相关赔偿工作，经多轮调解协商，鑫成公司与死者家属已就善后处置工作达成一致，因三一公司未配合相关赔偿工作，由鑫成公司垫付部分赔偿款。

（三）事故应急处置评估

从事故应急救援处置情况看，事故的信息报送及时，各方积极响应，救援迅速有序，善后工作细致，没有因处置不力而造成不良社会影响。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡。事故死者：龙寄世，男，42 岁，身份证号：43038119841115****，户籍地址：湖南省湘乡市翻江镇梁艺村第十六村民组****。

（二）事故直接经济损失

事故造成直接经济损失为 151 万元。

五、事故发生的原因和性质认定

（一）直接原因

龙寄世安全意识淡薄，在未取得焊接与热切割操作证的情况下，违规从事高处焊接作业；仅用绳索进行座板高处作业，未按规定使用安全带进行防护，且未对所用绳索

进行有效性检查。最终，因绳索在作业过程中发生断裂，导致其从高处坠落身亡。

（二）间接原因

1.鑫成公司安全生产主体责任落实不到位。公司未建立健全高处作业等危险作业审批和安全管理制度，将粉罐打灰管维修工作口头交由他人联系作业人员，未对作业人员的相应特种作业资格（焊接与热切割操作证）进行核实，未对作业现场进行有效安全管理和监督检查，未安排专门人员进行现场监护，未能及时发现并制止作业人员违规行为。

2.三一公司安全管理存在漏洞。公司在接到维修需求后，明知本单位无人能从事该高处维修作业，仍通过非正式渠道联系临时人员进场作业，未对临时雇佣人员的相应特种作业资质进行必要审查，未进行书面安全技术交底，未对作业过程进行跟踪管理。

3.作业现场安全管理缺失，隐患排查治理不到位。鑫成公司设备主管、机修班班长等现场管理人员在作业前及作业过程中，未对作业环境进行风险评估，未落实高处作业安全防护措施，甚至为作业人员提供电焊机、切割机等工具，间接纵容了无证焊接作业行为。

4.维修作业组织不规范，未依法履行危险作业审批程序。本次粉罐维修涉及高处作业和动火作业（焊接），属危险性较大的作业活动。涉事单位未按照《中华人民共和国安全生产法》及相关规范要求，履行危险作业审批手续，

进行有效性检查。最终，因绳索在作业过程中发生断裂，导致其从高处坠落身亡。

（二）间接原因

1.鑫成公司安全生产主体责任落实不到位。公司未建立健全高处作业等危险作业审批和安全管理制度，将粉罐打灰管维修工作口头交由他人联系作业人员，未对作业人员的相应特种作业资格（焊接与热切割操作证）进行核实，未对作业现场进行有效安全管理和监督检查，未安排专门人员进行现场监护，未能及时发现并制止作业人员违规行为。

2.三一公司安全管理存在漏洞。公司在接到维修需求后，明知本单位无人能从事该高处维修作业，仍通过非正式渠道联系临时人员进场作业，未对临时雇佣人员的相应特种作业资质进行必要审查，未进行书面安全技术交底，未对作业过程进行跟踪管理。

3.作业现场安全管理缺失，隐患排查治理不到位。鑫成公司设备主管、机修班班长等现场管理人员在作业前及作业过程中，未对作业环境进行风险评估，未落实高处作业安全防护措施，甚至为作业人员提供电焊机、切割机等工具，间接纵容了无证焊接作业行为。

4.维修作业组织不规范，未依法履行危险作业审批程序。本次粉罐维修涉及高处作业和动火作业（焊接），属危险性较大的作业活动。涉事单位未按照《中华人民共和国安全生产法》及相关规范要求，履行危险作业审批手续，

2.吴祥华作为三一公司的售后服务工程师，系本次粉罐维修工作的组织者和联络人，对维修工作的安全生产负有管理责任，其安排不具备焊接与热切割操作证的人员进行高处焊接作业，未对作业现场安排监护人，且未能及时发现作业人员未按规定正确佩戴高处作业劳动防护用品等违章行为，导致发生生产安全事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款^[3]的规定，对事故的发生负有责任。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条第三款^[4]及《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》第二十条第一款^[5]的规定，其行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法修正案（十二）》第一百三十四条第一款^[6]的规定，涉嫌重大责任事故罪，建议由公安机关依法立案侦查。

3.刘德安作为海南鑫成混凝土有限公司法定代表人，

[3]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[4]《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条第三款：事故调查中发现涉嫌犯罪的，事故调查组应当及时将有关材料或者其复印件移交司法机关处理。

[5]《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》第二十条第一款：事故调查中发现涉嫌安全生产犯罪的，事故调查组或者负责火灾调查的消防机构应当及时将有关材料或者其复印件移交有管辖权的公安机关依法处理。

[6]《中华人民共和国刑法修正案（十二）》第一百三十四条第一款：【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。

未依法履行主要负责人的安全生产管理职责，对本次粉罐维修工作涉及的高处作业、动火作业等危险作业安全管理缺失，未组织建立并落实危险作业审批制度；未督促、检查本单位的安全生产工作，对作业现场安全管理不到位，未对进场作业人员是否具备焊接与热切割操作证等特种资质进行有效核查，未能及时发现并消除作业现场未安排专门监护人员、作业人员未按规定使用安全带等事故隐患，导致发生生产安全事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第（五）项^[7]的规定，对事故的发生负有责任，建议由市综合行政执法局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项^[8]之规定对其进行处罚。

4.王伟作为三一公司法定代表人，未依法履行主要负责人的安全生产职责，对公司的安全生产工作重视不够，未建立健全公司对临时雇佣人员从事高处维修作业的安全管理制度和操作规程；未对公司售后服务工程师吴祥华

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）项，第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

通过非正式渠道联系临时人员进场作业的行为进行有效管控和规范；未督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时发现并消除公司在临时作业人员资质审查、安全技术交底、作业过程跟踪管理等方面存在的安全管理漏洞，导致发生生产安全事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项的规定，对事故的发生负有责任，建议由市综合行政执法局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定对其进行处罚。

（二）对事故相关单位的责任认定及处理建议

1.鑫成公司未落实安全生产主体责任，未建立健全高处作业、动火作业等危险作业的安全管理制度，未依法履行危险作业审批程序；将粉罐维修工作口头交由他人联系作业人员，未对进场作业人员特种作业资质进行核查；对作业现场的安全管理不到位，未安排专门人员进行现场监护，未对作业人员使用的安全带等个人防护用品进行有效性检查，未能及时发现并制止违章行为，导致发生生产安全事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款^[9]的规定，对事故发生负有责任，建议由市综合行政执法局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项^[10]之规定对其进行处罚。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录……

2.三一公司未落实安全生产主体责任，安全管理存在明显漏洞。公司在接到鑫成公司的粉罐维修需求后，未通过正规渠道安排具备相应资质的作业人员进场作业，而是由售后服务工程师吴祥华自行联系临时人员龙寄世进场；公司未对临时雇佣人员的相应特种作业资质（焊接与热切割操作证）进行必要审查；未进行书面安全技术交底，未对作业过程进行跟踪管理，未能及时发现并制止作业人员无证焊接、未按规定使用安全带等违章行为，导致发生生产安全事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对事故发生负有责任，建议由市综合行政执法局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定对其进行处罚。

七、事故主要教训

（1）企业安全生产主体责任悬空，危险作业与主要负责人履职“双重失守”。鑫成公司、三一公司未建立高处作业、动火作业等危险作业的安全管理制度和审批程序，对维修作业“一托了之”，现场安全管理完全失控。企业主要负责人未依法履行安全生产第一责任人职责，未组织制定相关制度、未督促检查安全生产工作、未消除临时用工及作业现场的事故隐患，导致安全管理体系失效。

（2）特种作业无证上岗、违章操作，个人防护严重

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

缺失。作业人员龙寄世在未取得焊接与热切割操作证的情况下，违规从事高处焊接作业；作业中未按规定使用安全带，仅用一条未经有效性检查的安全绳作为防护，最终因安全绳被角铁磨断而坠落身亡。这暴露出企业未严把特种作业持证上岗底线，未监督作业人员正确使用个人防护装备。

（3）涉事单位间责任推诿，善后赔偿未能及时主动落实。事故发生后，鑫成公司与三一公司因责任划分分歧，三一公司未配合相关赔偿工作，仅由鑫成公司垫付部分赔偿款。企业间相互推诿，未能第一时间主动履行赔偿义务，虽经东郊镇人民政府调解达成一致，但暴露出涉事单位缺乏事故善后担当，易引发次生社会风险。

（4）事故善后处置不力，存在引发次生社会风险隐患。事故发生后，涉事单位因责任划分分歧，未能及时解决对死者家属的赔偿问题，存在引发信访维权甚至群体性事件的风险。这表明事故善后处理不仅是法律责任问题，也关乎社会稳定，必须依法依规、积极协商做好赔偿抚恤工作。

（5）行业监管与属地管理责任落实不到位，存在监管真空。市住建局、市科工信局、市应急管理局对混凝土行业督促指导不足，跨部门协调联动机制不健全；东郊镇人民政府对辖区企业日常巡查不深不细，未能及时发现企业临时用工存在的无证焊接、无人监护的重大隐患。

八、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，坚决防范和遏制类

似生产安全事故再次发生，确保人民群众生命财产安全，现提出以下整改和防范措施：

（1）严格落实危险作业审批与现场监护制度。鑫成公司、三一公司须立即建立健全高处作业、动火作业等危险作业的安全管理制度，所有危险作业必须履行书面审批手续，制定作业方案和应急处置措施，并进行安全技术交底。作业期间必须指派专门监护人员全程在场，负责检查作业人员资质、个人防护用品有效性，及时制止违章行为。严禁“口头委托”“以包代管”或无人监护。

（2）严把特种作业人员持证上岗与临时用工准入关。涉事单位必须严格核查所有从事特种作业（焊接与热切割、高处作业等）人员的操作资格，确保持证上岗。对于临时雇佣、外包或非正式渠道引入的作业人员，必须将其纳入本单位统一安全管理，核验资质真伪及有效期，进行书面安全交底，并签订安全管理协议。企业应建立临时用工安全管理制度，杜绝无证人员进入作业现场。

（3）压实企业主要负责人及现场管理人员的安全责任。企业主要负责人必须依法履行安全生产第一责任人职责，组织制定并落实危险作业审批、安全操作规程等规章制度，定期督促、检查本单位安全生产工作。现场管理人员必须切实履行日常检查和监护职责，严禁为无证或违章作业人员提供工具或便利条件；对发现的违章行为必须立即制止并报告，失职者将依法追责。

（4）全面开展安全生产风险辨识与隐患排查治理。

企业应建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，定期对高处作业点、动火区域等进行风险评估，重点排查安全绳/安全带质量及使用状况、特种作业人员持证情况、现场监护措施落实情况等。同时，加强对全体员工及临时入场作业人员的警示教育，组织事故案例学习，提升全员安全意识和风险防范能力。

（5）强化行业监管与属地管理责任，建立多部门联合检查机制。市住建局、市科工信局、市应急管理局要深刻吸取事故教训，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，切实履行监管职责，要建立跨部门联合执法和信息共享机制；东郊镇人民政府要落实属地网格化管理，对辖区内企业开展全覆盖、深层次的日常巡查，重点检查危险作业审批、特种作业持证、现场监护等关键环节，及时发现并上报隐患。

文昌东郊“5·1”一般高处坠落事故调查组

2026年6月2日

第 16 页 共 16 页

扫一扫在手机打开当前页



[【TOP】](#) [【打印页面】](#) [【关闭页面】](#)

链 接 中国政府网 海南省政府网 市人大

[国家部委](#) [省直部门](#) [市县政府](#) [市政府机构](#) [各镇政府](#) [其他](#)

[关于我们](#) | [网站地图](#) | [联系我们](#) | [网站支持IPv6](#)

版权所有@文昌市人民政府办公室 中文域名：文昌市人民政府办公室.政务

主办：文昌市人民政府办公室 运行维护：文昌市政府网站管理中心

琼ICP备2025063607号 政府网站标识码：4690050001  琼公网安备 46900502000106号

网站违法和不良信息举报电话：0898-63292628、0898-12345

