



河间市人民政府

www.hejian.gov.cn

您当前的位置：首页 (/hejian/index.shtml) - 政务公开 (/hejian/c100269/listCollect.shtml) - 行政执法公示 (/hejian/c116729/listXzzfgs.shtml) - 应急管理局

河间市束城镇安杰发建材有限公司“4·11”一般火灾事故调查报告

发布日期：2023-05-24 来源：

河间市束城镇安杰发建材有限公司 “4·11”一般火灾事故调查报告

河间市政府束城镇“4·11”事故调查组

2023年5月14日

目 录

- 一、事故基本情况 4
- 二、事故发生时间及经过 9
- 三、事故应急处置及评估情况 11

四、事故原因分析 12

（一）直接原因 12

（二）间接原因 12

五、有关责任单位存在的主要问题 14

（一）有关监管部门 14

（二）地方党委政府 15

六、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议 15

（一）已移送司法机关和依法查处的人员(3人) 15

（二）纪委监委对有关公职人员的处理情况 16

（三）对有关单位的处理建议 19

（四）建议给予行政处罚的人员（1人） 19

（五）建议给予行政处罚的单位（1家） 19

七、事故主要教训 20

八、事故整改和防范措施 20

河间市束城镇安杰发建材有限公司
“4·11”火灾事故调查报告

2023年4月11日17时53分许，河间市束城镇范九村东与大城县交界处河间市安杰发建材有限公司发生火灾，过火面积约950平方米，无人员伤亡，直接经济损失152.3624 万元。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，2023年4月12日，河间市人民政府成立了由市委常委、市政府常务副市长为组长，市纪委监委、市应急管理局、市消防救援大队、市公安局、市市场监督管理局、市生态环境局、市总工会等有关单位人员为成员的河间市束城镇“4·11”火灾事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并聘请2名专家对事故原因进行技术分析和论证。

事故调查组在沧州市安委办挂牌督办下，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作，通过勘查现场、查阅资料、调查询问、专家论证和检测鉴定、损失评估，查明了事故发生的时间、地点、经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质和有关单位及人员的责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了整改和防范措施。

经调查认定，河间市束城镇安杰发建材有限公司“4·11”火灾事故是一起工艺管道易燃液体物料泄漏，积聚静电释放引发火灾造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生企业基本情况。

河间市安杰发建材有限公司位于河北省河间市束城镇范九村东，中心地理坐标为北纬38° 32′23.53"、东经116° 25′19.14"；公司成立于2013年03月，法人代表宋伟通。2013年3月-2017年10月公司曾用名河间市安杰发化工有限公司，统一社会信用代码91130984063364987X，注册资本为500万元，公司类型为有限责任公司（自然人独资）。企业

占地18亩，经营范围是砂浆、水泥添加剂、纤维素、胶粉、淀粉生产销售（危险品除外）：机械设备维修；外墙保温工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。目前主要生产可再分散乳胶粉。以VAE乳液、聚乙烯醇、醋酸乙烯酯、二丁脂、玉米淀粉、碳酸钙、水等为原料。

生产工艺主要分成两个步骤，乳液的聚合和干燥。乳液的聚合主要是在搅拌釜中按比例加入乳液、水、醋酸乙烯酯、二丁酯等进行搅拌。乳液的干燥是将调制好的保护胶体加入调配釜中，在烘干车间进行干燥。

河间市安杰发建材有限公司（以下简称安杰发公司）生产车间劳动定员 18 人，其中车间生产工人11人，年工作日 260 天，根据岗位情况采取常白班和两班制工作方式，每班工作8小时，每人每周工作时长不超过 40小时。事故当天车间在岗操作人员3人。

（二）事故发生企业安全管理情况。

安杰发公司2020年8月20日成立了安全生产风险管控和隐患排查治理领导小组，编制了《风险辨识与隐患排查治理管理制度汇编》，明确了“双控”职责，制定了《安全生产风险公示制度》等10项管理制度。但存在未制定生产安全事故应急救援预案、未开展安全生产教育和培训、未建立隐患排查台账，设施设备安全距离不够的问题。

（三）事故发生企业建设情况。

安杰发建材公司厂区分分为生产区和非生产区两部分。生产区布置在厂区北侧，非生产区布置在厂区的南侧。

按方位厂区分分为西区 and 东区，西区为仓库，东区自北向南主要为粉碎车间（500平方米）、搅拌隔间（120平方米）、生产车间（600平方米）、烘干车间（1100平方米），均为彩钢搭建。非生产区北侧自东向西布置有实验室、宿舍，东南角布置有综合楼。宿舍南北两侧各布置有一座库房，综合楼和实验室之间布置有一座彩钢棚库房。厂东区的东侧紧邻车间从北到南有一座彩钢库房（2019年搭建），库房内地下埋设安装4个储罐，地上由防火板遮盖。库房北面放置安装LNG罐和液氮罐各一个（2021年5月28日办理了特种设备使用登记证），南面有职工食堂一个（平房）。公司有2个出入口，一个在厂区正南侧，一个在厂区东南角。该公司灌装设备共有13个（见表1）。

北



序号	设备名称	数量	容积 (m3)	安装时间	备注
----	------	----	------------	------	----

1	LNG液化天然气罐	1台	60	2021. 5. 20	压力容器 危化品
2	氮气罐	1台	50	2021. 5. 20	压力容器 危化品
3	醋酸乙烯酯罐	1台	30	2022. 11	地下 危化品
4	水罐	2台	30	2022. 11	地下
5	空罐（含二丁酯残液）	1台	30	2022. 11	地下
6	二丁酯罐	1台	9	2016	地上
7	VAE乳液罐	6台	4台10m3 2台20m3	2016	地上

事故发生在安杰发公司粉碎车间南侧隔间（搅拌隔间）内，占地面积约120平方米，系单层彩钢板结构，出入口位于隔间西北角。隔间内共四个搅拌釜，搅拌釜之间设有隔层平台，通往二层的简易钢梯位于3号和4号搅拌釜之间。

（四）河间市安杰发建材有限公司的发展情况。

2014年5月6日在河间市发展改革局备案，取得《河北省固定资产投资项目备案证》，证号：河发改备字[2014]22号，备案名称为河间市安杰发化工有限公司，法定代表人为宋伟通。2014年5月委托河北省众联能源环保科技有限公司编制完成了《河间市安杰发化工有限公司干燥VAE乳液制取可再分散乳胶粉项目》环境影响报告表。2014年6月10日，取得了审批意见（河环表【2014】（06-04）号），并于2017年4月14日通过了河间市环保局环保验收（河环验【2017】（04-01）号）。

2017年10月11日变更公司名称为河间市安杰发建材有限公司，法定代表人：宋伟通。2019年3月28日，变更经营范围，增加了“淀粉生产销售”；2022年12月13日，经营范围增加了“货物进出口、技术进出口、进出口代理”。

2019年4月16日沧州市生态环境局河间市分局批准了该公司“玉米淀粉生产加工项目”的建设，出具了审批意见（河环表【2019】（04-09）号）。新增项目主要内容是：建设内容为利用原有生产车间，购置粉碎机、搅拌机等先进生产设备及安全环保配套设备，同时将现有的1台0.7MW 甲醇燃料的导热油炉更换为天然气炉窑，用于现有工程干燥塔供热。产品方案为年产玉米淀粉 900 吨。该公司于2020年12月办理了排污许可证：91130984063364987X001X，有效期自2020年12月21日至2023年12月20日止。

（五）事故企业周边情况。

安杰发公司东侧为华腾助剂有限公司（已停产），西侧为河间市亨特石墨密封材料有限公司，北侧为闲置库房，南侧为337国道。

（六）天气情况。

2023年4月11日17时00分，气温19.8℃，相对湿度13%，瞬时风向东北风，瞬时风力2级，无降水。18时00分，气温18.2℃，相对湿度17%，瞬时风向东偏东北风，瞬时风力1级。

二、事故发生时间及经过

（一）火灾发生时间认定。

火灾发生时间认定为4月11日17时53分许。主要依据：安杰发公司监控显示17时53分36秒（监控时间均为校准时间），安杰发公司粉碎车间南侧隔间内东数1号罐体装置西侧靠北二层的仪表箱（以下简称PLC装置）处监控探头右下侧首先出现火光；17时54分03秒许，PLC装置下方出现明火；17时55分32秒，粉碎车间工人满聪发现异常，用手指向南侧。

（二）起火部位认定。

起火部位位于安杰发公司粉碎车间南侧隔间内东数1号罐体装置二层PLC下方工艺管道处。

1. 根据第一发现人满聪询问笔录内容，发现起火时最先看到的起火区域是粉碎车间南墙偏东的位置，约2米高的成品上方。

2. 分析监控视频发现，粉碎车间南侧隔间东数1号装置罐体于4月11日17时53分16秒、53分27秒、53分31秒连续发生三次异常振动，17时54分03秒许PLC装置（简称）下方出现明火，前期无烟，火焰颜色为淡蓝色。PLC装置数值于17:53:27出现异常变化。

3. 根据现场勘验，安杰发公司厂区西区库房烟熏，东区车间过火。东区车间彩钢建筑自南向北依次呈现烟熏、受热变色、受热变形、受热坍塌。彩钢顶、柱坍塌在搅拌间和粉碎车间。其中搅拌间南侧东数第二、第三钢立柱受热弯曲。废弃生产车间反应釜及金属构件迎火面均在搅拌间一侧。粉碎车间塌落彩钢板顶塌落痕迹指向搅拌间。粉碎车间内货物受热炭化呈现南重北轻。

粉碎车间南侧隔间（搅拌间）的罐区分上下两层，中间有层铁板隔开。隔间内有4个搅拌罐体装置，东数3号罐体装置倒塌，4号罐体装置完好，1号、2号罐体装置呈现金属受热变色痕迹，且上半部重于下半部。1号、2号罐体装置PLC的位置在东数1号罐体装置的西侧靠北，距铁板距离1米多的高度（原位置），PLC现场塌落在2层铁板上。监控中映射火光的横管是一个物料输送管，直通罐顶。

1号罐PLC装置下方发现断开的物料输送管（上下接口明显），用于连接断口的弯头和金属管掉落在2层铁板上。提取PLC，弯头管线及附近燃烧残物，铁板上有液体流淌燃烧痕迹。1号罐体装置西北面有明显金属严重受火变色痕迹，罐体装置上半部附近金属材质构建有金属变形痕迹（弯向PLC装置）。

（三）事故发生经过。

2023年4月11日下午安杰发公司满聪、崔栓马、杨立辉3名工人在粉碎车间工作，满聪、崔栓马二人在车间东北角粉碎机处入料，杨立辉在车间西北角粉碎机处入料。17时50分41秒，工人杨立辉走出粉碎车间去生产车间配电箱处查看电闸情况。18时左右，工人满聪、崔栓马正在粉碎车间北侧工作，转身看见车间南墙偏东的位置着火了，便一边喊人一边拿灭火器去救火。法定代表人宋伟通在办公楼附近听到工人喊起火了，边喊工人拿灭火器边去合电闸，准备接消防栓放水灭火，发现火势无法控制后，便让工人赶紧撤离。第一报警人该公司工人孟祥益于18时03分拨打火警电话报警。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况。

2023年4月11日18时03分，河间消防救援大队接到报警称：河间市束城镇河间安杰发建材有限公司发生事故。立即派出城垣东路消防救援站、尊祖庄镇消防救援站8辆消防车，32名消防救援人员赶赴现场。18时25分，尊祖庄镇消防救援站到达现场。18时37分，沧州市消防救援支队指挥中心接到河间市救援大队向增援请求，立即增派7个消防救援站、1个战勤保障分队共计32辆消防车、165名消防救援人员赶赴现场实施增援，王伟支队长带领支队全勤指挥部随行出动，同时联动公安、电力、应急、工程机械等单位到场协同处置；卫健部门组织了救护车为现场人员提供医疗保障。在事故核心区，1.5公里范围内，设置了警戒线，严防无关人员进入事故现场，组织附近11家企业人员和张九村村民510人有序撤离，投靠亲友，防止发生次生事故。

4月12日凌晨3:40明火扑灭。此次火灾过火面积约950平方米，无人员伤亡。火灾隐患解除后，撤离群众自行返回，4月12日早晨9点恢复正常生活秩序。

4月13日开始，组织有关安全生产专家现场指导，由技术人员转运清理，至4月18日上午10点，火灾事故现场LNG、液氮、醋酸乙烯酯、二丁酯等物料全部清运拉走，储罐也全部清运完毕。

（二）事故现场情况。

事故造成厂区东部生产区车间和库房坍塌，未对周围环境造成影响。

（三）事故应急处置评估情况。

本次应急救援各级各部门反应迅速，各关键步骤处置得当，特别是紧急处置LNG、醋酸乙烯酯及时有效，未发生次生灾害。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因。

经调查，此起事故原因为安杰发公司粉碎车间南侧隔间内工艺管道易燃液体物料发生泄漏，在快速流动时产生静电积聚，当易燃液体物料泄漏冲击到二层地面隔板时，形成高低压电位差，引燃泄漏液体物料致灾。

（二）事故间接原因。

1. 事故企业非法生产。安杰发公司在2017年4月和2019年4月环评验收通过后，2021年5月20日安装了LNG罐和液氮罐；2022年11月安装了醋酸乙烯酯储罐，2023年3月4日从山东永盛汇鑫物资有限公司购进醋酸乙烯酯30.48吨（该公司从内蒙古蒙维科技有限公司采购）投入使用，至发生火灾时存有11吨（火灾后清运数量）。安杰发公司在2014年、2019年《建设项目环境影响报告表》中所列原材料及生产工艺的基础上，增加了原材料LNG、液氮、醋酸乙烯酯，改变了生产工艺，没有进行技改备案，没有重新申报“干燥VAE乳液制取可再分散乳胶粉”建设项目的环境影响评价文件，未经审批验收。

2. 事故企业不具备安全生产条件。醋酸乙烯酯罐安装在库房内地下，与库房安全距离不足；安装的LNG罐（火灾发生时存有21吨LNG，火灾后清运数量）与厂房相邻，相距不足1米，不符合安全距离（安装的液氮罐存有8吨液氮，火灾后专业人员查看压力表值后放空，与LNG罐相邻3米，符合安全距离）；工艺管道没有防静电装置；车间为彩钢搭建，耐火等级不足三级，不符合安全生产要求。

3. 事故企业安全生产管理不到位。企业主要负责人安全意识淡薄，未有效开展风险分级管控和隐患排查治理，未组织开展安全标准化建设，没有应急预案，未对员工进行危险化学品使用安全教育培训。

4. 束城镇党委政府属地责任落实不到位。贯彻落实《河间市安全生产大排查大整治行动方案》（河安〔2022〕3号）和《河间市安全生产百日攻坚行动方案》（河安〔2023〕3号）不到位，未有效落实“打非治违”属地责任，未排查出河间市安杰发公司未经行政许可，非法生产行为。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）有关监管部门。

1. 河间市应急管理局。在日常监管尤其是在“安全生产百日攻坚”行动中对安杰发公司履行安全生产监管责任不到位，对其存在严重安全隐患的情况失察。

2. 生态环境局河间分局。在日常环境监管中，对安杰发公司地下安装的4个储罐容量以及盛装液体情况不了解，未发现公司使用地下安装的醋酸乙烯酯（危险化学品）非法生产的行为。

3. 河间市市场监督管理局。日常监管不到位，对安杰发公司特种设备LNG罐安装位置与车间安全距离不足，存在严重安全隐患的情况失察。

（二）地方党委政府。

束城镇党委政府，贯彻落实安全发展理念不牢，属地责任落实不到位，贯彻落实《河间市安全生产百日攻坚行动方案》（河安〔2023〕3号）不到位，未排查出安杰发公司使用醋酸乙烯酯（危险化学品）非法生产的行为。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）已移送司法机关和依法查处的人员（4人）。

1. 宋伟通，男，群众，河间市安杰发建材有限公司法定代表人，因涉嫌重大责任事故罪于2023年4月12日被河间市公安局刑事拘留。

2. 宋伟杰，男，群众，河间市安杰发建材有限公司实际控制人，因涉嫌重大责任事故罪于2023年4月12日被河间市公安局刑事拘留。4月14日转为取保候审。

3. 李少飞，男，群众，河间市安杰发建材有限公司车间主任，因涉嫌重大责任事故罪于2023年4月12日被河间市公安局刑事拘留。

4. 杨立辉，男，群众，河间市安杰发建材有限公司工人，因涉嫌重大责任事故罪于2023年4月12日被河间市公安局刑事拘留。

（二）对有关公职人员的处理建议（14人）。

1. 已给予纪律处分人员（3人）

（1）尹顺江，男，中共党员，河间市应急管理局局长，在日常监管尤其是在“安全生产百日攻坚”行动中，对具有安全生产监管责任的副局长陈佳、行管股股长刘强安全生产监督、安全隐患排查履职不力的情况失管失察、对事故负有重要领导责任，给予其政务警告处分。

（2）牛金刚，男，中共党员，河间市束城镇党委副书记、镇长。对镇政府负责安全生产监督和隐患排查工作的人大主席尚东华、包企干部鲍书玲安全生产监督、安全隐患排查履职不力的情况失管失察，对事故负有重要领导责任，给予其政务警告处分。

（3）董相臣，男，中共党员，河间市束城镇党委书记。对镇政府负责安全生产监督和隐患排查工作的人大主席尚东华、包企干部鲍书玲安全生产监督、安全隐患排查履职不力的情况失管失察，对事故负有重要领导责任，给予其政务警告处分。

2. 建议给予纪律处分人员。

河间市应急管理局（2人）。

（4）刘强，男，中共党员，市应急管理局行管股股长，在日常监管尤其是在“安全生产百日攻坚”行动中对安杰发公司履行安全生产监管责任不到位，对其存在严重安全隐患的情况失察，对事故负有直接责任，建议给予其政务记过处分。

（5）陈佳，女，中共党员，市应急管理局副局长，在日常监管尤其是在“安全生产百日攻坚”行动中对安杰发公司履行安全生产监管责任不到位，对其存在严重安全隐患的情况失察，对事故负有主要领导责任，建议给予其政务警告处分。

沧州市生态环境局河间分局（3人）。

（6）申磊，男，中共党员，在2022年5月至今任环保监察中队束城中队长。期间，对安杰发公司地下安装的4个储罐容量以及盛装液体情况失察，未发现该公司使用地下安装的醋酸乙烯酯（危险化学品）罐非法生产的行为，对事故负有直接责任，建议给予其政务警告处分。

（7）王焕忠，男，中共党员，生态环境局河间分局副局长，对环保监察中队束城中队长申磊对安杰发公司地下安装的4个储罐容量以及盛装液体情况失察的行为失管失察，对事故负有主要领导责任，建议予以诫勉。

（8）李红振，男，中共党员，生态环境局河间分局局长。对分管副局长王焕忠、环保监察中队束城中队长申磊失职行为失管失察，对事故负有重要领导责任，建议对其进行谈话提醒。

河间市市场监督管理局（3人）。

（9）石振方，男，中共党员，市场监督管理局束城分局局长，日常监管不到位，对安杰发公司安装放置的LNG罐与厂房之间安全距离严重不足问题失察、监管不力。对事故负有直接责任，建议给予其政务警告处分。

（10）柳占峰，男，中共党员，市场监督管理局一级主任科员，分管特种设备监管。日常监管不到位，对安杰发公司安装放置的LNG罐与厂房之间安全距离严重不足问题失察、监管不力。对事故负有主要领导责任，建议对其予以诫勉。

（11）孟战恒，男，中共党员，市场监督管理局局长。对本局分管特种设备监管的一级主任科员柳占峰、市场监督管理局束城分局局长石振芳，日常监管失职行为失管失察。对事故负有重要领导责任，建议对其进行谈话提醒。

束城镇党委政府（3人）。

（12）鲍书玲，女，中共党员，束城镇分包河间市安杰发建材有限公司的包企干部。在对河间市安杰发建材有限公司安全生产监督、安全隐患排查过程中履职不力，安全隐患排查不到位，对事故负有直接责任，建议给予其政务警告处分。

(13) 孙瑞涛, 男, 中共党员, 河间市束城镇行政执法队队员, 对河间市安杰发建材有限公司综合执法检查时, 工作不认真, 履职不力, 未能发现该公司存在非法生产、未对员工进行安全生产教育培训以及没有制定应急预案并进行演练的问题, 对事故负有直接责任, 建议给予其政务警告处分。

(14) 尚东华, 男, 中共党员, 河间市束城镇人大主席。分包河间市安杰发建材有限公司所在村片的片长, 在对河间市安杰发建材有限公司安全生产监督、安全隐患排查过程中履职不力, 未发现其非法生产行为, 安全隐患排查不到位, 对事故负有主要领导责任, 建议给予其政务警告处分。

(三) 对有关单位的处理建议。

1. 责令河间市束城镇党委政府向河间市委市政府作出深刻书面检查。
2. 责令河间市应急管理局向河间市委市政府作出深刻书面检查。
3. 责令生态环境局河间分局向河间市委市政府作出深刻书面检查。
4. 责令河间市市场监督管理局向河间市委市政府作出深刻书面检查。

(四) 建议给予行政处罚的人员(1人)。

宋伟通, 河间市安杰发建材有限公司法定代表人, 履行安全生产管理职责不到位, 对企业生产中存在的安全隐患未能及时发现并组织整改, 建设项目未经备案和重新报批, 非法组织生产, 对本次事故的发生负有主要责任。建议自刑罚执行完毕之日起, 宋伟通五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

(五) 建议给予行政处罚的单位(1家)。

河间市安杰发建材有限公司, 不具备安全生产条件, 安全生产管理不到位, 未按照《河间市安全生产百日攻坚行动方案》的工作要求, 开展隐患排查整治, 对本次事故发生负有主要责任, 建议由河间市应急管理局对其处40万元的罚款。

六、事故主要教训

该起事故充分暴露出, 安杰发公司法治意识淡薄, 建设项目未经技改备案和重新报批, 非法组织生产; 安全意识淡薄, 安全生产主体责任落实不到位, 尤其是在当前我市开展“安全生产百日攻坚行动”中仍然对安全生产工作不够重视, 隐患排查走形式, 走过场; 河间市应急管理局、生态环境局河间分局、河间市市场监督管理局、束城镇政府贯彻落实安全发展理念不牢, 落实监管职责和属地管理职责不到位, “打非治违”工作落实不到位, 安全生产隐患排查不深入、不细致, 执法检查、日常监管不到位。

七、事故整改和防范措施

(一) 提高政治站位, 推进安全发展。各部门、各乡镇特别是束城镇党委政府要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产系列重要论述, 自觉提高政治站位, 牢固树立“两个至上”“科学发展、安全发展”理念, 把安全发展理念贯穿到各个领域、各个环节。要坚决贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于安全生产的决策部署, 强化末端落实, 把各项监管措施落到实处。

(二) 强化隐患排查治理和打非治违力度。各有关监管部门要深刻汲取此次事故教训, 举一反三, 认真落实“三个必须”的要求, 强化企业日常安全监管, 严格落实部门的监管责任; 各乡镇要严格落实属地监管责任, 全力以赴开展好“安全生产百日攻坚”行动, 对属地企业尤其是使用化工产品为原料的工贸企业, 深入排查和有效防范化解各类安全风险隐患; 同时, 认真排查各类非法违法生产经营活动, 强化“打非治违”力度。认真开展安全生产“五进”宣传活动, 加大对《河北省安全生产举报和奖励办法(试行)》的宣传, 鼓励广大人民群众对安全生产事故隐患和违法行为进行举报。

(三) 进一步落实企业安全生产主体责任。安杰发公司以及其它各生产经营单位要深刻汲取本次事故教训, 在生产工艺发生重大变动时, 及时进行技改项目备案, 报批环境影响评价文件, 主动纳入监管部门日常监管; 加强安全生产教育培训, 认真开展隐患排查、日常检查工作, 建立完善应急预案并强化应急演练, 把各项安全生产管理制度落到实处, 严防走形式、走过场, 防止各类生产安全事故发生。

（四）全面落实企业整改。河间市委市政府要加强对“安全生产百日攻坚”行动的调度部署，严格落实各部门监管责任和各乡镇属地责任，对使用化工原料的相关工贸企业进行全面排查，建立排查整治台账，依法消除隐患、查处各类违法行为。安杰发公司等有关企业要严格对照《工业企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》、《工业金属管道工程施工质量验收规范》等规范要求，对企业厂房、车间、设施设备生产配套设施安装布置等进行整改规范。

河间市束城镇“4·11”火灾事故调查组

（市应急管理局代章）

2023年5月14日

[\[打印页面\]](#) [\[关闭页面\]](#)

[网站地图 \(/hejian/sitemap/sitemap.shtml\)](/hejian/sitemap/sitemap.shtml)

河间市人民政府 电话：0317-3222647

冀ICP备12021914号-1 (<http://beian.miit.gov.cn/>) 网站标识码：1309840007 沧公备：13098402000023
(<http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=13098402000023>)

推荐使用1440*900或以上分辨率，并使用IE9.0或以上版本浏览器



(<https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=67D33ED4F4D21709E053022E1AAC820F>)