



钟祥市人民政府

WWW.ZHONGXIANG.GOV.CN

长者模式 (<https://www.zhongxiang.gov.cn/col/col29006/index.html>) 无障碍阅读 简体 繁体

登录 (<https://oauth.hubei.gov.cn:8443/uia/mainChain.do?>

[appCode=hbportal&code=90000&checkUser=1&flag=false](https://oauth.hubei.gov.cn:8443/hbyzw/zfwf/personInfo/personInfoReg.jsp?appCode=hbportal))

注册 (<https://oauth.hubei.gov.cn:8443/hbyzw/zfwf/personInfo/personInfoReg.jsp?appCode=hbportal>)

首页 (</index.html>)

要闻 (</col/col6621/index.html>)

政
府
信
息
公
开

(</col/col1866/index.html>)

服务 (</col/col20748/index.html>)

互动 (</col/col6623/index.html>)

数据 (</col/col14838/index.html>)

市情 (</col/col6624/index.html>)

>法定主动公开内容

首页

>政府信息公开

>公益事业建设

>安全生产

(</col/col1867/index.html?>

</index.html>)(</col/col1786/index.html>)

(</col/col11995/index.html>) (</col/col1931/index.html>)

湖北腾祥新材料有限公司“6·13”一般机械伤害事故调查报告

发布日期：2024-08-19 14:58

信息来源：钟祥市政府事故调查组

2024年6月13日15时50分左右，湖北腾祥新材料有限公司杨家寨北矿区卢杨路k0+800-k1+102处，发生一起机械伤害事故，致1人受伤后送荆门市中医院抢救无效死亡，直接经济损失约1250000.00元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖北省生产安全事故调查报告和调查处理办法》（省政府令第354号）的有关规定，2024年6月16日经钟祥市人民政府批准，成立了由副市长李辉同志任组长，市政府办公室副主任杨东锋、市应急管理局孔长春任副组长，市纪委监委、市公安局、市应急管理局、市总工会等相关人员为成员的事故调查组，邀请市人民检察院派员参与事故调查，并聘请了3名专家组成专家技术组参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和分析论证，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，湖北腾祥新材料有限公司“6·13”一般机械伤害事故是一起因企业主体责任落实不到位造成的一般生产安全事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

1、湖北腾祥新材料有限公司（建设单位）

湖北腾祥新材料有限公司成立于2018年3月28日，位于钟祥市冷水镇官坡村五组2号，主要经营石灰石开采及废料综合利用、建筑骨料、石灰纳米碳酸钙生产及销售。统一社会信用代码：

91420881MA493CU7XM，2022年8月20日取得采矿许可证，采矿许可证号：C4208812022087200154056,2022年9月28日取得湖北省固定资产投资备案证，登记备案项目代码：2209-420881-89-05-716288，项目总投资35800万元。2022年10月，山东乾舜矿冶科技股份有限公司编制了《湖北腾祥新材料有限公司制灰用灰岩矿380万t/a露天开采工程初

步设计【CH】(HB) 11—2023》，2022年11月，湖北祝安安全技术有限公司编制了《湖北腾祥新材料有限公司制灰用灰岩矿（年产380万吨）露天开采新建项目安全预评价报告》，

2023年2月，山东乾舜矿冶科技股份有限公司编制了《湖北腾祥新材料有限公司制灰用灰岩矿380万t/a露天开采工程安全设施设计【CH】

(HB) 11-2023》，2023年4月14日，钟祥市应急管理局下发《关于同意湖北腾祥新材料有限公司制灰用灰岩矿基建作业的批复》(钟应急文

【2023】18号),批准了工程基建作业活动，基建周期为24个月。目前，该建设项目还在基建期。

2、荆门市尊飞建筑劳务有限公司(施工单位)

荆门市尊飞建筑劳务有限公司成立于2021年7月7日，统一社会信用代码：91420802MA4FOYMA20，企业类型为有限责任公司（自然人独资），经营范围：许可项目有建筑劳务分包、建筑工程设计、施工专业作业等5项，一般项目有土石方工程施工、对外承包工程等23项。2023年6月14日经荆门市行政审批局核发建筑企业施工劳务备案书，证书编号为BA442024068，有效期至2028年6月13日。2023年6月取得湖北省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，有效期至2026年10月16日。湖北腾祥新材料有限公司将杨家寨北矿区卢杨路（K0+800-K1+102）路段边坡治理工程发包给荆门市尊飞建筑劳务有限公司，签订了《湖北腾祥新材料有限公司建设工程施工合同》和《安全施工协议书》。

（二）事故单位安全管理情况

1、湖北腾祥新材料有限公司成立了安全生产管理机构和兼职矿山救护队，编制了安全生产管理制度、露天矿山作业安全规程、生产安全事故应急预案和2024年度安全培训计划，应急救援预案已在钟祥市应急管理局备案。

2、荆门市尊飞建筑劳务有限公司制定了《安全生产规章制度》，主要负责人和安全生产管理人员经过培训考核，持有湖北省住房和城乡建设厅核发的“建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证”“建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书”，对施工人员进行安全培训。

(三) 事故发生经过

2024年6月13日15时45分左右，铲车司机王德宇用铲车给喷浆机料斗上完料后，看见李枝生(死者)站在喷浆机料斗西南角，背向喷浆机料斗，反复背拉下料杆拉绳操作下料杆。约15时50分，当铲车司机王德宇用铲车完成水泥和砂料拌合工作后，往喷浆机料斗运料时，发现喷浆机处尘土飞扬，待仔细一看，料斗侧翻在地，支撑架挂靠在料斗搁架上，李枝生离料斗约0.5m处仰躺在地，身上被喷浆拌合料覆盖，约1.5m长的钢管压着右脚踝，王德宇立即喊来王兴秦和刘成卓把死者身上的料子和钢管清理干净，王兴秦随即拨打了120急救电话，约40分钟救护车赶到现场，将李枝生送往荆门市中医院抢救，6月13日18时50分左右抢救无效死亡。

(四) 事故现场情况

事故地点位于湖北腾祥新材料有限公司杨家寨北矿区卢杨路

(K0+800-K1+102) 路段边坡治理工程喷浆施工工地，事故设备由下料料斗、料斗搁架、喷浆机三部分组成：下料料斗为带支架的方形漏斗，搁置在料斗搁架上，侧面安装操作圆盘，调整下料口大小，控制喷浆料的流量；料斗搁架用50#角钢焊接成正方形放置在地上；喷浆机放在料斗搁架中间，其进料口与料斗出料口正对，料斗的物料落入喷浆机内。喷射混凝土作业时，上料工（铲车司机）用铲车把砂和水泥拌合并铲装到下料料斗中，下料工（李枝生）操作落料操纵杆，使物料落入喷浆机内，在压缩空气作用下，通过管道输送到喷枪头，喷射工操作喷枪头将混凝土喷射到边坡上。

(五) 人员伤亡和直接经济损失情况

1、本次事故造成1人死亡。死者李枝生，男，汉族，现年61岁，身份证号:420800*****2415,住址：湖北荆门掇刀区团林镇苏场村八组，生前系荆门市尊飞建筑劳务有限公司喷浆机下料工。

2、直接经济损失约1250000.00元。其中一次性工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金共计约1250000.00元。

二、事故应急处置及评估情况

(一) 事故应急处置情况

事故发生后，铲车司机王德宇喊来王兴秦和刘成卓把李枝生身上的料子和钢管清理干净，看其腿部受伤，不敢移动伤者，便将伤者头抬起靠在工友身上，然后王兴秦拨打了120急救电话，湖北腾祥新材料有限公司一名工人发现事故后跑到事故现场参与施救，约20分钟左右荆门市尊飞建筑劳务有限公司、湖北腾祥新材料有限公司相关负责人赶到了事故现场，约40分钟后救护车赶到现场，医护人员安排李枝生做抬手等动作，确认其是否清醒，发现人还可以说话交流，就将李枝生抬上救护车送至荆门市中医院进行抢救，于6月13日18时50分左右荆门市中医院宣布抢救无效死亡。

（二）事故信息接报情况

2024年6月13日15时50分左右，喷浆机料斗侧翻在地，李枝生被喷浆拌合料压覆受伤，救护车将其送往荆门市中医院抢救，6月13日18时50分左右经抢救无效死亡。19点左右湖北腾祥新材料有限公司安环部长孙兵向钟祥市应急管理局报告了事故，钟祥市应急管理局立即向市委、市政府和荆门市应急管理局报告，6月14日上传应急管理部生产安全事故统计信息直报系统。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，湖北腾祥新材料有限公司、荆门市尊飞建筑劳务有限公司迅速成立“6·13”事故”善后处置工作小组，安排相关应急处置及事故上报工作。6月15日，荆门市尊飞建筑劳务有限公司与死者家属签订补偿协议，落实补偿款，死者遗体火化，家属情绪平稳，善后工作及时妥善得到处理。

（四）事故应急处置评估

事故现场应急救援和处置科学有序，抢救及时，未发生次生事故。接到事故报告后，钟祥市应急管理局和冷水镇党委、政府主要负责人及时赶赴现场，处理善后事宜。事故报告及时、客观，符合相关法律法规和文件要求。事故善后处置有序，家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

三、事故原因及性质

（一）事故勘验和鉴定情况

调查组聘请3名专家对事故现场进行了勘验，并形成了《湖北腾祥新材料有限公司“6.13”机械伤害事故技术鉴定报告》，对事故发生的原因进行了鉴定和分析。

（二）其他可能因素排除

一是通过公安机关刑事勘查，排除人为故意破坏和刑事案件；二是通过市气象局查询事故当天的天气状况，排除突发灾害因素。

（三）直接原因分析

1、物的不安全状态：该料斗支架搁置在料斗搁架上，本来4个角都有限位挡块，由于经常操作及设备振动，操纵杆下方位的限位挡块脱落，4个限位只剩3个，说明日常反复操作受到较大力的作用，作业一定时间后，料斗支架在料斗搁架上发生了逆时针（俯视）的偏转位移。

2、人的不安全行为：在操作及振动作用下，料斗已经发生逆时针（俯视）偏转位移，料斗堵料堆积，重心侧移操作侧(南面)，操作者使用拉绳操作操纵杆导致料斗移位侧翻，死者被侧翻的料斗砸击致死。

（四）间接原因分析

1、荆门市尊飞建筑劳务有限公司安全管理不到位，安全生产责任制不落实，安全规章制度和操作规程不健全，未及时发现事故风险并制止员工违章作业。

2、荆门市尊飞建筑劳务有限公司日常设备维护管理不到位，未及时维护修复喷浆机操纵杆下方的限位挡块，导致料斗支架在料斗搁架上发生了逆时针方向（俯视）偏转位移。

3、荆门市尊飞建筑劳务有限公司未制定喷浆机安全操作规程，虽然对喷浆机操作人员进行了安全教育培训，但未对喷浆机操作人员进行安全操作培训。

4、湖北腾祥新材料有限公司对荆门市尊飞建筑劳务有限公司外包工程安全管理不到位，日常设备维护监管不到位，对施工单位员工安全教育培训不到位，未进行工程施工技术交底。

经调查分析认定，湖北腾祥新材料有限公司“6·13”机械伤害事故属一般生产安全责任事故。

四、事故责任单位存在的问题

(一)荆门市尊飞建筑劳务有限公司

1、未对安全生产责任制落实情况进行监督考核，未保证安全生产责任制的落实（违反《安全生产法》第二十二条）；2、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不健全（违反《安全生产法》第四条）；3、安全生产教育培训不实，员工安全意识淡薄，未熟知本岗位安全职责、作业环境及危险因素，缺乏识险、辨险、避险能力（违反《安全生产法》第二十八条，违反《生产经营单位安全培训规定》第十三条）；4、未严格执行隐患排查治理工作要求，及时发现并消除事故隐患（违反《安全生产法》第四十一条）。

(二) 湖北腾祥新材料有限公司

1、对施工单位生产现场安全管理和监督不到位（违反《非煤矿山外包工程安全管理办法》第六条）；2、对外包工程的技术交底不细致（违反《非煤矿山外包工程安全管理办法》第十三条）；3、对施工单位员工安全培训教育不到位（违反《安全生产法》第二十八条）。

五、对责任单位和有关责任人员的处理建议

(一) 对事故单位的处理建议

1、荆门市尊飞建筑劳务有限公司:安全生产主体责任不落实，未定期对设施设备进行安全检查,安全培训教育不到位，对重大风险辨识不足，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由钟祥市应急管理局依法给予行政处罚。

2、湖北腾祥新材料有限公司:未严格按照与施工单位签订的安全管理协议，督促检查荆门市尊飞建筑劳务有限公司安全生产工作，对外包工程技术交底不细致，安全培训教育不到位，对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由钟祥市应急管理局依法给予行政处罚。

(二) 对有关责任人员的处理建议

1、李枝生，男，汉族，歿年61岁，生前系荆门市尊飞建筑劳务有限公司喷浆机下料工。安全意识淡薄，违章操作，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

2、陈立勇，男，汉族，现年52岁，荆门市尊飞建筑劳务有限公司法定代表人。未组织编制施工作业方案，对重大风险辨识不足，未认真检查施工现场安全生产工作，安全培训教育不到位，对事故发生负有重要领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由市应急管理局依法依规给予行政处罚。

3、代威，男，汉族，现年38岁，荆门市尊飞建筑劳务有限公司安全主管。作业现场安全管理混乱，现场监护不到位，未及时发现事故隐患并制止违章行为，未严格执行设备检查维保制度，对事故发生负有直接领导责任。建议由荆门市尊飞建筑劳务有限公司依据与其签订的劳动合同和企业安全管理制度进行处理。

4、王兴秦，男，汉族，现年39岁，荆门市尊飞建筑劳务有限公司安全员。现场检查过程中，未及时发现事故隐患，未严格执行设备检查维保制度，未制止“三违”行为，对事故发生负有直接责任。建议由荆门市尊飞建筑劳务有限公司依据与其签订的劳动合同和企业安全管理制度进行处理。

5、崔伶俐，女，汉族，现年40岁，湖北腾祥新材料有限公司法定代表人。未严格按照安全管理协议督促和检查施工单位的安全生产工作，对事故发生负有重要领导责任。建议由湖北腾祥新材料有限公司依据企业安全管理制度进行处理。

6、王博伟，男，汉族，现年26岁，湖北腾祥新材料有限公司安全总监。未认真检查施工现场安全生产状况，未及时排查消除事故隐患，未有效制止和纠正违章行为，对事故发生负有重要领导责任。建议由湖北腾祥新材料有限公司依据与其签订的劳动合同和企业安全管理制度进行处理。

7、何福涛，男，汉族，现年49岁，湖北腾祥新材料有限公司基础设施部主任。未认真检查施工现场安全工作，未及时排查消除事故隐患，未有效制止违章行为，对事故发生负有重要责任。建议由湖北腾祥新材料有限公司依据与其签订的劳动合同和企业安全管理制度进行处理。

8、孙兵，男，汉族，现年30岁，湖北腾祥新材料有限公司安环部部长。未认真落实安全教育培训制度，未及时制止违章行为，未及时排查消除隐患，对事故发生负有重要责任。建议由湖北腾祥新材料有限公司依据与其签订的劳动合同和企业安全管理制度进行处理。

9、王海峰，男，汉族，现年48岁，湖北腾祥新材料有限公司专职安全员。现场检查过程中，未及时发现事故隐患和制止“三违”行为，对事故发生负有重要责任。建议由湖北腾祥新材料有限公司依据与其签订的劳动合同和企业安全管理制度进行处理。

六、事故主要教训

（一）安全生产责任制不明晰。事故单位主要负责人、安全负责人及安全管理人员安全意识不强，未严格履行法定职责，安全管理职责缺失，现场安全管理混乱。

（二）安全管理制度执行不力。安全生产规章制度不完善，部分内容不符合安全规程要求，安全操作规程执行不严，“三违”现象普遍存在。

（三）安全风险辨识不足。安全风险辨识不全面、不深入，隐患排查整改不到位，未定期对设施设备进行检查，导致设备“带病”运行，未能有效防控重大安全风险。

（四）教育培训不实。对员工的日常安全教育培训没有落到实处，员工不熟知本岗位安全职责、操作规程、作业环境及危险因素，对现场环境和作业风险的辨识和处置能力严重不足。

七、事故整改和防范措施

（一）树牢安全发展理念。属地乡镇政府、有关部门和事故企业要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，深刻吸取事故教训，举一反三，把防范化解重大风险摆在突出位置，坚持底线思维，强化红线意识，统筹发展和安全，聚集安全生产突出问题，以更严格的措施强化安全管理，保障安全发展。

（二）严格落实安全生产主体责任。紧盯生产经营过程中“人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素”，全面开展安全风险隐患大排查大整治。加强全员安全教育培训，增强风险辨识能力，制定主要

负责人、安管人员、作业人员安全生产责任清单，建立人人有责、各负其责的安全生产责任体系，严格考核奖惩，全方位落实安全生产责任。

（三）健全安全生产双重预防机制。推进安全生产标准化创建，规范安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，开展安全风险评估，制订风险清单和措施清单，严密管控安全风险。完善隐患排查治理制度，实现隐患排查、登记、治理、报告、销号闭环管理。建立完善安全风险公示制度，在重点场所和部位设置风险公告栏，制作岗位风险告知卡，在醒目位置悬挂安全生产举报奖励公示牌，发动社会公众和员工参与监督矿山安全工作。

（四）严密管控重大安全风险。湖北腾祥新材料有限公司、荆门市尊飞建筑劳务有限公司要针对本次事故全面复盘，查漏补缺，突出机械设备、动火作业、安全用电、车辆运输等重要设施、重点部位和关键环节，聘请专家指导，对安全风险管控情况进行全面检查，坚持依法依规建设和生产，严格按照批准的安全设施设计建设，科学管控风险，从根本上消除事故隐患。

（五）压实安全生产监督管理责任。属地乡镇政府和有关部门要按照“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三个必须”的规定，严格落实部门监管和乡镇属地管理责任，督促企业落实安全生产主体责任。转变工作作风，采取“四不两直”方式开展明查暗访、突击检查、零点夜查行动，严格监管执法，对重大隐患和违法违规行为敢于动真碰硬，加强安全生产监督管理，坚决防范和遏制矿山安全事故发生。

事故调查组成员（签名）：

钟祥市政府事故调查组

2024年7月31日



[关于我们 \(/col/col8583/index.html\)](#) | [网站声明 \(/col/col8584/index.html\)](#) | [网站地图 \(/col/col8585/index.html\)](#)

版权所有：钟祥市人民政府办公室 地址：钟祥市石城大道中路2号 邮箱：zxdzzwb@163.com

网站标识码：4208810016 备案号：鄂ICP备05003802号 (<https://beian.miit.gov.cn/>) 鄂公网安备 42088102000027号
(<http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=42088102000027>)

本网站建议使用IE8及以上版本的浏览器。360浏览器兼容设置

(http://www.zhongxiang.gov.cn/art/2020/6/15/art_9845_690396.html)



(<https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=0C1A68E7A6112695E053022819ACF73F>)