

城东区周家泉现代城二期工地“8.28”物体 打击伤害事故调查报告

周家泉现代城二期工地“8.28”物体

打击伤害事故调查组

2023年9月18日

目录

一、项目基本情况	1
(一) 工程概况	1
(二) 形象进度	2
二、项目参建单位情况	2
(一) 建设单位	2
(二) 施工单位	3
(三) 监理公司	3
三、事故经过及救援情况	4
四、人员伤亡及直接经济损失情况	4
(一) 人员伤亡情况	4
(二) 直接经济损失	5
五、事故原因分析	5
(一) 事故发生的直接原因	5
(二) 事故发生的间接原因	5
六、事故责任认定及处理意见	6
(一) 事故单位责任认定及处理意见	6
(二) 事故责任人责任认定及处理意见	7
七、防范措施建议	7

周家泉现代城二期工地“8.28”物体打击 伤害事故调查报告

2023年8月28日10时20分许，由青海盈吉建筑集团有限公司承建的周家泉现代城二期工程项目，发生了一起物体打击伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等法律、法规的规定，城东区人民政府批准成立了周家泉现代城二期工地“8.28”物体打击伤害事故调查组，全面负责事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问有关人员等，查明了事故发生的经过、原因和财产损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范整改措施。

调查认定，周家泉现代城二期工地“8.28”物体打击伤害事故是一起青海盈吉建筑集团有限公司安全管理未严格履行，安全教育培训工作未落实到位，致使作业人员在施工时安全意识薄弱，存在不安全行为而导致的生产安全责任事故。

一、项目基本情况

（一）工程概况

西宁周家泉现代城二期位于青海省西宁市城东区建国

路 35 号，拟建场地位于西宁大厦北侧，本工程建筑面积 49367.97 m²，其中 22#、23#楼 17 层、24#楼 18 层、25#楼 4+14 层（高层住宅含商业裙楼）、26#楼 5 层（独立商业）、地下车库 2 层。建筑物高度：22#楼 53m、23#楼 53.4m、24#楼 53.9m、25#楼 88.7m、26#楼 28.05m。建筑物使用年限 50 年。结构形式为剪力墙结构，基础类型为筏板基础，抗震设防烈度为 7 度，抗震等级二级。总承包范围：基础、主体、安装、部分装饰装修。

（二）形象进度

该项目建筑面积 49367.97 m²，其中 22#、23#楼均为 17 层，正处于装饰装修施工阶段，完成 90%，24#楼 18 层，正处于装饰装修施工阶段，完成 10%，26#楼 5 层（独立商业），处于装饰装修施工阶段，完成 20%、25#楼 18 层（高层住宅含商业裙楼），处于主体施工阶段。

二、项目参建单位情况

（一）建设单位

该项目建设单位为西宁市地产开发有限公司，统一社会信用代码：91630100226633628N，法定代表人：马杰群，公司类型有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2005 年 01 月 05 日，营业期限：2009 年 01 月 05 日至 2063 年 01 月 04 日，经营范围：土地综合开发；土地使用有偿转让、出租、抵押；商品房销售；房屋拆迁（不含爆破拆除）；建设项目及房屋开发和相关配套工程项目代理服务（上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后

可开展经营活动)。该公司派驻本项目的项目负责人为李善清。

(二) 施工单位

该项目施工单位为青海盈吉建筑集团有限公司，注册地址：西宁市城北区小桥大街147号，2000年8月25日成立，注册资金5200万元，统一社会信用代码：916300007104155854，法定代表人：赵宗生，企业资质：房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；金属门窗工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包叁级。该公司于2023年4月18日取得安全生产许可证，统一社会信用代码：916300007104155854，有效期至2026年4月30日。于2022年7月6日取得建筑业企业资质证书，证书编号：D163059054，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级。该公司派驻本项目的项目经理为马福林，项目部现场设有2名专职安全管理人员。

(三) 监理公司

该项目监理单位为青海省人防工程监理咨询有限公司，统一社会信用代码：91630000710548089K，注册地址：西宁市城西区五四大街71号1号楼2单元10层（21001-21016室、21018室、21020-21024室），2003年8月27日成立。法定代表人：刘韬，企业资质：房屋建筑工程监理甲级、人防工程建设监理乙级、市政公用工程监理乙级；机电安装工程监理乙级；工程造价咨询；工程招标代理、政府采购招标代

理、建筑工程咨询。该公司派驻本项目现场总监理工程师为尹常珉。

三、事故经过及救援情况

2023年8月28日20点35分许，城东区应急管理局总值班室接城东区公安分局指挥中心电话，周家泉派出所接到报警，周家泉现代城二期工地发生一起砸伤事故，造成一人死亡。经了解，2023年8月28日上午10时20分左右，青海盈吉建筑集团有限公司承建的西宁市周家泉现代城(二期)工程，信号工(指挥塔吊)马阿舍(身份证号：630121197707106447)在指挥塔吊从地面往五层楼上吊钢管时(该捆钢管约40-50根，长度为六米，重量约为800-1000公斤)，当钢管在起吊至高度约7米处时发生了钢管坠落现象直接砸中马阿舍，马阿舍被埋在钢管下。钢管现场附近负责生产的李元龙立即拨打120急救中心电话，10时35分左右青海省人民医院急救中心到达现场组织抢救并送往医院，于14:50左右经抢救无效死亡。19时45分，项目经理马福林(身份证：632128198707100054，电话：13997037048)到周家泉派出所报警，19时50分周家泉派出所上报至城东公安分局指挥中心。

四、人员伤亡及直接经济损失情况

(一)人员伤亡情况

该事故造成一人死亡。

死者身份信息：姓名：马阿舍，性别：女，民族：回，身份证号：630121197707106447，家庭住址：青海省大通回

族土族自治县新庄镇兰龙村 183 号。

（二）直接经济损失

此事故已造成直接经济损失约 150 万元（含丧葬、工亡赔偿金，供养亲属抚恤金等费用，不含经济处罚）。

五、事故原因分析

（一）事故发生的直接原因

经事故调查组及专家技术组现场勘查和调查笔录的分析，事故直接原因是：信号工马阿舍在使用钢丝绳捆绑脚手架钢管时，使用“U”型卡扣对所吊的钢丝绳进行了固定，在起吊至约 7 米左右时，钢管向内侧滑动，并整体发生倾斜后坠落砸中信号工马阿舍头部、胸部、腿部等部位，致其意识丧失，自主呼吸消失，后经青海省人民医院抢救无效死亡。

（二）事故发生的间接原因

1.施工安全未严格管理。该项目施工单位青海盈吉建筑集团有限公司主要负责人未严格管理作业人员施工行为，是导致事故发生的间接原因之一。

2.安全责任未履行到位。施工单位青海盈吉建筑集团有限公司主要负责人未严格履行安全生产主体责任，未督促、检查本单位安全生产工作，及时消除安全隐患，是导致事故发生的间接原因之一。

3.安全教育培训未落实到位。该项目施工单位青海盈吉建筑集团有限公司对作业人员虽进行了三级安全教育培训，但作业人员安全意识依然薄弱，存在不安全行为，是导致事故发生的间接原因之一。

六、事故责任认定及处理意见

（一）事故单位责任认定及处理意见

1.青海盈吉建筑集团有限公司，作为项目施工单位，安全生产责任落实和安全管理不到位，现场负责人未严格落实安全生产主体责任，作业人员安全教育培训工作中有缺陷和不足问题，对事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款^[1]之规定，经事故调查组商讨，建议对青海盈吉建筑集团有限公司进行行政处罚。

2.西宁市地产开发经营有限公司，是该项目的建设单位，经调查组询问、调查、取证，该公司具备建设单位相关资质，并于与青海盈吉建筑集团有限公司、青海省人防工程监理咨询有限公司签订协议，项目开工之日起至事故发生日，该公司履行建设方职责与义务，设立项目工程部，全面负责项目建设工作，日常召开例会督促施工方及监理方做好安全施工、进度质量等工作，相关会议纪要及安全资料齐全。经调查组商讨，建议对西宁市地产开发经营有限公司不予行政处罚，但由行业主管部门区城乡建设局进行约谈，以示警告。

3.青海省人防工程监理咨询有限公司，是该项目的监理公司，具备监理的相关资质，自项目开工之日起至事故发生日，该公司履行监理职责与义务，及时下发关于安全施工、隐患排查等方面的监理通知单，相关安全管理资料齐全。经调查组商讨，建议对青海省人防工程监理咨询有限公司不予行政处罚，但由行业主管部门区城乡建设局进行约谈，以示警告。

[1] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

（二）事故责任人责任认定及处理意见

马福林，青海盈吉建筑集团有限公司委托其全面负责周家泉现代城二期项目安全生产工作，马福林作为项目主要负责人，在事故发生后，虽及时进行现场救援和安抚家属并达成赔偿等工作，未引起社会舆论和负面影响，但未按规定时间向相关部门上报事故信息，存在迟报行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七款^[2]之规定，对事故负有责任。经事故调查组商讨，建议对马福林进行行政处罚，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条^[3]之规定。

七、防范措施建议

这起事故的发生，暴露出了安全生产主体责任落实不到位等问题，为吸取教训，举一反三，防微杜渐，现提出以下整改措施和建议：

（一）西宁市地产开发经营有限公司应吸取事故教训，召开事故安全警示教育，自查整改项目存在的各项问题，建立健全各项管理制度，明确公司职责及人员安全生产责任和岗位职责，提升安全管理水平，严格落实作业人员安全教育工作。同时，加强对日常施工作业当中的监督管理，及时排查并采取相关安全措施消除生产安全事故隐患，防止生产安全事故再次发生。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第二十一条第七款：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（七）及时、如实报告生产安全事故。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

（二）青海盈吉建筑集团有限公司应吸取事故教训，严格落实安全生产责任制，加强全员安全教育培训及施工作业人员安全技术交底等工作，杜绝施工现场“反三违”行为及各种人的不安全行为和物的不安全状态，严防此类事故再次发生。

（三）青海省人防工程监理咨询有限公司应吸取事故教训，严格按照国家基本建设相关法律法规规定，落实各项自身管理制度，提升监理安全管理水平，加强施工当中的安全监管能力，认真履行监理职责，杜绝生产安全事故再次发生。

（四）周家泉街道办事处要对此次事故引起高度重视，根据属地管理原则，要加强对企业安全生产的监督检查，及时排查安全隐患，严格落实安全生产责任，明确企业安全生产管理及人员岗位职责，防止此类事故再次发生。

（五）城东区城乡建设局要加大辖区内建筑领域摸底排查力度，加强对工程施工、监理工作、项目人员履职情况和安全生产保证体系运行情况的监督管理。同时，组织辖区在建项目负责人召开生产安全事故警示教育会，深刻吸取事故教训，全面排查整改消除施工现场事故风险隐患，进一步规范建筑施工领域项目管理、文明施工的行为，严防此类事故再次发生。