



宿迁市宿城区人民政府

www.sqsc.gov.cn

请输入搜索关键字



网站首页



走进宿城



政府信息公开



为民服务



政民互动



数据开放



您当前的位置： 首页 > 政府信息公开 > 应急管理 > 应急工作

名称	宿迁某某室内设计有限公司“5.13”一般高处坠落事故调查报告		
索引号	016180608/2026-00061	分类	应急工作 应急管理 其他
发布机构	宿城区应急管理局	发文日期	2026-04-30
文号		关键词	
文件下载			
时效			

宿迁某某室内设计有限公司“5.13”一般高处坠落事故调查报告

宿城区龙河镇宿迁市某某室内设计有限公司

“5·13”一般高处坠落事故调查报告

2025年5月13日上午11时许，在宿城区龙河镇宿迁市某某室内设计有限公司承包的室内装修工程施工现场，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约150万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，宿城区人民政府成立由区应急管理局牵头，会同公安局宿城分局、区总工会、区住建局、龙河镇政府组成宿城区龙河镇宿迁市某某室内设计有限公司“5·13”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）并邀请区纪委监委机关、区检察院参与依法开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.宿迁市某某室内设计有限公司，该公司成立于2021年08月30日，注册地位于宿迁市宿城区幸福南路92号中央国际购物广场综合楼幢2308室，法定代表人为张*侠。主要经营范围包括住宅室内装饰装修，专业设计服务；平面设计；广告设计，代理；广告制作等。

2.江苏某某农业科技发展有限公司，该公司成立于2022年05月18日，注册地位于宿迁市宿城区龙河镇联伍新村001号，法定代表人为蔡*亮。经营范围包括食品销售；水果种植；新鲜水果批发；蔬菜种植；树木种植经营；园艺作物种植等。

（二）工程施工情况

2025年4月5日，江苏某某农业科技发展有限公司将其自建的办公楼（建筑面积约800平方米）室内装修工程发包给宿迁市某某室内设计有限公司负责施工，双方签订了工程施工合同，装修工程总价款143万元。合同签订后，宿迁市某某室内设计有限公司股东袁辉组织工人进行施工并对装修工程全面负责。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2025年5月13日上午11时许，宿迁市某某室内设计有限公司施工人员高*松（男，51岁，家住宿迁市经济开发区金桂

花园 29 幢三单元 205 室) 在龙河镇联伍村江苏某某农业科技发展有限公司办公楼西 2 层楼梯处粉刷墙壁, 其站在距地面约 3.5 米的脚手架上工作时踩断铺设在脚手架上的欧松板致其坠落到地面当场死亡。



(上图: 发生事故的工作面与地面的距离约 3.5 米)



(上图为：事故现场踩断的欧松板)



(箭头处为高*松坠落处，距地面约 3.5 米)

(二) 救援及现场处置情况

事故发生后，现场施工人员立即拨打 120 急救电话并组织救援，经医护人员现场抢救无效死亡。

接到事故报告后，公安宿城分局、区应急管理局、龙河镇政府等部门工作人员及时赶到事故现场，组织现场处置工作。

(三) 善后处理情况

经双方协商，由宿迁市某某室内设计有限公司向死者家属赔偿 90 万元，事故未造成其他不良社会影响。

三、事故原因分析和事故性质认定

(一) 事故直接原因

1.未按规定配戴劳动安全防护用品。高*松在距离地面约

3.5 米的高处作业时，未按照《GB 6095-2009 安全带》的规定配戴使用安全带。在其踩断脚手板时，未能得到有效保护直接坠落至地面。

2.未按规定设置脚手板。依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011)第 3.3.3 项“木脚手板材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005 中 IIa 级材质的规定，脚手板厚度不应小于 50 mm，两端宜各设置直径不小于 4 mm 的镀锌钢丝箍两道”的规定；经事故现场勘察，施工现场搭设的脚手架上的脚手板不符合规定要求。

（二）事故间接原因

1.安全管理不到位。

宿迁市某某室内设计有限公司在对江苏某某农业科技发展有限公司办公楼装修期间未对施工现场进行安全检查，对工人高处作业未佩戴安全带、脚手架搭设不符合安全技术要求等事故隐患未能发现并及时督促整改，未按《安全生产法》第二十四条的规定配备专职或兼职的安全管理人员。

2.安全生产培训和教育不到位

宿迁市某某室内设计有限公司作为江苏某某农业科技发展有限公司办公楼装修工程的施工单位，未对进场施工人员进行安全生产教育和培训。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，宿迁市某某室内设计有限公司“5·13”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任的认定及对事故责任单位和人员的处理建议

（一）对事故相关责任单位的处理建议

1. 宿迁市某某室内设计有限公司。该公司作为江苏某某农业科技发展有限公司办公楼装修施工承包单位，未安排专职或兼职安全生产管理人员在施工进行安全检查，对施工现场脚手架搭设不符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130-2011）第 3.3.3 脚手板铺设的安全要求，导致施工人员高先松在脚手架上施工时踩断脚手板发生坠落事故，应对本次事故发生负有重要责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定给予行政处罚。

（二）对事故责任单位相关责任人员的处理建议

1. 高*松。其作为江苏某某农业科技发展有限公司办公楼装修墙面施工的负责人，未能发现脚手架上的脚手板铺设不符合安全技术要求的情况下冒险施工致其踩断脚手板发生坠落事故，其在距离地面 3.5 的作业面施工时也未按规定配戴防护用品（安全带）导致其中发生坠落时未得到安全保护，应对本起

事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.袁*。其作为江苏某某农业科技发展有限公司办公楼装修施工的负责人，未能履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定的安全生产管理职责，在督促、检查装修施工过程中的安全生产工作不到位，应对本起事故负有安全生产管理不到位的责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定给予其行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

宿迁市某某室内设计有限公司要深刻汲取此次事故教训，严格落实安全生产相关规定，加强对施工现场的安全生产管理，加强对从业的安全生产知识教育和培训，培训应认真组织，严禁走过场。认真落实安全生产隐患排查制度，全面排查施工安全风险隐患，杜绝违章作业、冒险作业行为，全面加强对施工项目全过程安全管理责任，提高项目安全管理水平，杜绝或减少事故的发生。

宿城区龙河镇宿迁市某某室内设计
有限公司“5•13 一般高处坠落事故调查组

2025 年 7 月 10 日

- 8 -

扫一扫在手机打开当前页



中国政府网

江苏省人民政府网

宿迁市人民政府网

区县政府网站



党群机关



[网站地图](#) | [联系我们](#) | [网站帮助](#) | [网站声明](#)

主办单位：宿迁市宿城区人民政府办公室 承办单位：宿迁市宿城区大数据中心

政府网站标识码：3213020042 技术支持：开普云

苏ICP备05002446号-1  苏公网安备 32130202080037号 网站支持IPV6

